

SitRep No. 25 – Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN NACIONAL

Este Informe cubre el período de 01.10.2023 al 18.12.2023

El próximo SITREP será emitido el 20.12.2023 a las 16:00 o en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes


- A partir del mes de octubre de 2023 inició la época lluviosa en la región interandina, mientras que, en la región costa se presenta desde el mes de diciembre. En la Amazonía se caracteriza por la presencia de lluvias durante todo el año de acuerdo a la caracterización de INAMHI.
- Desde el 1 de octubre de 2023 hasta la presente fecha se han registrado 233 eventos peligrosos por lluvias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (34,76%), inundaciones (28,33%), vendaval (13,73%) y socavamiento (6,87%) entre los principales.
- Durante este periodo, las provincias con mayor impacto a la población son: Esmeraldas, Guayas, Morona Santiago, Pichincha, Pastaza, Chimborazo, Napo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

3

Calificación realizada
con base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según el INAMHI en su boletín Meteorológico N°57 de estatus de Advertencia con vigencia hasta las 22h00 del 18 de diciembre de 2023, con nivel de amenaza meteorológica MEDIO, ALTO y MUY ALTO, indica que:

Se prevé precipitaciones de alta intensidad acompañadas de tormentas eléctricas al norte e interior de la región Litoral; entre alta y moderada intensidad en la región Amazónica y Callejón Interandino.

- Región Litoral: Se prevé lluvias de alta intensidad al norte e interior de la región. Las lluvias de mayor magnitud se presentarán al interior de Esmeraldas, Santo Domingo Tsáchilas y Los Ríos.
- Región Interandina: Lluvias de moderada y alta intensidad al norte y sur de la región. Mayor intensidad de lluvias al occidente de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Azuay y Loja.
- Región Amazónica: Se pronostican lluvias de alta intensidad en gran parte de la región. Se pronostican lluvias de alta y moderada intensidad en gran parte de la región

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SGR, al momento NO se registran cuerpos hídricos desbordados o con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de octubre del 2023 a la fecha, por lluvias se han registrado 213 eventos peligrosos, a continuación:

No.	Provincia	No. De Eventos	Deslizamiento	Inundación	Vendaval	Socavamiento	Colapso Estructural	Aluvión	Granizada	Tormenta Eléctrica	Hundimiento
1	Pichincha	59	27	16	1	0	4	4	2	5	0
2	Morona Santiago	24	9	3	8	3	0	1	0	0	0
3	Esmeraldas	21	5	10	1	3	2	0	0	0	0
4	Guayas	21	1	7	6	3	3	0	0	0	1
5	Napo	16	8	3	2	3	0	0	0	0	0
6	Azuay	14	6	6	0	0	0	0	2	0	0
7	Orellana	12	0	3	7	1	0	0	0	0	1
8	Pastaza	9	3	5	1	0	0	0	0	0	0
9	Chimborazo	8	2	0	2	0	0	1	2	1	0
10	Tungurahua	8	4	0	0	0	0	1	3	0	0
11	Santo Domingo De Los Tsáchilas	7	2	4	0	0	1	0	0	0	0
12	Imbabura	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0
13	Cotopaxi	6	0	4	1	1	0	0	0	0	0
14	Sucumbios	5	1	0	3	0	1	0	0	0	0
15	Manabí	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0
16	Zamora Chinchipe	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0
17	Carchi	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0
18	Loja	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
19	Los Ríos	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
20	El Oro	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	233	81	66	32	16	12	9	9	6	2
			34,76%	28,33%	13,73%	6,87%	5,15%	3,86%	3,86%	2,58%	0,86%

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 18/12/2023 15:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Fallecidos:	5		Heridos:	5
	Personas afectadas:	2395		Personas damnificadas:	33
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	594		Viviendas destruidas:	9
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilometros)		Bienes Privados			
	Primer Orden:	1,73		Bienes privados afectados:	24
	Segundo Orden:	1,64			
	Tercer Orden:	1,59			
	Total Vías afectadas (kilometros):	4,96			
Bienes públicos		Puentes			
	Bienes públicos afectados:	24		Puentes afectados:	10
	Bienes públicos destruidos:	2		Puentes destruidos:	2
Infraestructura Educativa		Infraestructura de Salud			
	Unidades Educativas con daño funcional:	33		Centros de Salud afectados:	2
	Unidades Educativas con daño estructural:	7			
	Total de unidades impactadas:	40			
Afectaciones a medios de vida					
	Hectáreas de cultivos afectados:	900		Animales afectados	43
	Hectáreas de cultivos perdidos:	12			
	Total de ha. de cultivos impactados:	912			


Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 18/12/2023 15:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por provincias.

No.	Provincia	No. Evento	Fallecidos	Heridos	Personas Impactadas	Personas afectadas	Familias afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos con Afectación Funcional	Establecimientos Educativos con daño estructural	Centros de Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Km. lineales de vía afectados	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Animales Afectados
1	Esmeraldas	21	2	0	1380	1372	356	8	2	352	2	12	0	0	0	0	2	1	8	0,86	885	5	0
2	Guayas	21	0	0	201	192	41	9	3	39	3	9	1	0	1	0	2	0	0	0,03	0	0	0
3	Morona Santiago	24	0	0	195	179	45	16	4	59	4	2	0	0	2	0	7	0	5	0,6	0	0	0
4	Pichincha	59	1	4	193	193	45	0	0	58	0	3	0	1	0	0	6	1	5	1,36	0	0	0
5	Pastaza	9	0	0	176	176	38	0	0	5	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0,04	0	0	0
6	Chimborazo	8	1	0	98	98	309	0	0	5	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0,08	15	7	43
7	Napo	16	0	0	63	63	15	0	0	15	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0,29	0	0	0
8	Orellana	12	0	0	52	52	13	0	0	13	0	3	1	0	0	0	4	0	0	0,04	0	0	0
9	Santo Domingo De Los Tsáchilas	7	0	0	44	44	11	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
10	Sucumbios	5	0	0	14	14	3	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,15	0	0	0
11	Imbabura	7	0	0	6	6	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0,17	0	0	0
12	Carchi	3	0	0	5	5	1	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0,21	0	0	0
13	Azuay	14	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	0	0	0
14	El Oro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tungurahua	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,15	0	0	0
16	Cotopaxi	6	0	0	0	0	31	0	0	31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,65	0	0	0
17	Zamora Chinchipe	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0	0
18	Loja	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
19	Manabí	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Los Rios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0
	Total	233	4	5	2428	2395	910	33	9	594	9	33	7	2	10	3	24	2	24	4,96	900	12	43

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 18/12/2023 15:00 - Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.



Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 18/12/2023 15:00

A continuación, se presenta el detalle de personas fallecidas a causa de eventos relacionados con lluvias desde el mes de octubre de 2023:

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	No. de fallecidos	Descripción
1	Carchi	Tulcán	Tulcán	El Polígono	Inundación	18/12/2023	1	Debido a las fuertes precipitaciones registradas el día de hoy, se taponaron los sumideros y alcantarillas, producto de esto se inundaron viviendas en el sector por lo cual las personas evacuaron por los techos de las viviendas. Una persona no pudo salir.
2	Pichincha	Quito	Lloa	Base del volcán Ruco Pichincha	Tormenta eléctrica	26/11/2023	1	Durante una tormenta eléctrica se produjo la caída de un rayo lo que ocasionó el fallecimiento de una persona
3	Esmeraldas	San Lorenzo	Alto Tambo	Granada, vía Alto Tambo - Lita [E10]	Deslizamiento	30/10/2023	2	Por lluvias se produjo un deslizamiento que destruyó una vivienda que dejó como resultado 2 menores fallecidos.
4	Chimborazo	Riobamba	Yaruquíes	San Vicente de Yaruquíes	Tormenta eléctrica	25/10/2023	1	Durante una tormenta eléctrica se produjo la caída de un rayo lo que provocó el fallecimiento de la persona
Total:							5	

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 18/12/2023 15:00

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

Zona 1

- **Carchi/ Tulcán/ Tulcán / El Polígono**, debido a las fuertes precipitaciones registradas el 18/12/2023, se taponaron los sumideros y alcantarillas, producto de esto se inundaron viviendas en el sector por lo cual las evacuaron por los techos de las viviendas debido al nivel del agua. Se vieron atrapados 3 vehículos. Producto de esta inundación se registró una persona fallecida. El Alcalde dispone reunión del COE Cantonal.

Se reporta:

- 1 persona fallecida.
- 5 viviendas afectadas (información preliminar)
- 5 personas evacuadas (al momento)
- 3 vehículos afectados

Cuerpo de Bomberos Tulcán, personal y maquinaria del GAD Cantonal Tulcán realizan la evacuación de agua y limpieza de flujos de lodo en viviendas y vías. Personal de la UGR del GAD Cantonal Tulcán realiza la evaluación inicial de necesidades. SGR coordina las acciones de respuesta. Personal del IESS realizó atención pre hospitalaria a las personas afectadas. Personal de MSP y Policía Nacional realizaron la evaluación y levantamiento del cadáver respectivamente.

- **Imbabura/Ibarra/El Sagrario/ Puente Tahuando - Ibarra -[E-35]**, el 18/12/2023 por lluvias de la noche del 18/12/2023, se produjo un deslizamiento de tierra afectando 15 metros lineales de la vía de primer orden. Los trabajos de limpieza y habilitación vial han culminado, la vía se encuentra habilitada al tránsito vehicular.

- **Sucumbios/La Bonita/km 65 vía la Bonita/Puente la Garrapal [E-10]**, El 17/12/2023 debido al deterioro del puente, la vía de primer orden se encuentra cerrada, vía alterna "Lago Agrío- Coca Loreto", "Y de Narupa Baeza- Pifo- Ibarra". Existe 1 puente afectado. Policía Nacional realiza control, desviando el tránsito vehicular y de personas. MTOP Sucumbios cerro el paso al tránsito vehicular hasta realizar los trabajos en el lugar del evento.

- **Esmeraldas/ Eloy Alfaro/ San Francisco del Onzole/ varios recintos**, por lluvias en la madrugada del 15/12/2023, se produjo el desbordamiento del río Onzole, causando la inundación de varios recintos de la parroquia. Las personas solo pueden movilizar a través de lanchas.

La SGR-CZ1 y el GAD Cantonal Eloy Alfaro coordinan recursos para realizar la inspección técnica.

Cuerpo de Bomberos Eloy Alfaro coordina la movilización de recursos para apoyar en los sitios afectados.

- **Esmeraldas/ Eloy Alfaro/ Anchayacu/ varios recintos**, por lluvias en la madrugada del 15/12/2023, se produjo el desbordamiento del río Onzole, causando la inundación de varios recintos de la parroquia.

El presidente del GAD Parroquial Anchayacu realizó el recorrido de los sectores afectados en lancha, adicional indicó el estado del río y los sectores.

- **Esmeraldas/ Muisne/ San Gregorio/ Varios Recintos**, por lluvias suscitadas en la noche del 05/12/2023 y madrugada del 06/12/2023, se registró el desbordamiento del río Sucio inundando varios recintos de la parroquia.

Además, el 07/12/2023 se registró el desbordamiento de los ríos Canuto, Bilsa y Muisne, anegando varios tramos de la vía de primer orden (Salto - Bilsa E [381] y E [15]), dificultando el acceso a varios recintos afectados.

Las familias afectadas retornaron a sus actividades diarias.

En el informe emitido por el MAG, se registraron afectaciones a cultivos de cacao, palma aceitera, plátano y pasto, así como también a cultivos de ciclo corto como habas y fréjol. En el levantamiento de información del MAATE se descartaron afectaciones relacionadas a su competencia.

Las personas refugiadas retornaron a su vivienda

El COE-C de Muisne se mantiene activo con sus respectivas MTT y GT.

Los ríos Sucio, Canuto, Bilsa y Muisne se mantienen disminuyendo de nivel, y la vía se encuentra **habilitada** con precaución al conducir.

- 280 familias afectadas (1077 personas).
- 280 viviendas afectadas (información bajo evaluación)
- Servicio de agua potable afectado (100%).
- Servicio de electricidad afectado (100%), ya restablecido en su totalidad.
- 6 Unidades Educativas afectadas funcionalmente.
- 1 bien público afectado (Infocentro).
- 6 bienes privados afectados (camaroneras).
- 880 ha de cultivos afectados (cacao, palma aceitera, pasto y plátano).
- 5 ha de cultivos destruidos de ciclo corto (habas y fréjol).
- 200 metros lineales de la vía de primer orden E [381] y E [15] afectadas por anegamiento.

La SGR CZ1 en conjunto con el GAD-C Muisne, GAD-Parroquial y Cruz Roja, el día 11/12/2023 entregaron asistencia humanitaria en varios recintos de la parroquia San Gregorio, e informó sobre el estado de la familia que estuvo refugiada.

El MAG remitió el informe final sobre afectaciones en los diferentes cultivos.

El MAATE realizó inspección técnica en los sectores afectados.

La UGR-Muisne indicó el estado de las familias afectadas y del COE-C Muisne.

El COE Cantonal Muisne sesionó en las instalaciones del GAD Municipal con fecha 07/12/2023.

La SGR CZ1, en conjunto con GAD Cantonal y Parroquial, el día 09/12/2023 entregaron asistencia humanitaria en los recintos Puerto Nuevo, Bilsa y Boca del Sucio, de la parroquia San Gregorio.

La entrega de la asistencia humanitaria se realizó de la siguiente forma:

Cantón	Parroquia	Fecha	Comunidad	Familias	Personas	KPRH	KCLF	KCHP	Kits Bebé
Muisne	San Gregorio	09/12/2023	Puerto Nuevo	67	223	70	67	0	0
		09/12/2023	Bilsa	37	164	51	40	0	0
		09/12/2023	Boca del Sucio	88	345	119	0	89	0
		11/12/2023	Palma Real	46	192	64	8	10	0
		11/12/2023	San Gregorio	42	153	55	55	0	3
Total				280	1077	359	170	99	3

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 18/12/2023 15:00

KPRH: Kit de primera respuesta para 3 días
KCLF: Kits Complementario Limpieza Familiar
KCHP: Kits Complementarios Higiene Personal

Zona 2

- **Napo/El Chaco/Gonzalo Diaz de Pineda/ Río Marker, vía El Chaco - Reventador [E45]**, el 17/12/2023 por lluvias se reportó un socavamiento. Vía cerrada al tráfico vehicular. Ruta alterna: Lago Agrio-Coca-Y de Narupa-Baeza-Quito; Lago Agrio-Coca-Chontapunta-Puerto Napo. MTOP Napo con apoyo de GAD Provincial de Sucumbíos realizan los trabajos para habilitar la vía.

- **Napo/Quijos/Cosanga/Las Palmas, vía Y de Baeza - Y de Narupa [E45-E20]**, debido a las lluvias del 17/12/2023, se produjo un deslizamiento que al interrumpió parcialmente la vía de primer orden afectado Aproximadamente 150 metros lineales, La vía se encuentra habilitada. MTOP Napo con apoyo de la Prefectura de Napo realizaron las tareas de limpieza.

Zona 3

- **Ambato/Matriz/Gómez de la Cerna y Manuela Sáenz**, el 18/12/2023 debido a las lluvias se produjo el colapso de alcantarillas y posterior hundimiento de la vía de segundo orden que al momento se encuentra cerrada. SGR coordina con EEASA la reparación de la vía, quienes informan que los trabajos se iniciaran en el transcurso de la semana por parte de la empresa Contratista Consorcio Ambato.

- **Chimborazo/Penipe / Penipe / Vía Penipe - Bilbao - Baños**, el 17/12/2023 por lluvias se reportó un aluvión que afectó las vías de tercer orden, al momento la vía de sigue cerrada por precaución, el día de hoy 18/12/2023 se va realizar labores de limpieza y habilitación de la vía. Vía alterna: Penipe - Cotaló - Baños.

- **Tungurahua/Ambato / La Matriz / Av. Garcilazo de la Vega y Lope de la Vega**, el 17/12/2023 por causas de las lluvias presentadas en la mañana se produjo un aluvión que afectó 70 metros lineales a la vía de segundo orden. La cual al momento se encuentra habilitada. GAD Ambato realizó labores de limpieza y habilitación de la vía.
- **Pastaza / Simón Bolívar / Comunidad Shiram Pupunas**, el 17/12/2023 debido a las fuertes precipitaciones presentadas se produce el desbordamiento del Río Oso afectando a las comunidades ubicadas a la ribera del río. Existen 2 vías de tercer orden cerradas. Gobernación de Pastaza, Tenencia Política de la Parroquia Simón Bolívar en compañía de Cuerpo de Bomberos Pastaza, se trasladaron al punto para constatar las afectaciones por el desbordamiento las familias de las viviendas destruidas se encuentran con familiares de acogida, al momento el río Oso se encuentra con tendencia a disminuir de nivel y las vías de las comunidades Kanus, Ijinti se encuentran cerradas.

Zona 6

- **Azuay/Cuenca/Molleturo/km 76, vía Cuenca-Girón -Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias presentadas la noche del 17/12/2023 se suscitó un deslizamiento que afectó la vía de primer orden. La cual se encuentra parcialmente habilitada. Se reportaron 15 mts de vía afectados. CTE confirmó el evento y brinda seguridad en el punto. SGR coordina con MTOP las acciones de limpieza de la vía.

Zona 7

- **Zamora Chinchipe/Zamora/Zamora/Vía Podocarpus**, debido a lluvias presentadas en la tarde del 17/12/2023, se produjo un deslizamiento en la vía de segundo orden, desde la vía Zamora hacia Vía Podocarpus. La vía se encuentra habilitada. GAD Cantonal de Zamora realizó labores de limpieza y habilitación de los 20 metros lineales de vía afectada.

Zona 9

- **Pichincha/Quito/Nayón/Miravalle 2, Av. Oswaldo Guayasamín, vía Cumbayá – Quito**, el 17/12/2023 por lluvias se reportó un deslizamiento de tierra que obstaculizó parcialmente una vía de segundo orden. Al momento la vía se encuentra habilitada. GAD Cantonal realizó la limpieza de la vía.
- **Pichincha/Rumiñahui / Sangolquí /calles 13 de abril y Atahualpa**. Por lluvias en la mañana del 17/12/2023 se reportó un deslizamiento de tierra que obstaculiza parcialmente una vía de segundo orden. GAD Cantonal Rumiñahui Obras Públicas realizó la limpieza de la vía. Al momento la vía se encuentra habilitada.
- **Pichincha/Quito/San José de Minas/Vía hacia Quito por el Ingreso a Minas**, el 17/12/2023 debido al tamaño de las rocas y necesidad de movilizar maquinaria pesada se programan los trabajos para mañana, el lugar quedó señalado y continúa parcialmente habilitada la vía.
- **Pichincha/Quito/Perucho/Vía Culebrillas – Perucho**, por lluvias de la madrugada del 17/12/2023, se produjo un deslizamiento que afectó 25 metros lineales de la vía de segundo orden. Posterior a las tareas de limpieza la vía se encuentra habilitada al tránsito vehicular. GAD Pichincha realizó los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.

5. Asistencia Humanitaria

Asistencia Humanitaria entregada por eventos producidos por lluvias desde el 1 de octubre a la fecha, tenemos lo siguiente:

Por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se registra:

Provincia	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (3 días)	Galletas PMA	Refrigerio	Kit de Aseo Personal	Cobijas / Frazadas	Colchones	Kit de Dormir	Kit de Cocina	Kit de Vajilla	Kit de Limpieza (alberque)	Kit Complementario de Alberque Temporal	Mascarillas	Otros
Carchi	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chimborazo	0	8	0	0	0	0	9	0	0	8	6	0	0	30
Esmeraldas	0	368	0	0	99	0	10	0	0	3	176	0	7	36
Guayas	5	63	1	5	20	0	2	17	1	9	9	0	0	86
Imbabura	0	2	0	0	2	0	0	4	0	2	1	0	0	0
Morona Santiago	0	140	0	0	10	0	0	14	0	0	0	0	0	0
Napo	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	18
Pastaza	12	18	0	0	3	0	0	15	0	24	3	0	0	4
Sucumbios	0	2	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	0	4
Total	17	602	1	5	135	13	23	50	1	47	195	1	7	178


Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 18/12/2023 15:00

Por parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, se registra:

Provincias	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (3 días)	Raciones Alimenticias 24 horas	Kit de Aseo Personal	Kit de Vestir	Toallas de Baño	Camas	Cobijas / Frazadas	Colchones	Kit de Limpieza (alberque)	Agua en Recipiente no Retornable (gal)	Láminas de Zinc	Techo de Eternit	Kit Escolar	Otros
Esmeraldas	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
Guayas	20	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	256	0	0	0
Imbabura	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Morona Santiago	0	5	0	0	0	0	0	20	6	0	0	184	0	0	45
Napo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0
Orellana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
Pastaza	9	2	0	9	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
Pichincha	15	2	0	20	8	11	1	14	1	0	0	0	50	0	0
Santo Domingo De Los Tsáchilas	1	3	0	3	0	0	2	0	3	3	0	0	0	0	0
Sucumbios	0	4	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0
Total	46	19	100	32	9	11	3	38	10	18	200	497	50	1	45

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 18/12/2023 15:00

6. Mapa de afectación por lluvias - eventos de mayor impacto en los últimos 15 días



SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Stalin Jiménez M. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
 Correo electrónico: stalin.jimenez@gestionderiesgos.gob.ec
 Teléfono: 042593500 ext. 1602

SitRep aprobado por:

Nombre: Mariana Quispillo - Director de Monitoreo de Eventos Adversos
 Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
 Teléfono: 042593500 ext. 1960

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
 Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>