

SitRep Cotopaxi No. 3 – Lluvias 2024

INFORME DE SITUACIÓN NACIONAL

Este Informe cubre el período de 01.01.2024 al 15.02.2024

El próximo SITREP será emitido el viernes 16/02/2024, o en caso de generarse nueva actividad relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2024 hasta la presente fecha se han registrado 14 eventos peligrosos por lluvias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (50.00%), inundaciones (21.43%), tormenta eléctrica (14.29%), socavamiento (7.14%), colapso estructural (7.14%).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: La Maná, Pujilí y Saquisilí.


2. Situación Hidrometeorológica actual.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

1

Calificación realizada
con base al Manual del
COE 2017

REGIÓN INTERANDINA



En referencia al pronóstico del tiempo en varias localidades del Ecuador - Previsión de las condiciones meteorológicas para el jueves 15 de febrero, para la ciudad de Latacunga se prevé cielo parcial nublado.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SGR, al momento de la publicación de este informe **no se registran cuerpos hídricos desbordados, ni con tendencia a aumentar de nivel.**

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2024 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

No.	Cantón	Deslizamiento	Inundación	Tormenta Eléctrica	Colapso Estructural	Socavamiento	Total
1	Pujilí	6					6
2	La Maná		2	2		1	5
3	Saquisilí		1				1
4	Sigchos	1					1
5	Latacunga				1		1
Total		7	3	2	1	1	14
Porcentaje		50,00%	21,43%	14,29%	7,14%	7,14%	100,00%

Fuente: Unidad de Monitoreo SGR CZ3 – Instituciones del SNDGR. 15/02/2024 - 12h00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:



Personas afectadas:

25

Afectación a Viviendas:



Viviendas afectadas:

11

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (kilómetros)



Primer Orden:

0,642

Segundo Orden:

4,06

Tercer Orden:

0,015

Total Vías afectadas (kilómetros):

4,717



Bienes privados afectados:

1

Bienes públicos



Bienes públicos afectados:

3

Infraestructura Educativa



Unidades Educativas con daño funcional: 1

Fuente: Unidades de Monitoreo - Instituciones del SNDGR. 13/02/2024 - 12h00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantones.

No.	Cantón	No. Eventos	Personas impactadas	Familias Afectadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectados con	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Kilómetros Lineales De Vías Afectadas
1	La Maná	5	13	8	8	1	3	0	0,075
2	Pujilí	6	0	1	1	0	0	0	0,642
3	Saquisilí	1	12	1	1	0	0	0	4
4	Sigchos	1	0	0	0	0	0	1	0
5	Latacunga	1	0	0	1	0	0	0	0
Total		14	25	10	11	1	3	1	4,717

Fuente: Unidades de Monitoreo SGR - Instituciones del SNDGR. 15/02/2024 - 12h00

5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias no se han activado alojamientos:

6. Asistencia Humanitaria

En cuanto a asistencia humanitaria entregada por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se registra:

CANTON	Kit de alimentos	Kit de dormir	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	*Otros
Saquisilí	3	6	3	3	5

*1 licuadora, 2 jarras de acero inoxidable, 2 baldes plásticos de 10 lt

Fuente: Unidad de Monitoreo SGR CZ3 - Instituciones del SNDGR. 15/02/2024 - 12h00

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Desde el 01/01/2024 hasta la presente fecha no se han declarado en emergencia ningún cantón de la provincia:
- Por lluvias desde el 01/01/2024 hasta la presente fecha no se han activado COE Cantonales.

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

Cotopaxi

- Pujilí/Tingo/ Caserío Guayacán, vía Pujilí - La Maná [E-30].** Debido a las lluvias registradas el 24/01/2024, se produjo un deslizamiento que afectó completamente la vía de primer orden en un tramo de 400 metros. Policía Nacional confirmó el evento. SGR monitoreó el evento y coordinó con MTOP la limpieza y habilitación de la vía. MTOP con el apoyo de OOPP GAD Provincial, OOPP GADC Pujilí y OOPP GADC La Maná realizaron la limpieza y habilitación de la vía, desde el 26/01/2024 empezaron con los trabajos de estabilización del talud. SGR realizó una inspección técnica del deslizamiento con el propósito de identificar la amenaza activa de movimientos en masa y articular las acciones entre las diferentes instituciones. Ruta Alternativa: Latacunga - Zumbahua - Apahua - Angamarca - El Corazón - La Maná. La vía se encuentra completamente **habilitada**.
- La Maná/La Maná/Calle Calabí y Pujilí.** A causa de las lluvias registradas la madrugada del 06/02/2024, se suscitó una inundación que afectó 60 metros de las vías de segundo orden, 5 viviendas afectadas con ingreso de agua y a la red de agua potable (solventado). OOPP GADC La Maná realizó la limpieza de las vías las cuales se encuentran **habilitadas**. UGR GADC La Maná realizó una inspección donde reporta que no existe afectación a medios de vida. SGR CZ3 monitoreó el evento.
- Saquisilí/Saquisilí/Varios Sectores.** A causa de las lluvias registradas el 05/02/2024, se suscitó una inundación que afectó las vías del cantón en 4000 metros, Cuerpo de Bomberos realizó limpieza del sistema de alcantarillado y OOPP realiza la limpieza de las vías de segundo orden que se encuentran **parcialmente habilitadas**. Se reportó una vivienda afectada la familia se encuentra con familia acogiente. UGR realizó inspección y elaboró el informe EVIN. SGR realizó la entrega de asistencia humanitaria.

- **Pujilí/Tingo/ La Esperanza, vía Pujilí - La Maná [E-30].** Debido a las precipitaciones de intensidad fuerte registradas el 05/02/2024 en el sector, se produjo un deslizamiento de material pétreo que afectó la vía de primer orden en un tramo de 100 metros lineales y además hay afectación en la pared de una vivienda por el deslizamiento. GAD Provincial, GAD Parroquial y MTOP realizaron labores de limpieza de la vía al momento se encuentra **habilitada** en el lugar del evento, la familia afectada permanece en la misma vivienda UGR de Pujilí realizará la inspección de la vivienda afectada.

SitRep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos CZ3.

SitRep elaborado por:

Nombre: Luis López - Analista la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos SGR CZ3
Correo electrónico: luis.lopez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 033730684

SitRep aprobado por:

Nombre: Alan Mite - Analista de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1604

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>