

SitRep No. 04 – Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 01.01.2024 al 08.02.2024

El próximo SITREP será emitido el viernes 09/02/2024, o en caso de generarse nueva actividad relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2024 hasta la presente fecha se han registrado 18 eventos peligrosos por lluvias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (61,11%), inundaciones (27,78%), entre los principales.
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Guaranda, Echeandía y Chimbo.
- Para la coordinación de acciones de respuesta se activó el COE Provincial de Bolívar.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

3

Calificación realizada
con base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según el Boletín Meteorológico Nro. 09 de INAMHI, Estatus: advertencia, con vigencia desde: **15H00 del 07 de febrero hasta las 07H00 del 11 de febrero de 2024**, indica: en los próximos días continuarán los eventos de precipitación de alta intensidad, con mayor énfasis al interior de la región Litoral, estribación Occidental y Amazonía. Los eventos de mayor relevancia se enfocarán entre la tarde del 7 y madrugada del 8; y entre la tarde del 10 y madrugada del 11 de febrero.

- Región Interandina:** Lluvias dispersas de variable intensidad y episodios puntual fuertes al norte de la región y estribación de cordillera occidental.

Estimación de precipitación diaria en milímetros (mm)

| REGIÓN | Lluvia Máxima Acumulada en 24 horas (mm) | | |
|-----------------|--|------------|----------|
| | Nivel medio | Nivel alto | Muy Alto |
| Litoral/Insular | 10 – 25 | 26 – 50 | > 80 |
| Interandina | 8 – 11 | 12 – 40 | |
| Amazonia | 22 – 31 | 32 – 54 | |

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SGR, al momento de la publicación de este informe no se registran cuerpos hídricos desbordados ni con tendencia a subir de nivel.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero de 2024 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

| No. | Cantones | No. Eventos | Deslizamiento | Inundación | Socavamiento | Aluvión |
|-----|-------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | GUARANDA | 6 | 5 | 1 | | |
| 2 | CHIMBO | 3 | 2 | | | 1 |
| 9 | ECHÉANDÍA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | CHILLANES | 2 | 2 | | | |
| 14 | LAS NAVES | 2 | | 2 | | |
| 15 | CALUMA | 1 | | 1 | | |
| 16 | SAN MIGUEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 |
| | Porcentaje | 100% | 61,11% | 27,78% | 5,56% | 5,56% |

Fuente: Unidades de Monitoreo SGR – Instituciones del SNDGR. 08/02/2024 - 10h00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:



Personas afectadas:

140

Afectación a Viviendas:



Viviendas afectadas:

11



Viviendas destruidas:

1

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (kilómetros)

Bienes Privados

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec

| | | | |
|---|-------------|---|----|
|  Primer Orden: | 0,12 |  Bienes privados afectados: | 11 |
| Segundo Orden: | 0,02 |  Bienes privados destruidos: | 1 |
| Tercer Orden: | 0,34 | | |
| Total Vías afectadas (kilómetros): | 0,48 | | |

| Bienes públicos | | Puentes | |
|---|----------|--|----|
|  Bienes públicos afectados: | 6 |  Puentes afectados: | 10 |
|  Bienes públicos destruidos: | 1 | | |
| Infraestructura Educativa | | Infraestructura de Salud | |
|  Unidades Educativas con daño funcional: | 1 | | |
| Total de unidades impactadas: | 1 | | |
| Afectaciones a medios de vida | | | |
|  Hectáreas de cultivos afectados: | 64,5 |  Animales Afectados | 57 |
|  Hectáreas de cultivos perdidos: | 2 |  Animales Muertos | 37 |

Fuente: Unidades de Monitoreo - Instituciones del SNDGR. 08/02/2024 - 10h00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones cantones.

| No. | Cantones | No. Evento | Personas Impactadas | Personas afectadas | Familias afectadas | Viviendas Afectadas | Viviendas Destruídas | Establecimientos Educativos con Afectación Funcional | Puentes Afectados | Bienes Públicos Afectados | Bienes Públicos destruidos | Bienes Privados Afectados | Bienes Privados Destruídos | Km. lineales de vía afectados | Ha Cultivo Afectados | Ha Cultivo Perdidos | Animales Afectados | Animales Muertos |
|-----|--------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | GUARANDA | 6 | 54 | 54 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 57 | 37 |
| 2 | LAS NAVES | 2 | 48 | 48 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | CALUMA | 1 | 22 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ECHEANDIA | 3 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0,07 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CHILLANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CHIMBO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAN MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 18 | 140 | 140 | 37 | 11 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0,48 | 64,5 | 2 | 57 | 37 |

Fuente: Unidades de Monitoreo SGR - Instituciones del SNDGR. 08/02/2024 - 10h00

Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

5. Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2024 a la fecha, hasta el momento no se ha entregado asistencia humanitaria.

6. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias desde el 01/01/2024 hasta la presente fecha se han activado, 1 COE Provincial:

| No. | Provincia | Fecha de activación |
|-----|-----------|---------------------|
| 1 | Bolívar | 06/02/2024 |

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

- **Guaranda/Julio Moreno/varios sectores, Aluvillo, Huaycoyuyo y la vía Monjas – Santa Fé**, a causa de las lluvias registradas en la madrugada del 05/02/2024, UGR del GAD Caluma y Cuerpo de Bomberos de Caluma informan que se produjo el **desbordamiento del río Escaleras**, el cual afectó a viviendas con el ingreso de agua y lodo, puentes vehiculares, bienes privados y públicos. Además, menciona que se originó varios deslizamientos de tierra a lo largo de vía de tercer orden, que conduce desde la vía Monjas – Santa Fé, misma que se encuentra **habilitada**. Las familias afectadas fueron evacuadas por prevención a hogares acogientes por los mismos sectores. **Al momento el río se encuentra en su cauce normal.**
 - 5 vivienda afectadas por ingreso de agua, lodo y escombros (De las cuales 1 deshabitada)
 - 4 familias 10 personas afectadas (De las cuales 3 familias en hogar acogiente y 1 arrendando)
 - 1 bien privado afectado por ingreso de agua lodo (Complejo Turístico Illuvi)
 - 1 bien público destruido (muros de contención 400 metros lineales)
 - 2 puentes vehiculares afectados en las aletas (1en Aluvillo y 1 en Huaycoyuyo)
 - 20 metros lineales de vía afectada
 - 57 animales afectados (bovinos, porcinos y aves)
 - 35 animales perdidos (porcinos y aves)
 - 10 productores, 40 personas afectadas

Técnica de la UGR del GAD Caluma en conjunto con Cuerpo de Bomberos Caluma y Guaranda realizaron recorrido por la zona afectada y evacuaron a las familias afectadas. Maquinaria del GAD Provincial, Parroquial de Julio Moreno, Santa Fé y GAD Cantonal de Guaranda realizaron trabajos de limpieza en vía Monjas – Santa Fé. Personal técnico del MAG Bolívar realizó levantamiento de información mediante matriz MAAPEA. Propietarios y moradores de los sectores realizaron la limpieza de las viviendas afectadas y bien privado.

- **Echeandia/Echeandia/Malecón Alto**, a causa de las lluvias registradas en la madrugada del 05/02/2024, se originó el desbordamiento del río Soloma en el sector de Malecón Alto, el cual ingreso agua y lodo a los locales comerciales que se encuentran en la ribera del río Soloma, además afectó a una aleta del lado derecho del puente vehicular que conduce del centro a varias comunidades. **Al momento el río se encuentra en su cauce normal.**
 - 1 puente afectado (vehicular)
 - 8 bienes privados afectados (locales comerciales)
 - 4 familias 16 personas afectadas (productores)
 - 0.5 ha de cultivos afectados (cacao y cultivos mixtos)

Técnica de la UGR realizó levantamiento de información. Maquinaria del GAD Cantonal y de la Empresa Privada contratada por el GAD Echeandia realizan trabajos de protección del estribo del puente con piedra escollera. Personal técnico del MAG Bolívar realizó levantamiento de información mediante matriz MAAPEA y brindó asistencia técnica a los productores afectados. Los propietarios realizaron trabajos de limpieza de los locales comerciales.

- **Echeandia/Echeandia/varios sectores: El Congreso, vía al Guabito, San José de Camarón, "Congreso la Y", vía San José de Camarón a Carimara, Pitiambe, Cruce de la Libertad y Congreso, San Eduardo, Estero de Damas, vía a Plaza Roja y Malecón Alto y Bajo.** por lluvias y al aumento del caudal del río el Congreso en la madrugada del 29/01/2024, se originó el socavamiento de las bases del puente. **En el sector del "Congreso la Y"** el socavamiento de las bases de un puente vehicular a causa del incremento del **río el Congreso**, mismo que se encuentra **habilitado** y por el aumento del caudal del **río San Camilo en el sector de San José de Camarón** se produjo el socavamiento de las bases y aletas del puente vehicular que es de "acceso desde San José de Camarón a Chazo Juan", vía de segundo orden, mismo que se encuentra **parcialmente habilitado**. También arrasó el muro de piedra escollera que protegía a las viviendas que se encuentran a las riberas del río San Camilo en el sector de San José de Camarón. Además, indica que en la vía de tercer orden de San José de Camarón a Carimara a causa del incremento del estero (SN) originó el socavamiento de la vía que **obstaculiza totalmente** al tránsito vehicular. **Al momento el caudal de los ríos se encuentra en su cauce normal.**
 - 6 puentes afectados (vehicular)
 - 3 bienes públicos afectados (poste, muro de piedra escollera, alcantarilla de armico)
 - 47 metros lineales de vía afectada.

GAD Echeandia realizó los trabajos de protección de las riberas con el desazolve y encauzamiento del río Soloma en el sector Malecón Bajo y Alto. Maquinaria del GAD Provincial realiza trabajos de protección de los muros, bases del puente vehicular y encauzamiento del río San Camilo en el sector de San José de Camarón. Maquinaria del GAD Echeandia finalizó la limpieza y rehabilitación de la vía a Plaza Roja y realizó trabajos de relleno de la plataforma en la vía San José de Camarón – Carimara, sin embargo, por las lluvias continuas en el sector, se sigue socavando y aún continúa cerrado el paso vehicular. Maquinaria del GAD Echeandia y de la Empresa Privada contratada por el GAD Echeandia culminaron los trabajos de limpieza, desazolve del cauce del río el Congreso y el reforzamiento de las bases del puente en el sector "Congreso la Y". MTOP Bolívar finalizó los trabajos de reforzamiento de las bases del puente en el sector de Pitiambe.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Carmen Santana Galbor - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos Bolívar
Correo electrónico: carmen.santana@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 032550002

SitRep aprobado por:

Nombre: Javier Sarango. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1602

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a salaa.bolivar@gestionderiesgos.gob.ec.
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

Dirección: Edificio CIS ECU-911,
Av. Samborondón KM 0,5
Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.
Teléfono: +593-4 2593-500
www.gestionderiesgos.gob.ec