

echa y Hora de publicación: miércoles, 14 de febrero de 2024 - 18:00 / Página 1 de 4

SitRep No. 06 - Lluvias


INFORME DE SITUACIÓN - BOLÍVAR
Este Informe cubre el período de 01.01.2024 al 14.02.2024
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante.

Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2024 hasta la presente fecha se han registrado 21 eventos peligrosos por lluvias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (61.90%), inundaciones (23.81%), entre los principales.
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Guaranda, Chillanes, Chimbo y Echeandia.
- Para la coordinación de acciones de respuesta se activó el COE Provincial de Bolívar.

NIVEL DE AFECTACIÓN Calificación realizada con base al Manual del COF 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según el aviso de corto plazo de Lluvias y Tormentas emitido por el INAMHI, con vigencia desde: 13H00 del 14 de febrero hasta las 07H00 del 15 de febrero de 2024, indica: se espera precipitaciones de intensidad entre moderado y alto en gran parte de la región Amazónica.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SGR, al momento de la publicación de este informe no se registran cuerpos hídricos desbordados ni con tendencia a subir de nivel.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero de 2024 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

No.	Cantones	No. Eventos	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Aluvión	Colapso Estructural
1	GUARANDA	7	5	1	0	0	1
2	CHILLANES	3	3	0	0	0	0
9	CHIMBO	3	2	0	0	1	0
10	ECHEANDIA	3	1	1	1	0	0
14	LAS NAVES	2	0	2	0	0	0
15	SAN MIGUEL	2	2	0	0	0	0
16	CALUMA	1	0	1	0	0	0
	Total	21	13	5	1	1	1
	Porcentaje	100%	61.90%	23.81%	4.76%	4.76%	4.76%

Fuente: Unidades de Monitoreo SGR - Instituciones del SNDGR. 14/02/2024 - 10h45

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

	Afectación a Personas:						
T S	Personas afectadas:	167					
_		Afectación a V	'iviendas	:			
	Viviendas afectadas:	19	ℰ	Viviendas destruidas:	1		
	Afectación	a servicios básicos e	senciale	s e infraestructura:			
	Vías afectadas (kilómet	tros)		Bienes Privados			
Z.Õ	Primer Orden:	0,22		Bienes privados afectados:	15		
	Segundo Orden:	0,02					
	Tercer Orden:	0,37		Bienes privados destruidos:	1		
Total Vías	s afectadas (kilómetros):	0,61					

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.

Teléfono: +593-4 2593-500 www.gestionderiesgos.gob.ec





echa y Hora de publicación: miércoles, 14 de febrero de 2024 - 18:00 / Página 2 de 4

	Bienes públicos			Puentes	
	Bienes públicos afectados:	6	$\mathbf{O}_{\mathbf{z}_{2}}$	Puentes afectados:	11
	Bienes públicos destruidos:	1			
	Infraestructura Educativa			Infraestructura de Salud	
<u>#1</u>	Unidades Educativas con daño funcional:	1			
	Total de unidades impactadas:	1			
	Afe	ctaciones a m	nedios de	vida	
34 (A) 34 (A) 32 (A)	Hectáreas de cultivos afectados:	64,5	To the second	Animales Afectados	57
* (2)	Hectáreas de cultivos perdidos:	2		Animales Muertos	37

Fuente: Unidades de Monitoreo - Instituciones del SNDGR. 14/02/2024 - 10h45

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Detalle de afectaciones cantones.

No.	Cantones	No. Evento	Personas Impactadas	Personas afectadas	Familias afectadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruidas	Establecimientos Educativos con Áfectación Funcional	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos destruidos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruidos	Km. lineales de vía afectados	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
1	GUARANDA	7	54	54	15	5	0	0	2	0	1	3	0	0,24	0	0	57	37
2	LAS NAVES	2	48	48	12	0	0	1	0	0	0	1	0	0	64	2	0	0
3	ECHEANDIA	3	43	43	12	8	0	0	8	3	0	10	0	0,07	0,5	0	0	0
4	CALUMA	1	22	22	6	6	0	0	0	1	0	1	0	0,08	0	0	0	0
5	CHILLANES	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,05	0	0	0	0
6	CHIMBO	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0,07	0	0	0	0
7	SAN MIGUEL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0
	Total	21	167	167	45	19	1	1	11	6	1	15	1	0,61	64,5	2	57	37

Fuente: Unidades de Monitoreo SGR - Instituciones del SNDGR. 14/02/2024 - 10h45

Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

5. Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2024 a la fecha, hasta el momento no se ha entregado asistencia humanitaria.

6. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias desde el 01/01/2024 hasta la presente fecha se han activado, 1 COE Provincial:

No.	Provincia	Fecha de activación						
1	Bolívar	06/02/2024						

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

Guaranda/Julio Moreno/varios sectores, Aluvillo, Huaycoyuyo y la vía Monjas - Santa Fé, a causa de las lluvias registradas en la madrugada del 05/02/2024, UGR del GAD Caluma y Cuerpo de Bomberos de Caluma informan que se produjo el desbordamiento del río Escaleras, el cual afectó a viviendas con el ingreso de agua y lodo, puentes vehiculares, bienes privados y públicos. Además, menciona que se originó varios deslizamientos de tierra a lo largo de vía de tercer orden, que conduce desde la vía Monjas - Santa Fé, misma que se encuentra habilitada. Las







echa y Hora de publicación: miércoles, 14 de febrero de 2024 - 18:00 / Página 3 de 4

familias afectadas fueron evacuadas por prevención a hogares acogientes por los mismos sectores. Al momento el río se encuentra en su cauce normal

- 5 vivienda afectadas por ingreso de aqua, lodo y escombros (De las cuales 1 deshabitada)
- 4 familias 10 personas afectadas (De las cuales 3 familias en hogar acogiente y 1 arrendando)
- 1 bien privado afectado por ingreso de agua lodo (Complejo Turístico Illuvi)
- 1 bien público destruido (muros de contención 400 metros lineales)
- 2 puentes vehiculares afectados en las aletas (1en Aluvillo y 1 en Huaycoyuyo)
- 20 metros lineales de vía afectada
- 57 animales afectados (bovinos, porcinos y aves)
- 35 animales perdidos (porcinos y aves)
- 10 productores, 40 personas afectadas

Técnica de la UGR del GAD Caluma en conjunto con Cuerpo de Bomberos Caluma y Guaranda realizaron recorrido por la zona afectada y evacuaron a las familias afectadas. Maquinaria del GAD Provincial, Parroquial de Julio Moreno, Santa Fé y GAD Cantonal de Guaranda realizaron trabajos de limpieza en vía Monjas – Santa Fé. Personal técnico del MAG Bolívar realizó levantamiento de información mediante matriz MAAPEA. Propietarios y moradores de los sectores realizaron la limpieza de las viviendas afectadas y bien privado.

- Echeandia/Echeandia/Malecón Alto, Arroz Uco Bajo, El Tesoro y la Zamba, a causa de las lluvias registradas en la madrugada del 05/02/2024, se originó los desbordamientos de los ríos Chazo Juan, Soloma y el Tesoro, afectando a varias viviendas, locales comerciales con ingreso de agua lodo y dejando viviendas en Riesgo, debido al socavamiento del río Soloma; además afectó a una aleta del lado derecho del puente vehicular que conduce del centro a varias comunidades. Al momento los ríos se encuentran en su cauce normal.
 - 8 viviendas afectadas (7 en el Tesoro, 1 La Zamba)
 - 12 familias, 43 personas afectadas (7-23 del Tesoro, 1-4 La Zamba y 4-16 productores San José de Camarón)
 - 3 viviendas en Riesgo (Arroz Uco Bajo)
 - 2 puente afectado vehiculares (1 en el Malecón Alto, 1 El Tesoro)
 - 10 bienes privados afectados (locales comerciales)
 - 0.5 ha de cultivos afectados (cacao y cultivos mixtos)

Técnica de la UGR realizó levantamiento de información. Maquinaria del GAD Cantonal y de la Empresa Privada contratada por el GAD Echeandia culminaron los trabajos de protección del estribo del puente con piedra escollera en el sector el Malecón Alto. Personal técnico del MAG Bolívar realizó levantamiento de información mediante matriz MAAPEA y brindó asistencia técnica a los productores afectados. Los propietarios realizaron trabajos de limpieza de los locales comerciales.

- Guaranda/San Luis de Pambil/varios sectores, Campo Bello, Recinto San Luis de Pambil, Las Mercedes y El Faraón, a causa de las lluvias registradas en la madrugada del 05/02/2024 y debido al aumento del caudal del río Suquibí afectó a las infraestructuras de las captaciones del agua potable. Técnica del MAATE mediante informe señala que actualmente se están abasteciendo del agua únicamente de la vertiente Nariz del Diablo y de otra que aflora en época invernal, las cuales cubre el servicio de agua potable a un 40 % de la población y el 60% de la población se encuentran con horarios establecidos debido a la reducción del caudal de la vertiente. Se prevé que en los próximos días se restablezca el líquido en su totalidad.
 - 1.565 familias, 7.825 personas afectadas indirectamente.
 - 2 bienes privados afectados (1 captación de Agua, 220 metros de tubería)

Operadores y usuarios de la Junta Administradora de Agua Potable Regional Las Mercedes realizaron el restablecimiento del servicio de agua potable en algunos sectores y en los otros continúan trabajando. Técnica del MAATE realizó la inspección técnica en la zona afectada. Personal de Cuerpo de Bomberos de Guaranda realizaron abastecimiento de agua en varios sectores el 05, 06/02/2024.

- Echeandia/Echeandia/varios sectores: El Congreso, vía al Guabito, San José de Camarón, "Congreso la Y", vía San José de Camarón a Carimara, Pitiambe, Cruce de la Libertad y Congreso, San Eduardo, Estero de Damas, vía a Plaza Roja y Malecón Alto y Bajo. por Illuvias y al aumento del caudal del río el Congreso en la madrugada del 29/01/2024, se originó el socavamiento de las bases del puente. En el sector del "Congreso la Y" el socavamiento de las bases de un puente vehicular a causa del incremento del río el Congreso, mismo que se encuentra habilitado y por el aumento del caudal del río San Camilo en el sector de San José de Camarón se produjo el socavamiento de las bases y aletas del puente vehicular que es de "acceso desde San José de Camarón a Chazo Juan", vía de segundo orden, mismo que se encuentra habilitado. También arrasó el muro de piedra escollera que protegía a las viviendas que se encuentran a las riberas del río San Camilo en el sector de San José de Camarón. Además, indica que en la vía de tercer orden de San José de Camarón a Carimara a causa del incremento del estero (SN) originó el socavamiento de la vía que obstaculiza totalmente al tránsito vehicular. Al momento el caudal de los ríos se encuentra en su cauce normal.
 - 6 puentes afectados (vehicular)
 - 3 bienes públicos afectados (poste, muro de piedra escollera, alcantarilla de ármico)
 - 47 metros lineales de vía afectada.

GAD Echeandia realizó los trabajos de protección de las riberas con el desazolve y encauzamiento del río Soloma en el sector Malecón Bajo y Alto. Maquinaria del GAD Provincial culminó los trabajos de protección de las bases del puente vehicular y continúa realizando la protección de los muros y encauzamiento del río San Camilo en el sector de San José de Camarón. Maquinaria del GAD Echeandia finalizó la limpieza y rehabilitación de la vía a Plaza Roja y realizó trabajos de relleno de la plataforma en la vía San José de Camarón – Carimara, sin embargo, por las lluvias continuas en el sector, se sigue socavando y aún continúa cerrado el paso vehicular. Maquinaria del GAD Echeandia y de la Empresa Privada contratada por el GAD Echeandia culminaron los trabajos de limpieza, desazolve del cauce del río el Congreso y el reforzamiento de las



www.gestionderiesgos.gob.ec



bases del puente en el sector "Congreso la Y". MTOP Bolívar finalizó los trabajos de reforzamiento de las bases del puente en el sector de Pitiambe. Maquinaria del GAD Echeandia realiza trabajos de protección de las bases de los puentes en el sector de San Eduardo y Estero de Damas.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por: Nombre: Carmen Santana Gaibor - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos Bolívar ${\tt Correo\ electr\'onico:} \underline{\tt carmen.santana@gestionderiesgos.gob.ec}$ Teléfono: 032550002

SitRep aprobado por:

Nombre: Javier Sarango. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec Teléfono: 042593500 ext. 1602

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envie un correo electrónico a <u>salaa.bolivari@qestionderiesgos.gob.ec</u>
Para más información, visite nuestro sitio Web: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ec

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5 Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.

Teléfono: +593-4 2593-500 www.gestionderiesgos.gob.ec

