

## SitRep Chimborazo No. 1 – Lluvias 2024

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL


Este Informe cubre el período de 01.01.2024 al 05.03.2024

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante.

### 1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2024 hasta la presente fecha se han registrado 17 eventos peligrosos por lluvias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (47.06%), aluviones (35,29%), inundaciones (11.76%), colapso estructural (5.88%).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Guano, Chambo, Chunchi y Cumandá.

### 2. Situación Hidrometeorológica actual.



Estimación de precipitación diaria en milímetros (mm)

REGIÓN	Lluvia Máxima Acumulada en 24 horas (mm)		
	Nivel medio	Nivel alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 41	42 – 90
Interandina	8 – 11	12 – 27	
Amazonia	22 – 31	32 – 54	

Según el boletín meteorológico no. 14, estatus advertencia emitido por el INAMHI, vigente desde 18H00 del 4 de marzo hasta las 10H00 del 08 de marzo de 2024, se prevé: Condiciones océano- atmósfera seguirán favoreciendo la presencia de precipitaciones de moderada y fuerte intensidad con tormentas y ráfagas de viento en la región Litoral, y con menor recurrencia en el callejón Interandino y Amazonia. Los eventos más significativos se presentarán durante la **madrugada del 05 y madrugada del 08 de marzo**.

- Región Interandina:** Lluvias tipo chubascos, de mayor intensidad en la zona norte y sur de la región.

NIVEL DE  
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada  
con base al Manual del  
COE 2017

### ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, al momento de la publicación de este informe **no se registran cuerpos hídricos desbordados, ni con tendencia a aumentar de nivel.**

### 3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2024 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

No.	Cantón	Deslizamiento	Aluvión	Inundación	Colapso Estructural	Total
1	Guano		2	1	1	4
2	Alausí	2	1			3
3	Pallatanga	3				3
4	Cumandá	1		1		2
5	Chambo		1			1
6	Chunchi		1			1
7	Guamote	1				1
8	Penipe		1			1
9	Riobamba	1				1
Total		8	6	2	1	17
Porcentaje		47,06%	35,29%	11,76%	5,88%	100,00%

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 – Instituciones del SNGR. 05/03/2024 - 12h00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

#### Afectación a Personas:



Personas afectadas:

539



Heridos:

2



Personas damnificadas:

38

#### Afectación a Viviendas:



Viviendas afectadas:

26

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (kilómetros)

	Primer Orden:	0,02
	Segundo Orden:	1,579
	Tercer Orden:	7,840
	<b>Total Vías afectadas (kilómetros):</b>	<b>9,439</b>

Bienes públicos

	Bienes públicos afectados:	3		Puentes afectados:	3
				Puentes destruidos:	2

Infraestructura Educativa

	Unidades Educativas con daño estructural:	1
---	---	---

Fuente: Unidades de Monitoreo - Instituciones del SNDGR. 05/03/2024 - 12h00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

#### 4. Detalle de afectaciones por cantones.

No.	Cantón	No. Evento	Personas Impactadas	Personas Heridas	Familias Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectados Estructuralment	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Kilómetros Lineales De Vías Afectadas	Ha de Cultivos Afectados	Ha de Cultivos Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
1	Guano	4	280	0	72	0	0	0	12	1	0	0	2	2,3	3,31	0,52	60	26
2	Chambo	1	164	0	41	0	0	0	1	0	0	0	1	2	10	0	30	2
3	Chunchi	1	105	0	27	5	16	34	5	0	3	2	0	5	1,62	0	68	15
4	Cumandá	2	25	0	2	5	19	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Riobamba	1	3	2	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0
6	Alausí	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0
7	Guamote	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0
8	Pallatanga	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,059	0	0	0	0
9	Penipe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>577</b>	<b>2</b>	<b>142</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9,439</b>	<b>14,93</b>	<b>0,52</b>	<b>158</b>	<b>43</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGR. 05/03/2024 - 12h00

#### 5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias no se han activado alojamientos:

#### 6. Asistencia Humanitaria

En cuanto a asistencia humanitaria entregada por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se registra:

CANTON	Kit de alimentos	Kit de dormir	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Otros
Riobamba	2	3	1	1	0
Chambo	1	4	1	1	3
Chunchi	6	13	6	6	15
Guano	17	3	16	17	15
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>33</b>

\*7 licuadoras, 7 jarras de acero inoxidable, 19 baldes plásticos de 10 lt

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 05/03/2024 - 12h00

## 7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Desde el 01/01/2024 hasta la presente fecha no se han declarado en emergencia el siguiente cantón de la provincia:

Fecha de la Declaratoria	Provincia	Cantón	Fecha de cierre	Estado	Observación
2/3/2024	Chimborazo	Chunchi	2/5/2024	Vigente	Declarar en emergencia al GAD-M, por la eminente amenaza, producida por efectos del Fenómeno de El Niño, ya que sobrepasan la capacidad resolutive a nivel cantonal, a fin de intervenir y controlar de forma inmediata la situación por la etapa invernal registradas en el cantón Chunchi, especialmente en el sector de <b>Chaulabamba, donde se produjo un aluvión de gran magnitud.</b>

- Por lluvias desde el 01/01/2024 hasta la presente fecha no se han activado, **2 COE Cantonales.**

No.	Provincia	Cantón	Fecha de activación
1	Chimborazo	Alausí	21/2/2024
2	Chimborazo	Chunchi	1/3/2024

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

### Chimborazo

- Cumandá/Cumandá/Cascajal, La Victoria, Atrás del Municipio y Chalguayacu.** Debido a las lluvias registradas en la madrugada del 04/03/2024 se reportó el incremento y posterior desbordamiento de río Mallaguán afectando a varias viviendas del sector. CB confirmó el evento y se encuentra realizando las labores de succión del agua de las viviendas. SNGR monitorea el evento y coordinó con la UGR Cantonal el levantamiento del informe EVIN. UGR mediante informe EVIN reporta 5 familias 19 personas que se encuentran con familia acogiente. Además, se reporta afectación a sus bienes. Al momento el río Mallaguán se encuentra en su cauce normal
- Chunchi/Chunchi/Chaulabamba, Tapay y Capulispamba, vía Chunchi – Launag.** A causa de las lluvias registradas el 28/02/2024 se produjo el desbordamiento del río Alfapamba, descenso de material lodoso y palizada que afectó totalmente la vía de tercer orden y a cinco puentes. El 01/03/2024 se activó el COE Cantonal Chunchi. El 02/03/2024 mediante resolución Nro. 021-2024-AGADMCH el alcalde del cantón Chunchi DECLARA EN EMERGENCIA por sesenta (60) días la jurisdicción total del cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, por la eminente amenaza, producida por efectos del fenómeno del niño, ya que sobrepasan la capacidad resolutive a nivel cantonal, debido a lo cual se notificará a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, al Consejo Nacional de Competencias y Gobierno Provincial para que en función de sus competencias intervengan en la solución del mismo. MAG realizó el levantamiento de afectaciones agrícolas pecuarias mediante MAAPEA e informe de Afectación y Acciones de Respuesta. La vía de tercer orden que se encuentra parcialmente habilitada y cerrada en el sector del puente de la Armenia. SNGR monitorea el evento y realizó la entrega de asistencia humanitaria. GAD Provincial realiza la limpieza del puente río Chanchán y Callangas. SNGR conjuntamente con el MTOP, MIDUVI, MIES, MAG y GADC Chunchi realizaron recorrido por los sitios afectados.
- Guano/La Matriz/Santa Teresita: Vuelta Redonda, Santa Rosa, San Jerónimo .** Debido a las lluvias del 20/02/2024 se produjo un aluvión que afectó a 11 viviendas con el ingreso de material pétreo, lodo y agua CB confirmó el evento y realiza evacuación del agua y lodo. SNGR CZ3 realizó el acompañamiento a la UGR GAD Guano para el levantamiento de EVIN. Las familias afectadas permanecen en las mismas viviendas. OOPP GADC Guano realiza trabajos de limpieza de vías afectadas y de las viviendas donde ingresó agua y lodo. SGR monitorea el evento y realizó la entrega de asistencia humanitaria en coordinación con el Gobernador de Chimborazo, Intendente, Concejales y la UGR de Guano. MIDUVI realizó la inspección técnica e indica que las viviendas estructuralmente se encuentran bien, ninguna vivienda presenta daños por el aluvión.

SITREP generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos CZ3.

#### SitRep elaborado por:

Nombre: Luis López - Analista la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos SGR CZ3  
Correo electrónico: [luis.lopez@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:luis.lopez@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 033730684

#### SitRep aprobado por:

Nombre: Alan Mite - Analista de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1604

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)  
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

Dirección: Edificio CIS ECU-911,  
Av. Samborondón KM 0,5  
Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.  
Teléfono: +593-4 2593-500  
[www.gestionderiesgos.gob.ec](http://www.gestionderiesgos.gob.ec)