

SitRep No. 02 – Lluvias, del 01/01/2025 a la fecha-Cantón Cayambe

INFORME DE SITUACIÓN CANTONAL

Este informe cubre el período desde el 01/01/2025 hasta el 28/03/2025- 17h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 18 eventos adversos por lluvias afectando en el cantón Cayambe a 6 parroquias, siendo los más recurrentes los siguientes: inundaciones (61,11%), deslizamientos (22,22%), colapso estructural (11,11%), y granizada (5,56%) entre los principales.
- Durante este periodo, las parroquias con mayor impacto a la población son: Cangahua y Olmedo (Pesillo).
- El 8 de marzo de 2025 se activó el COE Cantonal para coordinar acciones.
- El 12 de marzo de 2025 se registró el evento de mayor impacto en la parroquia Cangahua, en el sector del Canal de riego Guanguilquí las fuertes lluvias y granizo afectó a la población, viviendas e infraestructura.
- La SNGR con GAD Cantonal implementó 3 alojamientos temporales de los cuales solo 1 continua activo.
- La SNGR ha entregado a la población afectada, un total de 579 bienes de asistencia humanitaria.


NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

Según el Boletín Meteorológico para la provincia de Pichincha se presenta: Cielo nublado con claros durante la mañana y presencia de lluvias en horas de la tarde y noche, con vigencia desde 07:00 del 28 hasta las 07H00 del 29 de marzo 2025.



3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 18 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Parroquias	No. De Eventos	Inundación	Deslizamiento	Colapso Estructural	Granizada
1	Cangahua	6	5			1
2	Olmedo (Pesillo)	5	4	1		
3	Ascázubi	2		2		
4	Ayora	2		1	1	
5	Cayambe	2	1		1	
6	Juan Montalvo	1	1			
Total general		18	11	4	2	1
			61,11%	22,22%	11,11%	5,56%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 28/03/2025 -17:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas fallecidas:	1			
	Personas afectadas:	1071		Personas damnificadas:	302
	Familias afectadas:	344		Familias damnificadas:	953
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	233		Viviendas destruidas:	14
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)			Puentes		
	Segundo orden:	46,04			
				Puentes destruidos:	2
Total Vías afectadas (kilómetros):		46,04			
Infraestructura Educativa					
	Unidades Educativas afectados:	4		Unidades Educativas con daño funcional:	4
Afectación a medios de vida:					
	Ha. cultivo afectados:	223.66		Animales afectados:	91
	Ha. cultivo perdidos:	412.61		Animales muertos:	88

* Fallecidos: 1 por inundación.

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 28/03/2025 -17:00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por parroquia

La parroquia con mayor impacto a la población es Cangahua con 1165 personas impactadas con 6 eventos, seguido de Olmedo (Pesillo) con 832 personas impactadas y 5 eventos.

Parroquias	No de eventos	Personas Fallecidas	Personas Impactadas	Personas Afectadas Directamente	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Destruídos	Bienes Privados Afectados	Kilómetros Lineales De Vías Afectadas	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
CANGAHUA	6	0	1165	497	154	668	196	145	10	0	3	2	28	42,03	31,10	6,80	0	0
OLMEDO (PESILLO)	5	1	832	549	184	283	105	82	3	4	1	0	0	4	192,53	405,78	91	88
ASCAZUBI	2	0	25	23	4	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0	0
AYORA	2	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0
CAYAMBE	2	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUAN MONTALVO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	18	1	2024	1071	344	953	302	233	14	4	4	2	28	46,04	223,66	412,61	91	88

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 28/03/2025 -17:00



Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 28/03/2025 -17:00

A continuación, se detallan los eventos peligrosos que registraron personas fallecidas a causa de lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	No. de fallecidos	Descripción
1	Pichincha	Cayambe	Cangahua	Canal de riego Guanguilquí	Inundación	12/03/2025	0	A causa de las lluvias y granizo registradas en la tarde de 12/03/2025, se produjo el desbordamiento del canal de riego por colapso de su dique lateral y ocasionó inundaciones en el sector.
Total:							0	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 28/03/2025 -17:00

5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias se activaron 3 alojamientos temporales de los cuales 1 se encuentra activo y 2 cerrados.

- Alojamientos temporales **abierto**:

No.	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	AT TIPO	NOMBRE DEL SITIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL	FECHA DE APERTURA	# FAMILIAS	# PERSONAS
1	Pichincha	Cayambe	Ascázubi	Refugio temporal	Casa Comunal El Manzano	21/2/2025	2	7
TOTAL							6	17

- Alojamientos temporales **cerrados**:

No.	Provincia	CANTON	PARROQUIA	ATTIPO	NOMBRE DEL SITIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
2	Pichincha	Cayambe	Olmedo (Pesillos)	Refugio temporal	Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo Wawasi de Olmedo	8/3/2025	9/3/2025
						8/3/2025	28/03/2025

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 28/03/2025 -17:00

6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 579 bienes de asistencia humanitaria:

No.	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Camas	Colchones	Kit de Dormir	Total
1	Cayambe	201	186	50	29	113	579
Total general		201	186	50	29	113	579

- Desde el 01 de enero, las Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, han entregado un total de 442 bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	Instituciones donantes	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Vestir	Toallas de Baño	Botas de Cuero (par)	Camas	Cobijas / Frazadas	Colchones	Kit de Dormir	Kit Medicamentos	Bono de Emergencia	Otro	Total, Bienes
CAYAMBE	CB	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
	CROJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	GAD-C	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	12
	GAD-P	67	80	0	0	0	0	0	0	4	0	50	0	0	201
	MIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	99
	Total	73	80	0	0	0	0	30	0	4	6	50	99	100	442

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 28/03/2025 -15:56

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Desde el 8 de marzo de 2025 se encuentra activo el COE cantonal se ha declarado en sesión permanente y ha activado sus mesas técnicas y grupos de trabajo para coordinar acciones frente a la emergencia provocada por la temporada lluviosa.

Entre los casos más relevantes ocurridos en los últimos 15 días, podemos mencionar los siguientes:

A continuación, se detalla los eventos adversos de alto impacto que al momento se encuentran activos:

- Cangahua / Canal de riego Guanguilqui**, por lluvias y granizo registradas en la tarde de 12/03/2025, se produjo el desbordamiento del canal de riego por colapso de su dique lateral y ocasionó inundaciones en el sector. Las vías afectadas se encuentran **parcialmente habilitadas** y se registraron varias afectaciones a viviendas y personas. Al momento las personas permanecen en sus viviendas.
 - 42.000 metros lineales segundo orden (parcialmente habilitada)
 - 2 puentes vehiculares destruidos
 - 154 familias afectadas (497 personas)
 - 196 familias damnificadas (668 personas)
 - 145 viviendas afectadas
 - 10 viviendas destruidas
 - 3 centros educativos afectados (colapso de 1 muro de contención y 2 por inundación)
 - 31.1 Has de cultivo afectado
 - 6.8 has de cultivo perdido
 - 28 bienes privados afectados (invernaderos)

El COE Cantonal Cayambe permanece activo con declaratoria de emergencia. SNGR en conjunto con MIES Y GAD Cantonal Cayambe continúan con la atención a las familias afectadas, el GAD Provincial de Pichincha trabajos de reparación de las vías afectadas y SNGR participa en la feria de servicios sociales.

- Olmedo/ Sectores: Pablo Urco San Jorge - Barrio San Antonio - Atahualpa**. por lluvias y granizo del 07/03/2025 se reportó una inundación por desbordamiento de la acequia afectando a viviendas del sector. El caudal se **encuentra normal**, se mantiene **activo el COE Cantonal**. Se cerraron los dos alojamientos temporales para la población impactada.
 - 1 persona fallecida
 - 184 familias afectadas
 - 549 personas afectadas
 - 105 familias damnificadas
 - 283 personas damnificadas
 - 7 familias albergadas (en casa de familiares de acogida)
 - 19 personas albergadas
 - 82 viviendas afectadas
 - 3 viviendas destruidas
 - 12 vías afectadas de segundo **(parcialmente habilitadas)** por determinar los metros lineales
 - 2 vías de segundo orden destruidas 2000 metros lineales (Vía a Pesillo) no existe ruta alterna **Parcialmente habilitadas**
 - 3 vías de tercer orden destruidas 3000 metros lineales (sector San Pablo Urco) no existe ruta alterna **Cerradas**
 - 3800 personas afectadas indirectamente sector Olmedo y Pesillos (por falta de suministro de agua) Se restableció el servicio.
 - 5 unidades educativas afectadas (4 por estructura y 1 por funcionalidad)
 - 192.53 has de cultivo afectado.
 - 405.78 has de cultivo perdido.

- 91 animales de granja afectados.
- 88 animales de granja perdidos.
- 5 infraestructura Industrial afectada (centro de acopio de leche, plantaciones y florícolas)

SNGR con GAD Cantonal, MIES, CRE, PPNN y GAD Provincial de Pichincha continua con las acciones de planificación y atención a la población afectada y damnificada. GAD Pichincha continúa con la limpieza de los sectores afectados con su maquinaria pesada.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Dayana Maldonado - Verónica Analuisa Operador de monitoreo Pichincha
Correo electrónico: cyntia.maldonado@gestionderiesgos.gob.ec,
veronica.analuisa@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

SitRep aprobado por:

Nombre: Stalin Jiménez. - Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: stalin.jimenez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>