

1. Puntos importantes

- El 16 de junio de 2024 se registraron **10 eventos adversos en 5 parroquias del cantón Baños de Agua Santa: 5 aluviones, 3 deslizamientos, 1 socavamiento y 1 inundación**. La noche del 02/07/2024 se presentó un nuevo aluvión en la misma zona afectada, como consecuencia un vehículo fue afectado.
- La **parroquia con mayor impacto a la población fue Río Verde**.
- Mediante resolución No. HGPT-087-2024, emitida por el GAD Provincial, declaró en emergencia los cantones de “Baños de Agua Santa, Patate, Pelileo, Quero, Pillaro”.
- Mediante resolución Nro. 2024-001, emitido por el alcalde del Cantón Baños, declaró en situación de **emergencia al Cantón Baños de Agua Santa**.
- Se activaron el COE Provincial de Tungurahua, el COE Cantonal de Baños de Agua Santa y el COE Parroquial de Río Verde, los cuales se desactivaron el 22/11/2024.
- En cumplimiento al **Decreto Ejecutivo No. 316 de fecha 6 de enero de 2022**, donde se crea el “Bono de contingencia para personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico”. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha solicitado al MIES que se active el Bono de contingencia para personas damnificadas por el deslizamiento conforme al levantamiento EVIN. **Hasta la fecha, la SNGR emitió 67 registros de damnificados y el MIES realizó la entrega del beneficio correspondiente.**

NIVEL DE
AFECTACIÓN

3


Calificación realizada
con base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

Pronóstico

Según el Boletín Meteorológico Nro 70 ADVERTENCIA PREDICCIÓN Y VIGILANCIA DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS emitido por el INAMHI, con vigencia desde 10:00 del 27 hasta las 10H00 del 30 de diciembre de 2024:

Se prevé que durante el 27 y 30 de diciembre, las lluvias de variable intensidad con tormentas y ráfagas de viento continúen presentándose en gran parte del Ecuador continental. Se prevé que los registros más altos se tengan en la región Amazónica y zonas de estribación de cordillera oriental y occidental. Los días con mayor intensidad y distribución de lluvias serán el viernes 27 y domingo 29 (no se descartan eventos puntuales Muy Fuertes).



Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Nivel Muy Alto
Litoral	10 - 18	18 - 50	-
Interandina	8 - 11	11 - 35	28 - 40
Amazonia	22 - 31	31 - 60	55 - 80

ZONAS AFECTADAS

- Región Interandina:** Mayor intensidad en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cañar, Azuay, Loja y zonas de cordillera.
- Región Amazónica:** Mayor intensidad en Morona Santiago, Zamora y las estribaciones de la cordillera.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

El 16 de junio del 2024, por lluvias se registraron los siguientes eventos adversos:

Parroquias	Aluvión	Deslizamiento	Socavamiento	Inundación	Total
Lligua	2	1	1	--	4
Ulba	1	1	--	--	2
Río Negro	1	--	--	1	2
Baños De Agua Santa	1	--	--	--	1
Río Verde	--	1	--	--	1
Total:	5	3	1	1	10
	50%	30%	10%	10%	100%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNGDIRD. 27/12/2024 – 11h00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Fallecidos:	14		Personas afectadas:	1303
	Heridos:	27		Familias afectadas:	426
	Personas desaparecidas:	0		Personas damnificadas:	217
				Familias damnificadas:	67

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	13		Viviendas destruidas:	11
				Viviendas en riesgo:	65

Viviendas ubicadas en POSIBLE zona de riesgo.

Fuente : MIDUVI

MIDUVI realizó la recategorización de semaforización de las viviendas evaluadas debido a que en la etapa inicial no se pudo acceder al sector de Quilloto, en consecuencia, la información fue levantada con datos entregados por la población en los alojamientos temporales (información declaratoria), una vez que se habilitó el acceso a cada una de las viviendas se obtuvo la calificación final de la estimación de daños y a través del reporte MIDUVI-OTPST-2024-0005 de fecha 15 de julio de 2024, se actualiza el dato de viviendas destruidas y afectadas en el sector de Quilloto. En el sector el Placer se continúa realizando un levantamiento de manera preventivo de las viviendas, considerando que el polígono de susceptibilidad a movimientos en masa aún no ha sufrido afectación.

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

	Vía afectada de Primer orden (km):	37.8	Vía Baños -Puyo (Fuente: MTOP).
	Vía afectada de Tercer orden (km):	2.0	Vía Puñapí - Llígua (Fuente: GAD Provincial y GAD Parroquial de Llígua).
	Total de afectación a vías (km):	39.8	

Infraestructura de Salud

	* Centros de Salud afectados:	1
---	-------------------------------	---

Bienes Privados

	** Bienes privados afectados:	1
	*** Bienes privados destruidos:	4

Bienes públicos

	**** Bienes públicos afectados:	10
---	---------------------------------	----

Puentes

	***** Puentes afectados:	3
---	--------------------------	---

Servicios

	Porcentaje de Servicio de Agua Potable Afectado:	0%	Afectación inicial 80%, restablecido al 100%		Porcentaje de Servicio de Energía Eléctrica Afectado:	0%	Afectación inicial 20%, restablecido al 100%
---	--	----	--	---	---	----	--

Afectaciones a medios de vida

	Hectáreas de cultivos afectados:	245,80		Animales afectados:	4050
	Hectáreas de cultivos perdidos:	310,90		Animales Muertos:	3612
	Total de hectáreas de cultivos impactadas:	556,70			

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 27/12/2024 - 11h00

- * Centro de Salud Rio Verde, por colapso de alcantarilla
- ** Night Club
- *** Vehículos
- **** Postes de alumbrado eléctrico
- ***** Puente La Merced en Rio Verde, puente San Francisco en Rio Negro, puente San Pablo en Llígua.

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por parroquias.

Parroquia	No. Eventos	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas desaparecidas	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Centros de Salud Afectados	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Km de Vías Afectadas	Ha. de Cultivos Afectados	Ha. de Cultivos Destruídos	Animales Afectados	Animales Muertos
Río Verde	1	14	24	0	1418	1201	399	217	67	13	11	1	1	10	0	4	10,49	66,6	98,5	3750	3500
Lligua	4	0	0	0	84	84	21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	91,2	107,7	20	12
Ulba	2	0	3	0	18	18	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8,74	0	0	0	0
Baños De Agua Santa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,73	6,2	7,2	0	0
Río Negro	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12,84	81,8	97,5	280	100
Total:	10	14	27	0	1520	1303	426	217	67	13	11	1	3	10	1	4	39,8	245,8	310,9	4050	3612

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/12/2024 - 11h00

5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias se activaron **8 Alojamientos Temporales**, de los cuales **1 se mantiene activo** y **7 cerrados**.

Nro.	Provincia	Parroquia	Tipo	Nombre del Alojamiento Temporal	Estado	Fecha de Apertura	Familias	Personas
1	Tungurahua	Río Verde	Albergue	*Iglesia Evangélica Luz y Verdad	Cerrado	16/6/2024	-	-
2				Iglesia Católica	Cerrado	16/6/2024	-	-
3				Guardería	Activo	22/6/2024	6	18
4	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Albergue	Estadio San Vicente	Cerrado	16/6/2024	-	-
5				Refugio Temporal	Fundación Oscar Efrén Reyes	Cerrado	26/6/2024	-
6	Tungurahua	Ulba	Albergue	GAD Parroquial Ulba	Cerrado	16/6/2024	-	-
7				GAD Parroquial Ulba (10 de Mayo)	Cerrado	17/6/2024	-	-
8	Pastaza	Shell	Refugio Temporal	Casa Sr. Abdón Recalde	Cerrado	16/6/2024	-	-
Total							6	18

*Las Familias que se encontraban en el alojamiento Iglesia Evangélica se trasladaron hacia el albergue de la Guardería.

Además, se encontraban 10 familias y 35 personas en familias de acogida:

Nro.	Parroquia	Tipo	Nombre del Alojamiento Temporal	Estado	Fecha de apertura	Número de Personas	Número de Familias
1	Río Verde	Familia de Acogida	Hostería Mirame Lindo	Cerrado	24/6/2024	-	-
2			Casa Wilo Casco	Cerrado	24/6/2024	-	-
3			Casa Zoila Zamora	Cerrado	26/6/2024	-	-
4			Casa Carlos Albán	Cerrado	26/6/2024	-	-
5			Casa Patricio Robalino	Cerrado	26/6/2024	-	-
6			Casa Juan Jara	Cerrado	26/6/2024	-	-
7			Casa. Sr Polibio Aguagayo	Cerrado	26/6/2024	-	-
8			Casa Elcira Ramos	Cerrado	26/6/2024	-	-
Total						0	0

6. Asistencia Humanitaria

Bienes de asistencia humanitaria repositionados:

La SNGR ha repositionado en territorio y se encuentra en proceso de entrega a la población impactada, (3023) bienes de asistencia humanitaria, detallados a continuación.

Institución Donante	Kit de primera respuesta humanitaria (KPRH)	Kit complementario de higiene personal	Kit complementario de limpieza familiar	*Kit complementario de bienes para dormir	Almohadadas	Camas	Colchones	Sábanas	Cobijas	Kit de Cocina	Kit Complementario Menaje de Cocina	Kit de vestir	Biombos	**Otros	Total
SNGR	900	230	250	140	360	224	172	190	40	4	4	455	50	4	3023

* Transferencia MIES

** 3 licuadoras, 1 refrigeradora*

Bienes de asistencia humanitaria entregada por la SNGR y las instituciones del SNDGIRD:

De los bienes detallados en la tabla anterior, en total entre la SNGR y las instituciones del SNDGIRD se han entregado (171322) bienes de asistencia humanitaria, detallados a continuación.

Institución Donante	Kit de primera respuesta humanitaria (KPRH)	Kit complementario de higiene personal	Camas	Kit complementario de bienes para dormir	Almohadadas	Kit complementario de limpieza familiar	Colchones	Sábanas	Cobijas/Frazadas	Todos Mosquiteros	Menaje de Cocina Comunitario	Kit de vestir	Kit de Alimentos	Botellas de agua 600 ml	lit. de Agua	Agua entregada en tanqueros (gl)	Botes de caucho	Sacos de ensilaje(45kg)	Purificador de Agua	Kit Escolar	Bonos de Contingencia	Kit de Cocina	Alevines	*Otros	Total
SNGR	1361	103	160	-	270	63	172	140	180	140	4	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	24	2791
MIES	-	20	-	150	-	-	-	-	-	-	-	160	-	400	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	797
MINEDUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	60	-	-	-	-	160	-	-	-	-	370
Gobernación de Tungurahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	240
Cuerpo de Bomberos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142900	-	-	-	-	-	-	-	-	142900
MAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	-	-	-	-	-	3	383
World Vision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
FFAA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
ONG ChildFund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Gobernación de Pastaza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
Embajada de Israel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
MPCEIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23200	-	23200
Total	1361	123	160	150	270	63	172	140	180	140	4	320	800	520	60	142900	120	380	1	160	67	4	23200	27	171322

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/12/2024 - 11h00

* 20 biombos, 3 licuadoras, 1 refrigeradora (SNGR), 3 vehículos Polaris (MAG).

7. Declaratoria de emergencia, COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias el 16/06/2024 hasta la presente fecha se activó 1 COE provincial y 1 COE cantonal:

COE Provincial

Nro.	Provincia	Fecha de activación	Fecha de cierre	Estado
1	Tungurahua	16/06/2024	22/11/2024	Inactivo

COE Cantonal

No.	Cantón	Fecha de activación	Fecha de cierre	Estado
1	Baños	16/04/2024	22/11/2024	Inactivo

- En este mismo período, también se activó el COE Parroquial, Río Verde del cantón Baños de Agua Santa, el cual también se encuentra inactivo.
- Con fecha 22/11/2024 se reunió el COE Provincial de Tungurahua y definió las siguientes resoluciones:
 1. El honorable Gobierno Provincial de Tungurahua ejecutara la colocación de estribos para puentes Bailey en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. **(Resolución en ejecución)**
 2. Con el análisis de los informes presentados por las Mesas Técnicas de Trabajo que conforman la plenaria de COE Provincial de Tungurahua, se acuerda el **cierre de la emergencia del 17 de junio de la emergencia de Baños**, Patate, Pelileo, Quero, teniendo en cuenta los procesos del GADBAS en coordinación con el MIDUVI, hasta la entrega del Banco de Suelos que se encuentran en proceso. **(Actividad Pendiente)**
- Con fecha 23/10/2024 se reunió el COE Provincial de Tungurahua y definió las siguientes resoluciones:
 1. Análisis del puente Las Juntas y la mina en Pelileo: Se solicitó al MTOP y la Secretaría de Gestión de Riesgos realizar un análisis estructural del puente de las Juntas, y al GAD de Pelileo un informe técnico sobre la mina cercana. Estas evaluaciones serán clave para futuras intervenciones. **(Resolución Pendiente)**
 2. Mesa de trabajo para Baños de Agua Santa: Se convocará a la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Municipio de Baños y el MIDUVI para avanzar en la implementación de un decreto sobre riesgos en la zona. **(Resolución Cumplida)**

Entre los casos más relevantes ocurridos durante este periodo, podemos mencionar:

Cantón Baños de Agua/ Santa/

- **El 26 de junio en Río Verde / Caserío El Placer, Quilloturo, ref. Vía Baños - Puyo [E30].** Debido a las lluvias registradas en el sector se produjo un deslizamiento de magnitud que afectó completamente la vía de primer orden, afectando a personas y maquinaria que se encontraba trabajando en el sector. Además, se reportó afectación al servicio de agua potable en un 80 %, al momento está restablecido el servicio de agua al 100%.
Al momento la vía se encuentra **habilitada**.
 - 13 viviendas afectadas.
 - 11 viviendas destruidas.
 - 65 viviendas en riesgo.
 - 80 % del servicio de agua potable afectado en el cantón Baños, restablecido al 100%.
 - 20 % del servicio de energía eléctrica afectado en cantón Baños, restablecido al 100%.
 - 1 puente afectado.
 - 10 bienes públicos afectados. (Poste de alumbrado)
 - 4 bienes privados destruidos (Vehículos)
 - 1 establecimiento de salud afectado (Centro de Salud Río Verde)
 - 24 personas heridas
 - 14 personas fallecidas
 - 399 familias afectadas/1201 personas
 - 67 familias damnificadas/217 personas
 - 10490 metros de vía de primer orden afectada (habilitada)
 - 66.6 ha de cultivos afectados
 - 98.5 ha de cultivos destruidos
 - 3750 animales afectados
 - 3500 animales muertos.
- **El 26 de junio en Ulba / Caserío Río Blanco, vía Baños - Puyo [E30].** Debido a las lluvias que se presentan en el sector se produce un aluvión que afectó con lodo y material pétreo totalmente a la vía. La vía se encuentra **habilitada**.
 - 6 familias afectadas (18 personas dato preliminar).
 - 6 familias evacuadas al GAD Parroquial de Ulba (18 personas).
 - 8680 metros de vía de primer orden afectada (habilitada).
- **El 26 de junio en Llígua / Puente sobres el río San Pablo, vía antigua Llígua - Chontilla.** Debido a las lluvias que se presentaron en el sector se produce un deslizamiento que afecta totalmente la vía de tercer orden. La vía continúa **habilitada**.
 - 1 puente afectado.
 - 200 metros de vía de tercer orden afectada (habilitada).

Acciones de respuesta cantón Baños de Agua Santa por Mesas Técnicas de Trabajo y Grupos de Trabajo:

MTT-1: Agua segura, saneamiento y gestión de residuos

- **MAATE** realizó observaciones al documento sobre la solicitud del permiso necesario para la captación del sistema de agua, emitido por el GADM Baños de Agua Santa.

- **GAD Cantonal** de Baños de Agua Santa realizó la rehabilitación de la red de **agua potable en el sector de la Pampa al 100%**, además verifica el normal funcionamiento de recolección de desechos.
- **ARCSA y ARCA** realizaron el control de los niveles de PH y Cloro residual en 2 puntos del cantón Baños.
- **MAATE** realiza el levantamiento de información de afectación a las fuentes hídricas, líneas de conducción y reservorios de las zonas afectadas.
- **Bomberos Quito, Guaranda, Ambato, Riobamba, Quero, Pillaro y Tisaleo**, entregaron Agua mediante tanqueros a los sectores afectados. En total se entregaron 142.900 galones de agua.
- **Bomberos Baños** entregó en calidad de préstamo un reservorio de agua de 2500 gal para ser usado en Río Verde.

MTT-2: Salud y Atención Prehospitalaria

- **MSP** realiza la atención en medicina general, odontología, contención psicológica, nutrición, además charlas de prevención en salud, en los albergues situados en las parroquias Río Verde, Ulba y Baños de Agua Santa, así como en los centros de salud de Río Verde y Río Negro, cumpliendo al momento con 2151 atenciones en salud.
- **MSP** mediante brigadas médicas brindó atención a las personas de sector del Placer de Río Verde.
- **DINASED** realizó el reporte del número de personas fallecidas, las cuales fueron identificadas por familiares.

MTT-3: Servicios Básicos esenciales

- **MTOP** realizó la colocación de un puente Bailey en el sector de Río Blanco, además se encuentra colocando otro puente Bailey en el sector de la quebrada El Corazón de la parroquia Ulba.
- **MTOP** realizó la habilitación de la vía Baños - Puyo E30, en el sector del evento.
- **GAD Provincial** entregó estribos para la colocación de puentes tipo Bailey que se encuentran en proceso de colocación por parte del MTOP en dos puntos de la parroquia Ulba.
- **MTOP** realizó los trabajos de bacheo en la vía Baños - Puyo E30, adicional coordinó con GADMC Baños de Agua Santa para la culminación del bacheo en un tramo de San Jorge.
- **MTOP** mediante el alquiler de maquinaria realizó el mantenimiento a la vía E30, ya que varias maquinarias de la MTOP sufrieron daños en los eventos del 16/06/2024.
- **MTOP** realizó trabajos de protección hidráulica en el puente San Francisco.
- **MTOP** realizó el desmontaje del puente Bailey de 15 metros de largo del sector la Merced de Río Verde, ya que culminaron los trabajos de protección hidráulica en el puente la Merced.
- **MTOP, GAD Cantonal Baños, GAD Provincial Tungurahua**, continúan con las labores de limpieza del material que se encuentra en las cunetas y cabezales de la vía Baños - Puyo en el sector del km 60 de la parroquia Río Negro, así como en la parroquia Ulba.
- **MTOP** se encuentra realizando la complementación de los TDR para contratación de los estudios de la vía Pellele - Baños - Puyo.
- **La Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte (EEASA), restableció el servicio al 100%** y realizó la colocación de los postes en la vía alterna de la zona O Quilloturo, para evitar afectaciones a estos bienes con posteriores deslaves.
- **GAD PROVINCIAL** realizó limpieza vial en vías de tercer orden, además contratará 7 excavadoras de oruga para atender las emergencias presentadas en el cantón Baños y en otros cantones que sufrieron afectación por las lluvias del 16/06/2024.
- **MTOP** estableció un sitio como escombrera a 150 metros de Quilloturo.

MTT-4: Atención a la Población

- **SNGR** realizó una inspección a los alojamientos temporales, refugios temporales y realizo un informe de Actualización de alojamientos temporales y familias afectadas en el sector.
- **MIES** realizó la entrega de 67 bonos de contingencia en la parroquia Río Verde.
- **SNGR** realizó la entrega de 1361 kit KPRH a la parroquia de Río Verde hasta el 14/08/2024.
- **Gobernación** se compromete a continuar con el seguimiento y la gestión necesarias para la resolución del decreto especial que afecta a 167 familias perjudicadas por la reciente emergencia.
- **SNGR** realizó una presentación acerca del polígono de afectación a la MTT5 y al GAD Baños de Agua Santa.
- **SNGR** socializó a miembros del COE Provincial el Informe de Asistencia Técnica de Emergencia para el levantamiento de información geológica, fotogramétrica e identificación de movimientos en masa en el cantón Baños de Agua Santa.
- **Embajada de Israel** realizó una entrega de 100 kit de alimentación en la parroquia Río Verde.
- **Defensoría del Pueblo** como institución garante de derechos, vigila el cumplimiento de los derechos, así como la protección a los grupos prioritarios.
- **MIES** con el Consejo Noruego para Refugiados, dotó en calidad de préstamo cabinas sanitarias, duchas portátiles, bienes que están bajo el cuidado del GAD Baños.
- **Registro Civil** realizó brigadas institucionales móviles de cedulação, pero debido al costo de la cédula, no se tuvo mayor acogida. Se solita al GAD, el listado de personas sin cedulação, para que por medio de autogestión se pueda obtener documento de identificación.
- **MIES** realizó la entrega de asistencia humanitaria a 20 familias acogientes.
- **SNGR** se reunió con el Alcalde de Baños de Agua Santa y establecieron los siguientes acuerdos:
 1. Dar seguimiento a los informes técnicos levantados por otros entes técnicos.
 2. Convocar a MTT4 para identificar acciones y brechas para atención del evento.
 3. Socializar el polígono de susceptibilidad en los sectores El Placer y Quilloturo, y a personas dentro de alojamientos temporales.
 4. Continuar con acciones de fortalecimiento de capacidades en el sector El Placer.

Adicionalmente:

- SNGR realizó constatación de bienes en los alojamientos temporales para realizar transferencia al GAD Cantonal Baños de Agua Santa
- SNGR coordinó con Visión Mundial, el GAD Cantonal Baños y el GAD Parroquial Río Verde para chequeos médicos.
- SNGR, en coordinación con el presidente de la comunidad, realizó la socialización a familias del sector El Placer, sobre medidas de autoprotección, polígono de susceptibilidad alta a movimientos en masa y alojamientos que podrían implementarse ante la necesidad de evacuación.
- PMA en coordinación con SNGR-CZ3, CRE, Jefatura Política de Río Verde y GADBAS realizaron la inspección de los alojamientos temporales activos.
- SNGR realizó la socialización del segundo informe del polígono de vulnerabilidad a movimientos en masa, donde se recomienda al GADM Baños, se inicie el estado de alerta en los sectores afectados en la parroquia Río Verde, sector el Placer y Quilloturo.
- World Vision implementó un espacio amigable para la Niñez en el alojamiento temporal San Vicente, además hizo la entrega de un purificador de agua para el mismo albergue.
- Gobernación de Tungurahua entregó 120 botellas de agua y 120 pares de botas de caucho
- GAD Parroquial activó un alojamiento temporal.
- SNGR brinda soporte y dotación de bienes de asistencia humanitaria en Alojamientos Temporales y entrega Asistencia Humanitaria a las personas impactadas, en coordinación con las instituciones.
- SNGR coordinó el levantamiento EVIN y coordina con MIES bonos de contingencia. Además, la SNGR evaluó los alojamientos temporales y canaliza el equipamiento bajo las normas mínimas humanitarias, coordina la entrega Asistencia Humanitaria a la población afectada y en alojamientos temporales.
- ChildFund realizó la entrega de 100 kit de alimentación en la parroquia Río Verde.
- Gobernación de Pastaza realizó la entrega de 300 kit de alimentación en la parroquia Río Verde.

MTT-5: Educación y situación de emergencia

- MINEDUC en coordinación del MSP realizaron la valoración psicológica a los estudiantes y padres de familia de la EEB Gonzalo Abad, la cual permanece cerrada.
- MINEDUC aplicó el plan de contingencia para la reubicación de 31 estudiantes de la EEB Gonzalo Abad, los cuales continúan su educación en distintas UE del Cantón Baños, además se encuentra realizando acciones para dotar de kit escolares a los 31 estudiantes.
- MTT-5 Provincial se reunió el 02/08/2024 y resolvió:
 - Aplicar el Plan de contingencia para reubicación de los estudiantes de la EEB GONZALO ABAD, acordada, resuelta y aprobada por todos los asistentes, donde se establece los siguientes acuerdos y compromisos.
 - Disposición a las áreas administrativas en base a sus competencias realizar el proceso correspondiente.
 - Brindar el acompañamiento responsable de los estudiantes conjuntamente con sus representantes para obtener resultado a donde van ubicarse en la Clementina en la Pampa o La Martínez en Río Negro.
 - Incluir en nuestra encuesta los 2 sitios de reubicación propuestos por el municipio en la Clementina en la Pampa o La Martínez en Río Negro, sin embargo, prevalecerá la decisión del padre de familia.
 - Realizar una hoja de ruta para Determinar factibilidad de predios MINEDUC.
 - Priorizar intervención en las instituciones educativas conjuntamente con MINEDUC y funcionarios del GAD Baños de Agua Santa.
 - Disponer el informe que determine la legalidad y pertinencia del predio de la EEB Gonzalo Abad, para ser contemplado a comodato.
- MINEDUC realizó la entrega de 160 kits Escolares a las parroquias afectadas por los eventos del 16 de junio del 2024.
- MINEDUC en coordinación con La Defensoría del Pablo canalizarán talleres sobre protocolos de protección y prevención de violencia.
- MINEDUC realizó el análisis de riesgo de las instituciones educativa ubicadas en el sector del Placer Río Verde.
- MINEDUC implementa medidas de reducción de riesgos en la Escuela de Educación Básica Gonzalo Abad, activando el Plan de Contingencia para reubicar estudiantes y el Plan de Continuidad Educativa para proteger a la comunidad educativa, a fin de salvaguardar la integridad física de la misma.
- MINEDUC reportó un total de 132 actores educativos afectados entre estudiantes y docentes.
- MINEDUC activó un psicólogo y dos docentes pedagogos quienes realizan actividades lúdicas y didácticas hacia niños en el alojamiento temporal de San Vicente ubicado en Baños, adicional 1 psicóloga se encuentra en el alojamiento de Río Verde realizando actividades lúdicas y didácticas.
- MINEDUC realizó mingas comunitarias de limpieza externa en conjunto con padres de familia y autoridades de la EEB Pedro Vicente Maldonado y UE Baños.
- MINEDUC brindó apoyo psicológico mediante contención emocional, fortaleciendo la resiliencia. Actividades lúdicas y de expresión corporal, a través de los profesionales DECE y UDAI.
- MINEDUC da cumplimiento al acuerdo ministerial Nro. 0443-12, del 15 de octubre del 2012 del Ministerio de Educación, manifiesta:
 - "Capacitar a los actores de la comunidad educativa para reducir riesgos, enfrentar emergencias y recuperación temprana luego de un desastre."

MTT-6 Medios de vida y productividad

- AGROCALIDAD, en coordinación con MAATE, llevó a cabo controles y vacunación contra la rabia bovina y fiebre aftosa en Río Negro y Río Verde.
- AGROCALIDAD, realiza muestreo de sintomatología nerviosa, decaimiento, inapetencia, ataxia, nistagmos, ha ganado bobino que presentan laceraciones por mordeduras de murciélagos en la zona caudal (patas y cola).

- **AGROCALIDAD**, realizó capacitaciones y la socialización del manual de procedimiento para la prevención y control de la rabia bovina en el Ecuador de acuerdo a la Resolución 144, con GAD de Baños, MSP, Tenencias Políticas, y MAATE.
- **MPCEIP** realizó la donación de 23200 alevines (peces pequeños).
- **MAG** realiza la campaña de desparasitación y vitalización siendo hasta el momento 500 animales menores beneficiados.
- **AGROCALIDAD** realiza el monitoreo permanente de plagas en los cultivos de exportación en la zona afectada.
- **MAG** hasta el momento ha entregado 17100 Kg de ensilaje.
- **MINTUR** realizará acciones estratégicas de reactivación turística en el mes de agosto de 2024, mediante redes sociales, medios de comunicación tradicionales, ferias y eventos internacionales.
- **MAG** realizó el levantamiento de afectación agrícola-pecuaria mediante una MAAPEA y entregó ensilaje al Municipio de Baños.
- **MINTUR** realizó un barrido en 50 establecimientos, ubicando a 30 turistas, todos se encuentran en buen recaudo y en sus lugares de residencia.
- **BANECUADOR** habilitó créditos para el sector turístico desde \$5000 a \$100 000.

MTT-7 Infraestructura esencial y viviendas

- **MUDIVI** realizó un informe técnico que se encuentra en proceso de aprobación por parte de Matriz.
- **GAD Cantonal** realizó la entrega de documentos habilitantes de dos predios en los sectores de La Pampa y Río Negro para que sean aprobados por el Banco de Suelo, solo falta el informe de estudio de suelos que esta realizando la PUCE (Pontificia Universidad Católica del Ecuador) en convenio con el GAD Cantonal.
- **MIDUVI** realizó el levantamiento de información de familias y viviendas en el sector de la Merced.
- **MIDUVI** realizó la solicitud de actualización de la data al Registro de la Propiedad de los sectores de Quilloturo y El Placer, donde se identificó la situación actual de las familias del sector.
- **MIDUVI** coordinó con la SNGR una inspección para determinar la vulnerabilidad de un predio, para posteriormente el Banco de Suelo pueda realizar la validación del mismo y el Sr. Alcalde pueda realizar la transferencia de Dominio del Predio.
- **MIDUVI** realizará la implementación del Proyecto de Vivienda Social.
- **SNGR** realizó una inspección técnica a los predios designados por el GAD Municipal de Baños para el reasentamiento de los afectados por el deslizamiento del sector Quilloturo.
- **MIDUVI** realizó la recategorización de semaforización de las viviendas evaluadas debido a que en la etapa inicial no se pudo acceder al sector de Quilloturo, en consecuencia, la información fue levantada con datos entregados por la población en los alojamientos temporales (información declaratoria), una vez que se habilitó el acceso a cada una de las viviendas se obtuvo la calificación final de la estimación de daños y a través del reporte MIDUVI-OTPST-2024-0005 de fecha 15 de julio de 2024, se actualiza el dato de viviendas destruidas y afectadas en el sector de Quilloturo. En el sector el Placer se continúa realizando un levantamiento de manera preventivo de las viviendas, considerando que el polígono de susceptibilidad a movimientos en masa aún no ha sufrido afectación.

DESPLAZAMIENTO-SECTOR QUILLOTURO		SEMAFORIZACIÓN			
PROVINCIA	CANTONES	VERDE	AMARILLO	ROJO	TOTAL
Tungurahua	Baños de Agua Santa	9	13	11	33
TOTAL		9	13	11	33

- **MIDUVI** realizó el levantamiento de 65 fichas en Quilloturo y El Placer.
- **MIDUVI** realiza el levantamiento preventivo de información en el sector El Placer, ya se encuentra en el polígono de riesgo.
- **MIDUVI** realizó el levantamiento de información en Quilloturo informando que dentro del polígono de riesgo se encuentran 33 viviendas.

GT-1: Logística

- **FFAA** realiza operativos CAMEX para la seguridad y el orden del cantón Baños.
- **FFAA** realiza patrullaje constante por las zonas afectadas.
- **FFAA** realizó la entrega de 150 kit de alimentación en la parroquia Río Verde.
- **FFAA** ejecutó acciones oportunas para movilización de personal, equipos, accesorios, herramientas, gestión de suministros y asistencia humanitaria de emergencias para el trabajo del personal operativo y la atención de población afectada
- **FFAA y Aero policial** brindaron apoyo con recursos de movilización para traslado de pacientes, personal y equipos de salud, desde y hacia la zona de desastre.

GT-2: Seguridad y Control

- **PPNN** brinda seguridad en lugares estratégicos de los sectores que fueron afectados.
- **PPNN** colaboró en los puntos más críticos del cantón Baños de Agua Santa de la parroquia Ulba, con el fin de restringir el paso vehicular hacia la parroquia Río Verde
- **PPNN** colaboró en la apertura de la vía Baños - Puyo por parte del MTOP
- **PPNN** garantizó seguridad en los alojamientos temporales destinados, con la finalidad de que se mantenga el orden, la calma, la integridad física y moral de los albergados, así como la seguridad de sus bienes e instalaciones en general.
- **PPNN** realizó control de las zonas de afectación, de acceso restringido, de acceso limitado y de impacto.

GT-3: Búsqueda, salvamento y rescate

- PPNN apoyó en intervenciones de rescate y localización de personas desaparecidas en el sector del desastre natural (personal preventivo, GOE, Aero policial), apoyo de servidores policiales de cascos azules.
- **Cuerpo de Bomberos Baños** ejecutaron acciones oportunas para la activación, despliegue y operaciones de rescate.
- **Cuerpo de Bomberos Baños** movilizó los recursos técnicos/tecnológicos necesarios para las labores de búsqueda, rescate, operaciones y atención prehospitalaria en coordinación con la MMT 2.
- **Cuerpo de Bomberos Baños** con apoyo de Cuerpo de Bomberos, Quito, Palora, Puyo, Latacunga, Huamboya, Cevallos, Pelileo, Mera realizaron las labores de búsqueda y rescate.

8. Recursos Movilizados

Las instituciones Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, el 29/11/2024 movilizaron los siguientes recursos para la atención de la emergencia:

INSTITUCIÓN	Personal Especializados	Camionetas	Patrullero	Ambulancia	Excavadora	Cargadora	Miticargadora	Volqueta	Camión
FFAA	21	0	0	0	0	0	0	0	1
MSP	9	1	0	1	0	0	0	0	0
PPNN	4	0	2	0	0	0	0	0	0
MIDUVI	3	1	0	0	0	0	0	0	0
MTOP	11	2	0	0	0	1	0	1	0
Total, general	48	4	2	1	0	1	0	1	1

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/12/2024 - 11h00

9. Mapa de ubicación

Ubicación de movimientos en masa en la zona afectada de la red vial estatal Baños-Puyo.



Sectorización, Baños de Agua Santa, sector Río Verde-Quilloturo



Polígono de susceptibilidad a movimientos de masa



10. Registro Fotográfico



Imagen 1: Aluvión, parroquia Río Verde



Imagen 2: Aluvión, parroquia Río Verde

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Fernando Flores - Operador de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos - CZ3
Correo electrónico: fernando.flores@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 033700738

SitRep aprobado por:

Nombre: Alan Mite - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042583500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>