

## SitRep No. 34 – Lluvias, del 01/01/2025 a la fecha – Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2025 hasta el 08/04/2025- 13h00  
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

### 1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 221 eventos adversos por lluvias afectando a 13 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (66,52%), inundaciones (18,10%), colapso estructural (5,88%), socavamiento (4,07%), aluvión (1,81%), granizada (1,81%), vendaval (1,36%) y Hundimiento (0,45%).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Girón, Paute, Pucará, Santa Isabel, Gualaceo, Nabón, y Oña.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activó 1 el COE Provincial, 7 COE cantonal Santa Isabel, Paute, Pucará, Guachapala, San Fernando, Girón, Ponce Enríquez, y 2 COE Parroquial en el cantón Cuenca parroquia Victoria del Portete, cantón Paute parroquia Chican.
- Se encuentran declarados en Emergencia los cantones de Girón, Pucará y Guachapala.
- El 24/02/2025 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, por lo que se Declara: ALERTA NARANJA, en la provincia del Azuay por 60 días.
- Con fecha 27/02/2025 se activó el COE Provincial por la RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025 de la declaratoria de alerta Naranja en la provincia del Azuay


NIVEL DE AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

### 2. Situación Hidrometeorológica actual

Según el Boletín Meteorológico Nro. 21 de INAMHI, Estatus: advertencia, con vigencia desde: desde las 19H00 del 7 hasta las 19H00 del 11 de abril de 2025, indica que el nivel de amenaza es: Medio, Alto y Muy Alto con un fenómeno LLUVIAS, TORMENTAS Y RAFAGAS DE VIENTO. Continúan las condiciones atmosféricas que generan lluvias fuertes y extremadamente fuertes con tormentas y ráfagas de viento en la región Litoral, Callejón Interandino, Amazonía y región Insular. Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.



#### ZONAS AFECTADAS

- **Región Litoral:** Guayas, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo, interior de Manabí y Esmeraldas.
- **Región Sierra:** Loja, Azuay, Bolívar, Pichincha y la zona occidental de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.
- **Región Amazonía:** Sucumbios, Orellana, Zamora Chinchipe.
- **Región Insular:** Mayor intensidad en la Isla Isabela.

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria.

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	19 - 41	42 - 120
Interandina	8 - 11	12 - 27	28 - 50
Amazonía	22 - 31	32 - 50	--

#### ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

### 3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 221 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No. de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Colapso Estructural	Socavamiento	Aluvión	Granizada	Vendaval	Hundimiento
1	CUENCA	131	79	31	11	4	0	4	2	0
2	GIRON	29	22	6	0	1	0	0	0	0
3	PAUTE	16	12	0	0	0	4	0	0	0
4	PUCARA	12	11	0	1	0	0	0	0	0
5	SANTA ISABEL	7	3	0	1	3	0	0	0	0
6	GUALACEO	7	5	0	0	1	0	0	1	0
7	OÑA	5	4	1	0	0	0	0	0	0
8	NABON	5	5	0	0	0	0	0	0	0
9	GUACHAPALA	4	3	1	0	0	0	0	0	0
10	SIGSIG	2	1	1	0	0	0	0	0	0
11	CHORDELEG	1	1	0	0	0	0	0	0	0
12	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1
13	SAN FERNANDO	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>221</b>	<b>147</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
			<b>66,52%</b>	<b>18,10%</b>	<b>5,88%</b>	<b>4,07%</b>	<b>1,81%</b>	<b>1,81%</b>	<b>1,36%</b>	<b>0,45%</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 08/04/2025 - 13:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:			
	Personas Fallecidas:	2	 Heridos: 5
	Personas afectadas:	379	 Personas damnificadas: 30
	Familias afectadas:	122	 Familias damnificadas: 8
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	80	 Viviendas destruidas: 7
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (kilómetros)		Bienes Privados	
	Primer Orden:	1.60	 Bienes privados afectados: 23
	Segundo Orden:	0.74	
	Tercer Orden:	2.12	 Bienes privados destruidos: 5
<b>Total Vías afectadas (kilómetros):</b>		<b>4.46</b>	
Bienes públicos		Puentes	
	Bienes públicos afectados:	4	 Puentes afectados: 3
	Bienes públicos destruidos:	6	 Puentes destruidos: 2
Infraestructura Educativa			
	Unidades Educativas afectados:	3	 Unidades Educativas con daño funcional: 9
Afectaciones a medios de vida			
	Hectáreas de cultivos afectados:	101,46	 Animales afectados: 81
	Hectáreas de cultivos perdidos:	14,43	 Animales Muertos: 0

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 08/04/2025 - 13:00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

#### 4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Cuenca** con 156 **personas impactadas** siendo el de mayor recurrencia con 131 **eventos**:

No	Cantón	No. de Evento	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas Directamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruidas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Afectados	Puentes Destruidos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CUENCA	131	0	4	156	57	137	5	19	5	46	4	1	6	2	1	4	5	14	4	100,00	10,00	0	1,49
2	GIRON	29	0	0	21	6	21	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0,00	0,00	0	0,74
3	PAUTE	16	0	1	76	18	72	1	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1,42	1,28	0	0,15
4	PUCARA	12	0	0	8	1	1	2	7	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0	0,35
5	SANTA ISABEL	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0,00	0,00	0	0,12
6	GUALACEO	7	0	0	7	1	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,17
7	OÑA	5	0	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	1,00	0	0,07
8	NABON	5	0	0	28	7	28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0,00	0,12	0	0,29
9	GUACHAPALA	4	0	0	23	5	23	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0,03	81	0,03
10	SIGSIG	2	0	0	12	2	12	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
11	CHORDELEG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,03
12	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	1	0	0	30	14	30	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,02
13	SAN FERNANDO	1	0	0	44	10	44	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,00	0	1,00
<b>Total</b>		<b>221</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>409</b>	<b>122</b>	<b>379</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>101,46</b>	<b>14,43</b>	<b>81</b>	<b>4,46</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 08/04/2025 - 13:00



Nota: \* Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 08/04/2025 - 13:00

## 5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 122 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir
1	CUENCA	7	5	3	6
2	GIRON	1	1	1	2
3	GUACHAPALA	4	4	4	1
4	GUALACEO	5	3	3	2
5	PAUTE	2	1	1	3
6	PUCARA	6	4	4	4
7	SAN FERNANDO	13	9	10	5
8	SIGSIG	2	2	2	2
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>25</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 08/04/2025 - 13:00

- Desde el 01 de enero, la SNDGIRD ha entregado a la población afectada un total de 13 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	SA - KPRH (para 3 días)
1	CUENCA	13
<b>Total</b>		<b>13</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 08/04/2025 - 13:00

## 6. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado la siguiente alerta:

Fecha de declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
24/2/2025	Azuay	Amarilla	Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, A fin de precautar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra

- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado en emergencia los siguientes cantones:

No.	Fecha de la Declaratoria	Cantón	Fecha de cierre	Estado	Observación
1	7/3/2025	Girón	06/05/2025	Vigente	Declarar al Cantón Girón en emergencia cantonal por la fuerte temporada invernal en el territorio local
2	10/3/2025	Pucará	10/5/2025	Vigente	Declarar en emergencia a la red vial cantonal por 60 días, por fuerte época lluviosa, bajo lo resuelto por el COE Nacional y cantonal, en virtud de la etapa invernal por fuertes lluvias registradas en la jurisdicción cantonal que han ocasionado movimientos

No.	Fecha de la Declaratoria	Cantón	Fecha de cierre	Estado	Observación
3	14/3/2025	Guachapala	14/05/2025	Vigente	Declarar al Cantón Guachapala en emergencia cantonal por la fuerte temporada invernal en el territorio local

## 7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 1 COE Provincial:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Cuenca	27/02/2025	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 7 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Santa Isabel	05/04/2025	Activo
2	Paute	12/03/2025	Activo
3	Guachapala	11/03/2025	Activo
4	San Fernando	11/03/2025	Activo
5	Girón	07/03/2025	Activo
6	Pucará	28/02/2025	Activo
7	Ponce Enríquez	21/01/2025	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 2 COE Parroquial:

No.	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	Chican	18/03/2025	Activo
2	Victoria del Portete	12/02/2025	Activo

Entre los casos más relevantes ocurridos en los últimos 15 días, podemos mencionar los siguientes:

- Cuenca/Molleturo/Km 6, vía Cuenca-Molleturo [E-582].** Debido a las lluvias suscitadas la noche del 06/04/2024 se produjo el deslizamiento de material rocoso sobre la vía de primer orden, adicional se menciona la caída de cables de electricidad en el sector. La vía de primer orden se encuentra parcialmente habilitada  
-15 metros aproximadamente (vía **parcialmente habilitada**)  
-1 bien privado destruido (poste de energía eléctrica)  
Empresa Eléctrica realiza trabajos de corte y re-ubicación de los cables que se encuentran sobre la vía. MTOP realiza la limpieza de la vía.
- Cuenca/Tarqui/Zhucay - Andacocha de Tutupali.** Por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del 06/04/2025 se produjo un deslizamiento de tierra el cual pone en riesgo a una vivienda del sector, al momento sus propietarios fueron evacuados por precaución. Se reporta acumulación de material pétreo sobre las vías de tercer orden en el sector Andacocha.  
-15 metros de vía aproximadamente (**vía habilitada**)  
GAD Provincial realiza limpieza de la vía. DGR Cuenca realizará el levantamiento de información. Cuerpo de Bomberos Cuenca confirmó el evento y colaboró con la evacuación de la familia. UMEVA CZ6 coordinó con GAD Cantonal la atención de la emergencia.
- Cuenca/Sinincay/Yanatura.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada y mañana del 06/04/2025 se produjo el deslizamiento de tierra el cual afecta a una vivienda del sector, sus propietarios son evacuados debido a precaución. DGR Cuenca informa que la vivienda de una planta, construcción mixta (bloque y zinc) se considera no habitable por la afectación a su estructura, por lo que la familia damnificada se encuentra en casa de familia acogiente.  
-5 personas damnificadas  
-1 familia damnificada  
-1 vivienda destruida  
DGR Cuenca realizó la inspección de la estructura y emitirá informe técnico. CB Cuenca confirmó el evento y colaboró con la evacuación de la familia afectada. UMEVA CZ6 coordinó el levantamiento de información.
- Cuenca/San Sebastián/Av. Del Tejar, Av. De las Américas, Sarar, Camino a Racar, Av. De los Cerezos.** Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 05/04/2025 se produjo anegación de agua sobre las vías de segundo orden en el sector Av. de las Américas y Av. Del Tejar, provocando tráfico lento en el sector. Adicional se reporta el ingreso de agua a 8 viviendas del sector Camino a Racar. OOPP del GAD Cantonal Cuenca informó que debido al incremento de caudal de la quebrada Balzay se produjo el represamiento de agua sobre la vía de segundo orden (Av. Del Tejar). La circulación vehicular sobre la vía de segundo orden (Av. Del Tejar) continúa cerrada debido a labores de cambio del armico del sistema de alcantarillo. Adicional a causa de las lluvias de la tarde y noche del 06/04/2024 la quebrada Balzay se mantiene con tendencia a aumentar de nivel.

- 8 viviendas afectadas
- 8 familias afectadas
- 1 bien privado destruido (muro)
- 30 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)

GAD Cantonal realiza el cambio del armico del sistema de alcantarillado. Alcaldía de Cuenca realizó verificación de las acciones de respuesta ejecutadas en el punto. OOPP realizó la inspección de la estructura vial y las continua con las labores de limpieza del material acumulado en los bordes de la quebrada Balzay. EMOV EP colaboró con el cierre de la vía y brinda seguridad del tránsito vehicular. ETAPA EP realizó limpieza de la red de alcantarillado, CB Cuenca realizó labores de evacuación del agua en las viviendas. DGR Cuenca realiza el levantamiento de información. UMEVA CZ6 coordinó con GAD Cantonal la atención a la emergencia.

- **Cuenca/Sucre/Miguel Díaz y Pedro Berroeta.** Debido a las lluvias suscitadas la mañana del 06/04/2025 sector produjo el colapso del techo de una vivienda de una planta, construcción mixta (adobe y madera) adicional se reporta el colapso de la pared de una vivienda colindante.
  - 2 personas afectadas
  - 2 familias afectadas
  - 2 viviendas afectasCB Cuenca confirmó el evento y realiza la inspección de las estructuras. UMEVA CZ6 coordina con DGR Cuenca el levantamiento de información.
- **Nabón/Las Nieves/Vía Las Nieves-Nabón.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 05/04/2025 se produjo el deslizamiento de tierra sobre la vía de tercer orden, la vía se encuentra cerrada en su totalidad. UGR Nabón informa que debido a la caída de material se ve afectado parcialmente el cauce del río León, el agua fluye de manera lenta y al momento no representa riesgo.
  - 60 metros de vía afectados (vía cerrada)UGR Nabón realizó la inspección de la zona, UMEVA CZ6 coordinó con GAD Cantonal la atención a la emergencia.
- **Santa Isabel/Santa Isabel/Mina Shiry.** A causa de las lluvias presentadas la tarde del 04/04/2025 se suscitó un deslizamiento dentro del campamento de la mina Shiry afectando una estructura utilizada como cocina, resultado del mismo dos personas fallecidas (1 persona adulta y 1 menor de edad). Las lluvias han cesado en el sector, el clima se mantiene parcialmente nublado.
  - 2 personas fallecidas.
  - 1 bien privado destruido. (estructura utilizada como cocina)UGR Santa Isabel mantuvo monitoreo del evento. Cuerpo de Bomberos Santa Isabel realizaron trabajos de extracción de las personas fallecidas, UMEVA de la CZ6 coordinó el levantamiento de información.
- **Santa Isabel/Zhaglli/Comunidad de Salinas.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 03/04/2025 se produjo un deslizamiento de tierra el cual afecta la vía de tercer orden, vía cerrada en su totalidad. Con fecha 05/04/2025 se activó el COE Cantonal para determinar acciones de respuesta a eventos por la etapa invernal. UGR Santa Isabel informa que se habilitó un paso provisional en el sector, la vía se encuentra parcialmente habilitada.
  - 30 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)GAD Cantonal realiza labores de habilitación de la vía. UMEVA CZ6 mantiene monitoreo del evento. GAD Cantonal realizó la activación del COE Cantonal. CB Santa Isabel confirmó el evento, UMEVA CZ6 coordinó con GAD Cantonal la limpieza de la vía.
- **Santa Isabel/Santa Isabel/Minas de Algodón.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 03/04/2025 se produjo el socavamiento de la mesa de rodadura de la vía de tercer orden, UGR Santa Isabel informa que la vía se mantiene cerrada.
  - 25 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)GAD Cantonal realizará la limpieza y habilitación de la vía. UGR Santa Isabel realizó recorrido por sectores afectados. UGR Santa Isabel confirmó el evento. UMEVA CZ6 coordinó con GAD Cantonal la atención a la emergencia.
- **Pucará/Pucará/El Pindo, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59].** Debido a las lluvias suscitadas la tarde del 02/04/2025 se produjo un deslizamiento de material lodoso y acumulación de agua sobre la vía de primer orden, el cual afectó en su totalidad a la vía. Vías alternas: Cuenca-Molleturo-El Empalme y Zhud-Cochancay-El Triunfo. La vía de primer orden se mantiene parcialmente habilitada.
  - 25 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)CTE brinda seguridad al tránsito vehicular. MTOP realiza labores de limpieza de la vía. UMEVA de la CZ6 coordinó con la limpieza de la vía
- **Pucará/Pucará/Km 15-16-17+500-19-23-30, vía Minas-Tablón-Pucará**  
Debido a las lluvias suscitadas la noche del 02/04/2025 se produjo un deslizamiento de tierra sobre la vía de tercer orden, adicional el colapso de la mesa de rodadura de la vía en el km 17+500. Cuerpo de Bomberos Pucará informa que se realizó una variante al costado de la vía en el km. 17+500, la vía se encuentra parcialmente habilitada
  - 50 metros de vía afectada (vía parcialmente habilitada)GAD Cantonal continuará con las labores para habilitar la vía.
- **Camilo Ponce Enríquez/Carmen de Pujilí/La Y de San José.** Debido a las lluvias registradas por la etapa invernal se produjo un hundimiento en el sector La Y de San José afectando a 13 viviendas por fisuras en su estructura. Adicional se reporta la afectación de la vía de tercer orden por la cual se ingresa a la comunidad, la vía se encuentra parcialmente habilitada.
  - 13 viviendas afectadas
  - 15 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)

UGR Camilo Ponce Enríquez confirmó el evento, realiza el levantamiento de información y la evaluación de necesidades EVIN.

- **Girón/Girón/Km 47, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59].** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 02/04/2025 se produjo un deslizamiento de tierra y material rocoso sobre la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra totalmente habilitada **-30 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)**  
MTOP realizó labores de limpieza de la vía
- **Cuenca/Huayna Cápac/Paseo Río Yanuncay y Julián Matadero**  
Debido a las lluvias suscitadas la tarde del 01/04/2025 se produjo la caída de un árbol sobre el techo y muro de una vivienda de dos plantas de construcción mixta (bloque y cemento). Propietario realizará los arreglos correspondientes de la vivienda afectada.  
**-1 persona afectada**  
**-1 vivienda afectada**  
EMAC EP del GAD Cantonal realizó el corte y retiro del árbol caído. CB Cuenca confirmó el evento. UMEVA coordinó la atención al evento.
- **Cuenca/Bellavista/La Floresta y Alejandro Volta**  
ANTECEDENTES: Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 02/04/2025 se produjo un deslizamiento de tierra que afecta la vía de segundo orden, vía cerrada. La vía de segundo orden continúa cerrada. Adicional se registra 1 poste de alumbrado eléctrico colapsado, al momento no se registra afectación al suministro eléctrico.  
**-1 bien público destruido (poste de alumbrado eléctrico)**  
**-15 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)**  
Centro Sur realizará el reemplazo del poste destruido. EMOV EP confirmó el evento, UMEVA de la CZ6 coordinó con GAD Cantonal la limpieza de la vía.
- **Cuenca/Bellavista/San Pedro del Cebollar-Virgen de la Nube.** Debido a las lluvias suscitadas la noche del 01/04/2025 se produjo un deslizamiento que afectó la columna del parqueadero de 1 vivienda de 1 piso el resto de la estructura no se encuentra afectado por lo que la familia continúa en la vivienda, adicional la afectación parcial de una vía de segundo orden y 1 poste de alumbrado eléctrico el cual ya fue reemplazado. DGR Cuenca informa que en el sector Virgen de la Nube existen 4 viviendas afectadas, 4 familias afectadas y 8 personas afectadas adicionales a las ya reportadas, así mismo menciona que las familias afectadas se encuentran en casas de familias acogientes.  
**-11 personas afectadas (8 en casa de familia acogiente)**  
**-5 familias afectadas (4 en casa de familia acogiente)**  
**-5 viviendas afectadas**  
**-10 metros de vía aproximadamente (parcialmente habilitada)**  
**-1 bien público destruido (poste de alumbrado eléctrico)**  
DGR Cuenca realizó la inspección de la zona y el levantamiento de información. UMEVA CZ6 mantiene monitoreo del evento. Cuerpo de Bomberos Cuenca realizó la inspección de la zona del evento, OOPP del GAD Cantonal realiza retiro de material acumulado en el sector, adicional realiza las labores de limpieza de la vía. Centro Sur realizó el reemplazo del poste destruido.
- **Cuenca/Bellavista/San Pedro del Cebollar-Virgen de la Nube.** Debido a las lluvias suscitadas la noche del 01/04/2025 se produjo un deslizamiento que afectó la columna del parqueadero de 1 vivienda de 1 piso el resto de la estructura no se encuentra afectado por lo que la familia continúa en la vivienda, adicional la afectación parcial de una vía de segundo orden y 1 poste de alumbrado eléctrico el cual ya fue reemplazado. Cuerpo de Bomberos Cuenca reporta el deslizamiento de tierra en el sector Virgen de la Nube, adicional menciona que **4 viviendas se encuentran en riesgo y 1 de ellas fue evacuada por precaución.**  
**-3 personas afectadas**  
**-1 familia afectada**  
**-1 vivienda afectada**  
**-10 metros de vía aproximadamente (parcialmente habilitada)**  
**-1 bien público destruido (poste de alumbrado eléctrico)**  
Cuerpo de Bomberos Cuenca realizó la inspección de la zona del evento, OOPP del GAD Cantonal realiza retiro de material acumulado en el sector, adicional realiza las labores de limpieza de la vía. DGR Cuenca realizó inspección en la zona del evento, Centro Sur realizó el reemplazo del poste destruido.
- **Cuenca/Hermano Miguel/San Pablo de Lago y Panamericana Norte.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 02/04/2025 se produjo un deslizamiento de tierra sobre la vía de segundo orden, la vía se encuentra cerrada.  
**-20 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)**  
CB Cuenca confirmó el evento, UMEVA de la CZ6 coordina con GAD Cantonal la limpieza de la vía.
- **Oña/Oña/Km 74- 80 - km 84, vía Cumbe-La Jarata-Oña [E-35].** A causas de las lluvias presentadas la tarde del 01/04/2025 se produjo un deslizamiento de piedras sobre la vía de primer orden. Al momento la vía se encuentra parcialmente habilitada. Se reporta un nuevo deslizamiento de material rocoso sobre el km 74 de la vía de primer orden, la vía se mantiene parcialmente habilitada.  
**-20 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)**  
UMEVA de la CZ6 coordinó con MTOP la limpieza de la vía.
- **Cuenca/Machángara/Quinta Chica.** Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 01/04/2025 se produjo un deslizamiento afectando la vía de segundo orden, Adicional anegación de agua en el sector del Hospital del Río (metros más abajo) la cual desfogó de manera lenta, el tráfico al momento fluye con normalidad. La vía de segundo orden se encuentra totalmente habilitada  
**-15 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)**  
Maquinaria del GAD Cantonal realizó limpieza de la vía

- **Cuenca/ El Vecino /Las Peñas.** Por causas de las lluvias registradas la tarde del 01/04/2025 se suscitó el incremento del caudal de la quebrada Milchichig ocasionando el socavamiento de la base de un puente s/n, el tránsito por dicho puente se encuentra suspendido. La quebrada Milchichig volvió a su cauce normal. El tránsito sobre el puente s/n se mantiene suspendido. ETAPA EP informa que debido a su incremento se produjo la erosión del margen del afluente.  
**-1 puente afectado (segundo orden)**  
DGR Cuenca realizará la inspección de la estructura afectada y del margen de la quebrada. Técnicos de la SNGR CZ6 realizaron la evaluación en el lugar del evento, UMEVA de la CZ6 coordinó con GAD Cantonal para evaluación de la estructura.
- **Cuenca/El Vecino/Parque Miraflores.** Debido a las lluvias suscitadas la tarde del 01/04/2025 se produjo la anegación de agua en las vías de segundo orden, provocando tráfico lento en el sector. Se reporta el ingreso de agua a 1 vivienda del sector Jaime Roldós, en la Av. Turuhuayco se registró el ingreso de agua al parqueadero subterráneo de una vivienda afectando dos vehículos que se encontraban dentro, adicional en la salida del distribuidor de tráfico se reportó anegación de agua en el desnivel afectando 1 vehículo que transitaba por el lugar  
**-5 personas afectadas.**  
**-1 familia afectada.**  
**-1 vivienda afectada.**  
**-3 bienes privados afectados (vehículos)**  
Técnicos de la SNGR CZ6 realizan una evaluación en el lugar del evento, Bomberos Cuenca colaboran en los diferentes sectores, DGR Cuenca realizará levantamiento de información.
- **Cuenca/Huayna Cápac/Paseo Río Yanuncay y Julián Matadero.** Debido a las lluvias suscitadas la tarde del 01/04/2025 se produjo la caída de un árbol sobre el techo y muro de una vivienda de dos plantas de construcción mixta (bloque y cemento).  
**-1 vivienda afectada**  
CB Cuenca confirmó el evento. UMEVA coordina con DGR Cuenca el levantamiento de información.
- **Nabón/Nabón/Chunazana.** A causa de las lluvias presentadas la tarde del 30/03/2025 se produjo un deslizamiento afectando un poste de alumbrado eléctrico y pérdida de la mesa de la vía a Chunazana. La vía de tercer orden se mantiene cerrada, vía alterna: Nabón-La Playa. La Unidad Educativa Baltazar Aguirre mantiene la modalidad virtual debido a que la vía cerrada conduce a la mencionada institución. MAG reporta afectaciones en sembríos, las familias afectadas continúan en sus viviendas  
**-7 familias afectadas**  
**-28 personas afectadas**  
**-0.12 ha de cultivos destruidos (pasto)**  
**-150 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)**  
**-1 bien público destruido (poste)**  
MAG realizó levantamiento de información GAD Cantonal con apoyo del GAD Provincial realizan labores de reconformación de la vía a Chunazana. SNGR realizó la inspección de la zona afectada y de viviendas cercanas al deslizamiento en conjunto con GAD Cantonal y GAD Provincial. SNGR realizó la socialización con la comunidad de medidas de mitigación y la importancia del manejo adecuado de aguas superficiales para evitar la sobresaturación del suelo y posibles daños a estructuras. UGR Nabón coordinó con GAD Provincial para trabajos de estabilización y recuperación de la vía.
- **Cuenca/San Sebastián/El Tejar, de la ortiga, del matorral y de la menta.** Por causa de las lluvias registradas la tarde del 30/03/2025 se suscitó el incremento y desbordamiento de la quebrada del tejar lo cual ocasionó el acarreo de material pétreo y pérdida de la mesa de una vía de segundo orden, ingreso de agua los predios de viviendas. La quebrada del Tejar se encuentra en estado normal, adicional el agua anegada en la vía al Tejar desfogó con normalidad.  
**-8 viviendas afectadas**  
**-8 familias afectadas**  
**-100 mts de vía afectada (vía cerrada)**  
DGR Cuenca realizó levantamiento de información y emitirá el informe técnico del evento. GAD Cantonal realiza labores de habilitación de la vía de segundo orden. Cuerpo de Bomberos Cuenca realizó trabajos limpieza de sumideros, tareas de succión de agua y evaluación de sectores.
- **Girón/Girón/Caledoneas – La Chola Gironense:** Por causa de las lluvias registradas la tarde del 29/03/2025 se suscitó el incremento y desbordamiento de la quebrada s/n lo cual ocasiono circulación de agua sobre la vía de primer orden generando tráfico lento, adicional se registra el colapso parcial de un muro colindante a la quebrada y el ingreso de agua a los predios y la planta baja de una vivienda de dos pisos construcción mixta. La quebrada está con tendencia a disminuir su caudal y el clima se mantiene nublado. UGR Girón informa que el cauce de la quebrada volvió a la normalidad, adicional menciona que se trata de una casa rentera, la familia afectada se movilizará a otra casa de alquiler.  
**-1 vivienda afectada**  
**-1 familia afectada**  
**-4 personas afectadas**  
**-1 Bien Privado afectado (Muro colindante)**  
SNGR realizó la inspección del evento. UGR Girón realizó el levantamiento de información. Cuerpo de Bomberos Girón realizó inspección en la zona del evento. UMEVA de la CZ6 coordinó el levantamiento de información
- **Guachapala/Guachapala/Sacre.** A causas de las lluvias presentadas los últimos días se suscitó un deslizamiento que afecta 1 vivienda de 2 pisos construcción mixta (bloque y ardx), adicional una vía de segundo orden con asentamiento. Con fecha 11/03/2025 se activó el COE Cantonal. La familia afectada que se encontraba en casa de familia acogiente se trasladó a una vivienda arrendada.  
**-1 vivienda afectada**  
**-1 familia afectada**  
**-5 personas afectadas**  
**-20 metros de vía de segundo orden aproximadamente (vía habilitada)**

-10 metros de vía de primer orden aproximadamente **(vía habilitada)**

SNGR de la CZ6 realizó entrega de asistencia humanitaria, UGR Guachapala se mantiene en monitoreo del evento

- **Azuay/Girón/Girón/Sauces.** Debido a las lluvias suscitadas la noche del 06/03/2025 se produjo el deslizamiento de tierra que afecta totalmente la vía de tercer orden. Con fecha 07/03/2025 se activó el COE Cantonal. UGR Girón informa que la vía de tercer orden se mantiene cerrada.

-100 metros aproximadamente **(vía cerrada)**

UGR Girón realiza monitoreo del evento debido a la etapa invernal. GAD Cantonal realizará la limpieza de la vía según el cronograma establecido, UMEVA Azuay-Cañar mantiene seguimiento del evento.

- **Azuay/Paute/Chicán/Chicán.** Debido a las lluvias suscitadas el 03/01/2025 se produjo el deslizamiento de tierra el cual afectó a 1 vivienda del sector, debido a los daños en la estructura la familia se encuentra en casa de familia acogiente de manera indefinida, con fecha 18/03/2025 se activó el COE Parroquial de Chicán. Con fecha 18/03/2025 se activó el COE Cantonal para determinar acciones de respuesta a la emergencia. UGR Paute informa que la vía de tercer orden Chicti-Chobsan se mantiene parcialmente habilitada.

-4 personas damnificadas


-1 familia damnificada

-1 vivienda destruida

-20 metros de vía aproximadamente **(vía parcialmente habilitada)**

GAD Cantonal realizará estudios geotécnicos e hidrológicos para determinar acciones de recuperación de la vía.

## 8. Mapa de Afectación por Lluvias



*SitRep elaborado por:*

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 0987487409

*SitRep aprobado por:*

Nombre: Cristian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)  
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>