

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 1 de 16

 Periodo de Monitoreo:
 Desde:
 21:00
 15/05/2025
 Hasta:
 09:00
 16/05/2025

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
Volcán Reventador Napo	NARANJA	04:30 emisión de gases y ceniza, con una altura de la nube igual a 1100 metros sobre el nivel del cráter con dirección Nor-Oeste.	•
Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	08:00 volcán nublado, sin novedades	•
Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	08:00 volcán nublado, sin novedades	•
Volcán Cotopaxi		08:00 volcán nublado, sin novedades	•

PELIGRO POR DESBORDAMIENTOS DE CUERPOS HÍDRICOS:

01 cuerpos de agua desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Pastaza	Pastaza	Río Tigre	Comunidades Kawao,	Conambo

00 cuerpos de agua con tendencia a subir el nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1975.00	1990.70	1991	08:00	
Mazar, Azuay	2138.05	2153.88	2153.45	08:00	0
Daule Peripa, Guayas	70.00	85.36	85.00	08:35	0
Central Baba, Los Ríos	114.00	115.41	117.00	08:35	
Chongón, Guayas	44.50	50.76	55.15	09:00	•
El Azúcar, Santa Elena	40.00	44.01	45.09	09:00	
San Vicente, Santa Elena	50.00	57.99	58.00	09:00	
La Esperanza, Manabí	53.40	63.09	66.00	08:50	
Poza Honda, Manabí	104.29	106.70	106.51	08:50	0
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	53.62	68.50	08:50	•
Agoyán, Tungurahua	1645.00		1651.00		
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00		3565.00		

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la-



Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.






Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 2 de 16

SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



ADVERTENCIA # 29

AMENAZA: LLUVIAS, TORMENTAS Y RÁFAGAS DE VIENTO

Vigencia: desde 19H00 del 15 de mayo hasta las 19H00 del 19 de mayo de 2025

SITUACIÓN: Se presenta la probabilidad de lluvias, tormentas y ráfagas de viento, en gran parte del norte y centro de Ecuador continental. Se espera que los eventos de mayor intensidad se presenten al norte de la región Litoral y estribaciones de cordillera entre el viernes 16 y sábado 17 de mayo. Las áreas en tonalidades naranja y roja presentan mayor probabilidad de lluvias extremas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.

ZONAS AFECTADAS

- * Región Litoral: Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, interior de Manabí, norte e interior de Guayas.
- * Región Amazonía: Mayor intensidad en la zona norte y estribación de cordillera oriental.
- * Región Interandina: Mayor intensidad en zonas de cordillera occidental de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Loja.

FUENTE: INAMHI

PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población

Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 1



SISMO

Situación actual:

Afectaciones:

Localización:	Zona 1 / Esmeralda
	El 25/04/2025, se
	km, en el que se si
Antopodontos.	fuerte Fley Alfera

El 25/04/2025, se registró un sismo de magnitud 6 MLv, con epicentro a 8.4km de Esmeraldas y una profundidad de 30 km, en el que se sintió en todos los cantones de la provincia, de manera muy fuerte en el cantón Esmeraldas, de manera fuerte Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, Rioverde y San Lorenzo

Asimismo, el sismo fue percibido de manera moderada en cantones de las provincias de Manabí y Guayas, y de forma leve en cantones de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua.

El COE Provincial sesionó el 01/05/2025 a las 17:00. Continúan alojadas 16 familias, 55 personas en el alojamiento temporal "E.B Teodoro Morán Valverde". Los servicios de telecomunicaciones y energía eléctrica se encuentran operativos. PETROECUADOR mantiene suspendida la operatividad de Refinería Esmeraldas. Las vías de segundo y tercer orden se encuentran habilitadas. Se mantiene el levantamiento de información de las afectaciones.

Cantón Esmeraldas

- 510 personas atendidas (atención en centros de salud).
- 1475 familias y 7527 personas afectadas (evaluación preliminar).
- 3135 viviendas afectadas (evaluación preliminar).
- 767 familias, 1590 personas damnificadas.
- 49 personas heridas (heridas en la cabeza y golpes).
- 44 bienes públicos afectados (18 edificios públicos; 10 postes de luz y 5 cables de energía eléctrica colapsados; 1 Refinería de Esmeraldas afectaciones en hornos y equipos; 9 agencias de negocio de CNEL y 1 Comando de la Subzona Esmeraldas afectado de PPNN.)
- 90% de energía eléctrica afectada (restablecida 100%)

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 3 de 16

- 90% del servicio de telecomunicaciones afectado (restablecida 100%)
- 4 bienes privados afectados (1. Edificio de La Mutualista, 2. Edificio de Cruz Roja Ecuatoriana, 3. Hotel Colón, 4. Edificio Particular en las calles Espejo y Sucre)
- 24 establecimientos turísticos afectados.
- 2 bienes patrimoniales afectados (CCE Esmeraldas y Museo Esmeraldas)
- 21 Unidades Educativas afectadas
- 1 puente de desnivel afectado (parroquia 5 de Agosto)
- 7 Centros de Salud afectados
- 20 metros de vía afectada de segundo orden (sector Libertad) habilitada.
- 20 metros de vía afectada de tercer orden (sector El Tigre) habilitada.

Cantón Muisne

- 32 familias y 81 personas damnificadas (evaluación preliminar)
- 37 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 4 bienes públicos afectados (GAD C Muisne, Camal Municipal, Coliseo, Oficina de Turismo)
- 6 Unidades Educativas afectadas
- 20 metros de vía afectada tercer orden (El Salto Muisne)
- 1 puente peatonal afectado

Cantón Rioverde

- 40 familias y 160 personas afectadas (evaluación preliminar)
- 40 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 1 Unidad Educativa afectada
- 2 establecimientos turísticos afectados.

Cantón Quinindé

- 1 familia y 4 personas afectadas (evaluación preliminar)
- 32 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 1 puente afectado.

Cantón Atacames

- 52 familias y 208 personas afectadas (evaluación preliminar)
- 40 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 80% de energía eléctrica afectada (restablecido)
- 8 Unidades Educativas afectadas

Cantón Eloy Alfaro

- 37 familias y 123 personas afectadas (evaluación preliminar)
- 35 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- SNGR implementó Alojmiento Temporal en la E.B. Teodoro Morán Valverde.
- CRE a través del equipo técnico de Monitoreo y Evaluación de Junta Parroquial realizó el levantamiento de información georreferenciada de las zonas afectadas para planificación de acciones de respuestas y recuperación, con un vehículo aéreo no tripulado (dron).
- Ministro de Gestión de Riesgos realiza recorrido en la Escuela E.B. Teodoro Morán Valverde, ubicada en el sector Las Piedras de la parroquia Tachina, que se aperturará como alojamiento temporal para familias afectadas por el sismo.
- MINTUR realizó el levantamiento de información en establecimientos turísticos y zonas en las que se desarrolla la actividad turística.
- COE Provincial Esmeraldas sesionó y resuelvió: 1. Mantener en sesión permanente el COE provincial. 2. Suspender la jornada presencial de las instituciones públicas y privadas a excepción de los sectores estratégicos, los GADs municipales mantendrán los servicios necesarios para la atención ciudadana ante la emergencia. 3. Solicitar al GT2 se brinde la seguridad a los sectores afectados. 4. Colocar carpas afuera del Delfina Torres de Concha 5 para emergencia y 5 para hospitalización. 5. Solicitar a la MTT 7 realizar el levantamiento de información en coordinación con los GADs cantonales para implementar acciones correspondientes ante el desastre. 6. Activar las mesas técnicas de trabajo para el levantamiento de información, la misma que deberá ser enviada al final del día para elaboración del SITREP provincial. 7. Solicitar el apoyo al equipo humanitario para asistencia total en la emergencia.
- En las instalaciones del BIMOT 13 se encuentran las autoridades y el personal de las MTT P para la coordinación de acciones de respuesta, en apoyo con el personal de la SNGR CZ1.
- Cruz Roja Ecuatoriana continúa apoyando en el levantamiento EVIN, apoyo psicosocial y atención pre hospitalaria.
- CNEL continúa realizando arreglos en los ramales (cables eléctricos) afectados y solicita la activación del personal de Manabí Portoviejo.
- MINEDUC, realizó la activación de la estructura de respuesta, activación del protocolo de flujo de información y activación del equipo distrital para la valoración inicial de afectaciones de la emergencia territorial. Además, realiza la activación clúster de educación en coordinación con UNICEF, activación del proceso de levantamiento de información territoriales.
- GAD Cantonal Esmeraldas OOPP movilizó maquinaria pesada para la limpieza de escombros.
- SNGR coordinó con las FFAA un sobrevuelo en la provincia de Esmeraldas con el fin de identificar visualmente el impacto provocado por el sismo y tomar las acciones pertinentes, en el sobrevuelo participarán líderes de las MTTs y GTs del COE nacional.

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.

Acciones de

respuesta:





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 4 de 16

T cond y flora de detadificación: vicines, lo de mayo de 2020 00:00:12 / 1 de
- MIDUVI se activó para la evaluación de edificaciones en las zonas afectadas, a la vez coordina con los GAD Cantonales
para realizar el trabajo en conjunto en territorio.
- FFAA y PPNN brinda seguridad en los sectores afectados, adicional, realiza evaluación de afectaciones en sus
infraestructuras.
- Se activó el COE Provincial de Esmeraldas y los COE cantonales de: Esmeraldas, Atacames, Muisne y Rioverde, para
atender a la población.
- MTT Provinciales se encuentran coordinando las acciones de respuesta.
- GADs Cantonales UGRs realizan el levantamiento de información de las afectaciones.
- EP PETROECUADOR continúa con la parada total de Refinería Esmeraldas debido a las afectaciones que se han
detectado en hornos y equipos; realizó el levantamiento de información in situ y activó el plan de acción.
- SNGR ha activado equipos EVIN para la evaluación inicial de necesidades. Adicional, se reposicionan alojamientos
temporales en caso de requerir activación y se gestiona la asistencia humanitaria para la población impactada.
- SNGR monitorea el evento y coordinó con las instituciones que conforman el SNDGIRD el levantamiento de información
de las afectaciones.
- MSP continúa realizando el levantamiento de información y coordina atención pre hospitalaria y hospitalaria.

wil.

Fuentes de

información:

Inundación	
Localización:	Esmeraldas/Muisne/Sálima Chamanga, Daule/Varios recintos.
Antecedentes:	El 28/04/2025, por fuertes lluvias registradas en la madrugada y mañana se registró el desbordamiento de los ríos Sálima de la parroquia Sálima, río Tigua de la Parroquia Chamanga y Pedro Carbo de la parroquia Daule, suscitándose inundaciones en varios recintos de estas parroquias.
Situación actual:	Las calles se encuentran expedita al tránsito vehicular y peatonal. Las familias afectadas permanecen en sus viviendas y los ríos reportados ya no se encuentran desbordados.
Afectaciones:	-140 familias, 225 personas damnificadas100 viviendas afectadas. Parroquia Chamanga: -67 familias, 263 personas afectadas60 viviendas afectadas.
Acciones de respuesta:	UGR GAD C Muisne remitió la EVIN. MIES realizó el pago del bono de contingencia a 132 familias damnificadas por la inundación.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas / GAD Cantonal

SNGR CZ1 Umeva Imbabura - Carchi - Esmeraldas/SIS ECU 911/SNDGIRD



Hundimiento	
Localización:	Esmeraldas/Quinindé/ Cube/Y de la Laguna, recinto 27 de Junio.
Antecedentes:	El 18/04/2025, las fuertes lluvias de la madrugada provocaron el hundimiento de una vía de tercer orden en el sector. C.B reportó viviendas en riesgo y la evacuación de 18 familias a casas de acogida. El movimiento de masa dejó los pozos de la comunidad secos y afectó un criadero de tilapia.
Situación actual:	Las familias afectadas continúan alojados en familias de acogida. La vía permanece cerrada.
Afectaciones:	 - 18 familias, 68 personas afectadas. - 18 familias evacuadas. - 400 metros lineales (vía de tercer orden cerrada). - 100% del servicio de agua afectado (pozos secos). - 1 bien privado afectado (criadero de tilapia).
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal Quinindé coordina una evaluación técnica con geólogos y mantiene el seguimiento a las familias afectadas. La Prefectura informó que, tras una inspección técnica, evidenció que el terreno continúa inestable debido al asentamiento progresivo, por lo que no será posible intervenir de forma inmediata con maquinaria. Continúan realizando monitoreo constante del movimiento de masa y, posteriormente, estudios especializados que le permitirán definir si la vía puede conservar su trazado actual o si deben analizar otras variantes.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas/Prefectura Esmeraldas/GAD Quinindé/Cuerpo de Bomberos de Quinindé

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 5 de 16



Inundación	
Localización:	Esmeraldas/Muisne/ San Gregorio/ San Jacinto y varios recintos
Antecedentes:	El 10/04/2025, por lluvias de la mañana provocaron el desbordamiento de los ríos Sucio, Bilsa y Canuto, generando inundaciones en varios recintos de la parroquia San Gregorio.
Situación actual:	El caudal de los ríos se encuentra normal, las vías de primer y segundo orden se encuentra habilitadas, los sectores no presentan anegamiento, las familias afectadas se mantienen pernoctando en sus mismas viviendas
Afectaciones:	 - 288 familias, 1440 personas. (Dato preliminar) - 10 viviendas afectadas (Dato Preliminar) - 100% del servicio eléctrico afectado en las comunidades del Río Sucio. (Restablecido) - 40 m de tramos de vía de primer orden afectada. (Habilitada) - 20 m de tramo de vía de segundo orden afectada. (Habilitada)
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal Muisne realizó la entrega de raciones alimenticias a las familias afectadas. GAD Cantonal Muisne continua con el levantamiento de información y registro en el EVIN digital. SNGR coordina recursos para realizar la entrega de Asistencia Humanitaria. CNEL restableció el servicio eléctrico. COE C sesionó y resolvió declarar en emergencia al cantón Muisne.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas /GAD Cantonal



Contaminación

CUIILAIIIIIIACIUII	
Localización:	Esmeraldas/Quinindé-Esmeraldas.
Antecedentes:	El 13/03/2025, por causas desconocidas, se produjo la rotura de una tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), lo que provocó una contaminación por petróleo en el estero Caple. Este estero se encuentra cerca de varias localidades de la parroquia Cube, desemboca en el río Viche y finalmente llega hasta el río Esmeraldas. El cantón con mayor impacto a la población es Quinindé con 2.733 personas afectadas debido al desabastecimiento de aqua.
Situación actual:	Hasta el 23 de abril, un total de 5512 familias han recibido el pago de USD 470, correspondientes a un Salario Básico Unificado (SBU), se realizó en conjunto entre EP Petroecuador, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Secretaría de Planificación y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. La identificación de los beneficiarios está a cargo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Se han afectado 3 playas del cantón Esmeraldas: Las Palmas, Las Piedras y Camarones y 6 playas del cantón Rioverde. Las playas del cantón Esmeraldas se encuentran aperturadas al público. Se mantienen activados el COE Provincial y los COE cantonales de: Esmeraldas, Quinindé, Atacames y Rioverde.
Afectaciones:	- 7921 familias, 20724 personas afectadas, incluyendo pescadores de Esmeraldas y Rioverde 355 personas, 147 familias damnificadas.* - 17 bienes privados (9 balnearios y 8 establecimientos turísticos) 312.01 superficie agrícola impactada 378 animales afectados 39 animales muertos.
Acciones de respuesta:	La MTT 1 continúa distribuyendo agua en varias localidades que no tienen aún acceso al servicio. La MTT2 El Ministerio de Salud Pública (MSP) se mantiene alerta en caso que lleguen pacientes que presenten sintomatología suscitada por el derrame de crudo. La MTT 3 sigue activa. Los equipos de contingencia de Petroecuador, OCP, y las empresas de remediación fueron activados inmediatamente, al momento son 25.116,96 barriles derramados en 82 km afectados." La MTT4 continúa activa. SNGR continuó con el levantamiento de información en las instalaciones de la prefecteura Esmeraldas. MTT5, la Universidad Luis Vargas Torres reanudó sus actividades académicas y administrativas. Mineduc gestionó. la entrega de bidones de agua para cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil que maneja el MIES en la provincia de Esmeraldas.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas/UGR GAD Cantonal Esmeraldas/EPMAPSE Esmeraldas/ MSP/ Cuerpo de Bomberos Quinindé/ Fuerzas Armadas/UGR GAD C Quinindé/ GAD C Quinindé.

ZONA 2



Socavamiento

Oocavannento	
Localización:	Orellana-Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP.

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 6 de 16

Situación actual:	Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El frente de erosión se localiza en la abscisa 4+100 durante 01 día (22/04/2025). La erosión regresiva del río Coca, tiene como característica dominante la profundización del cauce del río, lo que altera la pendiente y favorece su avance. La vía Chaco-Reventador está parcialmente habilitada en un tramo por el sector de San Luis, se sugiere circular con precaución.
Afectaciones:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 988 Personas Afectadas indirectas - 51 Personas Damnificadas - 77 Personas Afectadas - 64 Personas Evacuadas - 3 Viviendas destruidas - 2 Viviendas afectadas - 1040 Metros de vía afectadas - 5 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); y 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torres de soporte de tubería tipo H. - Puentes destruidos (5): Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos. - 6 Bienes privados afectados (6): fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100.03 Ha de Cultivo perdida - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	La Comisión Ejecutora Río Coca, CERC de CELEC EP, continúa con el monitoreo continuo de la erosión. Dentro de las obras está el dique permeable en un avance del 31%, desarrollado por CELEC EP y Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), las obras provisionales tienen un avance del 80%. Ministerio de Transporte y Obras Públicas en coordinación con OCP continúan con los trabajos de protección para la estabilización del talud.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD EI Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos EI Chaco.

ZONA 3



Hundimiento			
Localización:	Cotopaxi/Pujilí/Zumbahua/Comunidad Saraugsha, vía Pujilí - La Maná [E30]		
Antecedentes:	viviendas presentan pequenas fisuras y las personas del sector evacuaron hacia familias de acogida.		
Situación actual:	MTOP informa que culminaron los trabajos de habilitación de la variante, comunica que el paso está restringido a vehículos pesados y se analiza el uso permanente de la vía. Rutas Alternas: Ambato – Pasa – Shuyo – Angamarca Shuyo – Angamarca – El Corazón Alóag – Santo Domingo.		
Afectaciones:	-2 familias damnificadas (9 personas) -7 familias afectadas (33 personas) -17 familias evacuadas (68 personas) -7 viviendas afectadas2 viviendas destruidas9 viviendas en riesgo -1 vivienda afectada90 metros de vía de primer orden afectada (cerrada) -1 bien público afectado (Muro de contención).		
Acciones de respuesta:	MIDUVI: 1) Conjuntamente con el Director de Planificación GAD de Pujilí, se realizó un recorrido de articulación para verificar posibles predios que puedan pertenecer al GAD de Pujilí ubicado en el sector de Zumbahua que podría ser usado para la reubicación de las familias afectadas, sin embargo, esto dependerá del GAD Pujilí porque debe calificar el predio en el Banco de Suelos Municipal. 2) Solicitó al GADM disponibilidad de suelo para posible reasentamiento. 3) Solicitó al Registro de la Propiedad se verifique si las familias que se encuentran dentro del polígono de afectación cuentan con otros predios para realizar el análisis de postulaciones. SNGR monitorea el evento.		
Fuentes de información:	SNGR CZ3 Umeva Chimborazo/MTOP/GAD Provincial		

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 7 de 16

ZONA 4



	Inundación	
)	Localización:	Manabí/Santa Ana/Lodana/Camino viejo, El Mate, La Cuesta, Chicompe
	Antecedentes:	El 28/04/2025, debido a lluvias se produjo el desbordamiento del estero S/N afectando a varias viviendas con ingreso de agua y lodo.
	Situación actual:	De acuerdo a la plataforma Evin Digital se actualiza cifras de afectaciones, las familias se mantienen en sus familias, se espera atención de entrega de Asistencia Humanitaria
	Afectaciones:	- 3 familias afectadas, 7 personas afectadas. - 106 familias damnificadas, 110 personas damnificadas. - 109 viviendas afectadas.
	Acciones de respuesta:	UGR GAD Cantonal realizó el levantamiento de la información. SNGR-CZ4 UMEVA realiza monitoreo del evento.
	Fuentes de información:	SNGR CZ4 Umeva Manabí/UGR Cantonal





)	Localización:	Manabí/Paján/Cascol/Buena Esperanza, Las Maravillas, El Descanso
	Antecedentes:	El 24/04/2025, por la presencia de lluvias presentadas en horas de la mañana se produjo el deslizamiento de tierra de una ladera, provocando el colapso parcial en varias viviendas.
	Situación actual:	De acuerdo a la plataforma Evin Digital se actualiza cifras de afectaciones, las familias se mantienen en sus familias, se espera atención de entrega de Asistencia Humanitaria
	Afectaciones:	- 10 familias, 28 personas afectadas. - 9 familias, 30 personas damnificadas. - 19 viviendas afectadas.
	Acciones de respuesta:	UGR GAD Cantonal realiza el levantamiento de la información. SNGR-CZ4 UMEVA realiza monitoreo.
	Fuentes de información:	SNGR CZ4 Umeva Manabí/UGR GAD Cantonal



n	ഹ	iza	m	ini	٦ŧ٥
u		II Z O			шu

Localización: Manabí/Portoviejo/Andrés de Vera//La Libertad 2, Miraflores	
Antecedentes:	El 17/04/2025, por la presencia de movimientos de masas se produjo un deslizamiento de tierra, que causó afectación a varias viviendas. En la sesión de COE Cantonal se declaró el lugar como zona de emergencia. EL 23/04/2025 Mediante EVIN DIGITAL se realizó la actualización de las familias afectadas y damnificadas. las familias se encuentran en casa de acogida, las demás permanecen en sus viviendas.
Situación actual:	Debido a las rupturas y desacoplamiento de líneas de Agua Potable causado por el evento, GAD Portoviejo interviene ejecutando debidos mantenimientos y cierre de las misma, para evitar que se afecte más las saturaciones del suelo.
Afectaciones:	- 8 familias afectadas (28 personas) - 63 familias damnificadas (105 personas). - 71 viviendas afectadas
Acciones de respuesta:	GAD Portoviejo realiza el mantenimiento y arreglo de las líneas y tuberías de agua potable. SNGR realizará estudios geofísicos para determinar la zona de riesgo con técnicos y geólogos. SNGR-CZ4 UMEVA da seguimiento al evento.
Fuentes de información:	SNGR CZ4 Umeva Manabí/SNGR

ZONA 5



IIIU	IIIud	CIUII	

	Localización:	Los Ríos/Babahoyo/Pimocha/Poza Honda - El Tejar
	Antecedentes:	El 26/04/2025, por lluvias suscitadas en los cantones cercanos, se reportó desbordamiento del río Babahoyo en Poza Honda, afectando a varias viviendas del lugar
Situación actual: Actualmente el caudal se encuentra con tendencia a disminuir de nivel y las familias continu		Actualmente el caudal se encuentra con tendencia a disminuir de nivel y las familias continúan en sus viviendas.
		- 390 personas afectadas

Afectaciones:

- 193 familias afectadas

- 193 viviendas afectadas

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 8 de 16

Acciones de respuesta:	GAD Babahoyo se mantiene ingresando fichas al EVIN Digital el 14/05/2025
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Los Ríos/GAD Babahoyo/GAD Parroquial de Pimocha



Inundación	
Localización:	Los Ríos/Vinces/Antonio Sotomayor/Americana - Posa Seca - El Edén - El Cairo - Las Pampas - río Mastrantal
Antecedentes:	El 21/04/2025, debido a las fuertes lluvias se reportó el desbordamiento del río Mastrantal con ingreso de agua a varias viviendas de los sectores antes mencionados
Situación actual:	Actualmente el caudal se encuentra con tendencia a disminuir de nivel, familias continúan en las viviendas y el dato en el alojamiento temporal se mantiene.
Afectaciones:	- 2591 personas afectadas - 831 familias afectadas - 8 familias, 15 personas - Alojamiento temporal "Sebastina Zambrano Aviles"; actualmente se encuentran 4 familias de 8 personas. - 831 viviendas afectadas
Acciones de respuesta:	Jefatura Política de Vinces realizó verificación de novedades el 13/05/2025
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Los Ríos



Inundación

munuacion	
Localización:	Guayas/Colimes/Varias Parroquias: (Colimes, cabecera cantonal y San Jacinto) / Varios Recintos (Perinao, El Silencio, Jordán, Santa Rosa, 15 de noviembre, La Paz, Arcadia, Bototillo, Calle San Juan Quijije, La Unión de San Jacinto, La Virtud, La Etervina, Boquerón, San Eduardo, La Alegría, San Camilo)
Antecedentes:	El 10/04/2025, a causa de las lluvias registradas la mañana y tarde se reporta el desbordamiento del Río Daule ocasionando el ingreso de agua a varias viviendas
Situación actual:	GAD Cantonal informa que con las descargas de la represa Daule Peripa, se reportan nuevos sectores con acumulación de agua, al momento las familias afectadas permanecen en sus inmuebles. El río Daule se mantienen desbordado y el rio Colimes mantiene tendencia alta
Afectaciones:	- 900 familias, 2533 personas afectadas (datos preliminares) - 900 viviendas afectadas (datos preliminares)
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal Colimes se mantiene realizando recorridos y levantando información de las familias afectadas. SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas en La Virtud y La Unión de San Jacinto. Municipio entregó Kits alimenticios a las familias en sectores afectados. GAD Cantonal Colimes realizó el respectivo levantamiento de información y acompañó en la entrega de AH a la SNGR.
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Guayas/GAD Cantonal



ln	undación	
Lo	ocalización:	Guayas/Salitre/Varias Parroquias: EL Salitre, Gral. Vernaza, Victoria y Junquillal (Varios sectores).
An	ntecedentes:	El 18/04/2025; por las últimas lluvias registradas y el aumento del caudal suscitado por la represa Daule Peripa, se produjo el desborde de los ríos Salitre, Pula, y Vinces, provocando varios sectores inundados
Sit	tuación actual:	GAD Cantonal actualiza datos de afectación. El río Pula, Vinces y Salitre se encuentran con tendencia a aumentar su caudal.
Af	ectaciones:	- 582 familias, 2328 personas afectadas - 582 viviendas afectadas
	cciones de spuesta:	GAD Cantonal sigue realizando recorridos por varios sectores y levantando información y entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas SNGR en conjunto con Gobernación y MIES realizaron la entrega de asistencia humanitaria para las familias afectadas Prefectura de Guayas realizó la entrega de asistencia humanitaria en los sectores Rincón Grande y Pelea Justa
1	uentes de formación:	SNGR CZ5 Umeva Guayas/UPREA/Prefectura de Guayas/GAD Salitre

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 9 de 16



Inundación						
Localización:	Guayas/Palestina/Palestina, Cabecera Cantonal / Varios Recintos (La Rinconada, Eloy Alfaro, San Ramón, Corona de Abajo Las Abras, Picadura, Juanita de las Mercedes, Las Cañas, Las Bijamas, Cristo del Consuelo de Abajo, Cristo de Consuelo d Arriba, Pilgual, San Jacinto, Corona de Arriba, Yumez, El Carmen, Pijio, Los Limos San Alejo, Macul de Abajo, Primero d Diciembre, San Javier, Vía a San Jacinto, Malecón y San Juan).					
Antecedentes:	El 03/04/2025, a causa de las lluvias registradas la noche 02/04/2025 y madrugada se produjo el desbordamiento del río Daule, se reportó varios sectores inundados. Las familias afectadas permanecen en sus inmuebles. El día 18/04/2025 debido a lluvias y por las últimas descargas de la represa Daule - Peripa, los ríos Daule, Pula y Macul se desbordaron					
Situación actual:	GAD Cantonal informa que, las familias afectadas y damnificadas permanecen en sus inmuebles. El río Daule se encuentran con tendencia a aumentar su caudal y los ríos Macul y Pula se encuentran con tendencia a disminuir su caudal.					
Afectaciones:	- 271 familias, 890 personas afectadas - 73 familias, 187 personas damnificadas - 278 viviendas afectadas					
Acciones de respuesta:	SNGR en compañía al GAD Cantonal Palestina realizó la entrega de asistencia humanitaria en los recintos Macul de Arriba y Limos de Abajo. Fundación "Una Nueva Oportunidad realizó la entrega de una casa a una familia del recinto Juanita de las Mercedes. GAD Cantonal sigue realizando el levantamiento de información, recorridos por varios sectores afectados. Prefectura del Guayas realizó entrega de asistencia humanitaria en los recintos: Las Cañas, El Carmen, Pijio y Corona de Adentro, SNGR en compañía al GAD Cantonal Palestina realizó la entrega de asistencia humanitaria, COE se encuentra activo. SNGR realiza el monitoreo del evento.					
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Guayas/UPREA/Prefectura de Guayas/GAD Cantonal Palestina.					



Inundación	
Localización:	Guayas/Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) / Alfredo Baquerizo Moreno / Varios Rectores (Tanque Amarillo, El Recreo, La Beldaca, San Antonio, Chongonal, El Guayabito y la Otilia)
Antecedentes:	Por lluvias registradas la noche del 09/04/2025 y madrugada del 10/04/2025 y rotura de los muros de contención, se reportó el desbordamiento del Río Los Amarillos ocasionando que varios Rctos. se inunden con el ingreso de agua a varias viviendas. El 13/04/2025, se realizó la apertura del alojamiento temporal Iglesia San Agustín.
Situación actual:	Mediante el Evin y GAD Cantonal informa que el día 05/05/2025. La prefectura del Guayas está trabajando en la reconfirmación de los muros, las personas afectadas se mantienen en el inmueble. Los ríos Jujan, Chilintomo, Los Amarillos y estero Ñauza con tendencia a disminuir su caudal.
Afectaciones:	-173 familias,213 personas afectadas -68 familias, 196 personas damnificadas -141 viviendas afectadas
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) sigue realizando el levantamiento de información Prefectura del Guayas están trabajando en la reconfirmación del muro SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria para adecuar el albergue. OOPP Municipal realizando trabajos de limpieza de palizadas en las riberas de los ríos.
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Guayas/GAD Cantonal Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)



Inundacion			
Localización:	Guayas/Santa Lucia /Santa Lucia, Cabecera Cantonal / Varios Sectores (Santa Clara, Bermejo, La Fortuna, Piñal, Las Piñas, El Espinal, Av. Jaime Roldós, El Morochal, Miraflores, San Ramón y San Gabriel)		
Antecedentes:	Por las Iluvias registradas la mañana y tarde del 03/04/2025 se reportó varios sectores inundados y varias viviendas afectadas con el ingreso de agua. GAD Cantonal activó del Alojamiento Temporal CDI. San Pablo donde se encuentran 4 familias, 25 personas.		
Situación actual:	GAD Cantonal actualiza reporte de las familias que se encuentran en el Albergue Santa Rosa, al momento un total de 4 familias con 11 personas. Los ríos Pula Daule se encuentra con tendencia a disminuir su caudal.		
-290 familias, 1160 personas afectadas. (datos preliminares) -290 viviendas afectadas (ingreso de agua), datos preliminaresCalles con acumulación de agua.			
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal sigue realizando levantamiento de información y las respectivas coordinaciones en el Albergue Santa Rosa		
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Guayas/GAD Cantonal.		

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 10 de 16



Inundación					
Localización:	Los Ríos/Vinces/Antonio Sotomayor/San José - Matecito - Bahía Carrillo - 15 de Agosto - Tomasita Tin Tin - María Felicita - 18 de Octubre - San Gerónimo - Tropezón.				
Antecedentes:	El 21/02/2025, debido a las lluvias suscitadas en la mañana se reportó acumulación de aguas lluvias con ingreso a varias viviendas de los sectores antes mencionados.				
Situación actual:	Actualmente las familias se mantienen en sus hogares a la espera del bono de contingencia 316				
Afectaciones:	- 347 personas afectadas - 113 familias afectadas - 1401 personas damnificadas - 460 familias damnificadas - 573 viviendas afectadas - 1 Unidad Educativa afectada funcionalmente				
Acciones de respuesta:	Jefatura Política de Vinces realizó verificación de novedades el 13/05/2025 MINEDUC facilitó matriz de afectaciones a Unidades Educativas				
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Los Ríos/ GAD Cantonal				

7	
b	
V	44.4
١	

n	ur	1	2	n	'n	r

inungacion	
Localización:	Los Ríos/Montalvo/Montalvo/Los Almendros - Salvador Ayende - Nena Grande - Nena Chica - La Industria - Pradera - San Vicente - San Marcos - Nueva Esperanza - La Rodríguez -Escuela de Educación Básica José Vicente Maquilon - Escuela de Educación Básica Fanny Alida Becerra Dossman - río Cristal.
Antecedentes:	El 10/04/2025, debido a las lluvias suscitadas se reportó el desbordamiento del río Cristal, dejando consigo varias viviendas afectadas.
Situación actual:	Actualmente caudal se encuentra con tendencia a disminuir de nivel y las familias se mantiene en las viviendas
Afectaciones:	- 505 personas afectadas - 385 familias afectadas - 385 viviendas afectadas - 63 ha. de cultivos afectados parcialmente - 14 productores con cultivos afectados parcialmente - 136 ha. de cultivos destruidos - 65 productores con cultivos destruidos - 2 Unidades Educativas afectadas funcionalmente
Acciones de respuesta:	MINEDUC facilitó matriz de afectaciones el 05/05/2025 UGR Montalvo realizó verificación de novedades el 29/04/2025 MAG realizó evaluación de afectaciones a cultivos mediante matriz MAAPEA el 24/04/2025
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Los Ríos/UGR Montalvo.



Inundación					
Localización:	Los Ríos/Vinces/Antonio Sotomayor/Rcto. Macul - San Luis - El Hacha - San Gerardo - Colon - Miraflores - La Jabilla - Escuela de Educación Básica Jorge Álvarez Lara - Escuela de Educación Básica Abg Jaime Roldós Aguilera - Unidad Educativa Francisco Xavier Aguirre Abad - río Macul.				
Antecedentes:	El 09/04/2025, por lluvias suscitadas en la noche se reportó el desbordamiento del río Macul con ingreso de agua a varias viviendas del sector				
Situación actual:	Actualmente el caudal se encuentra con tendencia a disminuir de nivel y las familias continúan en las viviendas.				
Afectaciones:	- 3079 personas afectadas - 991 familias afectadas - 992 viviendas afectadas - 3 personas damnificadas - 3 familias damnificadas - 154 ha. afectadas parcialmente (Arroz - Cacao) - 93 productores afectados parcialmente - 419 ha. de cultivos perdidos (Arroz) - 200 productores con cultivos perdidos - 3 Unidades Educativas afectadas funcionalmente				

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 11 de 16

Acciones de respuesta:	MINEDUC facilitó matriz de afectaciones a Unidades Educativas MAG realizó evaluación de afectaciones a cultivos mediante matriz MAAPEA el 05/05/2025				
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Los Ríos/MAG				



Inundación					
Localización:	Los Ríos/Babahoyo/Febres Cordero/rcto. Las Cañitas - La Palma - Nueva Ilusión - Revesa - La Monserrate - San Pedro - San Fernando - La Lucha - La Mechita María Luisa - Pueblo Nuevo - Las Jaguas - La Avelina - Valle Verde - Las Tolas - Bañon - San Roman- Escuela de Educación Básica Sixto Duran Ballen - Escuela de Educación Básica Gloria Navarrete de Castro - río Chilintomo.				
Antecedentes:	El 31/03/2025, por lluvias suscitadas se reportó el desbordamiento del río Chilintomo, afectando a varias viviendas de los sectores antes mencionados.				
Situación actual:	Actualmente el caudal del río Chilintomo se encuentra con tendencia a disminuir y las familias se mantienen en sus viviendas.				
Afectaciones:	- 2500 personas afectadas - 900 familias afectadas - 900 viviendas afectadas - 1 Bien Público afectado (Cementerio de Pueblo Nuevo) - calles anegadas - 70 ha. afectados parcialmente (Arroz) - 101 productores afectados parcialmente - 582 ha. de cultivos perdidos (Arroz - Cacao) - 142 productores con cultivos perdidos - 2 Unidades Educativas afectadas funcionalmente				
Acciones de respuesta: El 10/05/2025 el Alcalde de Babahoyo en compañía de la Dirección de Gestión de Riesgos realizaron en humanitaria en el sector de San Román.					
Fuentes de información:	I SNIGR 17/5 Hmeya Los Rios/IGAH Parroquial de Febres Cordero				



Inundación

Localización:

Guayas/Milagro/Enrique Valdez Chobo, Roberto Astudillo, (Cab. en Cruce de Venecia,Milagro, Coronel Enrique Valdez) /
Varios Sectores (Paraiso del Chobo, Voluntad de Dios Mz.12, Las Avispas, El Cambio, Las Pilas, vía a Barcelona, Venecia
Central, Córdoba, Galápagos, Papayal, Las Guaijas)

Antecedentes:

A causas de lluvias registradas la noche del 30/03/2025 y madrugada del 31/03/2025, se produjo el desbordamiento del río Milagro, se reportaron sectores inundados y varias viviendas afectadas con el ingreso de agua. El día 03/04/2025, se realizó la apertura del albergue Colegio 17 de septiembre y el día 04/03/2025 se realizó la apertura del Refugio Temporal Unidad Educativa Tnte. Hugo Ortiz.

Situación actual:

SNGR actualiza la información del Refugio Temporal Unidad Educativa Tnte. Hugo Ortiz, actualmente se encuentran 25 familias, 97 personas. GAD Cantonal actualiza la cantidad de familias albergadas en la Unidad Educativa 17 de septiembre con un total 22 familias y 79 personas. El río Milagro, el Estero Los Monos y el río Chimbo se encuentran con tendencia a disminuir su caudal.

Parroquia Milagro

- 36367 familias afectadas, 109106 personas afectadas (datos preliminares, bajo evaluación) (se encuentran en el alberque Unidad Educativa 17 de septiembre con 22 familias con 79 personas y en el Refugio Temporal Unidad Educativa Tnte. Hugo Ortiz se encuentran 25 familias con 97 personas)
- 36438 viviendas afectadas (ingreso de agua en sus inmuebles)
- 71 familias, 208 personas damnificadas

Parroquia Roberto Astudillo

- 587 familias afectadas, 1761 personas afectadas (datos preliminares, bajo evaluación)
- 587 viviendas afectadas (ingreso de agua en sus inmuebles)

- 1162 familias afectadas, 3486 personas afectadas (datos preliminares, bajo evaluación)
- 1162 viviendas afectadas (ingreso de agua en sus inmuebles)

Parroquia Mariscal Sucre

- 472 familias afectadas, 1416 personas afectadas (datos preliminares, bajo evaluación)
- 472 viviendas afectadas (ingreso de agua en sus inmuebles)
- -calles con acumulación de agua

Acciones de respuesta:

Afectaciones:

SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria en Unida Sur y San José

SNGR, GAD Cantonal, MIES, MINEDUC, se mantienen en los respectivos alberques realizando las debidas coordinaciones. PPNN sique brindando seguridad en los alberques. SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria en Unidad Sur y San José. GAD Provincial realizó entrega de asistencia humanitaria en Las Margaritas y Manabí Chico. SNGR en conjunto

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 12 de 16

	con MINEDUC, MIES, se mantienen en el refugio temporal Unidad Educativa Tnte. Hugo Ortiz. GAD Cantonal Milagro sigue realizando el levantamiento de información, La Dirección de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Inclusión Social se encuentran realizando acciones para las familias afectadas que se encuentran en el albergue. COE se encuentra activo. MSP realizó brigadas médicas en los albergues. Umeva Guayas realiza el monitoreo del evento.
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Guayas/UPREA/MINEDUC/MSP/GAD Cantonal Milagro.



Colapso estructural Localización:	Guayas/Daule/Magro/Sector Magro
Antecedentes:	El 19/03/2025, por causas desconocidas, se reporta el colapso de un puente colgante (Gonzalo Icaza Cornejo) de uso vehicular y peatonal, el cual conecta Magro con Nobol. Cuerpo de Bomberos informó que fueron rescatadas 5 personas con vida, 4 fueron trasladadas al Hospital de Daule y 1 atendida en el sitio. Posteriormente tras evaluar la situación se identificaron varias personas desaparecidas para lo cual se activaron los equipos de búsqueda y rescate. Se recuperaron 4 cuerpos sin vida de los desaparecidos: el primero a la altura del sector San José del cantón Nobol; el segundo a la altura del río Nato; el tercero cerca de Pascuales junto a la Urb. Metrópolis y el cuarto en el río Pula.
Situación actual:	El 24/03/2025 se pudieron extraer dos de los cuatro vehículos pesados que se encontraban sumergidos en el río.
Afectaciones:	 - 4000 familias afectadas indirectamente. (aproximadamente) - 4 personas fallecidas. - 1 persona desaparecida. - 5 personas heridas. (Trasladadas al Hospital de Daule. Su estado es estable). - 1 puente destruido. - 7 bienes privados afectados. (4 vehículos pesados; 1 vehículo liviano y 2 motos). - 1 bien público destruido. (tubería de agua potable)
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos Daule se encuentra realizando trabajos de búsqueda de la persona desaparecida en el río Daule, en las cercanías donde se desplomó el puente. CTE sigue realizando trabajos de seguridad al tránsito vehicular, en los puntos establecidos como rutas alternas Prefectura de Guayas se encuentra realizando los respectivos análisis para realizar los trabajos de extracción de los vehículos que se encuentran sumergidos en el río
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Guayas/Prefectura de Guayas/GAD Cantonal Lomas de Sargentillo/Cuerpo de Bomberos de Daule/CTE /PPNN

ZONA 6



Deslizamiento	
Localización:	Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/La Cría.
Antecedentes:	El 03/06/2022, se suscitó un deslizamiento producto de la saturación del suelo originado por la combinación del deficiente sistema de riego en el sector, del taponamiento de diferentes quebradas y la deficiencia en el drenaje del terreno. El 31/03/2023 la SGR declaró la ALERTA AMARILLA al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa, el cual tiene un área de 526.22 hectáreas que se extiende sobre la comunidad La Cría, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay. El 06/04/2023, la SNGR emitió el cambio a ALERTA NARANJA de acuerdo al informe elaborado por Técnico de Análisis de Riesgos de la Coordinación Zonal 6 de Gestión de Riesgos. El 20/06/2023 MIES entregó Bonos de Contingencia a 22 familias afectadas de la comunidad La Cría. GAD Cantonal indicó que al 03/01/2024 permanecían 4 familias integradas por 10 personas alojadas en el AT San Isidro. El 26/01/2024 se realizó la activación del COE Provincial Azuay para dar seguimiento al evento y establecer acciones.
Situación actual:	Técnico de la SNGR informa que se realizaron nuevas entregas de asistencia humanitaria
Afectaciones:	 - 44 familias afectadas. (178 personas) - 8 familias evacuadas. (25 personas) - 38 familias evacuadas. (130 personas) - 44 viviendas afectadas. - 8 viviendas destruidas. - 4 bienes privados afectados. (1 capilla y 3 predios) - 2 bienes públics destruidos. (1 casa comunal y 1 cancha central)
Acciones de respuesta:	UGR Santa Isabel en conjunto con SNGR CZ6 realizan acciones de atención a la emergencia.
Fuentes de información:	SNGR CZ6 Umeva Azuay-Cañar.

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.







Inundación

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 13 de 16

ZONA 7



El Oro/Marcabelí/Marcabelí/Varios sectores (Casco Urbano, La Palmerita, 16 de Julio, Nueva Esperanza, Imbabura, El Porvenir, El Caucho, Y de Palmal, San Antonio, San Ramon, El Arenal, Jerusalén, Los Amparos, San José de Aguas Negras, Localización: Cristo del Consuelo, La Aldea, Unión Lojana, 24 de Junio, Centenario, 16 de Junio, San Francisco, 9 de Octubre, San Vicente, Nueva Esperanza, Imbabura, San Ramón). El 25/04/2025 se registró el desbordamiento de la quebrada "El Caucho" y el Río " El rio Marcabelí" afectando a varias Antecedentes: viviendas. Se informa que la persona desaparecida fue hallada sin vida en el Río Tumbes, ubicado en Tumbes, Perú.

Mediante informe del MAG se actualizan cifras de afectaciones. Situación actual: En cuanto a los servicios básicos, se encuentra restablecidos en su totalidad y tanto como el río Marcabelí y la quebrada el

- Caucho, se encuentran dentro de su cauce normal. * 1230 familias de 4840 personas afectadas (permanecen en sus viviendas).
- * 61 familias de 244 personas damnificadas.
- * 1 persona fallecida.
- * 1190 viviendas afectadas (rehabilitadas)
- * 61 viviendas destruidas.
- * 1 bien público afectado (CDI Centro de Desarrollo Infantil).
- * 100% de energía eléctrica (restablecida). Afectaciones: * 100% de agua potable afectada - (rehabilitado). * 85% de telecomunicaciones - (restablecida).
 - * 132 hectáreas de cultivo afectados.
 - * 120 hectáreas de cultivos destruidos. (café arábigo)
 - * 1365 animales muertos (835 cerdos, 500 pollos, 30 tilapias en piscina de tilapias).
 - *1 puentes afectado (vehicular y peatonal)
 - * 9 puentes destruidos.

MAG realizó inspección y verificación de afectaciones a distintos puntos afectados en la zona agrícola. Además, brindó Acciones de asesoría técnica a los productores. respuesta: SNGR brinda seguimiento al estado de las afectaciones, con GAD Municipal.

Fuentes de SNGR CZ7 Umeva El Oro / GAD Cantonal. información:



Inundación	
Localización:	El Oro/Marcabelí/El Ingenio/ Varios sectores (Roció, Rosal, Ingenio).
Antecedentes:	Por lluvias suscitadas el 25/04/205, se registró el desbordamiento del rio Marcabelí afectando a varias viviendas, además de afectación de varias calles debido a la acumulación de material pétreo y escombros
Situación actual:	Mediante informe del MAG se corrige y se actualiza cifras en el sector agrícola y pecuario. En relación al servicio eléctrico se encuentra restablecido en su totalidad.
Afectaciones:	- 50 viviendas afectadas - 50 familias de 200 personas afectadas - 300 metros lineales (vía parcialmente habilitada) - 2 hectáreas afectadas - (cacao) - 2 hectáreas perdidas - (1ha. de cacao 1 ha. de café arábigo) - 100 animales afectados - (cerdos) - 10 animales muertos - (cerdos) - 100% de energía afectado (restablecido) - 100% de agua potable (restablecido) - 85% de telecomunicaciones (restablecido)
Acciones de respuesta:	MAG realizó evaluación en la parroquia, recorrido y brindó asesoramiento técnico a los productores afectados.
Fuentes de información:	SNGR CZ7 Umeva EI Oro / GAD Cantonal.



Aluvión Loja/Chaguarpamba/Chaguarpamba/Varios sectores. Localización: Por fuertes lluvias suscitadas en la noche del 02/04/2025, se produjo un aluvión, afectando a varias viviendas, Antecedentes: instituciones públicas y vialidad UGR Chaguarpamba continúa actualizando información y daños Situación actual:

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 14 de 16

Afectaciones:	MTOP Loja informa el cierre de la circulación vehicular en el tramo Velacruz – Olmedo – Chaguarpamba – rio pindo, debido a los constantes deslizamientos en varios puntos críticos del eje vial y pérdida de calzada en el sector Guaduas. Vía alterna: Arenillas – Alamor – Pindal – Celica – El Empalme – Velacruz -74 familias afectadas, conformadas por 218 personas -32 familias damnificadas conformadas por 80 personas -28 viviendas afectadas -34 viviendas destruidas -50 metros aproximadamente de longitud de vía. (Vía de primer orden Cerrada) -70 metros aproximadamente de longitud de vías de segundo orden parcialmente habilitadas. -60% de afectación al sistema de captación de agua potable -60% de afectación en el sistema de alcantarillado -1% de afectación en el servicio de electricidad -80% de afectación en el sistema de transporte público -1 centro de salud afectado -4 Bienes públicos afectados (Alcantarillado pluvial, UPC Chaguarpamba, GAD Cantonal y BanEcuador) -1 Unidad educativa Chaguarpamba afectada.
Acciones de respuesta:	UGR Chaguarpamba continúa con levantamiento de información y actualiza información de afectaciones
Fuentes de información:	SNGR CZ7 Umeva Loja-Zamora Chinchipe / GAD Cantonal

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

01 VÍA DE PRIMER ORDEN CERRADA:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
01	Loja	Loja	Malacatos	Nangora, vía Malacatos - Loja [E35]	DESLIZAMIENTO	40	10/03/2025	Vilcabamba - Malacatos - El Tambo - Catamayo - Loja

18 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Manabí	Junín	Junín	Vía Junín, Pimpiguasí KM 42 [E384]	HUNDIMIENTO	300	21/03/2025	[E-38]Rocafuerte-Tosagua, [E-387] Tosagua Calceta
2	Imbabura	Ibarra	Salinas	Palacara, vía Salinas - Lita [E10]	SOCAVAMIENTO	10	09/03/2025	Ninguna
3	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 53, vía Cuenca-Molleturo [E-582]	SOCAVAMIENTO	25	02/01/2025	vía Cuenca-Girón-Pasaje.
4	Napo	Quijos	Cuyuja	El Laurel, Vía Y de Baeza - Papallacta [E20]	SOCAVAMIENTO		21/06/2024	Ninguna
5	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	Caserío El Placer, Quilloturo, ref. Vía Baños - Puyo [E30]	DESLIZAMIENTO		16/06/2024	Ninugna
6	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAVAMIENTO		20/05/2024	Ninguna
7	Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	Puente de Los Gemelos	SOCAVAMIENTO	6	19/01/2024	Ninguna
8	Imbabura	lbarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas – Lita km 114 [E10]	DESLIZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
9	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	San Jorge, vía Baños - Puyo [E30]	SOCAVAMIENTO	100	16/07/2023	Ninguna
10	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
11	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión – Limón [E45]	DESLIZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
12	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López – Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
13	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
14	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag – Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
15	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
16	Imbabura	lbarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas – Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1 Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2 Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 15 de 16

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
17	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo – Ingapirca – Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
18	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrio – Coca – Y de Narupa – Tena – Ambato – Quito

<u>06 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:</u>

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Imbabura	Cotacachi	Imantag	Ingreso a Piñan-Moran	DESLIZAMIENTO	50	09/02/2025	Ninguna
2	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO		14/03/2023	Ninguna
3	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
4	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESLIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
5	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro
6	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea	INUNDACIÓN		11/04/2022	Ninguna

07 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cañar	Cañar	Gualleturo	Km 9, vía Ducur-Gualleturo	DESLIZAMIENTO	30	20/03/2025	Puribín-Chorocopte y vía a la Carbonería
2	Pichincha	Cayambe	Cangahua	Canal de riego Guanguilquí	INUNDACIÓN	42000	12/03/2025	Ninguna
3	Pichincha	Quito	Guamaní	Barrio Primavera de Cornejo	HUNDIMIENTO		05/03/2025	Ninguna
4	Pichincha	Quito	Pacto	Antes de llegar a la Quinta Pactoloma	SOCAVAMIENTIO		28/02/2025	Ninguna
5	Pichincha	Mejía	Uyumbicho	Av. Simón Bolívar vía Pasochoa	DESLIZAMENTO		16/02/2025	Ninguna
6	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO		02/07/2024	Ninguna
7	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Jiménez, vía Jiménez - Pallatanga	SOCAVAMIENTO		27/05/2023	Ninguna

10 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Chimborazo	Guamote	Cebadas	Caserío Gaurón Cochapamba, vía Cebadas - San Vicente de Tablillas	DESLIZAMIENTO	560	31/03/2025	Cebadas - Utucún- San Vicente de Tablillas Cebadas - Gaurón Cochapamba - San Vicente de Tablilla
2	Pichincha	Quito	El Quinche	Línea Ferrea, Pasaje R Quito 7 y Reino de Quito	DESLIZAMIENTO	1	20/03/2025	Ninguna
3	Carchi	Mira	Juan Montalvo	El Chilco - Juan Montalvo	DESLIZAMIENTO	30	12/03/2025	Ninguna
4	Cañar	Cañar	Gualleturo	Comunidad de Enén	DESLIZAMIENTO	120	22/02/2025	paso alterno a la vía San Antonio-Gualleturo.
5	Pichincha	Quito	Pacto	Km 19 de la Ruta -La Loma -Ingapi- Guayabillas y Santa Rosa	DESLIZAMIENTO	50	13/02/2025	Ninguna
6	Pichincha	Cayambe	Juan Montalvo	Río Guachalá - vía a la Josefina	INUNDACIÓN	100	16/06/2024	Ninguna
7	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo – Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
8	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
9	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
10	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	30	16/04/2021	Ninguna

03 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIAI MENTE HABILITADAS:

_	00	THAT BE TEROER ORDER T ARCHAELTER THAD IELT ADAG.									
ı	No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas		
	1	Chimborazo	Cumandá	Cumandá	Recinto La Victoria en el sector Divino Niño vía Cumandá - La Victoria - Rio Blanco	SOCAVAMIENTO	150	14/04/2025	Ninguna		
	2	Imbabura	Cotacachi	García Moreno	Cielo Verde, Via Cielo Verde - García Moreno	DESLIZAMIENTO	80	13/02/2025	Ninguna		
I	3	Azuay	Paute	Chicán	Chicán	DESLIZAMIENTO	20	03/01/2025	Ninguna		

Dirección: Edifício CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00271

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de mayo de 2025 - 09:30:42 / Página 16 de 16

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Saulo Murillo. - Digitador Nacional de Eventos Adversos Correo electrónico: <u>saulo.murillo@gestionderiesgos.gob.ec</u> <u>Teléfono</u>: 042593500 ext. 1630 Reporte revisado por:

Nombre: Cristian Mazorra. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos Correo electrónico<u>: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec</u>

Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

<u>Para más información, visite nuestro sitio web: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/</u>

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.

