

SitRep No. 08 – Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE

Este Informe cubre el período de 01.01.2025 al 13.05.2025

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos Importantes


- En la provincia de Zamora Chinchipe se han registrado **49** eventos adversos afectando a **9** cantones, por precipitaciones de variable intensidad, acompañadas de fuertes vientos y tormentas eléctricas, que han impactado a la población, desde el 01 de enero hasta la fecha.
- El 01/03/2025 se activó el COE **Provincial de Zamora Chinchipe** y se encuentra en sesión permanente.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

1

Calificación realizada con
base al Manual del COE
2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 40	–
Interandina	8 – 11	12 – 27	28 – 60
Amazonía	22 – 31	32 – 55	56 – 110

Según el **Boletín Meteorológico N°28** con vigencia **desde las 08H00 del 08 de mayo hasta las 07H00 del 13 de mayo de 2025**

Se presenta la probabilidad de lluvias, tormentas y ráfagas de viento, en la región Amazónica, interior y norte de la Costa, y estribaciones de cordillera oriental. **Se espera que los eventos de mayor intensidad se presenten en estribación de cordillera y pie de montaña entre los días sábado 10 y lunes 12 de mayo.**

Las áreas en tonalidades naranja y roja presentan mayor probabilidad de lluvias extremas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.

El escenario responde a la temperatura superficial del mar (27 – 28 °C), desprendimientos de humedad desde la zona de Convergencia Intertropical (niveles bajos) e ingresos de humedad desde la cuenca Amazónica (niveles bajos y medios) debido al paso de los rezagos de un frente frío desde el sur del continente, sumado a procesos de convergencia de vientos en niveles bajos y medios, y al calentamiento diurno.

ZONAS AFECTADAS

Región Amazonía: Mayor intensidad en estribación de cordillera oriental y pie de montaña.

Región Interandina: Mayor intensidad en zonas de cordillera occidental de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Loja.

3. ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado con personal de Cuerpo de Bomberos, no se registran cuerpos de agua desbordados ni con tendencia a aumentar de nivel.

01 cuerpo hídrico con tendencia a disminuir de nivel

Nro	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de la Novedad	Observaciones
1	Zamora Chinchipe	Zamora	Cumbaratza	Nambija Bajo	Zamora	11/05/2025	Se confirmó desbordamiento y realizó inspección

4. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

Nro.	Cantón	Deslizamiento	Inundación	Aluvión	Colapso Estructural	Hundimiento	Total general
01	ZAMORA	7	2	2	1	0	12
02	YACUAMBI	9	0	1	1	0	11
03	PALANDA	7	0	0	0	1	8
04	YANTAZA	0	6	0	0	0	6
05	CENTINELA DEL CÓNDOR	3	1	0	0	1	5
06	CHINCHIPE	2	1	0	0	0	3
07	NANGARITZA	1	1	0	0	0	2
08	EL PANGUI	0	1	0	0	0	1
09	PAQUISHA	0	1	0	0	0	1
Total general		29	13	3	2	2	49
Porcentaje		59,18%	26,53%	6,12%	4,08%	4,08%	100%

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja - Zamora Chinchipe SNGRD 13/05/2025 12:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Resumen de afectaciones por sectores:

Afectación a Personas:			
	Personas afectadas	456	 Personas damnificadas 49
	Personas fallecidas	5	 Personas heridas 5
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	209	
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (km)		Bienes	
	Vías de primer orden (km):	0,330	 Bienes privados afectados: 22
	Vías de segundo orden (km):	16,290	
	Vías de tercer orden (km):	0,028	 Bienes privados destruidos: 0
	Total vías afectadas (km):	16,648	
Bienes públicos		Puentes	
	Bienes públicos afectados:	2	 Puentes destruidos 1
Medios de Vida y Productividad			
	Hectáreas de cultivos perdidos:	57	 Animales muertos 52797
	Hectáreas de cultivos afectados:	38	 Animales afectados 45086
Infraestructura Educativa			
	Total de unidades educativas afectadas:	5	 Total de unidades educativas con afectación funcional: 5

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja - Zamora Chinchipe SNGRD 13/05/2025 12:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por cantón.

Desde el 01 de enero de 2024 a la fecha, en la provincia de Zamora Chinchipe, el cantón con más impacto en la población es el cantón **Centinela del Cóndor** con 246 personas impactadas en 6 eventos, seguido de **Nangaritza** con 68 personas impactadas en 1 evento.

A continuación se detallan las afectaciones en la provincia por cantones:

Cantón	Nro. de eventos	Personas fallecidas	Personas heridas	Personas impactadas	Personas afectadas	Familias afectadas	Personas damnificadas	Familias damnificadas	Viviendas afectadas	Est educativos afectación funcional	Est educativos afectados	Puentes destruidos	Bienes públicos afectados	Bienes privados afectados	Bienes privados destruidos	Km lineales de vías afectadas	Ha de cultivo afectados	Ha de cultivo perdidos	Animales afectados	Animales muertos
CENTINELA DEL CONDOR	6	0	0	246	246	116	0	0	101	1	3	0	0	5	0	16,005	5	20	5	7030
ZAMORA	12	0	0	166	166	0	0	0	90	0	2	0	0	1	0	0,260	0	0	0	0
NANGARITZA	1	1	0	68	68	6	44	11	11	1	0	0	0	10	1	0,000	28	34	45081	45767
PALANDA	8	3	5	17	12	4	5	1	5	0	0	0	2	1	1	0,140	0	0	0	0
YANTZAZA	5	0	0	4	4	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0,055	0	0	0	0
CHINCHIPE	3	0	0	4	4	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0,008	5	3	0	0
YACUAMBI	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,180	0	0	0	0
PAQUISHA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0
EL PANGUI	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0,000	0	0	0	0
Total general	49	5	5	505	456	128	49	12	209	5	6	1	2	22	3	16,648	38	57	45086	52797

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja - Zamora Chinchipe SNGRD 13/05/2025 12:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

6. Asistencia Humanitaria

Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, ha realizado la siguiente entrega:

N°	Cantón	Institución Donante	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Dormir	Cobijas	Colchones	Almohadas	Kit de Higiene Personal	Mosquiteras	Total Bienes	Familias beneficiarias	Personas beneficiarias
1	CENTINELA DEL CÓNDOR	SNGR	36	2	2	2	4	2	2	50	36	108
	TOTAL		36	2	2	2	4	2	2	50	36	108

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja - Zamora Chinchipe SNGRD 13/05/2025 12:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Se encuentra activo el COE Provincial de Zamora Chinchipe desde el 01/03/2025.

Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha activado, 6 COES cantonales

Nro	Fecha Activación/	Provincia	Cantón	Estado	Observación
1	02/02/2025	Zamora Chinchipe	Nangaritza	Activo	COE Cantonal de Nangaritza continúa activo.
2	05/04/2025	Zamora Chinchipe	Palanda	Activo	COE Cantonal de Palanda se activó con la finalidad de articular acciones de respuesta.
3	08/04/2025	Zamora Chinchipe	Yacuambi	Activo	COE Cantonal de Yacuambi articula acciones de respuesta.
4	12/05/2025	Zamora Chinchipe	Zamora	Activo	COE Cantonal de Zamora se activó con la finalidad de articular acciones de respuesta.
5	12/05/2025	Zamora Chinchipe	Centinela del Cóndor	Activo	COE Cantonal de Centinela del Cóndor se activó para articular acciones de respuesta.
6	12/05/2025	Zamora Chinchipe	Yantzaza	Activo	COE Cantonal de Yantzaza articula acciones de respuesta.

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja – Zamora Chinchipe SNGRD 13/05/2025 12:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

8. Eventos más relevantes

A continuación, se detalla los eventos adversos más relevantes:

- Zona 7/Zamora Chinchipe/Zamora/Cumbaratza/ Varios sectores (Nambija Bajo, La Pista y Chamico).** Por presencia de lluvias suscitadas en la mañana del **11/05/2025**, se produjo el desbordamiento del río Zamora, causando inundación del sector.
 - 20 metros lineales de vía de primer orden.
 - 166 personas afectadas.
 - 132 personas afectadas indirectamente.
 - 90 viviendas afectadas.
 - 1 Unidad Educativa afectada.
 - 100% del servicio de alcantarillado afectado.
 - 60% del Servicio de Transporte afectado.
 - 80% de vías de acceso afectadas.

FFAA colaboró con las tareas de evacuación de familias. GAD Cantonal de Zamora realiza trabajos de limpieza y evacuación de agua. Cuerpo de Bomberos de Zamora colaboran en la evacuación de las familias, muebles y enseres. UGR Zamora realiza el levantamiento de información y daños. SNGR coordina la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- Zamora Chinchipe/Centinela del Cóndor/Zumbi/Zumbi:** Por lluvias suscitadas en la mañana del **11/05/2025**, se produjo el desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas por estar ubicadas en zonas de las riberas del río.
 - 41 familias afectadas, movilizadas a casa de familias acogientes (en proceso de levantamiento de información)
 - 37 viviendas afectadas por ingreso de agua.

Cuerpo de Bomberos de Centinela del Cóndor confirmo la novedad y ayudó a evacuar a las familias. UGR de Centinela del Cóndor, se continúa con el levantamiento de información y daños. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- Zamora Chinchipe/Centinela del Cóndor/Panguintza/Panguintza.** Por lluvias suscitadas en la tarde del **11/05/2025**, se produjo el desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas por estar ubicadas en zonas de las riberas del río.

UGR de Centinela del Cóndor, confirmó la novedad, continúa con el levantamiento de información y coordina la evacuación de las familias y enseres. Cuerpo de Bomberos de Centinela del Cóndor realiza evacuación de las familias afectadas. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Paulina Saritama - Operador Provincial
Correo electrónico: paulina.saritama@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 073701242

SitRep revisado por:

Nombre: Víctor Sánchez - Analista Nacional
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042583500

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>