

## SitRep No. 23 - Lluvias, del 01/01/2025 a la fecha - Cañar

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2025 hasta el 18/05/2025 - 13h00  
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

### 1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 53 eventos adversos por lluvias afectando a 7 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (52,83%), inundaciones (33,96%), colapso estructural (3,77%), vendaval (3,77%), socavamiento (3,77%), y tormenta eléctrica (1,89%).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cañar, La Troncal, y Azogues.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activó 3 COE cantonal La Troncal, El Tambo y Cañar, 1 COE Parroquial General Morales
- Se encuentra declarado en Emergencia la parroquia General Morales por la fuerte temporada invernal.


NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

### 2. Situación Hidrometeorológica actual

Según el Boletín Meteorológico Nro. 29 de INAMHI, Estatus: advertencia, con vigencia desde: desde las 19H00 del 15 de mayo hasta las 19H00 del 19 de mayo de 2025, indica que el nivel de amenaza es: Medio, Alto con un fenómeno LLUVIAS, TORMENTAS Y RAFAGAS DE VIENTO. Se presenta la probabilidad de lluvias, tormentas y ráfagas de viento, en gran parte del norte y centro de Ecuador continental. Se espera que los eventos de mayor intensidad se presenten al norte de la región Litoral y estribaciones de cordillera entre el viernes 16 y sábado 17 de mayo. Las áreas en tonalidades naranja y roja presentan mayor probabilidad de lluvias extremas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.



#### ZONAS AFECTADAS

- Región Litoral:** Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, interior de Manabí, norte e interior de Guayas
- Región Interandina:** Mayor intensidad en zonas de cordillera occidental de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Loja.
- Región Amazonia:** Mayor intensidad en la zona norte y estribación de cordillera oriental.

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria.

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 - 18	19 - 40	41 - 80
Interandina	8 - 11	12 - 30	--
Amazonia	22 - 31	32 - 60	--

#### ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

### 3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 53 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No. de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Colapso Estructural	Vendaval	Socavamiento	Tormenta Eléctrica
1	CAÑAR	23	20	3	0	0	0	0
2	LA TRONCAL	17	2	10	0	2	2	1
3	AZOGUES	8	3	4	1	0	0	0
4	SUSCAL	2	2	0	0	0	0	0
5	BIBLIAN	1	1	0	0	0	0	0
6	EL TAMBO	1	0	0	1	0	0	0
7	DELEG	1	0	1	0	0	0	0
Total		53	28	18	2	2	2	1
			52,83%	33,96%	3,77%	3,77%	3,77%	1,89%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/05/2025 - 13:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas Fallecidas:	0		Heridos:	3
	Personas afectadas:	149		Personas damnificadas:	31
	Familias afectadas:	52		Familias damnificadas:	7
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	47		Viviendas destruidas:	5
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)		Bienes Privados			
	Primer Orden:	0.60		Bienes privados afectados:	4
	Segundo Orden:	0.55			
	Tercer Orden:	0.20		Bienes privados destruidos:	1

Total Vías afectadas (kilómetros):

1,36

Bienes públicos		Puentes	
 Bienes públicos afectados:	1	 Puentes afectados:	1
 Bienes públicos destruidos:	1	 Puentes destruidos:	0
Otras afectaciones			
 Establecimientos de salud afectados:	2	 Unidades Educativas con daño funcional:	1
Afectaciones a medios de vida			
 Hectáreas de cultivos afectados:	0,30		

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/05/2025 - 13:00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

#### 4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **La Troncal** con 93 **personas impactadas**, con una recurrencia de **23 eventos**:

No	Cantón	No. de Evento	Personas Heridas	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas Directamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Ha Cultivo Afectados	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CAÑAR	23	3	93	22	74	5	19	0	20	5	0	0	0	0	0	1	0	0,0	1,10
2	LA TRONCAL	17	0	67	25	55	2	12	0	26	0	1	2	0	1	0	2	0	0,0	0,10
3	AZOGUES	8	0	16	4	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,3	0,06
4	SUSCAL	2	0	4	1	4	0	0	12	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0,0	0,06
5	BIBLIAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,02
6	EL TAMBO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0	0,02
7	DELEG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,01
Total		53	3	180	52	149	7	31	12	47	5	1	2	1	1	1	4	1	0,3	1,36

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/05/2025 - 13:00



Nota: \* Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.


Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/05/2025 - 13:00

#### 4.1 Numero de Eventos vs Personas impactadas por mes:

Desde el 1 de enero a la presente fecha los eventos por lluvias alcanzaron su mayor recurrencia en el mes de marzo registrando el 39.62%, con el mayor valor de personas impactadas con el 82.22%. seguido del mes de abril que registro el 24.53% de recurrencia en eventos.

Año	Mes	No. de Evento	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
2025	Enero	5	6	9,43%	3,33%
	Febrero	12	4	22,64%	2,22%
	Marzo	21	148	39,62%	82,22%
	Abril	13	22	24,53%	12,22%
	Mayo	2	0	3,77%	0,00%
<b>Total</b>		<b>53</b>	<b>180</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Ocurrencia de Eventos Adversos Vs. Personas Impactadas por Mes



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/05/2025 - 13:00

## 5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 133 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir
1	CAÑAR	31	15	16	3
2	LA TRONCAL	16	16	16	20
<b>Total</b>		<b>47</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>23</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/05/2025 - 13:00

## 6. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado en emergencia las siguientes parroquias:

No.	Fecha de la Declaratoria	Cantón	Parroquia	Fecha de cierre	Estado	Observación
1	14/4/2025	Cañar	General Morales	14/06/2025	Vigente	Declarar la parroquia General Morales en emergencia por la fuerte temporada invernal en el territorio local

## 7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 3 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	La Troncal	16/02/2025	Activo
2	El Tambo	10/03/2025	Activo
3	Cañar	16/03/2025	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 1 COE Parroquial:

No.	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	General Morales	14/04/2025	Activo

Entre los casos más relevantes ocurridos en los últimos 15 días, podemos mencionar los siguientes:

- Cañar/General Morales/Centro Parroquial.** Por causa de las lluvias registradas la tarde del 14/04/2025 se reporta anegación de agua y sedimentos sobre las calles del centro parroquial produciendo tráfico lento. UGR Cañar informa que el evento no amerita entrega de asistencia humanitaria. GAD Parroquial menciona que las vías de segundo orden se encuentran habilitadas.
  - 5 personas afectadas
  - 5 familias afectadas
  - 5 viviendas afectadas

**-50 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)**

GAD Parroquial en conjunto con la comunidad finalizaron la limpieza de las vías de segundo orden. UGR Cañar realizó el levantamiento de información. GAD Cantonal Suscal colaboró con maquinaria para la limpieza. UMEVA mantiene monitoreo del evento. Cuerpo de Bomberos Cañar realizó inspección en la zona del evento.

- **Cañar/Cañar/Chontamarca/Centro.** A causas de las lluvias registradas la madrugada del 01/04/2025 se produjo un deslizamiento en una montaña cerca de la comunidad de Chontamarca, no existen vías de acceso al sector ni viviendas cerca. UMEVA de la CZ6 coordina con UGR Cañar para realizar levantamiento de información.

- **Cañar/Gualleturo/Km 9, vía Ducur-Gualleturo.** Por causa de las lluvias presentadas el 20/03/2025 se suscitó un deslizamiento de rocas el cual afectó la vía de segundo orden en su totalidad. Vía alterna: Puribín-Chorocopte y vía a la Carbonería. La vía de segundo orden se mantiene parcialmente habilitada.

**-30 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)**

Junta Parroquial en conjunto con moradores realizaron la fragmentación de rocas grandes que se encontraban en la vía. GAD Provincial realiza la limpieza de escombros.

- **El Tambo/El Tambo/El Bolsillo.** A causas de las lluvias suscitadas el 04/03/2025 se produjo el socavamiento del alero de un puente de segundo orden el cual conduce a la comunidad El Bolsillo. El tránsito se encuentra suspendido debido a precaución. Con fecha 10/03/2025 se activó el COE Cantonal para determinar acciones de atención a la emergencia. UGR El Tambo informa que la vía de segundo orden (ubicada sobre el puente afectado) se mantiene cerrada por precaución, adicional menciona que el sector no registra vía alterna.

**-1 puente afectado**

**-15 metros de vía afectados (vía cerrada)**


UGR El Tambo realizó nueva inspección de la zona. GAD Provincial realizará los arreglos de la vía. UMEVA CZ6 mantiene monitoreo del evento.

- **Cañar/Gualleturo/Comunidad de Enén.** Debido a las lluvias registradas los últimos días se produjo el deslizamiento de tierra en la comunidad de Enén. UGR Cañar informó que la vía presenta cuarteaduras por lo que se encuentra cerrada al tránsito vehicular, adicional menciona que es un paso alterno a la vía San Antonio-Gualleturo. La vía principal que conecta la comunidad de Enén es la panamericana [E-40]. Con fecha 16/03/2025 se activó el COE Cantonal para determinar acciones de atención a emergencias por etapa invernal. La vía de tercer orden continúa cerrada en su totalidad.

**-120 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)**

GAD Provincial Cañar continúa con las labores de estabilización del talud y realiza un paso alterno a la vía afectada. UGR Cañar realizó la inspección de la zona.

## 8. Mapa de Afectación por Lluvias



*SitRep elaborado por:*

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec  
Teléfono: 0997487409

*SitRep aprobado por:*

Nombre: Cristian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec  
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)  
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>