

SitRep No. 43 – Lluvias, del 01/01/2025 a la fecha – Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2025 hasta el 24/04/2025- 13h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 253 eventos adversos por lluvias afectando a 13 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (67,19%), inundaciones (18,58%), colapso estructural (5,53%), socavamiento (3,95%), aluvión (1,98), granizada (1,58%), y vendaval (1,19%).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Girón, Paute, Pucará, Santa Isabel, Gualaceo, Oña y Nabón.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activó 1 el COE Provincial, 7 COE cantonal Santa Isabel, Paute, Pucará, Guachapala, San Fernando, Girón, Ponce Enríquez, y 2 COE Parroquial en el cantón Cuenca parroquia Victoria del Portete, cantón Paute parroquia Chican.
- Se encuentran declarados en Emergencia los cantones de Santa Isabel, Guachapala, Pucará y Girón.
- El 24/02/2025 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, por lo que se Declara: ALERTA NARANJA, en la provincia del Azuay por 60 días.
- Con fecha 27/02/2025 se activó el COE Provincial por la RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025 de la declaratoria de alerta Naranja en la provincia del Azuay


NIVEL DE AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

Según el Boletín Meteorológico Nro. 25 de INAMHI, Estatus: advertencia, con vigencia desde: desde las 22H00 del 23 hasta las 19H00 del 28 de abril de 2025, indica que el nivel de amenaza es: Medio, Alto con un fenómeno LLUVIAS, TORMENTAS Y RAFAGAS DE VIENTO. De manera progresiva continuarán generándose precipitaciones de alta intensidad con tormentas y ráfagas de viento, enfocadas al interior de la región Litoral, Amazonía y de manera dispersa en la Interandina. Se prevé que los eventos de mayor relevancia se presenten en estribación de cordillera del Litoral. Las áreas en naranja y rojo presentan mayor probabilidad de lluvias intensas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua. Estas condiciones pueden continuar después del periodo de la vigencia del presente boletín.



ZONAS AFECTADAS

- Región Litoral:** Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, interior de Manabí, norte e interior de Guayas y El Oro
- Región Interandina:** mayor intensidad en zonas de cordillera occidental resaltando Bolívar, Loja, Azuay, Cañar, Pichincha y Carchi
- Región Insular:** Con mayor probabilidad en la isla Isabela, y el este del archipiélago.
- Región Amazonia:** mayor énfasis en Sucumbios, Napo, estribaciones de cordillera de Pastaza y Morona Santiago

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria.

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 – 18	19 – 40	41 – 100
Interandina	8 – 11	12 – 27	28 – 45
Amazonia	22 – 31	32 – 55	56 – 80

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 253 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No. de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Colapso Estructural	Socavamiento	Aluvión	Granizada	Vendaval
1	CUENCA	146	88	36	11	4	1	4	2
2	GIRON	34	25	7	1	1	0	0	0
3	PAUTE	19	15	0	0	0	4	0	0
4	PUCARA	18	16	0	1	1	0	0	0
5	SANTA ISABEL	8	3	1	1	3	0	0	0
6	GUALACEO	8	6	0	0	1	0	0	1
7	OÑA	5	4	1	0	0	0	0	0
8	NABON	5	5	0	0	0	0	0	0
9	GUACHAPALA	4	3	1	0	0	0	0	0
10	SIGSIG	3	2	1	0	0	0	0	0
11	CHORDELEG	1	1	0	0	0	0	0	0
12	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	1	1	0	0	0	0	0	0
13	SAN FERNANDO	1	1	0	0	0	0	0	0
Total		253	170	47	14	10	5	4	3
			67,19%	18,58%	5,53%	3,95%	1,98%	1,58%	1,19%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNGIRD. 24/04/2025 - 13:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas Fallecidas:	3		Heridos:	6
	Personas afectadas:	423		Personas damnificadas:	51
	Familias afectadas:	135		Familias damnificadas:	14
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	91		Viviendas destruidas:	13
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)			Bienes Privados		
	Primer Orden:	2,05		Bienes privados afectados:	25
	Segundo Orden:	0,75		Bienes privados destruidos:	5
	Tercer Orden:	2,39			
	Total Vías afectadas (kilómetros):	5,19			
Bienes públicos			Puentes		
	Bienes públicos afectados:	5		Puentes afectados:	3
	Bienes públicos destruidos:	8		Puentes destruidos:	2
Infraestructura Educativa					
	Unidades Educativas afectados:	4		Unidades Educativas con daño funcional:	11
Afectaciones a medios de vida					
	Hectáreas de cultivos afectados:	101,46		Animales afectados:	81
	Hectáreas de cultivos perdidos:	14,43		Animales Muertos:	0

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 24/04/2025 - 13:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.


4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Cuenca** con 159 personas impactadas siendo el de mayor recurrencia con 146 eventos:

No	Cantón	No. de Evento	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas Directamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CUENCA	146	1	5	159	56	132	8	27	10	46	7	1	8	2	1	5	7	14	4	100,00	10,00	0	1,96
2	GIRON	34	0	0	41	10	37	1	4	0	8	2	1	1	0	0	0	0	5	0	0,00	0,00	0	0,78
3	PAUTE	19	0	1	90	23	86	1	4	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1,42	1,28	0	0,16
4	PUCARA	18	0	0	13	1	1	3	12	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0	0,48
5	SANTA ISABEL	8	2	0	19	5	19	0	0	0	4	0	0	0	1	1	0	0	4	1	0,00	0,00	0	0,15
6	GUALACEO	8	0	0	7	1	7	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,17
7	OÑA	5	0	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	1,00	0	0,07
8	NABON	5	0	0	28	7	28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0,00	0,12	0	0,29
9	GUACHAPALA	4	0	0	23	5	23	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0,03	81	0,03
10	SIGSIG	3	0	0	12	2	12	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,02
11	CHORDELEG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,03
12	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	1	0	0	34	14	30	1	4	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,05
13	SAN FERNANDO	1	0	0	44	10	44	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,00	0	1,00
	Total	253	3	6	474	135	423	14	51	17	91	13	4	11	3	2	5	8	25	5	101,46	14,43	81	5,19

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 24/04/2025 - 13:00

No. de Eventos Adversos Vs. Personas Impactadas



Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.


Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 24/04/2025 - 13:00

4.1 Numero de Eventos vs Personas impactadas por mes:

Desde el 1 de enero a la presente fecha los eventos por lluvias alcanzaron su mayor recurrencia en el mes de abril registrando el 32.81%, seguido del mes de marzo que registro el 29.25% de recurrencia, sin embargo, tuvo el mayor valor de personas impactadas con el 35.65%.

Año	Mes	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
2025	Enero	51	33	20,16%	6,96%
	Febrero	45	125	17,79%	26,37%
	Marzo	74	169	29,25%	35,65%
	Abril	83	147	32,81%	31,01%
Total		253	474	100%	100%

Ocurrencia de Eventos Adversos Vs. Personas Impactadas por Mes



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 24/04/2025 - 13:00

5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 198 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir
1	CAMILLO PONCE ENRIQUEZ	13	0	0	0
2	CUENCA	15	8	6	13
3	GIRON	4	4	1	8
4	GUACHAPALA	4	4	4	1
5	GUALACEO	5	3	3	2
6	PAUTE	6	5	1	9
7	PUCARA	6	4	4	4
8	SAN FERNANDO	13	9	10	5
9	SANTA ISABEL	7	3	0	6
10	SIGSIG	2	2	2	2
Total		75	42	31	50

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 24/04/2025 - 13:00

- Desde el 01 de enero, la SNDGIRD ha entregado a la población afectada un total de 13 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	SA - KPRH (para 3 días)
1	CUENCA	13
Total		13

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 24/04/2025 - 13:00

6. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado la siguiente alerta:

Fecha de declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
24/2/2025	Azuay	Amarilla	Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, A fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra

- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado en emergencia los siguientes cantones:

No.	Fecha de la Declaratoria	Cantón	Fecha de cierre	Estado	Observación
1	10/4/2025	Santa Isabel	10/5/2025	Vigente	Declarar al Cantón Santa Isabel en emergencia cantonal por la fuerte temporada invernal en el territorio local
2	14/3/2025	Guachapala	14/05/2025	Vigente	Declarar al Cantón Guachapala en emergencia cantonal por la fuerte temporada invernal en el territorio local
3	10/3/2025	Pucará	10/5/2025	Vigente	Declarar en emergencia a la red vial cantonal por 60 días, por fuerte época lluviosa, bajo lo resuelto por el COE Nacional y cantonal, en virtud de la etapa invernal por fuertes lluvias registradas en la jurisdicción cantonal que han ocasionado movimientos
4	7/3/2025	Girón	06/05/2025	Vigente	Declarar al Cantón Girón en emergencia cantonal por la fuerte temporada invernal en el territorio local

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 1 COE Provincial:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Cuenca	27/02/2025	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 7 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Santa Isabel	05/04/2025	Activo
2	Paute	12/03/2025	Activo
3	Guachapala	11/03/2025	Activo
4	San Fernando	11/03/2025	Activo
5	Girón	07/03/2025	Activo
6	Pucará	28/02/2025	Activo
7	Ponce Enríquez	21/01/2025	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 2 COE Parroquial:

No.	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	Chican	18/03/2025	Activo
2	Victoria del Portete	12/02/2025	Activo

Entre los casos más relevantes ocurridos en los últimos 15 días, podemos mencionar los siguientes:

- Cuenca/Molleturo/Km 85-88-90-91-92-94-105, vía Cuenca-Molleturo [E-582].** Por causa de las lluvias suscitadas la mañana del 09/04/2025 se suscitó un deslizamiento de material lodoso el cual afecta parcialmente la vía de primer orden. Se produjo un nuevo deslizamiento de material rocoso en el Km 85 de la vía de primer orden, la vía se mantiene parcialmente habilitada.
-80 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
MTOE realiza las labores de limpieza de la vía. CTE realiza recorridos para precautelar la seguridad vehicular. UMEVA de la CZ6 coordinó las labores de limpieza.
- Paute/El Cabo/Bellavista.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 12/04/2025 se produjo un deslizamiento que afecta a 2 viviendas de construcción mixta.
-4 personas afectadas.
-2 familias afectadas.
-2 viviendas afectadas.
CB Paute colaboró en el lugar del evento, UMEVA de la CZ6 coordina con UGR Paute para realizar levantamiento de información.

- **Paute/Dug Dug/Gunag.** Debido a las lluvias suscitadas la noche del 10/04/2025 se produjo un deslizamiento de tierra que afectó parcialmente 1 vivienda de 1 piso construcción mixta (madera y zinc), la familia afectada permanece en casa de familia acogiente. UGR Paute informa sobre 1 vivienda afectada, 2 familias afectadas y 7 personas afectadas adicionales a las ya reportadas.
-10 personas afectadas.
-3 familias afectadas.
-2 viviendas afectadas.
SNGR realizó la entrega de asistencia humanitaria, UGR Paute realizó el levantamiento de información. CB Paute colaboró en el lugar del evento, UMEVA de la CZ6 coordinó con UGR Paute para realizar levantamiento de información.
- **Girón/Asunción/Lentag.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 11/04/2025 se produjo un deslizamiento de tierra que afectó parcialmente 1 vivienda de 1 piso construcción mixta (bloque y zinc), la familia afectada permanece en casa de familia acogiente. UGR Girón informa que la vivienda era habitada por 2 núcleos familiares, las familia afectadas permanecen en casa de familia acogiente.
-10 personas afectadas.
-2 familias afectadas.
-1 vivienda afectada.
SNGR realizó la entrega de asistencia humanitaria. UGR Girón realizó el levantamiento de información. CB Girón colaboró en el lugar del evento, UMEVA de la CZ6 coordinó con UGR Girón la atención a la emergencia.
- **Asunción/Pichanillas-Entrada a Rircay.** Por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del 10/04/2025 se produjo el deslizamiento de tierra el cual afectó a la mesa de rodadura de la vía de tercer orden. La vía de tercer orden se encuentra parcialmente habilitada.
-40 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
GAD Provincial continúa con las labores de recuperación de la vía. UGR Girón realizó recorrido e inspección de la zona afectada. UMEVA CZ6 coordinó las labores de atención a la emergencia, adicional mantiene monitoreo del evento.
- **Santa Isabel/Santa Isabel/Peña Blanca-Euclides Gómez.** Por causa de las lluvias suscitadas la noche 09/04/2025 se produjo la anegación de agua y acumulación de sedimentos en las vías de segundo orden provocando tráfico lento en el sector. Bomberos Santa Isabel reporta el ingreso de agua a 2 viviendas del sector las familias permanecen en sus viviendas, adicional el ingreso de agua a una estructura de bloque y cemento en donde funciona un taller mecánico. El agua de las vías ha desfogado, el tráfico fluye con normalidad
-6 personas afectadas
-2 familias afectadas
-2 viviendas afectadas
-1 bien privado afectado (taller mecánico)
CB Santa Isabel colaboró con la limpieza de sumideros y realizó recorrido por las diferentes zonas. UMEVA de la CZ6 coordina con UGR Santa Isabel para levantamiento de información
- **Cuenca/San Joaquín/Soldados.** Por causa de las lluvias suscitadas la noche 09/04/2025 se produjo un aluvión afectando una vivienda del sector, se reporta una persona herida y persona fallecida. Adicional se produjo el acarreo de material sobre la vía de tercer orden (vía Sustag-Soldados). La vía de tercer orden se encuentra habilitada. La familia damnificada permanece en casa de familia acogiente.
-1 persona fallecida
-1 persona herida
-2 personas damnificadas
-1 familia damnificada
-1 vivienda destruida
-150 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)
Maquinaria del GAD Provincial realizó la limpieza de la vía y adicional en conjunto con la comunidad continúan con el retiro del material lodoso y rocoso acumulado en el sector. UMEVA CZ6 mantiene monitoreo del evento. DGR Cuenca realizó la inspección de la zona afectada. CB Cuenca realizó labores de rescate de la persona sin signos vitales, adicional realizó traslado de la persona herida. PPNN coordinó con DINASED los trámites de ley.
- **Camilo Ponce Enríquez/Carmen de Pujilí/La Y de San José.** Debido a las lluvias registradas por la época lluviosa se produjo un deslizamiento en el sector La Y de San José afectando a 13 viviendas por fisuras en su estructura. Con fecha 09/04/2025 se reportó la destrucción de 1 vivienda (familia damnificada en casa de familia acogiente) y el cierre de la vía de ingreso a la comunidad (tercer orden). Con fecha 10/04/2025 se activó el COE Cantonal tomando las siguientes resoluciones:
 1. Declarar en sesión permanente al COE Cantonal
 2. Solicitar al MIDUVI la intervención inmediata a las familias afectadas
 3. Requerir al Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE, los estudios geológicos y geotécnicos.
 4. Solicitar al MAATE los estudios hidrológicos del sector.
 5. Solicitar al MIES la asistencia humanitaria a las personas afectadas.

6. Definir albergues temporales para acoger a las familias afectadas
7. Solicitar a la Gobernación del Azuay continuar trabajando de manera articulada con las diferentes Carteras de Estado para mitigar el evento. Adicional se informa que la vía de tercer orden se encuentra parcialmente habilitada.

-4 personas damnificadas

-1 familia damnificada

-1 vivienda destruida

-30 personas afectadas

-14 familias afectadas

-13 viviendas afectadas

-50 metros de vía afectada (vía parcialmente habilitada)

SNGR en conjunto con Gobernación del Azuay, GAD Cantonal y MIDUVI realizaron la inspección y análisis de amenazas a causa del deslizamiento. IIGE realizó el levantamiento de información para el desarrollo de estudios geológicos. GAD Cantonal continúa con las labores de habilitación de la vía. UGR Ponce Enríquez y UMEVA CZ6 mantienen monitoreo del evento.

- **Cuenca/Sinincay/Yanatura.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada y mañana del 06/04/2025 se produjo el deslizamiento de tierra el cual afecta a una vivienda del sector, sus propietarios son evacuados debido a precaución. DGR Cuenca informa que la vivienda de una planta, construcción mixta (bloque y zinc) se considera no habitable por la afectación a su estructura, por lo que la familia damnificada se encuentra en casa de familia acogiente.

-5 personas damnificadas

-1 familia damnificada

-1 vivienda destruida

DGR Cuenca realizó la inspección de la estructura y emitirá informe técnico. CB Cuenca confirmó el evento y colaboró con la evacuación de la familia afectada. UMEVA CZ6 coordinó el levantamiento de información.

- **Cuenca/San Sebastián/Av. Del Tejar, Av. De las Américas, Sarar, Camino a Racar, Av. De los Cerezos.** Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 05/04/2025 se produjo anegación de agua sobre las vías de segundo orden en el sector Av. de las Américas y Av. Del Tejar, provocando tráfico lento en el sector. Adicional se reportó el ingreso de agua a 8 viviendas del sector Camino a Racar. OOPP del GAD Cantonal Cuenca informó que debido al incremento de caudal de la quebrada Balzay se produjo el represamiento de agua sobre la vía de segundo orden (Av. Del Tejar). La vía de segundo orden (Av. Del Tejar) se encuentra habilitada.

-8 viviendas afectadas

-8 familias afectadas

-1 bien privado destruido (muro)

-30 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)

GAD Cantonal continúa con las labores de mitigación.

- **Cuenca/Sucre/Miguel Díaz y Pedro Berroeta.** Debido a las lluvias suscitadas la mañana del 06/04/2025 sector produjo el colapso del techo de una vivienda de una planta, construcción mixta (adobe y madera) adicional se reporta el colapso de la pared de una vivienda colindante.

-2 personas afectadas

-2 familias afectadas

-2 viviendas afectadas

CB Cuenca confirmó el evento y realiza la inspección de las estructuras. UMEVA CZ6 coordina con DGR Cuenca el levantamiento de información.

- **Nabón/Las Nieves/Vía Las Nieves-Nabón.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 05/04/2025 se produjo el deslizamiento de tierra sobre la vía de tercer orden, afectando la vía en su totalidad. Vías alternas son: vía La Jarata-Las Nieves y vía La Paz-Las Nieves. Adicional, por la caída de material se ve afectado parcialmente el cauce del río León, el agua fluye de manera lenta y al momento no representa riesgo. UGR Nabón informa que la vía de tercer orden continúa cerrada.

-60 metros de vía afectados (vía cerrada)

GAD Cantonal en conjunto con GAD Provincial realizaron la inspección del sitio para determinar acciones. GAD Cantonal continuará con la limpieza del material acumulado en el cauce del río León. UMEVA CZ6 coordinó con GAD Cantonal la atención a la emergencia.

- **Santa Isabel/Zhaglli/Comunidad de Salinas.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 03/04/2025 se produjo un deslizamiento de tierra el cual afecta la vía de tercer orden, vía cerrada en su totalidad. Con fecha 05/04/2025 se activó el COE Cantonal para determinar acciones de respuesta a eventos por la etapa invernal. UGR Santa Isabel informa que la vía se mantiene parcialmente habilitada; adicional menciona que con fecha 10/04/2025 se resolvió declarar el estado de emergencia en el cantón por el plazo de 30 días, debido al fuerte temporal invernal.

-30 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)

GAD Cantonal en conjunto con GAD Parroquial continúan con las labores de limpieza de la vía. UMEVA CZ6 mantiene monitoreo del evento. GAD Cantonal realizó la activación del COE Cantonal. CB Santa Isabel confirmó el evento, UMEVA CZ6 coordinó con GAD Cantonal la limpieza de la vía.

- **Santa Isabel/Santa Isabel/Minas de Algodón.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 03/04/2025 se produjo el socavamiento de la mesa de rodadura de la vía de tercer orden. Vía alterna: vía a Dan-Dan. La vía de tercer orden se mantiene parcialmente habilitada, adicional menciona que debido a la presencia de maquinaria en el punto la vía a Dan-Dan permanece como vía alterna.
-25 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
GAD Cantonal continúa con los trabajos de relleno de la vía y desalojo de escombros.
- **Pucará/Pucará/El Pindo, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59].** Debido a las lluvias suscitadas la tarde del 02/04/2025 se produjo un deslizamiento de material lodoso y acumulación de agua sobre la vía de primer orden, el cual afectó en su totalidad a la vía. Vías alternas: Cuenca-Molleturo-El Empalme y Zhud-Cochancay-El Triunfo. La vía de primer orden se mantiene parcialmente habilitada.
-25 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
CTE brinda seguridad al tránsito vehicular. MTOP realiza labores de limpieza de la vía. UMEVA de la CZ6 coordinó con la limpieza de la vía
- **Pucará/Pucará/Km 15-16-17+500-19-23-30, vía Minas-Tablón-Pucará**
Debido a las lluvias suscitadas la noche del 02/04/2025 se produjo un deslizamiento de tierra sobre la vía de tercer orden, adicional el colapso de la mesa de rodadura de la vía en el km 17+500. Cuerpo de Bomberos Pucará informa que se realizó una variante al costado de la vía en el km. 17+500, la vía se encuentra parcialmente habilitada
-50 metros de vía afectada (vía parcialmente habilitada)
GAD Cantonal continuará con las labores para habilitar la vía.
- **Cuenca/Bellavista/Virgen de la Nube.** Debido a las lluvias suscitadas el 06/04/2025 se produjo un deslizamiento de tierra que pone en riesgo a 4 viviendas del sector. DGR Cuenca reportó: 4 viviendas afectadas, 4 familias afectadas y 8 personas afectadas, así mismo mencionó que las familias afectadas se encuentran en casas de familias acogientes.
-8 personas afectadas
-4 familias afectadas
-4 viviendas afectadas
GAD Cantonal realiza la limpieza y retiro del material acumulado en el sector. UMEVA CZ6 mantiene monitoreo del evento. DGR Cuenca realizó inspección en la zona del evento. CB Cuenca confirmó el evento.
- **Cuenca/Bellavista/San Pedro del Cebollar.** Debido a las lluvias suscitadas la noche del 01/04/2025 se produjo un deslizamiento que afectó la columna del parqueadero de 1 vivienda de 1 piso el resto de la estructura no se encuentra afectado, adicional la afectación parcial de una vía de segundo orden y 1 poste de alumbrado eléctrico el cual ya fue reemplazado. La vía se mantiene parcialmente habilitada, la familia afectada evacuó de manera voluntaria por precaución.
-3 personas afectadas
-1 familia afectada
-1 vivienda afectada
-10 metros de vía aproximadamente (parcialmente habilitada)
-1 bien público destruido (poste de alumbrado eléctrico)
GAD Cantonal realiza limpieza de la vía y retiro del material acumulado en el sector. UMEVA CZ6 mantiene monitoreo del evento. DGR Cuenca realizó inspección en la zona del evento, Centro Sur realizó el reemplazo del poste destruido.
- **Cuenca/ El Vecino /Las Peñas.** Por causas de las lluvias registradas la tarde del 01/04/2025 se suscitó el incremento del caudal de la quebrada Milchichig ocasionando el socavamiento de la base de un puente s/n, el tránsito por dicho puente se encuentra suspendido. La quebrada Milchichig volvió a su cauce normal. El tránsito sobre el puente s/n se mantiene suspendido. ETAPA EP informa que debido a su incremento se produjo la erosión del margen del afluente.
-1 puente afectado (segundo orden)
DGR Cuenca realizará la inspección de la estructura afectada y del margen de la quebrada. Técnicos de la SNGR CZ6 realizaron la evaluación en el lugar del evento, UMEVA de la CZ6 coordinó con GAD Cantonal para evaluación de la estructura.
- **Cuenca/El Vecino/Parque Miraflores.** Debido a las lluvias suscitadas la tarde del 01/04/2025 se produjo la anegación de agua en las vías de segundo orden, provocando tráfico lento en el sector. Se reporta el ingreso de agua a 1 vivienda del sector Jaime Roldós, en la Av. Turuhuayco se registró el ingreso de agua al parqueadero subterráneo de una vivienda afectando dos vehículos que se encontraban dentro, adicional en la salida del distribuidor de tráfico se reportó anegación de agua en el desnivel afectando 1 vehículo que transitaba por el lugar
-5 personas afectadas.
-1 familia afectada.
-1 vivienda afectada.
-3 bienes privados afectados (vehículos)
Técnicos de la SNGR CZ6 realizan una evaluación en el lugar del evento, Bomberos Cuenca colaboran en los diferentes sectores, DGR Cuenca realizará levantamiento de información.
- **Nabón/Nabón/Chunazana.** A causa de las lluvias presentadas la tarde del 30/03/2025 se produjo un deslizamiento afectando un poste de alumbrado eléctrico y pérdida de la mesa de la vía a Chunazana. Vía alterna: Nabón-La Playa. La Unidad Educativa Baltazar Aguirre mantuvo la modalidad virtual debido a que la vía cerrada conduce a la mencionada institución. MAG reportó afectaciones en sembríos del sector. UGR Nabón informa que la vía de tercer orden se encuentra parcialmente habilitada.
-7 familias afectadas
-28 personas afectadas
-0.12 ha de cultivos destruidos (pasto)


-150 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)

-1 bien público destruido (poste)

-1 Unidad Educativa Afectada Funcionalmente

- GAD Cantonal con apoyo del GAD Provincial continúan con las labores de estabilización y recuperación de la vía.
- **Azuay/Girón/Girón/Sauces.** Debido a las lluvias suscitadas la noche del 06/03/2025 se produjo el deslizamiento de tierra que afecta totalmente la vía de tercer orden. Con fecha 07/03/2025 se activó el COE Cantonal. UGR Girón informa que la vía de tercer orden se mantiene cerrada.
-100 metros aproximadamente (vía cerrada)
UGR Girón realiza monitoreo del evento debido a la etapa invernal. GAD Cantonal realizará la limpieza de la vía según el cronograma establecido, UMEVA Azuay-Cañar mantiene seguimiento del evento.
- **Paute/Chicán/Chicán.** Debido a las lluvias suscitadas el 03/01/2025 se produjo el deslizamiento de tierra el cual afectó a 1 vivienda del sector, debido a los daños en la estructura la familia se encuentra en casa de familia acogiente de manera indefinida, con fecha 18/03/2025 se activó el COE Parroquial de Chicán. Con fecha 19/03/2025 se activó el COE Cantonal para determinar acciones de respuesta a la emergencia. UGR Paute informa que la vía de tercer orden Chicti-Chobsan se encuentra cerrada debido a la inestabilidad del talud y la mesa de la vía. Vía alterna: Uzhupud-Chicán.
-4 personas damnificadas
-1 familia damnificada
-1 vivienda destruida
-20 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)
UMEVA CZ6 mantiene monitoreo del evento. GAD Cantonal realizará estudios geotécnicos e hidrológicos para determinar acciones de recuperación de la vía.

8. Mapa de Afectación por Lluvias



SitRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Cristian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>