

## SitRep No. 5 – Lluvias, del 01 de enero de 2025 a la fecha - Sucumbíos

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 01.01.2025 al 11.07.2025

El próximo SITREP será emitido en caso de suscitarse eventos relevantes

### 1. Puntos importantes.

- Desde el 01 de enero de 2025 hasta la fecha, se han registrado **42 eventos peligrosos por lluvias en la provincia de Sucumbíos**, afectando a 7 cantones, 20 parroquias, siendo los más recurrentes los siguientes: 17 deslizamientos (40,48%), 16 inundaciones (38,10%), 3 hundimientos (7,14%), 3 socavamientos (7, 14%), y 2 vendaval (4,76%) y 1 aluvión (2,38%).
- Durante este periodo los cantones con mayor impacto son: Sucumbíos y Putumayo.
- Los acontecimientos con mayor recurrencia en los diferentes puntos de la provincia, han sido los deslizamientos e inundaciones con un total de 33 eventos suscitados hasta la fecha.
- Mediante Resolución Nro. SNGR-046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2024-001, por lo que se declara:
  - **ALERTA AMARILLA**, provincia de Sucumbíos a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra.
- El 17 de febrero de 2025 el Gobierno Nacional, a través del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, ha declarado sesión permanente y ha activado sus mesas técnicas y grupos de trabajo para coordinar acciones frente a la emergencia provocada por la temporada lluviosa.

NIVEL DE  
AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con  
base al Manual del COE  
2017

### 2. Situación Hidrometeorológica actual.




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. - Intensidad y distribución de lluvias, tormentas y ráfagas de viento.

Según la advertencia meteorológica No. 37 emitido por el INAMHI, con vigencia desde las 15:00 del 09 de julio hasta las 10H00 del 13 de julio 2025. Se prevé nuevo incremento en la intensidad y distribución de precipitaciones, que estarán acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en la región Amazónica, incidiendo en la cordillera oriental y varias zonas del Callejón Interandino. **Los días de mayor relevancia tienden a enfocarse entre el 11 y 12 de julio.** Las áreas en tonalidades naranja y roja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas.

#### Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 40	–
Interandina	8 – 11	12 – 30	28 – 40
Amazonia	22 – 31	32 – 54	55 – 90

El escenario previsto responde, entre otros factores, al ingreso de humedad desde la cuenca Amazónica, producto del ingreso de ondas tropicales del este, que por circulación del viento en niveles bajos y medios son transportados a la Amazonía y cordillera oriental, y posteriormente Callejón Interandino.

#### ZONAS AFECTADAS

- Región Litoral: Lluvias puntualmente altas y de corta duración en Esmeraldas.
- Región Amazonia: muy alta intensidad Sucumbíos, Napo, Orellana y zonas de cordillera.
- Región Interandina: mayor intensidad y persistencia en zonas de cordillera oriental centro y norte de la región.

#### ESTADO DE CUERPOS HIDRICOS

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la provincia de Sucumbíos, al momento de la publicación de este informe, **NO** se registran **cuerpos hidricos** desbordado.

### 3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Del 01/01/2025 hasta la fecha, se registraron los siguientes eventos:

Nro.	Cantón	Nro. de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Hundimiento	Vendaval	Aluvión
1	Sucumbios	17	15	--	1	--	--	1
2	Putumayo	8	--	5	1	1	1	--
3	Shushufindi	6	--	5	--	1	--	--
4	Cuyabeno	4	1	3	--	--	--	--
5	Lago Agrio	4	--	1	1	1	1	--
6	Gonzalo Pizarro	2	1	1	--	--	--	--
7	Cascales	1	--	1	--	--	--	--
<b>Total general</b>		<b>42</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
			<b>40,48%</b>	<b>38,10%</b>	<b>7,14%</b>	<b>7,14%</b>	<b>4,76%</b>	<b>2,38%</b>

Fuente: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Sucumbios SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 11/07/2025 - 14h00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

#### Afectación a Personas:

	Personas afectadas:	3280		Personas damnificadas:	20
	Familias afectadas:	937		Familias damnificadas:	6

#### Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	574		Viviendas destruidas:	1
---	----------------------	-----	---	-----------------------	---

#### Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (kilómetros)		Bienes Privados	
	Primer Orden:	0,59	
	Segundo Orden:	0,12	
	Tercer Orden:	0,01	

**Total Vías afectadas (kilómetros): 0.72**

#### Bienes públicos

	Bienes públicos afectados:	20		Puentes afectados:	6
	Bienes públicos destruidos:	3		Puentes destruidos:	3
	Bienes privados destruidos:	1			

#### Puentes

#### Infraestructura Educativa

	Unidades Educativas con daño funcional:	7		Unidades Educativas con daño estructural:	1
---	---	---	---	---	---

#### Salud

	Centros de salud afectados:	3			
---	-----------------------------	---	--	--	--

#### Afectación a medios de vida:

	Ha. Cultivo Afectados:	18		Animales Muertos:	79
	Ha. Cultivo Perdidos:	23.12			

Fuente: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Sucumbios SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 11/07/2025 - 14h00


**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

#### 4. Detalle de afectaciones en la provincia del 1 de enero de 2025 a la fecha.

El cantón con mayor impacto a la población es Putumayo con 2082 personas impactadas, los cantones cantón con más eventos recurrentes es Sucumbios con 17 eventos y Putumayo con 8 eventos.

No.	Cantón	Nro. de Evento	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectación Funcional	Est. Educativos Afectados	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivo Perdidos	Animales Muertos	
1	Putumayo	8	2082	2066	626	16	5	399	1	2	0	0	0	0	17	0	0	0,025	18	23	70	
2	Shushufindi	6	587	587	135	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0,035	0	0	0	
3	Sucumbios	17	394	390	120	4	1	118	0	0	0	0	5	3	0	3	0	0,575	0	0,12	9	
4	Cuyabeno	4	225	225	53	0	0	54	0	3	1	0	1	0	2	0	1	0,03	0	0	0	
5	Cascales	1	8	8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Lago Agrio	4	4	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,012	0	0	0	
7	Gonzalo Pizarro	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0,045	0	0	0	
<b>Total general</b>			<b>42</b>	<b>3300</b>	<b>3280</b>	<b>937</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>574</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0,722</b>	<b>18</b>	<b>23,12</b>	<b>79</b>

\*Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas.



\*\*En los kilómetros lineales de vías afectadas incluye la categoría de primer, segundo y tercer orden.  
Fuente: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Sucumbios SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 11/07/2025 - 14h00

#### 5. Alojamiento temporales.

Durante este periodo, por lluvias se activaron 1 alojamiento temporal, actualmente se encuentra **Cerrado**.

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	AT Tipo	Nombre	Fecha de apertura	Fecha de cierre
1	Sucumbios	Sucumbios	La Bonita	Refugio Temporal	Coliseo La Bonita	03/07/2025	06/07/2025

Fuente: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Sucumbios SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 11/07/2025 - 14h00

## 6. Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 hasta la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

Por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se registra:

Cantón	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	KCA (para 15 días)	Purificador de agua	Suma total de bienes
CASCALES	4	2	0	2	8
Cuyabeno	0	55	55	0	110
Total general	4	57	55	2	118

Fuente: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Sucumbíos SNGR – Instituciones del SNGIIRD. 11/07/2025 – 14h00

## 7. Declaratorias de Alerta y emergencias vigentes

Desde el 01/02/2025 hasta la presente fecha se emitió 1 declaratoria de alerta y 1 declaratoria de emergencia:

El 06/04/2025, se reunió el COE C y resolvió: activar el COE C Putumayo y realizar la declaratoria de estado de alerta AMARILLA, por la gravedad de erosión hídrica en la ribera del río San Miguel y Putumayo que afecta directamente a la población. Activar los grupos de trabajo y mesas técnicas, posterior presentar los informes al presidente del COE. El GAD C Putumayo realizara las gestiones correspondientes en cooperación institucional con instituciones públicas y privadas de la provincia, en búsqueda de recursos materiales y prestación de maquinaria, para la implementación y construcción de obras de mitigación por emergencia con el fin de minimizar los impactos por la degradación y posible colapso de las riberas del río san Migue y Putumayo.

El 04/07/2025, se activó el COPAE Santa Elena y resolvió: DECLARAR en Emergencia a la Parroquia Rural de Santa Elena, producto de las intensas lluvias que se han mantenido durante la primera semana del mes de julio del 2025.

## 8. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 2 COE Cantonales y 2 COPAE:

Nro.	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Sucumbíos	Sucumbíos	05/07/2025	Vigente
2		Putumayo	05/07/2025	Vigente

Nro.	Provincia	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	Sucumbíos	Santa Elena	05/07/2025	Vigente
2		Rosa Florida	05/07/2025	Vigente

Entre los casos más relevantes ocurridos podemos mencionar el siguientes:

- Sucumbíos/ Sucumbíos/ Rosa Florida - La Bonita – Santa Barbara – El Playón de San Francisco - La Sofía/ La Barquilla [km 55], Rosa Florida, El Paraíso, El Higerón, La Bonita [km 78], La Prensa, Quebrada Siete Veces [km 95], Cascada Velo de Novia [km 62], El Cabuyal, La Fama, Segundoy, La Bretaña, La Esperanza, El Calvario, La Alegría, La Amarilla, La Bretaña, santa Rosa - [E 10].*

Producto de las intensas precipitaciones registradas el 02/07/2025 y 03/07/2025, se produjeron varios deslizamientos de tierra en varios tramos ocasionando el CIERRE total de la vía primer orden, estos desprendimientos afectaron la estabilidad del terreno, desplazando rocas y lodo hacia la calzada generando también la pérdida de la mesa de la vía. Además, se registraron socavamientos en distintos puntos, colapso de puentes y afectaciones en zonas agrícolas y ganaderas.

Ante esta situación, se activaron el COE C Sucumbíos y el COPAE Rosa Florida, con el fin de coordinar acciones de respuesta y atención a la emergencia. La vía continúa con restricción para todo tipo de vehículos, permitiéndose únicamente el paso de vehículos oficiales o humanitarios.

- 1 familia aislada – 4 personas.
- 34 personas evacuadas por seguridad.
- 120 familias afectadas - 390 personas.

La Bonita: 9 familias afectadas – 38 personas.

Rosa Florida: 12 familias afectadas – 48 personas.

Santa Barbara: 66 familias afectadas – 198 personas.

La Sofía: 31 familias afectadas – 102 personas.

**El Playón de San Francisco: 2 familias afectadas – 4 personas.**

- **1 familias damnificadas – 4 personas.**
- **120 Viviendas afectadas.**
- **5 Puentes afectados (peatonal).**
- **1 Puente destruido (vehicular).**
- **320 m lineales de vía afectada en varios tramos (preliminar)**
- **Servicio de energía eléctrica afectado (restablecido).**
- **3 Bienes Públicos destruidos (postes de luz)**
- **9 Animales muertos**
- **0.12 ha de cultivos destruidos.**

El 09/07/2025, en sesión reanudada del COE Cantonal Sucumbíos resolvió: Gestionar de forma urgente la reubicación segura y la entrega de asistencia integral

El 09/07/2025, MTOP con personal de microempresas y maquinaria realizaron la evacuación de los vehículos que se encontraban inmovilizados debido a la obstrucción generada por los deslizamientos.

CNEL EP, en coordinación con la Prefectura de Sucumbíos culminó los trabajos de restablecimiento del servicio de energía eléctrica.

SNGR de Sucumbíos en coordinación con la Gobernación de Sucumbíos y FFAA realizaron un vuelo de evacuación de las personas.

Gobernación de Sucumbíos realizó la inspección de la vía y se sumó a los trabajos articulados para atender la emergencia.

El 04/07/2025, se reunió el COPAE de Rosa Florida para dar a conocer las afectaciones y poner en consideración las resoluciones ante el COE C Sucumbíos.

Acción Social del GAD C Sucumbíos realiza colectas para poder dotar de ropa, alimentos, colchonetas y el préstamo de cobijas.

GAD C Sucumbíos habilitó un refugio temporal en el Coliseo La Bonita para las personas evacuadas o atrapadas en los sectores críticos que no han podido movilizarse por los deslizamientos.

GAD C Sucumbíos facilita la logística de combustible al MTOP para la maquinaria en el sitio.

MTOP en coordinación con la Prefectura de Sucumbíos, GAD C Sucumbíos, GAD C Gonzalo Pizarro, GAD Parroquial La Bonita, GAD Parroquial Rosa Florida, GAD Parroquial Santa Barbara, GAD Parroquial La Sofía y apoyos logísticos interprovinciales realizan los trabajos de limpieza y habilitación parcial de la vía afectada.

MSP brinda atención prehospitalaria a las personas que se encuentran en el refugio temporal.

Jefatura Política del cantón sucumbíos confirmó el evento e informa sobre el avance de los trabajos viales y habilitó un punto de comunicación para facilitar la comunicación y la coordinación de acciones de respuesta.

Policía Nacional del Ecuador brinda seguridad en el sector y apoya con la logística de varias actividades.

Fuerzas Armadas del Ecuador apoya con la logística y traslado de personas y materiales, además realiza el paso controlado, ingreso y salida de vehículos.

Cuerpo de Bomberos Sucumbíos y Lago Agrio realizaron la verificación de que las personas se encuentran a buen recaudo y las trasladaron hacia zonas seguras y a retornar a sus destinos.

SNGR coordina acciones de respuesta con las demás instituciones y realiza constante monitoreo del evento.

- **Sucumbíos/ Putumayo/ Santa Elena – Puerto Rodríguez - Puerto El Carmen/ Bocana del Cuembí, Real Cuembí, La Ceiba, El Palmar, Los Chiparos, San José de Wisuya, Santa Elena, Yocara, 8 de Diciembre, Nueva Unión, Santa Rosa, Bajo Restrepo, Progreso y Porvenir, Nuevo Sinaí, Buen Samaritano, Alto Rodríguez, Bajo Rodríguez, Tres Fronteras, Nueva Montepa, Litoral, Lorenzo, San Rafael, Aguas Blancas, Papaya Chica, Sandiyacu, Barrio el Recreo, Puerto El Carmen.**

Debido a las lluvias registradas el 07/04/2025 y madrugada del 08/04/2025, se suscitó el desbordamiento del río San Miguel y Putumayo en la parroquia Puerto El Carmen, varios sectores resultaron afectados.

- **529 Familias afectadas – 1785 personas.**

**Santa Elena: 300 familias afectadas – 900 personas.**

**Puerto El Carmen: 130 familias – 520 personas afectadas.**

**Puerto Rodríguez: 99 familias – 365 personas afectadas.**

- **529 Viviendas afectadas.**
- **4 hectáreas de cultivos afectados (cacao ramilla)**
- **9 hectáreas de cultivos destruidos (plátano y cacao ramilla)**

El 04/07/2025, se activó el COE Parroquial Santa Elena y resolvió: DECLARAR en Emergencia a la Parroquia Rural de Santa Elena, producto de las intensas lluvias que se han mantenido durante la primera semana del mes de julio del 2025.

El 05/07/2025, se reunió el COE C Putumayo y resolvió. 1. Realizar el CIERRE de la alerta Naranja por inundaciones en el cantón Putumayo.

2. Recomendar al consejo Municipal del cantón Putumayo que una vez que se han acogido a las recomendaciones de las actas de las mesas técnicas de trabajo, declarar en emergencia al cantón Putumayo debido a las afectaciones ocasionadas en las comunidades.

3. Gestionar con la Brigada 19 NAPO, la logística para el traslado de kits de asistencia humanitaria desde la SNGR Ibarra hasta Puerto El Carmen. 4. Mantener activados los grupos de trabajo del COE para brindar una respuesta oportuna ante esta emergencia.

UGR GAD C Putumayo realizó la inspección y levantamiento de EVIN de las familias impactadas.

SNGR coordina acciones de respuesta y mantiene constante monitoreo del evento.

- **Sucumbíos/ Cuyabeno/ Cuyabeno/ Comunidad Cofan Zabala.**

Producto de las fuertes precipitaciones registradas el 02/07/2025 y el 03/07/2025, se produjo el desbordamiento del río Aguarico, generando inundaciones en varios puntos de la comunidad, la cual se encuentra ubicada en las riberas del río. El aumento súbito del caudal provocó el ingreso de agua a la parte baja de las viviendas mismas que son construidas aproximadamente a 1 metro del nivel del suelo para evitar el riesgo de ingreso de agua. Cabe señalar que el acceso a esta comunidad se realiza por vía fluvial. Las familias afectadas se encuentran habitando en sus viviendas

- **221 personas afectadas - 52 familias.**
- **52 viviendas afectadas.**
- **1 Unidad educativa afectada.**
- **1 bien público afectado (coliseo comunitario)**

El 09/07/2025, la SNGR en coordinación con la UGR GAD C Cuyabeno realizaron la entrega de asistencia humanitaria a las familias impactadas por el evento.

UGR GAD C Cuyabeno realizó el levantamiento de información de las personas y familias impactadas para la coordinación de entrega de asistencia humanitaria.

- **Sucumbíos/ Shushufindi/ Limoncocha - Pañacocha/ Comunidad Pilche, Sani Isla, San Camilo, Pañacocha, Chonta Urko, Morete Cocha, Santa Elena, Aso. San Roque, Aso. Nativos Pañacocha, Chawllayaku y Nueva Esperanza.**

Producto de las fuertes precipitaciones registradas el 08/07/2025, se produjo el desbordamiento del río Napo, lo que generó inundaciones en varias comunidades asentadas en sus riberas. El incremento del caudal provocó el ingreso de agua a las zonas bajas de las viviendas, el acceso a estas comunidades se realiza exclusivamente por vía fluvial. Al momento el río Napo continúa desbordado, manteniendo el riesgo de nuevas afectaciones. A pesar de la afectación, las familias permanecen habitando en sus domicilios.

- **135 familias afectadas - 587 personas**
- **135 viviendas afectadas.**

UGR GAD C Shushufindi realizó el levantamiento de información de las personas y familias impactadas para la coordinación de entrega de asistencia humanitaria.

SitRep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

**SitRep elaborado por:**

Nombre: Andrés Arroyo - Operador de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos ( E )  
Correo electrónico: [bryan.arroyo@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:bryan.arroyo@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 0990361294

**SitRep aprobado por:**

Nombre: Juan Suquilanda - Operador Nacional de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.  
Correo electrónico: [juan.suquilanda@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:juan.suquilanda@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1960

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)  
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>