

## SitRep No. 3 – Lluvias en Tungurahua 2025

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 01.01.2025 al 24.07.2025-20:00

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante.

### 1. Puntos importantes


- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 70 eventos adversos por lluvias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (64.29%), hundimientos (8.57%), aluviones (7.14%), inundaciones (7.14%), socavamientos (7.14%), vendavales (4.29%), granizadas (1.43%).
- Durante este período, el cantón con mayor impacto a la población es: Patate.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activaron los COE, provincial de Tungurahua, cantonales de Baños de Agua Santa, Patate y Ambato, parroquiales de Lligua, Ulba y El Triunfo.
- Desde el 01/01/2025, se han emitido declaratorias de emergencia por:
  - **Emergencia el sistema vial y el sistema de riego provincial** en los cantones de Baños de Agua Santa, Patate y Ambato a través del GAD Provincial de Tungurahua, el 22/07/2025.
  - **Emergencia Vial y de Sistema de Agua Potable:** GAD Cantonal de Patate
  - **Emergencia Institucional:** GAD Parroquiales El Triunfo, Ulba y Lligua.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001 y declarar **ALERTA AMARILLA**, en varias provincias entre ellas **Tungurahua**.

NIVEL DE  
AFECTACIÓN

2

Calificación  
realizada con base  
al Manual del COE  
2017

### 2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según boletín Nro. 140 emitido por el INAMHI, desde las 13h00 a 19h00 del 24 de julio de 2025, para la Región Sierra: No se esperan eventos de lluvia de consideración.

#### ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, al momento de la publicación de este informe **no se registran cuerpos hídricos desbordados**.

### 3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos adversos:

No.	Cantón	Deslizamiento	Hundimiento	Aluvión	Inundación	Socavamiento	Vendaval	Granizada	Total
1	Ambato	18	3	2	2	2	1	1	29
2	Baños de Agua Santa	17	1	3	0	3	1	0	25
3	San Pedro de Pelileo	3	1	0	1	0	1	0	6
4	Patate	5	1	0	0	0	0	0	6
5	Quero	1	0	0	1	0	0	0	2
6	Santiago de Pillaro	1	0	0	0	0	0	0	1
7	Tisaleo	0	0	0	1	0	0	0	1
Total		45	6	5	5	5	3	1	70
Porcentaje		64,29%	8,57%	7,14%	7,14%	7,14%	4,29%	1,43%	100%

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 – Instituciones del SNGR 24/07/2025 – 12h00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:			
	Personas afectadas:	568	 Familias afectadas: 148
	Personas damnificadas:	1	 Familias damnificadas: 1
	Personas evacuadas:	2	 Personas fallecidas: 1
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	9	 Viviendas destruidas: 1
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (kilómetros)			
	Primer Orden:	0,55	
	Segundo Orden:	0,45	
	Tercer Orden:	3,64	
	Total Vías afectadas (kilómetros):	4,64	
Bienes públicos		Bienes Privados	
	Bienes públicos afectados:	2	 Bienes privados afectados: 7
	Bienes públicos destruidos:	8	
Infraestructura de Salud		Infraestructura Educativa	
	Centros de Salud afectados:	1	 Unidades educativas con daño funcional: 5
			 Unidades educativas afectadas: 2
Afectación a medios de vida			
	Hectáreas de cultivos afectados:	50,00	 Animales afectados: 155
	Hectáreas de cultivos perdidos:	0,30	 Animales Muertos: 2
	Total de hectáreas de cultivos impactadas:	50,30	

Fuente: Unidades de Monitoreo - Instituciones del SNDGR. 24/07/2025 - 12h00

**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

#### 4. Detalle de afectaciones por cantones.

No.	Cantón	No. Evento	Personas impactadas	Personas fallecidas	Familias afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Estab. Educativos con Afectación Funcional	Centros de Salud Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Km Lineales de vías afectadas	Ha de Cultivos Afectados	Ha de Cultivos Destruídos	Animales Afectados	Animales Muertos
1	Patate	6	559	0	141	559	0	0	1	2	0	2	0	0	1	3	0	2,02	50	0,30	155	2
2	Ambato	29	4	1	2	3	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	6	0,73	0	0	0	0
3	Tisaleo	1	4	0	2	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	Quero	2	2	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0
5	Baños de Agua Santa	25	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	5	0	1	5	0	1,48	0	0	0	0
6	San Pedro de Pelileo	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,37	0	0	0	0
7	Píllaro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>569</b>	<b>1</b>	<b>148</b>	<b>568</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>4,64</b>	<b>50,00</b>	<b>0,30</b>	<b>155</b>	<b>2</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR. 24/07/2025 - 12h00

## 5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias no se han activado alojamientos.

## 6. Asistencia Humanitaria

En cuanto a asistencia humanitaria desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 18 bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	Kit Complementario de alimentos	Kit de aseo	Cobijas	Kit de dormir	Tanques de 2500 lt	*Otros	Total	Personas beneficiarias	Familias beneficiarias
Patate	0	0	0	0	3	0	3	556	139
Quero	1	1	2	1	0	0	5	12	4
Baños de Agua Santa	0	0	0	0	3	0	3	4	1
Ambato	0	0	0	0	0	7	7	2	1
	1	1	2	1	6	7	18	574	145

\*1 licuadora, 1 jarra de acero inoxidable, 1 mesa plástica y 4 sillas plásticas.

- Desde el 01 de enero, las Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, han entregado un total de 19 bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	Kit Complementario de alimentos	Raciones Alimenticias	Kit de aseo personal	Kit de vestir	Kit de limpieza	Cama	Colchón	Kit de dormir	Total	Familias beneficiarias	Personas beneficiarias
Ambato	3	2	3	2	3	2	2	2	19	19	32

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 24/07/2025 - 12h00

## Declaratorias emitidas, COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

### Declaratorias de emergencias:

#### Declaratorias de emergencia provincial

- La Prefectura de Tungurahua mediante resolución No. HGPT-140-250 DEL 22/07/2025 declara **en emergencia el sistema vial y el sistema de riego provincial en los cantones de Baños de Agua Santa, Patate y Ambato de Tungurahua**. La decisión se basa en varios informes técnicos que detallan los sectores afectados y las fechas de evaluación. El objetivo es permitir una solución inmediata para superar los daños causados por fenómenos naturales. Se busca precautelar la vida humana, evitar mayores pérdidas económicas y asegurar la conectividad vial rural y el funcionamiento del sistema de riego, dentro del marco legal permitido.

#### Declaratorias de emergencia cantonal

- El alcalde del GAD Cantonal Patate el 10/07/2025 declaró el Estado de Emergencia por sesenta días, renovable según sea necesario, debido a fuertes lluvias que han causado deslizamientos, desbordamientos y daños en viviendas, infraestructura vial y sistemas de agua potable y alcantarillado en San Cristóbal de Patate.

#### Declaratorias de emergencia parroquial

- GAD de El Triunfo del cantón Patate, se declaró el 03/07/2025 en SITUACIÓN DE EMERGENCIA a la parroquia, por el lapso de 60 días, a fin de intervenir y controlar de forma inmediata la situación inminente que está atravesando la jurisdicción parroquial por los estragos de la etapa invernal.
- GAD parroquial de Ulba y Llígua del cantón Baños de Agua Santa, se declararon en Emergencia, por vialidad.

### Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

- El 06/03/2025 se activó el COE provincial de Tungurahua.
- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha activado, **3 COE Cantonales**.

#### COE CANTONALES

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Baños de Agua Santa	12/7/2025	Activo
2	Patate	6/7/2025	Activo
3	Ambato	28/3/2025	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha activado, **3 COE Parroquiales**.

COE PARROQUIALES

No.	Cantón	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	Baños de Agua Santa	Lligua	7/7/2025	Activo
2	Baños	Ulba	3/7/2025	Activo
3	Patate	El Triunfo	3/7/2025	Activo

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

- Ambato / Pilahuín /Caserío Loma Gorda, vía a Mulacorral.** El 18/07/2025 debido a las lluvias registradas se produjo un deslizamiento que afecta un terreno y se visualiza una vivienda en posible riesgo, al momento la persona afectada se encuentra pernoctando en casa de familia acogiente por precaución.
  - 1 familia evacuada (1 persona)
  - 1 bien privado afectado (terreno)
  - 4 viviendas en riesgo (cifra preliminar).
 SNGR CZ3 realizó una inspección y monitorea el evento.
- Baños de Agua Santa / Lligua / Loma de los Vientos a la altura del Canopy, vía Baños - Lligua.** El 12/07/2025 debido a las lluvias registradas se produjo un hundimiento que afectó completamente la vía de tercer orden. Actualmente, la vía de tercer orden se encuentra **parcialmente habilitada**. El 12 /07/2025 se reunió el COE Cantonal Baños para dar atención a eventos por etapa invernal. El 13/07/2025, COE Parroquial de Lligua se reunió para la atención de los eventos por etapa invernal.
  - 300 metros lineales de vía de tercer orden afectada.
 OOPP GAD Provincial Tungurahua en coordinación con OOPP GAD Baños continúan las labores de habilitación vial.
- Baños de Agua Santa / Lligua / Chontilla, Vía Lligua - Chontilla.** El 12/07/2025 debido a las lluvias registradas se produjo un socavamiento que afecta parcialmente la vía de tercer orden. El 12 /07/2025 se reunió el COE Cantonal Baños para dar atención a eventos por etapa invernal, el COE Parroquial de Lligua se encuentra activo, el GAD Parroquial se declaró en emergencia por vialidad. La vía de tercer orden se encuentra **parcialmente habilitada**.
  - 500 metros lineales de vía de tercer orden afectada.
 OOPP del GAD Provincial continúa con los trabajos de habilitación vial. SNGR monitorea el evento.
- Baños de Agua Santa / Lligua / Osohuayco, vía Osohuayco - Chontilla.** El 12/07/2025 se produjo un deslizamiento que afecta parcialmente la vía de tercer orden. El 12 /07/2025 se reunió el COE Cantonal Baños para dar atención a eventos por etapa invernal. COE Parroquial de Lligua se encuentra activo, el GAD Parroquial se declaró en emergencia por vialidad. La vía de tercer orden se encuentra **parcialmente habilitada**.
  - 500 metros lineales de vía de tercer orden afectada.
 OOPP del GAD Provincial continúa con los trabajos de habilitación vial. SNGR monitorea el evento.
- Baños de Agua Santa / Ulba / Y de Vizcaya, vía Ulba - Vizcaya.** El 12/07/2025 debido a las lluvias registradas se produjo un socavamiento que afecta totalmente la vía de tercer orden. GAD Parroquial confirmó el evento. SNGR monitorea el evento y coordina con la UGR Cantonal una inspección y con el GAD Provincial los trabajos en la vía. El 12/07/2025 se activó el COE Cantonal Baños para dar atención a eventos por etapa invernal. El 13/07/2025 se activó el COE Provincial para coordinar la atención a eventos por etapa invernal, la vía de tercer orden se encuentra **parcialmente habilitada**.
  - 1000 metros lineales de vía de tercer orden afectada.
 GAD Parroquial, OOPP del GAD Cantonal y Provincial continúan con los trabajos de habilitación vial. SNGR monitorea el evento.
- Baños de Agua Santa / Ulba / Sector de Río Blanco, vía Río Blanco - El Palacio y la vía Río Blanco - La Playa - Santa Ana.** El 10/07/2025 debido a las lluvias se produjo el incremento del caudal del río Blanco, lo que generó un aluvión que afectó 650 metros lineales en varios tramos de la red vial de tercer orden, provocó el colapso de infraestructura hidráulica, la erosión de taludes y la obstrucción total de la vía. Además, se identificó el desprendimiento de rocas y material que servía como base del puente Bailey. El 12/07/2025 se reunió el COE Cantonal Baños para dar atención a eventos por etapa invernal. Actualmente, las vías de tercer orden permanecen **parcialmente habilitadas**.
  - 650 metros lineales de Vías de tercer orden afectadas.
  - 2 Bienes públicos destruidos (Ducto Cajón y alcantarilla metálica)
  - 1 Bien Público afectado (Puente Bailey)
 OOPP GAD Provincial y GADC Baños realizan las labores de limpieza de las vías, estabilización del talud y resguardando las bases del puente. Unidad de agua potable y alcantarillado realizó una inspección del evento y verificó el estado de la alcantarilla metálica SNGR monitorea el evento.

SITREP generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos CZ3.

**SitRep elaborado por:**

Nombre: Luis López Falconí - Analista de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos SNGR CZ3  
Correo electrónico: [luis.lopez@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:luis.lopez@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 033730684

**SitRep aprobado por:**

Nombre: Javier Sarango - Analista de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1604

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)  
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>