

SitRep No. 02 – Lluvias, del 30 de junio de 2025 a la fecha

INFORME DE SITUACIÓN NACIONAL

Este Informe cubre el período desde el 30/06/2025 hasta el 03/07/2025 - 13:00
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 30 de junio de 2025 hasta la presente fecha se han registrado **89 eventos adversos por lluvias** afectando a **14 provincias, 32 cantones y 56 parroquias**. Los eventos más recurrentes son los siguientes: deslizamientos (65,17%), inundaciones (17,98%), aluvión (8,99%), socavamientos (4,49%), colapso estructural (2,25%) y subsidencia (1,12%) entre los principales.
- Durante este periodo, las provincias con mayor impacto son: **Zamora Chinchipe, Napo, Morona Santiago y Azuay**
- El 02/07/2025, el Gobierno Central, a través del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, se mantiene activado para la coordinación de acciones frente a las emergencias.
- El 02/07/2025, se activaron los COEs provinciales de Napo de Zamora Chinchipe.
- Para coordinar las acciones de respuesta se **han activado: 7 COE cantonales** (En La provincia de Napo **cantón Quijos**; en la provincia de Zamora Chinchipe en **los cantones de: Paquisha, Zamora, Yantzaza, Centinela Del Condor, Nangaritza y El Pangui**)

NIVEL DE AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

Según boletín meteorológico Nro. 36 del INAMHI, estatus advertencia, con vigencia desde las 00:00 del 29 de junio hasta las 16:00 del 04 de julio de 2025. Se prevé nuevo incremento en la intensidad y distribución de precipitaciones, **que estarán acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en la región Amazónica, incidiendo en la cordillera oriental y varias zonas del Callejón Interandino**. Los días de mayor relevancia tienden a enfocarse **entre el 01 y 03 de julio**. Las áreas en tonalidades naranja y roja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masa.



Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. - Intensidad y distribución de lluvias, tormentas y ráfagas de viento.

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 40	–
Interandina	8 – 11	12 – 30	–
Amazonia	22 – 31	32 – 54	55 – 90

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, se registra **07 cuerpos hídrico desbordado, y 32 cuerpos hídricos con tendencia a aumentar de nivel**.

07 Cuerpos hídricos desbordados							
Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
1	Chimborazo	Riobamba	Quimiag	Quimiag	Río Blanco	3/7/2025	Desbordado
2	Pastaza	Pastaza	Montalvo (Andoas)	Caserío Pindo Yacu	Río Pindo	3/7/2025	Desbordado
3	Loja	Loja	Jimbilla	San Francisco, vía antigua a Cuenca	Zamora	3/7/2025	Desbordado
4	Napo	Quijos	Cuyuja	Quebrada Negra	Negra	3/7/2025	Desbordado
5	Zamora Chinchipe	Zamora	Zamora	Zamora	Zamora	3/7/2025	Desbordado
6	Zamora Chinchipe	Zamora	Zamora	Chamico	Zamora	3/7/2025	Desbordado
7	Zamora Chinchipe	Yantzaza	Yantzaza (Yantzaza), Cabecera Cantonal	Zumbi	Río Zamora	3/7/2025	Desbordado

32 Cuerpos Hídricos con tendencia a subir de nivel							
Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
8	Carchi	San Pedro De Huaca	Huaca	Huaca	RIO OBISPO	3/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
9	Orellana	Francisco de Orellana	El Coca	Malecón del Coca	Napo	3/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
10	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Puente sobre el río Santiago	Santiago	3/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
11	Morona Santiago	Logroño	Yaupi	Gabarra río Yaupi	Yaupi	3/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
12	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Payamino	6 de diciembre	Payamino	3/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
13	Orellana	Francisco de Orellana	Inés Arango (Cabecera en Western)	Shiripuno	Shiripuno	3/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
14	Sucumbios	Lago Agrío	Nueva Loja, Cabecera Cantonal Y Capital Provincial	Las Chozas	Aguarico	3/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
15	Napo	Quijos	Cuyuja	Cuyuja	Cuyuja	3/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
16	Napo	Quijos	Baeza, Cabecera Cantonal	San Femir	Quijos	3/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
17	Tungurahua	Ambato	La Península	La Península	Río Ambato	3/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
18	Pastaza	Mera	Madre Tierra	Yanamaram	Río Pastaza	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
19	Tungurahua	Santiago De Pillaro	San Miguelito	San Miguelito	Río Culapachan	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
20	Imbabura	Pimampiro	Mariano Acosta	La Florida	Mataqui	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
21	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	El Chical	Chota	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
22	Imbabura	Pimampiro	San Francisco De Sigispamba	Yuquín	Blanco	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
23	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	Yucatan	Pisque	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
24	Morona Santiago	Gualaquiza	Gualaquiza	Puente sobre el río Zamora (Chuchumbletza)	Zamora	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
25	Morona Santiago	Sucúa	Huambi	Paso Carreño	Tutanangoza	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
26	Morona Santiago	San Juan Bosco	San Juan Bosco, cabecera cantonal	Puente paso a la Ciudadela Macas	Pan de Azucar	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
27	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano	Upano	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
28	Morona Santiago	Gualaquiza	Gualaquiza	Puente sobre el río Bomboiza	Bomboiza	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
29	Morona Santiago	Gualaquiza	El Ideal	El Ideal	Cuyes	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel

32 Cuerpos Hídricos con tendencia a subir de nivel							
Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
30	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Puerto Morona	Morona	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
31	Morona Santiago	Gualaquiza	El Ideal	El Ideal	Cuchipamba	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
32	Tungurahua	Baños De Agua Santa	Río Verde	Río Verde	Río Verde	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
33	Pastaza	Arajuno	Curaray	Comunidad Tzapino	Tzapino	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
34	Chimborazo	Chambo	Chambo	Chambo	Río Chambo	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
35	Carchi	Bolivar	Bolivar	Bolivar	Río Rumich	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
36	Carchi	Bolivar	Bolivar	Bolivar	RIO RUMICH	2/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
37	Morona Santiago	Pablo Sexto	Pablo Sexto, cabecera cantonal	Sector Tarabita sobre el río Palora	Palora	1/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
38	Pastaza	Mera	Shell	Shell	Río Pindo	1/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
39	Pastaza	Pastaza	Puyo, Cabecera Cantonal Y Capital Provincial	Puyo	Río Puyo	1/7/2025	Con tendencia a aumentar de nivel

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 30 de junio del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de **89** eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

Provincia	Deslizamiento	Inundación	Aluvión	Socavamiento	Colapso Estructural	Subsistencia	Total general
NAPO	18	2	7	2	--	--	29
MORONA SANTIAGO	11	--	--	1	--	1	13
ZAMORA CHINCHIPE	5	5	--	--	1	--	11
AZUAY	5	3	1	--	--	--	9
TUNGURAHUA	6	--	--	--	--	--	6
PICHINCHA	5	--	--	--	--	--	5
LOJA	3	2	--	--	--	--	5
ORELLANA	--	2	--	1	--	--	3
CHIMBORAZO	1	1	--	--	1	--	3
IMBABURA	1	--	--	--	--	--	1
SUCUMBIÓS	1	--	--	--	--	--	1
PASTAZA	--	1	--	--	--	--	1
LOS RÍOS	1	--	--	--	--	--	1
CARCHI	1	--	--	--	--	--	1
Total general	58	16	8	4	2	1	89
	65,17%	17,98%	8,99%	4,49%	2,25%	1,12%	100,00%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 03/07/2025 – 10:30

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas Fallecidas:	2		Heridos:	1
	Personas afectadas:	605		Personas damnificadas:	19
	Familias afectadas:	207		Familias damnificadas:	6
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	148		Viviendas destruidas:	6
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)		Bienes Privados			
	Primer Orden:	0,711		Bienes privados afectados:	26
	Segundo Orden:	1,217			
	Tercer Orden:	0,245		Bienes privados destruidos:	-
	Total Vías afectadas (kilómetros):	2,173			
Bienes públicos		Puentes			
	Bienes públicos afectados:	2		Puentes afectados:	1
	Bienes públicos destruidos:	-		Puentes destruidos:	3
				1 puente sobre el río Cosanga, cantón Quijos y 2 puentes en el cantón Centinela del Cóndor (Puente colgante peatonal y Puente carrozable Vehicular).	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 03/07/2025 – 10:30

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por provincias


La provincia con mayor impacto a la población es Zamora Chinchipe con **565 personas impactadas con 11 eventos**, seguido de Loja con **21 personas impactadas con 5 eventos** y Napo con **20 personas impactadas y 29 eventos**.

Provincia	No de Evento	Personas Fallecidas	Personas Heridas	*Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas
ZAMORA CHINCHIPE	11	1	0	565	565	194	0	0	140	0	0	2	0	20	0,12
LOJA	5	0	0	21	21	5	0	0	5	0	0	0	1	0	0,02
NAPO	29	1	1	20	4	1	16	4	2	3	1	1	0	0	0,351
AZUAY	9	0	0	11	11	4	0	0	0	0	0	0	0	6	1,11
MORONA SANTIAGO	13	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,17
LOS RÍOS	1	0	0	3	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0
ORELLANA	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
CHIMBORAZO	3	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0,025
IMBABURA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14
PASTAZA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARCHI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
PICHINCHA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,067
TUNGURAHUA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,115
SUCUMBÍOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,025
Total general	89	2	1	624	605	207	19	6	148	6	1	3	2	26	2,173

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 03/07/2025 - 10:30

Nota: *Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas., al momento se continua levantando la información en territorio

Recurrencia de eventos vs personas impactadas



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 03/07/2025 - 10:30

4.1 Número de eventos vs Personas Impactadas por día:

Desde el 30 de junio 2025 a la presente fecha, los eventos por lluvias alcanzaron su mayor recurrencia en el 02 de julio registrando el **34,83%**, seguido del 30 de junio que registró el **25,84%** de recurrencia; sin embargo, el día 01 de julio se registra mayor impacto a la población con **91,51%**.

Fecha del Evento	Número de Eventos	% de recurrencia Eventos	Personas Impactadas	% de Personas Impactadas
30/6/2025	23	25,84%	4	0,64%
1/7/2025	26	29,21%	571	91,51%
2/7/2025	31	34,83%	34	5,45%
3/7/2025	9	10,11%	15	2,40%
Total general	89	100%	624	100%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 03/07/2025 - 10:30

Recurrencia de Eventos vs Personas Impactadas por mes



A continuación, se detallan donde existieron personas fallecidas:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha Del Evento	Personas Fallecidas	Descripción General De Evento
1	Napo	Quijos	Papallacta	Tambo	Aluvión	02/07/2025	1	Por un aluvión en el poblado de Tambo, la persona reportada como desaparecida fue encontrada sin vida en el mismo sitio
2	Zamora Chinchipe	Zamora	Sabanilla	Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50].	Deslizamiento	27/4/2025	1	Se produjeron varios deslizamientos en el cual fallece una persona
Total							2	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNGIRD. 03/07/2025 – 10:30

5. Alojamiento Temporales

Durante este periodo, por lluvias se encuentran activados 4 alojamientos temporales.

- Alojamientos temporales **activos**:

No.	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	TIPO	NOMBRE	FECHA DE APERTURA	# Familias	# Personas
1	ZAMORA CHINCHIPE	ZAMORA	CUMBARATZA	Refugio temporal	*Casa de Retiro Juan XXIII	1/7/2025	0	0
2		Centinela del Cóndor	Panguitza	Refugio temporal	* Coliseo de Deportes Zumbi	1/7/2025	0	0
3		YANTAZA	YANTAZA (YANZATZA)	Albergue temporal	COLISEO DE DEPORTES CIUDAD DE YANTAZA	1/7/2025	13	65
4				Refugio temporal	Los Hachos	1/7/2025	25	70
Total general							38	135

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNGIRD. 02/07/2025 – 14:00

* Los alojamientos temporales están activos, sin embargo, las personas aún se encuentran en fase de registro de alojamiento

6. Declaratorias emitidas y COE activados

- EL 02/07/2025 e activó el COE Nacional.
- Desde el 30/06/2025 hasta la presente fecha se han activado 2 COE provinciales: El 2/07/2025 se activó el COE provincial de Napo y el de Zamora Chinchipe.
- Desde el 30/06/2025 hasta la presente fecha se han activado: **7 COE cantonales.**

COE CANTONALES

No.	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Napo	Quijos	30/6/2025	Activo
2	Zamora Chinchipe	Paquisha	2/7/2025	Activo
3		Zamora	1/7/2025	Activo
4		Yantzaza	1/7/2025	Activo
5		Centinela de Condor	1/7/2025	Activo
6		Nangaritza	1/7/2025	Activo
7		El Pangui	1/7/2025	Activo

7. Eventos adversos de alto impacto

A continuación, se detalla los eventos adversos activos de los últimos 15 días:

Zona 1

- Imbabura/Pimampiro/San Francisco de Sigspamba/Ramos Danta, San Miguel, Centro Parroquial San Francisco, San Vicente, La Floresta, Bellavista, El Carmelo**, por las fuertes precipitaciones registradas la madrugada del 02/07/2025, se registraron varios deslizamientos en las vías de tercer orden en 7 tramos: 1.Ramos Danta, 2.San Miguel, 3.Centro Parroquial San Francisco, 4.San Vicente, 5.La Floresta, 6.Bellavista, 7. El Carmelo.

Las vías continúan **cerradas**, al momento la parroquia se encuentra sin acceso ni salida vehicular. Se solicita a la ciudadanía no circular por el peligro inminente de los deslizamientos

- 140 metros lineales afectados

GAD Parroquial continúa con la limpieza y habilitación de las vías en los sectores más afectados. GAD Parroquial coordinó con GAD Provincial y GAD Cantonal Pimampiro el apoyo para la limpieza de las vías.

Zona 2

- Napo/Quijos/Papallacta/Tambo**, por lluvias de la mañana de hoy 02/07/2025 se produce un aluvión en el poblado de Tambo, se visualiza viviendas afectadas. La persona reportada como desaparecida fue encontrada sin vida en el mismo sitio.
 - 1 persona fallecida
 - 1 persona herida
 - 3 familias damnificadas/15 personas(en evaluación)
 - 1 familia afectada/4 personas (en evaluación)
 - 2 Viviendas destruidas
 - 1 vivienda afectada
 - 2 bienes públicos afectados: Casa Comunal de Tambo y Estadio(preliminar)

Cuerpo de Bomberos Quijos junto a Cuerpo de Bomberos Quito localizaron a la desaparecida coordinan con las instituciones el procedimiento legal correspondiente. SNGR, Municipio de Quijos, Ministerio de Gobierno, MIES, se encuentran activados en el PMU, realizan el levantamiento de información de las familias afectadas. En la noche del 02/07/2025 se produjo un nuevo descenso de material por lo cual de manera preventiva algunas familias evacuaron hacia familias acogientes, adicional la laguna. **SNGR entregó asistencia humanitaria, posteriormente junto con MIES, Ministerio de Gobierno evaluará la infraestructura de algunas viviendas para garantizar el retorno de las familias.** GAD Parroquial de Papallacta junto a moradores realiza la limpieza y remoción de escombros

- **Napo/Quijos/Cuyuja/El Laurel/ Vía Y de Baeza - Papallacta [E20]**, el 21/06/2024, por lluvias se produjo un socavamiento que afecta parcialmente la vía de primer orden. MTOP restringió la circulación vehicular para vehículos mayor a tres ejes. **Por lluvias del 30/06/2025, se produjo un nuevo avance en el socavamiento, por lo cual la vía en el tramo Baeza - Papallacta está cerrado.** El 30/06/2025, el COE Cantonal de Quijos se activó, **recomendó la Declaratoria de emergencia vial.** Al momento esta reunido el COE Provincial de Napo por los eventos a causa de las lluvias en la provincia

- 80 metros de la vía de primer orden

MTOP junto al las Alcaldía de Quijos, Gobernaciones de Napo y Orellana, Asambleístas de Napo se reunieron para analizar y resolver la situación vial

- **Napo/El Chaco /Gonzalo Diaz de Pineda/Puente sobre el río Loco , vía El Chaco - Lago Agría[E45]**, el 01/07/2025 por lluvias se **produjo un socavamiento que puso en peligro el puente sobre el río Loco en San Carlos** y ante este hecho OCP Ecuador suspendió la operación de bombeo y cerró válvulas de manera preventiva. El 02/07/2025, Petroecuador suspendió el bombeo del SOTE. Debido al avance del socavamiento, **hoy 03/07/2025, se produjo la pérdida de la mesa de vía de primer orden en el sector de San Carlos.** COE Nacional se reunió para tomar acciones con las instituciones como CELEC EP, Petroecuador, MTOP, OCP Ecuador, SNGR, entre otras. EL COE Provincial resolvió: Solicitar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) los informes técnicos elaborados en el punto crítico río Loco, insumo necesario para dar seguimiento a la declaratoria de emergencia vial planteada por la misma cartera de estado.

- 1 puente afectado

- 1 vía afectada

Policía Nacional se encuentra en el sitio para el control y cierre de la vía. Petroecuador y OCP Ecuador ejecutan la construcción de variantes para retomar sus operaciones.

- **Napo/Quijos:** debido a las lluvias desde la madrugada del 30/06/2025 hasta el momento, se ha producido deslizamientos, aluviones y socavamientos que han afectado la **vía Cosanga - Y de Baeza[E20-E45], Y de Baeza - Borja[E] y Y de Baeza - Papallacta[E20], de este último tramo, el punto más crítico y por lo cual está cerrada la vía es Laurel**, en el cual se registra la pérdida del 70% de la vía. Adicional también se ha producido el aumento de caudales y deslizamientos que han afectado por la turbiedad del agua y rotura de tuberías las captaciones de agua en Borja, Cuyuja, Baeza, Papallacta y Cosanga, en algunas parroquias ya se ha normalizado el agua, en otras se está dando por horarios, y en Consanga, las familias se abastecen por medio de pozos de agua. Para atender estos eventos el COE Cantonal de Quijos esta activado.

Zona 3

- **Pastaza / Pastaza / Montalvo (Andoas) / Caserío Pindo Yacu**, por lluvias registradas la **madrugada del 03/07/2025 se produjo el desbordamiento del río Pindo, se reporta afectación en cultivos de la zona y la anegación de la pista de aterrizaje.** Al momento el río Pindo sigue **desbordado.**

- -38 familias afectadas en sus cultivos (Cifra Preliminar).

- -1 bien público afectado (Pista de aterrizaje).

GAD Parroquial confirmó el evento. SNGR monitorea el evento y coordina con la UGR GAD Pastaza una inspección del evento

Zona 6

- **Azuay/Sevilla de Oro/Amaluza/Junta Parroquial.** Por causa de las lluvias de la madrugada y mañana del 02/07/2025, **se suscitó un aluvión afectando vías del sector por material deslizado producto del incremento y desbordamiento del río Curiacu.** Teniente Política informa de dos restaurantes afectados con el ingreso de material lodoso, adicional 4 vehículos que se encontraban estacionados fueron afectados por el material deslizado (embancados). El caudal del río se encuentra con tendencia a disminuir

- 11 personas afectadas

- 4 familias afectadas

- 6 bienes privados afectados (2 restaurantes y 4 vehículos)

- 1.000 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)

Con fecha 02/07/2025 se activó el COE Cantonal tomando las siguientes resoluciones: entre los principales acuerdos son: 1.-SNGR realizará entrega de asistencia humanitaria, 2.- Definición de hoja de ruta e Intervención de puntos críticos conjuntamente con el MTOP, 3.-GAD Provincial brinda apoyo con maquinaria para atención vial, 4.-MTT4 y MTT3 presentarán sus respectivos informes. SNGR CZ6 asesoró al GAD Cantonal, Maquinaria del GAD Provincial y GAD Cantonal realizan limpieza de las vías, Coordinador Zonal 6 de la SNGR CZ6 de forma conjunta con Sr. Gobernador y Alcalde de Sevilla de Oro realizaron recorridos por la zona del evento.

Zona 7

- **Loja/Loja/Sucre/El Calvario**, por lluvias presentadas en la madrugada del 03/07/2025 se produjo **un deslizamiento de tierra que afecta una vivienda de construcción mixta (ladrillo y zinc)** en la parte posterior, tres familias han sido evacuadas por precaución.

- 3 familias afectadas conformadas por 15 personas

- 1 vivienda afectada.

-Cuerpo de Bomberos Loja verificó la novedad. UGR Loja realizara el levantamiento de información. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zamora Chinchipe/Centinela del Cóndor/varias parroquias Panguintza, Zumbi/ barrio 13 de junio,Cuje, playas de Zumbi, San Miguel de la Hueca, sector el paraíso, Barrio Central**, por lluvias suscitadas en la tarde del 01/07/2025, **se produjo el desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas por estar ubicadas en zonas de las riberas del río**. Se activo 01/06/2025 el albergue coliseo de deporte Zumbi. El río Zamora continúa **desbordado**.

- 70 familias afectadas conformadas por 200 personas.
- 70 viviendas afectadas
- 20 familias afectadas indirectamente (60 personas, incomunicadas por falta de acceso vial)
- 2 bien público destruido (Puente colgante peatonal y Puente carrozable Vehicular).

UGR de Centinela del Cóndor, confirmo la novedad, y coordina la evacuación de las familias y enseres. Cuerpo de Bomberos de Centinela del Cóndor realiza evacuación de las familias afectadas. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zamora Chinchipe/Nangaritza/Guayzimi/Las Brisas**, por lluvias suscitadas en la tarde del 01/07/2025, **se produjo una inundación en el sector, debido al desbordamiento del Río Nangaritza afectando varias viviendas**, de manera preliminar indican que varias personas fueron evacuadas por precaución, hasta que baje el caudal del río. El caudal del río se encuentra **desbordado**.

- 26 familias afectadas conformadas por 50 personas
- 10 viviendas afectadas.
- Vía de tercer orden cerrada aproximadamente 30 metros lineales

UGR de Nangaritza realiza el levantamiento de información y daños. Cuerpo de Bomberos de Nangaritza realizó la evacuación de las personas. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo

- **Zamora Chinchipe/Zamora/Cumbaratza/Varios sectores (Chamico, Nambija Bajo)**. Por lluvias suscitadas en la madrugada de hoy 01/07/2025 **se produjo el desbordamiento del río Zamora causando inundación en varios sectores**. Las familias afectadas fueron evacuadas a casas de familias acogientes. Vía de tercer orden está **cerrada** al tránsito vehicular

- 60 familias afectadas conformadas por 180 personas (fueron evacuadas)
- 60 viviendas afectadas. (información preliminar)
- Vías de tercer orden cerradas.

FFAA colabora con las tareas de evacuación de familias. Policía Nacional brinda seguridad en el sector. UGR Zamora realiza levantamiento de información. Cuerpo de Bomberos de Zamora verificó la novedad y continúa con las tareas de evacuación. SNGR coordina la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zamora Chinchipe/Yantzaza/Yantzaza/Varios sectores**: por lluvias suscitadas el 01/07/2025 **se produjo el desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas por estar ubicadas en zonas de las riberas del río**.

- 38 familias afectadas/ 135 personas: 13 familias (65 personas) se alojan en el "Coliseo de Deportes Ciudad de Yantzaza"; 25 familias (70 personas) en refugio "Los Hachos".


UGR de Yantzaza, confirmó la novedad, y coordinó la evacuación de las familias y enseres. Cuerpo de Bomberos de Yantzaza realizó evacuación de las familias afectadas. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zamora Chinchipe/Zamora/Sabanilla/Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50]**. Por presencia de lluvias en la **noche del 30/06/2025, se produjeron varios deslizamientos en el trayecto que obstaculiza en su totalidad la vía de primer orden** y paralizand el tránsito vehicular.

- 1 persona fallecida. (Producto del deslizamiento)
- 70 personas afectadas indirectamente. (permanecen en los vehículos)
- 20 vehículos afectados (no pueden desplazarse por la vía)
- 60 metros de longitud de vía afectada.

MTOP Zamora realiza los trabajos de habilitación y limpieza de la vía. Policía Nacional verificó la novedad. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

8. Mapa de ubicación referencial de eventos adversos por lluvias



SitRep elaborado por:

Nombre: Javier Sarango - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

SitRep aprobado por:

Nombre: Mariana Quispillo - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>