

SitRep No. 11 – Lluvias, del 30 de junio de 2025 a la fecha

INFORME DE SITUACIÓN NACIONAL

Este Informe cubre el período desde el 30/06/2025 hasta el 10/07/2025-16:00
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- ❖ Desde el 30 de junio de 2025 hasta la presente fecha se han registrado **171 eventos adversos por lluvias afectando a 17 provincias, 53 cantones y 107 parroquias**. Los eventos más recurrentes son los siguientes: **deslizamientos (55,56%), inundaciones (22,22%), socavamientos (8,77%), aluvión (6,43%) y colapso estructural (1,75%)** entre los principales.
- ❖ Durante este periodo, las provincias con mayor impacto son: **Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Napo, Loja, Morona Santiago y Azuay**.
- ❖ El 02/07/2025, el Gobierno Central, a través del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, se mantiene activado para la coordinación de acciones frente a las emergencias.
- ❖ La SNGR mediante resolución Nro. SNGR-234-2025 del 04/07/2025, declaró **en emergencia la regional por época lluviosa, debido a la magnitud de los eventos, su alta recurrencia, los impactos generados a las personas, viviendas e infraestructura de la red vial, el OCP y SOTE**. Esta declaración permitirá la movilización de fondos y personal adicional en las provincias de Zamora Chinchipe y Napo.
- ❖ **MTOP declara en emergencia vial la Provincia de Napo**, el 04/07/2025.
- ❖ Prefectura de Carchi declaró en emergencia vial para tres Cantones, de San Pedro de Huaca, Montufar y Bolívar el 06/07/2025.
- ❖ GAD parroquial de **Oyacachi del cantón el Chaco, GAD parroquial Chugá del cantón Pimampiro y GAD parroquial de Santa Elena en Putumayo declararon en estado de emergencia institucional**.
- ❖ Se mantienen **activos 3 COE provinciales de Carchi, Napo y Zamora Chinchipe**.
- ❖ Para coordinar las acciones de respuesta se han activado: **11 COE cantonales: Pastaza provincia de Pastaza; Quijos en la provincia de Napo; cantones de: Paquisha, Zamora, Yantzaza, Centinela Del Condor, Nangaritza y El Pangui en Zamora Chinchipe; Sevilla de Oro en Azuay, cantón Sucumbíos y Putumayo de la provincia de Sucumbíos**. Además, se activaron **6 COE parroquiales**: en la provincia de Imbabura cantón de Pimampiro **parroquia Chuga**, provincia de Sucumbíos **la parroquia Rosa Florida y Santa Elena**, provincia de Napo **la parroquia Oyacachi del cantón Chaco, parroquia Cuyuja del cantón Quijos y en la provincia de Tungurahua cantón Patate la parroquia El Triunfo**.

NIVEL DE AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. - Intensidad y distribución de lluvias, tormentas y ráfagas de viento.

Según el boletín meteorológico Nro. 37 emitido por el INAMHI, con vigencia desde 15:00 del 09 de julio hasta las 10:00 del 13 de julio de 2025. Se prevé nuevo incremento en la intensidad y distribución de precipitaciones, que estarán acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en la región Amazónica, incidiendo en la cordillera oriental y varias zonas del Callejón Interandino. Los días de mayor relevancia tienden a enfocarse entre el 11 y 12 de julio

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Utoral	10 – 18	19 – 40	–
Interandina	8 – 11	12 – 30	28 – 40
Amazonia	22 – 31	32 – 54	55 – 90

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, NO se registra **cuerpo hídrico desbordado**, y **03 cuerpos hídricos con tendencia a aumentar de nivel**.

03 Cuerpos Hídricos con tendencia a subir de nivel

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
01	Azuay	Cuenca	Machangara	Río Machangara	Machangara	2025-07-10	Con tendencia a aumentar de nivel.
02	Azuay	Gualaceo	Gualaceo	Río Santa Bárbara	Santa Bárbara	2025-07-10	Con tendencia a aumentar de nivel.
03	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano	Upano	2025-07-09	Con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 30 de junio del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de **171** eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Provincia	No. De Eventos adversos	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Aluvión	Colapso Estructural	Ventaval	Hundimiento	Subsistencia	Granizada
1	NAPO	41	25	3	2	9	--	--	2	--	--
2	MORONA SANTIAGO	26	18	1	4	--	1	--	--	2	--
3	TUNGURAHUA	15	13	--	--	--	--	1	1	--	1
4	AZUAY	15	8	3	1	1	--	1	--	--	--
5	ZAMORA CHINCHIPE	13	5	7	--	--	1	--	--	--	--
6	LOJA	11	7	2	--	1	--	1	--	--	--
7	ORELLANA	9	--	7	2	--	--	--	--	--	--
8	SUCUMBIOS	9	2	6	1	--	--	--	--	--	--
9	PICHINCHA	8	8	--	--	--	--	--	--	--	--
10	PASTAZA	7	--	6	1	--	--	--	--	--	--
11	CARCHI	5	3	--	2	--	--	--	--	--	--
12	CHIMBORAZO	4	1	1	1	--	1	--	--	--	--
13	IMBABURA	4	3	1	--	--	--	--	--	--	--
14	GUAYAS	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--
15	CAÑAR	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
16	ESMERALDAS	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
17	LOS RÍOS	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Total general		171	95	38	15	11	3	3	3	2	1
		100%	55,56%	22,22%	8,77%	6,43%	1,75%	1,75%	1,75%	1,17%	0,58%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 10/07/2025 – 15:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas Fallecidas:	2		Heridos:	2
	Personas afectadas:	5.328		Personas damnificadas:	886
	Familias afectadas:	1.859		Familias damnificadas:	319
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	1056		Viviendas destruidas:	42
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)		Bienes Privados			
	Primer Orden:	1,236		Bienes privados afectados:	34
	Segundo Orden:	13,061		Bienes privados destruidos:	3
	Tercer Orden:	4,096			
Total Vías afectadas (kilómetros):		18,393			
Bienes públicos		Puentes			
	Bienes públicos afectados:	18		Puentes afectados:	11
	Bienes públicos destruidos:	6		Puentes destruidos:	8
<small>1 puente en la quebrada Negra del cantón Quijos; 1 puente sobre el río Cosanga, cantón Quijos y 2 puentes en el cantón Centinella del Cóndor (Puente colgante peatonal y Puente carrozable Vehicular); 1 puente peatonal sobre el río San José, vía San Vicente-La Florida cantón Gualaquiza; 1 puente destruido en el río Chingual del cantón Sucumbios.</small>					
Infraestructura Educativa					
	Unidades Educativas afectados:	5		Unidades Educativas con daño funcional	-
Afectación a medios de vida:					
	Ha. Cultivo Afectados	730,13		Animales afectados	32
	Ha. Cultivo Perdidos	31,84		Animales Muertos	31.740

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 10/07/2025 – 15:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.


4. Detalle de afectaciones por provincias

La provincia con mayor impacto a la población es **Sucumbíos** con **2.707** personas impactadas y **9** eventos, seguido **Zamora Chinchipe** con **2.527** personas impactadas con **13** eventos.

No.	Provincia	No de Evento	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Km. Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
1	SUCUMBÍOS	9	0	0	2707	2695	747	12	3	356	0	1	2	3	0	3	1	0	0,19	0	0,12	0	7
2	ZAMORA CHINCHIPE	13	1	0	2527	1966	748	561	227	659	12	1	7	2	1	0	22	0	12,07	729	0	0	620
3	NAPO	41	1	1	407	165	52	242	68	11	21	0	1	2	5	0	4	0	0,561	0,2	7,7	0	103
4	PASTAZA	7	0	0	275	275	252	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IMBABURA	4	0	1	111	90	23	21	6	3	6	0	0	0	2	3	0	3	0,9	0,5	16	0	16000
6	LOJA	11	0	0	80	45	12	35	11	8	0	1	0	0	4	0	1	0	0,14	0	0	0	0
7	MORONA SANTIAGO	26	0	0	62	62	14	0	0	13	0	0	0	1	2	0	0	0	0,629	0	0	0	0
8	CHIMBORAZO	4	0	0	18	12	3	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0,4	8	32	15007
9	AZUAY	15	0	0	18	18	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	1,21	0	0	0	0
10	ORELLANA	9	0	0	6	0	1	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	LOS RÍOS	1	0	0	3	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	CARCHI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0,29	0,03	0,02	0	3
13	TUNGURAHUA	15	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2,175	0	0	0	0
14	CAÑAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ESMERALDAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	GUAYAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PICHINCHA	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,188	0	0	0	0
Total general		171	2	2	6214	5328	1859	886	319	1056	42	5	11	8	18	6	34	3	18,393	730,13	31,84	32	31740

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/07/2025 - 15:00

Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas., al momento se continúa levantando la información en territorio




Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/07/2025 - 15:00

4.1 Número de eventos vs Personas Impactadas por día:

Desde el 30 de junio 2025 a la presente fecha, los eventos por lluvias alcanzaron su mayor recurrencia en el 03 de julio registrando el 29,82%, seguido del 2 de julio que registró el 22,22% de recurrencia; sin embargo, el día 01 de julio se registra mayor impacto a la población con 40,33%

Día	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
30/6/2025	23	4	13,45%	0,06%
1/7/2025	29	2506	16,96%	40,33%
2/7/2025	38	584	22,22%	9,40%
3/7/2025	51	594	29,82%	9,56%
4/7/2025	16	1304	9,36%	20,98%
5/7/2025	4	624	2,34%	10,04%
6/7/2025	1	7	0,58%	0,11%
7/7/2025	4	587	2,34%	9,45%
8/7/2025	1	0	0,58%	0,00%
9/7/2025	3	4	1,75%	0,06%
10/7/2025	1	0	0,58%	0,00%
Total	171	6214	100%	100%



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/07/2025 - 15:00

A continuación, se detallan donde existieron personas fallecidas:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha Del Evento	Personas Fallecidas	Descripción General De Evento
1	Napo	Quijos	Papallacta	Tambo	Aluvi6n	02/07/2025	1	Por un aluvi6n en el poblado de Tambo, la persona reportada como desaparecida fue encontrada sin vida en el mismo sitio
2	Zamora Chinchipe	Zamora	Sabanilla	Velo de Novia, vfa Loja-Zamora [E50].	Deslizamiento	27/4/2025	1	Se produjeron varios deslizamientos en el cual fallece una persona
Total							2	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/07/2025 - 15:00

5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias se activaron 9 alojamientos temporales, de los cuales 2 se encuentran activos y 7 cerrados.

- Alojamientos temporales **activos**:

No.	PROVINCIA	CANT6N	PARROQUIA	TIPO	NOMBRE	FECHA DE APERTURA	# Familias	# Personas
1	Zamora Chinchipe	Zamora	Cumbaratza	Refugio temporal	Casa de Retiro Juan XXIII	2/7/2025	3	12
2	Imbabura	Pimampiro	Chuga		GAD Parroquial Chugá	6/7/2025	1	3
Total general							4	15

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/07/2025 - 15:00

- Alojamiento temporal **cerrado**:

No.	PROVINCIA	CANT6N	PARROQUIA	TIPO	NOMBRE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
1	Zamora Chinchipe	Centinela Del Condor	Panguintza	Refugio temporal	Unidad Educativa Latacunga	1/7/2025	5/7/2025
2				Refugio temporal	Coliseo de Deportes Zumbi		8/7/2025
3		Alberque temporal	Coliseo De Deportes Ciudad De Yantzaza	6/7/2025			
4		Yantzaza	Yantzaza (Yantzaza)	Refugio temporal	Los Hachos	2/7/2025	4/7/2025
5		Paquisha	Nuevo Quito	Refugio temporal	Casa Comunal de Conguime		5/7/2025
6		El Pangui	El Pangui	Refugio temporal	Casa Comunal De Shacay	7/7/2025	
7		Sucumbios	Sucumbios	La Bonita	Refugio temporal	Coliseo La Bonita	4/7/2025

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/07/2025 - 15:00

6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 30 de junio de 2025 a la fecha, la SNGR moviliz6 bins de asistencia humanitaria para la atenci6n a las familias afectadas en la provincia de Zamora Chinchipe:

- 400 Kits de Primera Respuesta Humanitaria (KPRH)
- 150 Kits Complementarios de Bienes de Dormir (KBD)
- 150 Kits Complementarios de Alimentos (KCA)

Alojamientos Temporales: Movilizaci6n de bienes para alojamientos temporales:

- 50 carpas y duchas plegables
- 25 carpas humanitarias
- 50 Kits de limpieza comunitaria para AT
- 40 camas
- 10 kits complementarios

Tambi6n se movilizaron por medios a6reos a la provincia de Zamora Chinchipe, 95 kit de asistencia humanitaria, los cuales est6n siendo entregados.

- La SNGR ha entregado a la poblaci6n afectada un total de **363 bienes de asistencia humanitaria**:

Provincia/Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir	Kit de Cocina	Kit de Vajilla	Otros	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
AZUAY	5	0	0	5	0	0	0	0	10	11	4
SEVILLA DE ORO	5	0	0	5	0	0	0	0	10	11	4
IMBABURA	11	0	11	0	3	0	0	0	25	32	8
PIMAMPIRO	11	0	11	0	3	0	0	0	25	32	8
NAPO	105	15	13	12	22	0	10	0	177	313	95
EL CHACO	100	0	0	0	0	0	0	0	100	276	85
QUIJOS	5	15	13	12	22	0	10	0	77	37	10
ZAMORA CHINCHIPE	0	79	0	2	30	3	0	37	151	316	79
YANTAZA	0	79	0	2	30	3	0	37	151	316	79
Total general	121	94	24	19	55	3	10	37	363	672	186

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/07/2025 - 15:00

- Desde el 30 de junio de 2025, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, han entregado un total de **62.678 bienes de asistencia humanitaria**:

Provincia	Kit de Aseo Personal	Frazadas	Cobijas / Frazadas	Colchones	Cochinetas	Mosquiteras, Redes de Cama	Almohada	Juego de Sábanas	Agua Distribuida en Tanqueros (gal) Potable	Litro de Cloro	Bono de Contingencia por Evento Natural o Antrópico	Sacos de Ensilaje	Forraje (45 kg)	Otros	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
CHIMBORAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	20	0	60	8	2
COTOPAXI	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	0	0	0	0	0	46000	0	0
EL ORO	48	96	0	0	0	90	0	0	0	25	0	0	0	94	353	730	269
IMBABURA	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	16000	800	20
MORONA SANTIAGO	0	0	65	2	6	0	12	36	0	0	0	0	0	141	262	582	128
NAPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	15	3
Total general	48	96	65	2	6	90	12	36	62000	25	3	40	20	235	62678	2135	422

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/07/2025 - 15:00

7. Declaratorias emitidas y COE activados

Declaratorias de emergencias:

Declaratorias de emergencia regional:

- La SNGR mediante resolución Nro. SNGR-234-2025 del 04/07/2025, declaró en emergencia la regional por época lluviosa, por el plazo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la emisión de la presente resolución, debido a la magnitud de los eventos, su alta recurrencia, los impactos generados a las personas, viviendas e infraestructura de la red vial, el OCP y SOTE. Esta declaración permitirá la movilización de fondos y personal adicional en las provincias de Zamora Chinchipe y Napo.
- Ministro de MTOP mediante ACUERDO Nro. MTOP-MTOP-25-29-ACU firmado el 04/07/2025, dispuso Ampliar el Acuerdo Ministerial Nro. MTOP-MTOP-25-28-ACU de 03 de julio de 2025 y de esta forma, declarar la emergencia de la Red Vial Estatal en la provincia de Napo, tendrá una vigencia de 60 días.

Declaratorias de emergencia provincial:

- Prefectura de Carchi declaró en emergencia vial para tres Cantones, de San Pedro de Huaca, Montufar y Bolívar.

Declaratorias de emergencia parroquial:

- GAD parroquial de Oyacachi declaró en emergencia institucional en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Oyacachi, el 03/07/2025.
- El GAD parroquial de Chugá, el 7 de julio declaró en emergencia a la parroquia de Chuga, cantón Pimampiro, debido a los daños ocasionados por las fuertes lluvias.
- GAD parroquial de Santa Elena del cantón Putumayo, el 4 de julio de 2025, declaró Emergencia a la Parroquia Rural de Santa Elena, producto de las intensas lluvias que se han mantenido durante la primera semana del mes de julio del 2025.

Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

- EL 02/07/2025 e activó el COE Nacional.
- Desde el 30/06/2025 hasta la presente fecha se han activado 3 COE provinciales: El 06/07/2025 se activó el COE provincial de Carchi, el 2/07/2025 se activó el COE provincial de Napo y el de Zamora Chinchipe.
- Desde el 30/06/2025 hasta la presente fecha se han activado: **11 COE cantonales**.

COE CANTONALES

No.	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Pastaza	Pastaza	08/07/2025	Activo
2	Sucumbios	Putumayo	05/07/2025	Activo
3		Sucumbios	05/07/2025	Activo
4	Napo	Quijos	30/6/2025	Activo
5	Azuay	Sevilla de Oro	2/7/2025	Activo
6	Zamora Chinchipe	Paquisha	2/7/2025	Activo
7		Zamora	1/7/2025	Activo
8		Yantzaza	1/7/2025	Activo
9		Centinela de Condor	1/7/2025	Activo
10		Nangaritza	1/7/2025	Activo
11		El Panqui	1/7/2025	Activo

- Desde el 30/06/2025 hasta la presente fecha se han activado: 6 COE parroquiales.

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	Sucumbios	Putumayo	Santa Elena	4/7/2025	Activo
2		Sucumbios	Rosa Florida	4/7/2025	Activo
3	Tungurahua	Patate	El Triunfo	3/7/2025	Activo
4	Napo	Quijos	Cuyuja	30/6/2025	Activo
5		Chaco	Oyacachi	3/7/2025	Activo
6	Imbabura	Pimampiro	Chuga	1/7/2025	Activo

8. Eventos adversos de alto impacto

A continuación, se detalla los eventos adversos activos de los últimos 15 días:

Zona 1

- Sucumbios/ Putumayo/ Santa Elena/ Bocana del Cuembi, Real Cuembi, La Ceiba, El Palmar, Los Chiparos, San José de Wisuya, Santa Elena, Yacara, 8 de Diciembre, Nueva Unión, Santa Rosa, Bajo Restrepo, Progreso y Porvenir**, por de las fuertes precipitaciones registradas la madrugada del 04/07/2025 se produjo el desbordamiento de los ríos San Miguel y Putumayo, generando inundaciones en sectores aledaños a sus riberas. El aumento súbito del caudal provocó el ingreso de agua a viviendas y anegamiento de las vías de acceso. El 05/07/2025 se reunió del COE C Putumayo.
 - 300 familias afectadas - 900 personas (preliminar)
 - 300 viviendas afectadas (preliminar)

UGR GAD C Sucumbios realiza la inspección de las afectaciones con personal de la comunidad afectada para elaborar el levantamiento de EVIN de las familias impactadas. COE Parroquial Santa Elena y resolvió, entre las resoluciones principales es DECLARAR en Emergencia a la Parroquia Rural de Santa Elena, producto de las intensas lluvias que se han mantenido durante la primera semana del mes de julio del 2025. El COE C Putumayo y resolvió, en su numeral 2 resolvió: recomendar al consejo Municipal del cantón Putumayo que una vez que se han acogido a las recomendaciones de las actas de las mesas técnicas de trabajo, declarar en emergencia al cantón Putumayo debido a las afectaciones ocasionadas en las comunidades.
- Sucumbios/ Sucumbios/ Rosa Florida - La Bonita - Santa Barbara/ El Higerón, La Bonita [km 78], La Fama, La Alegría, El Calvario, La Prensa, Quebrada Siete Veces [km 95], Cascada Velo de Novia [km 62], La Barquilla [km 55] y El Cabuyal - [E 10]**, m Producto de las intensas precipitaciones registradas el 02/07/2025 y 03/07/2025, se produjeron varios deslizamientos de tierra en varios tramos ocasionando el CIERRE total de la vía primer orden, estos desprendimientos afectaron la estabilidad del terreno, desplazando rocas y lodo hacia la calzada generando también la pérdida de la mesa de la vía. Ante esta situación, **se activaron el COE C Sucumbios y el COPAE Rosa Florida**, con el fin de dar a conocer las afectaciones, coordinar acciones de respuesta y atender a la emergencia.

Se retiraron los vehículos que permanecían inmovilizados. **La vía de primer orden continúa con restricción** para todo tipo de vehículos, permitiéndose únicamente el paso de vehículos oficiales o humanitarios. Se mantienen los levantamientos de información en territorio.

 - 34 personas evacuadas por seguridad.
 - 3 familias damnificadas - 12 personas.
 - 3 Viviendas afectadas.
 - 2 Puentes afectados.
 - 1 Puente destruido.
 - 100 m lineales de vía afectada en varios tramos (preliminar)
 - Servicio de energía eléctrica afectado (restablecido).
 - 3 Bienes Públicos destruidos (postes de luz)

El 09/07/2025, MTOP con personal de microempresas y maquinaria realizaron la evacuación de los vehículos que se encontraban inmovilizados debido a la obstrucción generada por los deslizamientos.

El 09/07/2025, en sesión reanudada, el COE Cantonal Sucumbios resolvió lo siguiente:

La reubicación y atención humanitaria a las personas afectadas, reconstrucción de puentes colapsados, mapeo de zonas de riesgo (Solicitar a la SNGR la identificación, señalización y socialización de zonas de riesgo y rutas seguras de evacuación), restringiendo el ingreso de vehículos no autorizados y aplicando registros de entrada/salida. La atención en salud será prioritaria a pacientes con tratamientos continuos, especialmente en zonas aisladas. emitir alertas a la población ribereña por riesgo de desbordamientos súbitos debido a represamiento y lluvias persistentes.

10/07/2025, CNEL EP avanza al sitio a atender un nuevo incidente y realizar trabajos de restablecimiento del servicio de energía eléctrica.

MTOP en coordinación con la Prefectura de Sucumbios, GAD C Sucumbios, GAD C Gonzalo Pizarro, GAD Parroquial La Bonita, GAD Parroquial Rosa Florida, GAD Parroquial Santa Barbara, GAD Parroquial La Sofía y apoyos logísticos interprovinciales realizan los trabajos de limpieza y habilitación parcial de la vía afectada.

Jefatura Política del cantón sucumbios confirmo el evento e informa sobre el avance de los trabajos viales y habilitó un punto de comunicación para facilitar la comunicación y la coordinación de acciones de respuesta.

SNGR coordina acciones de respuesta con las demás instituciones y realiza constante monitoreo del evento.

- **Carchi/ San Pedro de Huaca / Mariscal Sucre/ El Tambo, vía Mariscal Sucre, por las fuertes precipitaciones registradas la madrugada del 03/07/2025, se registró un socavamiento que afectó la mesa de la vía de tercer orden**, al momento se encuentra **parcialmente** habilitada. Los trabajos de limpieza y habilitación de la vía se mantienen en ejecución por parte de la Prefectura, GAD Cantonal y GAD Parroquial. Se llevo a cabo reunión de COE Provincial para determinar afectaciones de tres cantones declarados en emergencia vial.

- 10 metros lineales afectados
- 1 puente afectado (Barrio Centenario)

Prefectura del Carchi declaró en **emergencia vial para tres Cantones, (San Pedro de Huaca, Montufar y Bolívar)**. GAD Provincial del Carchi realiza los trabajos correspondientes le limpieza y habilitación vial. Además, se realizará obras de reparación vial en el sector de la parroquia Mariscal Sucre. GAD Cantonal de Huaca realiza trabajos de limpieza y habilitación vial. GAD Parroquial mantiene personal en sitio realizando trabajos de desalojo de escombros de la vía. GAD Cantonal Huaca UGR realizó el levantamiento de información.

- **Imbabura/Pimampiro/San Francisco de Sigspamba/Ramos Danta, San Miguel, Centro Parroquial San Francisco, San Vicente, La Floresta, Bellavista, El Carmelo, otros sectores**, por fuertes precipitaciones presentadas la madrugada del 02/07/2025 y el 03/07/2025, se registraron varios deslizamientos en las vías de tercer orden que comunican a la parroquia y las vías internas en donde los comuneros tienen terrenos productivos o la crianza de animales no pueden acceder. El 05/07/2025 se suscitó un nuevo deslizamiento en el sector de Bellavista cuando un Sr. de 27 años se encontraba realizando trabajos en su terreno, sin embargo, al bajar material de la ladera le impacto de forma directa, le movilizaron a una casa de salud y continua su pronóstico reservado. Las vías continúan cerradas, al momento la parroquia se encuentra sin acceso, ni salida vehicular. Se gestionó con las Unidades Educativas para que aplacen los exámenes finales de los estudiantes debido a que no pueden movilizarse.

- 1 persona herida (traumatismo craneo encefálico)
- 20 familias y 80 personas afectadas (por la pérdida de cultivos y animales)
- 10 hectáreas aproximadamente pérdidas (aguacate, mandarina y granadilla)
- 3 bienes privados destruidos (piscícolas producciones de truchas)
- 16 000 truchas muertas.
- 1 bien público afectado (líneas de MV servicio de energía eléctrica)
- 100 % de energía eléctrica afectada – al momento restablecida
- 1 bien público destruido (tubería de captación de agua de consumo). Al momento habilitan el agua de una vertiente antigua y solo se cuenta por horas.
- 500 metros lineales afectados
- 195 familias y 976 personas afectadas indirectamente (vías incomunicadas)

GAD Parroquial, GAD Provincial y GAD Cantonal continúan con la limpieza y habilitación de las vías en los sectores más afectados.

Zona 2

- **Napo/Quijos/Papallacta/Tambo**, por lluvias de la mañana de hoy 02/07/2025 **se produce un aluvión en el poblado de Tambo, se visualiza viviendas afectadas**. La persona reportada como desaparecida fue encontrada sin vida en el mismo sitio.

- 1 persona fallecida.
- 1 persona herida.
- 3 familias damnificadas/15 personas (en evaluación).
- 1 familia afectada/4 personas (en evaluación).
- 2 viviendas destruidas.
- 1 vivienda afectada.
- 2 bienes públicos afectados: Casa Comunal de Tambo y Estadio(preliminar).
- 103 animales (borregos, aves, equinos, cuyes, bovinos) /8 productores afectados .
- 7.7 ha de cultivo perdido (pastos)/ 16 productores afectados.
- 0.2 ha de cultivos afectados (huerto horticola) /1 productor afectado.

SNGR con el acompañamiento del presidente de la Comunidad de Tambo continúan en la inspección para levantar un informe técnico de análisis del aluvión en Tambo y la situación de la laguna de Papallacta. GAD Parroquial con apoyo de Empresa privada continúa con la remoción de escombros y habilitación de vías. **MAG realizó el levantamiento de información y asesoría técnica a los productores afectados. BanEcuador activó el Crédito**

Productivo Emergente "Estamos Contigo" y movilizó con urgencia un equipo desde la gerencia zonal en Quito, Este financiamiento, disponible para productores en zonas declaradas en emergencia como El Tambo, Baeza y Papallacta, ofrece montos desde US\$ 500 hasta US\$ 10 000.

- **Napo/El Chaco /Gonzalo Diaz de Pineda/Puente sobre el río Loco , vía El Chaco - Lago Agrío[E45]**, el 01/07/2025 por lluvias se **produjo un socavamiento que puso en peligro el puente sobre el río Loco en San Carlos** y ante este hecho OCP Ecuador suspendió la operación de bombeo y cerró válvulas de manera preventiva. El 02/07/2025, Petroecuador suspendió el bombeo del SOTE. Debido al avance del socavamiento, **el 03/07/2025, se produjo la pérdida de la mesa de vía de primer orden en el sector de San Carlos**. COE Nacional se reunió para tomar acciones con las instituciones como CELEC EP, Petroecuador, MTOP, OCP Ecuador, SNGR, entre otras. Desde el 02/07/2025 a la fecha la **Comunidad de San Luis no tiene energía eléctrica, debido a que el socavamiento** también produjo la pérdida de estructura y cables.
 - 1 puente afectado
 - 1 vía afectada
 - 1 servicio público afectado

Policía Nacional se encuentra en el sitio para el control y cierre de la vía. Petroecuador y OCP Ecuador ejecutan la construcción de variantes para retomar sus operaciones junto a MTOP trabajan en una variante para dar acceso entre Napo y Sucumbios. Empresa Eléctrica Quito informa que debido a la situación y avance del socavamiento aún no han podido restablecer el servicio eléctrico.

- **Napo/El Chaco/Oyacachi/Centro Poblado**, por lluvias durante el 02/07/2025, se **produjo el desbordamiento de la quebrada Yamoyacu causando un aluvión que afecta las vías del centro poblado**. La quebrada no está desbordada. Las afectaciones se encuentran bajo evaluación. GAD Parroquial de Oyacachi con apoyo de moradores coordinan la limpieza, evacuación del agua y remoción de escombros. **El 3 de julio se reunió la COE parroquial**.
 - 1 familia afectada/5 personas.
 - 42 personas/10 familias damnificadas (damnificadas por pérdida de vivienda y/o, medios de vida)(En proceso de tabulación)
 - 2 viviendas afectadas
 - 8 viviendas destruidas (En proceso de tabulación)
 - Puentes peatonales afectados
 - Productores afectados (por pérdida de truchas)

SNGR con apoyo de un equipo EVIN, sistematizan la información de aproximadamente 80 fichas en la herramienta EVIN Digital, con la finalidad de intervenir con asistencia humanitaria y bonos de contingencia. Ministro y Coordinadora Zonal de MIES, Gobernador de Napo, MAG realizaron la visita a Oyacachi y junto a GAD Parroquial de Oyacachi y moradores realizan un recorrido por los sectores afectados. Se suma la Prefectura de Pichincha para la limpieza de vías. MIES entregó asistencia humanitaria a 16 familias (60 personas).

- **Napo/Quijos**: debido a las lluvias desde la madrugada del 30/06/2025 en el cantón Quijos se produjeron deslizamientos, aluviones y socavamientos afectaron viviendas, bienes públicos y privados y la vialidad en los tramos Cosanga – Y de Baeza[E20-E45], "Y" de Baeza – Borja[E45] y "Y" de Baeza – Papallacta[E20], en este último tramo, los puntos más críticos están en los sectores **Quebrada Negra, Flor del Bosque y Alejandría, la vía Baeza – Papallacta permanece cerrada**.
- **Napo/Quijos/Cosanga/Cosanga** el 30/06/2025, por las **lluvias se produjo un deslizamiento que causó la rotura de la tubería de conducción de agua**. El 03/07/2025, un aluvión afecta la bocatomata dejando fuera de servicio el sistema de agua potable.
 - 1 bien público afectado
 - 471 personas afectadas por desabastecimiento de agua.

GAD M de Quijos junto moradores realizan la limpieza y la reparación del sistema de agua.

Zona 3

- **Tungurahua / Patate /El Triunfo/ Morogacho, La Suiza, La Cima, La Chorrera de San Pablo, quebrada Chillimbilla y quebrada León**, por lluvias de la noche del 03/07/2025 y la madrugada del 04/07/2025, se produjo varios deslizamientos que afectó completamente la vía de tercer orden. Al momento la vía de tercer orden, se encuentra **parcialmente** habilitada sólo para vehículos livianos para el traslado de productos por lo que se **reunió el COE Parroquial de El Triunfo**.
 - 2000 metros lineales.
 - 2 unidades Educativas afectadas.

GAD Cantonal conjuntamente con el GAD Provincial realizan labores de limpieza y habilitación de la vía, recuperación de la mesa de la vía en varios tramos.

COPAE se reunió el 03/07/2025 y resolvió:

1. Se activa la Comisión Parroquial para Emergencias (COPAE) en El Triunfo debido a la emergencia invernal, presidida por el Presidente del GAD Parroquial.
2. Se notificará a los integrantes de la comisión para coordinar acciones de reducción de riesgos, respuesta y recuperación, conforme al principio de descentralización subsidiaria.
3. Se coordinarán acciones, si es necesario, con los COE del cantón Patate y del Gobierno Provincial de Tungurahua.
4. Ante daños en dos unidades educativas, se realizarán gestiones con el Ministerio de Educación y el GAD Municipal de San Cristóbal de Patate.
5. Se autoriza realizar los trámites administrativos necesarios para contrataciones y procedimientos públicos de emergencia.
6. Se coordinará la limpieza de vías para asegurar el tránsito de personas y productos (leche y mora), protegiendo la economía local.
7. Una vez habilitadas las vías, se gestionará con la Empresa Eléctrica y proveedores de internet la restauración de los servicios básicos.
8. Se solicita disponer de un albergue temporal ante posibles nuevas emergencias.

SNGR monitorea el evento.

- **Pastaza / Pastaza / Rio Tigre / Comunidades Kawao, Tanguntsa, Kanai, Yandana Entsa, Espejo, Juyuintsa, Nuevo Amazonas, Shiona, Santa Rosa y Suraka.** Debido a las fuertes precipitaciones registradas en el sector el 04/07/2025, se produjo el desbordamiento del río Conambo, lo que ha ocasionado afectaciones a cultivos y medios de vida de las comunidades. Mediante inspección en territorio se actualizó la información de afectaciones. Actualmente, el río Conambo mantiene con tendencia a aumentar de nivel.
 - 79 familias afectadasPresidente de la Junta Parroquial realizó inspección en el sitio.
El COE Cantonal Pastaza se reunió el 08/07/2025 y recomienda al GADMC Pastaza declarar el estado de emergencia.
Gestionar y solicitar vuelos, a través de la SNGR, Ministerio de Defensa y el Ejército Ecuatoriano para entrega de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas. COE Cantonal se declara en sesión permanente. SNGR monitorea el evento.
- **Pastaza / Pastaza / Rio Tigre / Comunidades Lipuna, Balsaura, Wiririma y Yana Yaku.** Debido a las lluvias registradas en la zona el 04/07/2025, se produjo el desbordamiento del río Pindoyacu, lo que ha ocasionado afectaciones a varias comunidades. Mediante inspección en territorio se actualizó la información de afectaciones. Actualmente, el río Pindoyacu se mantiene con tendencia a aumentar de nivel.
 - 45 familias afectadasPresidente de la Comunidad Yana Yaku realizó inspección en el sitio.
El COE Cantonal Pastaza se reunió el 08/07/2025 y recomienda al GADMC Pastaza declarar el estado de emergencia.
Gestionar y solicitar vuelos, a través de la SNGR, Ministerio de Defensa y el Ejército Ecuatoriano para entrega de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas. COE Cantonal se declara en sesión permanente. SNGR monitorea el evento.
- **Pastaza / Pastaza / Montalvo (Andoas) / Caserío Pindo Yacu,** por lluvias registradas la **madrugada del 03/07/2025 se produjo el desbordamiento del río Pindo, se reporta afectación en cultivos de la zona y la anegación de la pista de aterrizaje.** Al momento el río Pindo esta con tendencia a disminuir de nivel.
 - 23 familias afectadas en sus cultivos (Cifra Preliminar).
 - 1 bien público afectado (Pista de aterrizaje).GAD Parroquial confirmó el evento. SNGR monitorea el evento y coordina con la UGR GAD Pastaza una inspección del evento. El MSP ha realizado 51 atenciones médicas con brigadas de salud en el alojamiento temporal de Yantzaza.

Zona 6

- **Azuay/Sevilla de Oro/Amaluza/Junta Parroquial.** Por causa de las lluvias de la madrugada y mañana del 02/07/2025, **se suscitó un aluvión afectando vías del sector por material deslizado producto del incremento y desbordamiento del río Curiacu.** Teniente Política informa de dos restaurantes afectados con el ingreso de material lodoso, adicional 4 vehículos que se encontraban estacionados fueron afectados por el material deslizado (embancados). La vía continúa **parcialmente** habilitada. El caudal del río se encuentra en su cauce **normal**.
 - 11 personas afectadas
 - 4 familias afectadas
 - 6 bienes privados afectados (2 restaurantes y 4 vehículos)
 - 1.000 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)Con fecha 02/07/2025 se activó el COE Cantonal. GAD Cantonal continúa con las labores de habilitación de la vía. SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria y además la SNGR asesoró al GAD Cantonal, Maquinaria del GAD Provincial colaboró con la limpieza de la vía. SNGR CZ6 de forma conjunta con Sr. Gobernador y Alcalde de Sevilla de Oro realizaron recorridos por la zona del evento.

Zona 7

- **Loja/Loja/Sucre/El Calvario,** por lluvias presentadas en la madrugada del 03/07/2025 se produjo **un deslizamiento de tierra que afecta una vivienda de construcción mixta** (ladrillo y zinc) en la parte posterior, tres familias han sido evacuadas por precaución.
 - 3 familias afectadas conformadas por 15 personas
 - 1 vivienda afectada.Cuerpo de Bomberos Loja verificó la novedad. UGR Loja realizara el levantamiento de información. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Zamora Chinchipe/Paquisha/Nuevo Quito/Congüime.** Por las fuertes lluvias presentadas en la tarde del 02/07/2025, se registró el desbordamiento del río Nangaritzca causando inundación en el sector. **El 02/07/2025 se reunió el COE Cantonal de Paquisha.** El caudal del río Nangaritzca se encuentra con su cauce **normal**. Las familias que se encontraban en el Refugio Temporal "Casa Comunal de Congüime" retornaron a sus viviendas.
El 05/07/2025 Se cerró el Refugio Temporal "Casa Comunal de Congüime". la vía de tercer orden habilitada
 - 3 familias conformadas por 11 personas en el Refugio Temporal "Casa Comunal de Congüime". (retornaron a sus viviendas)
 - 5 familias damnificadas conformadas por 13 personas.
 - 11 familias afectadas conformadas por 42 personas.

- 2 familias evacuadas por precaución a casa de familias acogientes
- 5 viviendas destruidas.
- 11 viviendas afectadas.
- 40 metros de longitud de vía (Vía de tercer orden habilitada)
- 2 hectáreas de cultivos afectados

UGR Paquisha realiza el levantamiento de información y daños. Cuerpo de Bomberos de Paquisha verificó la novedad y apoyó en la evacuación de las familias. SNGR coordina la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zamora Chinchipe/Centinela del Cóndor/varias parroquias Panguitza, Zumbi/ barrio 13 de Junio, Cuje, playas de Zumbi, San Miguel de la Hueca, el paraíso Y Barrio Central**, por lluvias suscitadas en la tarde del 01/07/2025, se produjo el **desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas** por estar ubicadas en zonas de las riberas del río. Se activo 01/06/2025 el albergue Coliseo de Deportes Zumbi. El río Zamora se encuentra en su cauce **normal**. Las familias que se encontraban en el Albergue Temporal el albergue Coliseo de Deportes Zumbi retornaron a sus viviendas. Las vía de tercer orden están **habilitada**
 - 3 familias conformadas por 5 personas en el Albergue Temporal el albergue Coliseo de Deportes Zumbi (retornaron a sus viviendas)
 - 70 familias afectadas conformadas por 200 personas.
 - 70 viviendas afectadas
 - 2.500 metros de vía de tercer orden afectada (Vía habilitada)

UGR de Centinela del Cóndor, confirmo la novedad, y coordina la evacuación de las familias y enseres. Cuerpo de Bomberos de Centinela del Cóndor realiza evacuación de las familias afectadas. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zamora Chinchipe/Nangaritza/Guayzimi/Las Brisas**, por lluvias suscitadas en la tarde del 01/07/2025, **se produjo una inundación en el sector, debido al desbordamiento del Río Nangaritza afectando varias viviendas**, de manera preliminar indican que varias personas fueron evacuadas por precaución. El caudal del río se encuentra en estado **normal**.
 - 50 familias afectadas conformadas por 120 personas
 - 11 familias damnificadas conformadas por 25 personas
 - 20 viviendas afectadas.
 - 620 animales muertos (600 lechones y 20 cerdas reproductoras)
 - 500 hectáreas de cultivos afectados
 - Vía de tercer orden **cerrada** aproximadamente 30 metros lineales

UGR de Nangaritza realiza el levantamiento de información y daños. Cuerpo de Bomberos de Nangaritza realizó la evacuación de las personas. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo

- **Zamora Chinchipe/Zamora/Cumbaratza/Varios sectores (Chamico, Nambija Bajo)**. Por lluvias suscitadas en **la madrugada de hoy 01/07/2025 se produjo el desbordamiento del río Zamora causando inundación en varios sectores**. El 02/07/2025, se activo el COE. MTOP declaró en emergencia vial la Provincia de Zamora Chinchipe. El caudal del río se encuentra en su cauce **normal**. La vía de tercer orden está **habilitada**
 - 3 familia conformada por 12 personas evacuadas al Refugio Temporal "Casa Retiro Juan XXIII"
 - 168 familias damnificadas conformadas por 395 personas.
 - 168 familias evacuadas por precaución a casa de familias acogientes
 - 119 viviendas afectadas.
 - 3 puentes afectados
 - 400 metros de vía de tercer orden afectada (Vía habilitada)

UGR Zamora realiza levantamiento de información. MTOP Zamora realizó los trabajos de limpieza y habilitación vial. Ministro de MTOP realizó recorrido por la zona afectada y coordinó acciones de respuesta. Cuerpo de Bomberos de Zamora verificó la novedad y realizó las tareas de evacuación. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zamora Chinchipe/Yantzaza/Yantzaza/Varios sectores**, por lluvias suscitadas el **01/07/2025 se produjo el desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas por estar ubicadas en zonas de las riberas del río**. Las familias que se encontraban en el Albergue "Coliseo de la Ciudad de Yantzaza" retornaron a sus viviendas.
 - 430 familias afectadas conformadas por 1290 personas.
 - 430 viviendas afectadas
 - 1 puente afectado
 - 8.000 metros de vía afectada de segundo orden aproximadamente (Parcialmente habilitada)

UGR Zamora realiza levantamiento de información. FFAA colabora con apoyo aéreo para movilización de asistencia humanitaria para la provincia. MTOP realizó recorrido por la zona afectada y coordinó acciones de respuesta. FFAA colaboró con las tareas de evacuación de familias. Policía Nacional brindó seguridad en el sector. Cuerpo de Bomberos de Zamora verificó la novedad y realizó las tareas de evacuación. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo

- **Zamora Chinchipe/El Pangui/El Pangui/Varios sectores: Chuchumpletza, Los Hachales y Remolino**, por lluvias suscitadas en la tarde del 01/07/2025, se produjo el **desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas por estar ubicadas en zonas**

de las riberas del río. El río Zamora se encuentra en su cauce **normal**. Las familias que se encontraban en el Albergue Temporal Casa Comunal de Shacay retornaron a sus viviendas. La vía de segundo orden **habilitada**.

- 4 familias conformadas por 14 personas en el Albergue Temporal Casa Comunal de Shacay (retornaron a sus viviendas)
- 60 familias afectadas conformadas por 224 personas.
- 4 familias damnificadas conformadas por 14 personas
- 5 familias conformadas por 20 personas evacuadas por precaución
- 4 viviendas afectadas
- 1 puente afectado
- 200 hectáreas de cultivos afectados
- 1.000 metros de vía afectada de segundo orden (Vía habilitada)


UGR de El Pangui, confirmó la novedad, y realiza levantamiento de información. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zamora Chinchipe/Zamora/Sabanilla/Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50]**, por presencia de lluvias en la **noche del 30/06/2025, se produjeron varios deslizamientos en el trayecto que obstaculiza en su totalidad la vía de primer orden** y paralizando el tránsito vehicular. El día domingo 06/07/2025 de 14:00 a 18:00 habrá paso para vehículos pesados en el **tramo El Retorno - La Fragancia**, mientras que los vehículos livianos deben circular por la **vía antigua en el tramo de La Fragancia -El Retorno**.

- 1 persona fallecida. (Producto del deslizamiento)
- 70 personas afectadas indirectamente. (permanecen en los vehículos)
- 20 vehículos afectados (no pueden desplazarse por la vía)
- 60 metros de longitud de vía afectada.

MTOP Zamora realiza los trabajos de habilitación y limpieza de la vía. Policía Nacional verificó la novedad. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

9. Mapa de ubicación referencial de eventos adversos por lluvias



SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Cristian Mazorra - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

SitRep aprobado por:

Nombre: Mariana Quíspillo. - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>