

SitRep No. 14 – Lluvias, del 30 de junio de 2025 a la fecha

INFORME DE SITUACIÓN NACIONAL

Este Informe cubre el período desde el 30/06/2025 hasta el 15/07/2025- 15:30
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- ❖ Desde el 30 de junio de 2025 hasta la presente fecha se han registrado **218 eventos adversos por lluvias** afectando a **20 provincias, 65 cantones y 131 parroquias**. Los eventos más recurrentes son los siguientes: deslizamientos (54,59%), inundaciones (20,18%), socavamientos (7,80%), aluvión (6,42%), vendaval (4,59%) y colapso estructural (2,75%) entre los principales.
- ❖ Durante este período, las provincias con mayor impacto a la población son: **Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Tungurahua, Napo, Pastaza, Loja e Imbabura**.
- ❖ El 02/07/2025, el Gobierno Central, a través del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, se mantiene activado para la coordinación de acciones frente a las emergencias.
- ❖ La SNGR mediante resolución Nro. SNGR-234-2025 del 04/07/2025, declaró **en emergencia la regional por época lluviosa, debido a la magnitud de los eventos, su alta recurrencia, los impactos generados a las personas, viviendas e infraestructura de la red vial, el OCP y SOTE**. Esta declaración permitirá la movilización de fondos y personal adicional en las provincias de Zamora Chinchipe y Napo.
- ❖ MTOP declara en emergencia vial la Provincia de Napo, el 04/07/2025.
- ❖ Prefectura de Carchi declaró en emergencia vial para tres Cantones, de San Pedro de Huaca, Montufar y Bolívar el 06/07/2025.
- ❖ El Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) declaró estado de emergencia el 10/07/2025 en las parroquias de Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo, por rotura de tubería en el sur de Quito; de la misma manera el COE - M también recomendó la declaratoria de emergencia institucional a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable (Epmaps), GAD cantonal de Patate se declaró en emergencia al sistema de agua potable y en emergencia vial.
- ❖ El GAD parroquial de El Triunfo del cantón Patate, GAD parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda y Oyacachi del cantón el Chaco, GAD parroquial Chugú del cantón Pimampiro, GAD parroquial de Santa Elena en Putumayo, GAD parroquial de Ulba y Llígua se declararon en estado de emergencia institucional.
- ❖ Se mantienen activos 4 COE provinciales de Carchi, Napo, Tungurahua y Zamora Chinchipe.
- ❖ Para coordinar las acciones de respuesta se han activado: **14 COE cantonales**: Baños provincia de Tungurahua, Pastaza provincia de Pastaza; Quijos en la provincia de Napo; cantones de: Paquisha, Zamora, Yantzaza, Centinela Del Condor, Nangaritzza y El Pangui en Zamora Chinchipe; Sevilla de Oro en Azuay, cantón Sucumbíos y Putumayo de la provincia de Sucumbios. Además, se activaron **9 COE parroquiales**: en la provincia de Imbabura cantón de Pimampiro parroquia Chuga, provincia de Sucumbíos la parroquia Rosa Florida y Santa Elena, provincia de Napo parroquia Oyacachi y Gonzalo Díaz de Pineda del cantón Chaco, parroquia Cuyuja del cantón Quijos y en la provincia de Tungurahua cantón Patate la parroquia El Triunfo, cantón Baños de Agua Santa, parroquias de Ulba y Llígua.

NIVEL DE AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

Según el Pronóstico para el día martes, 15 de julio: e prevé cielo parcial nublado en gran parte del país. En la Sierra el cielo será mayormente despejado o poco nublado.



ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, NO se registran **Cuerpos hídricos desbordados**, y se registra **3 cuerpos hídricos con tendencia a aumentar de nivel**.

03 Cuerpos hídricos con tendencia a subir de nivel

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
01	Tungurahua	Ambato	Juan Benigno Vela	La Victoria	Río Ambato	13-07-2025	Con tendencia a aumentar de nivel.
02	Tungurahua	Baños De Agua Santa	Río Verde	Río Verde	Río Verde	13-07-2025	Con tendencia a aumentar de nivel.
03	Pastaza	Mera	Madre Tierra	Yanamaram	Río Pastaza	13-07-2025	Con tendencia a aumentar de nivel.

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 15/07/2025 - 15:00

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 30 de junio del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de **218** eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Provincia	No. De Eventos adversos	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Aluvión	Vendaval	Colapso estructural	Hundimiento	Subsistencia	Granizada
1	NAPO	45	27	4	2	10	--	--	2	--	--
2	MORONA SANTIAGO	30	20	2	4	--	--	1	--	3	--
3	TUNGURAHUA	24	17	1	2	1	1	--	2	--	--
4	AZUAY	21	13	3	1	2	1	--	--	--	1
5	LOJA	16	10	2	--	1	2	1	--	--	--
6	ZAMORA CHINCHIPE	14	6	7	--	--	--	1	--	--	--
7	SUCUMBIOS	12	5	6	1	--	--	--	--	--	--
8	ORELLANA	11	--	9	2	--	--	--	--	--	--
9	PICHINCHA	9	9	--	--	--	--	--	--	--	--
10	CHIMBORAZO	8	3	1	1	--	2	1	--	--	--
11	PASTAZA	8	--	7	1	--	--	--	--	--	--
12	CARCHI	5	3	--	2	--	--	--	--	--	--
13	IMBABURA	4	3	1	--	--	--	--	--	--	--
14	ESMERALDAS	3	--	1	--	--	--	2	--	--	--
15	COTOPAXI	2	--	--	--	--	2	--	--	--	--
16	CAÑAR	2	2	--	--	--	--	--	--	--	--
17	MANABÍ	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--
18	LOS RÍOS	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
19	GUAYAS	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--
20	BOLÍVAR	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--
Total general		218	119	44	17	14	10	6	4	3	1
		100%	54,59%	20,18%	7,80%	6,42%	4,59%	2,75%	1,83%	1,38%	0,46%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 15/07/2025 – 15:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas Fallecidas:	4		Heridos:	2
	Personas afectadas:	6.261		Personas damnificadas:	922
	Familias afectadas:	2.121		Familias damnificadas:	332
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	1.434		Viviendas destruidas:	48
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)			Bienes Privados		
	Primer Orden:	2,136		Bienes privados afectados:	39
	Segundo Orden:	13,126		Bienes privados destruidos:	3
	Tercer Orden:	4,401			
Total Vías afectadas (kilómetros):		19,663			
Bienes públicos			Puentes		
	Bienes públicos afectados:	21		Puentes afectados:	14
	Bienes públicos destruidos:	9		Puentes destruidos:	18
<small>1 puente en la quebrada Negra del cantón (Qujos); 1 puente sobre el río Cosanga, cantón (Qujos) y 2 puentes en el cantón Centinela del Cóndor (Puente colgante peatonal y Puente carrozable Vehicular); 1 puente peatonal sobre el río San José, vía San Vicente-La Florida cantón Guano; 1 puente destruido en el río Chingual del cantón Sucumbios; 10 puentes peatonales en Oyacachi cantón Napo</small>					
Infraestructura Educativa					
	Unidades Educativas afectados:	5		Unidades Educativas con daño funcional	-
Afectación a medios de vida:					
	Ha. Cultivo Afectados	785,63		Animales afectados	863
	Ha. Cultivo Perdidos	116,04		Animales Muertos	32.224

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 15/07/2025 – 15:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.


4. Detalle de afectaciones por provincias

La provincia con mayor impacto a la población es **Sucumbíos** con **2.987** personas impactadas y **12** eventos, seguido **Zamora ChinchiPE** con **2.527** personas impactadas con **14** eventos.

No.	Provincia	No de Evento	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Km. Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
1	SUCUMBÍOS	12	0	0	2987	2983	836	4	1	699	0	1	5	3	0	3	1	0	0,32	4	9,12	0	9
2	ZAMORA CHINCHIPE	14	1	0	2527	1966	748	561	227	659	12	1	7	2	1	0	22	0	12,09	730,5	74,9	676	1100
3	TUNGURAHUA	24	0	0	561	561	144	0	0	4	0	2	0	0	2	3	0	0	2,345	50	0,3	155	2
4	NAPO	45	1	1	449	175	56	274	80	11	23	0	1	12	5	0	4	0	1,091	0,2	7,7	0	103
5	PASTAZA	8	0	0	275	275	252	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	LOJA	16	2	0	139	100	28	39	12	27	4	1	0	0	4	0	1	0	0,15	0	0	0	0
7	IMBABURA	4	0	1	111	90	23	21	6	3	6	0	0	0	2	3	0	3	0,9	0,5	16	0	16000
8	MORONA SANTIAGO	30	0	0	62	62	14	0	0	13	0	0	0	1	2	0	0	0	0,809	0	0	0	0
9	AZUAY	21	0	0	18	18	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	1,39	0	0	0	0
10	CHIMBORAZO	8	0	0	18	12	7	6	3	7	1	0	0	0	0	0	3	0	0,05	0,4	8	32	15007
11	ORELLANA	11	0	0	14	0	1	14	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BOLÍVAR	1	0	0	8	8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
13	ESMERALDAS	3	0	0	6	6	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MANABÍ	1	0	0	5	5	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	LOS RÍOS	1	0	0	3	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PICHINCHA	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,188	0	0	0	0
17	GUAYAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	COTOPAXI	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	CARCHI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0,29	0,03	0,02	0	3
20	CAÑAR	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0
Total general		218	4	2	7183	6261	2121	922	332	1434	48	5	14	18	21	9	39	3	19,863	785,63	116,04	863	32224

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 15/07/2025 - 15:00

Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas., al momento se continúa levantando la información en territorio



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 15/07/2025 - 15:00

4.1 Número de eventos vs Personas Impactadas por día:

Desde el 30 de junio 2025 a la presente fecha, los eventos por lluvias alcanzaron su mayor recurrencia en el 03 de julio registrando el 25,23%, seguido del 2 de julio que registró el 17,89% de recurrencia; sin embargo, el día 01 de julio se registra mayor impacto a la población con 34,89%

Día	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
30/6/2025	23	12	10,55%	0,17%
1/7/2025	29	2506	13,30%	34,89%
2/7/2025	39	647	17,89%	9,01%
3/7/2025	55	1352	25,23%	18,82%
4/7/2025	18	1355	8,26%	18,86%
5/7/2025	5	624	2,29%	8,69%
6/7/2025	1	7	0,46%	0,10%
7/7/2025	5	626	2,29%	8,72%
8/7/2025	1	0	0,46%	0,00%
9/7/2025	5	8	2,29%	0,11%
10/7/2025	2	0	0,92%	0,00%
11/7/2025	3	36	1,38%	0,50%
12/7/2025	16	0	7,34%	0,00%
13/7/2025	9	2	4,13%	0,03%
14/7/2025	3	8	1,38%	0,11%
15/7/2025	4	0	1,83%	0,00%
Total	218	7183	100%	100%



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 15/07/2025 - 15:00

A continuación, se detallan donde existieron personas fallecidas:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha Del Evento	Personas Fallecidas	Descripción General De Evento
1	Loja	Loja	Santiago	Santiago, junto al colegio Abdón Calderón	Deslizamiento	11/07/2025	2	se produjo un deslizamiento de tierra que destruyó una vivienda, quedando personas atrapadas dentro de la vivienda.
2	Napo	Quijos	Papallacta	Tambo	Aluvión	02/07/2025	1	Por un aluvión en el poblado de Tambo, la persona reportada como desaparecida fue encontrada sin vida en el mismo sitio
3	Zamora Chinchipe	Zamora	Sabanilla	Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50].	Deslizamiento	27/4/2025	1	Se produjeron varios deslizamientos en el cual fallece una persona
Total							4	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 15/07/2025 - 15:00

5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias se activaron 9 alojamientos temporales, de los cuales 1 se encuentra activo y 8 cerrados.

- Alojamientos temporales **activos**:

No.	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	TIPO	NOMBRE	FECHA DE APERTURA	# Familias	# Personas
1	Imbabura	Pimampiro	Chuga	Refugio Temporal	GAD Parroquial Chugá	6/7/2025	1	3
Total general							1	3

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 15/07/2025 - 15:00

- Alojamiento temporal **cerrado**:

No.	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	TIPO	NOMBRE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
1	Zamora Chinchipe	Centinela Del Condor	Panguintza	Refugio temporal	Unidad Educativa Latacunga	1/7/2025	5/7/2025
2				Refugio temporal	Coliseo de Deportes Zumbi		8/7/2025
3		Yantzaza	Yantzaza (Yanzatza)	Albergue temporal	Coliseo De Deportes Ciudad De Yantzaza		6/7/2025
4				Refugio temporal	Los Hachos		4/7/2025
5		Paquisha	Nuevo Quito	Refugio temporal	Casa Comunal de Congüime	2/7/2025	5/7/2025
6		El Panguí	El Panguí	Refugio temporal	Casa Comunal De Shacay		7/7/2025
7		Zamora	Cumbaratza	Refugio temporal	Casa de Retiro Juan XXIII		12/07/2025
8		Sucumbios	Sucumbios	La Bonita	Refugio temporal	Coliseo La Bonita	4/7/2025

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 15/07/2025 - 15:00

6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 30 de junio de 2025 a la fecha, la SNGR, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de **1.675 bienes de asistencia humanitaria:**

Provincia/Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Camas	Cobijas / Frazadas	Kit de Dormir	Kit de Cocina	Kit de Vajilla	Kit de Limpieza (albergue)	Balde de 10 lt	Bidón para Agua	Otros	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
AZUAY	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	4
SEVILLA DE ORO	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	4
CHIMBORAZO	1	0	1	1	1	2	1	0	1	0	1	0	6	15	18	9
RIOBAMBA	1	0	1	1	1	2	1	0	1	0	1	0	6	15	18	9
ESMERALDAS	0	4	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	12	6	2
ESMERALDAS	0	4	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	12	6	2
IMBABURA	11	0	11	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	25	32	8
PIMAMPIRO	11	0	11	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	25	32	8
NAPO	105	19	15	14	0	0	23	0	13	0	0	0	0	189	313	95
EL CHACO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	276	85
QUIJOS	5	19	15	14	0	0	23	0	13	0	0	0	0	89	37	10
ORELLANA	0	4	4	0	0	0	7	0	4	2	0	0	0	21	14	2
FRANCISCO DE ORELLANA	0	4	4	0	0	0	7	0	4	2	0	0	0	21	14	2
PASTAZA	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	46	144
ARAJUNO	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	46	144
PICHINCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	120	30
QUITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	120	30
SUCUMBIOS	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	612	165
CUYABENO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	211	52
PUTUMAYO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	299	82
SUCUMBIOS	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	102	31
ZAMORA CHINCHIPE	6	745	6	2	0	0	134	3	0	0	0	0	82	978	2382	652
CENTINELA DEL CONDOR	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	693	185
PAQUISHA	6	14	6	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	33	41	12
ZAMORA	0	152	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	45	294	245	77
YANTAZZA	0	448	0	2	0	0	30	3	0	0	0	0	37	520	1403	378
Total general	354	772	208	24	1	2	172	3	18	2	1	30	88	1675	3554	1111

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 15/07/2025 - 15:00

- Desde el 30 de junio de 2025, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, han entregado un total de **1192.637 bienes de asistencia humanitaria:**

Provincia	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Vestir	Kit de Limpieza	Frazadas	Kit de Bebé	Cobijas / Frazadas	colchones	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Cocinetas	Mosquiteras, Redes de Cama	Almohada	Juego de Sábanas	Agua distribuida en Tanqueros gal/ No Potable	Agua distribuida en Tanqueros gal/ Potable	Litro de Ojoro	Tanque de 2500 lt	Bono de Contingencia por Evento Natural o Antrópico	Sacos de Ensilaje	Forraje (45 Kg)	Otros	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
CHIMBORAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	20	0	60	8	2
COTOPAXI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	0	0	0	0	0	0	46000	0	0
EL ORO	0	0	48	0	0	96	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	25	0	0	0	0	94	353	730	269
IMBABURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	16000	800	20
MORONA SANTIAGO	0	0	0	0	0	0	0	65	2	0	0	6	0	12	36	0	0	0	0	0	0	0	141	262	582	128
NAPO	30	0	34	131	35	0	10	0	14	58	10	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	66	443	1134	315
PASTAZA	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	50	14
PICHINCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1129500	0	0	7	0	0	0	0	1129507	405028	81007
Total general	30	12	82	131	35	96	10	65	16	58	10	6	90	12	36	1129500	62000	25	7	55	40	20	301	1192637	408332	81755

*El deslizamiento de tierra afectó la línea de conducción, que abastece de agua a la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Troje. Este daño ocasionó el corte del servicio de agua potable a las parroquias de La Argelia, Quitumbae, Turubamba, Guamani, La Ecuatoriana y Chillogallo. Por lo cual DMQ y Cuerpo de Bomberos entregan agua mediante tanqueros beneficiando a 81007 familias

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 15/07/2025 - 15:00

7. Declaratorias emitidas y COE activados

Declaratorias de emergencias:

Declaratorias de emergencia regional:

- La SNGR mediante resolución Nro. SNGR-234-2025 del 04/07/2025, declaró **en emergencia la regional por época lluviosa, por el plazo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la emisión de la presente resolución, debido a la magnitud de los eventos, su alta recurrencia, los impactos generados a las personas, viviendas e infraestructura de la red vial, el OCP y SOTE. Esta declaración permitirá la movilización de fondos y personal adicional en las provincias de Zamora Chinchipe y Napo.**

- Ministro de **MTOP mediante ACUERDO Nro. MTOP-MTOP-25-29-ACU** firmado el 04/07/2025, dispuso Ampliar el Acuerdo Ministerial Nro. MTOP-MTOP-25-28-ACU de 03 de julio de 2025 y de esta forma, **declarar la emergencia de la Red Vial Estatal en la provincia de Napo**, tendrá una vigencia de 60 días.

Declaratorias de emergencia provincial:

- Prefectura de Carchi declaró en emergencia **vial para tres Cantones, de San Pedro de Huaca, Montufar y Bolívar.**

Declaratorias de emergencia Cantonal:

- El Alcalde del DMQ con el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) declaró estado de emergencia el 10/07/2025 en las parroquias de Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo, con base a la ley orgánica de gestión de riesgos, lo que agiliza los sistemas de respuesta.
- GAD Cantonal de Panguí, **el 2 de julio de 2025, declaró Emergencia al cantón, por múltiples afectaciones, producto de las lluvias.**
- GAD cantonal de **Patate se declaró en emergencia al sistema de agua potable y en emergencia vial.**

Declaratorias de emergencia parroquial:

- GAD de El Triunfo del cantón Patate, se declaró el 03/07/2025 en **SITUACIÓN DE EMERGENCIA a la parroquia**, por el lapso de 60 días, a fin de intervenir y controlar de forma inmediata la situación inminente que está atravesando la jurisdicción parroquial por los estragos de la etapa invernal
- GAD parroquial de Oyacachi declaró **en emergencia institucional en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Oyacachi**, el 03/07/2025.
- El GAD parroquial de Chugá, el 7 de julio declaró en **emergencia a la parroquia de Chuga, cantón Pimampiro, debido a los daños ocasionados por las fuertes lluvias.**
- GAD parroquial de Santa Elena del cantón Putumayo, **el 4 de julio de 2025, declaró Emergencia a la Parroquia Rural de Santa Elena, producto de las intensas lluvias que se han mantenido durante la primera semana del mes de julio del 2025.**
- GAD parroquial de Ulba y Llígua del cantón Baños de Agua Santa, **se declararon Emergencia, por vialidad.**
- GAD parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda del cantón El Chaco, **el 2 de julio de 2025, declaró Emergencia a la Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, por socavamiento, producto de las lluvias.**

Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

- EL 02/07/2025 se activó el COE Nacional.
- Desde el 30/06/2025 hasta la presente fecha se han activado 4 COE provinciales: El 06/07/2025 se activó el COE provincial de Carchi, el 2/07/2025 se activó el COE provincial de Napo y el de Zamora Chinchipe, el 13/07/2025 se activó el COE provincial de Tungurahua.
- Desde el 30/06/2025 hasta la presente fecha se han activado: **14 COE cantonales.**

COE CANTONALES				
No.	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Pichincha	Quito	10/07/2025	Activo
2	Pastaza	Pastaza	08/07/2025	Activo
3	Sucumbios	Putumayo	05/07/2025	Activo
4		Sucumbios	05/07/2025	Activo
5	Napo	Quijos	30/6/2025	Activo
6	Azuay	Sevilla de Oro	2/7/2025	Activo
7	Loja	Zapotillo	30/6/2025	Activo
8	Tungurahua	Baños de Agua Santa	12/07/2025	Activo
9	Zamora Chinchipe	Paquisha	2/7/2025	Activo
10		Zamora	1/7/2025	Activo
11		Yantzaza	1/7/2025	Activo
12		Centinela de Condor	1/7/2025	Activo
13		Nangaritza	1/7/2025	Activo
14		El Panqui	1/7/2025	Activo

- Desde el 30/06/2025 hasta la presente fecha se han activado: **9 COE parroquiales.**

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	Sucumbios	Putumayo	Santa Elena	4/7/2025	Activo
2		Sucumbios	Rosa Florida	4/7/2025	Activo
3	Tungurahua	Patate	El Triunfo	3/7/2025	Activo
4		Baños de Agua Santa	Ulba	3/7/2025	Activo
5		Baños de Agua Santa	Llígua	12/7/2025	Activo

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de activación	Estado
6	Napo	Quijos	Cuyuja	30/6/2025	Activo
7		Chaco	Oyacachi	3/7/2025	Activo
8			Gonzalo Díaz de Pineda	2/7/2025	Activo
9	Imbabura	Pimampiro	Chuga	7/7/2025	Activo

8. Eventos adversos de alto impacto

A continuación, se detalla los eventos adversos activos de los últimos 15 días:

Zona 1

- **Sucumbíos/ Putumayo/ Santa Elena/ Bocana del Cuembi, Real Cuembi, La Ceiba, El Palmar, Los Chiparos, San José de Wisuya, Santa Elena, Yocara, 8 de Diciembre, Nueva Unión, Santa Rosa, Bajo Restrepo, Progreso y Porvenir**, por de las fuertes precipitaciones registradas la madrugada del 04/07/2025 se produjo el desbordamiento de los ríos San Miguel y Putumayo, generando inundaciones en sectores aledaños a sus riberas. El aumento súbito del caudal provocó el ingreso de agua a viviendas y anegamiento de las vías de acceso. El 05/07/2025 se reunió del COE C Putumayo.

- 300 familias afectadas - 900 personas (preliminar)
- 300 viviendas afectadas (preliminar)

UGR GAD C Sucumbíos realiza la inspección de las afectaciones con personal de la comunidad afectada para elaborar el levantamiento de EVIN de las familias impactadas. COE Parroquial Santa Elena y resolvió, entre las resoluciones principales es DECLARAR en Emergencia a la Parroquia Rural de Santa Elena, producto de las intensas lluvias que se han mantenido durante la primera semana del mes de julio del 2025. El COE C Putumayo y resolvió, en su numeral 2 resolvió: recomendar al consejo Municipal del cantón Putumayo que una vez que se han acogido a las recomendaciones de las actas de las mesas técnicas de trabajo, declarar en emergencia al cantón Putumayo debido a las afectaciones ocasionadas en las comunidades.

- **Sucumbíos/ Sucumbíos/ Rosa Florida - La Bonita - Santa Barbara/ El Higerón, La Bonita [km 78], La Fama, La Alegría, El Calvario, La Prensa, Quebrada Siete Veces [km 95], Cascada Velo de Novia [km 62], La Barquilla [km 55] y El Cabuyal - [E 10]**, m Producto de las intensas precipitaciones registradas el 02/07/2025 y 03/07/2025, se produjeron varios deslizamientos de tierra en varios tramos ocasionando el CIERRE total de la vía primer orden, estos desprendimientos afectaron la estabilidad del terreno, desplazando rocas y lodo hacia la calzada generando también la pérdida de la mesa de la vía. Ante esta situación, se activaron el COE C Sucumbíos y el COPAE Rosa Florida, con el fin de dar a conocer las afectaciones, coordinar acciones de respuesta y atender a la emergencia.

Se retiraron los vehículos que permanecían inmovilizados. La vía de primer orden continúa con restricción para todo tipo de vehículos, permitiéndose únicamente el paso de vehículos oficiales o humanitarios. Se mantienen los levantamientos de información en territorio.

- 34 personas evacuadas por seguridad.
- 3 familias damnificadas - 12 personas.
- 120 familias - 390 personas afectadas (La Bonita: 9 familias - 38 personas afectadas, Rosa Florida: 12 familias - 48 personas afectadas, Santa Barbara: 66 familias - 198 personas afectadas, La Sofía: 31 familias - 102 personas afectadas, El Playón de San Francisco: 2 familias - 4 personas afectadas).
- 120 Viviendas afectadas.
- 1 familia - 5 personas aisladas. (evacuadas)
- 1 familias - 4 personas damnificadas.
- 120 Viviendas afectadas.
- 5 Puentes afectados (peatonal).
- 1 Puente destruido.
- 320 m lineales de vía afectada en varios tramos (preliminar)
- Servicio de energía eléctrica afectado (restablecido).
- 3 Bienes Públicos destruidos (postes de luz)
- 9 Animales muertos
- 0.12 ha de cultivos destruidos.

MTOP con personal de microempresas y maquinaria realizaron la evacuación de los vehículos que se encontraban inmovilizados debido a la obstrucción generada por los deslizamientos. CNEL EP avanza al sitio a atender un nuevo incidente y realizar trabajos de restablecimiento del servicio de energía eléctrica. MTOP en coordinación con la Prefectura de Sucumbíos, GAD C Sucumbíos, GAD C Gonzalo Pizarro, GAD Parroquial La Bonita, GAD Parroquial Rosa Florida, GAD Parroquial Santa Barbara, GAD Parroquial La Sofía y apoyos logísticos interprovinciales realizan los trabajos de limpieza y habilitación parcial de la vía afectada. Jefatura Política del cantón sucumbíos confirmo el evento e informa sobre el avance de los trabajos viales y habilitó un punto de comunicación para facilitar la comunicación y la coordinación de acciones de respuesta. SNGR coordina acciones de respuesta con las demás instituciones y realiza constante monitoreo del evento, además, coordina con la Gobernación de Sucumbíos y FFAA el traslado aéreo de asistencia humanitaria y posterior se realizó entrega. Además, en el mismo vuelo se realizó la evacuación de las personas que se encontraban en condición de aisladas.

- **Carchí/ San Pedro de Huaca / Mariscal Sucre/ El Tambo, vía Mariscal Sucre**, por las fuertes precipitaciones registradas la madrugada del 03/07/2025, se registró un socavamiento que afectó la mesa de la vía de tercer orden, al momento se encuentra parcialmente habilitada. Los

trabajos de limpieza y habilitación de la vía se mantienen en ejecución por parte de la Prefectura, GAD Cantonal y GAD Parroquial. Se llevo a cabo reunión de COE Provincial para determinar afectaciones de tres cantones declarados en emergencia vial.

- 10 metros lineales afectados
- 1 puente afectado (Barrio Centenario)

Prefectura del Carchi declaró en **emergencia vial para tres Cantones, (San Pedro de Huaca, Montufar y Bolívar)**. GAD Provincial del Carchi realiza los trabajos correspondientes le limpieza y habilitación vial. Además, se realizará obras de reparación vial en el sector de la parroquia Mariscal Sucre. GAD Cantonal de Huaca realiza trabajos de limpieza y habilitación vial. GAD Parroquial mantiene personal en sitio realizando trabajos de desalojo de escombros de la vía. GAD Cantonal Huaca UGR realizó el levantamiento de información.

- **Imbabura/Pimampiro/San Francisco de Sigisipamba/Ramos Danta, San Miguel, Centro Parroquial San Francisco, San Vicente, La Floresta, Bellavista, El Carmelo, otros sectores**, por fuertes precipitaciones presentadas la madrugada del 02/07/2025 y el 03/07/2025, se registraron varios deslizamientos en las vías de tercer orden que comunican a la parroquia y las vías internas en donde los comuneros tienen terrenos productivos o la crianza de animales no pueden acceder. El 05/07/2025 se suscitó un nuevo deslizamiento en el sector de Bellavista cuando un Sr. de 27 años se encontraba realizando trabajos en su terreno, sin embargo, al bajar material de la ladera le impacto de forma directa, le movilizaron a una casa de salud y continua su pronóstico reservado. Las vías continúan cerradas, al momento la parroquia se encuentra sin acceso, ni salida vehicular. Se gestionó con las Unidades Educativas para que aplacen los exámenes finales de los estudiantes debido a que no pueden movilizarse.
 - 1 persona herida (traumatismo craneo encefálico)
 - 20 familias y 80 personas afectadas (por la pérdida de cultivos y animales)
 - 10 hectáreas aproximadamente pérdidas (aguacate, mandarina y granadilla)
 - 3 bienes privados destruidos (piscícolas producciones de truchas)
 - 16 000 truchas muertas.
 - 1 bien público afectado (líneas de MV servicio de energía eléctrica)
 - 100 % de energía eléctrica afectada – al momento restablecida
 - 1 bien público destruido (tubería de captación de agua de consumo). Al momento habilitan el agua de una vertiente antigua y solo se cuenta por horas.
 - 500 metros lineales afectados
 - 195 familias y 976 personas afectadas indirectamente (vías incomunicadas)

GAD Parroquial, GAD Provincial y GAD Cantonal continúan con la limpieza y habilitación de las vías en los sectores más afectados.

Zona 2

- **Napo/Quijos/Papallacta/Tambo**, por lluvias de la mañana de hoy 02/07/2025 **se produce un aluvión en el poblado de Tambo, se visualiza viviendas afectadas**. La persona reportada como desaparecida fue encontrada sin vida en el mismo sitio.
 - 1 persona fallecida.
 - 1 persona herida.
 - 3 familias damnificadas/15 personas.
 - 1 familia afectada/4 personas.
 - 2 viviendas destruidas.
 - 1 vivienda afectada.
 - 2 bienes públicos afectados: Casa Comunal de Tambo y Estadio.
 - 103 animales (borregos, aves, equinos, cuyes, bovinos) /8 productores afectados.
 - 7.7 ha de cultivo perdido (pastos)/ 16 productores afectados.
 - 0.2 ha de cultivos afectados (huerto hortícola) /1 productor afectado.
- **Napo/El Chaco /Gonzalo Díaz de Pineda/Puente sobre el río Loco, vía El Chaco - Lago Agrio[E45]**, el 01/07/2025 por lluvias se **produjo un socavamiento que puso en peligro el puente sobre el río Loco en San Carlos** y ante este hecho OCP Ecuador suspendió la operación de bombeo y cerró válvulas de manera preventiva. El 02/07/2025, Petroecuador suspendió el bombeo del SOTE. Debido al avance del socavamiento, **el 03/07/2025, se produjo la pérdida de la mesa de vía de primer orden en el sector de San Carlos**. COE Nacional se reunió para tomar acciones con las instituciones como CELEC EP, Petroecuador, MTOP, OCP Ecuador, SNGR, entre otras. Desde el 02/07/2025 a la fecha la **Comunidad de San Luis no tiene energía eléctrica, debido a que el socavamiento** también produjo la pérdida de estructura y cables.
 - 1 puente afectado
 - 250 metros de vía afectada (preliminar)
 - 2 bienes públicos afectados (OCP, SOTE)
 - 1 servicio público afectado (servicio eléctrico)

Policía Nacional se encuentra en el sitio para el control y cierre de la vía. Petroecuador y OCP Ecuador ejecutan la construcción de variantes para retomar sus operaciones junto a MTOP trabajan en una variante para dar acceso entre Napo y Sucumbíos. Empresa Eléctrica Quito informa que debido a la situación y avance del socavamiento aún no han podido restablecer el servicio eléctrico. La Alcaldesa Subrogante de El Chaco con un

equipo conformado por las direcciones de Desarrollo Social, Obras Públicas, Ambiente y Gestión de Riesgos junto con GAD Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda y el acompañamiento del GAD Parroquial de Santa Rosa se encuentran actualizando la situación de la población en San Luis.

- **Napo/El Chaco/Oyacachi/Centro Poblado, Cuituglla, Chinco Tuniuko** por lluvias durante el 02/07/2025, se **produjo el desbordamiento de la quebrada Yamoyacu causando un aluvión que afecta las vías del centro poblado**. La quebrada no está desbordada. Las afectaciones se encuentran bajo evaluación. GAD Parroquial de Oyacachi con apoyo de moradores coordinan la limpieza, evacuación del agua y remoción de escombros. **El 3 de julio se reunió la COE parroquial.**
 - 54 familias (195 personas damnificadas)
 - 31 familias afectada (81 personas afectadas).
 - 10 viviendas afectadas
 - 8 viviendas destruidas
 - 1 Bien privado afectado (Centro de Turismo Comunitario)
 - 1 Bien público afectado (Servicio eléctrico afectado)
 - 10 Puentes peatonales afectados
 - Productores afectados (por pérdida de truchas)

SNGR con apoyo de un equipo EVIN, sistematizan la información de aproximadamente 80 fichas en la herramienta EVIN Digital, con la finalidad de intervenir con asistencia humanitaria y bonos de contingencia. Ministro y Coordinadora Zonal de MIES, Gobernador de Napo, MAG realizaron la visita a Oyacachi y junto a GAD Parroquial de Oyacachi y moradores realizan un recorrido por los sectores afectados. Se suma la Prefectura de Pichincha para la limpieza de vías. MIES entregó asistencia humanitaria a 16 familias (60 personas).

- **Napo/Quijos/Cosanga/Cosanga** el 30/06/2025, por las **lluvias se produjo un deslizamiento que causó la rotura de la tubería de conducción de agua**. El 03/07/2025, un aluvión afecta la bocatomá dejando fuera de servicio el sistema de agua potable.
 - 1 bien público afectado
 - 471 personas afectadas por desabastecimiento de agua.

GAD M de Quijos junto moradores realizan la limpieza y la reparación del sistema de agua.

Zona 3

- **Tungurahua / Baños de Agua Santa / Ulba / Sector de Río Blanco, vía Río Blanco – El Palacio y la vía Río Blanco – La Playa – Santa Ana.** Debido a las lluvias registradas el 11/07/2025 se produjo el incremento del caudal del río Blanco, lo que generó un aluvión que afectó varios tramos de la red vial de tercer orden. El aluvión ocurrido provocó el colapso de infraestructura hidráulica, la erosión de taludes y la obstrucción total de la vía. Además, se identificó el desprendimiento de rocas y material que servía como base del puente Bailey. El 11/07/2025 se continuaron registrando precipitaciones, agravando la situación. El 12/07/2025 se reunió el COE Cantonal Baños para dar atención a eventos por etapa invernal. Actualmente, la vía de tercer orden permanece parcialmente habilitada.
 - Vía de tercer orden afectada.
 - 2 Bienes públicos destruidos (Ducto Cajón y alcantarilla metálica)
 - 1 Bien Público afectado (Puente Bailey)

GAD Provincial realiza dragado del río.

GADMC Baños realiza la construcción de un muro de tierra compactada con el fin de fortalecer la estabilidad estructural del puente Bailey.

GAD Parroquial realiza labores de limpieza y habilitación de la vía.

SNGR monitorea el evento.

- **Tungurahua / Patate / El Triunfo/ Morogacho, La Suiza, La Cima, La Chorrera de San Pablo, quebrada Chillimbilla y quebrada León, Cruz Loma, El Rosal.** Producto a las lluvias de la noche del 03/07/2025 y la madrugada del 04/07/2025, se produjo varios deslizamientos que afectó completamente la vía de tercer orden. El 03/07/2025 se activó el COE Parroquial El Triunfo. En los sectores de Cruz Loma y El Rosal al momento la **vía se encuentra cerrada**.
 - 139 familias afectadas (556 personas afectadas en sus cultivos y animales)
 - 50 ha de cultivos afectados.
 - 0.3 ha de cultivos destruidos.
 - 155 animales afectados.
 - 2 animales muertos.
 - 2000 metros lineales.
 - 2 unidades educativas afectadas.
 - 100 metros de tubería afectada.
 - 2 bienes públicos afectados.

MAG realizó una inspección del evento y mediante la matriz MAAPEA se reporta las afectaciones.

GAD Provincial y GAD Cantonal continúan realizando la limpieza de las vías el 15/07/2025

SNGR Monitorea el evento.

Tungurahua / Patate / El Triunfo/ Morogacho, La Suiza, La Cima, La Chorrera de San Pablo, quebrada Chillimbilla y quebrada León, por lluvias de la noche del 03/07/2025 y la madrugada del 04/07/2025, se produjo varios deslizamientos que afectó completamente la vía de tercer orden. Al momento la vía de tercer orden, se encuentra **cerrada**. **Se reunió el COE Parroquial de El Triunfo.**

- 2000 metros lineales.

- 2 unidades Educativas afectadas.
- 400 metros de tuberías afectadas (220 metros la línea de conducción hacia la parroquia la Matriz y 180 m la línea de conducción de la parroquia El Triunfo).
- 2 Bienes Públicos afectados

GAD Cantonal conjuntamente con el GAD Provincial realizan labores de limpieza y habilitación de la vía, recuperación de la mesa de la vía en varios tramos. GAD Cantonal Patate de Agua Potable y Alcantarillado realizó informe de la situación actual del sistema de alcantarillado.

SNGR participa en la reunión del COE Provincial de Tungurahua, por los múltiples eventos suscitados por las lluvias en los cantones Baños, Patate y Ambato. Se ha declarado la emergencia en el cantón Patate. Se declara la emergencia vial rural en los cantones de Patate y 2 las parroquias de Ulba y Lliga del cantón Baños de Agua Santa. Además, se recomendó la declaratoria en emergencia a la Povina de Tungurahua.

- **Pastaza / Pastaza / Río Tigre / Comunidades Kawao, Tangunsa, Kanai, Yandana Entsa, Espejo, Juyuintsa, Nuevo Amazonas, Shiona, Santa Rosa y Suraka/ Comunidades Lipuna, Balsaura, Wiririma y Yana Yaku.** Debido a las fuertes precipitaciones registradas en el sector el 04/07/2025, se produjo el desbordamiento del río Conambo y el río Pindoyacu, lo que ha ocasionó afectaciones a cultivos y medios de vida de las comunidades. Mediante inspección en territorio se actualizó la información de afectaciones. Actualmente, el río Conambo río Pindoyacu, se mantienen con tendencia **normal**

- 79 familias afectadas

Presidente de la Junta Parroquial realizó inspección en el sitio. El COE Cantonal Pastaza se reunió el 08/07/2025 y recomienda al GADMC Pastaza declarar el estado de emergencia. Gestionar y solicitar vuelos, a través de la SNGR, Ministerio de Defensa y el Ejército Ecuatoriano para entrega de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas. COE Cantonal se declara en sesión permanente. SNGR monitorea el evento.

- **Pastaza / Pastaza / Montalvo (Andoas) / Caserío Pindo Yacu,** por lluvias registradas la madrugada del 03/07/2025 se produjo el desbordamiento del río Pindo, se reporta afectación en cultivos de la zona y la anegación de la pista de aterrizaje. Al momento el río Pindo está en su cauce **normal**

- 23 familias afectadas en sus cultivos (Cifra Preliminar).
- 1 bien público afectado (Pista de aterrizaje).

GAD Parroquial confirmó el evento. SNGR monitorea el evento y coordina con la UGR GAD Pastaza una inspección del evento. El MSP ha realizado 51 atenciones médicas con brigadas de salud en el alojamiento temporal de Yantzaza.

Zona 6

- **Azuay/Sevilla de Oro/Amaluza/Junta Parroquial.** Por causa de las lluvias de la madrugada y mañana del 02/07/2025, se suscitó un aluvión afectando vías del sector por material deslizado producto del incremento y desbordamiento del río Curiacu. Teniente Política informa de dos restaurantes afectados con el ingreso de material lodoso, adicional 4 vehículos que se encontraban estacionados fueron afectados por el material deslizado (embancados). La vía continúa **parcialmente** habilitada. El caudal del río se encuentra en su cauce **normal**

- 11 personas afectadas
- 4 familias afectadas
- 6 bienes privados afectados (2 restaurantes y 4 vehículos)
- 1.000 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)

Con fecha 02/07/2025 se activó el COE Cantonal. GAD Cantonal continúa con las labores de habilitación de la vía. SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria y además la SNGR asesoró al GAD Cantonal, Maquinaria del GAD Provincial colaboró con la limpieza de la vía. SNGR CZ6 de forma conjunta con Sr. Gobernador y Alcalde de Sevilla de Oro realizaron recorridos por la zona del evento.

Zona 7

- **Loja/Loja/Santiago/Santiago, junto al colegio Abdón Calderón.** Por lluvias suscitadas en la madrugada del 11/07/2025, se produjo un deslizamiento de tierra que destruyó una vivienda, quedando personas atrapadas dentro de la vivienda.

Se rescataron los cuerpos sin signos vitales de dos adultos mayores, uno de sexo masculino y otro femenino.

- 2 personas fallecidas
- 2 familias afectadas. (13 personas afectadas)
- 2 viviendas afectadas
- 1 vivienda destruida

Maquinaria del GAD parroquial de Santiago realiza trabajos de limpieza, búsqueda y rescate. Maquinaria del GAD provincial de Loja realiza trabajos de limpieza, búsqueda y rescate. UCOT Loja realiza el control del tránsito vehicular

Coordinador Zonal y personal técnico de la SNGR CZ7 realizan el levantamiento de información y coordinan las acciones de atención de la emergencia. Presidente de la junta parroquial de Santiago coordinó el rescate de las personas atrapadas.

CB Loja realiza trabajos de búsqueda y rescate de las personas. FFAA colabora con trabajos de búsqueda y rescate de las personas

UGR Loja realizará el levantamiento de información.

- **Loja/Loja/Sucre/El Calvario,** por lluvias presentadas en la madrugada del 03/07/2025 se produjo un deslizamiento de tierra que afecta una vivienda de construcción mixta (ladrillo y zinc) en la parte posterior, tres familias han sido evacuadas por precaución.

- 3 familias afectadas conformadas por 15 personas
- 1 vivienda afectada.

Cuerpo de Bomberos Loja verificó la novedad. UGR Loja realizara el levantamiento de información. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zamora Chinchipe/Paquisha/Nuevo Quito/Congüime.** Por las fuertes lluvias presentadas en la tarde del 02/07/2025, se registró el desbordamiento del río Nangaritzta causando inundación en el sector. **El 02/07/2025 se reunió el COE Cantonal de Paquisha.** El caudal del río Nangaritzta se encuentra con su cauce **normal**. Las familias que se encontraban en el Refugio Temporal "Casa Comunal de Congüime" retornaron a sus viviendas.
El 05/07/2025 Se cerró el Refugio Temporal "Casa Comunal de Congüime". la vía de tercer orden habilitada
 - 3 familias conformadas por 11 personas en el Refugio Temporal "Casa Comunal de Congüime". (retornaron a sus viviendas)
 - 5 familias damnificadas conformadas por 13 personas.
 - 11 familias afectadas conformadas por 42 personas.
 - 2 familias evacuadas por precaución a casa de familias acogientes
 - 5 viviendas destruidas.
 - 11 viviendas afectadas.
 - 40 metros de longitud de vía (Vía de tercer orden habilitada)
 - 2 hectáreas de cultivos afectadosUGR Paquisha realiza el levantamiento de información y daños. Cuerpo de Bomberos de Paquisha verificó la novedad y apoyó en la evacuación de las familias. SNGR coordina la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Zamora Chinchipe/Centinel del Cóndor/varias parroquias Panguintza, Zumbi/ barrio 13 de Junio, Cuje, playas de Zumbi, San Miguel de la Hueca, el paraíso Y Barrio Central,** por lluvias suscitadas en la tarde del 01/07/2025, se produjo el **desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas** por estar ubicadas en zonas de las riberas del río. Se activo 01/06/2025 el albergue Coliseo de Deportes Zumbi. El río Zamora se encuentra en su cauce **normal**. Las familias que se encontraban en el Albergue Temporal el albergue Coliseo de Deportes Zumbi retornaron a sus viviendas. Las vía de tercer orden están **habilitada**
 - 197 familias afectadas conformadas por 350 personas
 - 3 familias damnificadas conformadas por 5 personas
 - 5 familias evacuadas a casa de familias acogientes por precaución
 - 75 viviendas afectadas
 - 2500 metros lineales de vías de segundo orden afectadas
 - 1000 metros lineales de vía de tercer orden afectadas - Vías cerradas
 - 7 viviendas destruidas
 - 2 puentes destruidos
 - 2 puentes afectados
 - 10 hectáreas de cultivos afectados
 - 8 hectáreas de cultivos de plátano destruidas
 - 50 animales muertos
 - 1 unidad educativa afectada por ingreso de agua - Escuela Fray Carlos UreaUGR de Centinela del Cóndor, confirmo la novedad, y coordina la evacuación de las familias y enseres. Cuerpo de Bomberos de Centinela del Cóndor realiza evacuación de las familias afectadas. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Zamora Chinchipe/Nangaritzta/Guayzimi/Las Brisas,** por lluvias suscitadas en la tarde del 01/07/2025, **se produjo una inundación en el sector, debido al desbordamiento del Río Nangaritzta afectando varias viviendas,** de manera preliminar indican que varias personas fueron evacuadas por precaución. El caudal del río se encuentra en estado **normal**.
 - 50 familias afectadas conformadas por 120 personas
 - 11 familias damnificadas conformadas por 25 personas
 - 20 viviendas afectadas
 - 1 bien privado afectado (Graja porcina)
 - 620 animales muertos (600 lechones y 20 cerdas reproductoras)
 - 500 hectáreas de cultivos afectados
 - 8.75 hectáreas de cultivos destruidos
 - 670 animales afectados
 - 204 animales muertos
 - Vía de tercer orden **cerrada** aproximadamente 30 metros linealesUGR de Nangaritzta realiza el levantamiento de información y daños. Cuerpo de Bomberos de Nangaritzta realizó la evacuación de las personas. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo
- **Zamora Chinchipe/Zamora/Cumbaratza/Varios sectores (Chamico, Nambija Bajo).** Por lluvias suscitadas en **la madrugada de hoy 01/07/2025 se produjo el desbordamiento del río Zamora causando inundación en varios sectores.** El 02/07/2025, se activó el COE. MTOP declaró en emergencia vial la Provincia de Zamora Chinchipe. El caudal del río se encuentra en su cauce **normal**. La vía de tercer orden está **habilitada**
 - 3 familia conformada por 12 personas evacuadas al Refugio Temporal "Casa Retiro Juan XXIII"
 - 168 familias damnificadas conformadas por 395 personas.

- 168 familias evacuadas por precaución a casa de familias acogientes
- 119 viviendas afectadas.
- 3 puentes afectados
- 400 metros de vía de tercer orden afectada (Vía habilitada)

UGR Zamora realiza levantamiento de información. MTOP Zamora realizó los trabajos de limpieza y habilitación vial. Ministro de MTOP realizó recorrido por la zona afectada y coordinó acciones de respuesta. Cuerpo de Bomberos de Zamora verificó la novedad y realizó las tareas de evacuación. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zamora Chinchipe/Yantzaza/Yantzaza/Varios sectores**, por lluvias suscitadas el 01/07/2025 se produjo el desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas por estar ubicadas en zonas de las riberas del río. Las familias que se encontraban en el Albergue "Coliseo de la Ciudad de Yantzaza" retornaron a sus viviendas.
 - 36 familias damnificadas conformadas por 109 personas.
 - 430 familias afectadas conformadas por 1230 personas.
 - 25 familias evacuadas por precaución a casa de familias acogientes
 - 26 familias conformadas por 73 personas en el Albergue "Coliseo de la Ciudad de Yantzaza" (retornaron a sus viviendas)
 - 430 viviendas afectadas
 - 1 puente afectado
 - 17 hectáreas de cultivos afectados
 - 8000 metros de vía afectada de segundo orden aproximadamente (Parcialmente habilitada)

UGR Zamora realiza levantamiento de información. FFAA colabora con apoyo aéreo para movilización de asistencia humanitaria para la provincia. MTOP realizó recorrido por la zona afectada y coordinó acciones de respuesta. FFAA colaboró con las tareas de evacuación de familias. Policía Nacional brindó seguridad en el sector. Cuerpo de Bomberos de Zamora verificó la novedad y realizó las tareas de evacuación.

SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo y UPREA-SNGR realizó la entrega de Asistencia Humanitaria.

- **Zamora Chinchipe/El Pangui/El Pangui/Varios sectores: Chuchumbletza, Los Hachales y Remolino**, por lluvias suscitadas en la tarde del 01/07/2025, se produjo el desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas por estar ubicadas en zonas de las riberas del río. El río Zamora se encuentra en su cauce normal. Las familias que se encontraban en el Albergue Temporal Casa Comunal de Shacay retornaron a sus viviendas. La vía de segundo orden habilitada.
 - 4 familias conformadas por 14 personas en el Albergue Temporal Casa Comunal de Shacay (retornaron a sus viviendas)
 - 60 familias afectadas conformadas por 224 personas
 - 4 familias damnificadas conformadas por 14 personas
 - 5 familias conformadas por 20 personas evacuadas por precaución
 - 4 viviendas afectadas
 - 1 puente afectado
 - 200 hectáreas de cultivos afectados
 - 33,50 hectáreas de cultivos destruidos
 - 6 animales afectados
 - 410 animales muertos
 - 1000 metros de vía afectada de segundo orden (Vía habilitada)


UGR de El Pangui, confirmó la novedad, y realiza levantamiento de información. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo. MAG realizó levantamiento de información.

Zona 9

- **Pichincha / Quito / Turubamba /Planta de Tratamiento de Agua Potable El Troje**. Por erosión se produjo un deslizamiento de tierra el 09/07/2025, Por lluvias se produjo un deslizamiento de 600 mil metros cúbicos de tierra, que afectó la línea de conducción (tubería de 42 pulgadas y 10 toneladas de peso), que abastece de agua cruda a la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Troje. Este daño ocasionó el corte del servicio de agua potable a las parroquias de La Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo. Adicional el lugar es de difícil acceso, con temperaturas entre 7° en el día y -4° en la noche a una altura de 4800 msnm y lluvias permanentes. Hoy se continua con la entrega de agua por tanqueros que suman en total 71, se mantienen activos los 5 hidrantes, 5 cisternas inflables y 3 puntos fijos para abastecimiento de agua adicional, se mantienen los puntos de acopio para la donación solidaria; en la mañana se instalaron dos plantas potabilizadoras de agua de 300 litros de capacidad; se continua con el retiro de tierra en el sector La Mica que al momento representa el 77% del total que se debe limpiar, se mantienen los PC's para optimizar los recursos y gestionar de la mejor manera la distribución de agua a los sectores afectados. Adicional se estima el restablecimiento del servicio entre sábado 20 a domingo 21 de julio.
 - 88.707 familias afectadas indirectamente (aproximadamente)
 - 600.000 m3 de material deslizado
 - 1 bien público afectado (350 metros de tubería de conexión de agua potable)

GAD Cantonal EPMAPS continua con labores de retiro de escombros para la reparación de la tubería afectada, así también con apoyo de instituciones municipales, Prefecturas, empresas privadas y Cuerpos de Bomberos de varios cantones se realiza la entrega de agua por tanqueros, La SNGR, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Energía y Minas con Cruz Roja Ecuatoriana instalaron dos plantas potabilizadoras de agua en el sector de la Nueva Aurora.

9. Mapa de ubicación referencial de eventos adversos por lluvias



SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Cristian Mazorra - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

SitRep aprobado por:

Nombre: Mariana Quispillo. - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>