

Fecha y Hora de publicación: lunes, 21 de julio de 2025 - 15:00 / Página 1 de 10

SitRep No. 17 - Lluvias, del 30 de junio de 2025 a la fecha

INFORME DE SITUACIÓN NACIONAL

NIVEL DE AFECTACIÓN

Manual del COE 2017

Este Informe cubre el período desde el 30/06/2025 hasta el 21/07/2025-15:00
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes


- Desde el 30 de junio de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 240 eventos adversos por lluvias afectando a 21 provincias, 70 cantones y 141 parroquias. Los eventos más recurrentes son los siguientes: deslizamientos (53,75%), inundaciones (20,00%), socavamientos (7,50%), aluvión (7,08%) y vendaval (5,83%).
- Durante este periodo, las provincias con mayor impacto a la población son: Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Tungurahua, Napo, Bolívar, Pastaza, Loja, Morona Santiago e Imbabura.
- Desde el 30/06/2025, se han emitido declaratorias de emergencia por:
 - Emergencia Regional por Época Lluviosa: el 04/08/2025, las provincias de Zamora Chinchipe y Napo, mediante resolución Nro. SNGR-234-2025 de la SNGR, por los impactos generados a personas, viviendas, red vial, OCP y SOTE, por la alta recurrencia de las lluvias lo que permitirá la movilización de fondos y recursos.
 - Emergencia Vial: el 04/07/2024, la Provincia de Napo a través del MTOP; el 06/07/2025, los cantones San Pedro de Huaca, Montúfar y Bolívar, a través de la Prefectura de Carchi;
 - Emergencia por Rotura de tubería de agua: el 10/07/2025, el DMQ a través del COE-M, las parroquias Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo, y recomendó la Declaratoria de Emergencia Institucional de la Empresa Pública Metropolitana de Aqua Potable.
 - Emergencia Institucional: GAD Parroquial El Triunfo, Gonzalo Díaz de Pineda, Oyacachi, Chugá, San Francisco de Sigsipamba, Santa Elena de Putumayo, Uba y Lligua.
 - **Emergencia Vial y de Sistema de Agua Potable**: GAD Cantonal de Patate y GAD Cantonal Pangui.
 - Emergencia por Vendavales: el 16/07/2025, el cantón Pallatanga
- Desde el 02/07/2025, el Gobierno Central, a través del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, se mantiene activado para la coordinación de acciones de respuesta frente a las emergencias, de igual manera se mantienen activos 4 COE provinciales de Carchi, Napo, Tungurahua y Zamora Chinchipe, adicionalmente se han activado: 19 COE cantonales: Chillanes en Bolívar, Pallatanga en Chimborazo, Baños en Tungurahua, Pastaza en Pastaza; Quijos y El Chaco en Napo; Paquisha, Zamora, Yantzaza, Centinela Del Condor, Nangaritza y El Pangui en Zamora Chinchipe; Sevilla de Oro en Azuay, Sucumbíos y Putumayo en Sucumbíos; Loja y Zapotillo en Loja; y a nivel parroquial se activaron 9 COE Parroquiales: en la provincia de Imbabura cantón de Pimampiro parroquia Chuga, provincia de Sucumbíos la parroquia Rosa Florida y Santa Elena, provincia de Napo la parroquia Oyacachi y Gonzalo Díaz de Pineda del cantón Chaco, parroquia Cuyuja del cantón Quijos y en la provincia de Tungurahua cantón Patate la parroquia El Triunfo, cantón Baños de Agua Santa, parroquias de Ulba y Lligua.

2. Situación Hidrometeorológica actual

REGIÓN LITORAL








Dirección: CIS Km. 0.5 Av. Samborondón Código postal: 092301/ Guayaquil-Ecuador Teléfono: 04 259-3500 ext.: 2511 www.qestionderiesqos.gob.ec

ECUADOR EL NUEVO



Fecha y Hora de publicación: lunes, 21 de julio de 2025 - 15:00 / Página 2 de 10





ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, no se registran cuerpos hídricos desbordados ni cuerpos hídricos con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 30 de junio del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de **240** eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Provincia	Nro. Eventos	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Aluvión	Vendaval	Colapso Estructural	Hundimiento	Subsidencia	Granizada
1	Napo	48	29	4	2	11	0	0	2	0	0
2	Morona Santiago	32	22	2	4	0	0	1	0	3	0
3	Tungurahua	28	20	1	2	2	1	0	2	0	0
4	Azuay	22	13	3	1	3	1	0	0	0	1
5	Loja	19	11	3	1	1	2	1	0	0	0
6	Zamora Chinchipe	15	7	7	0	0	0	1	0	0	0
7	Sucumbios	13	5	7	1	0	0	0	0	0	0
8	Pichincha	11	9	1	0	0	1	0	0	0	0
9	Orellana	11	0	9	2	0	0	0	0	0	0
10	Pastaza	8	0	7	1	0	0	0	0	0	0
11	Chimborazo	8	3	1	1	0	2	1	0	0	0
12	Carchi	6	3	1	2	0	0	0	0	0	0
13	Imbabura	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0
14	Esmeraldas	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0
15	Cotopaxi	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
16	Cañar	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bolívar	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
18	Guayas	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
19	Manabí	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20	El Oro	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
21	Los Ríos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total General	240	129	48	18	17	14	6	4	3	1
	Porcentaje	100%	53,75%	20,00%	7,50%	7,08%	5,83%	2,50%	1,67%	1,25%	0,42%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 21/07/2025 - 15:00





Fecha y Hora de publicación: lunes, 21 de julio de 2025 - 15:00 / Página 3 de 10

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Q.		Afectación a	Personas:		
Ĩ	Personas Fallecidas:	4	Ť	Heridos:	2
	Personas afectadas:	7.479		Personas damnificadas:	959
2	Familias afectadas:	2.408		Familias damnificadas:	342
DTT		Afectación a	Viviendas:		
	Viviendas afectadas:	1.744	⊗	Viviendas destruidas:	54
		ón a servicios básicos	esenciales		
	Vías afectadas (kilómetros)		. 0.	Bienes Privados	
NÕ	Primer Orden:	2,427		Bienes privados afectados:	44
	Segundo Orden:	13,226			
	Tercer Orden:	4,421		Bienes privados destruidos:	3
Total Vías	afectadas (kilómetros):	20,074			
	Bienes públicos			Puentes	
	Bienes públicos afectados:	22	<u> </u>	Puentes afectados:	14
	Bienes públicos destruidos:	11	⊗ ⇒	Puentes destruidos: 1 puente en la quebrada Negra del cantón Quijos: 1 puente sobre el río Cosanga, cantón Quijos y 2 puentes en el cantón Centinela del Cóndor (Puente colgante peatonal y Puente carrozable Vehicular): 1 puente peatonal sobre el río San José, via San Vicente-la Florida cantón Sulabaniza: 1 huante destruido en al río Chinquel del cantón Sulambiós. 17 muentes	19
	Infraestructura Educativa			Infraestructura de Salud	
	Unidades Educativas afectados:	5	<u> </u>	Centros de Salud Afectados	16
		Afectación a m	edios de vid	la:	
: 0 : 0 : 3 : 3 : 0 : 3 : 0 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3	Ha. Cultivo Afectados	1.417,13	P O	Animales afectados	899
<u>•</u> ⊗ 0 0 0 8×2√3 1	Ha. Cultivo Perdidos	379,04	₩	Animales Muertos	52.224
		dades de Monitoreo SNGR - Inst			
	Nota aclaratoria: Toda la información de cifras most	radas en el presente Inform	e, está sujeta a	a variación en virtud del levantamiento continuo de información.	

4. Detalle de afectaciones por provincias

La provincia con mayor impacto a la población es **Sucumbíos con 3.573 personas impactadas y 13 eventos**, seguido **Zamora Chinchipe con 2.527** personas impactadas con 15 eventos.

No.	Provincia	No. Evento	Fallecidos	Heridos	Personas Impactadas	Personas afectadas	Familias afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruidas	Establecimientos Educativos Afectados	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruidos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruidos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruidos	Kilómetros Lineales De Vias Afectadas	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
1	Sucumbíos	13	0	0	3.573	3.561	971	12	3	969	2	1	0	5	4	0	3	1	0	0,360	4,00	29,12	0	20.009
2	Zamora Chinchipe	15	1	0	2.527	1.966	748	561	227	659	12	1	0	7	2	1	0	22	0	12,130	730,50	74,90	676	1.100
3	Tungurahua	28	0	0	561	561	144	0	0	5	0	2	0	0	0	2	5	0	0	2,385	50,00	0,30	155	2
4	Napo	48	1	1	452	175	56	277	80	11	23	0	0	1	12	6	0	4	0	1,162	0,20	7,70	0	103
5	Bolívar	2	0	0	408	408	102	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,000	582,00	240,00	0	0
6	Pastaza	8	0	0	287	275	250	12	2	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0,000	0,00	0,00	0	0
7	Loja	19	2	0	174	129	37	45	14	36	6	1	0	0	0	4	0	1	0	0,210	0,00	0,00	0	0
8	Morona Santiago	32	0	0	142	142	24	0	0	13	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0,839	12,00	0,00	0	0
9	Imbabura	4	0	1	111	90	23	21	6	3	6	0	0	0	0	2	3	0	3	0,900	0,50	16,00	0	16.000
10	Chimborazo	8	0	0	82	72	18	10	4	11	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0,050	37,90	11,00	68	15.007
11	Esmeraldas	3	0	0	54	54	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0	0
12	Azuay	22	0	0	29	29	9	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1,490	0,00	0,00	0	0
13	Orellana	11	0	0	20	2	2	18	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0	0
14	Cañar	3	0	0	7	7	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,070	0,00	0,00	0	0
15	Manabí	1	0	0	5	5	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0	0
16	Los Ríos	1	0	0	3	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0	0
17	Cotopaxi	3	0	0	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0	0
18	Pichincha	11	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	16	0	0	1	0	1	0	0,188	0,00	0,00	0	0






Fecha y Hora de publicación: lunes, 21 de julio de 2025 - 15:00 / Página 4 de 10

No.	Provincia	No. Evento	Fallecidos	Heridos	Personas Impactadas	Personas afectadas	Familias afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruidas	Establecimientos Educativos Afectados	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruidos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruidos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruidos	Kilómetros Lineales De Vias Afectadas	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
19	Carchi	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0,290	0,03	0,02	0	3
20	Guayas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0	0
21	El Oro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,000	0,00	0,00	0	0
	Total General	240	4	2	8.438	7.479	2.408	959	342	1.744	54	5	16				11	44	3	20,074	1.417,13	379,04	899	52.224

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 21/07/2025 - 15:00

Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas., al momento se continúa levantando la información en territorio

Recurrencia de Eventos vs Personas Impactadas



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 21/07/2025 – 15:00

4.1 Número de eventos vs Personas Impactadas por día:

Desde el 30 de junio 2025 a la presente fecha, los eventos por lluvias alcanzaron su mayor recurrencia en el 03 de julio **registrando el 22,92%**, seguido del 2 de julio **que registró el 16,25% de recurrencia**; sin embargo, el día 01 de julio se registra mayor impacto a la población con 30,68%

Día	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
2025-06-30	23	12	9,58%	0,14%
2025-07-01	30	2589	12,50%	30,68%
2025-07-02	39	650	16,25%	7,70%
2025-07-03	55	1370	22,92%	16,24%
2025-07-04	18	1803	7,50%	21,37%
2025-07-05	5	624	2,08%	7,40%
2025-07-06	1	7	0,42%	0,08%
2025-07-07	5	764	2,08%	9,05%
2025-07-08	1	0	0,42%	0,00%
2025-07-09	6	8	2,50%	0,09%
2025-07-10	3	0	1,25%	0,00%
2025-07-11	3	36	1,25%	0,43%
2025-07-12	16	0	6,67%	0,00%
2025-07-13	10	82	4,17%	0,97%
2025-07-14	3	472	1,25%	5,59%
2025-07-15	8	9	3,33%	0,11%
2025-07-17	3	0	1,25%	0,00%
2025-07-18	7	1	2,92%	0,01%
2025-07-19	3	11	1,25%	0,13%
2025-07-20	1	0	0,42%	0,00%
Total general	240	8438	100,00%	100,00%



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 21/07/2025 - 15:00







Fecha y Hora de publicación: lunes, 21 de julio de 2025 - 15:00 / Página 5 de 10

A continuación, se detallan donde existieron personas fallecidas:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha Del Evento	Personas Fallecidas	Descripción General De Evento
1	Loja	Loja	Santiago	Santiago, junto al colegio Abdón Calderón	Deslizamiento	11/07/2025	2	se produjo un deslizamiento de tierra que destruyo una vivienda, quedando personas atrapadas dentro de la vivienda.
2	Napo	Quijos	Papallacta	Tambo	Aluvión	02/07/2025	1	Por un aluvión en el poblado de Tambo, la persona reportada como desaparecida fue encontrada sin vida en el mismo sitio
3	Zamora Chinchipe	Zamora	Sabanilla	Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50].	Deslizamiento	27/4/2025	1	Se produjeron varios deslizamientos en el cual fallece una persona
				Total		4		

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 21/07/2025 - 15:00

5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias se activaron 9 alojamientos temporales, de los cuales 1 se encuentra activo y 8 cerrados.

Alojamientos temporales activos:

No.	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	TIP0	NOMBRE	FECHA DE APERTURA	# Familias	# Personas
1	Imbabura	Pimampiro	Chuga	Refugio Temporal	GAD Parroquial Chugá	6/7/2025	1	3
			1	3				

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 21/07/2025 - 15:00

Alojamiento temporal cerrado:

No.	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	TIP0	NOMBRE	FECHA DE Apertura	FECHA DE Cierre
1		Centinela Del Condor	Panguintza	Refugio temporal	Unidad Educativa Latacunga		5/7/2025
2		Centineia Dei Condoi	ranyumiza	Refugio temporal	Coliseo de Deportes Zumbi	1/7/2025	8/7/2025
3		Yantzaza	Yantzaza (Yanzatza)	Albergue temporal	Coliseo De Deportes Ciudad De Yantzaza	1/1/2025	6/7/2025
4	Zamora Chinchipe	TdIIIZdZd	Tallizaza (Talizatza)	Refugio temporal	Los Hachos		4/7/2025
5		Paquisha	Nuevo Quito	Refugio temporal	Casa Comunal de Congüime		5/7/2025
6		El Pangui	El Pangui	Refugio temporal	Casa Comunal De Shacay	2/7/2025	7/7/2025
7		Zamora	Cumbaratza	Refugio temporal	Casa de Retiro Juan XXIII		12/07/2025
8	Sucumbíos	Sucumbios	La Bonita	Refugio temporal	Coliseo La Bonita	4/7/2025	6/7/2025

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 16/07/2025 - 15:00

6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 30 de junio de 2025 a la fecha, la SNGR, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 3.699 bienes de asistencia humanitaria beneficiando a 2.920 familias:

Nro.	Provincia	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Camas	Cobijas / Frazadas	Kit de Dormir	Kit de Cocina	Kit de Vajilla	Kit de Limpieza (albergue)	Balde de 10 lt	Tanque de 2500 It	Bidón para Agua	Kit de Limpieza	Otros	Total	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas
1	Azuay	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10	11	4
2	Chimborazo	1	0	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	6	15	18	9
3	Esmeraldas	0	24	22	0	0	35	0	0	0	0	0	0	22	0	103	55	18
4	Imbabura	11	0	11	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	25	32	8
5	Loja	3	21	14	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	44	81	24
6	Napo	109	27	19	0	0	28	0	17	0	0	0	0	18	0	218	339	101
7	Orellana	8	4	4	0	0	7	0	4	2	0	0	0	0	0	29	38	8
8	Pastaza	57	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	71	70	148
9	Pichincha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350	0	0	1.350	5.400	1.350
10	Sucumbíos	344	0	180	0	0	8	0	0	0	0	0	0	172	0	704	1.436	344
11	Tungurahua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	556	139
12	Zamora Chinchipe	6	788	6	0	0	237	3	0	0	0	0	0	2	82	1.124	2.740	767
	Total General	544	868	257	1	2	322	3	25	2	1	6	1.350	220	98	3.699	10.776	2.920

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 21/07/2025 - 15:00





Fecha y Hora de publicación: lunes, 21 de julio de 2025 - 15:00 / Página 6 de 10

• Desde el 30 de junio de 2025, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, han entregado un total de **2.787.983 bienes de asistencia humanitaria** beneficiando a **110.452 familias**:

Nro.	Provincia	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Vestir	Kit de Bebé	Kit de Limpieza	Cobijas / Frazadas	Colchones	Juego de Sábanas	Almohada	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Cocinetas	Agua Distribuida en Tanqueros (gal) No Potable	Agua Distribuida en Tanqueros (gal) Potable	Tanque de 2500 It	Bidón para Agua	Bono de Contingencia	Sacos de Ensilaje	Forraje (45 Kg)	Otros	Suma de bienes	Suma de personas beneficiadas	Suma de familias beneficiadas
1	Chimborazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	20	0	60	8	2
2	Imbabura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	800	20
3	Morona Santiago	0	0	0	0	0	65	2	36	12	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	141	262	582	128
4	Napo	60	34	181	20	70	0	24	0	0	73	20	0	0	4.000	0	0	55	0	0	67	4.604	1.908	517
5	Pichincha *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.766.000	0	7	1.050	0	0	0	0	2.767.057	544.140	109.785
	Total General	60	34	181	20	70	65	26	36	12	73	20	6	2.766.000	20.000	7	1.050	55	40	20	208	2.787.983	547.438	110.452

*El deslizamiento de tierra afectó la línea de conducción, que abastece de agua a la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Troje. Este daño ocasionó el corte del servicio de agua potable a las parroquias de La Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo. Por lo cual DMQ y Cuerpo de Bomberos entregan agua mediante tanqueros beneficiando a 81007 familias

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 21/07/2025 - 15:00

7. Declaratorias emitidas y COE activados

Declaratorias de emergencias:

Declaratorias de emergencia regional:

- La SNGR mediante resolución Nro. SNGR-234-2025 del 04/07/2025, declaró en emergencia la regional por época lluviosa, por el plazo de
 cuarenta y cinco (45) días a partir de la emisión de la presente resolución, debido a la magnitud de los eventos, su alta recurrencia, los
 impactos generados a las personas, viviendas e infraestructura de la red vial, el OCP y SOTE. Esta declaración permitirá la movilización
 de fondos y personal adicional en las provincias de Zamora Chinchipe y Napo.
- Ministro de MTOP mediante ACUERDO Nro. MTOP-MTOP-25-29-ACU firmado el 04/07/2025, dispuso Ampliar el Acuerdo Ministerial Nro.
 MTOP-MTOP-25-28-ACU de 03 de julio de 2025 y de esta forma, declarar la emergencia de la Red Vial Estatal en la provincia de Napo, tendrá una vigencia de 60 días.

Declaratorias de emergencia provincial:

Prefectura de Carchi declaró en emergencia vial para tres Cantones, de San pedro de Huaca, Montúfar y Bolívar.

Declaratorias de emergencia Cantonal:

- GAD cantonal de Pallatanga, el 16/07/2025, se declaró en estado de emergencia por multiples afectaciones, producto de los vendavales.
- El Alcalde del DMO con el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) declaró estado de emergencia el 10/07/2025 en las parroquias de Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo, con base a la ley orgánica de gestión de riesgos, lo que agiliza los sistemas de respuesta.
- GAD Cantonal de Pangui, el 02/07/2025, declaró Emergencia al cantón, por múltiples afectaciones, producto de las Iluvias.
- GAD cantonal de Patate se declaró en emergencia al sistema de agua potable y en emergencia vial.

Declaratorias de emergencia parroquial:

- GAD de El Triunfo del cantón Patate, se declaró el 03/07/2025 en SITUACIÓN DE EMERGENCIA a la parroquia, por el lapso de 60 días, a fin de intervenir y controlar de forma inmediata la situación inminente que está atravesando la jurisdicción parroquial por los estragos de la etapa invernal
- GAD parroquial de Oyacachi declaró en emergencia institucional en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Oyacachi, el 03/07/2025.
- El GAD parroquial de Chugá, el 7 de julio declaró en **emergencia a la parroquia de Chuga,** y el 14/07/2025 igualmente **la parroquia San Francisco de Sigsipamba** se declaró en emergencia **del cantón Pimampiro, debido a los daños ocasionados por las fuertes lluvias.**
- GAD parroquial de Santa Elena del cantón Putumayo, el 4 de julio de 2025, declaró Emergencia a la Parroquia Rural de Santa Elena, producto de las intensas lluvias que se han mantenido durante la primera semana del mes de julio del 2025.
- GAD parroquial de Ulba y Lligua del cantón Baños de Agua Santa, se declararon Emergencia, por vialidad.
- GAD parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda del cantón El Chaco, el 2 de julio de 2025, declaró Emergencia a la Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, por socavamiento, producto de las Iluvias.





Fecha y Hora de publicación: lunes, 21 de julio de 2025 - 15:00 / Página 7 de 10

Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

- EL 02/07/2025 se activó el COE Nacional.
- Desde el 30/06/2025 hasta la presente fecha se han activado 4 COE provinciales: El 06/07/2025 se activó el COE provincial de Carchi, el 2/07/2025 se activó el COE provincial de Napo y el de Zamora Chinchipe, el 13/07/2025 se activó el COE provincial de Tungurahua.
- Desde el 30/06/2025 hasta la presente fecha se han activado: 19 COE cantonales.

No.	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Bolívar	Chillanes	16/7/2025	Activo
2	Chimborazo	Pallatanga	15/7/2025	Activo
3	Imbabura	Pimampiro	14/7/2025	Activo
4	Napo	Chaco	15/7/2025	Activo
5	Pichincha	Quito	10/7/2025	Activo
6	Pastaza	Pastaza	8/7/2025	Activo
7	Sucumbíos	Putumayo	5/7/2025	Activo
8	Sucumbios	Sucumbios	5/7/2025	Activo
9	Napo	Quijos	30/6/2025	Activo
10	Azuay	Sevilla de Oro	2/7/2025	Activo
11	Loio	Loja	5/7/2025	Activo
12	Loja	Zapotillo	30/6/2025	Activo
13	Tungurahua	Baños de Agua Santa	12/7/2025	Activo
14		Paquisha	2/7/2025	Activo
15		Zamora	1/7/2025	Activo
16	Zamara Chinahina	Yantzaza	1/7/2025	Activo
17	Zamora Chinchipe	Centinela de Cóndor	1/7/2025	Activo
18		Nangaritza	1/7/2025	Activo
19		El Pangui	1/7/2025	Activo

Desde el 30/06/2025 hasta la presente fecha se han activado: 9 COE parroquiales.

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	Sucumbíos	Putumayo	Santa Elena	4/7/2025	Activo
2	Sucumbios	Sucumbíos	Rosa Florida	4/7/2025	Activo
3		Patate	El Triunfo	3/7/2025	Activo
4	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Ulba	3/7/2025	Activo
5		Baños de Agua Santa	Lligua	12/7/2025	Activo
6		Quijos	Cuyuja	30/6/2025	Activo
7	Napo	Chaco	Oyacachi	3/7/2025	Activo
8		CHaco	Gonzalo Díaz de Pineda	2/7/2025	Activo
9	Imbabura	Pimampiro	Chuga	7/7/2025	Activo

8. Eventos adversos de alto impacto

A continuación, se detalla los eventos adversos activos de los últimos 15 días:

Zona 1

Carchi/Bolívar/San Rafael/ San Francisco de Caldera, San Cristóbal, Producto de las fuertes precipitaciones registradas en las últimas semanas en la parte alta de la zona aumentó el nivel del Río Mataquí, y el 17/07/2025 se desbordó provocando la inundación en cultivos de la comunidad de San Francisco de Caldera. El río ya no se encuentra desbordado y está con tendencia a bajar de nivel. La afectación a los cultivos se encuentra bajo evaluación.

Debido a las lluvias presentadas en la parte alta de (Monte Olivo), maquinaria de la **Prefectura** no han podido culminar con los trabajos de encausamiento, adicional personal del **MAG** realizará, el día miércoles 23/07/2025, una evaluación técnica en territorio para determinar afectaciones con cada uno de los propietarios de los predios. **GAD Provincial de Carchi**, realiza trabajos de encauzamiento del río. **GAD Parroquial San Rafael**, solicitó al **MAG** levantamiento de información de afectaciones.

Zona 2

• Napo/Quijos/Baeza/San Fermin, vía Y de Baeza - Quito[E20], por lluvias suscitadas el 18/07/2025, se produce un deslizamiento que afecta totalmente la vía de primer orden, por lo cual no se habilitó el paso controlado para el tramo Baeza-Papallacta como se tenía previsto. Adicional resultó afectado la infraestructura de un poste y cableado eléctrico.

El servicio eléctrico fue restablecido. La vía esta parcialmente habilitada por lo cual se sugiere circular con precaución; el tramo Baeza - Papallacta continúa con paso controlado en el siguiente horario 16:00-17:00 Papallacta a Baeza y 17:00-18:00 Baeza a Papallacta para vehículos de hasta 3 ejes y 12 toneladas. Ruta alterna: Sucumbios-Orellana-Y de Narupa-Tena-Puyo Ambato-Quito o viceversa.

- 1 vía afectada
- 1 bien público afectado (poste y cableado)





Fecha y Hora de publicación: lunes, 21 de julio de 2025 - 15:00 / Página 8 de 10

servicio de energía eléctrica afectada (restablecido)

MTOP Napo habilitó parcialmente la vía, continúa con la limpieza en los diferentes puntos críticos como Quebrada Negra, Maspa, Alejandría entre otros. Empresa Eléctrica Quito rehabilitó el servicio eléctrico. Policía Nacional realza el control vehicular.

Zona 3

- Tungurahua / Ambato / Pilahuín / Caserío Llangahua vía a Mulacorral. A causa de las lluvias registradas la madrugada del 18/07/2025 se produjo
 un deslizamiento que afecta un terreno y se visualiza una vivienda en posible riesgo, al momento la persona afectada se encuentra pernoctando en
 casa de familia acogiente por precaución.
 - 1 familia evacuada (1 persona)

Cuerpo de Bomberos de Ambato confirmó el evento. SNGR monitorea el evento y coordina con la UGR GAD Ambato una inspección.

 Chimborazo / Pallatanga / Pallatanga / San Miguel de Jipangoto y San Vicente Alto. A causa de los fuertes vientos registrados la mañana del 14/07/2025, se produjo un vendaval que ocasionó afectaciones en viviendas y la interrupción del servicio eléctrico en el sector.

COE Cantonal Pallatanga se reunió el 15/07/2025. El servicio eléctrico fue restablecido por completo.

Mediante Resolución Administrativa No. 07-A-GADMP-2025 del 17/07/2025 el Sr. Jorge David León González Alcalde del GADM Pallatanga declara EL ESTADO DE EMERGENCIA POR VENDAVALES EN EL CANTÓN PALLATANGA por un plazo de 30 días, basado en lo que establecen las normas legales, Resolución Nro. 024-2025, de fecha 16 de junio de 2025, emitida por el COE Cantonal, informe No. 003-UGRE-MTT4-GADMP-2025 e informe EVIN del evento con código 2025-04920 a fin de precautelar mayores afectaciones causadas por vendavales en el cantón Pallatanga.

Las familias afectadas pernoctaran con familiares acogientes

- 15 familias afectadas (8 en viviendas, 7 en cultivos) (60 personas)
- 1 familia damnificada (4 personas)
- 37,5 ha de cultivos afectados
- 3 ha de cultivos perdidos
- 36 animales afectados
- 8 viviendas afectadas
- 3 bienes privados afectados (Bodega, chanchera y galpón de pollos)

Alcalde de Pallatanga declaró EL ESTADO DE EMERGENCIA POR VENDAVALES EN EL CANTÓN PALLATANGA. Trabajadora Social el MIES está realizando la inspección en el sector. MIDUVI indica que la próxima semana realizaran la inspección de las viviendas afectadas. SNGR monitorea el evento.

Tungurahua / Baños de Agua Santa / Ulba / Sector de Río Blanco, vía Rio Blanco – El Palacio y la vía Río Blanco – La Playa – Santa Ana. Debido a
la pertinaz lluvia registrada el 11/07/2025 se produjo el incremento del caudal del río Blanco, lo que generó un aluvión que afectó varios tramos de
la red vial de tercer orden. El aluvión ocurrido provocó el colapso de infraestructura hidráulica, la erosión de taludes y la obstrucción total de la vía.
Además, se identificó el desprendimiento de rocas y material que servía como base del puente Bailey

El 12/07/2025 se reunió el COE Cantonal Baños para dar atención a eventos por etapa invernal. Actualmente, la vía de tercer orden permanece parcialmente habilitada.

- Vía de tercer orden afectada (parcialmente habilitada).
- 2 Bienes públicos destruidos (Ducto Cajón y alcantarilla metálica)
- 1 Bien Público afectado (Puente Bailey)

00PPP del **GAD Provincial** y 00PP del **GADMC Baños** continúan con las labores de limpieza y habilitación de las vías. Unidad de agua potable y alcantarillado realizó una inspección del evento para verifica el estado de la alcantarilla metálica. **SNGR** monitorea el evento.

Zona 5

Bolívar/Chillanes/Chillanes/ Varios Sectores, Comunidad de Jashi, Arrayampamba, Tablas de Arrayampamba, Centro, Atiacagua, Bola de Oro, El Ensillado, Tiguindala, La Palmira - El Carmen, Achipamba, Alagoto, Rumipamba, Azanloma, Sanabanan, El Derrumbo, Atiacagua Alto y El Zumbe.
 A causa de los vientos fuertes originados en los sectores, el 14/07/2025, se produjo la caída de árboles en el tendido eléctrico dejando sin energía en algunos sectores, en el techado de la iglesia de la comunidad y afecto parcialmente a las cubiertas de varias viviendas y a cultivos agrícolas. Se encuentra restablecido el servicio eléctrico. Las familias continúan en sus mismas viviendas.

MAG Bolívar mediante levantamiento de la MAAPEA informa que debido al evento suscitado en los sectores afectó en el área agrícola en los cultivos de mora, fréjol, mora castilla y maíz suave.

El 17/07/2025, se reunió en COE Cantonal Chillanes y resolvió declarar en emergencia el cantón, debido a la grave afectación en el sector agrícola provocado por los fuertes vientos.

- 102 familias afectadas (100 son productores)
- 408 personas afectadas (400 son productores)
- 2 viviendas afectadas.
- 1 bien privado afectado(iglesia)
- 582 Ha. de cultivos afectados (mora, fréjol, mora castilla y maíz suave)
- 240 Ha. de cultivos perdidos (mora, fréjol, mora castilla y maíz suave)

GAD Chillanes continúa realizando levantamiento de información EVIN. **MAG Bolívar** realizó el levantamiento de afectaciones agrícolas mediante la MAAPEA. **SNGR Bolívar** participó de la reunión del COE.







Fecha y Hora de publicación: lunes, 21 de julio de 2025 - 15:00 / Página 9 de 10

Zona 7

- Loja/Loja/Jimbilla/Sevilla de Oro. Por Iluvias suscitadas en la madrugada del 18/07/2025, se produjo un deslizamiento que afectó una vivienda. La familia afectada se moviliza por seguridad a casa de familia acogiente.
 - 1 familia afectada (en fase de levantamiento de información)
 - 1 vivienda afectada

Cuerpo de Bomberos Loja confirmó la novedad. UGR Loja realiza el levantamiento de información. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

• Zamora Chinchipe/Zamora/Sabanilla/La Cascada Km.44, vía Loja-Zamora [E50]. Por presencia de lluvias en la madrugada del 17/07/2025, se produjo un deslizamiento en el sector que obstaculiza parcialmente la vía de primer orden.

Vía de primer orden **parcialmente habilitada** al tránsito vehicular.

Ruta alterna para vehículos livianos y medianos: La Fragancia - El Retorno (vía antigua).

20 metros lineales de vía afectada

MTOP continúa con los trabajos de limpieza y habilitación vial. Policía Nacional verificó la novedad. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

• Loja/Loja/Santiago/Santiago, junto al colegio Abdón Calderón. Por lluvias suscitadas en la madrugada del 11/07/2025, se produjo un deslizamiento de tierra que destruyo una vivienda, quedando personas atrapadas dentro de la vivienda.

Las familias afectadas se encuentran en casa de familias acogientes.

- 2 personas fallecidas
- 8 familias afectadas. (27 personas)
- 1 familia damnificada (4 personas)
- 8 viviendas afectadas
- 1 vivienda destruida

UGR Loja realiza el levantamiento de información. Maquinaria del GAD Parroquial de Santiago realizó trabajos de limpieza, búsqueda y rescate. Maquinaria del GAD Provincial de Loja realizó trabajos de limpieza, búsqueda y rescate. UCOT Loja realizó el control del tránsito vehicular. Coordinador Zonal y personal técnico de la SNGR CZ7 realizaron el levantamiento de información. Presidente de la Junta Parroquial de Santiago coordinó el rescate de las personas atrapadas. Cuerpo de Bomberos Loja realizó trabajos de búsqueda y rescate de las personas atrapadas.

Zona 9

Pichincha / Quito / Pintag / Línea de conducción EPMAPS, ref a 10km del embalse Mica- Quito Sur. El 09/07/2025, por lluvias se produjo un deslizamiento de aproximadamente 600 mil metros cúbicos de tierra en el cantón Archidona, provincia de Napo, específicamente en la zona donde se encuentra la línea de conducción que transporta aqua cruda desde el embalse Mica hacia el sur de Quito.

El deslizamiento afectó una tubería de 42 pulgadas de diámetro y 10 toneladas de peso, que forma parte del sistema que abastece a la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Troje. Este daño ocasionó el corte del servicio de agua potable hacia las parroquias de La Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo.

El sitio del evento es de difícil acceso, con condiciones geográficas y climáticas adversas: una altitud aproximada de 4.800 msnm, temperaturas que oscilan entre 7 °C en el día y -4 °C en la noche, así como lluvias permanentes que han complicado las labores técnicas. Debido a las condiciones climáticas extremas se suspendieron los trabajos del 20 de julio del 2025, hasta que las mismas sean favorables y continuar con los trabajos el día de hoy 21 de julio. Se mantiene operativa la distribución de agua mediante 109 tanqueros, 16 cisternas inflables, 5 hidrantes y 3 puntos fijos en la Empresa de Rastro, Planta de tratamiento Puengasí.


- 88.707 familias afectadas indirectamente (aproximadamente)
- 600.000 m3 de material deslizado
- 1 bien público afectado (350 metros de tubería de conexión de agua potable)
- 16 establecimientos de salud afectados (funcionamiento sin acceso de agua)

Vicepresidencia de la República del Ecuador con apoyo logístico de la SNGR CZ9 realizó la distribución de agua en el sector Sur del DMQ durante el fin de semana. GAD Cantonal con apoyo de las demás Instituciones Metropolitanas, FF.AA., GAD Provinciales, Cantonales de varios cantones de Pichincha, Cuerpo de Bomberos de Quito y de otros cantones continúan entregando agua potable a los sectores afectado.

ECUADOR EL NUEVO

Fecha y Hora de publicación: lunes, 21 de julio de 2025 - 15:00 / Página 10 de 10

9. Mapa de ubicación referencial de eventos adversos por lluvias



SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por: Nombre: Víctor Sánchez Parker - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec Teléfono: 042593500 ext. 1603

SitRep aprobado por:
Nombre: Mariana Quispillo. – Directora de Monitoreo de Eventos Adversos Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec Teléfono: 042593500 ext. 1631

