

SitRep No. 09 – Lluvias-Pichincha

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2025 hasta el 12/07/2025- 12h00
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 387 eventos adversos por lluvias afectando en la provincia de Pichincha a 8 cantones y 73 parroquias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (63,57%), inundaciones (17,83%), colapso estructural (10,34%), Socavamiento (2,84), hundimiento (2,33%) y vendaval (1,29%) entre los principales.
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Quito, Cayambe y Puerto Quito
- El 24/02/2025 mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, se declaró: **ALERTA AMARILLA, en la provincia de Pichincha.**
- El 14/03/2025 con la **RESOLUCIÓN ADMQ 004-2025** del Distrito Metropolitano de Quito declaró **ALERTA NARANJA** por movimiento en masa en los sectores de El Paraíso y Pactoloma de parroquia rural de Pacto.
- El 22 /03/ 2025 se activó el COE del Distrito Metropolitano de Quito y con la RESOLUCIÓN ADMQ 006-2025 realiza la Declaratoria de Emergencia en los polígonos establecidos en las parroquias de Mariscal Sucre, Itchimbía y Cumbayá.
- El 10 de Julio del 2025 Por deslizamiento de tierra que afecta la línea de conducción (tubería) del Sistema Mica Quito Sur y su vez por desabastecimiento de agua potable en las parroquias de La Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo se declara estado de emergencia para ejecutar medidas inmediatas para la rehabilitación de infraestructura y restablecer el servicio de agua potable a la población afectada.

NIVEL DE AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017


2. Situación Hidrometeorológica actual

INAMHI – Pronostico del tiempo Pichincha: sábado, 12 de julio: Cielo ocasional parcial nublado, lloviznas aisladas

Radiación Muy Alta.

ZONAS AFECTADAS:

- Cantones del sector Oriental y Occidental de Pichincha y Quito



ADVERTENCIA # 37

AMENAZA: LLUVIAS TORMENTAS Y RÁFAGAS DE VIENTO


Vigencia: desde 15H00 del 09 de julio hasta las 10H00 del 13 de julio de 2025

SITUACIÓN: Se prevé nuevo incremento en la intensidad y distribución de precipitaciones, que estarán acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en la región Amazónica, incidiendo en la cordillera oriental y varias zonas del Callejón Interandino. Los días de mayor relevancia tienden a enfocarse entre el 11 y 12 de julio.

Las áreas en tonalidades naranja y roja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas.

ZONAS AFECTADAS

Región Interandina: mayor intensidad y persistencia en zonas de cordillera oriental centro y norte de la región.



ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, **NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.**

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado **un total de 387 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

Nro	Cantones	Nro. De Eventos	Deslizamiento	Inundación	Colapso Estructural	Socavamiento	Hundimiento	Vendaval	Granizada	Tormenta Eléctrica	Aluvión
1	Quito	283	191	38	32	5	8	4	1	3	1
2	Mejía	38	26	7	1	3	1	--	--	--	--
3	Cayambe	18	7	5	4	1	--	--	1	--	--
4	Rumiñahui	15	3	10	1	1	--	--	--	--	--
5	Pedro Moncayo	13	6	4	2	--	--	--	1	--	--
6	San Miguel De Los Bancos	11	10	1	--	--	--	--	--	--	--
5	Puerto Quito	7	1	4	--	1	--	1	--	--	--
6	Pedro Vicente Maldonado	2	2	--	--	--	--	--	--	--	--
Total general		387	246	69	40	11	9	5	3	3	1
			63,57%	17,83%	10,34%	2,84%	2,33%	1,29%	0,78%	0,78%	0,26%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 12/07/2025 – 12:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:			
	Personas Fallecidas:	5	 Heridos: 14
	Personas afectadas:	1.728	 Personas damnificadas: 1.013
	*Familias afectadas:	529	 Familias damnificadas: 320
	**Personas afectadas indirectamente:	88.612	
* De acuerdo al levantamiento de EVIN en territorio se recategorizan varias familias de afectadas a damnificadas. ** Por afectación en servicios básicos			

Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	464	 *Viviendas destruidas: 19
* Se mantienen en evaluación			

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (kilómetros)		Puentes	
	Primer Orden:	2,033	
	Segundo Orden:	49,85	 Puentes destruidos: 2
	Tercer Orden:	0,73	
Total Vías afectadas (kilómetros):		52,62	

Bienes públicos		Bienes Privados	
	Bienes públicos afectados:	29	 Bienes privados afectados: 59

Infraestructura Educativa			
	Unidades Educativas afectadas:	7	 Unidades Educativas con afectación funcional: 8

Afectación a medios de vida:			
	Ha. Cultivo Afectados:	244,28	 Animales afectados: 91
	Ha. Cultivo Perdidos:	415,61	 Animales Muertos: 92

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 12/07/2025 – 12h00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantones

El cantón con mayor impacto a la población es Cayambe con 2.027 personas impactadas con 18 eventos, seguido de Quito con 504 personas impactadas y 283 eventos.

No.	Cantón	N° de Eventos	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectación Funcional	Est. Educativos Afectados	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
1	Cayambe	18	1	0	2027	1074	346	953	302	238	14	4	4	0	0	2	0	28	46,06	237,78	414,61	91	88
2	Quito	283	4	14	504	464	139	40	11	162	5	12	8	1	0	0	22	25	3,49	5,5	0	0	4
3	Puerto Quito	7	0	0	96	96	24	0	0	24	0	0	0	0	1	0	3	0	0,08	0	0	0	0
4	Rumiñahui	15	0	0	82	62	13	20	7	25	0	4	1	1	0	0	2	3	1,67	0	0	0	0
5	Pedro Moncayo	13	0	0	24	24	5																
6	Mejía	38	0	0	4	4	1	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	1	0,52	0	0	0	0
7	San Miguel De Los Bancos	11	0	0	4	4	1																
8	Pedro Vicente Maldonado	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	1	1	0	0
Total general		387	5	14	2741	1728	529	1013	320	464	19	20	15	2	1	2	29	59	52,15	244,28	415,61	91	92

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 12/07/2025 - 12:00



Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.
Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 12/07/2025 - 12:00

A continuación, se detallan los eventos peligrosos que registraron personas fallecidas a causa de lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha:

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	No. De fallecidos	Descripción
1	Pichincha	Quito	La Argelia	Oriente Quiteño	Tormenta eléctrica	07/1/2025	1	Se registró una persona fallecida por caída de rayo debido a una tormenta eléctrica.
2	Pichincha	Cayambe	Olmedo (Pesillo)	Sectores: Pablo Urco San Jorge - Barrio San Antonio - Atahualpa	Inundación	07/3/2025	1	Por causas de lluvias y granizo se reportó el desbordamiento de una acequia. Cuerpo de Bomberos de Cayambe reporta de una persona fallecida en el sector, se está coordinado con PPNN para los trámites legales correspondientes
3	Pichincha	Quito	San Juan	Calle Condorcunga N1 y Antonio Morgan	Colapso estructural	09/04/2025	1	Fallecido encontrado bajo los escombros de un muro de vivienda colapsado por lluvias.
4	Pichincha	Quito	Calderón	Llano Grande, Atrás del UPC	Tormenta eléctrica	12/04/2025	1	Colapso de muro que provocó una persona fallecida
5	Pichincha	Quito	Itchimbía	Autopista General Rumiñahui altura del Trébol	Deslizamiento	26/04/2025	1	Fallecido por caída de roca
Total:							5	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 12/07/2025 - 12h00

5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias se activaron 4 alojamientos temporales de los cuales 1 se encuentra activo y 3 cerrados.

- Alojamientos temporales **activos**:

No.	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	TIPO	NOMBRE	FECHA DE APERTURA	# Familias	# Personas
1	PICHINCHA	CAYAMBE	ASCAZUBI	Refugio temporal	Casa Comunal El Manzano	21/2/2025	2	7
Total general							2	7

- Alojamientos temporales **cerrados**:

No.	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	ATTIPO	NOMBRE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
1	PICHINCHA	CAYAMBE	OLMEDO (PESILLO)	Refugio temporal	Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo	8/3/2025	9/3/2025
2					Wawasi de Olmedo	8/3/2025	08/04/2025
3	PICHINCHA	QUITO	Ponciano	Alojamiento temporal	CACM "La Delicia"	19/05/2025	16/06/2025

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNOGIRD. 17/06/2025 - 18h00

6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 712 bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Camas	Colchones	Kit de Dormir	Kit de Limpieza (albergue)	Total Bienes
CAYAMBE	204	174	0	0	50	50	56	0	534
PUERTO QUITO	30	0	30	30	0	0	30	0	120
QUITO	9	3	12	3	0	0	0	9	36
RUMIÑAHUI	7	1	7	7	0	0	0	0	22
Total general	250	178	49	40	50	50	86	9	712

Nota: La validación de las entregas por kits y bienes sueltos se realiza por reclasificación de las cifras en tipos de bienes de acuerdo a la información entregada por la C29

- Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, han entregado un total de 1.033 bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Refrigerio	Kit de Aseo Personal	Kit de Vestir	Toallas de Baño	Botas de Cuero (par)	Kit de Bebé	Suma de H - Otro	Camas	Cobijas / Frazadas	Colchones	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Suma de A R - Otro	Kit Medicamentos	Bidón para Agua	Bono de Emergencia	Suma de P - Otro	Suma de Total Bienes
CAYAMBE	73	80	0	0	0	0	0	0	0	30	0	4	6	0	0	50	0	99	100	442
PEDRO MONCAYO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
QUITO	88	0	124	88	35	15	9	1	5	0	46	14	8	4	15	0	62	0	0	589
Total general	162	80	124	88	36	15	9	1	5	30	46	18	14	4	15	50	62	99	100	1033

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNOGIRD. 12/07/2025 - 12h00

7. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes

- Desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han declarado las siguientes alertas:

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec

Fecha de declaratoria	Provincia	Cantón	Parroquia	Nivel de Alerta	Observación
24/02/2025	Pichincha			Amarilla	Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025 , emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001 , A fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra
14/03/2025	Pichincha	Quito	Pacto	Naranja	Declaratoria alerta Naranja sectores Paraiso y Pactoloma por inundación y afectación a viviendas y vías

- Desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han declarado **en emergencia cantonal**:

No.	Provincia	Cantón	Fecha de la declaratoria	Fecha de cierre	Estado	Observación
1	Pichincha	Cayambe	12/03/2025	12/6/2025	No Vigente	Declarar al cantón Cayambe en emergencia por la temporada invernal.
2	Pichincha	Quito	22/03/2025		Vigente	Declaratoria de Emergencia en los Polígonos Establecidos en las Parroquias de Mariscal Sucre, Itchimbia y Cumbayá del Distrito Metropolitano de Quito, por movimientos en masa
3	Pichincha	Rumiñahui	01/04/2025		Vigente	Declarar de emergencia en contratación pública, al deslizamiento de tierra sobre la captación del Sistema de Agua Potable Molinuco, lo que compromete el suministro de agua potable en un 60% del Cantón Rumiñahui y afecta aproximadamente 67.000 habitantes
4	Pichincha	Quito	10/07/2025		Vigente	Declaratoria de estado de emergencia en las parroquias La Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo por el deslizamiento de tierra, el cual impactó la línea de conducción (tubería) del Sistema Mica quito Sur, generando una interrupción en el suministro de agua potable.

8. COE activados

Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, **3 COE cantonal y 1 Parroquial**:

No.	Cantón	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	Distrito Metropolitano de Quito		22/03/2025	Activo
2	Rumiñahui		01/04/2025	Activo
3	Quito	Pacto	14/02/2025	Activo
4	Quito		10/07/2025	Activo

9. Eventos adversos de alto impacto

A continuación, se detalla los eventos adversos de alto impacto activos:

Zona 9

Pichincha / Quito / Turubamba / Pintag / Línea de conducción EPMAPS, ref a 10km del embalse Mica- Quito Sur, El 09/07/2025 A causa de las lluvias se produjo un deslizamiento de tierra, que afectó la línea de conducción, que abastece de agua cruda a la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Troje. Este daño ocasionará el corte del servicio de agua potable a las parroquias de La Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo.

- **88.707 familias afectadas indirectamente (aproximadamente)**
- **600.000 m3 de material deslizado**
- **1 bien público afectado (350 metros de tubería de conexión de agua)**

Se mantienen activo el COE Cantonal, se declaró el estado de emergencia en las parroquias afectadas para la atención del evento, técnicos y maquinaria pesada del Municipio de Quito realizan la remoción de tierra producto del deslizamiento que no permite aún realizar la reparación de la tubería afectada, tanqueros de Municipio de Quito, contratados, empresas privadas, Cuerpo de Bomberos de DMQ y Santo Domingo realizan entrega de agua por tanqueros, así también se encuentran instalados dos Puestos de Control (PC) en las administraciones zonales de Quitumbe y Eloy Alfaro para coordinar la atención del evento y con prioridad la dotación de agua con tanqueros, cada puesto de control cuenta con funcionarios de Epmaps, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, Cuerpo de Agentes, Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, UBA y con el

acompañamiento de PPNN, la MMT 2 realiza monitoreo de riesgos sanitarios y vigilancia epidemiológica, levantamiento de necesidades en grupos vulnerables y se desarrollan actividades educativas para promover el uso responsable durante la emergencia.

Se coordina para próximas horas habilitar 5 hidrantes para distribución de agua comunitaria e instalar tanques inflables de agua de 25m³.

Zona 2

Pichincha / Cayambe/ Cangahua / Canal de riego Guanguilquí, por lluvias y granizo registradas en la tarde de 12/03/2025, se produjo el desbordamiento del canal de riego por colapso de su dique lateral y ocasionó inundaciones en el sector. COE Cantonal Cayambe permanece activo con declaratoria de emergencia.

Las personas afectadas permanecen en sus viviendas y otras en el refugio provisional.

- 130 familias afectadas (441 personas)
- 178 familias damnificadas (623 personas)
- 67 viviendas afectadas
- 7 viviendas destruidas
- 2 puentes vehiculares destruidos
- 1 vía de segundo orden cerrada (aprox. 42 km de afectación)
- 3 centros educativos afectados (colapso de 1 muro de contención y 2 por Inundación)
- Animales afectados (en evaluación)
- 50 ha de cultivos de rosas, papas, cebollas, habas y pasto
- 28 bienes privados afectados (invernaderos)

GAD Cantonal de Cayambe se encuentra de revisión de informes finales de atención a la emergencia.

Pichincha / Cayambe/ Ascázubi/ El Manzano de Ascázubi, Por lluvias del 19/02/2025 se suscitó un desprendimiento de aproximadamente 100 metros cúbicos de tierra, que daño la estructura de una vivienda, dejó fisurada y en riesgo otras dos, así también un flujo de lodo que se produjo como consecuencia del evento afectó un cultivo.

- 4 familias afectadas
- 23 personas afectadas
- 1 familia damnificada (2 personas de la tercera edad alojadas en el albergue el Manzano)
- 3 viviendas afectadas
- 1 vivienda destruida
- 0.03 Ha de cultivos afectados

Se mantiene abierto el albergue y se continuó los procesos de evaluación técnica del talud deslizado.

SitRep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de Pichincha de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Verónica Analuís - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: veronica.analuís@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

SitRep aprobado por:

Nombre: Stalin Jiménez. - Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: stalin.jimenez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>