SitRep No. 1 – Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL – ZAMORA CHINCHIPE

Este Informe cubre el período desde el 30/06/2025 hasta el 2/07/2025
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos Importantes

- Desde el 30 de junio hasta la fecha, en la provincia de Zamora Chinchipe se han registrado 10 eventos adversos afectando a 3 cantones (7 parroquias), por precipitaciones de variable intensidad, que han impactado a la población.
- Los eventos más recurrentes son: Colapsos Estructurales (5) y Deslizamientos (4).
- Las parroquias con mayor impacto a la población son: **Panguintza** (200 personas afectadas), en el cantón Centinela del Cóndor y **Cumbaratza** (180 personas afectadas) en el cantón Zamora.
- El 2/7/2025 se activó el COE Cantonal de Paquisha para atender las inundaciones provocadas por dichos eventos,
- El 1/7/2025 se activaron los COE Cantonales de Zamora, Yantzaza, El Pagui, Nangaritza y Centinela del Cóndor para atender las inundaciones provocadas por dichos eventos.

NIVEL DE AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.

Según boletín meteorológico Nro. 36 del INAMHI con vigencia desde las 00H00 del 30de junio hasta las 16H00 del 4 de julio de 2025, nivel amenaza meteorológica MEDIO, ALTO y MUY ALTO, fenómeno de: LLUVIAS, TORMENTAS Y RÁFAGAS DE VIENTO.



Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. - Intensidad y distribución de lluvias, tormentas y ráfagas de viento.

Se prevé nuevo incremento en la intensidad y distribución de precipitaciones, que estarán acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en la región Amazónica, incidiendo en la cordillera oriental y varias zonas del Callejón Interandino. Los días de mayor relevancia tienden a enfocarse entre el 01 y 03 de julio.

Las áreas en tonalidades naranja y roja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masa.

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
REGIÓN	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 40	–
Interandina	8 – 11	12 – 30	–
Amazonía	22 – 31	32 – 54	55 – 90

El escenario responde, entre otros factores, a la inestabilidad atmosférica en la cuenca Amazónica, producto de la interacción de masas frías desde el sur del continente con masas cálidas tropicales, que por circulación del viento en niveles medios y bajos ingresan a la región Amazónica y posteriormente Callejón Interandino.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, se registran 3 cuerpos hídricos desbordados, y 3 cuerpos hídricos con tendencia a aumentar de nivel.

03 Cuerpos hídricos desbordados

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
01	Zamora Chinchipe	Nangaritza	Guayzimi, Cabecera Cantonal	Las Brisas	Nangaritza	02/07/2025	Desbordado
02	Zamora Chinchipe	Zamora	Zamora	Chamico	Zamora	01/07/2025	Desbordado
03	Zamora Chinchipe	Zamora	Zamora	Zamora	Zamora	01/07/2025	Desbordado

03 Cuerpos Hidrícos con tendencia a subir de nivel

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
04	Zamora Chinchipe	Yantzaza	Yantzaza (Yanzatza), Cabecera Cantonal	Zumbi	Río Zamora	01/07/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
05	Zamora Chinchipe	Zamora	Zamora	Sabanilla	El Destrozo	01/07/2025	Con tendencia a aumentar de nivel
06	Zamora Chinchipe	Zamora	Zamora	Sabanilla	La Guatusa	01/07/2025	Con tendencia a aumentar de nivel

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 30 de junio del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

Cantón	Parroquia	Colapso Estructural	Deslizamiento	Inundación	Total
Zamora	Cumbaratza	2	1		3
	Sabanilla	1			1
	Zamora	1			1
	Guadalupe	1			1
Total Zamora		**5**	**1**		**6**
Centinela Del Condor	Panguintza		1	1	2
	Zumbi		1		1
Total Centinela Del Condor			**2**	**1**	**3**
Nangaritza	Guayzimi		1		1
Total Nangaritza			**1**		**1**
Total General		**5**	**4**	**1**	**10**
Porcentaje (%)		**50%**	**40%**	**10%**	**100%**

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGIRD 02/07/2025 15:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Resumen de afectaciones por sectores:

Afectación a Personas:

Personas Fallecidas: 1

Personas Afectadas Indirectamente: 130

Personas afectadas: 430

Familias afectadas: 156

Afectación a Viviendas:

Viviendas afectadas: 140

Viviendas destruidas:

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (kilómetros)

Primer Orden: 0,090

Tercer Orden: 0,030

Total Vías afectadas (kilómetros): 0,120

Puentes

Puentes destruidos: 2

•Centinela del Cóndor/Panguintza/Panguintza, San Miguel de La Hueca: Puente colgante peatonal y Puente carrozable Vehicular

Bienes Privados

Bienes privados afectados: 22

•Zamora/Sabanilla/Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50]: 20 vehículos afectados que no pueden desplazarse por la vía
•Centinela del Condor/Zumbi, Via Yantzaza - Zumbi [E45]: 1 volqueta
•Zamora/Zamora/La Albernia: 1 cancha de uso múltiple

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGIRD 02/07/2025 15:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantón.

Párrafo describiendo la tabla inferior, indicando las provincias más impactadas en orden descendente indicando Nombre de provincia, Número de Evetos y Personas impactadas:

Cantón	Parroquia	Nro. Eventos	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas Indirectamente	Viviendas Afectadas	Bienes Privados Afectados	Puentes Destruidos	Km. Lineales de Vías Afectadas
Centinela Del Condor	Panguintza	2	200	0	200	70	60	70	0	2	0,000
	Zumbi	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,000
Total Centinela Del Condor		**3**	**200**	**0**	**200**	**70**	**60**	**70**	**1**	**2**	**0,000**
Zamora	Cumbaratza	3	180	0	180	60	0	60	0	0	0,000
	Sabanilla	1	0	1	0	0	70	0	20	0	0,060
	Zamora	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,000
	Guadalupe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,030

Cantón	Parroquia	Nro. Eventos	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas Indirectamente	Viviendas Afectadas	Bienes Privados Afectados	Puentes Destruidos	Km. Lineales de Vías Afectadas
Total Zamora		**6**	**180**	**1**	**180**	**60**	**70**	**60**	**21**	**0**	**0,090**
Nangaritza	Guayzimi	1	50	0	50	26	0	10	0	0	0,030
Total Nangaritza		**1**	**50**	**0**	**50**	**26**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0,030**
Total General		**10**	**430**	**1**	**430**	**156**	**130**	**140**	**22**	**2**	**0,120**

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGIRD 02/07/2025 15:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Amientos Temporales

Desde el 30 de junio de 2025 a la fecha, por lluvias se encuentran activados 2 alojamientos temporales:

Nro.	Cantón	Parroquia	Tipo	Nombre del Amiento Temporal	Fecha de Apertura	N° Familias	N° Personas
1	Zamora	Cumbaratza	Refugio	* Casa de Retiro Juan XXIII	2025-07-01	--	--
2	Centinela del Cóndor	Panguintza	Refugio	* Coliseo de Deportes Zumbi	2025-07-01	--	--

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGIRD 02/07/2025 15:00

Nota aclaratoria: Los alojamientos temporales están activos, sin embargo, las personas aún se encuentran en fase de registro de alojamiento.

6. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Desde el 30 de junio de 2025 a la fecha se han activado: **6 COE cantonales.**

Nro	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado	Observación
1	Zamora Chinchipe	Paquisha	2/7/2025	**Activo**	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
2	Zamora Chinchipe	Zamora	1/7/2025	**Activo**	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
3	Zamora Chinchipe	Yantzaza	1/7/2025	**Activo**	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
4	Zamora Chinchipe	Centinela del Cóndor	1/7/2025	**Activo**	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
5	Zamora Chinchipe	Nangaritza	1/7/2025	**Activo**	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
6	Zamora Chinchipe	El Pangui	1/7/2025	**Activo**	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGIRD 02/07/2025 15:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

7. Eventos Adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos de mayor impacto ocurridos desde el 30 de junio de 2025 a la fecha:

- **Centinela del Cóndor/Panguintza/Panguintza, San Miguel de La Hueca:** Producto del incremento del caudal del río Zamora durante la tarde del día **01/07/2025**, la fuerza del mismo arrastro dos puentes un peatonal y un puente vehicular, colapsando ambas estructuras.
  AFECTACIONES:
  - 70 familias afectadas (200 personas)
  - 20 familias afectadas indirectamente (60 personas, incomunicadas por falta de acceso vial)
  - 2 bien público destruido (Puente colgante peatonal y Puente carrozable Vehicular).

  ACCIONES DE RESPUESTA:
  GAD Provincial de Zamora Chinchipe coordina la atención de la emergencia. **Presidente de la Junta Parroquial Panguintza** confirmó la novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Zamora/Sabanilla/Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50]:** Por presencia de lluvias en la noche del **30/06/2025**, se produjo un deslizamiento en el sector que obstaculiza en su totalidad la vía de primer orden. Al momento la vía se encuentra cerrada al tránsito vehicular.
  AFECTACIONES:
  - 1 persona fallecida. (Producto del deslizamiento)
  - 70 personas afectadas indirectamente. (permanecen en los vehículos)
  - 20 vehículos afectados (no pueden desplazarse por la vía)
  - 60 metros de longitud de vía afectada.

  ACCIONES DE RESPUESTA:
  MTOP Zamora realiza los trabajos de habilitación y limpieza de la vía. **Policía Nacional** verificó la novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- Zamora/Cumbaratza/Varios sectores (Chamico, Nambija Bajo): Por lluvias suscitadas en la madrugada del **01/07/2025** se produjo el desbordamiento del río Zamora causando inundación en varios sectores.
  Al momento las familias afectadas fueron evacuadas a casa de familia acogiente, y una vía de tercer orden se encuentra cerrada al tránsito vehicular.
  AFECTACIONES:
  - 60 familias afectadas (180 personas que(fueron evacuadas).
  - 60 viviendas afectadas. (información preliminar)
  - 1 Vía de tercer orden cerrada

  ACCIONES DE RESPUESTA:
  FFAA colabora con las tareas de evacuación de familias. **Policía Nacional** brinda seguridad en el sector. **UGR Zamora** realiza levantamiento de información. **Cuerpo de Bomberos de Zamora** verificó la novedad y continúa con las tareas de evacuación.
- Nangaritza/Guayzimi/Las Brisas: Producto a lluvias suscitadas en la tarde del **01/07/2025**, se produjo una inundación en el sector, debido al desbordamiento del Río Nangaritza, afectando varias viviendas.
  De manera preliminar indican que varias personas fueron evacuadas por precaución, hasta que baje el caudal del río.
  Al momento, el caudal del río se encuentra desbordado y una vía de tercer orden se encuentra cerrada.
  AFECTACIONES:
  - 26 familias afectadas (50 personas)
  - 10 viviendas afectadas
  - 30 metros lineales de vía afectada.

  ACCIONES DE RESPUESTA:
  Cuerpo de bomberos Centinela del Cóndor evacuó a las personas sin novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- Zamora/Guadalupe/La Saquea, vía Zamora -Yantzaza: Por lluvias presentadas en la madrugada del **01/07/2025**, se produjo un deslizamiento que afecta en su totalidad la vía de primer orden. Al momento la vía se encuentra cerrada al tránsito vehicular.
  AFECTACIONES:
  - 30 metros de longitud de vía.

  ACCIONES DE RESPUESTA:
  Policía Nacional verificó la novedad. **MTOP** coordina los trabajos de limpieza de la vía. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- Zamora/Zamora/La Albernia: Por lluvias suscitadas en la mañana del **01/07/2025**, se produjo un deslizamiento de tierra en el sector.
  AFECTACIONES:
  - 1 bien público afectado (cancha de uso múltiple).

  ACCIONES DE RESPUESTA:
  Cuerpo de Bomberos de Zamora verificó la novedad. **UGR Zamora** realiza el levantamiento de información. **SNGR** coordina la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- Centinela del Condor/Zumbi, Via Yantzaza - Zumbi [E45]: Debido a las lluvias registradas durante el día **01/07/2025**, produjo el incremento del caudal del río Zamora debido a este suceso la vía quedó cubierta por el río.
  Al momento una volqueta que intentaba cruzar, quedó atrapada en medio de la vía, en el interior del balde de la volqueta se encontraban varias personas, que fueron evacuadas sin novedad.
  AFECTACIONES:
  - 1 bien privado afectado (Volqueta).

  ACCIONES DE RESPUESTA:
  Cuerpo de bomberos Centinela del Cóndor evacuó a las personas sin novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

8. Mapa de ubicación referencial de eventos adversos por lluvias



Evento DESLIZAMIENTO INUNDACIÓN COLAPSO ESTRUCTURAL

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:
Nombre: Víctor Sánchez - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

SitRep aprobado por:
Nombre: Mariana Quispillo. – Directora de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/