



### 3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 30 de junio del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

Cantón	Parroquia	Colapso Estructural	Deslizamiento	Inundación	Total
Zamora	Cumbaratza	1	2		3
	Sabanilla		1		1
	Zamora		1		1
	Guadalupe		1		1
<b>Total Zamora</b>		<b>1</b>	<b>5</b>		<b>6</b>
Centinela Del Condor	Panguintza	1		1	2
	Zumbi	1			1
<b>Total Centinela Del Condor</b>		<b>2</b>		<b>1</b>	<b>3</b>
Yantzaza	Yantzaza (Yanzatza)	1			1
<b>Total Yantzaza</b>		<b>1</b>			<b>1</b>
Nangaritza	Guayzimi	1			1
<b>Total Nangaritza</b>		<b>1</b>			<b>1</b>
<b>Total General</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
<b>Porcentaje</b>		<b>45,45%</b>	<b>45,45%</b>	<b>9,09%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGIRD 03/07/2025 15:00

**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Resumen de afectaciones por sectores:

Afectación a Personas:			
	Personas Fallecidas:	1	Personas Afectadas Indirectamente: 130
	Personas Afectadas	565	Familias afectadas: 194
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	140	Viviendas destruidas:
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (kilómetros)		Bienes Privados	
	Primer Orden:	0,090	 Bienes privados afectados: 22 •Zamora/Sabanilla/Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50]: 20 vehículos afectados que no pueden desplazarse por la vía •Centinela del Condor/Zumbi, Vía Yantzaza - Zumbi [E45]: 1 volqueta •Zamora/Zamora/La Albernia: 1 cancha de uso múltiple
	Tercer Orden:	0,030	
	<b>Total Vías afectadas (kilómetros):</b>	<b>0,120</b>	
Puentes			
	Puentes destruidos:	2	

•Centinela del Córdor/Panguintza/Panguintza, San Miguel de La Hueca: Puente colgante peatonal y Puente carrozable Vehicular

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGIRD 03/07/2025 15:00

**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

### 4. Detalle de afectaciones por cantón.

El cantón con mayor impacto a la población es Centinela del Córdor (parroquia **Panguintza**) con 200 personas impactadas y 3 eventos; seguido del cantón Zamora (parroquia **Cumbaratza**) con 180 personas impactadas y 6 eventos; y el cantón Yantzaza (parroquia **Yantzaza**) con 135 personas impactadas y 1 evento:

Cantón	Parroquia	Nro. Eventos	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Viviendas Afectadas	Puentes Destruídos	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales de Vías Afectadas
Centinela Del Condor	Panguintza	2	200	0	200	70	60	70	2	0	0
	Zumbi	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Total Centinela Del Condor</b>		<b>3</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Zamora	Cumbaratza	3	180	0	180	60	0	60	0	0	0
	Sabanilla	1	0	1	0	0	70	0	0	20	0,06
	Zamora	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Guadalupe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03

Cantón	Parroquia	Nro. Eventos	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Viviendas Afectadas	Puentes Destruídos	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales de Vías Afectadas
Total Zamora		6	180	1	180	60	70	60	0	21	0,09
Yantzaza	Yantzaza (Yanzatza)	1	135	0	135	38	0	0	0	0	0
Total Yantzaza		1	135	0	135	38	0	0	0	0	0
Nangaritza	Guayzimi	1	50	0	50	26	0	10	0	0	0,03
Total Nangaritza		1	50	0	50	26	0	10	0	0	0,03
<b>Total General</b>		<b>11</b>	<b>565</b>	<b>1</b>	<b>565</b>	<b>194</b>	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>0,12</b>

Fuente: Unidad de Monitoreo - SNDGIRD 03/07/2025 15:00

**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

## 5. Amientos Temporales

Desde el 30 de junio de 2025 a la fecha, por lluvias se encuentran activados 4 alojamientos temporales:

Nro.	Cantón	Parroquia	Tipo	Nombre del Amiento Temporal	Fecha de Apertura	Nº Familias	Nº Personas
1	Zamora	Cumbaratza	Refugio	* Casa de Retiro Juan XXIII	2025-07-01	--	--
2	Centinela del Cóndor	Panguintza	Refugio	* Coliseo de Deportes Zumbi	2025-07-01	--	--
3	Yantzaza	Yantzaza	Albergue Temporal	Coliseo de Deportes Ciudad de Yantzaza	2025-07-01	13	65
4	Yantzaza	Yantzaza	Refugio	Los Hachos	2025-07-01	25	70
				<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>135</b>

Fuente: Unidad de Monitoreo - SNDGIRD 03/07/2025 15:00

**Nota aclaratoria:** Los alojamientos temporales están activos, sin embargo, las personas aún se encuentran en fase de registro de alojamiento.

## 6. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Desde el 30 de junio de 2025 a la fecha se activó el **COE Provincial** de Zamora Chinchipe y **6 COE Cantonales**.

Nro	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado	Observación
1	Zamora Chinchipe	Paquisha	2/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
2	Zamora Chinchipe	Zamora	1/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
3	Zamora Chinchipe	Yantzaza	1/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
4	Zamora Chinchipe	Centinela del Cóndor	1/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
5	Zamora Chinchipe	Nangaritza	1/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
6	Zamora Chinchipe	El Pangui	1/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.

Fuente: Unidad de Monitoreo - SNDGIRD 03/07/2025 15:00

**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

## 7. Eventos Adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos de mayor impacto ocurridos desde el 30 de junio de 2025 a la fecha:

- **Centinela del Cóndor/varias parroquias Panguintza, Zumbi/barrio 13 de Junio, Cuje, playas de Zumbi, San Miguel de la Hueca, sector el paraíso, Barrio Central:** Por lluvias suscitadas en la tarde del **01/07/2025**, se produjo el desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas por estar ubicadas en zonas de las riberas del río.

AFECCIONES:

- 70 familias afectadas (200 personas)
- 70 viviendas afectadas
- Vías de tercer orden cerradas
- 20 familias afectadas indirectamente (60 personas, incomunicadas por falta de acceso vial)
- 2 bien público destruido (Puente colgante peatonal y Puente carrozable Vehicular).

ACCIONES DE RESPUESTA:

**UGR de Centinela del Cóndor**, confirmó la novedad, y coordina la evacuación de las familias y enseres. **Cuerpo de Bomberos de Centinela del Cóndor** realiza evacuación de las familias afectadas. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zamora/Sabanilla/Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50]:** Por presencia de lluvias en la noche del **30/06/2025**, se produjo un deslizamiento en el sector que obstaculiza en su totalidad la vía de primer orden. Al momento la vía se encuentra **cerrada** al tránsito vehicular.

AFECCIONES:

- 1 persona fallecida. (Producto del deslizamiento)
- 70 personas afectadas indirectamente. (permanecen en los vehículos)

- 20 vehículos afectados (no pueden desplazarse por la vía)
- 60 metros de longitud de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

**MTOP Zamora** realiza los trabajos de habilitación y limpieza de la vía. **Policía Nacional** verificó la novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Yantzaza/Yantzaza/Varios sectores:** Por lluvias suscitadas el **01/07/2025** se produjo el desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas por estar ubicadas en zonas de las riberas del río.  
El 1/7/2025 se activó el COE Cantonal de Yantzaza. El río Zamora continúa desbordado.  
AFECTACIONES:
  - 38 familias afectadas ( 135 personas que fueron evacuadas): 13 familias (65 personas) en albergue "Coliseo de Deportes Ciudad de Yantzaza"; 25 familias (70 personas) en refugio "Los Hachos".ACCIONES DE RESPUESTA:  
**UGR de Yantzaza**, confirmó la novedad, y coordinó la evacuación de las familias y enseres. **Cuerpo de Bomberos de Yantzaza** realizó evacuación de las familias afectadas. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Zamora/Cumbaratza/Varios sectores (Chamico, Nambija Bajo):** Por lluvias suscitadas en la madrugada del **01/07/2025** se produjo el desbordamiento del río Zamora causando inundación en varios sectores.  
Al momento las familias afectadas fueron evacuadas a casa de familia acogiente, y una vía de tercer orden se encuentra **cerrada** al tránsito vehicular.  
AFECTACIONES:
  - 60 familias afectadas ( 180 personas que fueron evacuadas).
  - 60 viviendas afectadas. (información preliminar)
  - 1 Vía de tercer orden cerradaACCIONES DE RESPUESTA:  
**FFAA** colabora con las tareas de evacuación de familias. **Policía Nacional** brinda seguridad en el sector. **UGR Zamora** realiza levantamiento de información. **Cuerpo de Bomberos de Zamora** verificó la novedad y continúa con las tareas de evacuación.
- **Nangaritza/Guayzimi/Las Brisas:** Producto a lluvias suscitadas en la tarde del **01/07/2025**, se produjo una inundación en el sector, debido al desbordamiento del Río Nangaritza, afectando varias viviendas.  
De manera preliminar indican que varias personas fueron evacuadas por precaución, hasta que baje el caudal del río.  
Al momento, el caudal del río se encuentra desbordado y una vía de tercer orden se encuentra **cerrada**.  
AFECTACIONES:
  - 26 familias afectadas (50 personas)
  - 10 viviendas afectadas
  - Vía de tercer orden cerrada aproximadamente 30 metros lineales.ACCIONES DE RESPUESTA:  
**Cuerpo de bomberos Centinela del Cóndor** evacuó a las personas sin novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Zamora/Guadalupe/La Saquea, vía Zamora -Yantzaza:** Por lluvias presentadas en la madrugada del **01/07/2025**, se produjo un deslizamiento que afecta en su totalidad la vía de primer orden. Al momento la vía se encuentra **cerrada** al tránsito vehicular.  
AFECTACIONES:
  - 30 metros de longitud de vía.ACCIONES DE RESPUESTA:  
**Policía Nacional** verificó la novedad. **MTOP** coordina los trabajos de limpieza de la vía. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Zamora/Zamora/La Albornia:** Por lluvias suscitadas en la mañana del **01/07/2025**, se produjo un deslizamiento de tierra en el sector.  
AFECTACIONES:
  - 1 bien público afectado (cancha de uso múltiple).ACCIONES DE RESPUESTA:  
**Cuerpo de Bomberos de Zamora** verificó la novedad. **UGR Zamora** realiza el levantamiento de información. **SNGR** coordina la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Centinela del Condor/Zumbi, Via Yantzaza - Zumbi [E45]:** Debido a las lluvias registradas durante el día **01/07/2025**, produjo el incremento del caudal del río Zamora debido a este suceso la vía quedó cubierta por el río.  
Al momento una volqueta que intentaba cruzar, quedó atrapada en medio de la vía, en el interior del balde de la volqueta se encontraban varias personas, que fueron evacuadas sin novedad.  
AFECTACIONES:
  - 1 bien privado afectado (Volqueta).ACCIONES DE RESPUESTA:  
**Cuerpo de bomberos Centinela del Cóndor** evacuó a las personas sin novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Centinela del Condor/Zumbi:** Debido a las lluvias registradas durante el día **01/07/2025**, se produjo un deslizamiento que afecta una vivienda de construcción mixta (adobe y zinc). La familia afectada se encuentra en casa de familia acogiente.

Al momento una volqueta que intentaba cruzar, quedó atrapada en medio de la vía, en el interior del balde de la volqueta se encontraban varias personas, que fueron evacuadas sin novedad.

AFECTACIONES:

- 1 familia afectada (6 personas).
- 1 vivienda de construcción mixta (adobe y zinc).

ACCIONES DE RESPUESTA:

**Cuerpo de Bomberos de Loja** verificó la novedad. **UGR Loja** realizará el respectivo levantamiento de información. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.


- **Zamora/Cumbaratza/Barrio San Francisco:** Debido a las lluvias registradas durante el día **30/06/2025**, un deslizamiento de tierra, mismo que obstaculiza totalmente la vía de segundo orden.

Al momento una volqueta que intentaba cruzar, quedó atrapada en medio de la vía, en el interior del balde de la volqueta se encontraban varias personas, que fueron evacuadas sin novedad.

ACCIONES DE RESPUESTA:

**Gad Provincial de Zamora Chinchipe** moviliza personal y maquinaria para la habilitación y limpieza de la vía.

## 8. Mapa de ubicación referencial de eventos adversos por lluvias



SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Victor Sánchez - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1603

SitRep aprobado por:

Nombre: Mariana Quispillo. - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [director\\_monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:director_monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a [sala\\_nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala_nacional@gestionderiesgos.gob.ec)  
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>