

SitRep No. 3 – Lluvias Zamora Chinchipe

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL – ZAMORA CHINCHIPE

Este Informe cubre el período desde el 30/06/2025 hasta el 3/07/2025 17h00
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos Importantes

- ❖ Desde el 30 de junio hasta la fecha, en la provincia de Zamora Chinchipe se han registrado 12 eventos adversos afectando a 5 cantones (9 parroquias), por precipitaciones de variable intensidad, que han impactado a la población.
- ❖ Los eventos más recurrentes son: Colapsos Estructurales (6) y Deslizamientos (5).
- ❖ Las parroquias con mayor impacto a la población son: **Panguintza** (200 personas afectadas), en el cantón Centinela del Cóndor; **Cumbaratza** (180 personas afectadas) en el cantón Zamora y **Yantzaza (Yantzaza)** (135 personas afectadas) en el cantón Yantzaza.
- ❖ El 2/7/2025 se activó el COE Nacional, COE Provincial de Zamora Chinchipe y COE Cantonal de Paquisha para atender las inundaciones provocadas por dichos eventos,
- ❖ El 1/7/2025 se activaron los COE Cantonales de Zamora, Yantzaza, El Pagui, Nangaritzza y Centinela del Cóndor para atender las inundaciones provocadas por dichos eventos.

NIVEL DE AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.

Según boletín meteorológico Nro. 36 del INAMHI con vigencia desde las 00H00 del 30 de junio hasta las 16H00 del 4 de julio de 2025, nivel amenaza meteorológica MEDIO, ALTO y MUY ALTO, fenómeno de: LLUVIAS, TORMENTAS Y RÁFAGAS DE VIENTO.




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. - Intensidad y distribución de lluvias, tormentas y ráfagas de viento.

Se prevé nuevo incremento en la intensidad y distribución de precipitaciones, que estarán acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en la región Amazónica, incidiendo en la cordillera oriental y varias zonas del Callejón Interandino. Los días de mayor relevancia tienden a enfocarse entre el 01 y 03 de julio.

Las áreas en tonalidades naranja y roja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masa.

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 40	–
Interandina	8 – 11	12 – 30	–
Amazonía	22 – 31	32 – 54	55 – 90

El escenario responde, entre otros factores, a la inestabilidad atmosférica en la cuenca Amazónica, producto de la interacción de masas frías desde el sur del continente con masas cálidas tropicales, que por circulación del viento en niveles medios y bajos ingresan a la región Amazónica y posteriormente Callejón Interandino.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, se registran **3 cuerpos hídricos desbordados**, y **ningún cuerpo hídrico con tendencia a aumentar de nivel**.

03 Cuerpos hídricos desbordados

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
01	Zamora Chinchipe	Zamora	Zamora	Zamora	Zamora	03/07/2025	Desbordado
02	Zamora Chinchipe	Zamora	Zamora	Chamico	Zamora	03/07/2025	Desbordado
03	Zamora Chinchipe	Yantzaza	Yantzaza	Zumbi	Rio Zamora	03/07/2025	Desbordado

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 30 de junio del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

Cantón	Parroquia	Colapso Estructural	Deslizamiento	Inundación	Total
Zamora	Cumbaratza	1	2		3
	Sabanilla		1		1
	Zamora		1		1
	Guadalupe		1		1
Total Zamora		1	5		6
Centinela Del Condor	Panguintza	1		1	2
	Zumbi	1			1
Total Centinela Del Condor		2		1	3
Yantzaza	Yantzaza (Yanzatza)	1			1
Total Yantzaza		1			1
Nangaritza	Guayzimi	1			1
Total Nangaritza		1			1
Paquisha	Nuevo Quito	1			1
Total Paquisha		1			1
Total General		6	5	1	12
Porcentaje		50,00%	41,67%	8,33%	100%

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGIRD 03/07/2025 17:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Resumen de afectaciones por sectores:

Afectación a Personas:					
	Personas Fallecidas:	1		Personas Evacuadas:	42
	Personas Afectadas	565		Personas Damnificadas:	13
	Familias afectadas:	194		Familias Damnificadas:	5
	Personas Afectadas Indirectamente:	130			
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	151		Viviendas destruidas:	5
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)			Bienes Privados		
	Primer Orden:	0,090		Bienes privados afectados:	22
	Tercer Orden:	0,030			
	Total Vías afectadas (kilómetros):	0,120			
Puentes					
	Puentes destruidos:	2			
•Centinela del Cóndor/Panguintza/Panguintza, San Miguel de La Hueca: Puente colgante peatonal y Puente carrozable Vehicular					

•Centinela del Cóndor/Panguintza/Panguintza, San Miguel de La Hueca: Puente colgante peatonal y Puente carrozable Vehicular

•Zamora/Sabanilla/Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50]: 20 vehículos afectados que no pueden desplazarse por la vía
•Centinela del Cóndor/Zumbi, Vía Yantzaza - Zumbi [E45]: 1 volqueta
•Zamora/Zamora/La Albornia: 1 cancha de uso múltiple

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGIRD 03/07/2025 17:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantón.

El cantón con mayor impacto a la población es Centinela del Cóndor (parroquia **Panguintza**) con 200 personas impactadas y 3 eventos; seguido del cantón Zamora (parroquia **Cumbaratza**) con 180 personas impactadas y 6 eventos; y el cantón Yantzaza (parroquia **Yantzaza**) con 135 personas impactadas y 1 evento:

Cantón	Parroquia	Nro. Eventos	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Evacuadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Personas Afectadas Indirectamente	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Puentes Destruídos	Bienes Privados Afectados	Km. Líneas De Vías Afectadas
Centinela Del Condor	Panguintza	2	200	0	0	200	70	0	0	60	70	0	2	0	0,00
	Zumbi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
Total Centinela Del Condor		3	200	0	0	200	70	0	0	60	70	0	2	1	0,00
Zamora	Cumbaratza	3	180	0	0	180	60	0	0	0	60	0	0	0	0,00
	Sabanilla	1	0	1	0	0	0	0	0	70	0	0	0	20	0,06
	Zamora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
	Guadalupe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
Total Zamora		6	180	1	0	180	60	0	0	70	60	0	0	21	0,09
Yantzaza	Yantzaza (Yanzatza)	1	135	0	0	135	38	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total Yantzaza		1	135	0	0	135	38	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nangaritza	Guayzimi	1	50	0	0	50	26	0	0	0	10	0	0	0	0,03
Total Nangaritza		1	50	0	0	50	26	0	0	0	10	0	0	0	0,03
Paquisha	Nuevo Quito	1	13	0	42	0	0	13	5	0	11	5	0	0	0,00
Total Paquisha		1	13	0	42	0	0	13	5	0	11	5	0	0	0,00
Total General		12	578	1	42	565	194	13	5	130	151	5	2	22	0,12

Fuente: Unidad de Monitoreo - SNDGIRD 03/07/2025 17:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Alojamientos Temporales

Desde el 30 de junio de 2025 a la fecha, por lluvias se encuentran activados 4 alojamientos temporales:

Nro.	Cantón	Parroquia	Tipo	Nombre del Amiento Temporal	Fecha de Apertura	Nº Familias	Nº Personas
1	Zamora	Cumbaratza	Refugio	* Casa de Retiro Juan XXIII	2025-07-01	--	--
2	Centinela del Cóndor	Panguintza	Refugio	* Coliseo de Deportes Zumbi	2025-07-01	--	--
3	Yantzaza	Yantzaza	Albergue Temporal	Coliseo de Deportes Ciudad de Yantzaza	2025-07-01	13	65
4	Yantzaza	Yantzaza	Refugio	Los Hachos	2025-07-01	25	70
					Total	38	135

Fuente: Unidad de Monitoreo - SNDGIRD 03/07/2025 17:00

Nota aclaratoria: Los alojamientos temporales están activos, sin embargo, las personas aún se encuentran en fase de registro de alojamiento.

6. COE activados y Acciones de Respuesta

Desde el 30 de junio de 2025 a la fecha se activó el **COE Nacional** (2/7/2025), el **COE Provincial** de Zamora Chinchipe (2/7/2025) y **6 COE Cantonales**.

Nro	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado	Observación
1	Zamora Chinchipe	Paquisha	2/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
2	Zamora Chinchipe	Zamora	1/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
3	Zamora Chinchipe	Yantzaza	1/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
4	Zamora Chinchipe	Centinela del Cóndor	1/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
5	Zamora Chinchipe	Nangaritza	1/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
6	Zamora Chinchipe	El Panguí	1/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.

Fuente: Unidad de Monitoreo - SNDGIRD 03/07/2025 17:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

El COE Nacional, ante el registro de inundaciones, aluviones y deslizamientos por altas precipitaciones en las provincias de Napo, Zamora y Azuay, se reunió el día 02/07/2025.

A continuación, se detallan las acciones realizadas por parte de la Mesa Técnica de Trabajo (MTT4):

❖ **Ministerio de Educación**

Activado con 20 Brigadas de Acompañamiento Socioemocional y Psicosocial den situaciones de emergencia con 1 zonal y 19 distritales. Al momento realizando acciones de acompañamiento socioemocional en los alojamientos temporales activados: "Coliseo de Deportes Zumbi" y "Coliseo de Deportes Ciudad de Yantzaza".

❖ **Ministerio de Inclusión Económica y Social**

Evaluación y levantamiento de información social:

- Se realizó la identificación y caracterización de familias afectadas, priorizando grupos de atención prioritaria (niños como personas con discapacidad, adultos mayores).
- Se entregó atención humanitaria inmediata: se gestionó la entrega oportuna de diferentes kits para las familias en situación de vulnerabilidad, kits de alimentos y kits de aseo personal
- Se dio seguimiento y monitoreo: se continuó con el monitoreo en las condiciones de vulnerabilidad y necesidades emergentes de las familias afectadas para asegurar una intervención oportuna y adecuada.
- Se realiza la coordinación de entrega del bono de contingencias: actualmente los equipos técnicos están realizando el levantamiento de información para coordinar dichos bonos.
- Se brindó soporte con limpieza de viviendas afectadas.

❖ **Ministerio de Salud Pública**

Atención en salud en el alojamiento temporal de Yantzaza.

❖ **Fuerzas Armadas**

Se realizó la activación de recurso especial y personal para soporte logístico

❖ **Cruz Roja del Ecuador**

- Se realizó la activación de las Juntas Provinciales.
- Levantamiento de información en conjunto con los GAD Cantonales y la SNGR.

❖ **Concejo Nacional de Discapacidades**

- Se realizó la activación de la Oficina Técnica de Zamora: se ha mantenido contacto con personas con discapacidad que han sido identificadas en base a su coyuntura con asociaciones.
- Se está pendiente que, en caso de identificar necesidades de personas con discapacidad que se encuentren en alojamientos temporales o en casas acogientes, se proceda con la coordinación interinstitucional oportuna.
- Se tomó contacto directo desde la oficina técnica de Zamora con el GAD Cantonal y la Prefectura y se ofició la solicitud de atención preferente y oportuna para personas con discapacidad a través de ellos como autoridades del COE Cantonal y COE Provincial.

❖ **Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil**

- Se coordinó con MSP, la atención médica y psicológica, control del niño sano, asesoría en lactancia materna a nuestro público objetivo que son 6 niños menores a 2 años y una gestante.
- Se abordó a las familias damnificadas, y se les brindó acompañamiento, ayuda social, entrega de material Educomunicacional, entrega de víveres y vestimenta a los menores.

❖ **Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos**

En atención a las necesidades identificadas en el territorio y como parte de las acciones de respuesta humanitaria, se informa sobre las acciones realizadas:

- Levantamiento del informe EVIN: El levantamiento de la Evaluación Inicial de Necesidades (EVIN) está siendo realizado de forma física en territorio, en coordinación con las entidades competentes.
- Movilización de Asistencia Humanitaria: Se ha dispuesto el traslado de los siguientes insumos de asistencia humanitaria:
 - 400 Kits de Primera Respuesta Humanitaria (KPRH)
 - 150 Kits Complementarios de Bienes de Dormir (KBD)
 - 150 Kits Complementarios de Alimentos (KCA)
- Alojamientos Temporales: Movilización de bienes para alojamientos temporales:
 - 50 carpas y duchas plegables
 - 25 carpas humanitarias
 - 50 Kits de limpieza comunitaria para AT
 - 40 camas
 - 10 kits complementarios de cocina comunitaria
 - 120 biombos

7. Eventos Adversos y acciones de respuesta

A continuación, se detalla los eventos adversos de mayor impacto ocurridos desde el 30 de junio de 2025 a la fecha:

- **Centinela del Cóndor/varias parroquias Panguintza, Zumbi/barrio 13 de Junio, Cuje, playas de Zumbi, San Miguel de la Hueca, sector el paraíso, Barrio Central:** Por lluvias suscitadas en la tarde del **01/07/2025**, se produjo el desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas por estar ubicadas en zonas de las riberas del río.

AFECCIONES:

- 70 familias afectadas (200 personas)
- 70 viviendas afectadas
- Vías de tercer orden cerradas
- 20 familias afectadas indirectamente (60 personas, incomunicadas por falta de acceso vial)
- 2 bien público destruido (Puente colgante peatonal y Puente carrozable Vehicular).

ACCIONES DE RESPUESTA:

UGR de Centinela del Cóndor, confirmó la novedad, y coordina la evacuación de las familias y enseres. **Cuerpo de Bomberos de Centinela del Cóndor** realiza evacuación de las familias afectadas. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zamora/Sabanilla/Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50]:** Por presencia de lluvias en la noche del **30/06/2025**, se produjo un deslizamiento en el sector que obstaculiza en su totalidad la vía de primer orden. Al momento la vía se encuentra **cerrada** al tránsito vehicular.

AFECCIONES:

- 1 persona fallecida. (Producto del deslizamiento)
- 70 personas afectadas indirectamente. (permanecen en los vehículos)
- 20 vehículos afectados (no pueden desplazarse por la vía)
- 60 metros de longitud de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

MTOP Zamora realiza los trabajos de habilitación y limpieza de la vía. **Policía Nacional** verificó la novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Yantzaza/Yantzaza/Varios sectores:** Por lluvias suscitadas el **01/07/2025** se produjo el desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas por estar ubicadas en zonas de las riberas del río. El 1/7/2025 se activó el COE Cantonal de Yantzaza. El río Zamora continúa desbordado.

AFECCIONES:

- 38 familias afectadas (135 personas que fueron evacuadas):
 - 13 familias (65 personas) en albergue "Coliseo de Deportes Ciudad de Yantzaza".
 - 25 familias (70 personas) en refugio "Los Hachos".
- Varias viviendas afectadas por el ingreso del agua.

ACCIONES DE RESPUESTA:

UGR de Yantzaza, confirmó la novedad, y coordinó la evacuación de las familias y enseres. **Cuerpo de Bomberos de Yantzaza** realizó evacuación de las familias afectadas. **MSP con brigada multidisciplinaria de salud**, brindó 51 atenciones a la población en los alojamientos temporales: 23 atenciones clínicas, 13 atenciones psicológicas y 15 atenciones de nutricionista, también se realizó el control vectorial en los alrededores. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zamora/Cumbaratza/Varios sectores (Chamico, Nambija Bajo):** Por lluvias suscitadas en la madrugada del **01/07/2025** se produjo el desbordamiento del río Zamora causando inundación en varios sectores.

Al momento las familias afectadas fueron evacuadas a casa de familia acogiente, y una vía de tercer orden se encuentra **cerrada** al tránsito vehicular.

AFECCIONES:

- 60 familias afectadas (180 personas que fueron evacuadas).
- 60 viviendas afectadas. (información preliminar)
- 1 Vía de tercer orden cerrada

ACCIONES DE RESPUESTA:

FFAA colabora con las tareas de evacuación de familias. **Policía Nacional** brinda seguridad en el sector. **UGR Zamora** realiza levantamiento de información. **Cuerpo de Bomberos de Zamora** verificó la novedad y continúa con las tareas de evacuación.

- **Nangaritza/Guayzimi/Las Brisas:** Producto a lluvias suscitadas en la tarde del **01/07/2025**, se produjo una inundación en el sector, debido al desbordamiento del Río Nangaritza, afectando varias viviendas.

De manera preliminar indican que varias personas fueron evacuadas por precaución, hasta que baje el caudal del río.

Al momento, el caudal del río se encuentra desbordado y una vía de tercer orden se encuentra **cerrada**.

AFECCIONES:


- 26 familias afectadas (50 personas)
- 10 viviendas afectadas
- Vía de tercer orden cerrada aproximadamente 30 metros lineales.

ACCIONES DE RESPUESTA:

Cuerpo de bomberos Centinela del Cóndor evacuó a las personas sin novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zamora/Guadalupe/La Saquea, vía Zamora -Yantzaza:** Por lluvias presentadas en la madrugada del **01/07/2025**, se produjo un deslizamiento que afecta en su totalidad la vía de primer orden. Al momento la vía se encuentra **cerrada** al tránsito vehicular.
AFECTACIONES:
 - 30 metros de longitud de vía.ACCIONES DE RESPUESTA:
Policía Nacional verificó la novedad. **MTOP** coordina los trabajos de limpieza de la vía. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Zamora/Zamora/La Albernia:** Por lluvias suscitadas en la mañana del **01/07/2025**, se produjo un deslizamiento de tierra en el sector.
AFECTACIONES:
 - 1 bien público afectado (cancha de uso múltiple).ACCIONES DE RESPUESTA:
Cuerpo de Bomberos de Zamora verificó la novedad. **UGR Zamora** realiza el levantamiento de información. **SNGR** coordina la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Centinela del Cóndor/Zumbi, Vía Yantzaza - Zumbi [E45]:** Debido a las lluvias registradas durante el día **01/07/2025**, produjo el incremento del caudal del río Zamora debido a este suceso la vía quedó cubierta por el río.
Al momento una volqueta que intentaba cruzar, quedó atrapada en medio de la vía, en el interior del balde de la volqueta se encontraban varias personas, que fueron evacuadas sin novedad.
AFECTACIONES:
 - 1 bien privado afectado (Volqueta).ACCIONES DE RESPUESTA:
Cuerpo de bomberos Centinela del Cóndor evacuó a las personas sin novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Centinela del Cóndor/Zumbi:** Debido a las lluvias registradas durante el día **01/07/2025**, se produjo un deslizamiento que afecta una vivienda de construcción mixta (adobe y zinc). La familia afectada se encuentra en casa de familia acogiente.
Al momento una volqueta que intentaba cruzar, quedó atrapada en medio de la vía, en el interior del balde de la volqueta se encontraban varias personas, que fueron evacuadas sin novedad.
AFECTACIONES:
 - 1 familia afectada (6 personas).
 - 1 vivienda de construcción mixta (adobe y zinc).ACCIONES DE RESPUESTA:
Cuerpo de Bomberos de Loja verificó la novedad. **UGR Loja** realizará el respectivo levantamiento de información. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Zamora/Cumbaratza/Barrio San Francisco:** Debido a las lluvias registradas durante el día **30/06/2025**, un deslizamiento de tierra, mismo que obstaculiza totalmente la vía de segundo orden.
Al momento una volqueta que intentaba cruzar, quedó atrapada en medio de la vía, en el interior del balde de la volqueta se encontraban varias personas, que fueron evacuadas sin novedad.
ACCIONES DE RESPUESTA:
Gad Provincial de Zamora Chinchipe moviliza personal y maquinaria para la habilitación y limpieza de la vía.

8. Mapa de ubicación referencial de eventos adversos por lluvias



SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborada por:

Nombre: Victor Sánchez - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

SitRep aprobada por:

Nombre: Mariana Quispillo. - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>