SitRep No. 5 – Lluvias Zamora Chinchipe

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL – ZAMORA CHINCHIPE

Este Informe cubre el período desde el 30/06/2025 hasta el 4/07/2025 16h00
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos Importantes

NIVEL DE AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

- Desde el 30 de junio hasta la fecha, en la provincia de Zamora Chinchipe se han registrado 13 eventos adversos afectando a 6 cantones (10 parroquias), por precipitaciones de variable intensidad, que han impactado a la población.
- Los eventos más recurrentes son: Inundaciones (7) y Deslizamientos (5).
- Los cantones con mayor impacto a la población son: **Yantzaza** (1290 personas), **Zamora** (395 personas), **Centinela del Cóndor** (350 personas).
- El 04/07/2025 La SNGR mediante resolución Nro. SNGR-234-2025 del 04/07/2025, declaró en emergencia la regional por época lluviosa, debido a la magnitud de los eventos, su alta recurrencia, los impactos generados a las personas, viviendas e infraestructura de la red vial, el OCP y SOTE. Esta declaración permitirá la movilización de fondos y personal adicional en las provincias de Zamora Chinchipe y Napo.
- El 03/07/2025 Ministro de MTOP declara en emergencia vial la Provincia de Zamora Chinchipe.
- El 2/7/2025 se activó el COE Nacional, COE Provincial de Zamora Chinchipe y COE Cantonal de Paquisha para atender las inundaciones provocadas por dichos eventos.
- El 1/7/2025 se activaron los COE Cantonales de Zamora, Yantzaza, El Pagui, Nangaritza y Centinela del Cóndor para atender las inundaciones provocadas por dichos eventos.

2. Situación Hidrometeorológica actual.

Según boletín meteorológico Nro. 36 del INAMHI con vigencia desde las 00H00 del 30de junio hasta las 16H00 del 4 de julio de 2025, nivel amenaza meteorológica MEDIO, ALTO y MUY ALTO, fenómeno de: LLUVIAS, TORMENTAS Y RÁFAGAS DE VIENTO.



Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. - Intensidad y distribución de lluvias, tormentas y ráfagas de viento.

Se prevé nuevo incremento en la intensidad y distribución de precipitaciones, que estarán acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en la región Amazónica, incidiendo en la cordillera oriental y varias zonas del Callejón Interandino. Los días de mayor relevancia tienden a enfocarse entre el 01 y 03 de julio.

Las áreas en tonalidades naranja y roja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masa.

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
REGIÓN	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 40	–
Interandina	8 – 11	12 – 30	–
Amazonía	22 – 31	32 – 54	55 – 90

El escenario responde, entre otros factores, a la inestabilidad atmosférica en la cuenca Amazónica, producto de la interacción de masas frías desde el sur del continente con masas cálidas tropicales, que por circulación del viento en niveles medios y bajos ingresan a la región Amazónica y posteriormente Callejón Interandino.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento no se registran cuerpos hídricos desbordados, ni con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 30 de junio del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

Cantón	Colapso Estructural	Deslizamiento	Inundación	Total general
CENTINELA DEL CONDOR	1	0	2	3
EL PANGUI	0	0	1	1
NANGARITZA	0	0	1	1
PAQUISHA	0	0	1	1
YANTZAZA	0	0	1	1
ZAMORA	0	5	1	6
Total general	**1**	**5**	**7**	**13**

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGIRD 04/07/2025 16:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

Personas Fallecidas:	1	Personas Evacuadas:	20
Personas Afectadas	1972	Personas Damnificadas:	408
Familias afectadas:	726	Familias Damnificadas:	173
Personas Afectadas Indirectamente:	130		

Afectación a Viviendas:

Viviendas afectadas:	789	Viviendas destruidas:	12

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (kilómetros)

Primer Orden:	0,090
Segundo Orden:	23
Tercer Orden:	0,430
Total Vías afecatdas (kilómetros)	23,52

Bienes Privados

Bienes privados afectados: 21

•Zamora/Sabanilla/Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50]: 20 vehículos afectados que no pueden desplazarse por la vía
•Centinela del Cóndor/Zumbi, Via Yantzaza - Zumbi [E45]: 1 volqueta

Puentes

Puentes destruidos:	2
Puentes Afectados	7

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGIRD 04/07/2025 16:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantón.

El cantón con mayor impacto a la población es Yantzaza con 1290 personas impactadas y 1 evento; seguido del cantón Zamora con 395 personas impactadas y 6 eventos; y el cantón Centinela del Cóndor con 350 personas impactadas y 3 eventos:

Cantón	Nro. Eventos	Personas Impactadas	PersonasFallecidas	PersonasEvacuadas	Personas Afectadas Directamente	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Personas Afectadas Indirectamente	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruidas	Puentes Afectados	Puentes Destruidos	Bienes Privados Afectados	Kilómetros Lineales De Vias Afectadas
YANTZAZA	1	1290	0	0	1290	430	0	0	0	430	0	1	0	0	8
ZAMORA	6	395	1	0	0	0	395	168	70	119	0	3	0	20	0,49
CENTINELA DEL CONDOR	3	350	0	0	350	197	0	0	60	215	7	2	2	1	15
EL PANGUI	1	240	0	20	240	60	0	0	0	4	0	1	0	0	0
PAQUISHA	1	55	0	0	42	11	13	5	0	11	5	0	0	0	0
NANGARITZA	1	50	0	0	50	28	0	0	0	10	0	0	0	0	0,03
Total general	**13**	**2380**	**1**	**20**	**1972**	**726**	**408**	**173**	**130**	**789**	**12**	**7**	**2**	**21**	**23,52**

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGIRD 04/07/2025 16:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Alojamientos Temporales

Desde el 30 de junio de 2025 a la fecha, por lluvias se encuentran activados 6 alojamientos temporales:

Nro.	Cantón	Parroquia	Tipo	Nombre del Amiento Temporal	Fecha de Apertura	N° Familias	N° Personas
1	El Pangui	El Pangui	Albergue Temporal	Casa Comunal de Shacay	2025-07-02	4	14
2	Paquisha	Nuevo Quito	Refugio	Casa Comunal de Congüime	2025-07-02	4	12
3	Zamora	Cumbaratza	Refugio	Casa de Retiro Juan XXIII	2025-07-01	2	8
4	Centinela del Cóndor	Panguintza	Refugio	Coliseo de Deportes Zumbi	2025-07-01	4	10
5	Centinela del Cóndor	Panguintza	Albergue Temporal	Unidad Educativa Latacunga (Panguintza)	2025-07-01	2	8
6	Yantzaza	Yantzaza	Albergue Temporal	Coliseo de Deportes Ciudad de Yantzaza	2025-07-01	36	109
					Total	52	163

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGIRD 04/07/2025 16:00

Nota aclaratoria: Los alojamientos temporales están activos, sin embargo, las personas aún se encuentran en fase de registro de alojamiento.

6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 30 de junio de 2025 a la fecha, la SNGR movilizó bienes de asistencia humanitaria para la atención a las familias afectadas en la provincia de Zamora Chinchipe:

-400 Kits de Primera Respuesta Humanitaria (KPRH)
-150 Kits Complementarios de Bienes de Dormir (KBD)
-150 Kits Complementarios de Alimentos (KCA)

Alojamientos Temporales: Movilización de bienes para alojamientos temporales:

-50 carpas y duchas plegables
-25 carpas humanitarias
-50 Kits de limpieza comunitaria para AT
-40 camas
-10 kits complementarios

También se movilizaron por medios aéreos a la provincia de Zamora, 95 kit de asistencia humanitaria

Se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

Cantón	KPRH	Biombos	Personas Beneficiadas	Familias beneficiadas
Yantzaza	49	60	109	36

7. COE activados y Acciones de Respuesta

Desde el 30 de junio de 2025 a la fecha se activó el **COE Nacional** (2/7/2025), el **COE Provincial** de Zamora Chinchipe (2/7/2025) y **6 COE Cantonales.**

Nro	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado	Observación
1	Zamora Chinchipe	Paquisha	2/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
2	Zamora Chinchipe	Zamora	1/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
3	Zamora Chinchipe	Yantzaza	1/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
4	Zamora Chinchipe	Centinela del Cóndor	1/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
5	Zamora Chinchipe	Nangaritza	1/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.
6	Zamora Chinchipe	El Pangui	1/7/2025	Activo	COE Cantonal articula acciones de respuesta por inundación.

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGIRD 04/07/2025 16:00

El 04/07/2025 ministro de la SNGR dispuso **DECLARAR ESTADO DE EMERGENCIA REGIONAL POR ÉPOCA LLUVIOSA**, POR EL PLAZO DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, debido a la magnitud de los eventos, su alta recurrencia, los impactos generados a las personas, viviendas e infraestructura de la red vial, el OCP y SOTE. Esta declaración permitirá la movilización de fondos y personal adicional en las provincias de Zamora Chinchipe y Napo.

El COE Nacional, ante el registro de inundaciones, aluviones y deslizamientos por altas precipitaciones en las provincias de Napo, Zamora y Azuay, se reunió el 02/07/2025.

A continuación, se detallan las acciones realizadas por parte de la Mesa Técnica de Trabajo (MTT4):

- **Ministerio de Educación**
  Activado con 20 Brigadas de Acompañamiento Socioemocional y Psicosocial den situaciones de emergencia con 1 zonal y 19 distritales. Al momento realizando acciones de acompañamiento socioemocional en los alojamientos temporales activados: "Coliseo de Deportes Zumbi" y "Coliseo de Deportes Ciudad de Yantzaza".
- **Ministerio de Inclusión Económica y Social**
  Evaluación y levantamiento de información social:
  - Se realizó la identificación y caracterización de familias afectadas, priorizando grupos de atención prioritaria (niños como personas con discapacidad, adultos mayores).
  - Se entregó atención humanitaria inmediata: se gestionó la entrega oportuna de diferentes kits para las familias en situación de vulnerabilidad, kits de alimentos y kits de aseo personal
  - Se dio seguimiento y monitoreo: se continuó con el monitoreo en las condiciones de vulnerabilidad y necesidades emergentes de las familias afectadas para asegurar una intervención oportuna y adecuada.
  - Se realiza la coordinación de entrega del bono de contingencias: actualmente los equipos técnicos están realizando el levantamiento de información para coordinar dichos bonos.
  - Se brindó soporte con limpieza de viviendas afectadas.
- **Ministerio de Salud Pública**
  Atención en salud en el alojamiento temporal de Yantzaza.
- **Fuerzas Armadas**
  Se realizó la activación de recurso especial y personal para soporte logístico
- **Cruz Roja del Ecuador**
  - Se realizó la activación de las Juntas Provinciales.
  - Levantamiento de información en conjunto con los GAD Cantonales y la SNGR.
- **Concejo Nacional de Discapacidades**

- Se realizó la activación de la Oficina Técnica de Zamora: se ha mantenido contacto con personas con discapacidad que han sido identificadas en base a su coyuntura con asociaciones.
- Se está pendiente que, en caso de identificar necesidades de personas con discapacidad que se encuentren en alojamientos temporales o en casas acogientes, se proceda con la coordinación interinstitucional oportuna.
- Se tomó contacto directo desde la oficina técnica de Zamora con el GAD Cantonal y la Prefectura y se ofició la solicitud de atención preferente y oportuna para personas con discapacidad a través de ellos como autoridades del COE Cantonal y COE Provincial.

❖ **Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil**

- Se coordinó con MSP, la atención médica y psicológica, control del niño sano, asesoría en lactancia materna a nuestro público objetivo que son 6 niños menores a 2 años y una gestante.
- Se abordó a las familias damnificadas, y se les brindó acompañamiento, ayuda social, entrega de material Educomunicacional, entrega de víveres y vestimenta a los menores.

❖ **Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos**

En atención a las necesidades identificadas en el territorio y como parte de las acciones de respuesta humanitaria, se informa sobre las acciones realizadas:

- Levantamiento del informe EVIN: El levantamiento de la Evaluación Inicial de Necesidades (EVIN) está siendo realizado de forma física en territorio, en coordinación con las entidades competentes.

8. Eventos Adversos y acciones de respuesta

A continuación, se detalla los eventos adversos de mayor impacto ocurridos desde el 30 de junio de 2025 a la fecha:

- **Paquisha/Nuevo Quito/Congüime:** Por las fuertes lluvias del 02/07/2025, se registró el desbordamiento del río Nangaritza causando inundación en el sector. El 02/07/2025 se reunió el COE Cantonal de Paquisha, el caudal del río Nangaritza se encuentra con tendencia a disminuir de nivel. 4 familias conformadas por 12 personas están albergadas en el Refugio temporal "Casa Comunal de Congüime".

  AFECTACIONES:
  - 5 familias damnificadas conformadas por 13 personas.
  - 11 familias afectadas conformadas por 42 personas.
  - 5 viviendas destruidas.
  - 11 viviendas afectadas.

  ACCIONES DE RESPUESTA:

  UGR Paquisha realiza el levantamiento de información y daños**, Cuerpo de Bomberos de Paquisha** verificó la novedad y apoyó en la evacuación de las familias**, SNGR** coordina la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Centinela del Cóndor/varias parroquias Panguintza, Zumbi/barrio 13 de Junio, Cuje, playas de Zumbi, San Miguel de la Hueca, sector el paraíso, Barrio Central:** Por lluvias del **01/07/2025**, se produjo el desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas por estar ubicadas en zonas de las riberas del rio. Se activó el 01/07/2025 el Refugio Temporal Coliseo de Deporte Zumbi, donde permanecen 4 familias conformadas por 10 personas, se activó el 01/07/2025 el Refugio Temporal Unidad Educativa Latacunga (Panguintza), donde permanecen 2 familias conformadas por 8 personas, El río Zamora con tendencia a disminuir de nivel.

  AFECTACIONES:
  - 197 familias afectadas conformadas por 350 personas
  - 215 viviendas afectadas
  - 2 puentes destruidos
  - 2 puentes afectados
  - 7 viviendas destruidas
  - 10 hectáreas de cultivos afectados
  - 1 unidad educativa afectada por ingreso de agua - Escuela Fray Carlos Urea
  - 15000 metros lineales de vía de segundo orden afectadas - Vías parcialmente habilitadas
  - 1000 metros lineales de vía de tercer orden afectadas - Vías cerradas

  ACCIONES DE RESPUESTA:

  UGR de Centinela del Cóndor realiza levantamiento y actualización de información **y** labores de limpieza y habilitación vial**. SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Yantzaza/Yantzaza/Varios sectores:** Por lluvias el **01/07/2025** se produjo el desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas por estar ubicadas en zonas de las riberas del río.

  El 1/7/2025 se activó el COE Cantonal de Yantzaza. El río Zamora se encuentra con tendencia a disminuir de nivel. 25 familias conformadas por 70 personas evacuadas al Alojamiento Temporal "Los Hachos" todas retornaron a sus viviendas

  AFECTACIONES:
  - 430 familias afectadas conformadas por 1290 personas
  - 36 familias conformadas por 109 personas evacuadas al Albergue "Coliseo de la Ciudad de Yantzaza"
  - 430 viviendas afectadas
  - 1 puente afectado
  - 8000 metros de vía afectada de segundo orden aproximadamente (Parcialmente habilitada)

ACCIONES DE RESPUESTA:
UGR de Yantzaza, confirmó la novedad, y coordinó la evacuación de las familias y enseres. **Cuerpo de Bomberos de Yantzaza** realizó evacuación de las familias afectadas. **MSP con brigada multidisciplinaria de salud**, brindó 51 atenciones a la población en los alojamientos temporales: 23 atenciones clínicas, 13 atenciones psicológicas y 15 atenciones de nutricionista, también se realizó el control vectorial en los alrededores. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- Zamora/Cumbaratza/Varios sectores (Chamico, Nambija Bajo): Por lluvias del **01/07/2025** se produjo el desbordamiento del río Zamora causando inundación en varios sectores. El 03/07/2025 Ministro de MTOP declara en emergencia vial la Provincia de Zamora Chinchipe.
  Al momento las familias afectadas fueron evacuadas a casa de familia acogiente, y una vía de tercer orden se encuentra cerrada al tránsito vehicular.
  AFECTACIONES:
  - 168 familias damnificadas conformadas por 395 personas
  - 2 familias conformadas por 8 personas evacuadas al Refugio Temporal "Casa Retiro Juan XXIII"
  - 119 viviendas afectadas.
  - 3 puentes afectados
  - 400 metros de vía de tercer orden afectada (Vías Cerradas) ACCIONES DE RESPUESTA:

  SNGR realizó la entrega de Asistencia Humanitaria, **FFAA** colabora con apoyo aéreo para movilización de asistencia humanitaria, Ministro de **MTOP** realizó recorrido por la zona afectada y coordina acciones de respuesta, **Policía Nacional** brinda seguridad en el sector, **UGR Zamora** realiza levantamiento de información. **Cuerpo de Bomberos de Zamora** verificó la novedad y continúa con las tareas de evacuación.

- Nangaritza/Guayzimi/Las Brisas: Producto a lluvias del **01/07/2025**, se produjo una inundación en el sector, debido al desbordamiento del Río Nangaritza, afectando varias viviendas. De manera preliminar indican que varias personas fueron evacuadas por precaución, hasta que baje el caudal del río.
  El río Nangaritza se encuentra con tendencia a disminuir de nivel y una vía de tercer orden se encuentra cerrada.
  AFECTACIONES:
  - 28 familias afectadas (50 personas)
  - 10 viviendas afectadas
  - Vía de tercer orden cerrada aproximadamente 30 metros lineales.

  ACCIONES DE RESPUESTA:
  UGR de Nangaritza realiza el levantamiento de información y daños**. Cuerpo de bomberos Centinela del Cóndor** evacuó a las personas sin novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- El Pangui/El Pangui/Varios sectores: Chuchumbletza, Los Hachales y Remolino: Por lluvias suscitadas en la tarde del 01/07/2025, se produjo el desbordamiento del río Zamora causando afectación en el sector y anegación a las viviendas por estar ubicadas en zonas de las riberas del rio. El río Zamora se encuentra con tendencia a disminuir de nivel. Se activó el Albergue Temporal en la Casa Comunal de Shacay
  AFECTACIONES:
  - 4 familias conformadas por 14 personas se movilizaron al Albergue Temporal en la Casa Comunal de Shacay
  - 60 familias afectadas conformadas por 240 personas De las cuales 5 familias conformadas por 20 personas en casa de familias acogientes.
  - 4 viviendas afectadas
  - 1 puente afectado

  ACCIONES DE RESPUESTA:
  UGR de El Pangui confirmó la novedad, y realiza levantamiento de información**. SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo**.**

- Zamora/Guadalupe/La Saquea, vía Zamora -Yantzaza: Por lluvias del **01/07/2025**, se produjo un deslizamiento que afecta en su totalidad la vía de primer orden. Al momento la vía se encuentra cerrada al tránsito vehicular.
  AFECTACIONES:
  - 30 metros de longitud de vía.

  ACCIONES DE RESPUESTA:
  Policía Nacional verificó la novedad. **MTOP** coordina los trabajos de limpieza de la vía. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- Zamora/Zamora/La Albernia: Por lluvias del **01/07/2025**, se produjo un deslizamiento de tierra en el sector.
  AFECTACIONES:
  - 1 bien público afectado (cancha de uso múltiple).

  ACCIONES DE RESPUESTA:
  Cuerpo de Bomberos de Zamora verificó la novedad. **UGR Zamora** realiza el levantamiento de información. **SNGR** coordina la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- Centinela del Cóndor/Zumbi, Vía Yantzaza - Zumbi [E45]: Debido a las lluvias el día **01/07/2025**, produjo el incremento del caudal del río Zamora debido a este suceso la vía quedó cubierta por el río.
  Al momento una volqueta que intentaba cruzar, quedó atrapada en medio de la vía, en el interior del balde de la volqueta se encontraban varias personas, que fueron evacuadas sin novedad.
  AFECTACIONES:
  - 1 bien privado afectado (Volqueta).

  ACCIONES DE RESPUESTA:

Cuerpo de bomberos Centinela del Cóndor evacuó a las personas sin novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- Centinela del Cóndor/Zumbi: Debido a las lluvias del **01/07/2025**, se produjo un deslizamiento que afectó una vivienda de construcción mixta (adobe y zinc). La familia afectada se encuentra en casa de familia acogiente. Una volqueta que intentaba cruzar, quedó atrapada en medio de la vía, en el interior del balde de la volqueta se encontraban varias personas, que fueron evacuadas sin novedad.
  AFECTACIONES:
  - 1 familia afectada (6 personas).
  - 1 vivienda de construcción mixta (adobe y zinc).

  ACCIONES DE RESPUESTA:
  Cuerpo de Bomberos de Loja verificó la novedad. **UGR Loja** realizará el respectivo levantamiento de información. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- Zamora/Sabanilla/Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50]: Por presencia de lluvias del **30/06/2025**, se produjo un deslizamiento en el sector que obstaculiza en su totalidad la vía de primer orden. Al momento la vía se encuentra cerrada al tránsito vehicular.
  AFECTACIONES:
  - 1 persona fallecida. (Producto del deslizamiento)
  - 70 personas afectadas indirectamente. (permanecen en los vehículos)
  - 20 vehículos afectados (no pueden desplazarse por la vía)
  - 60 metros de longitud de vía afectada.

  ACCIONES DE RESPUESTA:
  MTOP Zamora realiza los trabajos de habilitación y limpieza de la vía. **Policía Nacional** verificó la novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- Zamora/Cumbaratza/Barrio San Francisco: Debido a las lluvias registradas el **30/06/2025**, se suscitó un deslizamiento de tierra, mismo que obstaculiza totalmente la vía de segundo orden.
  Al momento una volqueta que intentaba cruzar, quedó atrapada en medio de la vía, en el interior del balde de la volqueta se encontraban varias personas, que fueron evacuadas sin novedad.
  ACCIONES DE RESPUESTA:
  Gad Provincial de Zamora Chinchipe moviliza personal y maquinaria para la habilitación y limpieza de la vía.

9. Mapa de ubicación referencial de eventos adversos por lluvias



SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:
Nombre: Alan Mite - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

SitRep aprobado por:
Nombre: Mariana Quispillo. – Directora de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/