

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 – 21:23:39 / Página 1 de 19

Periodo de Monitoreo:

Desde:

09:00

16/03/2025

Hasta:

21:00

16/03/2025

1. Monitoreo de amenazas

- **Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.**
- **Amenaza en incremento y probable materialización inminente.**
- **Amenaza dentro de los parámetros normales.**

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napó	NARANJA	Sin novedades, sector nublado	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	Sin novedades, sector nublado	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	Sin novedades, sector nublado	●
 Volcán Cotopaxi		Sin novedades, sector nublado	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTOS DE CUERPOS HÍDRICOS:

13 cuerpos de agua desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Guayas	Lomas De Sargentillo	Lomas De Sargentillo	Recinto Puerto Las Cañas	Magro
Los Ríos	Montalvo	Montalvo	La Ernestina	San Pablo
Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	rcto. La Chorrera	Babahoyo
Los Ríos	Baba	Baba, Cabecera Cantonal	Rcto, Versalla	Junquillo
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Junquillal	Recinto Las Peñas, Recinto Laurel de Salitre	Pula
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	El Salitre (Las Ramas)	Varios sectores	Salitre
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Gral. Vernaza (Dos Esteros)	Varios sectores	Vinces
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Varios Sectores, Dos Puertas, Dos Bocas, El Achioté, Convento	Jujan
Los Ríos	Babahoyo	Barreiro	coop. Victoria del Pueblo	San Pablo
Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Rcto. La Pineda	Pita
Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	Santa Clara 1 y 2	Catarama
Los Ríos	Babahoyo	Dr. Camilo Ponce	vía E-25 Jujan – Babahoyo	Chilintomo

27 cuerpos de agua con tendencia a subir el nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
El Oro	Portovelo	Portovelo	Casco Urbano	Amarillo
Guayas	Pedro Carbo	Pedro Carbo, Cabecera Cantonal	Varios sectores	Procel
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	Varios sectores	Los Amarillos
Guayas	Pedro Carbo	Sabanilla	Sector Barranco Alto	Pedro Carbo
Guayas	Pedro Carbo	Pedro Carbo, Cabecera Cantonal	Sector Jerusalén	Jerusalén
Los Ríos	Mocache	Mocache, Cabecera Cantonal	Mocache	Mocache
Esmeraldas	Esmeraldas	Cube	Recinto Tachina Boca Grande	Tapira
Los Ríos	Quevedo	San Camilo	El Recreo 1	Quevedo
Los Ríos	Ventanas	Ventanas, Cabecera Cantonal	Los Girasoles	Ventanas
Los Ríos	Babahoyo	El Salto	Coop. Jorge Yáñez	La Virgen
Los Ríos	Palenque	Palenque, Cabecera Cantonal	Palenque	La Reveza

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 - 21:23:39 / Página 2 de 19

Guayas	Pedro Carbo	Pedro Carbo	Varios Sectores	Villao
Los Ríos	Valencia	Valencia, Cabecera Cantonal	Rcto. San Francisco	Chipe
Guayas	Samborondón	Samborondón	Recinto Paula León	Vinces
Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	Santa Clara 1 y 2	Catarama
Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	rcto. Puerto Luna	La Julia
Guayas	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Varios Sectores	Chicompe
Guayas	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Varios Sectores	Pucon
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	Varios Sectores, Dos Puertas, Dos Bocas, El Achiote, Convento	Ñauza
Guayas	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	varios sectores	Puca
Guayas	Naranjal	San Carlos	Cabecera Parroquial	Norkay
Los Ríos	Baba	Baba	Rcto. San Antonio	El Arenal
Los Ríos	Babahoyo	Caracol	Rcto. Las Garzas	Caracol
Los Ríos	Vinces	Vinces	Vinces	Vinces
Los Ríos	Vinces	Antonio Sotomayor (Cab. en Playas de Vincés)	Rcto. California	Junquillo
Guayas	Naranjal	Taura	Recinto Cascajal	Taura
Guayas	Simón Bolívar	Simón Bolívar	varios sectores	Los Amarillos
Los Ríos	Buena Fé	San Jacinto de Buena Fé	Pto. Bajaña	Pto. Bajaña
Los Ríos	Buena Fé	Patricia Pilar	Puente Baba	Baba
Guayas	Simón Bolívar	Simón Bolívar	Recinto las Delicias	Chilintomo

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1975.00	1989.98	1990.50	07:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2153.53	2153.45	07:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	80.79	85.00	08:39	●
Central Baba, Los Ríos	114.00	116.34	117.00	08:39	●
Chongón, Guayas	44.50	--	55.15	--	--
El Azúcar, Santa Elena	40.00	--	45.09	--	--
San Vicente, Santa Elena	50.00	--	57.49	--	--
La Esperanza, Manabí	53.40	--	66.00	--	--
Poza Honda, Manabí	104.29	--	106.51	--	--
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	--	68.50	--	--
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--


REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 – 21:23:39 / Página 3 de 19

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la>

SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
---	---	---	---	---

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 1



Contaminación

Localización:	Esmeraldas/Quinindé-Esmeraldas.
Antecedentes:	El 13/03/2025, por causas desconocidas, se produjo la rotura de una tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), lo que provocó una contaminación por petróleo en el estero Caple. Este estero se encuentra cerca de varias localidades de la parroquia Cube, desemboca en el río Viche y finalmente llega hasta el río Esmeraldas. El servicio de agua potable se mantiene suspendido en el cantón de Esmeraldas por precaución..
Situación actual:	El 15/03/2025 el COE Cantonal Quinindé resolvió: Declarar el estado de alerta roja en el cantón Quinindé por el derrame de petróleo sucedido en el sector El Vergel en la parroquia Cube, activando los protocolos y la implementación de medidas y planes de respuestas interinstitucionales para la atención del evento presentado. El estero Caple sigue afectado por contaminación, el Río Esmeraldas se encuentra contaminado por el material pétreo, adicional el mar frente al balneario Las Palmas también ha sido contaminado. Se registró contaminación ambiental en el río Viche. La Playa de las Palmas perteneciente al Cantón Esmeraldas se encuentra cerrada al público por precaución. Las familias afectadas de la Parroquia Cube del Cantón Quinindé se mantienen en sus viviendas. El servicio de agua potable en la parroquia Viche del Cantón Quinindé se encuentra suspendido por precaución. Se registraron un total de 301 atenciones por parte del MSP Quinindé.
Afectaciones:	Cantón Quinindé:

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 – 21:23:39 / Página 4 de 19

Acciones de respuesta:	90 familias, 360 personas afectadas de la parroquia Cube. PetroEcuador realiza la limpieza del crudo en la playa ubicada en el balneario Las Palmas, adiciona continúa activo el plan de contingencia, realizan recolección y recuperación del material petro en la parroquia Cube, adicional en tanqueros y camiones tipo Vacum transportan el material hasta la refinería de Esmeraldas. Adicional en sitio se encuentra activó el personal de Petroecuador, OCP y Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Cuerpo de Bomberos Quinindé realizó la entrega de agua potable en taquero a los recintos, Chucaple, El Roto y Todo el tramo de la vía [E20], adicional realizó la entrega de galones de agua potable. -SNGR realizó la entrega de Asistencia Humanitaria en los sectores Roto y Vergel de la Parroquia Cube. UGR GAD Cantonal Esmeraldas coordina recursos para realizar el levantamiento de información en las parroquias Majua, Chinca y San Mateo, adicional realizaron el cierre del balneario Las Palmas por precaución. MTOP Esmeraldas continúa con el apoyo de vehículos pesados para continuar con los trabajos de recolección de crudo. Epmapse Esmeraldas mantiene la suspensión del servicio de agua potable. MSP Quinindé continúa con la atención médica a los sectores de Chucaple, Cube, El Roto, Viche y el Achote. Fuerzas Armadas y Policía Nacional continúa brindando seguridad al personal técnico
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas/UGR GAD Cantonal Esmeraldas/EPMAPE Esmeraldas/ MSP/ Cuerpo de Bomberos Quinindé/ Fuerzas Armadas/UGR GAD C Quinindé/ GAD C Quinindé.



Deslizamiento

Localización:	Imbabura/Pimampiro/San Francisco de Sigüipamba/ Ramos Danta, frente a El Carmelo
Antecedentes:	Se recibió la alerta del GAD C Pimampiro que existe un deslizamiento producto de las fuertes precipitaciones de la madrugada del 11/03/2025, el mismo que obstaculiza el río Blanco, en la parte alta del río se situaba una vivienda, se coordinó con la inspección técnica para verificar las afectaciones.
Situación actual:	Se realizó el levantamiento del informe técnico de la institución competentes y la entrega de asistencia humanitaria por parte de las mismas. Las familias se encuentran habitando en la vivienda de un familiar.
Afectaciones:	1 familia y 2 personas damnificadas. (perdida de la vivienda) 1 familia y 1 persona afectada. (evacua por seguridad) 3 personas desaparecidas 3 ha de cultivos perdidos (Plana frutales de mandarina, limón, durazno y aguacate) 1 bien Privado destruido (Invernadero de estructura mixta.) 1 vivienda destruida. Río Blanco se encuentra en su cause normal.
Acciones de respuesta:	SNGR-UPREA realizó la entrega de asistencia humanitaria a la familia damnificada. MAG realizó el levantamiento del informe técnico MAAPEA. MIES realizó la entrega de asistencia humanitaria a la familia damnificada. GAD Provincial Imbabura y Cuerpo de Bomberos Ibarra mediante miembros del Grupo de Operaciones tecnológicas (GOT) en apoyo al Cuerpo de Bomberos Pimampiro realizaron sobrevuelos con drones para búsqueda y recuperación y realizar un barrido en todo el sector. Continúa activo el COE Parroquial San Francisco de Sigüipamba para coordinar acciones de respuesta y movilizar recursos. 11/02/2025, se activó el COE Cantonal Pimampiro para coordinar acciones de respuesta y movilizar recursos.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Imbabura - Carchi SIS ECU 911 Ibarra/Teniente Político/GAD Parroquial /Cuerpo de Bomberos Pimampiro/SNGR/GAD P Imbabura/ GAD C Pimampiro.



Aluvion

Localización:	Imbabura/Cotacachi/Plaza Gutiérrez/Comunidad Santa Rosa –El Pedregal
Antecedentes:	Producto de las fuertes lluvias de la noche del 17/02/2025 y madrugada del 18/02/2025, se dio el desbordamiento de la quebrada La Variante y el desplome de tierra en la parte alta de la vía principal sector en el secto La Mina provocando un aluvión que arrastró flujos de lodo y material vegetal, debido a esto se cerró una vía de tercer orden en dos tramos, comunicando a las familias del sector, lo que impide el ingreso y salida de productos, la movilización de los estudiantes a las clases; y afecta al comercio ya que en el sitio existen 3 emprendimientos turísticos y 1 criadero de trucha; ambién se produjo el ingreso de agua a una vivienda y la afectación del sistema de agua de consumo dejando sin agua a la comunidad. El día 19/02/2025 se presentaron nuevos deslizamientos cerrando totalmente la vía principal desde el Pedregal a San Fernando. Al momento la quebrada se encuentra en su estado normal.
Situación actual:	Al momento la vía de tercer orden, se encuentra parcialmente habilitada. Se verificó in situ la afectación de las áreas productivas en el que se determina la pérdida total de 400 m2 de plátano y se observó que otros cultivos como café 5000 m2 y mandarina 100 m2 no tienen daño en las plantas pero si se visualiza el ingreso de sedimentos sólidos de tierra a los predios.
Afectaciones:	-1 familia y 2 personas damnificadas (1 vivienda afectada)

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 – 21:23:39 / Página 5 de 19

	-8 familias y 24 personas afectadas (incomunicadas por las vías cerradas) -10 familias y 40 personas afectadas indirectamente por no contar con agua de consumo (restablecido) -100 % del sistema de agua de consumo afectado (restablecido) -3 bienes públicos destruidos (2 tanques de reserva y 1 tubería de agua de consumo) -3000 metros lineales de vía de tercer orden afectada (2 tramos: 1er tramo camino del sector Pedregal y 2do tramo vía principal El Pedregal - San Fernando) -0,04 hectáreas de cultivos destruidos (plátano)
Acciones de respuesta:	SNGR – UAR realizó la inspección técnica con la finalidad de identificar y analizar la amenaza de movimiento en masa conjuntamente con técnicos de la UGR del GAD C Cotacachi.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Imbabura/MAG/GAD Provincial de Imbabura/MINEDUC/SNGR UPREA /GAD Cantonal/GAD Parroquial.



Hundimiento

Localización:	Imbabura/Cotacachi/García Moreno/Ingreso a la Cabecera Parroquial de García Moreno.
Antecedentes:	El 03/02/2025, debido a las lluvias suscitadas en la tarde se reportó un hundimiento y el colapso de la mesa de la vía de tercer orden quedando parcialmente habilitada, además, se registró la rotura de la tubería del agua de consumo dejando sin agua a la parroquia (restablecido) y por seguridad se suspendió clases en la Unidad Educativa (clases con normalidad). Mediante la Resolución Administrativa N°. GADMSAC-A-2025-0013, con fecha 24/02/2025, resuelve en el art. 1, Declarar en Emergencia al cantón Cotacachi en base a los informes entregados de las MTT C
Situación actual:	El proceso de contratación para los trabajos de reconstrucción definitivos están cumpliendo las fases administrativas de compras públicas, al momento la vía se encuentra parcialmente habilitada. Se realiza mantenimiento a la vía alterna La Z- Loma Negra- Magnolia - García Moreno.
Afectaciones:	-290 familias afectadas indirectamente y 1500 personas. -30 metros afectados de la mesa de la vía. -100 % de servicio de agua (restablecido).
Acciones de respuesta:	-1 bien público afectado (tubería de paso de agua de consumo). GAD Cantonal Cotacachi realiza el estudio para ejecutar la obra de canalización de aguas lluvias para evitar la erosión hídrica en el sector. GAD Provincial de Imbabura con apoyo del GAD Parroquial García Moreno continúan con los trabajos de rehabilitación, limpieza y mantenimiento de la vía principal y la vía alterna.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Imbabura/GAD Cantonal Cotacachi/MINEDUC/GAD Parroquial García Moreno/ Prefectura de Imbabura.

ZONA 2



Inundación

Localización:	Pichincha/Cayambe/Olmedo/Sectores: Pablo Urco San Jorge - Barrio San Antonio - Atahualpa.
Antecedentes:	El 07/03/2025, por causa de lluvias y granizo se produjo una inundación desbordándose la acequia, afectando a viviendas del sector. El cauce se encuentra normal
Situación actual:	Continúa la evaluación en los sectores afectados como Olmedo Sur, Pesillo, Santa Rosa; además se informa que el día jueves 13/03/2025, se reunirá el COE Cantonal para verificar las acciones que se están desarrollando en atención a la población afectada. SNGR realiza la entrega de AH en los sectores designados
Afectaciones:	- 1 persona fallecida - 155 Familias afectadas (457 personas) - 82 familias damnificadas (219 personas) - 82 viviendas afectadas - 3 viviendas destruidas - 12 vías afectadas de segundo (parcialmente habilitadas) por determinar los metros lineales - 2 vías de segundo orden destruidas 2000 metros lineales (Vía a Pesillo) no existe ruta alterna Parcialmente habilitadas - 3 vías de tercer orden destruidas 3000 metros lineales (sector San Pablo Urco) no existe ruta alterna Cerradas - 3800 personas afectadas indirectamente sector Olmedo y Pesillos (por falta de suministro de agua) Se restableció el servicio. - 1 unidad Educativa Pública afectada (Colapso de cerramiento) Hoy se realizará la limpieza de los escombros - 2 plantaciones afectadas (Anegación de agua) por determinar el área afectada - 25 ha. Productivas tiene afectación en sus cultivos de papas, maíz, cebada - 43 ha. Afectada en pasto para vacunos entre Pesillo y Olmedo . - 9 florícolas afectadas en sus plásticos, así como en la estructura de los invernaderos. - 68 atenciones veterinarias.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 – 21:23:39 / Página 6 de 19

Acciones de respuesta:	SNGR coordina con el GAD Cantonal, MIES, CRE, PPNN y GAD de Pichincha las acciones de planificación y atención a la población afectada y damnificada. GAD Pichincha continúa con la limpieza de los sectores afectados con su maquinaria pesada MTOP colabora con los trabajos de limpieza y retiro de escombros en los sectores designados. Cuerpo de Bomberos de Cayambe, Pedro Moncayo y Quito continúan trabajando y realizando la evacuación de tierra y lodo de las viviendas afectadas. Policía Nacional colabora con la seguridad integral de la ciudadanía para precautelar sus bienes Continuar con la rehabilitación de cunetas y aliviaderos, un avance de 50 %.
Fuentes de información:	SNGR CZ9 Umeva Pichincha/GAD Cantonal Cayambe/UGR/GAD PP/MINEDUC/Cuerpo de Bomberos de Cayambe.



Socavamiento

Localización:	Orellana-Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja.
Situación actual:	El frente de erosión se estima localizado en la abscisa 6+400 durante 3 días (por confirmar); aguas abajo, entre los kilómetros 6+400 y 10+000, continúa la erosión lateral en la margen izquierda, aguas arriba de San Carlos, afectando las instalaciones petroleras y poniendo el peligro a la vía E45 en el sector del Mirador y también aguas abajo del río Loco, donde también se afectaron las instalaciones petroleras. Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 15 Personas afectadas - 26.804 Personas afectadas indirectas - 51 Personas damnificadas - 99 Personas evacuadas - 14 Viviendas afectadas - 6 Viviendas destruidas - 4 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); y 1 tubería de agua potable de San Luis y una Torre de soporte de tubería tipo H. - 6 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 5 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente colgante San Carlos y Puente sobre el río Marker. - 1120 Metros de vía afectadas - 100.03 Ha de Cultivo perdida - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Afectaciones:	
Acciones de respuesta:	Ep Petroecuador y OCP implementan las contingencias para superar los eventos de fuerza mayor; OCP construye dos bypass. La Comisión Ejecutora Río Coca - CELEC EP, SNGR, Tenencia Política de Gonzalo Díaz de Pineda, Cuerpo de Bomberos El Chaco y CCGR San Luis realizan monitoreo.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco.

ZONA 3



Avalancha

Localización:	Cotopaxi / Latacunga / Mulaló / Parque Nacional Cotopaxi
Antecedentes:	MAATE informa que activó su protocolo de respuesta ante eventos adversos, tras registrarse una avalancha sobre los 5800 metros de altitud en el volcán Cotopaxi, Parque Nacional Cotopaxi. En este sentido, en coordinación con las instituciones competentes, guardaparques y personal técnico de esta cartera de Estado trabajan para atender la emergencia de forma inmediata. Se activó el PMU para tomar acciones de rescate.
Situación actual:	Las dos personas heridas de consideración fueron trasladadas a la ciudad de Quito, se finalizan los trabajos por parte del GT3.
Afectaciones:	8 personas afectadas (4 personas heridas)

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 – 21:23:39 / Página 7 de 19

Acciones de respuesta:	MSP dio atención prehospitalaria a las 4 personas heridas en el sector de Limpiopungo, dos de las personas presentaban politraumatismos leves fueron atendidas en el lugar en condiciones seguras y fuera de peligro, a igual que las otras 4 personas afectadas quedaron a buen recaudo y a cargo la operadora de turismo contratada por los montañistas. El helicóptero (ARGU) de Cuerpo de Bomberos Quito realizó el traslado de una de las personas heridas con diagnóstico de fractura de tibia y peroné al helipuerto ECU 911 de la ciudad de Quito y posteriormente fue trasladado al Hospital Eugenio Espejo. El helicóptero de PPNN (FENIX) realizó el traslado de un segundo paciente con diagnóstico fractura expuesta de los dos miembros inferiores más tibia y peroné, al helipuerto ECU 911 de la ciudad de Quito y posterior traslado al Hospital Pablo Arturo Suárez. PPNN GOE Quito apoyó en la tareas de búsqueda y rescate de la personas atrapadas por la avalancha La SNGR monitoreó el evento y gestionó con la Gobernación de Cotopaxi la entrega de refrigerios e hidratación para el GT3
Fuentes de información:	CZ3 SNGR / PPNN / CB Ambato / SNGR Unidad de Monitoreo Chimborazo.

ZONA 4



Inundación

Localización:	Manabí/Sucre/Charapotó/Varios Sectores (San Alejo, San Clemente, San Jacinto)
Antecedentes:	El 11/03/2025, debido a fuertes lluvias presentadas en horas de la mañana se produjo el desbordamiento del Estero Centinela, afectando a varias familias con ingreso de agua y lodo.
Situación actual:	El estado actual del estero es desbordado, las familias permanecen en sus viviendas y siguen inundadas con anegación de las calles de los sectores. De igual manera la Vía Charapotó a San Clemente [E15] está anegada.
Afectaciones:	-800 familias afectadas (3200 personas afectadas) Dato preliminar -800 viviendas afectadas Dato preliminar
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal realiza trabajos de limpieza de la vía. SNGR CZ4 coordina con UGR GAD Cantonal el levantamiento de la información. SNGR CZ4 realiza seguimiento al evento
Fuentes de información:	SNGR CZ4 Umeva Manabí/UGR Sucre



Aluvion

Localización:	Manabí/Sucre/Charapotó/Cañitas
Antecedentes:	Debido a fuertes lluvias presentadas en horas de la mañana 11/03/2025, se produjo el desbordamiento de la quebrada Cañitas, afectando a varias familias con ingreso de lodo y agua.
Situación actual:	El estado actual de la quebrada es desbordado, las familias permanecen en sus viviendas y siguen inundadas con anegación de las calles de los sectores. De igual manera la Vía de primer orden Cañitas [E15] está cerrada.
Afectaciones:	-260 familias afectadas (1040 personas afectadas, Dato preliminar) -260 viviendas afectadas (Dato preliminar) -1000 metros de vía de primer orden afectada.
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal realiza trabajos de limpieza de la vía. SNGR CZ4 coordina con UGR GAD Cantonal el levantamiento de la información. SNGR CZ4 realiza seguimiento al evento
Fuentes de información:	SNGR CZ4 Umeva Manabí /UGR Sucre



Deslizamiento

Localización:	Manabí/Portoviejo/Francisco Pacheco/ El Fátima
Antecedentes:	El 01/03/2025, debido a las fuertes lluvias presentadas, se produjo un deslizamiento que afecta a varias familias.
Situación actual:	El 03/03/2025 se realizó la activación del Alojamiento Temporal En la Cdla. Cevallos de la Parroquia Francisco Pacheco en las instalaciones del Polideportivo Cdla. Cevallos, Calificado y aprobado por la SNGR, para albergar a las familias damnificadas y afectadas de las Cdla. Fatima y Cdla. Cevallos en donde se albergan 6 familias 19 personas, de las cuales dos familias 7 personas son damnificadas.
Afectaciones:	-8 familias, 31 personas afectadas.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 – 21:23:39 / Página 8 de 19

	-8 viviendas afectadas. -2 familias, 7 personas damnificadas. -2 viviendas destruidas.
Acciones de respuesta:	SNGR realiza entrega de asistencia humanitaria y colabora con logística para Alojamiento Temporal. GAD Cantonal realiza activación de Alojamiento Temporal y da seguimiento. UGR GAD Cantonal y CB realizaron la evacuación de personas y enseres
Fuentes de información:	SNGR CZ4 Umeva Manabí/UGR Puerto López



Inundación

Localización:	Manabí/Bolívar/Calceta/Varios Sectores (Betania, Ciudadela Municipal, Inés Moreno, Santa Martha, San Felipe, La Karina, Olga Cobos, Santa Lucía, Divino Niño, Barrio Norte).
Antecedentes:	Producto de las lluvias suscitadas el 24/02/2025, se produjo el desbordamiento del río Mosca, y río Carrizal provocando afectación a varias familias.
Situación actual:	Las familias continúan en sus viviendas, al momento ya no se encuentran inundados, el río mosca y el río Carrizal se mantiene con tendencia a bajar de nivel, las Unidades Educativas y el Centro de Salud al momento ya no están inundadas.
Afectaciones:	-1818 familias afectadas, (Personas afectadas 5610) Dato Preliminar -912 familias damnificadas, (Personas damnificadas 3202) Dato Preliminar -2730 viviendas afectadas (Dato preliminar) -7 UE afectadas (Ingreso de agua) -1 Bien Público afectado (Distrito de Educación 13D06 Bolívar - Junín) -1 Centro de salud afectado (Centro de Salud Tipo A IESS Calceta)
Acciones de respuesta:	Entrega de AH por parte de la SNGR CZ4. UGR GAD Cantonal realizó el levantamiento de información.
Fuentes de información:	SNGR CZ 4 Umeva Manabí/SNGR CZ



Inundación

Localización:	Manabí/Portoviejo/Río Chico/Varios sectores (Río Chico, Tomatal, Chacras Adentro, Zapote, Tomatal, Zapote, San Vicente, San Clemente, La Balsita, Santa Martha, Bejuco, Pechiche)
Antecedentes:	El 23/02/2025, producto de las lluvias suscitadas en horas de la noche se observó el desbordamiento del río Río Chico, autoridades cantonales en el sitio realizaron recorridos. Producto del desbordamiento del río se reportaron afectaciones de viviendas y familias afectadas requieren de alojamientos.
Situación actual:	Se realiza actualización de afectaciones, asimismo se realiza actualización de familias y personas en el AT, el río se encuentra con tendencia a bajar de nivel
Afectaciones:	- 73 familias afectadas (220 personas afectadas) Dato preliminar. - 54 familias damnificadas, (186 personas damnificadas) Dato preliminar. - 7 familias albergadas, 23 personas albergadas. - 127 viviendas afectadas
Acciones de respuesta:	UGR DEL GAD Cantonal realiza levantamiento de informacion en los diferentes sitios afectados. GAD Parroquial en los sitios realizó recorridos, coordina acciones para familias que requieren ser evacuadas. Alcalde de Portoviejo en las zonas bajas realizó recorridos. Cuerpo de Bomberos Portoviejo monitorea. SNGR-CZ4 UMEVA realiza monitoreo.
Fuentes de información:	SNGR CZ4 Umeva Manabí/Cuerpo de Bomberos de Portoviejo/GAD Parroquial de Río Chico.



Inundación

Localización:	Manabí/Tosagua/Tosagua/Varios sectores (Propicia, San Ramón, Juncal, El Tambo, Casical, Juncal, Clan Salazar).
Antecedentes:	El 22/02/2025, producto de las lluvias suscitadas en horas de la noche se produjo el incremento del caudal y desbordamiento de la quebrada Maconta, causando inundación en los sitios mencionados, varias viviendas se encuentran con afectación.
Situación actual:	Se realiza actualización de afectaciones, las viviendas continúan inundadas.
Afectaciones:	-461 familias afectadas (1844 personas afectadas). Dato preliminar -461 viviendas afectadas. (Dato preliminar) -2 Unidades Educativas afectadas.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 – 21:23:39 / Página 9 de 19

Acciones de respuesta:	UGR del GAD Cantonal en los sitios realiza levantamiento de información. Jefe Político realiza recorridos en los diferentes sitios.
Fuentes de información:	SNGR CZ4 Umeva Manabí/UGR Portoviejo/Jefatura Política/UGR Tosagua.

ZONA 5



Vendaval

Localización:	Bolívar/Guaranda/San Luis de Pambil/ Centro de la Parroquia
Antecedentes:	A causa de las lluvias y vientos fuertes registrados en la tarde del 10/03/2025, se produjo el colapso estructural de las cubiertas de varias viviendas y varios bienes públicos. El 11/03/2025, se reunió el COE Parroquial de San Luis para coordinar acciones.
Situación actual:	Mediante informe EVIN señala que a causa de lluvias y fuertes vientos resultaron varias familias afectadas y damnificadas. Al momento la parroquia de San Luis de Pambil se encuentra restablecido el servicio eléctrico en un 80%
Afectaciones:	-13 familias, 52 personas damnificadas -100 familias, 317 personas afectadas -113 viviendas afectadas -10 Bienes Públicos afectados (postes de energía eléctrica)
Acciones de respuesta:	CNEL Bolívar continúa realizando los arreglos respectivos en la zona afectada para el restablecimiento de energía en su totalidad. SNGR Bolívar en conjunto con MIES, GAD Guaranda, C.B. Guaranda y MSP realizaron levantamiento de información EVIN en la zona afectada.
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Bolívar/UPREA,



Inundación

Localización:	Los Ríos/Mocache/Mocache/Hacienda la Virgen - Santa Barbara - La Yuca - San Felipe - San Ignacio - La Victoria - Barrio Lindo- 23 de Agosto - Las Campanas - Barrio Vincas - río Mocache
Antecedentes:	Debido a las lluvias suscitadas el 05/03/2025, se reportó desbordamiento del río Mocache, con ingreso a varias viviendas de los sectores antes mencionados, como también afectando a una vía de segundo orden, misma que va desde Mocache hacia Vincas, actualmente el caudal se mantiene desbordado y se recomienda tomar la ruta alterna misma que con dirección a Palenque.
Situación actual:	Actualmente el caudal se encuentra con tendencia a aumentar de nivel, la vía de segundo orden se continúa habilitada y las familias se mantienen en las viviendas.
Afectaciones:	- 182 familias afectadas - 728 personas afectadas - 165 viviendas afectadas - 200 metros lineales afectados
Acciones de respuesta:	UGR Mocache se encuentra realizando barrido de la zona afectada el 08/03/2025
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Los Ríos/UGR Mocache.



Inundación

Localización:	Guayas/Pedro Carbo, cabecera Cantonal/Varios Sectores (Recinto Villao, San Pedro, San José, Paraíso de Villao, Mata Palo)
Antecedentes:	El 05/03/2025, a Causa de las constantes lluvias que se presentan, y por desbordamiento del Río Villao
Situación actual:	Las familias se mantienen en sus viviendas, el río Villao continúa desbordado.
Afectaciones:	-180 viviendas afectadas (preliminarmente, bajo evaluación) -180 familias afectadas (preliminarmente, bajo evaluación) -4 puentes peatonales afectados (preliminarmente, bajo evaluación)
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal confirmó la novedad, y se movilizará a realizar el respectivo levantamiento de información.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 – 21:23:39 / Página 10 de 19

Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Guayas/GAD Cantonales/ECU 911 Samborondón.
--------------------------------	---



Inundación

Localización:	Guayas/Palestina/Palestina, Cabecera Cantonal/Varios Sectores (Recinto La Corona y Cristo del Consuelo, San Ramón y Macul de Abajo)
Antecedentes:	El 23/02/2025, debido a las precipitaciones que se registró la madrugada y mañana se produjo el desbordamiento del río Pula, ocasionando inundación y afectando al sector antes mencionado, se reportan viviendas afectadas con el ingreso de agua.
Situación actual:	GAD Cantonal, mediante EVIN indicó que las familias afectadas se encuentran en sus inmuebles. Al momento el río Pula se encuentra con tendencia a disminuir su caudal
Afectaciones:	-38 familias, 113 personas afectadas (San Ramón y Macul de Abajo) -38 viviendas afectadas (San Ramón y Macul de Abajo) -263 Viviendas afectadas (Recinto La Corona y Cristo del Consuelo) -263 familias, 526 personas afectadas (Recinto La Corona y Cristo del Consuelo) -calles inundadas
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal confirmó el evento y se realizará el respectivo levantamiento de información Prefectura de Guayas realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Guayas/GAD Cantonal Palestina.



Inundación

Localización:	Los Ríos/Babahoyo/La Unión/Rcto. La Pineda - La Esperanza - La Bodeguita - Los Robles - Río Pita
Antecedentes:	El 19/02/2025, debido a la presencia de lluvias se reportó el desbordamiento del río Pita, afectando a varias viviendas de los sectores antes mencionados.
Situación actual:	Mediante barrido en la zona afectada, se reporta que actualmente el caudal continúa desbordado y las familias se mantienen en sus hogares con presencia de agua. - 376 personas afectadas - 94 familias afectadas - 94 viviendas afectadas
Afectaciones:	- 207 ha. de cultivos con afectación parcial (Arroz - Cacao) - 43 productores con cultivos afectados parcialmente - 129 ha de cultivos con pérdida total (Arroz) - 70 productores con cultivos con pérdida total
Acciones de respuesta:	MAG facilitó matriz MAAPEA Teniente Político de La Unión realizó verificación de novedades
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Los Ríos/Jefatura Política de Pimocha - Ministerio de Gobierno



Aluvion

Localización:	Bolívar/San Miguel/Balsapamba/Chaupiyacu, vía San Miguel-Balsapamba [E-491]
Antecedentes:	El 14/02/2025, a causa de las lluvias registradas en el lugar, se produjo un represamiento en la quebrada Chaupiyacu, lo que ocasionó afectación a varias viviendas y a la vía estatal por el arrastre de material lodoso, palos, piedras. El 18/02/2025, se activó el COE Parroquial de Balsapamba con el fin de continuar coordinando la atención del evento. El 19/02/2025, se reunirá el COE Cantonal de San Miguel
Situación actual:	La familia damnificada salió del alojamiento temporal de casa Comunal de Chaupiyacu y se trasladó a la casa donde un familiar por el mismo sector El líquido vital se encuentra restablecido para toda la comunidad. MIDUVI Bolívar indica que la familia damnificada no es procedente el otorgamiento del Bono de Emergencia para construcción de vivienda nueva. debido que el terreno se encuentra ubicada en zona de riesgo.
Afectaciones:	-4 familias, 11 personas damnificadas (1 familia, 5 personas se encontraban en el alojamiento temporal, modalidad refugio en la casa Comunal de Chaupiyacu). -6 familias, 16 personas afectadas -15 familias, 60 personas afectadas indirectamente(por desabastecimiento de agua). -7 viviendas afectadas

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 - 21:23:39 / Página 11 de 19

Acciones de respuesta:	-1 vivienda destruida -300 metros lineales de vía afectada -4 Bienes privados destruidos (Locales comerciales) -6 Bienes privados afectados(5 vehículos y 1 tanque de cemento de reserva de agua para la comunidad) SNGR Bolívar en conjunto con TEPOL de Balsapamba apoyaron en el traslado de los bienes y enseres de la familia damnificada. Junta del Agua de la comunidad y GAD Parroquial de Balsapamba realizaron los trabajos de restablecimiento de líquido vital para la población. MIDUVI Bolívar realizó la inspección de la vivienda destruida.
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Bolíva/GAD Parroquial



Inundación

Localización:	Los Ríos/Babahoyo/Pimocha/rcto. Colorado del Río - La Alegría 1- La Alegría 2 - El Tejar - Porvenir - La Fortuna - San Fernando - rcto. La Eugenia - rcto. San Vicente - rcto. San Ignacio - río Babahoyo
Antecedentes:	El 14/02/2025, debido a la presencia de fuertes lluvias en la mañana se reportó el desbordamiento del río Babahoyo, afectando indirectamente a varias viviendas del lugar.
Situación actual:	Se receptó matriz MAAPEA para actualización de afectaciones a cultivos, actualmente las familias se mantienen en sus viviendas con presencia de agua.
Afectaciones:	- 267 familias afectadas - 1.068 personas afectadas - 267 viviendas afectadas - 20 personas afectadas indirectamente - 5 familias afectadas indirectamente - 39,5 ha. de cultivos con afectación parcial (Arroz) - 128 productores con cultivos afectados parcialmente - 51 ha de cultivos con pérdida total (Arroz) - 83 productores con cultivos con pérdida total
Acciones de respuesta:	DGR Babahoyo realizó verificación de novedades en la zona afectada el 12/03/2025. UMEVA-LOS RÍOS de la SNGR realizó barrido con puntos focales para seguimiento del evento. Se receptó matriz MAAPEA con corte 10/03/2025 para actualización de afectaciones.
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Los Ríos/Jefatura Política de Pimocha - Ministerio de Gobierno



Inundación

Localización:	Los Ríos/Babahoyo/Febres Cordero/Rcto. Los Álamos - La Macarena - Escuela de Educación Básica José María Urbina - río Chilintomo
Antecedentes:	El 12/02/2025, debido a la presencia de lluvias en la madrugada se reportó el desbordamiento del río Chilintomo afectado con ingreso de agua a varias viviendas de los sectores antes mencionados.
Situación actual:	Actualmente el caudal del río Chilintomo se encuentra con tendencia a aumentar de nivel, aun se visualiza estancamiento de agua en los sectores antes mencionados y las familias se mantienen en las viviendas
Afectaciones:	- 90 familias afectadas - 360 personas afectadas - 100 familias afectadas indirectamente - 400 personas afectadas indirectamente - 1 Unidad Educativa afectada Funcionalmente (Escuela de Educación Básica José María Urbina) - 57 viviendas afectadas - 2 bienes Públicos afectados (muros de contención) - 25 metros lineales afectados
Acciones de respuesta:	Presidenta del GAD Parroquial de Febres Cordero realizó verificación de novedades.
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Los Ríos/UPREA/UGR Babahoyo.

Inundación

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 – 21:23:39 / Página 12 de 19



Localización:	Guayas/Santa Lucía/Santa Lucía, Cabecera Cantonal/varios Sectores (Sector Barbasco Central, Espinal, Chonana Vieja, Che Guevara)
Antecedentes:	El 10/02/2025 a causa de las fuertes lluvias registradas al momento, se reportan viviendas afectadas con el ingreso de agua.
Situación actual:	Mediante EVIN, GAD cantonal indicó que las familias afectadas se encuentran en sus inmuebles. ya no se encuentran inundados
Afectaciones:	141 viviendas afectadas 64 familias, 253 personas afectadas 77 familias, 84 personas damnificadas
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal continúa realizando levantamiento de información SNGR y Prefectura realizaron la entrega asistencia humanitaria a las familias afectadas GAD Cantonal acompañó a la entrega de asistencia humanitaria SNGR realiza el monitoreo de la novedad
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Guayas/UPREA/Prefectura de Guayas/GAD Santa Lucía.



Contaminación

Localización:	Galapagos/San Cristóbal/Puerto Baquerizo Moreno/Playa de Los Marino y Playa de Oro.
Antecedentes:	Con fecha al 13/01/2025 La Dirección del Parque Nacional Galápagos luego de obtener los resultados de los análisis de las muestras tomadas del agua del mar en la bahía de Puerto Baquerizo Moreno, por entidades acreditadas, confirmaron la presencia de un alto índice de coliformes fecales (bacterias que se encuentran en excremento de los seres humanos y animales), entre otros componentes químicos que afectan la calidad del agua de la Playa de Los Marino y Playa de Oro y presentan un riesgo para la salud humana y la biodiversidad, esta situación se deriva del vertido de aguas residuales sin el debido tratamiento al mar. La MTT # 1 se mantendrá activa el tiempo que dure el evento.
Situación actual:	Parque Nacional Galápagos ha entregado los análisis del agua de las playas cerradas al Gad Cantonal, con el fin que en los próximos días se convoque a reunión de la MTT 1, y dar seguimiento a las diferentes acciones realizadas por las Instituciones involucradas en éste evento.
Afectaciones:	---
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal continúa con las labores de recuperación de la poza de las garzas. SNGR CZ5 realiza monitoreo del evento para conocer las diferentes disposiciones de las autoridades cantonales.
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Galápagos/DPNG.

ZONA 6



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Cuenca/Victoria del Portete/Hacienda la Rosa
Antecedentes:	El 12/02/2025, a causa de las lluvias suscitadas en los últimos días se produjo un deslizamiento de tierra que afectó la parte de un muro de contención en un reservorio de agua en el sector de la parte alta de la hacienda La Rosa, el reservorio no suministra agua a familias del sector ya que es agua utilizada para riego. Para atención al evento se activó el PMU y el COE Parroquial, adicional se evacuaron 4 viviendas de 4 familias (a casa de familia acogiente) por precaución.
Situación actual:	MTOP informa que la vía de primer orden se mantiene habilitada, adicional menciona que continúan las labores de ensanchamiento del relleno colocado en la base de la vía.
Afectaciones:	- 9 familias afectadas (en sus cultivos) - 36 personas afectadas (en sus cultivos) - 10 ha de cultivos destruidos (pasto) - 100 ha de cultivos afectados (pasto) - 20 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada) - 1 bien público destruido (poste de alumbrado eléctrico)
Acciones de respuesta:	MTOP continúa con la construcción de obras complementarias.
Fuentes de información:	SNGR CZ6 Umeva Azuay-Cañar



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/La Cría.
Antecedentes:	El 03/06/2022, se suscitó un deslizamiento producto de la saturación del suelo originado por la combinación del deficiente sistema de riego en el sector, del taponamiento de diferentes quebradas y la deficiencia en el drenaje del terreno.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 – 21:23:39 / Página 13 de 19

	El 31/03/2023 la SGR declaró la ALERTA AMARILLA al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa, el cual tiene un área de 526.22 hectáreas que se extiende sobre la comunidad La Cría, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay. El 06/04/2023, la SNGR emitió el cambio a ALERTA NARANJA de acuerdo al informe elaborado por Técnico de Análisis de Riesgos de la Coordinación Zonal 6 de Gestión de Riesgos. El 20/06/2023 MIES entregó Bonos de Contingencia a 22 familias afectadas de la comunidad La Cría. GAD Cantonal indicó que al 03/01/2024 permanecían 4 familias integradas por 10 personas alojadas en el AT San Isidro. El 26/01/2024 se realizó la activación del COE Provincial Azuay para dar seguimiento al evento y establecer acciones.
Situación actual:	Técnico de la SNGR informa que se realizaron nuevas entregas de asistencia humanitaria
Afectaciones:	- 44 familias afectadas (178 personas) - 8 familias damnificadas (25 personas) - 38 familias evacuadas (130 personas) - 44 viviendas afectadas - 8 viviendas destruidas - 4 bienes privados afectados (1 capilla y 3 predios) - 2 bienes públicos destruidos (1 casa comunal y 1 cancha central)
Acciones de respuesta:	UGR Santa Isabel en conjunto con SNGR CZ6 realizan acciones de atención a la emergencia
Fuentes de información:	SNGR CZ6 Umeva Azuay-Cañar.

ZONA 7



Inundación

Localización:	Loja/Chaguarpamba/Chaguarpamba/Varios sectores
Antecedentes:	Debido a las lluvias presentadas el 11/03/2025, se produjo una inundación en el sector.
Situación actual:	Se activaron los refugios temporales de: Centro Diurno, Salón del Mercado Municipal y la Casa Comunal del barrio Rojas
Afectaciones:	15 familias damnificadas conformadas por 45 personas permanecen en casa de familias acogientes 11 familias conformadas por 23 personas fueron evacuadas por seguridad. En el Refugio 1 (Centro Diurno) están refugiadas 4 familias conformadas por 5 personas. En el refugio 2 (Salón del Mercado Municipal) se encuentra 1 familia conformada por 3 personas y en el Refugio 3 (Casa Comunal del barrio Rojas) están 6 familias conformadas por 15 personas. -80 familias afectadas -140 Personas afectadas -15 familias damnificadas conformadas por 45 personas. -3 personas heridas -7 viviendas destruidas -180 viviendas afectadas -1 unidad educativa afectada -1 centro de salud afectado por ingreso de agua - _Subcentro de Salud _ -1 bien público afectado por ingreso de agua - _UPC _ -60 metros lineales de vía aproximadamente - Vía de primer orden cerrada
Acciones de respuesta:	UGR Chaguarpamba realiza levantamiento de información y coordinó la activación de Refugios Temporales.
Fuentes de información:	SNGR CZ7 Umeva Loja/Zamora Chinchipe /UGR Chaguarpamba/Cuerpo de Bomberos



Inundación

Localización:	Loja/Loja/Varias Parroquias (Urbanas: Sucre, Punzara, El Valle y Rural: Malacatos)
Antecedentes:	Por fuertes lluvias suscitadas la tarde del 10/03/2025, se registró el desbordamiento del río Malacatos y el río Zamora provocando inundación en varias calles afectando a varios locales comerciales y viviendas con ingreso de agua. El 11/03/2025 se reunió el COE Cantonal de Loja, para evaluar el trabajo desplegado en los sectores afectados El 11/03/2025 se activó el PMU en el GAD Cantonal de Loja, para articular acciones de respuesta. Se realiza la remoción de los puentes colapsados. Hospitales del IESS: Manuel Ygnacio Monteros y Hospital del Día continúan 100% operativos Mercado Gran Colombia y Mercado Mayorista habilitados parcialmente
Situación actual:	Continúan labores de limpieza de escombros y habilitación vial El caudal de los Ríos Malacatos y Zamora se encuentra con tendencia de disminuir de nivel En el cantón Loja, continúa la suspensión de clases presenciales en el sector educativo por seguridad el día 12/03/2025
Afectaciones:	Varias Parroquias (Urbanas: Sucre, Punzara, El Valle):

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 – 21:23:39 / Página 14 de 19

	- 1 familia damnificada conformada por 5 personas (Evacuada a casa de familias acogientes) - 14 familias afectadas - 32 personas afectadas - De las cuales: 5 familias conformadas por 12 personas - (Evacuados por seguridad a casa de familias acogientes) - 1 vivienda destruida - 14 viviendas afectadas - 8 Bienes Públicos afectados (Puentes) - 2 Bienes Públicos destruidos (Puentes) - 2 bienes privados destruidos (Muros de contención) - 79 bienes privados afectados (Locales comerciales) Vialidad afectada en levantamiento de información - 4 bienes públicos afectados: Mercados Gran Colombia y Mayorista; Hospitales del IESS: Manuel Ygnacio Monteros y Hospital del Día. Parroquia Malacatos: - 3 familias afectadas - 12 personas afectadas - 3 familias conformadas por 12 personas - (Evacuados a refugio temporal: Escuela Manuel Esteban Godoy-Nangora) - 3 viviendas afectadas
Acciones de respuesta:	El PMU actualiza información de afectaciones y recursos movilizados Cuerpo de Bomberos Loja continúan labores de evacuación de agua en los sectores afectados GAD Cantonal de Loja, en apoyo del GAD Provincial y MTOP Loja atienden la emergencia SNGR y la UGR de Loja realizan levantamiento de información y evaluación de las afectaciones FFAA brinda apoyo en labores de limpieza de lodo en vías y bienes privados y públicos Policia Nacional brindó seguridad UCOT brindó seguridad vehicular. SNGR coordina con UGR evaluación en los sectores.
Fuentes de información:	UMEVA Loja-Zamora Chinchipe – SNGR/Consola de CB/UGR



Aluvion

Localización:	El Oro/Piñas/Capiro/Centro Parroquial.
Antecedentes:	Por lluvias fuertes suscitadas en la noche del 04/03/2025, se registró el desbordamiento de una quebrada S/N, provocando un aluvión en el centro parroquial, trayendo consigo agua y palizada.
Situación actual:	La quebrada se encuentra dentro de su cauce, además se logró habilitar la vías de la cabecera parroquial, la quebrada mantiene su cauce normal. Se registra alojamiento temporal tipo Refugio, donde se encuentran 3 familias de 5 personas.
Afectaciones:	- 50 familias de 200 personas afectadas (GAD Parroquial Capiro: 3 familias de 5 personas y otras a familias acogientes.) - 50 viviendas afectadas por ingreso de agua y lodo. - 100% afectación servicio agua potable (Conchicola, Amarillos, Guayacanes, Guerras y Tinajas, donde 1200 personas son afectados indirectamente). - 80 % afectación servicio de energía eléctrica. - 100% de telecomunicaciones afectados - 1 unidad educativa afectada (Sebastián de Benalcazar) - 1 bien privado afectado (1 vehículo) - 800 metros de vías afectada (habilitado)
Acciones de respuesta:	Coordinador Zonal y personal técnico de Matriz, con presencia de Ministra de la SNP, MTOP y autoridades parroquiales realizaron recorrido y coordinaron acciones emergentes en la parroquia para atención del evento. Cuerpo de Bomberos y GAD Cantonal de Piñas dotan de agua potable a la cabecera parroquial. Cruz Roja entregó Kit de herramientas y frazadas. Empresa Privada continúa con la rehabilitación del servicio, el cual al momento continúa inhabilitado.
Fuentes de información:	SNGR CZ7 Umeva El Oro/GAD Parroquial Capiro



Aluvion

Localización:	El Oro/Zaruma/Abañin/Varios Sectores (Algodonal, Abañin, Lacay, Naranja Loma y Liyo)
----------------------	---

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 – 21:23:39 / Página 15 de 19

Antecedentes:	Por lluvias suscitada el 03/03/2025, se registró el desbordamiento de 6 quebrada S/N mismo que afectaron las tuberías de las quebradas, provocando un aluvión en la vía de tercer orden y pérdida de mesa vial que obstaculizó totalmente desde Uzhcurrumi hacia Abañin, asimismo los sectores de Lacay, Naranja Loma y Liyo se encuentran incomunicados.
Situación actual:	La vía desde Uzhcurrumi hacia Abañin se encuentra parcialmente habilitada solo para camionetas 4X4, debido al material causado por el aluvión. Adicional se registran 6 viviendas en riesgo, donde las familias permanecen en sus viviendas. Al momento los sectores Lacay, Naranja Loma y Liyo continúan incomunicados. En relación a las 6 quebradas se encuentran en su cauce normal
Afectaciones:	- 120 metros lineales afectados
Acciones de respuesta:	Presidente del GAD Parroquial confirmó el evento. Comunidad de Abañin realizó trabajos de limpieza de la vía dejando parcialmente habilitada. SNGR coordina con Obras Públicas (OOPP) del GAD Provincial para los trabajos de limpieza y habilitación de la vía y con GAD Cantonal para el levantamiento de información.
Fuentes de información:	SNGR CZ7 Umeva El Oro/GAD Parroquial



Deslizamiento

Localización:	Loja/Celica/Celica/Celica
Antecedentes:	Producto a lluvias suscitadas en la madrugada del 01/03/2025, se produjo un deslizamiento que destruyó 01 vivienda. De 3 personas atrapadas al momento 1 ha sido rescatada con vida y 2 fallecidas, se descartaron las 2 personas adicionales inicialmente reportadas. Se activaron el refugio temporal en el Coliseo Municipal y el Albergue en el Centro de Desarrollo Infantil por época lluviosa El 01/03/2025 se declaró en emergencia el cantón Celica
Situación actual:	Vía parcialmente habilitada solo para vehículos livianos. Las familias damnificadas continúan en el Refugio Temporal.
Afectaciones:	-452 personas afectadas -128 familias afectadas -2 familias damnificadas conformadas por 4 personas (permanecen en la Capilla del Barrio El Dulce) -178 viviendas afectadas -2 viviendas destruidas. -2 personas fallecidas -1 bien privado destruido (restaurante ubicado en parte de la vivienda) -108 metros de longitud de vía aproximadamente
Acciones de respuesta:	-PMU actualizó cifras de afectaciones y coordina acciones de atención a la emergencia -MTOP Loja en apoyo del GAD Provincial y GAD Cantonal de Celica continúan labores de limpieza vial. Ministro de MTOP coordinó in sitio la movilización de recursos para atención de la emergencia. -Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), realizó inspección técnica en el sector. -Gobernación de Loja coordinó atención de la emergencia. -Cuerpo de Bomberos en apoyo de FFAA realizó labores de recuperación de enseres de la vivienda destruida. -UGR Celica realiza el levantamiento de información y coordinó la activación de Refugio Temporal. -COE Cantonal continúa coordinando acciones de respuesta de la emergencia -MSP y Cruz Roja Ecuatoriana establecieron 1 punto de atención médica. -PPNN verificó la novedad. -SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
Fuentes de información:	SNGR CZ7 Umeva Loja-Zamora Chinchipe/Consola PPNN/Consola CB



Aluvion

Localización:	El Oro/Piñas/Piñas/Varios Sectores (Cdla Daquilema, La Susaya, Cdla El Cisne, Recinto Ferial, Barrio San José, 12 de Octubre, 28 De Mayo, Avenida Independencia, Cdla San Roquito, Coronita, San Francisco, Cdla La Merced, Cdla Jaime Roldós, La Tigrera, Cdla Las Brisas, Villa Elbita, Vía a San Roquito.
Antecedentes:	El 28/02/2025, por fuertes lluvias suscitadas la noche se registró el desbordamiento de río San Roque, que provocó un aluvión (ingreso de agua y lodo) que generó, gran impacto a la población, registrando viviendas afectadas, destruidas, vehículos atrapados y 2 personas fallecidas. El 24/02/2025 el COE Cantonal resuelve mantenerse activo y en sesión permanente y el GAD de Piñas declaró la situación de emergencia mediante RESOLUCIÓN NO. 092-AC-GADM-P-2025. El 01/03/2025 se instaló el PMU que se encuentra activo en el GAD Municipal de Piñas.
Situación actual:	Unidad de Monitoreo realiza seguimiento de acciones de respuesta con puntos focales y en los albergues con gestores.
Afectaciones:	* 81 personas con heridas leves (recibieron atención medica) * 2 personas fallecidas. (1 menor y adulto) * 149 familias de 517 personas afectadas, distribuidos de la siguiente manera:

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 – 21:23:39 / Página 16 de 19

	Escuela Fiscomisional San José: 36 familias de 119 personas. Refugio Temporal Transport Grand S.A: 8 familias de 28 personas. Casas acogientes: 95 familias de 293 personas. Familias en sus viviendas: 15 familias de 87 personas. - 126 familias 434 personas damnificadas, distribuidas de la siguiente manera: Coliseo José Gallardo: 27 familias de 81 personas. Albergue San Vicente de Paúl: 7 familias de 19 personas. * 20 viviendas destruidas * 85 viviendas afectadas por ingreso de agua y lodo * 1 centro de salud afectado (Centro de Salud Piñas) * 1 puente vehicular afectado en sus bases * 15 bienes privados afectados (3 vehículos, 12 locales) * 23 bienes públicos afectados (10 postes de tendido eléctrico, 10 luminarias y 3 transformadores) * 80% porcentaje de afectación en servicio de agua potable. * 80% servicio de energía eléctrica afectado (restablecido en su totalidad.) * 400 metros de vías afectados (parcialmente habilitadas) * 1 unidad educativa afectada (Escuela de Educación Básica Cristóbal Colón registra ingreso de agua, lodo y fisuras en su infraestructura)
Acciones de respuesta:	MSP movilizó ambulancia al Coliseo José Gallardo atendió y movilizó al hospital de Piñas a persona adulta mayor que presentó complicaciones en su salud al momento se mantiene estable SNGR continúan entregando Asistencia humanitaria a personas afectadas por aluvión.
Fuentes de información:	SNGR CZ7 Umeva El Oro/Sala Situacional/UGR GAD Cantonal

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

01 VÍA DE PRIMER ORDEN CERRADA:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
01	Loja	Chaguarpamba	Santa Rufina	Santa Rufina, vía a la costa [E50]	DESPLAZAMIENTO	30	22/02/2025	Ninguna

26 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Loja	Loja	Punzara	parque Eólico de Villonaco, Y de la vía antigua Loja - Catamayo [E35]	DESPLAZAMIENTO	15	11/03/2025	Ninguna
2	Loja	Loja	Malacatos	Nangora, vía Malacatos - Loja [E35]	DESPLAZAMIENTO	30	10/03/2025	Ninguna
3	Loja	Catamayo	San Pedro de La Bendita	Las Chinchas, vía Catamayo - Las Chinchas [E35]	DESPLAZAMIENTO	20	10/03/2025	Ninguna
4	Napo	Quijos	Cuyuja	Flor del Bosque, vía Papallacta - Baeza [E20]	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	6000	09/03/2025	Ninguna
5	Imbabura	Ibarra	Salinas	Palacara, vía Salinas - Lita [E10]	SOCAVAMIENTO	10	09/03/2025	Ninguna
6	Napo	Archidona	Archidona	El Retén, vía Archidona - Cotundo [E45]	SOCAVAMIENTO	--	04/03/2025	Narupa - Loreto - Coca - Chontapunta - Puente Puerto Napo.--
7	Loja	Chaguarpamba	Chaguarpamba	El Progreso, Chaguarpamba - a la Costa [E50]	SOCAVAMIENTO	20	05/03/2025	Ninguna
8	Loja	Puyango	El Limo	Alto del Limo	DESPLAZAMIENTO	--	01/03/2025	Ninguna
9	Loja	Olmedo	La Tingue	Chivatos, vía a la costa [E50]	DESPLAZAMIENTO	20	28/02/2025	Ninguna
10	Manabí	Junín	Junín	Cerro Junín, vía Junín - Portoviejo [E384]	DESPLAZAMIENTO	20	28/02/2025	Ninguna
11	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 53, vía Cuenca-Molleturo [E-582]	SOCAVAMIENTO	25	02/01/2025	vía Cuenca-Girón-Pasaje.
12	Napo	Quijos	Cuyuja	El Laurel, Vía Y de Baeza - Papallacta [E20]	SOCAVAMIENTO	--	21/06/2024	Ninguna

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 - 21:23:39 / Página 17 de 19

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
13	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	Caserío El Placer, Quilloturo, ref. Vía Baños - Puyo [E30]	DESIZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninugna
14	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAMAMIENTO	--	20/05/2024	Ninguna
15	Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	Puente de Los Gemelos	SOCAMAMIENTO	6	19/01/2024	Ninguna
16	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadalupe; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESIZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
17	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	San Jorge, vía Baños - Puyo [E30]	SOCAMAMIENTO	100	16/07/2023	Ninguna
18	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAMAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
19	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESIZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
20	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
21	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
22	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
23	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
24	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra, 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
25	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
26	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAMAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

09 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Cayambe	Cangahua	Canal de riego Guanquilquí	INUNDACIÓN	--	12/03/2025	Ninguna
2	Pichincha	Cayambe	Cangahua	Vía hacia Guachala	INUNDACIÓN	--	12/03/2025	Ninguna
3	Pichincha	Quito	Guamani	Barrio Primavera de Cornejo	HUNDIMIENTO	--	05/03/2025	Ninguna
4	Imbabura	Cotacachi	Imantag	Ingreso a Piñan-Moran	DESIZAMIENTO	50	09/02/2025	Ninguna
5	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAMAMIENTO	--	14/03/2023	Ninguna
6	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAMAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
7	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
8	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro
9	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea	INUNDACIÓN	---	11/04/2022	Ninguna

07 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 - 21:23:39 / Página 18 de 19

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Loja	Puyango	El Limo	El Limo, vía El Limo - Mangahurquillo	HUNDIMIENTO	40	12/03/2025	Ninguna
2	El Oro	Zaruma	Malvas	Malvas, vía Zaruma - Atahualpa [E-585]	DESPLAZAMIENTO	25	28/02/2025	Ninguna
3	Pichincha	Quito	Pacto	Antes de llegar a la Quinta Pactoloma	SOCAVAMIENTO	--	28/02/2025	Ninguna
4	Imbabura	Cotacachi	Quiroga	Las Antenas	SOCAVAMIENTO	10	21/02/2025	Ninguna
5	Pichincha	Mejía	Uyumbicho	Av. Simón Bolívar vía Paschoa	DESPLAZAMIENTO	--	16/02/2025	Ninguna
6	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	--	02/07/2024	Ninguna
7	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Jiménez, vía Jiménez - Pallatanga	SOCAVAMIENTO	--	27/05/2023	Ninguna

15 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Carchi	Mira	Juan Montalvo	El Chilco - Juan Montalvo	DESPLAZAMIENTO	30	12/03/2025	Ninguna
2	Carchi	Montúfar	San Gabriel	Casa del Duende, vía a Chután Bajo	DESPLAZAMIENTO	20	07/03/2025	Ninguna
3	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Pallatanga/ vía Jiménez - Azazan.	SOCAVAMIENTO	--	04/03/2025	Ninguna
4	El Oro	Piñas	Piñas	Sector Puente de Busa, Vía Puente de Buza - El Pache	DESPLAZAMIENTO	50	28/02/2025	Ninguna
5	Cañar	Cañar	Gualleturo	Comunidad de Enén	DESPLAZAMIENTO	120	22/02/2025	paso alternativo a la vía San Antonio-Gualleturo.
6	Cotopaxi	Pangua	Moraspungo	Recinto La Providencia Alta, vía Moraspungo - Aguas Calientes	SOCAVAMIENTO	--	19/02/2025	Ninguna
7	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	Guadual, vía Pucayacu - Guadual	DESPLAZAMIENTO	--	15/02/2025	Ninguna
8	Cotopaxi	La Mana	Guasaganda (Cab. En Guasaganda Centro)	La Josefina, San Antonio de Guasaganda; vía Guayacán - Guasaganda - Pucayacu	SOCAVAMIENTO	--	13/02/2025	Ninguna
9	Pichincha	Quito	Pacto	Km 19 de la Ruta -La Loma -Ingapi- Guayabillas y Santa Rosa	DESPLAZAMIENTO	50	13/02/2025	Ninguna
10	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	Pucayacu, vía Pucayacu - San Ramón - La Chala - San Miguel	DESPLAZAMIENTO	150	11/02/2025	Ninguna
11	Pichincha	Cayambe	Juan Montalvo	Río Guachalá - vía a la Josefina	INUNDACIÓN	100	16/06/2024	Ninguna
12	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
13	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESPLAZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
14	Morona Santiago	Morona	Sinai	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
15	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESPLAZAMIENTO	30	16/04/2021	Ninguna

07 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pastaza	Pastaza	Puyo	Vía a Río Blanco camino a la planta de tratamiento de agua Potable del Municipio de Pastaza.	SOCAVAMIENTO	--	09/03/2025	Ninguna
2	Azuay	Girón	Asunción	Pichanillas	DESPLAZAMIENTO	20	03/03/2025	Ninguna
	El Oro	Chilla	Chilla	Sitio La Z, vía Porotillo - Chilla	DESPLAZAMIENTO	20	28/02/2025	Ninguna
3	El Oro	Machala	Nuevo de Mayo	El Camperito	SOCAVAMIENTO	5	26/02/2025	Ninguna
4	El Oro	Portovelo	Morales	Morales, vía Morales - Curtinapac	HUNDIMIENTO	2	17/02/2025	Ninguna
5	Imbabura	Cotacachi	García Moreno	Cielo Verde, Vía Cielo Verde - García Moreno	DESPLAZAMIENTO	80	13/02/2025	Ninguna
6	Esmeraldas	Rioverde	Montalvo	recinto Repartidero	SOCAVAMIENTO	--	11/02/2025	Ninguna
7	Cotopaxi	La Maná	El Triunfo	La Libertad, vía La Maná - Recinto Estero Hondo	HUNDIMIENTO	15	06/02/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre Carlos Álvarez.- Digitador Nacional de Eventos Adversos

Reporte revisado por:

Nombre: Javier Sarango - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador,

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 00150

Fecha y Hora de actualización: domingo, 16 de marzo de 2025 – 21:23:39 / Página 19 de 19

Correo electrónico: carlos.alvarez@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1605

Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>