

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00208

Fecha y Hora de actualización: lunes, 14 de abril de 2025 - 21:28:08 / Página 1 de 15

Periodo de Monitoreo: Desde: 09:00 14/04/2025 Hasta: 14:00 14/04/2025

### 1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

#### PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual	
	Volcán Reventador Napo	NARANJA	Emisión de gases y ceniza, con una altura de la nube mayor a 1200 metros sobre el nivel del cráter con dirección Oeste-Sur-Oeste.	
	Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	Sin reporte de actividad.	
	Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	Se visualiza nublado.	
	Volcán Cotopaxi		Se visualiza nublado.	

#### PELIGRO POR DESBORDAMIENTOS DE CUERPOS HÍDRICOS:

##### 20 cuerpos de agua desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Guayas	Daule	Laurel	Recinto Yurima	Los Tintos
Manabí	Portoviejo	Portoviejo	Varios sectores	Portoviejo
Los Ríos	Babahoyo	Clemente Baquerizo	Universidad Agraria	San Pablo
Los Ríos	Baba	Baba	Rcto. Versalle	Junquillo
Los Ríos	Montalvo	Montalvo	rcto. Salvador Allende	Cristal
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Junquillal	Varios sectores	Pula
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Varios Recintos (Tanque Amarillo, El Recreo, La Beldaca, San Antonio, Chongonal, El Guayabito y la Otilia)	Los Amarillos
Guayas	Colimes	Colimes	Recinto Perinao	Daule
Guayas	Santa Lucía	Santa Lucía	Varios sectores	Pula
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Varios sectores	Chilintomo
Guayas	Balzar	Balzar	Varios recintos	Daule
Guayas	Balzar	Balzar	Varios recintos	Puca
Guayas	Balzar	Balzar	Varios recintos	Chicompe
Guayas	Balzar	Balzar	Varios recintos	Pucón
Los Ríos	Vinces	Antonio Sotomayor (Cab. en Playas de Vinces)	Rcto. Macul	Macul
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Varios sectores	Ñauza
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Varios sectores	Jujan
Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	La Carmela	Babahoyo
Guayas	Santa Lucía	Santa Lucía	Varios sectores	Daule
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	rcto. Las Cañitas	Chilintomo

##### 25 cuerpos de agua con tendencia a subir el nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Chimborazo	Cumandá	Cumandá	Cumanda	Chanchan

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador,

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00208

Fecha y Hora de actualización: lunes, 14 de abril de 2025 - 21:28:08 / Página 2 de 15

Chimborazo	Alausí	Huigra	Huigra	Angas
Guayas	Simón Bolívar	Simón Bolívar	Varios sectores	Chilintomo
Guayas	Simón Bolívar	Simón Bolívar, Cabecera Cantonal	Varios Sectores	Los Amarillos
Guayas	Balzar	Balzar	Varios recintos	Macul
Chimborazo	Colta	Columbe	Columbe	Sasapud
Chimborazo	Colta	Columbe	Columbe	Columbe
Manabí	Santa Ana	Santa Ana	Varios Sectores	Río Grande
Manabí	Santa Ana	La Unión	Varios Sectores (El Habra, La Alegria, La Victoria, Centro Parroquial, La Y, Boca de la Palmas)	Puca
Guayas	Samborondón	Samborondón	Varios recintos	Babahoyo
Guayas	Samborondón	Tarifa	Sector Río Seco	Los Tintos
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	El Salitre (Las Ramas)	Varios sectores	Salitre
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Gral. Vernaza (Dos Esteros)	Varios sectores	Vinces
Manabí	Paján	Guale	Varios Sectores	Paján
Manabí	Paján	Paján)	Varios Sectores	Limón
Guayas	Santa Lucía	Santa Lucía	Recinto La Capilla	Daule
Guayas	Samborondón	Samborondón	Sector Zapan (varios recintos)	Los Tintos
Los Ríos	Vinces	Vinces	Boquerón	Boquerón
Los Ríos	Baba	Baba	Rcto. Marañon	San Joaquín
Los Ríos	Montalvo	Montalvo	La Ernestina	San Pablo
Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	Santa Clara 1 y 2	Catarama
Guayas	Samborondón	Samborondón	Recinto Paula León	Vinces
Los Ríos	Babahoyo	Caracol	rcto. Nueva Fortuna	Catarama
Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Rcto. La Pineda	Pita
Los Ríos	Babahoyo	Caracol	rcto. Las Garzas	Caracol

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1975.00	1990.99	1991	09:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	21.54.28	2153.45	09:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	87.77	85.00	01:30	●
Central Baba, Los Ríos	114.00	116.17	117.00	09:30	●
Chongón, Guayas	44.50	50.91	55.15	09:30	●
El Azúcar, Santa Elena	40.00	44.96	45.09	09:30	●
San Vicente, Santa Elena	50.00	58.00	57.49	09:30	●
La Esperanza, Manabí	53.40	64.32	66.00	09:00	●
Poza Honda, Manabí	104.29	106.69	106.51	09:00	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	63.28	68.50	09:00	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->






## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00208

Fecha y Hora de actualización: lunes, 14 de abril de 2025 - 21:28:08 / Página 3 de 15

### SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



### PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
2025-04-14 19:07:57	3.2	158 Km	a 27.87 km de Puyo, Pastaza	NO
2025-04-14 18:29:42	3.7	18 Km	a 87.66 km de Salinas, Santa Elena	NO
2025-04-14 18:19:45	3.9	10 Km	a 79.61 km de Salinas, Santa Elena	NO

## 2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

### ZONA 1



#### Inundación

<b>Localización:</b>	Esmeraldas/ Muisne/ San Gregorio/ San Jacinto y varios recintos
<b>Antecedentes:</b>	Por lluvias de la mañana del 10/04/2025, provocaron el desbordamiento de los ríos Sucio, Bilsa y Canuto, generando inundaciones en varios recintos de la parroquia San Gregorio.
<b>Situación actual:</b>	El caudal de los ríos se mantiene en nivel alto por lo que vías de acceso a varios recintos se encuentran incomunicadas por anegamiento. Se reportan afectaciones a viviendas y cultivos, principalmente de cacao así como otras actividades del sector productivo.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 288 familias, 1440 personas. (Dato preliminar)</li> <li>- 10 viviendas afectadas (Dato Preliminar)</li> <li>- 100% del servicio eléctrico afectado en las comunidades del Río Sucio</li> <li>- 40 m de tramos de vía de primer orden afectada. (Parcialmente habilitada)</li> <li>- 20 m de tramo de vía de segundo orden afectada. (Parcialmente habilitada)</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD Cantonal Muisne realiza levantamiento de información y registro en el EVIN digital. COE Cantonal sesionó y resolvió declarar en emergencia al cantón Muisne.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas /GAD Cantonal



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00208

Fecha y Hora de actualización: lunes, 14 de abril de 2025 - 21:28:08 / Página 4 de 15

Contaminación



<b>Localización:</b>	Esmeraldas/Quinindé-Esmeraldas. El 13/03/2025, por causas desconocidas, se produjo la rotura de una tubería del Sistema de Oleoducto Transecuadoriano (SOTE), lo que provocó una contaminación por petróleo en el estero Caple. Este estero se encuentra cerca de varias localidades de la parroquia Cube, desemboca en el río Viche y finalmente llega hasta el río Esmeraldas.
<b>Antecedentes:</b>	El cantón con mayor impacto a la población es Quinindé con 2.733 personas afectadas debido al desabastecimiento de agua. * Hasta el 3 de abril, un total de 802 hogares han recibido el pago de \$470, equivalente a un SBU, como medida de compensación. Esto luego de que el 27/03/2025, EP PETROECUADOR transfirió \$700.000 al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (MMDH) para realizar los pagos correspondientes, en colaboración con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
<b>Situación actual:</b>	* La planta San Mateo se encuentra operativa, realiza bombeos para la captación de agua cruda. Los cantones que conforman la Mancomunidad Epmapse (Esmeraldas, Rioverde y Atacames) tienen restablecido parcialmente el servicio de agua potable. * El COE Provincial Esmeraldas sesionó en la madrugada del 26/03/2025, vía zoom, debido al colapso del dique. * Al momento se registra un total de 3539 atenciones médicas por parte del MSP en coordinación con brigadas médicas de EP Petroecuador.
<b>Afectaciones:</b>	- 5612 familias, 14619 personas afectadas, incluyendo 4402 pescadores de Esmeraldas y Rioverde. - 353 familias, 146 familias damnificadas.* - 17 bienes privados (9 balnearios y 8 establecimientos turísticos). - 312.01 superficie agrícola impactada. - 378 animales afectados. - 39 animales muertos.
<b>Acciones de respuesta:</b>	La MTT 1 continúa distribuyendo agua en varias localidades que no tienen aún acceso al servicio. La MTT2 mantiene activos los Equipos de Atención Integral de Salud (EAIS) en varios sectores afectados. Realiza charlas sobre el uso seguro del agua. La MTT 3 sigue activa. Los equipos de contingencia de Petroecuador, OCP, y las empresas de remediación fueron activados inmediatamente, al momento son 25.116,96 barriles derramados en 82 km afectados. La MTT4 continúa activa. SNGR continuó con el levantamiento de información en las instalaciones de la prefectura Esmeraldas. MTT5, la Universidad Luis Vargas Torres reanudó sus actividades académicas y administrativas. Mineduc gestionó la entrega de bidones de agua para cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil que maneja el MIES en la provincia de Esmeraldas. MTT 6 se encuentra activa. El MAG continúa realizando el levantamiento de información de la superficie agrícola impactada, así como de los animales afectados y muertos.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas/UGR GAD Cantonal Esmeraldas/EPMAPSE Esmeraldas/ MSP/ Cuerpo de Bomberos Quinindé/ Fuerzas Armadas/UGR GAD C Quinindé/ GAD C Quinindé.

ZONA 2



Socavamiento

<b>Localización:</b>	Orellana-Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
<b>Antecedentes:</b>	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja.
<b>Situación actual:</b>	El frente de erosión se localiza en la abscisa 6+100 durante 264 días; aguas abajo entre los kilómetros 6+100 y 10+000, la erosión lateral modificó el cauce del río, especialmente en la zona del Mirador aguas arriba de San Carlos y también aguas abajo del río Loco. En el río Malo y en el río Loco, la erosión regresiva se mantiene en el mismo punto Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes:
<b>Afectaciones:</b>	- Personas Afectadas indirectas: 988 personas - Personas Damnificadas: 51 - Personas Afectadas: 77 - Personas Evacuadas: 64 - Viviendas destruidas: 3 - Viviendas afectadas: 2 - Metros de vía afectadas: 1040 - Bienes públicos afectados (5): 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); y 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torres de soporte de tubería tipo H. - Puentes destruidos (5): Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos.

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador,

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00208

Fecha y Hora de actualización: lunes, 14 de abril de 2025 - 21:28:08 / Página 5 de 15

<b>Acciones de respuesta:</b>	- Bienes privados afectados (6): fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - Ha de Cultivo perdida: 100.03 - Animales de granja afectados y muertos: 3448 * Ministerio de Transporte y Obras Públicas, CNEL y OCP realizaron trabajos de protección para la estabilización del talud en el sector de San Carlos. - La Comisión Ejecutora Río Coca, de CELEC EP, continúa con el monitoreo continuo de la erosión.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ2 Umeya Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco.

ZONA 3



Deslizamiento

<b>Localización:</b>	Chimborazo / Guamote / Cebadas / Caserío Gaurón Cochapamba, vía Cebadas - San Vicente de Tablillas
<b>Antecedentes:</b>	Por causa de las lluvias en la madrugada del 31/03/2025 se produjo un deslizamiento que afectó a viviendas que eran deshabitadas, animales, un canal de riego y agua potable. Se reportan 4 comunidades sin servicio de agua (Cebadas Cabecera parroquial, San Francisco, Airón Cruz y Cecel Airón). COE Cantonal se activó el 01/04/2025 para coordinar acciones de respuesta para atender el evento.
<b>Situación actual:</b>	Vías alternas: 1. Cebadas - Utucún- San Vicente de Tablillas. 2. Cebadas - Gaurón Cochapamba - San Vicente de Tablillas. La vía de tercer orden está cerrada y la población afectada está recibiendo la dotación de agua por parte de Cuerpo de Bomberos y EMAPAR. - 5 familias afectadas, 20 personas afectadas (2 familias afectadas en sus viviendas y evacuadas, 3 familias afectadas en animales) - 2 viviendas destruidas (cifra preliminar). - 560 metros aproximadamente de vía de tercer orden destruida - 100 % de servicio de agua potable afectado (continúan sin servicio). - 100 % de servicio de agua de riego afectado. - 100% del servicio de energía eléctrica afectado en las dos viviendas destruidas - 2 bienes públicos afectados (50 metros del sistema de riego Cebadas, 1 poste) - 4 bienes públicos destruidos (2 captaciones de agua, 2 tuberías de agua) - 1 bien privado afectado (1 tubería de agua de la Empresa de Lácteos El Cebadeñito) - 2.000 personas afectadas indirectamente por desabastecimiento de agua (cifra preliminar) - 6 animales muertos - 2 animales afectados
<b>Afectaciones:</b>	FFAA, Cuerpo de Bomberos de Guamote y Riobamba realizan abastecimiento de agua en los sectores afectados. SNGR realizó informe técnico en el sitio en donde se concluye que: El deslizamiento rotacional de tipo complejo (rotacional, traslacional y posiblemente gravitacional) afectó una zona de 19 hectáreas en la quebrada Chilican, movilizando más de 2 millones de metros cúbicos de material. El evento, con una longitud de 550 metros y un ancho de 250 metros, obstruyó parcialmente la quebrada y se presentó en tres fases, con zonas inestables que podrían continuar el deslizamiento. El evento se clasifica como muy grande y activo, con dos escenarios posibles: continuidad del deslizamiento o estabilización parcial con colapsos localizados. Se requiere una cartografía detallada a escala 1:5000 para un análisis más preciso y la planificación de medidas de mitigación
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ3 Umeya Tungurahua/UGR Cantonal

ZONA 4



Inundación

<b>Localización:</b>	Manabí/Santa Ana/La Unión/Varios Sectores (El Habra, La Alegria, La Victoria, Centro Parroquial, La Y, Boca de la Palmas),
<b>Antecedentes:</b>	Por lluvias presentadas en horas de la noche del 05/04/2025, se produjo el desbordamiento del río Pucan causando afectación en varias viviendas con ingreso de lodo. Las familias afectadas se encuentran en sus viviendas.
<b>Situación actual:</b>	El estado actual del río está con tendencia a disminuir de nivel.
<b>Afectaciones:</b>	- 150 familias afectadas, 600 personas afectadas. - 150 viviendas afectadas.
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD Cantonal realiza el levantamiento de la información. Cuerpo de Bomberos de Santa Ana realizó recorrido en los sectores afectados.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR-CZ4 UMEVA Manabí /UGR Santa Ana



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00208

Fecha y Hora de actualización: lunes, 14 de abril de 2025 - 21:28:08 / Página 6 de 15

**Inundación**

	<p><b>Localización:</b> Manabí/Portoviejo/Varias Parroquias (Colon, Andrés de vera, Picoazá, Simón bolívar, 18 de octubre)/ Varios Sectores</p> <p><b>Antecedentes:</b> Por lluvias presentadas en horas de la noche del 02/04/2025, se produjo el desbordamiento del río Portoviejo causando afectación a viviendas y familias.</p> <p><b>Situación actual:</b> Mediante EVIN se actualiza las cifras de afectación. Se mantiene el río desbordado en varios sectores. Las familias siguen inundada</p> <p><b>Afectaciones:</b> Total de Parroquias Inundadas: 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 familias afectadas (Dato preliminar)</li> <li>- 2,400 personas afectadas (Dato preliminar)</li> <li>- 600 viviendas afectadas (Dato preliminar)</li> </ul> <p><b>Acciones de respuesta:</b> CB Portoviejo y PPNN colaboraron con la evacuación de enseres.</p> <p><b>Fuentes de información:</b> UGR GAD Cantonal realizó EVIN y limpieza de los sectores afectados con apoyo de CB Portoviejo.</p>
--	---

**Inundación**

	<p><b>Localización:</b> Manabí/Santa Ana/ Santa Ana de Vuelta Larga/Varios Sectores</p> <p><b>Antecedentes:</b> Debido a fuertes lluvias presentadas el 01/04/2025, se produjo una inundación debido a la acumulación de agua de lluvias y colapso de alcantarillado, así mismo se presentó el incremento del caudal de Río Grande, el cual desbordó zonas bajas céntricas. COE Cantonal se activó el 02/04/2025 a las 22:00, bajo resolución administrativa se declara en emergencia Cantonal.</p> <p><b>Situación actual:</b> Al momento los sectores continúan inundados, el río ya no se encuentra desbordado pero se encuentra con el caudal aumentado</p> <p><b>Afectaciones:</b> - 1553 familias afectadas (datos bajo evaluación). - 1553 viviendas afectadas (datos bajo evaluación). - Calles inundadas. - 2 bien público afectados, Mercado Municipal con ingreso de agua y CB Santa Ana.</p> <p><b>Acciones de respuesta:</b> Cuerpo de Bomberos evaca a personas afectadas a familia acogientes. Policías cascós azules colaboran en la evacuación de personas a familias acogientes. Empresa Pública del Agua conforma equipos de monitoreo permanente para el control del embalse de la Represa Poza Honda, y apoya equipo caminero para la remoción de lodo. MIES en el levantamiento de información EVIN, a los sectores afectados, para complementar con bonos. Reunión del COE Cantonal se activa para realizar coordinaciones de atención. UGR Cantonal realiza levantamiento de información y afectaciones. SNGR-CZ4 realiza recorridos por los sectores afectados y participó en el COE Cantonal. UGR GAD Cantonal confirma evento. SNGR CZ4 realiza seguimiento al evento.</p> <p><b>Fuentes de información:</b> UMEVA Manabí/UGR Santa Ana/PP.NN/C.B Santa Ana</p>
--	--

ZONA 5

**Deslizamiento**

	<p><b>Localización:</b> Bolívar/Chillanes/Chillanes/El Porvenir Km 39 y 44, vía Chillanes- Bucay[E495]</p> <p><b>Antecedentes:</b> A causa de las lluvias registradas el 13/04/2025, se produjo varios deslizamientos de tierra a lo largo de la vía de primer orden que obstaculizaba el paso vehicular. Bomberos Chillanes rescató a una persona con signos vitales y fue trasladada al hospital de Chillanes</p> <p><b>Situación actual:</b> La vía se encuentra parcialmente habilitada al tránsito vehicular y el 14/04/2025 retomará los trabajos de limpieza. Bomberos Chillanes informa que el deslizamiento arrastró a dos personas que se encontraban a bordo de la motocicleta, las cuales resultaron fallecidas, menciona que adicional dos personas también intentaron cruzar el deslizamiento de las cuales una resultó herida y la otra ilesa. MSP Distrital de Chillanes menciona que la persona herida de sexo femenino de 65 años, fue transferida al Hospital Alfredo Noboa Montenegro para la atención médica especializada.</p> <p><b>Afectaciones:</b> - 2 personas fallecidas - 1 persona herida - 2 personas afectadas (de las cuales 1 es herida y 1 ilesa) - 60 metros lineales de vía afectada - 1 bien privado afectado (moto)</p> <p><b>Acciones de respuesta:</b> MTOP en conjunto con GAD Chillanes realizaron labores de limpieza a lo largo de la calzada. C.B. Chillanes finalizó la búsqueda y rescate en el sector. Personal de DINASED realizó el levantamiento de cadáveres. MSP de Chillanes trasladó a la persona herida al Hospital Alfredo Noboa Montenegro.</p> <p><b>Fuentes de información:</b> SNGR CZ5 Umeva Bolívar /MSP/MTOP</p>
--	---

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00208

Fecha y Hora de actualización: lunes, 14 de abril de 2025 - 21:28:08 / Página 7 de 15



### Inundación

<b>Localización:</b>	Los Ríos/Montalvo/Montalvo/Los Almendros - Salvador Ayende - Nena Grande - Nena Chica - La Industria - Pradera - San Vicente - San Marcos - Nueva Esperanza - La Rodríguez - río Cristal
<b>Antecedentes:</b>	Por lluvias suscitadas el 10/04/2025, se reportó el desbordamiento del río Cristal, dejando consigo varias viviendas afectadas.
<b>Situación actual:</b>	Actualmente caudal continúa desbordado y las familias se mantienen en las viviendas.
<b>Afectaciones:</b>	- 200 personas afectadas - 50 familias afectadas - 50 viviendas afectadas
<b>Acciones de respuesta:</b>	UGR Montalvo se encuentra realizando levantamiento EVIN y posterior ingreso de información al EVIN Digital
<b>Fuentes de información:</b>	GAD Cantonal / SNGR Unidad de Monitoreo Los Ríos



### Inundación

<b>Localización:</b>	Guayas /Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) / Alfredo Baquerizo Moreno / Varios Rectores (Tanque Amarillo, El Recreo, La Beldaca, San Antonio, Chongonal, El Guayabito y la Otilia)
<b>Antecedentes:</b>	Por lluvias registradas la noche del 09/04/2025 y madrugada del 10/04/2025 y rotura de los muros de contención, se reportó el desbordamiento del Río Los Amarillos ocasionando que varios recintos se inunden con el ingreso de agua a varias viviendas.
<b>Situación actual:</b>	El día 13/04/2025 se realizó la apertura del alojamiento temporal Iglesia San Agustín, con 1 familia 4 personas. Los ríos Chilintomo, Jujan, Los Amarillos y el estero Ñauz se mantienen desbordados.
<b>Afectaciones:</b>	- 130 familias, 400 personas afectadas (1 familia con 4 personas se encuentran en el alojamiento temporal Iglesia San Agustín) - 130 viviendas afectadas
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD Cantonal Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) sigue realizando el levantamiento de información y realizó apertura de albergue SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria para adecuar el albergue. OOPP Municipal realizando trabajos de limpieza de palizadas en las riberas de los ríos.
<b>Fuentes de información:</b>	GAD Cantonal / SNGR Unidad de Monitoreo Guayas



### Inundación

<b>Localización:</b>	Guayas / Santa Lucia / Santa Lucia, Cabecera Cantonal / Varios Sectores (Santa Clara, Bermejo, La Fortuna, Piñal, Las Piñas, El Espinal, Av. Jaime Roldós, El Morochal, Miraflores, San Ramón y San Gabriel)
<b>Antecedentes:</b>	Por las lluvias registradas la mañana y tarde del 03/04/2025 se reportó varios sectores inundados y varias viviendas afectadas con el ingreso de agua. GAD Cantonal activó del Alojamiento Temporal CDI. San Pablo donde se encuentran 4 familias, 25 personas.
<b>Situación actual:</b>	En El Albergue Santa Rosa se mantienen las 8 familias, 21 familias. COE se declaró en emergencia por la etapa invernal. El río Pula sigue desbordado
<b>Afectaciones:</b>	- 90 familias, 1160 personas afectadas - 290 viviendas afectadas (ingreso de agua) - Calles con acumulación de agua
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD Cantonal realizó el respectivo levantamiento de información y coordinaciones para la activación del Alojamiento Temporal CDI. San Pablo y el albergue Santa Rosa. Cuerpo de Bomberos colabora en la evacuación de la familias afectadas. COE se encuentra activo
<b>Fuentes de información:</b>	GAD Cantonal / SNGR Unidad de Monitoreo Guayas



### Inundación

<b>Localización:</b>	Los Ríos/Vinces/Antonio Sotomayor/Rcto. Macul - río Macul
<b>Antecedentes:</b>	Por lluvias suscitadas en la noche del 09/04/2025, se reportó el desbordamiento del río Macul con ingreso de agua a varias viviendas del sector
<b>Situación actual:</b>	Actualmente el caudal se mantienen desbordado y las familias continúan en las viviendas.
<b>Afectaciones:</b>	- 120 personas afectadas (dato preliminar) - 30 familias afectadas (dato preliminar) - 30 viviendas afectadas (dato preliminar)
<b>Acciones de respuesta:</b>	UGR Vinces se encuentra realizando levantamiento EVIN



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00208

Fecha y Hora de actualización: lunes, 14 de abril de 2025 - 21:28:08 / Página 8 de 15

Fuentes de  
información:

GAD Cantonal / SNGR Unidad de Monitoreo Guayas

Inundación



<b>Localización:</b>	Guayas / Milagro / Enrique Valdez Chobo, Roberto Astudillo, (Cab. en Cruce de Venecia, Milagro, Coronel Enrique Valdez) / Varios Sectores (Paraiso del Chobo, Voluntad de Dios Mz.12, Las Avispas, El Cambio, Las Pilas, vía a Barcelona, Venecia Central, Córdoba, Galápagos, Papayal, Las Guaijas)
<b>Antecedentes:</b>	A causas de lluvias registradas la noche del 30/03/2025 y madrugada del 31/03/2025, se produjo el desbordamiento del río Milagro, se reportaron sectores inundados y varias viviendas afectadas con el ingreso de agua. El día 03/04/2025, se realizó la apertura del albergue Colegio 17 de septiembre y el día 04/03/2025 se realizó la apertura del Refugio Temporal Unidad Educativa Tnte. Hugo Ortiz.
<b>Situación actual:</b>	SNGR actualiza la información del Refugio Temporal Unidad Educativa Tnte. Hugo Ortiz, actualmente se encuentran 25 familias, 97 personas. GAD Cantonal actualiza la cantidad de familias albergadas en la Unidad Educativa 17 de septiembre con un total 22 familias y 79 personas. El río Milagro, el Estero Los Monos y el río Chimbo se encuentran con tendencia a disminuir su caudal.  Parroquia Milagro - 36367 familias afectadas, 109106 personas afectadas (datos preliminares, bajo evaluación) (se encuentran en el albergue Unidad Educativa 17 de septiembre con 22 familias con 79 personas y en el Refugio Temporal Unidad Educativa Tnte. Hugo Ortiz se encuentran 25 familias con 97 personas) - 36438 viviendas afectadas (ingreso de agua en sus inmuebles) - 71 familias, 208 personas damnificadas  Parroquia Roberto Astudillo - 587 familias afectadas, 1761 personas afectadas (datos preliminares, bajo evaluación) - 587 viviendas afectadas (ingreso de agua en sus inmuebles)  Parroquia Chobo - 1162 familias afectadas, 3486 personas afectadas (datos preliminares, bajo evaluación) - 1162 viviendas afectadas (ingreso de agua en sus inmuebles)  Parroquia Mariscal Sucre - 472 familias afectadas, 1416 personas afectadas (datos preliminares, bajo evaluación) - 472 viviendas afectadas (ingreso de agua en sus inmuebles) - calles con acumulación de agua
<b>Acciones de respuesta:</b>	SNGR, GAD Cantonal, MIES, MINEDUC, se mantienen en los respectivos albergues realizando las debidas coordinaciones PPNN sigue brindando seguridad en los albergues SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria en Unida Sur y San José Prefectura de Guayas realizó entrega de asistencia humanitaria en Las Margaritas y Manabí Chico SNGR en conjunto con MINEDUC, MIES, se mantienen en el refugio temporal Unidad Educativa Tnte. Hugo Ortiz GAD Cantonal Milagro sigue realizando el levantamiento de información, La Dirección de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Inclusión Social se encuentran realizando acciones para las familias afectadas que se encuentran en el albergue COE se encuentra activo. MSP realizó brigadas médicas en los albergues Umeva Guayas realiza el monitoreo del evento.
<b>Fuentes de información:</b>	UPREA - SNGR / MINEDUC / MSP / GAD Cantonal Milagro / SNGR Unidad de Monitoreo Guayas

Colapso estructural



<b>Localización:</b>	Guayas/Daule/Magro/Sector Magro
<b>Antecedentes:</b>	El 19/03/2025, por causas desconocidas, se reporta el colapso de un puente colgante (Gonzalo Icaza Cornejo) de uso vehicular y peatonal, el cual conecta Magro con Nobol. Cuerpo de Bomberos informó que fueron rescatadas 5 personas con vida, 4 fueron trasladadas al Hospital de Daule y 1 atendida en el sitio. Posteriormente tras evaluar la situación se identificaron varias personas desaparecidas para lo cual se activaron los equipos de búsqueda y rescate. Se recuperaron 4 cuerpos sin vida de los desaparecidos: el primero a la altura del sector San José del cantón Nobol; el segundo a la altura del río Nato; el tercero cerca de Pascuales junto a la Urb. Metrópolis y el cuarto en el río Pula.
<b>Situación actual:</b>	El 24/03/2025 se pudieron extraer dos de los cuatro vehículos pesados que se encontraban sumergidos en el río. - 4000 familias afectadas indirectamente. (aproximadamente) - 4 personas fallecidas. - 1 persona desaparecida.
<b>Afectaciones:</b>	- 5 personas heridas. (Trasladadas al Hospital de Daule. Su estado es estable). - 1 puente destruido. - 7 bienes privados afectados. (4 vehículos pesados; 1 vehículo liviano y 2 motos). - 1 bien público destruido. (tubería de agua potable)

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador,

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00208

Fecha y Hora de actualización: lunes, 14 de abril de 2025 - 21:28:08 / Página 9 de 15

<b>Acciones de respuesta:</b>	CB Daule se encuentra realizando trabajos de búsqueda de la persona desaparecida en el río Daule, en las cercanías donde se desplomó el puente CTE sigue realizando trabajos de seguridad al tránsito vehicular, en los puntos establecidos como rutas alternas Prefectura de Guayas se encuentra realizando los respectivos análisis para realizar los trabajos de extracción de los vehículos que se encuentran sumergidos en el río
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ5 Umeya Guayas/Prefectura de Guayas/GAD Cantonal Lomas de Sargentillo/Cuerpo de Bomberos de Daule/CTE /PPNN

**ZONA 6**



**Deslizamiento**

<b>Localización:</b>	Azuay/Cuenca/Victoria del Portete/Hacienda la Rosa
<b>Antecedentes:</b>	El 12/02/2025, a causa de las lluvias suscitadas en los últimos días se produjo un deslizamiento de tierra que afectó la parte de un muro de contención en un reservorio de agua en el sector de la parte alta de la hacienda La Rosa, el reservorio no suministra agua a familias del sector ya que es agua utilizada para riego. Para atención al evento se activó el PMU y el COE Parroquial, adicional se evacuaron 4 viviendas de 4 familias (a casa de familia acogiente) por precaución. El 18/02/2025 MTOP reportó el cierre de vía en el km 22. Vías alternas: vehículos livianos (Estación de Cumbe, Victoria del Portete), vehículos pesados (vía Cuenca-Zhud-Cochancay-Puerto Inca-Naranjal-Machala). Con fecha 19/02/2025 Junta Parroquial reportó el colapso de la mesa de la vía en el km 22.
<b>Situación actual:</b>	MTOP informa que la vía de primer orden se mantiene habilitada, el ensanchamiento del relleno colocado en la base de la vía ha culminado, adicional se continúa con la construcción del muro de protección de la vía.
<b>Afectaciones:</b>	-9 familias afectadas. (en sus cultivos) -36 personas afectadas. (en sus cultivos) -10 ha de cultivos destruidos. (pasto) -100 ha de cultivos afectados. (pasto) -20 metros de vía aproximadamente. (vía parcialmente habilitada) -1 bien público destruido. (poste de alumbrado eléctrico)
<b>Acciones de respuesta:</b>	MTOP continúa con la construcción de obras complementarias.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ6 Umeya Azuay-Cañar



**Deslizamiento**

<b>Localización:</b>	Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/La Cria.
<b>Antecedentes:</b>	El 03/06/2022, se suscitó un deslizamiento producto de la saturación del suelo originado por la combinación del deficiente sistema de riego en el sector, del taponamiento de diferentes quebradas y la deficiencia en el drenaje del terreno. El 31/03/2023 la SGR declaró la ALERTA AMARILLA al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa, el cual tiene un área de 526.22 hectáreas que se extiende sobre la comunidad La Cria, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay. El 06/04/2023, la SNGR emitió el cambio a ALERTA NARANJA de acuerdo al informe elaborado por Técnico de Análisis de Riesgos de la Coordinación Zonal 6 de Gestión de Riesgos. El 20/06/2023 MIES entregó Bonos de Contingencia a 22 familias afectadas de la comunidad La Cria. GAD Cantonal indicó que al 03/01/2024 permanecían 4 familias integradas por 10 personas alojadas en el AT San Isidro. El 26/01/2024 se realizó la activación del COE Provincial Azuay para dar seguimiento al evento y establecer acciones.
<b>Situación actual:</b>	Técnico de la SNGR informa que se realizaron nuevas entregas de asistencia humanitaria
<b>Afectaciones:</b>	- 44 familias afectadas. (178 personas) - 8 familias damnificadas. (25 personas) - 38 familias evacuadas. (130 personas) - 44 viviendas afectadas. - 8 viviendas destruidas. - 4 bienes privados afectados. (1 capilla y 3 predios) - 2 bienes públicos destruidos. (1 casa comunal y 1 cancha central)
<b>Acciones de respuesta:</b>	UGR Santa Isabel en conjunto con SNGR CZ6 realizan acciones de atención a la emergencia.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ6 Umeya Azuay-Cañar.

**ZONA 7**



**Deslizamiento**

<b>Localización:</b>	Loja/Paltas/Lauro Guerrero/Lauro Guerrero
<b>Antecedentes:</b>	Por lluvias suscitadas en la madrugada del 04/04/2025, se produjo un deslizamiento de tierra de gran magnitud que destruyó a varias viviendas, quedando atrapada varias personas. COE Cantonal de Paltas en constante reunión para coordinación de atención a la emergencia. 44 familias conformadas por 129 personas se encuentran en el refugio temporal: Unidad Educativa Lauro Guerrero.
<b>Situación actual:</b>	Continúa el levantamiento de información y atención de la emergencia.

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador,

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec



## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00208

Fecha y Hora de actualización: lunes, 14 de abril de 2025 - 21:28:08 / Página 10 de 15

<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 77 familias damnificadas conformadas por 202 personas Evacuados al refugio temporal: Unidad Educativa Lauro Guerrero</li> <li>- 21 familias afectadas conformadas por 69 personas.</li> <li>- 17 viviendas destruidas.</li> <li>- 1 vivienda afectada.</li> <li>- 3 personas heridas (fueron movilizadas a casa de salud a la ciudad de Guayaquil).</li> <li>- 3 personas fallecidas. (A causa del deslizamiento)</li> <li>- 50 metros lineales de vía. (vía de segundo orden parcialmente habilitada)</li> <li>- 20% del Servicio de Electricidad afectado.</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UGR Paltas continúa con levantamiento de información y actualiza información de albergue temporal.</li> <li>- SNGR coordina acciones de respuesta ante la emergencia en el sector y realizará entrega de Asistencia Humanitaria.</li> <li>- Empresa Eléctrica (EERSSA) continua restablecimiento del sistema eléctrico.</li> <li>- FF.AA realizó aseguramiento de la zona cero y brindó seguridad a la ciudadanía.</li> <li>- Cuerpo de Bomberos de Paltas realizó limpieza en viviendas afectadas.</li> <li>- FF.AA. apoyó con la movilización aérea y realizó el traslado de personas heridas a casa de salud. (Hospital General de Guayaquil)</li> <li>- MSP coordinó con FF.AA. el traslado y adicional brindó atención prehospitalaria a las personas heridas.</li> <li>- Gobernación de la provincia de Loja coordinó acciones de respuesta.</li> <li>- GAD Provincial realiza labores de limpieza y habilitación vial.</li> <li>- PPNN verificó la novedad.</li> </ul>
<b>Fuentes de información:</b>	UMEVA CZ7 Loja/Zamora Chinchipe - SNGR/UGR Paltas/CB Paltas/FF.AA

### Deslizamiento



<b>Localización:</b>	Loja/Paltas/Cangonamá/Yansara
<b>Antecedentes:</b>	Por lluvias suscitadas en la madrugada del 04/04/2025, se produjo un deslizamiento de tierra que destruyó a varias viviendas.
<b>Situación actual:</b>	Se está evacuando a familias por seguridad
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vía de segundo orden parcialmente habilitada</li> <li>-10 familias evacuadas (información preliminar)</li> <li>-6 familias damnificadas (levantamiento de información)</li> <li>-6 viviendas destruidas. (levantamiento de información)</li> <li>-20 metros lineales de vía</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-FF.AA colabora con la evacuación de las familias en riesgo</li> <li>-GAD Provincial de Loja, realiza labores de limpieza y habilitación vial</li> <li>-Presidente de la junta parroquial confirmó el evento</li> <li>-UGR Paltas realizará el levantamiento de información.</li> <li>-SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.</li> </ul>
<b>Fuentes de información:</b>	UMEVA CZ7 Loja/Zamora Chinchipe - SNGR/UGR Paltas/CB Paltas.

### Aluvión



<b>Localización:</b>	El Oro/Marcabélib/Marcabélib/Varios Sectores (San Antonio, Nueva Esperanza, El Eden, Cdla 16 Julio)
<b>Antecedentes:</b>	Por lluvias suscitadas la tarde del 02/04/2025 se registra el desbordamiento del río Marcabélib provocando inundación en varias viviendas.
<b>Situación actual:</b>	Al momento familias se movilizaron a familias acogientes.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 familias de 180 personas (afectadas)</li> <li>- 97 familias de 298 personas damnificadas, de las cuales 5 familias de 8 personas se movilizaron al alojamiento temporal "Sala de velaciones Señor Cautivo"</li> <li>- 40 viviendas afectadas</li> <li>- 11 viviendas destruidas</li> <li>- 1 puente afectado</li> <li>- 6 bienes públicos afectados (3 alcantarillas, 3 postes de luz)</li> <li>- 100% afectación al servicio de agua potable (20% restablecido)</li> <li>- 100% afectación al servicio eléctrico - (habilitado)</li> <li>- 80% de afectación al servicio de telecomunicaciones - (parcial rehabilitado)</li> <li>- 12.000 animales muertos (10.000 aves y 1.000 cerdos muertos).</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	<p>Alcalde del Cantón, UGR GAD Cantonal, CB, PN, JP Balsas realizan recorrido y articulan acciones en respuesta al evento</p> <p>CB Marcabélib evacuó a varias familias hacia casas acogientes</p> <p>SNGR realiza monitoreo constante a las acciones de respuesta y equipo técnico en conjunto con Cruz Roja se encuentran activos para ser movilizados a realizar evaluación inicial de necesidades.</p> <p>JP Marcabélib confirmó el evento y realiza recorrido</p>



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00208

Fecha y Hora de actualización: lunes, 14 de abril de 2025 - 21:28:08 / Página 11 de 15

Fuentes de  
información:

SNGR Unidad de Monitoreo El Oro/MDG

**Aluvión**



<b>Localización:</b>	El Oro/Balsas/Balsas/Varios Sectores (Cdra La Alborada, 10 De Agosto, Cdra La Alborada, Cdra Primero de Mayo, El Progreso Juan Pablo II, Central, Machala, Urdesa, Central, El Paraíso, Cdra Las Brisas, Casas Blanca, El Tejar, El Panecillo)
<b>Antecedentes:</b>	Por lluvias suscitadas la tarde del 02/04/2025 se registra el desbordamiento de la quebrada Santa Elena y San Roquito lo que provoca aluvión afectando varias viviendas.
<b>Situación actual:</b>	En seguimiento al evento, se informa que el alojamiento temporal Convento Parroquial San Francisco de Asís, se encuentra cerrado, luego que la familia retornó a su domicilio. -120 familias de 400 personas afectadas. -25 familias de 54 personas damnificadas. -4 viviendas destruidas. -100 viviendas afectadas. -5 bienes privados afectados - (1 local comercial y 4 vehículos) -5 bienes públicos afectados - (alcantarillas) -1 Unidad educativa afectada (colegio Vicente Anda Aguirre.) -1 Centro de Salud afectado -100% de afectación servicio de agua potable - (restablecido parcialmente) -100% de afectación de servicio de energía eléctrica - (restablecido) -30% de afectación a telecomunicaciones. - (restablecido) -50 metros de vía afectada. (parcialmente habilitado)
<b>Afectaciones:</b>	Dpto. de Desarrollo Social del GAD Balsas realiza evaluación a los sectores urbanos, para constatar afectaciones. Además, se realizó el cierre del alojamiento temporal. SNGR Uprea El Oro mantiene monitoreo y seguimiento a las acciones que se ejecutan en el cantón. Por la emergencia invernal desde el 21/02/2025 el COE Cantonal se mantiene activo y en sesión permanente además se Declaró la Emergencia Cantonal.
<b>Acciones de respuesta:</b>	SNGR Unidad de Monitoreo El Oro/MDG
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR Unidad de Monitoreo El Oro/MDG

**Inundación**



<b>Localización:</b>	El Oro/Machala/Machala/ Varios sectores, Las Katias, 24 de Septiembre, Urseza, Venecia, Federico Páez, Centenario, 18 de Octubre, Barrio Independiente, Dos Bocas, El Arenal
<b>Antecedentes:</b>	Debido a las fuertes lluvias del 11/04/2025, se registra acumulación de agua lluvias en diferentes calles del cantón, al momento no se registran afectaciones.
<b>Situación actual:</b>	Se informa el cierre del albergue temporal Coliseo 3000. La totalidad de las familias afectadas y damnificadas retornaron a sus hogares. El canal el Macho se encuentra con tendencia a disminuir.
<b>Afectaciones:</b>	- 912 familias de 3894 personas afectadas se mantienen en sus viviendas. - 183 familias de 486 personas damnificadas - (60 familias de 130 personas que se encontraban en el coliseo 300 retornaron a sus hogares) - 1095 viviendas afectadas. - 4 viviendas destruidas.
<b>Acciones de respuesta:</b>	Gobernador de El Oro en conjunto con Ministerio de Agricultura entregaron Kit de alimentación y aseo personal a las familias afectadas y damnificadas por las lluvias. Policía Nacional brindó seguridad en coliseo 3000, en la ejecución del Plan retorno. SNGR entregó Kit de dormir a las familias damnificadas. GAD Cantonal realizaron limpieza de domicilios en el sector Katias y Aguas Machala realizó la evacuación de aguas lluvias mediante bombas. Además se realizó trabajos de contención en el margen del canal el Macho.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ7 Umeva El Oro / GAD Cantonal Machala.

**Inundación**



<b>Localización:</b>	El Oro/Pasaje/Varias Parroquias (Loma de Franco, Ochoa León)/Varios Sectores.
<b>Antecedentes:</b>	El 27/03/2025, por lluvias suscitadas fuertes registradas se registró el desbordamiento del canal "El Cangrejo", provocando inundación en distintos sectores, ocasionando afectación a varias viviendas por el ingreso de agua. Además se registró el aumento del caudal del canal "El Burro", el cual no generó novedades.
<b>Situación actual:</b>	Al momento las familias afectadas por ingreso de agua se mantienen en sus viviendas. Parroquia Ochoa León
<b>Afectaciones:</b>	- 235 familias afectadas de 372 personas afectadas. - 10 familias de 28 personas damnificadas - 245 viviendas afectadas.

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador,

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00208

Fecha y Hora de actualización: lunes, 14 de abril de 2025 - 21:28:08 / Página 12 de 15

<b>Acciones de respuesta:</b>	Parroquia Loma de Franco - 25 familias de 80 personas afectadas. - 20 viviendas afectadas.
<b>Fuentes de información:</b>	UGR del GAD Pasaje y Cruz Roja continúan con el levantamiento de información y sistematización en sistema EVIN. AGUAPAS realizaron limpieza de sumideros en distintos puntos, para la evacuación de aguas lluvias retenidas. Además, con apoyo de OOPP del GAD Cantonal se realizó limpieza de palizada del canal.



**Inundación**

<b>Localización:</b>	Loja/Chaguarpamba/Chaguarpamba/Varios sectores
<b>Antecedentes:</b>	El 11/03/2025, debido a las lluvias presentadas se produjo una inundación en el sector. Se activaron los refugios temporales de: Centro Diurno, Salón del Mercado Municipal y la Casa Comunal del barrio Rojas 15 familias damnificadas conformadas por 45 personas permanecen en casa de familias acogientes.
<b>Situación actual:</b>	Producto de las fuertes lluvias del día 02/04/2025 afecta a varias viviendas del sector -11 familias conformadas por 23 personas fueron evacuadas por seguridad... -Refugio (Casa Comunal del barrio Rojas) se actualiza a: 3 familias - 12 personas -Refugio (Salón del Mercado Municipal) la familia se movilizó al refugio Centro Diurno -Refugio (Centro Diurno de Chaguarpamba) se actualiza a: 1 familias - 3 personas - 430 personas afectadas - 226 personas damnificadas - 15 familias damnificadas conformadas por 45 personas. - 3 personas heridas - 49 viviendas destruidas - 201 viviendas afectadas - 2 unidades educativas afectadas (Colegio Técnico Chaguarpamba y Unidad Educativa 5 de Junio) - Sistema de captación y distribución de agua potable (99% afectado) - 60% del Servicio de transporte afectado - 90% del Servicio de alcantarillado afectado - 1% del servicio de electricidad afectado - 1% del servicio de telecomunicaciones - 1 centro de salud afectado por ingreso de agua - Subcentro de Salud - 2 bienes públicos afectados por ingreso de agua - (UPC, Centro de Faenamiento Municipal) - 60 metros de longitud de vía de primer orden. - 50 metros de longitud de vía de tercer orden.
<b>Afectaciones:</b>	UGR Chaguarpamba realiza el levantamiento de información, inspección técnica y activó el Alojamiento temporal: Mercado Municipal Chaguarpamba. MTOP Loja realiza labores de limpieza vial -Cuerpo de Bomberos Chaguarpamba realiza labores de evacuación de agua y lodo en los sectores afectados
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ7 Umeya Loja-Zamora Chinchipe/UGR Chaguarpamba/Cuerpo de Bomberos



**Deslizamiento**

<b>Localización:</b>	Loja/Celica/Celica/Celica vía al Empalme [E68]
<b>Antecedentes:</b>	El 01/03/2025, producto a lluvias suscitadas en la madrugadase produjo un deslizamiento que destruyó 01 vivienda en la que adicional funcionaba el negocio familiar. El 01/03/2025 se declaró en emergencia el cantón Celica
<b>Situación actual:</b>	Se activó el Refugio en la Capilla del Barrio El Dulce. Adicional, por precaución se activaron el Refugio Temporal en el Coliseo Municipal y el Albergue en el Centro de Desarrollo Infantil. Con fecha 25/03/2025 se cerró el Albergue Temporal activado en el Coliseo Ciudad de Celica y la familia conformada por 07 personas arrendó una vivienda donde permanecerá de manera indefinida
<b>Afectaciones:</b>	-452 personas afectadas -128 familias afectadas -2 familias damnificadas conformadas por 4 personas (permanecen en la Capilla del Barrio El Dulce) -178 viviendas afectadas -2 viviendas destruidas. -2 personas fallecidas -1 bien privado destruido (restaurante ubicado en parte de la vivienda) -108 metros de longitud de vía aproximadamente
<b>Acciones de respuesta:</b>	UGR Celica realizó el levantamiento de información y coordinó el cierre del Albergue Temporal. MTOP Loja en apoyo del GAD Cantonal de Celica y Empresa Minera "Titan Minerals" continúan labores de estabilización del talud.

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador,

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00208

Fecha y Hora de actualización: lunes, 14 de abril de 2025 - 21:28:08 / Página 13 de 15

	<p>PMU actualizó cifras de afectaciones y coordina acciones de atención a la emergencia MTOP Loja en apoyo del GAD Provincial y GAD Cantonal de Celica continúan labores de limpieza vial. Ministro de MTOP coordinó en sitio la movilización de recursos para atención de la emergencia. Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), realizó inspección técnica en el sector. Gobernación de Loja coordinó atención de la emergencia. Cuerpo de Bomberos en apoyo de FFAA realizó labores de recuperación de enseres de la vivienda destruida. UGR Celica realiza el levantamiento de información y coordinó la activación de Refugio Temporal. COE Cantonal continúa coordinando acciones de respuesta de la emergencia MSP y Cruz Roja Ecuatoriana establecieron 1 punto de atención médica. PPNN verificó la novedad. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.</p>
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ7 Umeya Loja-Zamora Chinchipe/Consola PPNN/Consola CB

### 3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

#### 05 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
01	Chimborazo	Alausí	Huigra	Por la quebrada Angas, límite provincial entre Chimborazo y Cañar en la vía Huigra - El Triunfo [E-47]	SOCAVAMIENTO	--	14/04/2025	Huigra - La Troncal - Zhud - Alausí
02	Cañar	Cañar	General Morales	El Pimo, Cuenca-Cañar-Alausí [E-35]	DESLIZAMIENTO	25	14/04/2025	Ninguna
03	Bolívar	Chimbo	Chimbo	A 50m del Monumento, vía Chimbo-El Guayco	DESLIZAMIENTO	40	13/04/2025	Arco Ruta de la Fé o por la Escuela de la Policía Nacional.
04	Loja	Loja	Malacatos	Nangora, vía Malacatos - Loja [E35]	DESLIZAMIENTO	40	10/03/2025	Vilcabamba - Malacatos - El Tambo - Catamayo - Loja
05	Loja	Chaguarpamba	Santa Rufina	Santa Rufina, vía a la costa [E50]	DESLIZAMIENTO	30	22/02/2025	Ninguna

#### 25 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Paute	El Cabo	La Higuera, Paute-Guarumales-Méndez [E-40]	DESLIZAMIENTO	10	14/04/2025	Ninguna.
2	Bolívar	Chillanes	Chillanes	Vista Alegre Km 47 y 48, vía Chillanes-Santa Rosa de Agua Clara [E495]	DESLIZAMIENTO	40	13/04/2025	Ninguna.
3	Bolívar	Chillanes	Chillanes	El Porvenir Km 39 y 44, vía Chillanes-Bucay [E495]	DESLIZAMIENTO	60	13/04/2025	Ninguna
4	Azuay	Cuenca	Molleturo	km 89, Km 97, 101 y 102 vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	100	13/04/2025	vía Cuenca-Girón-Pasaje.
5	Manabí	Junín	Junín	Vía Junín, Pimpigasaki KM 42 [E384]	HUNDIMIENTO	300	21/03/2025	[E-38]Rocafuerte-Tosagua, [E-387] Tosagua Calceta
6	Chimborazo	Chunchi	Chunchi	Llarucun a 5 min de Chunchi en la vía Chunchi - Alausí [E-35]	DESLIZAMIENTO	40	21/03/2025	Capzol - Chanchan - Huigra - Sibambe- Alausí.
7	Pichincha	Quito	Nanegalito	km 68 vía Mitad del Mundo - río Blanco [E28]	SOCAVAMIENTO	20	19/03/2025	Ninguna
8	Loja	Loja	Malacatos	Nangora, vía Malacatos - Loja [E35]	DESLIZAMIENTO	40	10/03/2025	Ninguna
9	Imbabura	Ibarra	Salinas	Palacara, vía Salinas - Lita [E10]	SOCAVAMIENTO	10	09/03/2025	Ninguna
10	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 53, vía Cuenca-Molleturo [E-582]	SOCAVAMIENTO	25	02/01/2025	vía Cuenca-Girón-Pasaje.
11	Napo	Quijos	Cuyuja	El Laurel, Vía Y de Baeza - Papallacta [E20]	SOCAVAMIENTO	--	21/06/2024	Ninguna
12	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	Caserío El Placer, Quilloturo, ref. Vía Baños - Puyo [E30]	DESLIZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
13	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAVAMIENTO	--	20/05/2024	Ninguna
14	Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	Puente de Los Gemelos	SOCAVAMIENTO	6	19/01/2024	Ninguna
15	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESLIZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
16	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	San Jorge, vía Baños - Puyo [E30]	SOCAVAMIENTO	100	16/07/2023	Ninguna
17	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador,

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec

**REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00208**

Fecha y Hora de actualización: lunes, 14 de abril de 2025 - 21:28:08 / Página 14 de 15

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
18	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESLIZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
19	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
20	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
21	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
22	EsmERALDAS	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía EsmERALDAS - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
23	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1- Ruta desde la E10 Gualupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
24	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorio Vásquez km 8+100, km 15	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
25	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

**08 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:**

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cañar	Cañar	General Morales	Vía a Socarte	DESLIZAMIENTO	40	14/04/2025	Ninguna
2	Chimborazo	Penipe	Bilbao (Cab. En Quilluyacu)	Vía, Riobamba - Penipe - Baños [E-490]	SOCAVAMIENTO	--	13/04/2023	Cahuají - Pillate - Cotaló [E-304]
3	Imbabura	Cotacachi	Imantag	Ingreso a Piñan-Moran	DESLIZAMIENTO	50	09/02/2025	Ninguna
4	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	--	14/03/2023	Ninguna
5	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
6	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESLIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
7	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro
8	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea	INUNDACIÓN	---	11/04/2022	Ninguna

**11 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:**

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	La Argelia	Picoaza y pasaje La Unión	DESLIZAMIENTO	--	12/04/2025	Ninguna
2	Pichincha	Quito	El Condado	Barrio San José Obrero, La Planada, Mena del Hierro, vía Quito - Nono	DESLIZAMIENTO	--	11/04/2025	Ninguna
3	Cañar	Cañar	Gualleturo	Km 9, vía Duxur-Gualleturo	DESLIZAMIENTO	30	20/03/2025	Puribán-Chorocorte y vía a la Carbonería
4	Pichincha	Cayambe	Cangahua	Canal de riego Guanguilquí	INUNDACIÓN	42000	12/03/2025	Ninguna
5	El Oro	Piñas	Saracay	Los Monos, vía Saracay - Piñas [E-585]	SOCAVAMIENTO	25	10/03/2025	Machala - Buenavista - Vega Rivera - Atahualpa - Zaruma - Piñas.
6	Pichincha	Quito	Guamani	Barrio Primavera de Cornejo	HUNDIMIENTO	--	05/03/2025	Ninguna
7	Pichincha	Quito	Pacto	Antes de llegar a la Quinta Pactoloma	SOCAVAMIENTO	--	28/02/2025	Ninguna
8	Imbabura	Cotacachi	Quiroga	Las Antenas	SOCAVAMIENTO	10	21/02/2025	Ninguna
9	Pichincha	Mejía	Uyumbicho	Av. Simón Bolívar vía Pasocha	DESLIZAMIENTO	--	16/02/2025	Ninguna
10	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	--	02/07/2024	Ninguna
11	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Jiménez, vía Jiménez - Pallatanga	SOCAVAMIENTO	--	27/05/2023	Ninguna

**15 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:**

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Lloa	Guarumal, km 45 vía Quito - Lloa (antigua vía a Chiriboga)	DESLIZAMIENTO	--	14/04/2025	Ninguna
2	Cotopaxi	La Maná	La Maná	San Pablo de la Cruz, vía La Maná - San Pablo de la Cruz.	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	13/04/2025	La Maná - Hacienda San Juan - San Pablo de la Cruz.

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador,

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 00208

Fecha y Hora de actualización: lunes, 14 de abril de 2025 - 21:28:08 / Página 15 de 15

3	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Vía Pananza - San Carlos de Limón	DESLIZAMIENTO	--	13/04/2025	Ninguna
4	Chimborazo	Guamote	Cebadas	Caserío Gaurón Cochapamba, vía Cebadas - San Vicente de Tablillas.	DESLIZAMIENTO	560	31/03/2025	Cebadas - Utucún- San Vicente de Tablillas Cebadas - Gaurón Cochapamba - San Vicente de Tablillas
5	Pichincha	Quito	El Quinche	Línea Ferrea, Pasaje R Quito 7 y Reino de Quito	DESLIZAMIENTO	--	20/03/2025	Ninguna
6	Carchi	Mira	Juan Montalvo	El Chilco - Juan Montalvo	DESLIZAMIENTO	30	12/03/2025	Ninguna
7	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Pallatanga/ vía Jiménez - Azasan	SOCAVAMIENTO	312	04/03/2025	Ninguna
8	Cañar	Cañar	Gualleturo	Comunidad de Enén	DESLIZAMIENTO	120	22/02/2025	paso alterno a la vía San Antonio-Gualleturo.
9	Cotopaxi	La Mana	Guasaganda (Cab. En Guasaganda Centro)	La Josefina, San Antonio de Guasaganda; vía Guayacán - Guasaganda - Pucayacu - El Arenal - La Florida - Quindigua	SOCAVAMIENTO	--	13/02/2025	Ninguna
10	Pichincha	Quito	Pacto	Km 19 de la Ruta -La Loma -Ingapi-Guayabillas y Santa Rosa	DESLIZAMIENTO	50	13/02/2025	Ninguna
11	Pichincha	Cayambe	Juan Montalvo	Río Guachalá - vía a la Josefina	INUNDACIÓN	100	16/06/2024	Ninguna
12	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
13	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
14	Morona Santiago	Morona	Sinai	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
15	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	30	16/04/2021	Ninguna

07 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Chimborazo	Cumandá	Cumandá	Recinto La Victoria en el sector Divino Niño vía Cumandá - La Victoria	SOCAVAMIENTO	--	14/04/2025	Ninguna
2	Azuay	Pucará	Pucará	Km 28, vía Minas-Tablón-Pucará	DESLIZAMIENTO	10	14/04/2025	Ninguna
3	Loja	Olmedo	Olmedo	Olmedo, María Auxiliadora - Las Peñas - Los Cocos	DESLIZAMIENTO	2000	06/04/2025	Ninguna
4	Chimborazo	Colta	Columbe	Comunidad San Bernardo vía San Bernardo - San Guisel	SOCAVAMIENTO	--	07/04/2025	Ninguna
5	Imbabura	Cotacachi	García Moreno	Cielo Verde, Vía Cielo Verde - García Moreno	DESLIZAMIENTO	80	13/02/2025	Ninguna
6	Cotopaxi	La Maná	El Triunfo	La Libertad, vía La Maná - Recinto Estero Hondo	HUNDIMIENTO	15	06/02/2025	Ninguna
7	Azuay	Paute	Chicán	Chicán	DESLIZAMIENTO	20	03/01/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: - Digitador Nacional de Eventos Adversos

Correo electrónico: [@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:@gestionderiesgos.gob.ec)

Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: Christian Mazorra - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: [cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec)

Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador,

Teléfono: +593-4 2593-500

[www.gestionderiesgos.gob.ec](http://www.gestionderiesgos.gob.ec)