



## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0408

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 23 de julio de 2025 - 21:29:56 / Página 1 de 15

Periodo de Monitoreo: Desde: 09:00 23/07/2025 Hasta: 21:00 23/07/2025

### 1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

#### PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
	NARANJA	Sin novedades, sector nublado.	●
	AMARILLA	Sin novedades, sector nublado.	●
	AMARILLA	Sin novedades, sector nublado.	●
		Sin novedades, sector nublado.	●
		Sin novedades, sector nublado.	●

#### PELIGRO POR DESBORDAMIENTOS DE CUERPOS HÍDRICOS:

##### 00 cuerpo de agua desbordado:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

##### 00 cuerpo de agua con tendencia a subir el nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

#### PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1975.00	1990.86	1991	09:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2153.78	2153.45	09:00	○
Daule Peripa, Guayas	70.00	83.28	85.00	10:40	●
Central Baba, Los Ríos	114.00	115.33	117.00	10:40	●
Chongón, Guayas	44.50	48.41	55.15	10:40	●
El Azúcar, Santa Elena	40.00	43.43	45.09	10:40	●
San Vicente, Santa Elena	50.00	57.47	58.00	10:40	●
La Esperanza, Manabí	53.40	60.77	66.00	10:40	●
Poza Honda, Manabí	104.29	106.63	106.51	10:40	○
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	53.58	68.50	10:40	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->






## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0408

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 23 de julio de 2025 - 21:29:56 / Página 2 de 15

### SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



### PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
--	--	--	--	--

## 2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

### ZONA 1



#### Deslizamiento

<b>Localización:</b>	Sucumbíos/Sucumbíos/Rosa Florida - La Bonita - Santa Bárbara - El Playón de San Francisco - La Sofía/ La Barquilla [km 55], Rosa Florida, El Paraíso, El Higuerón, La Bonita [km 78], La Prensa, Quebrada Siete Veces [km 95], Cascada Velo de Novia [km 62], El Cabuyal, La Fama, Segundo y, La Bretaña, La Esperanza, El Calvario, La Alegría, La Amarilla, La Bretaña, Santa Rosa - [E 10].
<b>Antecedentes:</b>	El 02/07/2025 y 03/07/2025, producto de las intensas precipitaciones registradas se produjeron varios deslizamientos de tierra en varios tramos ocasionando el CIERRE total de la vía primer orden, estos desprendimientos afectaron la estabilidad del terreno, desplazando rocas y lodo hacia la calzada generando también la pérdida de la mesa de la vía. Ante esta situación, se activaron el COE C Sucumbíos y el COPAE Rosa Florida, con el fin de coordinar acciones de respuesta y atención a la emergencia, se realizó la evacuación de las personas que se encontraban en el refugio hasta una zona de menor riesgos.
<b>Situación actual:</b>	La vía continúa con restricción para todo tipo de vehículos, permitiéndose únicamente el paso de vehículos oficiales o humanitarios. Se siguen ejecutando los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.
<b>Afectaciones:</b>	- 1 familia, 5 personas aisladas. (evacuadas)



## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0408

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 23 de julio de 2025 - 21:29:56 / Página 3 de 15

- 34 personas evacuadas por seguridad.
- **120 familias, 390 personas afectadas.**
  - **La Bonita:**
    - \* 9 familias afectadas (38 personas)
  - **Rosa Florida:**
    - \* 12 familias afectadas (48 personas)
  - **Santa Bárbara:**
    - \* 66 familias afectadas (198 personas)
  - **La Sofía:**
    - \* 31 familias afectadas (102 personas)
  - **El Playón de San Francisco:**
    - \* 2 familias afectadas (4 personas)
    - \* 1 familias damnificadas (4 personas)
- 6 Puentes afectados (peatonal).
- 1 Puente destruido.
- 450 m lineales de vía afectada en varios tramos (preliminar)
- Servicio de energía eléctrica afectado (restablecido).
- 3 Bienes Públicos destruidos (postes de luz)
- 30 Animales muertos (cabezas de ganado bovino).
- 50 900 Animales afectados (alevines y peces de producción).
- 0.12 ha de cultivos destruidos.
- 14.07 ha de cultivos afectados.

El 21/07/2025, en sesión reanudada, el COE Cantonal Sucumbíos coordinó acciones interinstitucionales orientadas a la atención de trabajos, aumento de maquinaria y logística de traslado de maquinaria e insumos para la habilitación provisional de la vía, el seguimiento a las entregas de asistencia humanitaria, entrega de medicamentos y el levantamiento de información de nuevas afectaciones a personas, viviendas, cultivos agrícolas, piscicultura, perdida de animales y medios de vida de la población.

Policía Nacional del Ecuador en coordinación con Fuerzas Armadas y Jefatura Política de Sucumbíos realizan el control de ingreso y salida de vehículos para garantizar la seguridad vial y evitar accidentes derivados del mal estado de la vía o condiciones peligrosas.

MTOP en coordinación con la Prefectura de Sucumbíos, GAD C Sucumbíos, GAD C Gonzalo Pizarro, GAD Parroquial La Bonita, GAD Parroquial Rosa Florida, GAD Parroquial Santa Barbara, GAD Parroquial La Sofía, GAD Parroquial El Playón de San Francisco, GAD Parroquial Puerto Libre y apoyos logísticos interprovinciales continúan los trabajos de limpieza para la habilitación provisional de la vía con el fin de ingresar más maquinaria y realizar la intervención definitiva.

MSP coordina con Acción Social del GAD C Sucumbíos para la entrega de medicamentos en todas las parroquias afectadas. Jefatura Política del cantón Sucumbíos mantiene un proceso de monitoreo constante e información oportuna respecto al estado de la vía y las afectaciones registradas en el sector.

SNGR coordina acciones de respuesta con las demás instituciones y realiza constante monitoreo del evento.

**Fuentes de información:** SNGR CZ1 Umeva Sucumbíos/SIS ECU911 Nueva Loja/ MTOP/ GAD C Sucumbíos/ Prefectura de Sucumbíos/ GAD Parroquial Rosa Florida /GAD Parroquial La Bonita/ Jefatura Política Sucumbíos.

### Deslizamiento



<b>Localización:</b>	Sucumbíos/Gonzalo Pizarro/El Reventador/La Libertad - El Reventador km 93 - [E 45].
<b>Antecedentes:</b>	El 16/06/2025, producto de las precipitaciones registradas, se produjo un deslizamiento de tierra que afectó en su totalidad la vía de primer orden y ocasionó la rotura de una tubería del oleoducto de Petroecuador, generando derrame del crudo (petróleo).
<b>Situación actual:</b>	No se han iniciado labores de remediación en el área comprometida. Esta situación ha generado acciones de protesta por parte de la población local, motivadas principalmente por la no inclusión de mano de obra del sector en los procesos de contratación relacionados con la atención de la emergencia. La vía se encuentra parcialmente habilitada en el tramo afectado.
<b>Afectaciones:</b>	- 45 metros lineales de vía afectada - 1 Bien Público afectado (tubería del oleoducto).
<b>Acciones de respuesta:</b>	EP Petroecuador continuará en la zona con trabajos de limpieza y remediación, conforme a la normativa vigente. Gobernación de Sucumbíos, GAD C Gonzalo Pizarro, GAD Parroquial El Reventador y EP Petroecuador se reunieron con pobladores de la zona para coordinar acciones inmediatas de respuesta interinstitucional y solventar los trabajos de remediación del derrame de crudo. MTOP en coordinación con el GAD Cantonal Gonzalo Pizarro y EP Petroecuador para la ejecución de los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.



## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0408

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 23 de julio de 2025 - 21:29:56 / Página 4 de 15

<b>Fuentes de información:</b>	En presencia de autoridades del MAATE realizaron acciones de monitoreo ambiental, toma de muestras de agua y suelo para determinar los niveles de contaminación y su estado.
	SNGR CZ1 Umeva Sucumbíos/SIS ECU911 Nueva Loja/PPNN/UGR GAD C Gonzalo Pizarro/PPNN/MTOP/EP Petroecuador.

### SISMO



<b>Localización:</b>	Esmeraldas/Varios Cantones El 25/04/2025, se registró un sismo de magnitud 6,1 MLv, con epicentro a 8.4km de Esmeraldas y una profundidad de 30 km, que se sintió en todos los cantones de la provincia, de manera muy fuerte en el cantón Esmeraldas, de manera fuerte Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, Rioverde y San Lorenzo. Asimismo, el sismo fue percibido de manera moderada en cantones de las provincias de Manabí y Guayas, y de forma leve en cantones de Santo Domingo de Los Tsáchilas, Los Ríos, Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua. El COE Provincial sesionó el 01/05/2025 a las 17:00.
<b>Antecedentes:</b>	Se registró un incremento de asistencia humanitaria entregada en el cantón Eloy Alfaro. Miduvi ha realizado un total de 5250 evaluaciones de viviendas en los cantones de Esmeraldas (4774), Atacames (38), Eloy Alfaro(151), Rioverde (270) y Muisne (17). MIES ha realizado la entrega de 500 bonos de contingencia a las familias impactadas por el sismo en el cantón Esmeraldas. Actualmente, se registran (7 familias, 27 personas) alojadas en el alojamiento temporal Ex Escuela Guillermina Díaz de Plaza. El COE Provincial Esmeraldas, así como los COEs Cantonales de Esmeraldas, Atacames, Rioverde y Muisne continúan activos. Refinería Esmeraldas mantiene suspendidas sus operaciones. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) ha enviado 510 fichas al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para su validación y posterior calificación para el bono de contingencia. El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha entregado 173 bonos de contingencia por sismo a las familias damnificadas del cantón Esmeraldas. Debido a la magnitud de afectaciones provocadas por el sismo el GAD Cantonal Esmeraldas, a través de sesión de COE, resolvió DECLARAR estado de Emergencia al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas. A la fecha se reporta, en total, 510 atenciones de las cuales: 53 son cubiertas por brigadas de establecimientos de salud, 235 por atenciones extramurales, 210 en el Alojamiento temporal y el Servicio de Atención de Salud Móvil registró 12 llamadas de emergencia, que fueron solventadas por soporte telefónico, trasladados hacia establecimientos de salud y atenciones en el sitio. El Ministerio de Educación (MINEDUC) informa que en Esmeraldas se dio inicio al año lectivo 2025-2026 del régimen Costa-Galápagos, marcando el retorno a clases tras el sismo del 25 de abril. Varias unidades educativas fiscales y fiscomisionales han retomado sus actividades con normalidad. Se han registrado 21 réplicas hasta la fecha.
<b>Situación actual:</b>	<b>Cantón Esmeraldas</b> - 510 personas atendidas (atención en centros de salud). - 1661 familias afectadas (8920 personas) (evaluación preliminar). - 4774 viviendas afectadas (evaluación preliminar). - 1.007 familias damnificadas (2.310 personas) - 49 personas heridas (heridas en la cabeza y golpes). - 45 bienes públicos afectados. - 90% de energía eléctrica afectada (restablecida 100%) - 90% del servicio de telecomunicaciones afectado (restablecida 100%) - 4 bienes privados afectados (1. Edificio de La Mutualista, 2. Edificio de Cruz Roja Ecuatoriana, 3. Hotel Colón, 4. Edificio Particular en las calles Espejo y Sucre) - 24 establecimientos turísticos afectados. - 25 bienes patrimoniales afectados (CCE Esmeraldas y Museo Esmeraldas) - 21 Unidades Educativas afectadas - 1 puente a desnivel afectado (parroquia 5 de Agosto) - 7 Centros de Salud afectados - 20 metros de vía afectada de segundo orden (sector Libertad) habilitada. - 20 metros de vía afectada de tercer orden (sector El Tigre) habilitada. <b>Cantón Muisne</b> - 32 familias damnificadas (81 personas) (evaluación preliminar) - 21 familias afectadas (92 personas) - 37 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
<b>Afectaciones:</b>	



## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0408

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 23 de julio de 2025 - 21:29:56 / Página 5 de 15

- 4 bienes públicos afectados (GAD C Muisne, Camal Municipal, Coliseo, Oficina de Turismo)
- 6 Unidades Educativas afectadas
- 20 metros de vía afectada tercer orden (El Salto - Muisne)
- 1 puente peatonal afectado

### Cantón Rioverde

- 40 familias afectadas (160 personas) (evaluación preliminar)
- 270 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 1 Unidad Educativa afectada
- 2 establecimientos turísticos afectados.

### Cantón Quinindé

- 1 familia afectada (4 personas) (evaluación preliminar)
- 32 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 1 puente afectado.

### Cantón Atacames

- 52 familias afectadas (208 personas) (evaluación preliminar)
- 40 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 80% de energía eléctrica afectada (restablecido)
- 8 Unidades Educativas afectadas

### Cantón Eloy Alfaro

- 37 familias afectadas (123 personas) (evaluación preliminar)
- 151 viviendas afectadas (evaluación preliminar)

El 22/07/2025

**MTT1:** El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) continúa activo, se encuentra al pendiente de requerimientos respecto a la distribución de agua.

**MTT2:** Ministerio de Salud Pública (MSP) continúa activo, se encuentra al pendiente a solicitudes de atención médica en el AT "Escuela General Guillermina Díaz de Plaza".

**MTT4:** SNGR realizó la entrega de Asistencia Humanitaria en el cantón Eloy Alfaro, en la parroquia de la Tola, cabe indicar que continúa coordinando recursos para seguir entregando asistencia humanitaria.

Ministerio de Inclusión Económica y Social ha entregado 500 bonos de contingencia por sismo a las familias damnificadas del cantón Esmeraldas.

SNGR realiza seguimiento al Alojamiento Temporal "Escuela General Guillermina Díaz de Plaza".

**MTT7:** El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) coordina recursos para continuar con las inspecciones a las viviendas afectadas.

**GT2:** PPNN, brinda seguridad en los sectores afectados y en el alojamiento temporal activo.

### Acciones de respuesta:

SNGR CZ1 Umeva Imbabura - Carchi - Esmeraldas/SIS ECU 911/SNDGIRD

### Fuentes de información:

### Contaminación



<b>Localización:</b>	Esmeraldas/Quinindé-Esmeraldas.
<b>Antecedentes:</b>	El 13/03/2025, por causas desconocidas, se produjo la rotura de una tubería del Sistema de Oleoducto Transecuadoriano (SOTE), lo que provocó una contaminación por petróleo en el estero Caple. Este estero se encuentra cerca de varias localidades de la parroquia Cube, desemboca en el río Viche y finalmente llega hasta el río Esmeraldas. El cantón con mayor impacto a la población es Quinindé con 2.733 personas afectadas debido al desabastecimiento de agua.
<b>Situación actual:</b>	Hasta el 11 de julio, un total de 6.512 familias han recibido el pago de USD 470, correspondientes a un Salario Básico Unificado (SBU), se realizó en conjunto entre EP Petroecuador, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Secretaría de Planificación y Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. La parroquia Cube sigue sin acceso al agua potable por tubería, por lo que el Cuerpo de Bomberos de Quinindé sigue distribuyendo agua potable a las comunidades afectadas mediante tanqueros, asegurando el suministro. Los ríos aún presentan contaminación por el crudo.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7921 familias afectadas (20724 personas), incluyendo pescadores de Esmeraldas y Rioverde.</li> <li>- 355 personas damnificadas (147 familias)</li> <li>- 17 bienes privados (9 balnearios y 8 establecimientos turísticos).</li> <li>- 312,01 superficie agrícola impactada.</li> </ul>



## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0408

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 23 de julio de 2025 - 21:29:56 / Página 6 de 15

<b>Acciones de respuesta:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 378 animales afectados.</li> <li>- 39 animales muertos.</li> </ul> <p>El 11/07/2025 MTT1: MAATE mantiene activa la Mesa Técnica de Trabajo #1. EP PETROECUADOR continúa realizando actividades de monitoreo, limpieza y remediación, en los siguientes puntos:</p> <p>Zona 1: Desde punto 0- Comunidad El Vergel hasta comunidad Cube.</p> <p>Zona 2: Desde comunidad próxima a Cube hasta poblado de Viche.</p> <p>Zona 3: Desde desembocadura río Viche hasta desembocadura del río Esmeraldas.</p> <p>Zona 4: Playas en las playas de Muisne y Bunque.</p> <p>MTT4: SNGR mantiene la coordinación de recursos para continuar con la entrega de asistencia humanitaria en los sectores afectados.</p> <p>GT3: Cuerpo de Bomberos Quinindé continúa con la entrega de tanqueros de agua en los sectores afectados del cantón Quinindé.</p>
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ1 Umeya Esmeraldas/UGR GAD Cantonal Esmeraldas/EPMAPSE Esmeraldas/ MSP/ Cuerpo de Bomberos Quinindé/ Fuerzas Armadas/UGR GAD C Quinindé/ GAD C Quinindé.

### ZONA 2



#### Aluvión

<b>Localización:</b>	Napo/Quijos/Papallacta/Tambo
<b>Antecedentes:</b>	Por lluvias de la mañana del 02/07/2025 se produjo un aluvión en el poblado de Tambo, afectando a varias viviendas.
<b>Situación actual:</b>	Las familias damnificadas continúan con familias de acogida.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 persona fallecida</li> <li>- 1 persona herida</li> <li>- 2 familias damnificadas</li> <li>- 1 familia afectada(en evaluación)</li> <li>- 2 Viviendas destruidas</li> <li>- 1 vivienda afectada</li> <li>- 2 bienes públicos afectados: Casa Comunal de Tambo y Estadio(preliminar)</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD Parroquial de Papallacta junto a empresa privada continúa apoyando la limpieza de vías. MAG proporciona soporte técnico a productores mediante brigadas.
<b>Fuentes de información:</b>	Tenencia Política de Papallacta brinda apoyo en las acciones de coordinación y seguimiento del evento. SNGR CZ2 Umeya Napo-Orellana/ECU 911/GAD Parroquial de Papallacta/GAD Municipal de Quijos/MSP



#### Socavamiento

<b>Localización:</b>	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
<b>Antecedentes:</b>	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP.
<b>Situación actual:</b>	Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El frente de erosión se localiza en la abscisa 4+700 durante 91 días (21/07/2025). Los caudales del río, continúan causando erosión lateral especialmente en la margen izquierda del río en el sector aguas abajo de San Carlos, lo que activó una intensa erosión regresiva en el río Loco. La vía Chaco - Lago Agrio esta cerrada. La población de San Luis esta sin energía eléctrica
<b>Afectaciones:</b>	<p>Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 988 Personas Afectadas indirectas</li> <li>- 51 Personas Damnificadas</li> <li>- 77 Personas Afectadas</li> <li>- 64 Personas Evacuadas</li> <li>- 3 Viviendas destruidas</li> <li>- 2 Viviendas afectadas</li> <li>- 1040 Metros de vía afectadas</li> <li>- 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025)</li> <li>- Puentes afectados(1): Puente sobre el río Loco (01/07/2025)</li> </ul>



## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0408

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 23 de julio de 2025 - 21:29:56 / Página 7 de 15

<b>Acciones de respuesta:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puentes destruidos (5): Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos.</li> <li>- Bienes privados afectados (6): fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023)</li> <li>- 100,03 ha de Cultivo perdido</li> <li>- 3448 Animales de granja afectados y muertos</li> </ul> <p>La Comisión Ejecutora Río Coca, CERC de CELEC EP, continúa con el monitoreo continuo de la erosión. Dentro de las obras está el dique permeable en un avance del 57.29%, desarrollado por CELEC EP y Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), las obras provisionales deben ser reconstruidas.</p> <p>Petroecuador y OCP Ecuador continúan con los trabajos de las variantes de sus oleoductos.</p>
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ2 Umeya Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco.

### ZONA 3



#### Vendaval

<b>Localización:</b>	Chimborazo / Pallatanga / Pallatanga / San Miguel de Jipangoto y Bambacagua (San Vicente Alto), El Guapo, Santa Martha y San Juan de Trigoloma.
<b>Antecedentes:</b>	El 14/07/2025, a causa de los fuertes vientos registrados en la mañana se produjo un vendaval que ocasionó afectaciones en viviendas y la interrupción del servicio eléctrico en el sector. COE Cantonal Pallatanga se reunió el 15/07/2025. El servicio eléctrico fue restablecido por completo. El 16 de junio de 2025 se declaró en estado de emergencia debido a vendavales por un plazo de 30 días.
<b>Situación actual:</b>	Mediante información proporcionada en el marco de las inspecciones realizadas en territorio, se actualiza el detalle de las afectaciones registradas, precisando la información sobre los sectores previamente identificados como afectados. Las familias afectadas pernoctaron con familiares acogientes.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 familias afectadas (8 en viviendas, 7 en cultivos) (60 personas)</li> <li>- 1 familia damnificada (4 personas)</li> <li>- 37,5 ha de cultivos afectados</li> <li>- 3 ha de cultivos perdidos</li> <li>- 36 animales afectados</li> <li>- 7 viviendas afectadas</li> <li>- 1 vivienda destruida</li> <li>- 3 bienes privados afectados (Bodega, chanchera y galpón de pollos)</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	MIDUVI realizó inspección en el sitio. Trabajadora Social del MIES realizó la inspección en el sector. Alcalde de Pallatanga declaró EL ESTADO DE EMERGENCIA POR VENDAVALES EN EL CANTÓN PALLATANGA.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ3 Umeya Chimborazo/UGR



#### Aluvión

<b>Localización:</b>	Tungurahua/Baños de Agua Santa/Ulba/Sector de Río Blanco, vía Río Blanco - El Palacio y la vía Río Blanco - La Playa - Santa Ana.
<b>Antecedentes:</b>	El 11/07/2025, debido a las lluvias registradas se produjo el incremento del caudal del río Blanco, lo que generó un aluvión que afectó varios tramos de la red vial de tercer orden. El aluvión ocurrido provocó el colapso de infraestructura hidráulica, la erosión de taludes y la obstrucción total de la vía. Además, se identificó el desprendimiento de rocas y material que servía como base del puente Bailey El 11/07/2025 las precipitaciones continuaron, agravando la situación. El 12/07/2025 se reunió el COE Cantonal Baños para dar atención a eventos por etapa invernal.
<b>Situación actual:</b>	Las vías de tercer orden permanecen parcialmente habilitadas.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vías de tercer orden afectada (Parcialmente habilitada).</li> <li>- 2 Bienes públicos destruidos (Ducto Cajón y alcantarilla metálica)</li> <li>- 1 Bien Público afectado (Puente Bailey)</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD Provincial y GAD Cantonal Baños realizaron labores de limpieza y habilitación de la vía, estabilización del talud y resguardo de las bases del puente.



## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0408

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 23 de julio de 2025 - 21:29:56 / Página 8 de 15

Fuentes de  
información:

SNGR CZ3 Umeya Chimborazo/GAD Parroquial Ulba/GADMC Baños/GAD Provincial Tungurahua.



### Hundimiento

<b>Localización:</b>	Cotopaxi/Pujilí/Zumbahua/Comunidad Saraugsha, vía Pujilí - La Maná [E30].
<b>Antecedentes:</b>	El 03/04/2025, debido a las precipitaciones se produjeron agrietamientos que afectaron varias viviendas del sector, las viviendas presentaron pequeñas fisuras y las personas del sector evacuaron hacia familias de acogida. Las familias damnificadas se encuentran pernoctando de manera indefinida con familiares de acogida. Instituto de Investigación Geológico y energético (IIGE) realizó una inspección y manifestó que el área de estudio presentó una geología compuesta por rocas volcánicas y turbiditas del Eoceno al Mioceno, caracterizadas por una alta fracturación y meteorización, lo que las convierte en acuíferos fracturados y propensas a la inestabilidad.
<b>Situación actual:</b>	Las familias afectadas se encuentra pernoctando con familia acogientes. Al momento la variante de la vía E30 en el sector se encuentra habilitada con el paso controlado solo para vehículos livianos: Sentido Latacunga - La Maná, sector Saraugsha solo vehículos livianos. Sentido La Maná-Latacunga, sector Saraugsha vehículos livianos y de tres ejes en adelante. Rutas Alternas: Ambato - Pasa - Shuyo - Angamarca Shuyo - Angamarca - El Corazón Alóag - Santo Domingo. En referencia al muro de contención que se encuentra dentro del polígono de riesgo, MTOP informa que falló y no es susceptible de recuperación.
<b>Afectaciones:</b>	-2 familias damnificadas (9 personas) -7 familias afectadas (33 personas) -17 familias evacuadas (68 personas) -7 viviendas afectadas. -2 viviendas destruidas. -9 viviendas en riesgo -1 vivienda afectada. -90 metros de vía de primer orden afectada (cerrada) -1 bien público afectado (Muro de contención).
<b>Acciones de respuesta:</b>	MTOP Cotopaxi informa que el proyecto de Estudio y diseño de la nueva variante en el sector de Saraugsha, está siendo revisado por el banco Mundial, para su aprobación e intervención. GAD Cantonal Pujilí realizó la entrega de material, para la instalación de las baterías sanitarias en la casa Comunal que está habilitada como albergue, la cual al momento cuenta con 4 baterías sanitarias y 2 lavamanos, además, da seguimiento a las familias damnificadas mediante visitas. SNGR monitorea el evento.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ3 Umeya Chimborazo/MTOP/GAD Provincial.

### ZONA 5



### Vendaval

<b>Localización:</b>	Bolívar/Chillanes/Chillanes/ Varios Sectores, Comunidad de Jashi, Arrayampamba, Tablas de Arrayampamba, Centro, Atiacagua, Bola de Oro, El Ensillado, Tiguindala, La Palmira - El Carmen, Achipamba, Alagoto, Rumipamba, Azanloma, Sanabanan, El Derrumbo, Atiacagua Alto y El Zumbe.
<b>Antecedentes:</b>	El 14/07/2025, a causa de los vientos fuertes originados en los sectores mencionados, se produjo la caída de árboles en en el techo de la iglesia de la comunidad y en el tendido eléctrico dejando sin energía en algunos sectores, además afectó parcialmente a las cubiertas de varias viviendas y a cultivos agrícolas. Se encuentra restablecido el servicio eléctrico.
<b>Situación actual:</b>	Las familias continúan en sus mismas viviendas. MAG Bolívar mediante levantamiento de la MAAPEA informó que, debido al evento suscitado, se afectó en el área agrícola en los cultivos de mora, fréjol, mora castilla y maíz suave. El 17/07/2025, se reunió en COE Cantonal Chillanes y resolvió declarar en emergencia el cantón, debido a la grave afectación en el sector agrícola provocado por los fuertes vientos.



**REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0408**

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 23 de julio de 2025 - 21:29:56 / Página 9 de 15

<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 102 familias afectadas(100 son productores)</li> <li>- 408 personas afectadas(400 son productores)</li> <li>-2 viviendas afectadas.</li> <li>-1 bien privado afectado(iglesia)</li> <li>- 582 Ha de cultivos afectados(mora, fréjol, mora castilla y maíz suave)</li> <li>- 240 Ha de cultivos perdidos(mora, fréjol, mora castilla y maíz suave)</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	<p>GAD Chillanes continúa realizando levantamiento de información EVIN.</p> <p>MAG Bolívar realizó el levantamiento de afectaciones agrícolas mediante la MAAPEA.</p> <p>SNGR Bolívar participó de la reunión del COE.</p>
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ5 Umeya Bolívar/MAG, GAD Chillanes



**Inundación**

<b>Localización:</b>	Guayas/Milagro/Enrique Valdez Chobo, Roberto Astudillo, (Cab. en Cruce de Venecia,Milagro, Coronel Enrique Valdez) / Varios Sectores (Paraiso del Chobo, Voluntad de Dios Mz.12, Las Avispas, El Cambio, Las Pilas, vía a Barcelona, Venecia Central, Córdoba, Galápagos, Papayal, Las Guaijas)
<b>Antecedentes:</b>	A causas de lluvias registradas la noche del 30/03/2025 y madrugada del 31/03/2025, se produjo el desbordamiento del río Milagro, se reportaron sectores inundados y varias viviendas afectadas con el ingreso de agua. El día 03/04/2025, se realizó la apertura del albergue Colegio 17 de septiembre y el día 04/03/2025 se realizó la apertura del Refugio Temporal Unidad Educativa Tnte. Hugo Ortiz.
<b>Situación actual:</b>	<p>El río Milagro, el Estero Los Monos y el río Chimbo se encuentra en su caudal normal</p> <p>Al momento el Albergue en el Colegio 17 de Septiembre y el Refugio Temporal Unidad Educativa Tnte. Hugo Ortiz están cerrados</p>
<b>Afectaciones:</b>	<p><b>Parroquia Milagro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 36367 familias afectadas (109106 personas)(datos preliminares, bajo evaluación)</li> <li>- 36438 viviendas afectadas (ingreso de agua en sus inmuebles)(datos preliminares, bajo evaluación)</li> <li>- 71 familias damnificadas (208 personas)</li> </ul> <p><b>Parroquia Roberto Astudillo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 587 familias afectadas (1761 personas)(datos preliminares, bajo evaluación)</li> <li>- 587 viviendas afectadas (ingreso de agua en sus inmuebles)</li> </ul> <p><b>Parroquia Chobo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1162 familias afectadas (3486 personas)(datos preliminares, bajo evaluación)</li> <li>- 1162 viviendas afectadas (ingreso de agua en sus inmuebles)</li> </ul> <p><b>Parroquia Mariscal Sucre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 472 familias afectadas (1413 personas)(datos preliminares, bajo evaluación)</li> <li>- 1 familias damnificadas (3 personas)</li> <li>- 472 viviendas afectadas (ingreso de agua en sus inmuebles)</li> <li>- 1 Centro de Salud afectado</li> </ul> <p>GAD Cantonal realizó el respectivo levantamiento de información y entrega de asistencia humanitaria.</p> <p>MSP trabajó con brigadas médicas en conjunto con el GAD, también se realizó fumigación sectores de las zonas.</p> <p>SNGR realizó cierre del Refugio Temporal. PPNN brindó seguridad en los albergues.</p> <p>MIES realizó actividades lúdicas para los niños que se encuentran en los alojamientos temporales.</p> <p>GAD Cantonal Milagro realizó el levantamiento de información, La Dirección de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Inclusión Social realizó acciones para las familias afectadas que se encontraban en el albergue.</p> <p>SNGR realizó levantamiento de información y entrega de asistencia humanitaria con la colaboración del Jefe Político, GAD Parroquial y Jóvenes del programa Ecuatorianos en Acción, en el recinto La Chontilla de la parroquia Roberto Astudillo. Prefectura de Guayas realizó entrega de asistencia humanitaria en Las Margaritas y Manabí Chico.</p> <p>COE se encuentra activo.</p>
<b>Acciones de respuesta:</b>	<p>GAD Cantonal realizó el respectivo levantamiento de información y entrega de asistencia humanitaria.</p> <p>MSP trabajó con brigadas médicas en conjunto con el GAD, también se realizó fumigación sectores de las zonas.</p> <p>SNGR realizó cierre del Refugio Temporal. PPNN brindó seguridad en los albergues.</p> <p>MIES realizó actividades lúdicas para los niños que se encuentran en los alojamientos temporales.</p> <p>GAD Cantonal Milagro realizó el levantamiento de información, La Dirección de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Inclusión Social realizó acciones para las familias afectadas que se encontraban en el albergue.</p> <p>SNGR realizó levantamiento de información y entrega de asistencia humanitaria con la colaboración del Jefe Político, GAD Parroquial y Jóvenes del programa Ecuatorianos en Acción, en el recinto La Chontilla de la parroquia Roberto Astudillo. Prefectura de Guayas realizó entrega de asistencia humanitaria en Las Margaritas y Manabí Chico.</p> <p>COE se encuentra activo.</p>
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ5 Umeya Guayas/UPREA/MINEDUC/MSP/GAD Cantonal Milagro.

ZONA 6

**Contaminación**

<b>Localización:</b>	Azuay/Gualaceo/Luis Cordero/Quebrada Papascashca
<b>Antecedentes:</b>	El 13/07/2025, se registró un derrame de combustible (Diesel) sobre la quebrada Papascashca afluente del río San Francisco, producto de un accidente de tránsito tipo volcamiento de un vehículo tipo tanquero de 10000gl. EMAPAS-G EP



## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0408

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 23 de julio de 2025 - 21:29:56 / Página 10 de 15



como medida preventiva y por seguridad de los habitantes, procedió al cierre de las válvulas de ingreso de agua a la planta de potabilización.
Se encuentra suspendido el servicio de agua potable en el cantón, sin embargo la planta cuenta con tanques de reserva de agua los cuales son utilizados en 2 jornadas al día para la dotación del líquido vital.
El 14/07/2025 se activó el COE Cantonal para emitir resoluciones en respuesta a la emergencia.
El 14/07/2025 Cuerpo de Bomberos de Gualaceo realizó la distribución de 6.000 galones del líquido vital mediante tanqueros a diversos sectores del cantón.
El 16/07/2025 Cuerpo de Bomberos de Gualaceo abasteció con 3.000 galones del líquido vital, mediante tanquero, al hospital Moreno Vásquez.
El 17/07/2025 el cantón fue abastecido con 5.000 galones de agua.
El 17/07/2025 y 20/07/2025 sesionó el COE Cantonal para determinar acciones de respuesta.
SITUACIÓN ACTUAL: EMAPAS-G informa que el servicio continúa suspendido, por lo que se mantiene el abastecimiento del líquido vital mediante tanqueros de Cuerpo de Bomberos Gualaceo y Cuerpo de Bomberos Cuenca.
EMAPAS-G mediante comunicado oficial informó que hoy 22/07/2025 se realizó la apertura de válvulas desde las 14:00 hasta las 18:00, adicional en las zonas donde no se cuente con la presión de agua necesaria se mantiene el abastecimiento mediante tanqueros.
-10.000 familias afectadas indirectamente (sin servicio de agua potable mediante tuberías)
-40.000 personas afectadas indirectamente (sin servicio de agua potable mediante tuberías)
-1 bien privado afectado (vehículo tipo tanquero)
Con fecha 21/07/2025 se reunió el COE Cantonal declarándose en sesión permanente, además de solicitar al MAATE el permiso temporal para la utilización y manejo de fuentes de agua destinadas a riego para el consumo humano; exhortar a las Juntas se realice el análisis de agua destinada al consumo y se emitan los resultados al COE Cantonal.
SNGR brindó asesoría al COE Cantonal.
Cuerpo de Bomberos Gualaceo con apoyo de Cuerpo de Bomberos Cuenca realizaron el abastecimiento de agua a varios sectores del cantón. Adicional CB Gualaceo reanudó las labores de limpieza en la Quebrada Papascashca.
EMAPAS-G continúa con la limpieza profunda de la zona afectada, tuberías, filtros, tanques y redes de agua con la utilización de sustancias biodegradables para mitigar los efectos de la contaminación y protección de la fuente hídrica, adicional realiza la apertura de hidrantes como medida preventiva.
SNGR CZ6 Umeva Azuay-Cañar/EMAPAS-G/Cuerpo de Bomberos de Cuenca/Cuerpo de Bomberos de Gualaceo/UGR Gualaceo.



### Aluvión

Localización:	Azuay/Sevilla de Oro/Amaluza/Junta Parroquial
Antecedentes:	El 02/07/2025, por causa de las lluvias de la madrugada y transcurso de la mañana se suscitó un aluvión que afectó las vías del sector con material deslizado producto del incremento y desbordamiento del río Curiacu. Junta Parroquial informó afectaciones en vías de segundo orden del centro cantonal y la afectación en el km. 100 de la vía vía Paute-Guarumales-Méndez [E-40]. UGR Sevilla de Oro informó sobre familias afectadas en sus medios de vida (propietarios de restaurantes e ingreso mínimo de agua a una vivienda cuya estructura no se encuentra afectada), adicionalmente los vehículos que se encontraban estancados por el material lodoso fueron retirados.
Situación actual:	Con fecha 02/07/2025 se activó el COE Cantonal. El caudal del río Curiacu se mantiene en su cauce normal.
Afectaciones:	La vías de segundo orden del centro cantonal y el km 100 de la vía Paute-Guarumales-Méndez [E-40] se encuentran habilitadas, se registran restos del material acarreado en el ármico situado bajo la capa asfáltica de la vía de primer orden.
Acciones de respuesta:	- 4 familias afectadas (11 personas) - 6 bienes privados afectados (2 restaurantes y 4 vehículos) - 1000 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
Fuentes de información:	El 15/07/2025 técnico de la SNGR CZ6 realizó el recorrido e inspección de la zona. MTOP realizará labores de limpieza del ármico. GAD Cantonal realizó las labores de limpieza de la vía. CTE realizó recorridos periódicos dando seguridad del tránsito vehicular. SNGR CZ6 realizó entrega de asistencia humanitaria. SNGR CZ6 asesoró al GAD Cantonal, Maquinaria del GAD Provincial colaboró con la limpieza de la vía. Coordinador Zonal 6 de la SNGR CZ6 de forma conjunta con Sr. Gobernador y Alcalde de Sevilla de Oro realizaron recorridos por la zona del evento.



**REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0408**

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 23 de julio de 2025 - 21:29:56 / Página 11 de 15



**Deslizamiento**

<b>Localización:</b>	Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/La Cría. El 03/06/2022, se suscitó un deslizamiento producto de la saturación del suelo originado por la combinación del deficiente sistema de riego en el sector, del taponamiento de diferentes quebradas y la deficiencia en el drenaje del terreno.
<b>Antecedentes:</b>	El 31/03/2023 la SGR declaró la ALERTA AMARILLA al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa, el cual tiene un área de 526,22 hectáreas que se extiende sobre la comunidad La Cría, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay. El 06/04/2023, la SNGR emitió el cambio a ALERTA NARANJA de acuerdo al informe elaborado por Técnico de Análisis de Riesgos de la Coordinación Zonal 6 de Gestión de Riesgos.
<b>Situación actual:</b>	El 20/06/2023 MIES entregó Bonos de Contingencia a 22 familias afectadas de la comunidad La Cría. GAD Cantonal indicó que al 03/01/2024 permanecían 4 familias integradas por 10 personas alojadas en el Alojamiento Temporal San Isidro. El 26/01/2024 se realizó la activación del COE Provincial Azuay para dar seguimiento al evento y establecer acciones. Con fecha 31/07/2024 y 06/08/2024, SNGR realizó nuevas entregas de asistencia humanitaria. UGR Santa Isabel informó que el alojamiento temporal continúa desactivado debido a salida voluntaria de las personas afectadas hacia la zona de riesgo, menciona que el alojamiento temporal se encuentra en óptimas condiciones estructurales para garantizar su disponibilidad inmediata en caso de activación. La persona que se alojaba en la casa comunal San Isidro permanece en la estructura contigua.
<b>Afectaciones:</b>	- 44 familias afectadas. (178 personas) - 8 familias damnificadas. (25 personas) - 38 familias evacuadas. (130 personas) - 44 viviendas afectadas. - 8 viviendas destruidas. - 4 bienes privados afectados. (1 capilla y 3 predios) - 2 bienes públicos destruidos. (1 casa comunal y 1 cancha central)
<b>Acciones de respuesta:</b>	UGR Santa Isabel realiza visitas periódicas al alojamiento temporal para verificar el estado de los bienes utilizados en el mismo, adicional realiza monitoreo de la zona del deslizamiento. UGR Santa Isabel realizó la inspección y mantenimiento preventivo y correctivo del alojamiento temporal San Isidro. UMEVA Azuay-Cañar mantiene monitoreo del evento.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ6 Umeya Azuay-Cañar.

ZONA 7



**Deslizamiento**

<b>Localización:</b>	Loja/Loja/Santiago/Santiago, junto al Colegio Abdón Calderón.
<b>Antecedentes:</b>	El 11/07/2025, por lluvias suscitadas en la madrugada se produjo un deslizamiento de tierra que destruyó una vivienda, quedando personas atrapadas dentro de la vivienda.
<b>Situación actual:</b>	Las familias afectadas se encuentran en casa de familias acogientes.
<b>Afectaciones:</b>	- 2 personas fallecidas - 8 familias afectadas (27 personas) - 1 familia damnificada (4 personas) - 8 viviendas afectadas - 1 vivienda destruida
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD parroquial de Santiago realizó trabajos de limpieza, búsqueda y rescate. GAD provincial de Loja realizó trabajos de limpieza, búsqueda y rescate. UCOT Loja realizó el control del tránsito vehicular Coordinador Zonal y personal técnico de la SNGR CZ7 realizaron el levantamiento de información. Presidente de la Junta Parroquial de Santiago coordinó el rescate de las personas atrapadas. Cuerpo de Bomberos de Loja realizó trabajos de búsqueda y rescate de las personas atrapadas. FFAA colaboró con trabajos de búsqueda y rescate de las personas UGR Loja realiza el levantamiento de información.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ 7 Umeya Loja-Zamora Chinchipe/PPNN/MTOP Zamora

**Deslizamiento**

<b>Localización:</b>	Zamora Chinchipe/Zamora/Sabanilla/Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50]
----------------------	--



## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0408

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 23 de julio de 2025 - 21:29:56 / Página 12 de 15

	<b>Antecedentes:</b> El 30/06/2025, por presencia de lluvias en la noche se produjeron varios deslizamientos, obstaculizando en su totalidad la vía de primer orden, paralizando el tránsito vehicular. La noche del 16/07/2025 se registró un nuevo deslizamiento.
	<b>Situación actual:</b> MTOP informa que se mantendrá cerrada la vía en el km 44 por trabajos, que se estima culminen hasta las 12h00 del 23/07/2025
	<b>Afectaciones:</b> - 1 persona fallecida. (Producto del deslizamiento) - 70 personas afectadas indirectamente. (permanecen en los vehículos) - 20 vehículos afectados (no podían desplazarse por la vía) - 60 metros de longitud de vía afectada.
	<b>Acciones de respuesta:</b> MTOP Zamora continuará con labores de limpieza y habilitación vial. Policía Nacional verificó la novedad. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
	<b>Fuentes de información:</b> SNGR CZ 7 Umeva Loja-Zamora Chinchipe/PPNN/MTOP Zamora.

	<b>Inundación</b>
	<b>Localización:</b> El Oro/Marcabelí/Marcabelí/Varios sectores (Casco Urbano, La Palmerita, 16 de Julio, Nueva Esperanza, Imbabura, El Porvenir, El Cacho, Y de Palmal, San Antonio, San Ramon, El Arenal, Jerusalén, Los Amparos, San José de Aguas Negras, Cristo del Consuelo, La Aldea, Unión Lojana, 24 de Junio, Centenario, 16 de Junio, San Francisco, 9 de Octubre, San Vicente, Nueva Esperanza, Imbabura, San Ramón).
	<b>Antecedentes:</b> El 25/04/2025, se registró el desbordamiento de la quebrada El Cacho y el río Marcabelí, afectando a varias viviendas. Se informó que la persona desaparecida fue hallada sin vida en el Río Tumbes, ubicado en Tumbes, Perú. A causa del evento se registraron afectaciones a viviendas, puentes, bien público y servicios básicos como: energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones. Además, el sector productivo registró pérdidas en cultivos y animales muertos.
	<b>Situación actual:</b> Las Familia afectadas y damnificadas fueron beneficiadas con entrega de asistencia humanitaria. La quebradas El Cacho y el río Marcabelí se encuentran en su nivel normal. -1230 familias afectadas (4840 personas) (permanecen en sus viviendas). -61 familias damnificadas (244 personas) -1 persona fallecida. -1190 viviendas afectadas (rehabilitadas) -61 viviendas destruidas. -1 bien público afectado (CDI - Centro de Desarrollo Infantil). -100% de energía eléctrica - (restablecida). -100% de agua potable afectada - (rehabilitado). -85% de telecomunicaciones - (restablecida). -132 hectáreas de cultivo afectados. -120 hectáreas de cultivos destruidos. - (café arábigo) -1365 animales muertos - (835 cerdos, 500 pollos, 30 tilapias en piscina de tilapias). -1 puentes afectado - (vehicular y peatonal) -9 puentes destruidos.
	<b>Afectaciones:</b> SNGR en coordinación con el GAD Municipal de Marcabelí y Gobernación El Oro, realizó la entrega de asistencia humanitaria.
	<b>Acciones de respuesta:</b> SNGR CZ7 Umeva El Oro/GAD Cantonal.
	<b>Fuentes de información:</b> SNGR CZ7 Umeva El Oro/GAD Cantonal.

### ZONA 9

	<b>Deslizamiento</b>
	<b>Localización:</b> Pichincha/Quito/Pintag/Línea de conducción EPMAPS, ref a 10km del embalse Mica- Quito Sur.
	<b>Antecedentes:</b> El 09/07/2025, por lluvias se produjo un deslizamiento de 600 mil metros cúbicos de tierra, que afectó la línea de conducción (tubería de 42 pulgadas y 10 toneladas de peso), que abastece de agua cruda a la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Troje. Este daño ocasionó el corte del servicio de agua potable a las parroquias de La Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo. Adicional el lugar es de difícil acceso, con temperaturas entre 7° en el día y -4° en la noche a una altura de 4800 msnm y lluvias permanentes.
	<b>Situación actual:</b> Según reporte de la tarde la parroquia Turubamba ya son 24 barrios que cuentan con servicio de agua potable, se continúa con la distribución de agua por tanqueros en todas las parroquias afectadas. Hasta el momento el proceso de potabilización del agua en la planta del Troje sin novedad.



**REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0408**

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 23 de julio de 2025 - 21:29:56 / Página 13 de 15

<b>Afectaciones:</b>	-88.707 familias afectadas indirectamente (aproximadamente) -600.000 m <sup>3</sup> de material deslizado -1 bien público afectado (350 metros de tubería de conexión de agua potable) -16 establecimientos de salud afectados (funcionamiento - sin acceso de agua) corrección con referencia a informe actualizado
<b>Acciones de respuesta:</b>	Cruz Roja Ecuatoriana extiende su colaboración en la distribución del líquido vital para los sectores que aún no disponen del mismo hasta el momento se ha colaborado con 848.500 litros aproximadamente que equivaldría a una población 42.425 personas. GAD del DMQ realiza el monitoreo constante de la distribución para evitar el mal uso o su contaminación hacia la población.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ9/SNGR Umeva Pichincha/MSP/FFAA.

**3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos**

**04 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADA:**

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	Quijos	Papallacta	Chalpi, vía Baeza- Papallacta[E20]	ALUVIÓN	--	19/07/2025	Ninguna
2	Loja	Loja	Santiago	Zenen, vía Loja-Cuenca [E35]	DESLIZAMIENTO	30	08/07/2025	Ninguna
3	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Puente sobre el río Loco, vía El Chaco - Lago Agrio[E45]	SOCAMIENTO	250	01/07/2025	Ninguna
4	Napo	Quijos	Cuyuja	Quebrada Negra, vía Y de Baeza - Papallacta[E20-E45]	ALUVIÓN	--	03/07/2025	Ninguna

**26 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:**

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	Quijos	Baeza	San Fermín, vía Y de Baeza - Quito[E20]	DESLIZAMIENTO	--	18/07/2025	Sucumbíos-Orellana-Y de Narupa-Tena-Puyo Ambato-Quito o viceversa.
2	Loja	Loja	Santiago	Y de Santiago, vía Loja-Cuenca [E35]	SOCAVAMIENTO	40	18/07/2025	Ninguna
3	Zamora Chinchipe	Zamora	Sabanilla	La Cascada km44, vía Loja-Zamora [E50]	DESLIZAMIENTO	20	17/07/2025	para vehículos livianos y medianos: La Fragancia - El Retorno (vía antigua)
4	Cañar	Biblán	San Francisco de Sageo	San Camilo, vía Zhud-Cochancay-El Triunfo	HUNDIMIENTO	25	16/07/2025	Ninguna
5	Cañar	Azogues	Rivera	Zhoray	DESLIZAMIENTO	40	12/07/2025	Ninguna
6	Zamora Chinchipe	Zamora	Sabanilla	Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50]	DESLIZAMIENTO	60	01/07/2025	La Fragancia - El Retorno (vía antigua)
7	Sucumbíos	Gonzalo Pízaro	El Reventador	La Libertad - El Reventador km 93 - [E 45]	DESLIZAMIENTO	45	16/06/2025	Baeza - Y de Dayuma - Loreto - Coca - Lago Agrio.
8	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	San Carlos, vía El Chaco - Lago Agrio [E45]	DESLIZAMIENTO	--	06/06/2025	Ninguna
9	Loja	Chaguarpamba	Chaguarpamba	Varios sectores: Guaduas, tramo Velacruz - Olmedo - Chaguarpamba - Río pindo	ALUVIÓN	50	02/04/2025	Arenillas - Alamor - Pindal - Celica - El Empalme - Velacruz
10	Loja	Loja	Malacatos	Nangora, vía Malacatos - Loja [E35]	DESLIZAMIENTO	40	10/03/2025	Loja - Catamayo - El Tambo - Malacatos y Vilcabamba
11	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 53, vía Cuenca-Molleturo [E-582]	SOCAVAMIENTO	25	02/01/2025	vía Cuenca-Girón-Pasaje.
12	Napo	Quijos	Cuyuja	El Laurel, Vía Y de Baeza - Papallacta [E20]	SOCAVAMIENTO	--	21/06/2024	Ninguna
13	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	Caserío El Placer, Quilloturo, ref. Vía Baños - Puyo [E30]	DESLIZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
14	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAVAMIENTO	--	20/05/2024	Ninguna
15	Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	Puente de Los Gemelos	SOCAVAMIENTO	6	19/01/2024	Ninguna
16	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESLIZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna

## Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0408

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 23 de julio de 2025 - 21:29:56 / Página 14 de 15

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
17	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	San Jorge, vía Baños - Puyo [E30]	SOCAVAMIENTO	100	16/07/2023	Ninguna
18	EsmERALDAS	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
19	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESLIZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
20	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
21	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
22	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
23	EsmERALDAS	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía EsmERALDAS - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
24	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
25	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
26	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

## 06 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cañar	Cañar	Ingapirca	San Pedro-Cruzpata, vía a Honorato Vásquez	DESLIZAMIENTO	30	15/07/2025	Ninguna
2	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	--	14/03/2023	Ninguna
3	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
4	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESLIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
5	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro
6	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea	INUNDACIÓN	---	11/04/2022	Ninguna

## 06 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Morona Santiago	Limón Indanza	General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón)	Sector Tinajillas	DESLIZAMIENTO	15	19/07/2025	Ninguna
2	Imbabura	Cotacachi	Imantag	Ingreso a Piñan-Moran	DESLIZAMIENTO	50	09/02/2025	Ninguna
3	Azuay	Cuenca	Sidcay	Puyo y Pueblo Viejo	SOCAVAMIENTO	15	19/05/2025	Bibán-Puyo
4	Pichincha	Cayambe	Cangahua	Canal de riego Guanquilquí	INUNDACIÓN	42000	12/03/2025	Ninguna
5	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cochá	SOCAVAMIENTO	--	02/07/2024	Ninguna
6	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Jiménez, vía Jiménez - Pallatanga	SOCAVAMIENTO	--	27/05/2023	Ninguna

## 07 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Tungurahua	Patate	El Triunfo	Morrogacho, La Suiza, La Cima, La Chorrera de San Pablo, quebrada Chillimbilla y quebrada León, Cruz Loma, El Rosal	DESLIZAMIENTO	2000	02/07/2025	Ninguna



Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

**REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0408**

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 23 de julio de 2025 - 21:29:56 / Página 15 de 15

2	Pichincha	Quito	Pacto	Km 19 de la Ruta -La Loma -Ingapi-Guayabillas y Santa Rosa	DESLIZAMIENTO	50	13/02/2025	Ninguna
3	Azuay	Paute	Chicán	Chicán	DESLIZAMIENTO	20	03/01/2025	Vía alterna: Uzhpud-Chicán.
4	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo – Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
5	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
6	Morona Santiago	Morona	Sinai	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
7	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	30	16/04/2021	Ninguna

**02 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:**

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Ulba	Sector de Río Blanco, vía Río Blanco - El Palacio y la vía Río Blanco - La Playa - Santa Ana	ALUVIÓN	--	10/07/2025	Ninguna
2	Cañar	Cañar	Gualleturo	Comunidad de Enén	DESLIZAMIENTO	120	22/02/2025	paso alterno a la vía San Antonio-Gualleturo.

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

**Reporte elaborado por:**

Nombre: Carlos Álvarez- Digitador Nacional de Eventos Adversos

Correo electrónico: [carlos.alvarez@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:carlos.alvarez@gestionderiesgos.gob.ec)

Teléfono: 042593500 ext. 1630

**Reporte revisado por:**

Nombre: Víctor Sanchez. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: [victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec)

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>