



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0417

Fecha y Hora de actualización: lunes, 28 de julio de 2025 - 09:13:40 / Página 1 de 12

Periodo de Monitoreo: Desde: 21:00 27/07/2025 Hasta: 09:00 28/07/2025

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
Volcán Reventador Napo	NARANJA	Emisión de gases y ceniza, con una altura de la nube igual a 800 metros sobre el nivel del cráter con dirección Sur-Oeste.	●
Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	Sin novedades, sector nublado.	●
Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	Emisión de gases y ceniza, con una altura de la nube menor a 1000 metros sobre el nivel del cráter con dirección Sur-Oeste.	●
Volcán Cotopaxi		Sin novedades, sector nublado.	●
Volcán Guagua Pichincha		Sin novedades, sector nublado.	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTOS DE CUERPOS HÍDRICOS:

00 cuerpos de agua desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

00 cuerpos de agua con tendencia a subir el nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1975.00	--	1991	--	--
Mazar, Azuay	2138.05	--	2153.45	--	--
Daule Peripa, Guayas	70.00	--	85.00	--	--
Central Baba, Los Ríos	114.00	115.32	117.00	01:39	●
Chongón, Guayas	44.50	--	55.15	--	--
El Azúcar, Santa Elena	40.00	--	45.09	--	--
San Vicente, Santa Elena	50.00	--	58.00	--	--
La Esperanza, Manabí	53.40	60.46	66.00	--	--
Poza Honda, Manabí	104.29	--	106.51	--	--
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	53.59	68.50	--	--
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--

* Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. Existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la>






REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0417

Fecha y Hora de actualización: lunes, 28 de julio de 2025 - 09:13:40 / Página 2 de 12

SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
2025-07-28 07:33:56	4.3	70 km	a 9.62 km de Huaquillas, El Oro	No

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 1

Deslizamiento

	<p>Localización: Sucumbíos/Sucumbíos/Rosa Florida - La Bonita - Santa Bárbara - El Playón de San Francisco - La Sofía/ La Barquilla [km 55], Rosa Florida, El Paraíso, El Higuerón, La Bonita [km 78], La Prensa, Quebrada Siete Veces [km 95], Cascada Velo de Novia [km 62], El Cabuyal, La Fama, Segundo y, La Bretaña, La Esperanza, El Calvario, La Alegría, La Amarilla, La Bretaña, Santa Rosa - [E 10].</p> <p>Antecedentes: El 02/07/2025 y 03/07/2025, producto de las intensas precipitaciones registradas se produjeron varios deslizamientos de tierra en varios tramos ocasionando el CIERRE total de la vía primer orden, estos desprendimientos afectaron la estabilidad del terreno, desplazando rocas y lodo hacia la calzada generando también la pérdida de la mesa de la vía.</p>
--	--



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0417

Fecha y Hora de actualización: lunes, 28 de julio de 2025 - 09:13:40 / Página 3 de 12

Situación actual:	Ante esta situación, se activaron el COE C Sucumbíos y el COPAE Rosa Florida, con el fin de coordinar acciones de respuesta y atención a la emergencia, se realizó la evacuación de las personas que se encontraban en el refugio hasta una zona de menor riesgos. Se siguen ejecutando los trabajos de limpieza y habilitación provisional de la vía, la cual continúa con restricción en el tramo Santa bárbara - La Bonita, en horarios de 09h00 a 12h00 permitiéndose únicamente el paso de vehículos tipo 4x4, (a excepción de vehículos oficiales). Ruta alterna: Sucumbíos - Orellana - Y de Narupa - Tena - Puyo - Ambato - Quito o viceversa.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 1 familia, 5 personas aisladas. (evacuadas) - 34 personas evacuadas por seguridad. - 120 familias, 390 personas afectadas. <ul style="list-style-type: none"> • La Bonita: * 9 familias afectadas (38 personas) • Rosa Florida: * 12 familias afectadas (48 personas) • Santa Bárbara: * 66 familias afectadas (198 personas) • La Sofía: * 31 familias afectadas (102 personas) • El Playón de San Francisco: * 2 familias afectadas (4 personas) * 1 familias damnificadas (4 personas) - 6 Puentes afectados (peatonal). - 1 Puente destruido. - 450 m lineales de vía afectada en varios tramos (preliminar) - Servicio de energía eléctrica afectado (restablecido). - 3 Bienes Públicos destruidos (postes de luz) - 30 Animales muertos (cabezas de ganado bovino). - 50 900 Animales afectados (alevines y peces de producción). - 0.12 ha de cultivos destruidos. - 14.07 ha de cultivos afectados.
Acciones de respuesta:	El 25/07/2025, en sesión reanudada, el COE Cantonal Sucumbíos coordinó acciones interinstitucionales orientadas a priorizar la atención a la población mediante la entrega de asistencia humanitaria y el apoyo a los productores afectados. Además, se continúan los trabajos en territorio, el incremento de maquinaria y la logística para el traslado de equipos e insumos, con el objetivo de restablecer de manera temporal la conectividad vial. Asimismo, se dio seguimiento al levantamiento de información para que el GAD Cantonal de Sucumbíos, en coordinación con el MAG, MIDUVI y el MIES, realice inspecciones técnicas y recopile información detallada sobre las afectaciones totales. Esta evaluación permitirá determinar la condición estructural de las viviendas, la posible necesidad de reubicación de las familias en situación de riesgo, y coordinar la entrega de insumos agrícolas, bonos de contingencia y otras ayudas emergentes, de acuerdo con las competencias de cada institución. Policía Nacional del Ecuador en coordinación con Fuerzas Armadas y Jefatura Política de Sucumbíos realizan el control para garantizar la seguridad vial y evitar accidentes derivados del mal estado de la vía o condiciones peligrosas. MTOP en coordinación con la Prefectura de Sucumbíos, GAD C Sucumbíos, GAD C Gonzalo Pizarro, GAD Parroquial La Bonita, GAD Parroquial Rosa Florida, GAD Parroquial Santa Barbara, GAD Parroquial La Sofía, GAD Parroquial El Playón de San Francisco, GAD Parroquial Puerto Libre y apoyos logísticos interprovinciales continúan los trabajos de limpieza para la habilitación provisional de la vía con el fin de ingresar más maquinaria y realizar la intervención definitiva. Jefatura Política del cantón Sucumbíos mantiene un proceso de monitoreo constante e información oportuna respecto al estado de la vía y las afectaciones registradas en el sector. SNGR coordina acciones de respuesta con las demás instituciones y realiza constante monitoreo del evento.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Sucumbíos/SIS ECU911 Nueva Loja/ MTOP/ GAD C Sucumbíos/ Prefectura de Sucumbíos/ GAD Parroquial Rosa Florida /GAD Parroquial La Bonita/ Jefatura Política Sucumbíos.



Deslizamiento

Localización:	Sucumbíos/Gonzalo Pizarro/El Reventador/La Libertad - El Reventador km 93 - [E 45].
Antecedentes:	El 16/06/2025, producto de las precipitaciones registradas, se produjo un deslizamiento de tierra que afectó en su totalidad la vía de primer orden y ocasionó la rotura de una tubería del oleoducto de Petroecuador, generando derrame del crudo (petróleo).
Situación actual:	No se han iniciado labores de remediación en el área comprometida. Esta situación ha generado acciones de protesta por parte de la población local, motivadas principalmente por la no inclusión de mano de obra del sector en los procesos de contratación relacionados con la atención de la emergencia. La vía se encuentra parcialmente habilitada en el tramo afectado.
Afectaciones:	- 45 metros lineales de vía afectada



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0417

Fecha y Hora de actualización: lunes, 28 de julio de 2025 - 09:13:40 / Página 4 de 12

Acciones de respuesta:	<p>- 1 Bien Público afectado (tubería del oleoducto).</p> <p>EP Petroecuador continuará en la zona con trabajos de limpieza y remediación, conforme a la normativa vigente. Gobernación de Sucumbíos, GAD C Gonzalo Pizarro, GAD Parroquial El Reventador y EP Petroecuador se reunieron con pobladores de la zona para coordinar acciones inmediatas de respuesta interinstitucional y solventar los trabajos de remediación del derrame de crudo.</p> <p>MTOP en coordinación con el GAD Cantonal Gonzalo Pizarro y EP Petroecuador para la ejecución de los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.</p> <p>En presencia de autoridades del MAATE realizaron acciones de monitoreo ambiental, toma de muestras de agua y suelo para determinar los niveles de contaminación y su estado.</p>
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Sucumbíos/SIS ECU911 Nueva Loja/PPNN/UGR GAD C Gonzalo Pizarro/PPNN/MTOP/EP Petroecuador.

SISMO



Localización:	Esmeraldas/Varios Cantones
Antecedentes:	<p>El 25/04/2025, se registró un sismo de magnitud 6,1 MLv, con epicentro a 8.4km de Esmeraldas y una profundidad de 30 km, que se sintió en todos los cantones de la provincia, de manera muy fuerte en el cantón Esmeraldas, de manera fuerte Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, Rioverde y San Lorenzo.</p> <p>Asimismo, el sismo fue percibido de manera moderada en cantones de las provincias de Manabí y Guayas, y de forma leve en cantones de Santo Domingo de Los Tsáchilas, Los Ríos, Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua.</p> <p>El COE Provincial sesionó el 01/05/2025 a las 17:00.</p>
Situación actual:	<p>Se registró un incremento de asistencia humanitaria entregada en el cantón Eloy Alfaro.</p> <p>Miduvi ha realizado un total de 5250 evaluaciones de viviendas en los cantones de Esmeraldas (4774), Atacames (38), Eloy Alfaro(151), Rioverde (270) y Muisne (17). MIES ha realizado la entrega de 500 bonos de contingencia a las familias impactadas por el sismo en el cantón Esmeraldas.</p> <p>Actualmente, se registran (7 familias, 27 personas) alojadas en el alojamiento temporal Ex Escuela Guillermina Díaz de Plaza. El COE Provincial Esmeraldas, así como los COEs Cantonales de Esmeraldas, Atacames, Rioverde y Muisne continúan activos.</p> <p>Refinería Esmeraldas mantiene suspendidas sus operaciones.</p> <p>La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) ha enviado 510 fichas al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para su validación y posterior calificación para el bono de contingencia</p> <p>El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha entregado 173 bonos de contingencia por sismo a las familias damnificadas del cantón Esmeraldas.</p> <p>Debido a la magnitud de afectaciones provocadas por el sismo el GAD Cantonal Esmeraldas, a través de sesión de COE, resolvió DECLARAR estado de Emergencia al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas.</p> <p>A la fecha se reporta, en total, 510 atenciones de las cuales: 53 son cubiertas por brigadas de establecimientos de salud, 235 por atenciones extramurales, 210 en el Alojamiento temporal y el Servicio de Atención de Salud Móvil registró 12 llamadas de emergencia, que fueron solventadas por soporte telefónico, trasladados hacia establecimientos de salud y atenciones en el sitio.</p> <p>El Ministerio de Educación (MINEDUC) informa que en Esmeraldas se dio inicio al año lectivo 2025-2026 del régimen Costa-Galápagos, marcando el retorno a clases tras el sismo del 25 de abril. Varias unidades educativas fiscales y fiscomisionales han retomado sus actividades con normalidad.</p> <p>Se han registrado 21 réplicas hasta la fecha.</p>
Afectaciones:	<p>Cantón Esmeraldas</p> <ul style="list-style-type: none"> - 510 personas atendidas (atención en centros de salud). - 1661 familias afectadas (8920 personas)(evaluación preliminar). - 4774 viviendas afectadas (evaluación preliminar). - 1.007 familias damnificadas (2.310 personas) - 49 personas heridas (heridas en la cabeza y golpes). - 45 bienes públicos afectados. - 90% de energía eléctrica afectada (restablecida 100%) - 90% del servicio de telecomunicaciones afectado (restablecida 100%) - 4 bienes privados afectados (1. Edificio de La Mutualista, 2. Edificio de Cruz Roja Ecuatoriana, 3. Hotel Colón, 4. Edificio Particular en las calles Espejo y Sucre) - 24 establecimientos turísticos afectados. - 25 bienes patrimoniales afectados (CCE Esmeraldas y Museo Esmeraldas) - 21 Unidades Educativas afectadas - 1 puente a desnivel afectado (parroquia 5 de Agosto) - 7 Centros de Salud afectados - 20 metros de vía afectada de segundo orden (sector Libertad) habilitada. - 20 metros de vía afectada de tercer orden (sector El Tigre) habilitada. <p>Cantón Muisne</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 familias damnificadas (81 personas)(evaluación preliminar)



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0417

Fecha y Hora de actualización: lunes, 28 de julio de 2025 - 09:13:40 / Página 5 de 12

- 21 familias afectadas (92 personas)
- 37 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 4 bienes públicos afectados (GAD C Muisne, Camal Municipal, Coliseo, Oficina de Turismo)
- 6 Unidades Educativas afectadas
- 20 metros de vía afectada tercer orden (El Salto - Muisne)
- 1 puente peatonal afectado

Cantón Rioverde

- 40 familias afectadas (160 personas) (evaluación preliminar)
- 270 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 1 Unidad Educativa afectada
- 2 establecimientos turísticos afectados.

Cantón Quinindé

- 1 familia afectada (4 personas) (evaluación preliminar)
- 32 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 1 puente afectado.

Cantón Atacames

- 52 familias afectadas (208 personas) (evaluación preliminar)
- 40 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 80% de energía eléctrica afectada (restablecido)
- 8 Unidades Educativas afectadas

Cantón Eloy Alfaro

- 37 familias afectadas (123 personas) (evaluación preliminar)
- 151 viviendas afectadas (evaluación preliminar)

El 22/07/2025

MT1: El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) continúa activo, se encuentra al pendiente de requerimientos respecto a la distribución de agua.

MT2: Ministerio de Salud Pública (MSP) continúa activo, se encuentra al pendiente a solicitudes de atención médica en el AT "Escuela General Guillermina Díaz de Plaza".

MT4: SNGR realizó la entrega de Asistencia Humanitaria en el cantón Eloy Alfaro, en la parroquia de la Tola, cabe indicar que continúa coordinando recursos para seguir entregando asistencia humanitaria.

Ministerio de Inclusión Económica y Social ha entregado 500 bonos de contingencia por sismo a las familias damnificadas del cantón Esmeraldas.

SNGR realiza seguimiento al Alojamiento Temporal "Escuela General Guillermina Díaz de Plaza".

MT7: El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduví) coordina recursos para continuar con las inspecciones a las viviendas afectadas.

GT2: PPNN, brinda seguridad en los sectores afectados y en el alojamiento temporal activo.

Acciones de respuesta:

SNGR CZ1 Umeva Imbabura - Carchi - Esmeraldas/SIS ECU 911/SNDGIRD

Contaminación



Localización:	Esmeraldas/Quinindé-Esmeraldas. El 13/03/2025, por causas desconocidas, se produjo la rotura de una tubería del Sistema de Oleoducto Transecuadoriano (SOTE), lo que provocó una contaminación por petróleo en el estero Caple. Este estero se encuentra cerca de varias localidades de la parroquia Cube, desemboca en el río Viche y finalmente llega hasta el río Esmeraldas. El cantón con mayor impacto a la población es Quinindé con 2.733 personas afectadas debido al desabastecimiento de agua.
Antecedentes:	Hasta el 11 de julio, un total de 6.512 familias han recibido el pago de USD 470, correspondientes a un Salario Básico Unificado (SBU), se realizó en conjunto entre EP Petroecuador, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Secretaría de Planificación y Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.
Situación actual:	La parroquia Cube sigue sin acceso al agua potable por tubería, por lo que el Cuerpo de Bomberos de Quinindé sigue distribuyendo agua potable a las comunidades afectadas mediante tanqueros, asegurando el suministro. Los ríos aún presentan contaminación por el crudo.
Afectaciones:	- 7921 familias afectadas (20724 personas), incluyendo pescadores de Esmeraldas y Rioverde. - 355 personas damnificadas (147 familias) - 17 bienes privados (9 balnearios y 8 establecimientos turísticos). - 312,01 superficie agrícola impactada. - 378 animales afectados. - 39 animales muertos.
Acciones de respuesta:	El 11/07/2025 MTT1 - Provincial: MAATE mantiene activa la Mesa Técnica de Trabajo #1. EP PETROECUADOR continúa realizando actividades de monitoreo, limpieza y remediación, en los siguientes puntos: Zona 1: Desde punto O- Comunidad El Vergel hasta comunidad Cube. Zona 2: Desde comunidad próxima a Cube hasta poblado de Viche.



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0417

Fecha y Hora de actualización: lunes, 28 de julio de 2025 - 09:13:40 / Página 6 de 12

	<p>Zona 3: Desde desembocadura río Viche hasta desembocadura del río Esmeraldas.</p> <p>Zona 4: Playas en las playas de Muisne y Bunche.</p> <p>MTT4 - Provincial: SNGR mantiene la coordinación de recursos para continuar con la entrega de asistencia humanitaria en los sectores afectados.</p> <p>GT3 - Provincial: Cuerpo de Bomberos Quinindé continúa con la entrega de tanqueros de agua en los sectores afectados del cantón Quinindé.</p>
Fuentes de información:	SNGR CZI Umeya Esmeraldas/UGR GAD Cantonal Esmeraldas/EPMAPSE Esmeraldas/ MSP/ Cuerpo de Bomberos Quinindé/ Fuerzas Armadas/UGR GAD C Quinindé/ GAD C Quinindé.

ZONA 2



Aluvión

Localización:	Napo/El Chaco/Oyacachi/Tuni Larca, Pueblo Viejo
Antecedentes:	Debido a las lluvias se produjo un aluvión que causó el cierre de la vía que conduce a fincas, afectación a bienes productivos, entre otros. Cabe indicar que el evento se da en la parte baja de la zona del aluvión ocurrido en junio del 2024, por el cual el suelo no está compactado, la situación se repitió el 21 de febrero y 09 de marzo causando un impacto mayor. La COPAE de Oyacachi se encuentra activada. Mediante resolución del 12/03/2025, el GAD Parroquial resolvió: "Declarar en situación de emergencia institucional en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Oyacachi, (...). El 24/03/2025, el COE de El Chaco se reunió para analizar la situación, revisar los informes de las MTT, entre otros. El 12/05/2025, se registró otro aluvión, causando el cierre total de la vía y que el puente provisional esté inhabilitado.
Situación actual:	La vía está cerrada, debido al nuevo aluvión presentando el 24/07/2025 que destruyó el puente provisional. Al momento no hay lluvias.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 12 familias afectadas - 34 personas afectadas en sus cultivos, animales y piscícolas - 174 familias afectadas indirectamente por el acceso vial para sacar sus productos - Aprox. 300 metros de la vía de tercer orden afectada - 5.3 ha de cultivo de pasto perdidas - 0.5 ha de cultivo de pasto afectadas - 50 animales de granja afectados (pollos) - 15 animales de granja perdidos (pollos) - 4 bienes privados afectados: 1 galpón de pollos de campo, 1 invernadero de hortalizas, 2 piscinas de truchas afectadas. - 1 puente destruido
Acciones de respuesta:	GAD Parroquial de Oyacachi, GAD provincial de Napo, Gobierno Comunitario, Tenencia Política de Oyacachi y la comunidad realizan y coordinan trabajos de limpieza, además se realizó la instalación de un puente de madera para dar acceso a los productores
Fuentes de información:	Teniente Político de Oyacachi/SNGR-Unidad de Monitoreo Napo-Orellana



Socavamiento

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP.
Situación actual:	<p>Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja.</p> <p>El frente de erosión se localiza en la abscisa 4+700 durante 91 días (21/07/2025). Los caudales del río, continúan causando erosión lateral especialmente en la margen izquierda del río en el sector aguas abajo de San Carlos, lo que activó una intensa erosión regresiva en el río Loco. La vía Chaco - Lago Agrio esta cerrada. La población de San Luis esta sin energía eléctrica</p> <p>Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 988 Personas Afectadas indirectas - 51 Personas Damnificadas - 77 Personas Afectadas - 64 Personas Evacuadas - 3 Viviendas destruidas - 2 Viviendas afectadas - 1040 Metros de vía afectadas - 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - Puentes afectados (1): Puente sobre el río Loco (01/07/2025)
Afectaciones:	



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0417

Fecha y Hora de actualización: lunes, 28 de julio de 2025 - 09:13:40 / Página 7 de 12

Acciones de respuesta:	- Puentes destruidos (5): Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos. - Bienes privados afectados (6): fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos La Comisión Ejecutora Río Coca, CERC de CELEC EP, continúa con el monitoreo continuo de la erosión. Dentro de las obras está el dique permeable en un avance del 57.29%, desarrollado por CELEC EP y Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), las obras provisionales deben ser reconstruidas. Petroecuador y OCP Ecuador continúan con los trabajos de las variantes de sus oleoductos.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeya Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco.

ZONA 3



Vendaval

Localización:	Chimborazo/Pallatanga/Pallatanga/San Miguel de Jipangoto y Bambacagua (San Vicente Alto), El Guapo, Santa Martha y San Juan de Trigoloma.
Antecedentes:	El 14/07/2025, a causa de los fuertes vientos registrados en la mañana se produjo un vendaval que ocasionó afectaciones en viviendas y la interrupción del servicio eléctrico en el sector. COE Cantonal Pallatanga se reunió el 15/07/2025. El servicio eléctrico fue restablecido por completo. El 16 de julio de 2025 se declaró en estado de emergencia debido a vendavales por un plazo de 30 días.
Situación actual:	Al momento las familias afectadas se encuentran pernoctando en sus mismas viviendas y la familia damnificada se encuentra pernoctando con familiares de acogida. - 15 familias afectadas (8 en viviendas, 7 en cultivos) (60 personas) - 1 familia damnificada (4 personas) - 37,5 ha de cultivos afectados - 3 ha de cultivos perdidos - 36 animales afectados - 7 viviendas afectadas - 1 vivienda destruida - 3 bienes privados afectados (Bodega, chanchera y galpón de pollos)
Afectaciones:	MIDUVI realizó la inspección en los sectores afectados y mediante informe técnico manifiesta que las familias afectadas y la familia damnificada puede acceder al bono de la vivienda siempre y cuando cumplan con las normas vigentes por la ley. Trabajadora Social del MIES realizó la inspección en el sector. Alcalde de Pallatanga declaró EL ESTADO DE EMERGENCIA POR VENDAVALES EN EL CANTÓN PALLATANGA.
Acciones de respuesta:	SNGR CZ3 Umeya Chimborazo/UGR
Fuentes de información:	



Hundimiento

Localización:	Cotopaxi/Pujilli/Zumbahua/Comunidad Saraugsha, vía Pujilli - La Maná [E30].
Antecedentes:	El 03/04/2025, debido a las precipitaciones se produjeron agrietamientos que afectaron varias viviendas del sector, las viviendas presentaron pequeñas fisuras y las personas del sector evacuaron hacia familias de acogida. Las familias damnificadas se encuentran pernoctando de manera indefinida con familiares de acogida. Instituto de Investigación Geológico y energético (IIGE) realizó una inspección y manifestó que el área de estudio presentó una geología compuesta por rocas volcánicas y turbiditas del Eoceno al Mioceno, caracterizadas por una alta fracturación y meteorización, lo que las convierte en acuíferos fracturados y propensas a la inestabilidad.
Situación actual:	Las familias afectadas se encuentran pernoctando con familia acogientes. Al momento la variante de la vía E30 en el sector se encuentra habilitada con el paso controlado solo para vehículos livianos: Sentido Latacunga - La Maná, sector Saraugsha solo vehículos livianos. Sentido La Maná-Latacunga, sector Saraugsha vehículos livianos y de tres ejes en adelante. Rutas Alternas: Ambato - Pasa - Shuyo - Angamarca Shuyo - Angamarca - El Corazón Alóag - Santo Domingo. En referencia al muro de contención que se encuentra dentro del polígono de riesgo, MTOP informa que falló y no es susceptible de recuperación.



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0417

Fecha y Hora de actualización: lunes, 28 de julio de 2025 - 09:13:40 / Página 8 de 12

Afectaciones:	-2 familias damnificadas (9 personas) -7 familias afectadas (33 personas) -17 familias evacuadas (68 personas) -7 viviendas afectadas. -2 viviendas destruidas. -9 viviendas en riesgo -1 vivienda afectada. -90 metros de vía de primer orden afectada (cerrada) -1 bien público afectado (Muro de contención).
Acciones de respuesta:	MTOP Cotopaxi informa que el proyecto de Estudio y diseño de la nueva variante en el sector de Saraugsha, está siendo revisado por el banco Mundial, para su aprobación e intervención. GAD Cantonal Pujilí realizó la entrega de material, para la instalación de las baterías sanitarias en la casa Comunal que está habilitada como albergue, la cual al momento cuenta con 4 baterías sanitarias y 2 lavamanos, además, da seguimiento a las familias damnificadas mediante visitas. SNGR monitorea el evento.
Fuentes de información:	SNGR CZ3 Umeya Chimborazo/MTOP/GAD Provincial.

ZONA 6



Contaminación

Localización:	Azuay/Gualaceo/Luis Cordero/Quebrada Papascashca El 13/07/2025, se registró un derrame de combustible (Diesel) sobre la quebrada Papascashca afluente del río San Francisco, producto de un accidente de tránsito tipo volcamiento de un vehículo tipo tanquero de 10000gl. EMAPAS-G EP como medida preventiva y por seguridad de los habitantes, procedió al cierre de las válvulas de ingreso de agua a la planta de potabilización.
Antecedentes:	El 14/07/2025 se activó el COE Cantonal para emitir resoluciones en respuesta a la emergencia. El 17/07/2025 y 20/07/2025 sesionó el COE Cantonal para determinar acciones de respuesta. Estuvo suspendido el servicio de agua potable en el cantón, sin embargo la planta cuenta con tanques de reserva de agua los cuales son utilizados en 2 jornadas al día para la dotación del líquido vital. Se mantiene el abastecimiento del líquido vital mediante tanqueros de Cuerpo de Bomberos Gualaceo y Cuerpo de Bomberos Cuenca. Se realiza la apertura de válvulas desde las 10:30 a 14:30 en los sectores: Zona Turística, Guazhalan, Camal, San Francisco, Nieves, Belén, Guaymíncay, Chiquintur, 3 de Noviembre, Gran Colombia, Luis Cordero, Antonio Vera, Santa Bárbara, Av. Loja y Cañaverales.
Situación actual:	En horario 15:30 a 19:30 en los sectores: Héroes del 41, Marieta Vázquez, Benigno Vázquez, vía a Cuenca, Cañaverales, Antonio Vera hasta Parculoma, El Progreso hasta Quimzhi. Adicional en las zonas donde no se cuente con la presión de agua necesaria se mantiene el abastecimiento mediante tanqueros de Bomberos Gualaceo
Afectaciones:	-10.000 familias afectadas indirectamente (sin servicio de agua potable mediante tuberías) -40.000 personas afectadas indirectamente (sin servicio de agua potable mediante tuberías) -1 bien privado afectado (vehículo tipo tanquero)
Acciones de respuesta:	EMAPAS-G mantiene en monitoreo al agua que se distribuye en el cantón mediante pruebas de calidad, continúan con la limpieza en zona afectada y de tuberías, filtros, tanques y redes de agua. Cuerpo de Bomberos Gualaceo con apoyo de Cuerpo de Bomberos Cuenca y tanqueros coordinados por EMAPAS-G continúan con el abastecimiento de agua a varios sectores. El 22/07/2025 el Director Zonal 6 de MAATE realizó la visita a la zona del evento y la verificación de las acciones de respuesta.
Fuentes de información:	SNGR CZ6 Umeya Azuay-Cañar/EMAPAS-G/Cuerpo de Bomberos de Cuenca/Cuerpo de Bomberos de Gualaceo/UGR Gualaceo.



Aluvión

Localización:	Azuay/Sevilla de Oro/Amaluza/Junta Parroquial El 02/07/2025, por causa de las lluvias de la madrugada y transcurso de la mañana se suscitó un aluvión que afectó las vías del sector con material deslizado producto del incremento y desbordamiento del río Curiacu. Junta Parroquial informó afectaciones en vías de segundo orden del centro cantonal y la afectación en el km. 100 de la vía vía Paute-Guarumales-Méndez [E-40]. UGR Sevilla de Oro informó sobre familias afectadas en sus medios de vida (propietarios de restaurantes e ingreso mínimo de agua a una vivienda cuya estructura no se encuentra afectada), adicionalmente los vehículos que se encontraban estancados por el material lodoso fueron retirados.
Antecedentes:	Con fecha 02/07/2025 se activó el COE Cantonal. El caudal del río Curiacu se mantiene en su cauce normal.



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0417

Fecha y Hora de actualización: lunes, 28 de julio de 2025 - 09:13:40 / Página 9 de 12

Situación actual:	Las vías de segundo orden del centro cantonal y el km 100 de la vía Paute-Guarumales-Méndez [E-40] se encuentran habilitadas.
Afectaciones:	- 4 familias afectadas (11 personas) - 6 bienes privados afectados (2 restaurantes y 4 vehículos) - 1000 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
Acciones de respuesta:	El 15/07/2025 técnico de la SNGR CZ6 realizó el recorrido e inspección de la zona. MTOP realizará labores de limpieza del ármico. GAD Cantonal realizó las labores de limpieza de la vía. CTE realizó recorridos periódicos dando seguridad del tránsito vehicular. SNGR CZ6 realizó entrega de asistencia humanitaria. SNGR CZ6 asesoró al GAD Cantonal, Maquinaria del GAD Provincial colaboró con la limpieza de la vía. Coordinador Zonal 6 de la SNGR CZ6 de forma conjunta con Sr. Gobernador y Alcalde de Sevilla de Oro realizaron recorridos por la zona del evento.
Fuentes de información:	SNGR CZ6 Umeya Azuay-Cañar/UGR Sevilla de Oro.

ZONA 7



Deslizamiento

Localización:	Zamora Chinchipe/Zamora/Sabanilla/Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50]
Antecedentes:	El 30/06/2025, por presencia de lluvias en la noche se produjeron varios deslizamientos, obstaculizando en su totalidad la vía de primer orden, paralizando el tránsito vehicular. La noche del 16/07/2025 se registró un nuevo deslizamiento.
Situación actual:	Vía parcialmente habilitada Ruta alterna para vehículos livianos y medianos: La Fragancia – El Retorno (vía antigua)
Afectaciones:	- 1 persona fallecida. (Producto del deslizamiento) - 70 personas afectadas indirectamente. (permanecen en los vehículos) - 20 vehículos afectados (no podían desplazarse por la vía) - 60 metros de longitud de vía afectada.
Acciones de respuesta:	MTOP Zamora continúa realizando las labores de limpieza y habilitación vial. Policía Nacional verificó la novedad. SNGR coordina la atención del evento y realiza constante monitoreo.
Fuentes de información:	SNGR CZ 7 Umeya Loja-Zamora Chinchipe/PPNN/MTOP Zamora.

ZONA 9



Deslizamiento

Localización:	Pichincha/Quito/Pintag/Línea de conducción EPMAPS, ref a 10km del embalse Mica- Quito Sur.
Antecedentes:	El 09/07/2025, por lluvias se produjo un deslizamiento de 600 mil metros cúbicos de tierra, que afectó la línea de conducción (tubería de 42 pulgadas y 10 toneladas de peso), que abastece de agua cruda a la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Troje. Este daño ocasionó el corte del servicio de agua potable a las parroquias de La Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo. Adicional el lugar es de difícil acceso, con temperaturas entre 7° en el día y -4° en la noche a una altura de 4800 msnm y lluvias permanentes.
Situación actual:	Progresivamente se restablece el servicio de agua potable. El día 28/07/2025, se llevará a cabo una reunión con todas las Instituciones Metropolitanas y miembros de la MTT1, para realizar la evaluación del evento y posterior finalización. El servicio de agua potable ha sido restablecido en un 100 % de los sectores afectados.
Afectaciones:	-88.707 familias afectadas indirectamente (aproximadamente) -600.000 m³ de material deslizado -1 bien público afectado (350 metros de tubería de conexión de agua potable) -16 establecimientos de salud afectados (funcionamiento - sin acceso de agua) corrección con referencia a informe actualizado
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal y COE-M reporta que EPMAPS y la Administración Zonal seguirán pendientes de los requerimientos de tanqueros. La coordinación operativa permanece activa desde el Puesto de Comando de La Ecuatoriana. Cruz Roja ha entregado hasta el momento 962.700 litros de agua distribuidos, para las familias afectadas
Fuentes de información:	SNGR CZ9/SNGR Umeya Pichincha/MSP/FFAA.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0417

Fecha y Hora de actualización: lunes, 28 de julio de 2025 - 09:13:40 / Página 10 de 12

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

03 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	Quijos	Papallacta	Chalpi, vía Baeza- Papallacta[E20]	ALUVIÓN	--	19/07/2025	Ninguna
2	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Puente sobre el río Loco, vía El Chaco - Lago Agrio[E45]	SOCAMIENTO	250	01/07/2025	Lago Agrio - Coca - Narupa - Tena- Ambato- Quito.
3	Napo	Quijos	Cuyuja	Quebrada Negra, vía Y de Baeza - Papallacta[E20-E45]	ALUVIÓN	--	03/07/2025	Ninguna

29 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	Quijos	Baeza	Pasando el Nido de Cóndor, vía Cosanga - Baeza[E20-E45]	DESLIZAMIENTO	--	26/07/2025	vehículos livianos: Bypass de Borja
2	Napo	Quijos	Baeza	San Fermín, vía Y de Baeza - Quito[E20]	DESLIZAMIENTO	--	18/07/2025	Sucumbíos-Orellana-Y de Narupa-Tena-Puyo Ambato-Quito o viceversa.
3	Loja	Loja	Santiago	Y de Santiago, vía Loja-Cuenca [E35]	SOCAVAMIENTO	40	18/07/2025	Ninguna
4	Zamora Chinchipe	Zamora	Sabanilla	La Cascada km44, vía Loja-Zamora [E50]	DESLIZAMIENTO	20	17/07/2025	para vehículos livianos y medianos: La Fragancia - El Retorno (vía antigua)
5	Cañar	Biblán	San Francisco de Sageo	San Camilo, vía Zhud-Cochancay-El Triunfo	HUNDIMIENTO	25	16/07/2025	Ninguna
6	Cañar	Azogues	Rivera	Zhoray	DESLIZAMIENTO	40	12/07/2025	Ninguna
7	Loja	Loja	Santiago	Zenen, vía Loja-Cuenca [E35]	DESLIZAMIENTO	30	08/07/2025	Urdaneta - Yacuambi - La Saquea - Zamora - Loja
8	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	km. 61 sector Santa Rosa, vía Paute-Guarumales-Méndez [E-40]	SOCAVAMIENTO	25	03/07/2025	Ninguna
9	Zamora Chinchipe	Zamora	Sabanilla	Velo de Novia, vía Loja-Zamora [E50]	DESLIZAMIENTO	60	01/07/2025	La Fragancia - El Retorno (vía antigua)
10	Sucumbíos	Gonzalo Pizarro	El Reventador	La Libertad - El Reventador km 93 - [E 45]	DESLIZAMIENTO	45	16/06/2025	Baeza - Y de Dayuma - Loreto - Coca - Lago Agrio.
11	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	San Carlos, vía El Chaco - Lago Agrio [E45]	DESLIZAMIENTO	--	06/06/2025	Ninguna
12	Loja	Chaguarpamba	Chaguarpamba	Varios sectores: Guaduas, tramo Velacruz - Olmedo - Chaguarpamba - Rio pindo	ALUVIÓN	50	02/04/2025	Arenillas - Alamor - Pindal - Celica - El Empalme - Velacruz
13	Loja	Loja	Malacatos	Nangora, vía Malacatos - Loja [E35]	DESLIZAMIENTO	40	10/03/2025	Loja - Catamayo - El Tambo - Malacatos y Vilcabamba
14	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 53, vía Cuenca-Molleturo [E-582]	SOCAVAMIENTO	25	02/01/2025	vía Cuenca-Girón-Pasaje.
15	Napo	Quijos	Cuyuja	El Laurel, Vía Y de Baeza - Papallacta [E20]	SOCAVAMIENTO	--	21/06/2024	Ninguna
16	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	Caserío El Placer, Quilloturo, ref. Vía Baños - Puyo [E30]	DESLIZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
17	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAVAMIENTO	--	20/05/2024	Ninguna
18	Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	Puente de Los Gemelos	SOCAVAMIENTO	6	19/01/2024	Ninguna
19	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESLIZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
20	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	San Jorge, vía Baños - Puyo [E30]	SOCAVAMIENTO	100	16/07/2023	Ninguna
21	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
22	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESLIZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
23	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
24	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
25	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
26	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0417

Fecha y Hora de actualización: lunes, 28 de julio de 2025 - 09:13:40 / Página 11 de 12

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
27	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
28	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
29	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

06 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cañar	Cañar	Ingapirca	San Pedro-Cruzpata, vía a Honorato Vásquez	DESLIZAMIENTO	30	15/07/2025	Cañar-Coyocor-Ingapirca.
2	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	--	14/03/2023	Ninguna
3	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
4	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESLIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
5	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro
6	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea	INUNDACIÓN	---	11/04/2022	Ninguna

05 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Imbabura	Cotacachi	Imantag	Ingreso a Piñan-Moran	DESLIZAMIENTO	50	09/02/2025	Ninguna
2	Azuay	Cuenca	Sidcay	Puyo y Pueblo Viejo	SOCAVAMIENTO	15	19/05/2025	Bibin-Puyo
3	Pichincha	Cayambe	Cangahua	Canal de riego Guanquilquí	INUNDACIÓN	42000	12/03/2025	Ninguna
4	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	--	02/07/2024	Ninguna
5	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Jiménez, vía Jiménez - Pallatanga	SOCAVAMIENTO	--	27/05/2023	Ninguna

06 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Pacto	Km 19 de la Ruta -La Loma -Ingapi-Guayabillas y Santa Rosa	DESLIZAMIENTO	50	13/02/2025	Ninguna
2	Azuay	Paute	Chicán	Chicán	DESLIZAMIENTO	20	03/01/2025	Vía alterna: Uzhupud-Chicán.
3	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo – Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
4	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
5	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
6	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	30	16/04/2021	Ninguna

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0417

Fecha y Hora de actualización: lunes, 28 de julio de 2025 - 09:13:40 / Página 12 de 12

04 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Sigsig	Jima	Moya	ALUVIÓN	40	12/07/2025	Ninguna
2	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Ulba	Sector de Río Blanco, vía Río Blanco - El Palacio y la vía Río Blanco - La Playa - Santa Ana	ALUVIÓN	650	10/07/2025	Ninguna
3	Tungurahua	Patate	El Triunfo	Morrogacho, La Suiza, La Cima, La Chorrera de San Pablo, quebrada Chillimbilla y quebrada León, Cruz Loma, El Rosal	DESLIZAMIENTO	2000	02/07/2025	Ninguna
4	Cañar	Cañar	Gualleturo	Comunidad de Enén	DESLIZAMIENTO	120	22/02/2025	paso alterno a la vía San Antonio-Gualleturo.

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Fernando Saltos - Digitador Nacional de Eventos Adversos

Correo electrónico: fernando.saltos@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: Ing. Javier Sarango - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>