

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0031

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de enero de 2026 - 11:43:30 / Página 1 de 7

Periodo de Monitoreo: Desde: 21:00 15/01/2026 Hasta: 09:00 16/01/2026

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
	NARANJA	07:00 Se visualiza el sector nublado.	●
	AMARILLA	07:00 Se visualiza el sector nublado.	●
	AMARILLA	07:00 Se visualiza el sector nublado.	●
Volcán Cotopaxi		07:00 Se visualiza el sector nublado.	●
		07:00 Se visualiza el sector nublado.	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HÍDRICOS:

00 cuerpos hídricos desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
---	---	---	---	--

00 cuerpo hídrico contendencia a subir de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

01 incendios activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
---	---	---	---	---	---

00 incendios controlados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	--	--

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1990.95	1988.5	1991.00	07:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2138.72	2153.45	07:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	71.59	85.00	08:00	●
Central Baba, Los Ríos	115.00	116.00	116.00	08:00	●
Chongón, Guayas	44.50	--	55.15	--	●
El Azúcar, Santa Elena	40.00	--	45.09	--	●
San Vicente, Santa Elena	50.00	--	58.00	--	●

Dirección: CIS Samborondón Km. 0.5 Av. Samborondón

Código postal: 0923021 / Guayaquil-Ecuador

Teléfono: 04 259-3500 ext.: 2511

www.gestionriesgos.gob.ec



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0031

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de enero de 2026 - 11:43:30 / Página 2 de 7

La Esperanza, Manabí	53.40	56.41	66.00	08:24	
Poza Honda, Manabí	104.29	98.76	106.51	08:24	
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	53.03	68.50	08:24	
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--


** Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.*

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



Dirección: CIS Samborondón Km. 0.5 Av. Samborondón

Código postal: 0923021 / Guayaquil-Ecuador

Teléfono: 04 259-3500 ext.: 2511

www.gestiónderiesgos.gob.ec

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0031

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de enero de 2026 - 11:43:30 / Página 3 de 7

PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
---	---	---	---	---

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 1

SÍSMO



Localización:

Esmeraldas/Varios Cantones

Antecedentes:

El 25/04/2025, se registró un sismo de magnitud 6,1 MLv, con epicentro a 8.4km de Esmeraldas y una profundidad de 30 km, que se sintió en todos los cantones de la provincia, de manera muy fuerte en el cantón Esmeraldas, de manera fuerte en Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, Rioverde y San Lorenzo.

Asimismo, el sismo fue percibido de manera moderada en cantones de las provincias de Manabí y Guayas, y de forma leve en cantones de Santo Domingo de Los Tsáchilas, Los Ríos, Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua.

El COE Provincial sesionó el 01/05/2025 a las 17:00.

De acuerdo al levantamiento de información realizado por el Miduvi se registró un incremento de viviendas afectadas en el cantón de Esmeraldas.

Actualmente, se registran 7 familias (27 personas) ubicadas en el alojamiento temporal Ex Escuela Guillermina Díaz de Plaza. El COE Provincial Esmeraldas, así como los COEs Cantonales de Esmeraldas, Atacames, Rioverde y Muisne continúan activos.

Se ha reportado 510 atenciones de las cuales 53 son cubiertas por brigadas de establecimientos de salud, 235 por atenciones extramurales, 210 en el Alojamiento temporal y el Servicio de Atención de Salud Móvil registró 12 llamadas de emergencia, mismas que fueron solventadas por soporte telefónico, trasladados hacia establecimientos de salud y atenciones en el sitio.

Cantón Esmeraldas

- 510 personas atendidas (atención en centros de salud).
- 1661 familias afectadas (8920 personas) (evaluación preliminar).
- 4809 viviendas afectadas (evaluación preliminar).
- 1.007 familias damnificadas (2.310 personas)
- 49 personas heridas (heridas en la cabeza y golpes).
- 45 bienes públicos afectados.
- 90% de energía eléctrica afectada (restablecida 100%)
- 90% del servicio de telecomunicaciones afectado (restablecida 100%)
- 4 bienes privados afectados (1. Edificio de La Mutualista, 2. Edificio de Cruz Roja Ecuatoriana, 3. Hotel Colón, 4. Edificio Particular en las calles Espejo y Sucre)
- 24 establecimientos turísticos afectados.
- 25 bienes patrimoniales afectados (CCE Esmeraldas y Museo Esmeraldas)
- 21 Unidades Educativas afectadas
- 1 puente a desnivel afectado (parroquia 5 de Agosto)
- 7 Centros de Salud afectados

- 20 metros de vía afectada de segundo orden (sector Libertad) habilitada.
- 20 metros de vía afectada de tercer orden (sector El Tigre) habilitada.

Cantón Muisne

- 32 familias damnificadas (81 personas) (evaluación preliminar)
- 21 familias afectadas (92 personas)
- 37 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 4 bienes públicos afectados (GAD C Muisne, Camal Municipal, Coliseo, Oficina de Turismo)
- 6 Unidades Educativas afectadas
- 20 metros de vía afectada tercer orden (El Salto - Muisne)
- 1 puente peatonal afectado

Cantón Rioverde

- 40 familias afectadas (160 personas) (evaluación preliminar)
- 270 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 1 Unidad Educativa afectada
- 2 establecimientos turísticos afectados.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0031

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de enero de 2026 - 11:43:30 / Página 4 de 7

Acciones de respuesta:	<p>Cantón Quinindé - 1 familia afectada (4 personas) (evaluación preliminar) - 32 viviendas afectadas (evaluación preliminar) - 1 puente afectado.</p> <p>Cantón Atacames - 52 familias afectadas (208 personas) (evaluación preliminar) - 40 viviendas afectadas (evaluación preliminar) - 80% de energía eléctrica afectada (restablecido) - 8 Unidades Educativas afectadas</p> <p>Cantón Eloy Alfaro - 37 familias afectadas (123 personas) (evaluación preliminar) - 172 viviendas afectadas (evaluación preliminar)</p> <p>El 22/07/2025</p> <p>MTT2: Ministerio de Salud Pública (MSP) continúa activo, se encuentra al pendiente a solicitudes de atención médica en el AT "Escuela General Guillermina Díaz de Plaza".</p> <p>MTT4: SNGR realizó la entrega de Asistencia Humanitaria en el cantón Eloy Alfaro, en la parroquia Pampanal de Bolívar. Ministerio de Inclusión Económica y Social.</p> <p>SNGR realiza seguimiento al Alojamiento Temporal "Escuela General Guillermina Díaz de Plaza".</p> <p>MTT7: El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) se mantiene activa realizando evaluaciones de infraestructuras afectadas por el evento.</p> <p>GT2: PPNN, brinda seguridad en los sectores afectados y en el alojamiento temporal activo.</p>
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Imbabura - Carchi - Esmeraldas/SIS ECU 911/SNDGIRD

ZONA 2



Erosión Hídrica

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	<p>Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP.</p> <p>Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja.</p> <p>El 11/02/2023, MTOP declaró emergencia la RVE E45, afectada por la erosión regresiva del río. EL COE Chaco está activo.</p>
Situación actual:	<p>El frente de erosión se encuentra en la abscisa 3+600, durante 141 días (21/12/2025). Por precaución, ante el avance de la erosión hídrica en San Luis, varias familias se encuentran en proceso de evacuación. Estas serán acogidas por otras familias o trasladadas a propiedades de las mismas familias ubicadas en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Pichincha. La vía Chaco - Lago Agrio esta cerrada. Ruta alterna: Sucumbíos-Orellana-Y de Narupa-Tena-Puyo Ambato-Quito o viceversa. Las clases se desarrollan de forma no presencial en San Luis.</p>
Afectaciones:	<p>Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 988 Personas Afectadas indirectas. - 61 Personas Damnificadas. - 77 Personas Afectadas. - 74 Personas Evacuadas. - 6 familias en proceso de evacuación - 5 Viviendas destruidas. - 18 Viviendas afectadas. (con grietas) - 1290 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras) (no está operativo por la perdida de la vía en San Carlos) - 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025). - 6 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0031

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de enero de 2026 - 11:43:30 / Página 5 de 7

Acciones de respuesta:	MIT, SNGR, ANT, Gobernación de Napo, Gobernación de Sucumbíos, GADM de Gonzalo Pizarro y Prefectura de Sucumbíos realizaron un recorrido para inspeccionar la variante provisional previa la reunión del COE M de El Chaco convocada el 23/12/2025 para identificar si la vía reúne las condiciones para habilitar al tráfico vehicular. Comisión Ejecutora Río Coca de CELEC EP continúa con la construcción de las obras temporales y permanentes como en dique permeable que reporta con fecha 21/12/2025, un avance del 82,90%; esta estructura se está desarrollado conjuntamente por CELEC EP y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE). MIT junto con OCP Ecuador, Petroecuador, CELEC EP y apoyo de la Prefectura de Sucumbíos y GAD Municipal de Gonzalo Pizarro continúan con los trabajos de terraceo y armado de alcantarillas para habilitar la nueva variante. Policía Nacional realiza el control vehicular SNGR realiza el monitoreo del evento y junto a GAD Municipal de El Chaco gestionarán los bonos para las familias damnificadas.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco

ZONA 5



Contaminación

Localización:	Santa Elena/Santa Elena/Santa Elena/comuna San Pablo
Antecedentes:	El 27/12/2025, Por causas desconocidas se visualiza un presunto derivado de hidrocarburo en la playa.
Situación actual:	GAD Santa Elena informó que se tiene un 60% del avance en la limpieza de los puntos afectados. El acceso a la playa se mantiene restringido a bañistas y labores de pesca.
Afectaciones:	15 kilómetros lineales de playa afectados aproximadamente. UPREA informó que personal que colabora con la limpieza manual se encuentran desplegados desde el sector Punta 7 (Punta Blanca) hasta el sector de Agripac (vía a la comuna Monteverde) en diferentes tramos donde existe mayor presencia del presunto derivado de hidrocarburo.
Acciones de respuesta:	Jóvenes en Acción del MIT, MSP, SNGR empresas municipales EMASA y EMUVIAL continúan con labores de limpieza de la playa. GAD Santa Elena colabora con la limpieza de playa con 01 bobcat, 01 gallineta y 02 volquetas. SNGR brinda asesoría técnica. MTT1, MTT2, MTT3, GT1, GT3 cantonales se mantienen activas.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Santa Elena/SNGR UPREA/UGR Cantonal/MIT

ZONA 9



Colapso de Infraestructura

Localización:	Pichincha/Quito/Centro Histórico/Calles Chile y Calisto
Antecedentes:	En horas de la tarde del 14/01/2026, debido al deterioro y falta de mantenimiento del inmueble, se produjo el colapso de una pared al interior de una vivienda, como resultado del evento se registraron cuatro personas heridas. El inmueble se encuentra catalogado como bien patrimonial.
Situación actual:	El lugar se mantiene delimitado con vallas, con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía, y las vías aledañas se encuentran parcialmente habilitadas.
Afectaciones:	- 4 personas heridas (2 atendidas en el sitio y 2 trasladadas a casa de salud) - 1 vivienda afectada
Acciones de respuesta:	Culminadas las tareas de limpieza por parte de la EPMMOP, se procede a ejecutar las acciones de apuntalamiento del inmueble, previa entrega del informe técnico, a fin de realizar dicha intervención conforme a los parámetros establecidos por el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP).
Fuentes de información:	SNGR CZ9 Umeva Pichincha/Cuerpo de Bomberos de Quito/AMT

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0031

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de enero de 2026 - 11:43:30 / Página 6 de 7

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

02 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Bolívar	San Miguel	Balsapamba	Cascada del Chofer, vía -Las Guardias-Balsapamba [E491]	DESLIZAMIENTO	40	14/01/2026	Chimbo, La Magdalena, El Torneado, El Cristal para vehículos livianos y para vehículos pesados la vía Riobamba, Balbanera, Pallatanga, Bucay o la ruta Alóag, Santo Domingo.
2	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Puente sobre el río Loco, vía El Chaco - Lago Agrio[E45]	EROSIÓN HIDRICA	250	01/07/2025	Lago Agrio - Coca - Narupa - Tena- Ambato- Quito.

13 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Sucumbíos	Gonzalo Pizarro	El Reventador	La Libertad - El Reventador km 93 - [E 45]	DESLIZAMIENTO	45	16/06/2025	Ninguna
2	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 53, vía Cuenca-Molleturo [E-582]	SOCAVAMIENTO	25	02/01/2025	vía Cuenca-Girón-Pasaje.
3	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAVAMIENTO	--	20/05/2024	Ninguna
4	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESLIZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
5	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
6	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESLIZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
7	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E16]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
8	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
9	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
10	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
11	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
12	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
13	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

04 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	5	14/03/2023	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
3	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESLIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
4	Imbabura	Pimampiro	Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0031

Fecha y Hora de actualización: viernes, 16 de enero de 2026 - 11:43:30 / Página 7 de 7

03 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Mejía	Tambillo	Panamericana Sur [E28A], antes de la entrada a Tambillo	INUNDACIÓN	--	15/01/2026	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Puengasi	Calles Blanca Cortes y Auqu	DESLIZAMIENTO	--	15/01/2026	Ninguna
3	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	150	02/07/2024	Ninguna

05 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	cerca a la entrada de CTE – UREM	HUNDIMIENTO	20	13/01/2026	Ninguna
2	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo – Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
3	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
4	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
5	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	30	16/04/2021	Ninguna

03 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Morona Santiago	Limón Indanza	San Antonio	A 200 m. del puente sobre el río Zamora, vía General Leonidas Plaza-Warinti	HUNDIMIENTO	15	09/01/2026	Ninguna
2	Orellana	La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	Sardinas, vía Sardinas – Lumbaqui	EROSIÓN HÍDRICA	--	09/01/2026	Ninguna
3	Cotopaxi	Pujíl	Pujíl	La Quesera, Cuturivi Chico - El Batán, vía Isinche La Gloria – Cuturivi Chico	HUNDIMIENTO	150	02/06/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Joao Aspiazu- Digitador Nacional de Eventos Adversos

Correo electrónico: luis.aspiazu@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1630

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Reporte revisado por:

Nombre: Víctor Sánchez. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>