

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0050

Fecha y Hora de actualización: domingo, 25 de enero de 2026 - 21:02:28 / Página 1 de 7

Periodo de Monitoreo: Desde: 09:00 25/01/2026 Hasta: 21:00 25/01/2026

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

| Ubicación | Nivel de alerta declarada | Situación actual | Valoración actual |
|--|---------------------------|---|-------------------|
|  | NARANJA | 18:00 emisiones de gases y ceniza, una con una altura de la nube igual a 1000 metros sobre el nivel del cráter con dirección Sur-Oeste. | ● |
|  | AMARILLA | 18:00 Sin reporte de actividad | ● |
|  | AMARILLA | 18:00 emisión de gases y ceniza, una con una altura de la nube igual a 1500 metros sobre el nivel del cráter con dirección Oeste. | ● |
| Volcán Cotopaxi | | 18:00 Sin reporte de actividad | ● |
|  | | 18:00 Sin reporte de actividad | ● |

PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HÍDRICOS:

00 cuerpos hídricos desbordados:

| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Nombre |
|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| --- | --- | --- | --- | -- |

02 cuerpos hídricos contendencia a subir de nivel:

| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Nombre |
|------------|-------------|---------------------|------------------------------|------------|
| Esmeraldas | Eloy Alfaro | San José de Cayapas | Sector San Miguel de Cayapas | Cayapas |
| Esmeraldas | Esmeraldas | Majua | Isla San Juan | Esmeraldas |

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 incendios activos:

| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Afectación (Ha) | Fecha de inicio |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

00 incendios controlados:

| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Afectación (Ha) | Fecha de inicio |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| --- | --- | --- | --- | - | -- |

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

| Recurso | Cota mínima | Cota Actual | Cota máxima | Hora de corte | Valoración |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| Molino, Azuay | 1990.95 | 1986.9 | 1991.00 | 18:00 | ● |
| Mazar, Azuay | 2138.05 | 2145.81 | 2153.45 | 18:00 | ● |
| Daule Peripa, Guayas | 70.00 | 71.82 | 85.00 | 07:44 | ● |
| Central Baba, Los Ríos | 115.00 | 115.44 | 116.00 | 07:44 | ● |
| Chongón, Guayas | 44.50 | -- | 55.15 | -- | -- |
| El Azúcar, Santa Elena | 40.00 | -- | 45.09 | -- | -- |

Dirección: CIS Samborondón Km. 0.5 Av. Samborondón

Código postal: 0923021 / Guayaquil-Ecuador

Teléfono: 04 259-3500 ext.: 2511

www.gestionriesgos.gob.ec

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0050

Fecha y Hora de actualización: domingo, 25 de enero de 2026 – 21:02:28 / Página 2 de 7

| | | | | | |
|------------------------------|---------|----|---------|----|----|
| San Vicente, Santa Elena | 50.00 | -- | 58.00 | -- | -- |
| La Esperanza, Manabí | 53.40 | -- | 66.00 | -- | -- |
| Poza Honda, Manabí | 104.29 | -- | 106.51 | -- | -- |
| Multipropósito Chone, Manabí | 48.00 | -- | 68.50 | -- | -- |
| Agoyán, Tungurahua | 1645.00 | -- | 1651.00 | -- | -- |
| Pucará-Pisayambo, Tungurahua | 3541.00 | -- | 3565.00 | -- | -- |


* *Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.*

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



PELIGRO SÍSMICO:

| Fecha - Hora Local | Magnitud | Profundidad | Cercano a | Sentido por la población |
|---------------------|----------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 2026-01-25 15:29:05 | 4,8 | 136.0 km | País/ región Central Perú | NO |

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0050

Fecha y Hora de actualización: domingo, 25 de enero de 2026 – 21:02:28 / Página 3 de 7

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 1



Lluvias Intensas

| | |
|--------------------------------|--|
| Localización: | Imbabura/Cotacachi/Sagrario/Centro de la ciudad |
| Antecedentes: | El 24/01/2026, por las lluvias registradas se reportó el colapso estructural de una vivienda de construcción de adobe aportando la vetustez de la misma. |
| Situación actual: | Se realizó el levantamiento de información en el que se evidenció pérdida de materiales en su totalidad, por lo que la familia continuara en familia acogiente de manera indefinida, misma que recibió la atención por parte de SNGR-CZ-1. |
| Afectaciones: | <ul style="list-style-type: none"> - 3 familias, 8 personas damnificadas - 2 familias, 2 personas afectadas - 1 vivienda destruida |
| Acciones de respuesta: | <p>SNGR -CZ-1 el 24 y 25/01/2026 realizó a entrega de Asistencia Humanitaria.</p> <p>GAD Cantonal Cotacachi UGR realizó el EVIN digital y la entrega de asistencia humanitaria.</p> <p>ODPP del GAD Cantonal Cotacachi realizó los trabajos de limpieza de escombros.</p> <p>SNGR-UMEVA Imbabura coordinó con el GAD Cantonal UGR el respectivo levantamiento de información.</p> <p>Cuerpo de Bomberos realizó la inspección y trabajos evacuación preventiva de personas del inmueble y remoción de escombros.</p> <p>ACT brindó seguridad en el perímetro del evento.</p> |
| Fuentes de información: | SNGR CZ1 Umeva Imbabura/ SIS ECU 911 Ibarra/GAD Cantonal Cotacachi UGR |



SISMO

| | |
|--------------------------|---|
| Localización: | Esmeraldas/Varios Cantones |
| Antecedentes: | El 25/04/2025, se registró un sismo de magnitud 6.1 MLv, con epicentro a 8.4km de Esmeraldas y una profundidad de 30 km, que se sintió en todos los cantones de la provincia, de manera muy fuerte en el cantón Esmeraldas, de manera fuerte en Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, Rioverde y San Lorenzo. |
| Situación actual: | <p>Asimismo, el sismo fue percibido de manera moderada en cantones de las provincias de Manabí y Guayas, y de forma leve en cantones de Santo Domingo de Los Tsáchilas, Los Ríos, Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua.</p> <p>El COE Provincial sesionó el 01/05/2025 a las 17:00.</p> <p>De acuerdo al levantamiento de información realizado por el Miduvi se registró un incremento de viviendas afectadas en el cantón de Esmeraldas.</p> <p>Actualmente, se registran 7 familias (27 personas) ubicadas en el alojamiento temporal Ex Escuela Guillermina Díaz de Plaza. El COE Provincial Esmeraldas, así como los COEs Cantonales de Esmeraldas, Atacames, Rioverde y Muisne continúan activos.</p> <p>Se ha reportado 510 atenciones de las cuales 53 son cubiertas por brigadas de establecimientos de salud, 235 por atenciones extramurales, 210 en el Alojamiento temporal y el Servicio de Atención de Salud Móvil registró 12 llamadas de emergencia, mismas que fueron solventadas por soporte telefónico, trasladados hacia establecimientos de salud y atenciones en el sitio.</p> |
| Afectaciones: | <p>Cantón Esmeraldas</p> <ul style="list-style-type: none"> - 510 personas atendidas (atención en centros de salud). - 1661 familias afectadas (8920 personas) (evaluación preliminar). - 4809 viviendas afectadas (evaluación preliminar). - 1.007 familias damnificadas (2.310 personas) - 49 personas heridas (heridas en la cabeza y golpes). - 45 bienes públicos afectados. - 90% de energía eléctrica afectada (restablecida 100%) - 90% del servicio de telecomunicaciones afectado (restablecida 100%) - 4 bienes privados afectados (1. Edificio de La Mutualista, 2. Edificio de Cruz Roja Ecuatoriana, 3. Hotel Colón, 4. Edificio Particular en las calles Espejo y Sucre) - 24 establecimientos turísticos afectados. - 25 bienes patrimoniales afectados (CCE Esmeraldas y Museo Esmeraldas) - 21 Unidades Educativas afectadas - 1 puente a desnivel afectado (parroquia 5 de Agosto) - 7 Centros de Salud afectados - 20 metros de vía afectada de segundo orden (sector Libertad) habilitada. |

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0050

Fecha y Hora de actualización: domingo, 25 de enero de 2026 – 21:02:28 / Página 4 de 7

- 20 metros de vía afectada de tercer orden (sector El Tigre) habilitada.

Cantón Muisne

- 32 familias damnificadas (81 personas) (evaluación preliminar)
- 21 familias afectadas (92 personas)
- 37 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 4 bienes públicos afectados (GAD C Muisne, Camal Municipal, Coliseo, Oficina de Turismo)
- 6 Unidades Educativas afectadas
- 20 metros de vía afectada tercer orden (El Salto – Muisne)
- 1 puente peatonal afectado

Cantón Rioverde

- 40 familias afectadas (160 personas) (evaluación preliminar)
- 270 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 1 Unidad Educativa afectada
- 2 establecimientos turísticos afectados.

Cantón Quinindé

- 1 familia afectada (4 personas) (evaluación preliminar)
- 32 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 1 puente afectado.

Cantón Atacames

- 52 familias afectadas (208 personas) (evaluación preliminar)
- 40 viviendas afectadas (evaluación preliminar)
- 80% de energía eléctrica afectada (restablecido)
- 8 Unidades Educativas afectadas

Cantón Eloy Alfaro

- 37 familias afectadas (123 personas) (evaluación preliminar)
- 172 viviendas afectadas (evaluación preliminar)

El 22/07/2025

MTT2: Ministerio de Salud Pública (MSP) continúa activo, se encuentra al pendiente a solicitudes de atención médica en el AT "Escuela General Guillermina Díaz de Plaza".

MTT4: SNGR realizó la entrega de Asistencia Humanitaria en el cantón Eloy Alfaro, en la parroquia Pampanal de Bolívar. Ministerio de Inclusión Económica y Social.

SNGR realiza seguimiento al Alojamiento Temporal "Escuela General Guillermina Díaz de Plaza".

MTT7: El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) se mantiene activa realizando evaluaciones de infraestructuras afectadas por el evento.

GT2: PPNN, brinda seguridad en los sectores afectados y en el alojamiento temporal activo.

Acciones de respuesta:

Fuentes de información:

SNGR CZ1 Umeva Imbabura – Carchi – Esmeraldas/SIS ECU 911/SNDGIRD

ZONA 2

Erosión Hídrica



Localización:

Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].

Antecedentes:

Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP.

Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El 11/02/2023, MTOP declaró emergencia la RVE E45, afectada por la erosión regresiva del río. EL COE Chaco está activo.

Situación actual:

El frente de erosión se encuentra en la abscisa 3+600, durante 141 días (21/12/2025). Por precaución, ante el avance de la erosión hídrica en San Luis, varias familias se encuentran en proceso de evacuación. Estas serán acogidas por otras familias o trasladadas a propiedades de las mismas familias ubicadas en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Pichincha. La vía Chaco - Lago Agrio esta cerrada. Ruta alterna: Sucumbíos-Orellana-Y de Narupa-Tena-Puyo Ambato-Quito o viceversa. Las clases se desarrollan de forma no presencial en San Luis.

Afectaciones:

- Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes:
- 988 Personas Afectadas indirectas.
 - 61 Personas Damnificadas.
 - 77 Personas Afectadas.
 - 74 Personas Evacuadas.
 - 6 familias en proceso de evacuación
 - 5 Viviendas destruidas.



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0050

Fecha y Hora de actualización: domingo, 25 de enero de 2026 – 21:02:28 / Página 5 de 7

| | |
|--------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 18 Viviendas afectadas. (con grietas) - 1290 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras) (no esta operativo por la perdida de la vía en San Carlos) - 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025) - 6 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos <p>MIT, SNGR, ANT, Gobernación de Napo, Gobernación de Sucumbíos, GADM de Gonzalo Pizarro y Prefectura de Sucumbíos realizaron un recorrido para inspeccionar la variante provisional previa la reunión del COE M de El Chaco convocada el 23/12/2025 para identificar si la vía reúne las condiciones para habilitar al tráfico vehicular.</p> <p>Comisión Ejecutora Río Coca de CELEC EP continúa con la construcción de las obras temporales y permanentes como en dique permeable que reporta con fecha 21/12/2025, un avance del 82,90%; esta estructura se está desarrollado conjuntamente por CELEC EP y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE).</p> <p>MIT junto con OCP Ecuador, Petroecuador, CELEC EP y apoyo de la Prefectura de Sucumbíos y GAD Municipal de Gonzalo Pizarro continúan con los trabajos de terraceo y armado de alcantarillas para habilitar la nueva variante.</p> <p>Policia Nacional realiza el control vehicular</p> <p>SNGR realiza el monitoreo del evento y junto a GAD Municipal de El Chaco gestionarán los bonos para las familias damnificadas.</p> |
| Acciones de respuesta: | |
| Fuentes de información: | SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco |

ZONA 3



| Explosión | |
|--------------------------------|---|
| Localización: | Chimborazo/Riobamba/Calpi/Nitiluisa, por la Unidad Educativa Autachi |
| Antecedentes: | El 24/01/2026, a raíz de una fuga de gas licuado de petróleo (GLP), se produjo una explosión al interior de una vivienda. |
| Situación actual: | Como consecuencia, una persona resultó herida, presentando quemaduras de primer y segundo grado en el cuerpo. |
| Afectaciones: | La persona afectada recibe atención médica en el Hospital Policlínico |
| Acciones de respuesta: | - 1 persona herida (Hospitalizada en Hospital Policlínico) |
| | - 1 familia, 4 personas afectadas |
| | - 1 vivienda afectada |
| Fuentes de información: | UGR Riobamba confirmó el evento y realizó un inspección. |
| | Familiares movilizaron por sus propios medios al herido hacia el Hospital Policlínico para su valoración y atención médica. |
| | SNGR monitorea el evento y coordina con UGR Cantonal el levantamiento EVIN. |
| | SNGR CZ3 Umeva Chimborazo/ UGR GADM Riobamba |

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

01 VÍA DE PRIMER ORDEN CERRADA:

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento adverso | Afectación (mts lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|-----------|----------|------------------------|--|-----------------|---------------------------|------------------|---|
| 1 | Napo | El Chaco | Gonzalo Díaz de Pineda | Puente sobre el río Loco, vía El Chaco - Lago Agrio[E45] | EROSIÓN HIDRICA | 250 | 01/07/2025 | Lago Agrio - Coca - Narupa - Tena- Ambato- Quito. |

Dirección: CIS Samborondón Km. 0.5 Av. Samborondón

Código postal: 0923021 / Guayaquil-Ecuador

Teléfono: 04 259-3500 ext.: 2511

www.gestionriesgos.gob.ec

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0050

Fecha y Hora de actualización: domingo, 25 de enero de 2026 – 21:02:28 / Página 6 de 7

14 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento adverso | Afectación (mts lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|-----------------|----------------|------------------------------------|--|----------------|---------------------------|------------------|---|
| 1 | Azuay | Cuenca | Núlti | Guangarcucho | DESLIZAMIENTO | 5 | 24/01/2026 | Ninguna |
| 2 | Sucumbíos | Gonzalo Pízaro | El Reventador | La Libertad - El Reventador km 93 - [E 45] | DESLIZAMIENTO | 45 | 16/06/2025 | Ninguna |
| 3 | Azuay | Cuenca | Molleturo | Km 53, vía Cuenca-Molleturo [E-582] | SOCAVAMIENTO | 25 | 02/01/2025 | vía Cuenca-Girón-Pasaje. |
| 4 | Napo | El Chaco | Gonzalo Díaz de Pineda | Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45] | SOCAVAMIENTO | -- | 20/05/2024 | Ninguna |
| 5 | Imbabura | Ibarra | Carolina | San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km 114 [E10] | DESLIZAMIENTO | 125 | 22/12/2023 | Ninguna |
| 6 | Esmeraldas | Quinindé | Malimpia | Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha | SOCAVAMIENTO | 30 | 03/04/2023 | Ninguna |
| 7 | Morona Santiago | Limón Indanza | Yunganza (Cab. En el rosario) | Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45] | DESLIZAMIENTO | 30 | 04/03/2023 | Ninguna |
| 8 | Manabí | Puerto López | Salango | La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15] | HUNDIMIENTO | 4 | 28/08/2022 | Ninguna |
| 9 | Manabí | Sucre | Leonidas Plaza | Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383] | SUBSIDENCIA | 150 | 14/08/2022 | Ninguna |
| 10 | Pichincha | Mejía | Manuel Cornejo A. | km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20] | HUNDIMIENTO | 15 | 25/02/2022 | Ninguna |
| 11 | Esmeraldas | Quinindé | Rosa Zarate (Quinindé) | Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20] | HUNDIMIENTO | 40 | 8/02/2022 | Ninguna |
| 12 | Imbabura | Ibarra | Carolina | San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10] | DESLIZAMIENTO | 225 | 22/12/2021 | 1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro. |
| 13 | Cañar | Cañar | Ingapirca | Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15 | DESLIZAMIENTO | 100 | 24/11/2021 | Ninguna |
| 14 | Napo | El Chaco | Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón) | San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45] | SOCAVAMIENTO | 1040 | 2/02/2020 | Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito |

04 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Adverso | Afectación (mts lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|-------------|-----------|------------------------------|---|----------------|---------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Santa Elena | Salinas | Anconcito | Vía al Puerto Pesquero | SOCAVAMIENTO | 5 | 14/03/2023 | Ninguna |
| 2 | Pichincha | Quito | Conocoto | Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías | SOCAVAMIENTO | 30 | 28/02/2022 | Ninguna |
| 3 | Azuay | Nabón | Nabón | Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana | DESLIZAMIENTO | 50 | 14/03/2021 | Corraleja-Yasudel-Susudel |
| 4 | Imbabura | Pimampiro | Pimampiro, Cabecera Cantonal | San José de Aloburo | DESLIZAMIENTO | 500 | 09/11/2021 | Via Narchimbuena - Pimampiro |

02 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Adverso | Afectación (mts lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|------------|---------|-----------|---|----------------|---------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Tungurahua | Pelileo | Cotaló | Barrio Las Queseras, vía Cahuaji - Pillate - Cotaló [E-304] | DESLIZAMIENTO | 40 | 18/01/2026 | Ninguna |
| 2 | Napo | Tena | Ahuano | Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha | SOCAVAMIENTO | 150 | 02/07/2024 | Ninguna |

08 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Adverso | Afectación (mts lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Imbabura | Cotacachi | Imantag | Machimbiro-Piñán | DESLIZAMIENTO | 20 | 23/01/2026 | Ninguna |
| 2 | Morona Santiago | Pablo Sexto | Pablo Sexto | Río Namakim | EROSIÓN HÍDRICA | -- | 22/01/2026 | Namakim-Huamboya-Pablo Sexto. |
| 3 | Los Ríos | Ventanas | Zapotal | cerca a la entrada de CTE - UREM | HUNDIMIENTO | 20 | 13/01/2026 | Ninguna |
| 4 | Orellana | La Joya de los Sachas | San Sebastián del Coca | Sardinas, vía Sardinas - Lumbaquí | EROSIÓN HÍDRICA | -- | 09/01/2026 | Ninguna |

Dirección: CIS Samborondón Km. 0.5 Av. Samborondón

Código postal: 0923021 / Guayaquil-Ecuador

Teléfono: 04 259-3500 ext.: 2511

www.gestionderiesgos.gob.ec

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0050

Fecha y Hora de actualización: domingo, 25 de enero de 2026 - 21:02:28 / Página 7 de 7

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|----------------------------------|--|---------------|------|------------|---------|
| 5 | Pichincha | Mejía | Tambillo | Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur | INUNDACIÓN | 20 | 10/04/2022 | Ninguna |
| 6 | Pichincha | Mejía | Manuel Cornejo Astorga (Tandapi) | Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco | DESLIZAMIENTO | 140 | 08/02/2022 | Ninguna |
| 7 | Morona Santiago | Morona | Sinaí | Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa | INUNDACIÓN | 3884 | 02/05/2021 | Ninguna |
| 8 | Azuay | Cuenca | Nulti | Pasto Romero, vía al centro Parroquial | DESLIZAMIENTO | 30 | 16/04/2021 | Ninguna |

04 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Adverso | Afectación (mts lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|-----------------|---------------|-------------|---|----------------|---------------------------|------------------|---------------|
| 1 | El Oro | Portovelo | Portovelo | Jorupe del Barrio El Castillo, Vía Jorupe - El Castillo | DESLIZAMIENTO | 15 | 21/01/2026 | Ninguna |
| 2 | El Oro | Piñas | La Bocana | El Rosal, vía La Bocana - El Ingenio. | DESLIZAMIENTO | 15 | 21/01/2026 | Ninguna |
| 3 | Morona Santiago | Limón Indanza | San Antonio | A 200 m. del puente sobre el río Zamora, vía General Leonidas Plaza-Warints | HUNDIMIENTO | 15 | 09/01/2026 | Ninguna |
| 4 | Cotopaxi | Pujili | Pujili | La Quesera, Cuturí Chico - El Batán, vía Isinche La Gloria - Cuturí Chico | HUNDIMIENTO | 150 | 02/06/2025 | Ninguna |

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Jorge Dután. - Digitador Nacional de Eventos Adversos

Correo electrónico: jorge.dutan@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: Javier Sarango - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>