

SitRep 010 – Por lluvias, del 1 de enero de 2026 a la fecha

INFORME DE SITUACIÓN NACIONAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2026 hasta el 27/01/2026 - 12:00
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **167 eventos adversos por lluvias** afectando a **20 provincias, 71 cantones y 119 parroquias**. Los eventos más recurrentes corresponden a: deslizamientos (47,31%), inundaciones (23,95%), lluvias intensas (9,58%), erosión hídrica (4,79%) y hundimiento (4,79%), entre los principales.
- En lo que va de año 2026, las provincias con mayor impacto a la población son: Guayas, Esmeraldas, Azuay, Pichincha, Manabí, Imbabura, Orellana, Santo Domingo de Los Tsáchilas y Napo.
- En total, los eventos reportados, impactaron a **289 personas**. Los días **10 y 26 de enero** concertaron el mayor impacto a la población; sin embargo, los días **25 y 26 de enero** se registró la mayor recurrencia de eventos.
- Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: **1 COE cantonal** (cantón el Chaco en Napo) y **1 COE parroquial** (Manuel Cornejo Astorga en el cantón Mejía provincia de Pichincha).
- La SNGR ha entregado un **total de 183 bienes de asistencia humanitaria** en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Manabí, Pichincha y Santo Domingo De Los Tsáchilas.

NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

De acuerdo al Boletín Meteorológico Nro. 05 **estatus advertencia**, emitido por el INAMHI, vigente desde 00H00 del 25 hasta las 22H00 del 28 de enero de 2026. En los próximos días incrementará la intensidad y distribución de precipitaciones, acompañadas de tormentas y ráfagas de viento, **con mayor énfasis en la zona interior del norte y centro del Litoral, región Amazónica, norte de la Sierra y zonas de cordillera**. Los días de mayor relevancia tienden a enfocarse entre el 26 y 28 de enero.

ZONAS AFECTADAS

- Región Litoral:** mayor intensidad en Esmeraldas, Los Ríos, ciertas zonas de Santo Domingo y de Guayas.
- Región Amazónica:** alta intensidad en gran parte de la región, resaltando: Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora.
- Región Interandina:** mayor intensidad y persistencia en Carchi, Pichincha, occidente de Imbabura, occidente de Cotopaxi, así como zonas de cordillera oriental de Tungurahua, Azuay y Loja.

Estimación de la Precipitación Pronosticada

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 41	42 – 80
Interandina	8 – 11	12 – 30	-
Amazonia	22 – 31	32 – 54	55 – 85




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza, – Intensidad y distribución de lluvias durante el periodo de vigencia.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, NO registran cuerpos de agua desbordados, ni con tendencia a subir de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01/01/2026 a la fecha, por lluvias se registró un **total de 167 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Provincia	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Erosión Hídrica	Hundimiento	Caldas (Colapso)	Vendaval	Aluvión (Flujos)	Reptación	Granizada	Tormenta Eléctrica	Total general
1	PICHINCHA	21	7	2	--	--	1	--	1	--	--	--	32
2	IMBABURA	18	1	1	--	2	--	--	--	--	--	--	22
3	GUAYAS	--	11	4	2	--	--	2	--	--	--	1	20
4	AZUAY	11	2	4	--	--	1	--	--	--	--	--	18
	EL ORO	10	1	1	--	--	1	--	--	1	--	--	14
6	ESMERALDAS	1	5	2	--	--	--	--	--	--	--	--	8
7	MORONA SANTIAGO	2	1	--	2	1	--	--	--	--	--	--	6
8	CARCHI	5	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	6
9	MANABÍ	2	1	--	--	--	--	1	1	--	--	--	5
10	LOS RÍOS	1	2	--	--	2	--	--	--	--	--	--	5
11	LOJA	1	--	--	--	2	1	--	1	--	--	--	5
12	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	--	3	--	--	--	--	1	--	--	--	--	4
13	NAPO	--	2	--	2	--	--	--	--	--	--	--	4
14	CHIMBORAZO	1	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	3
15	BOLÍVAR	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	3
16	TUNGURAHUA	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3

No.	Provincia	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Erosión Hídrica	Hundimiento	Caldas (Colapso)	Vendaval	Aluvión (Flujos)	Reptación	Granizada	Tormenta Eléctrica	Total general
17	ZAMORA CHINCHIPE	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	3
18	ORELLANA	--	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	3
19	PASTAZA	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	2
20	COTOPAXI	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
	Total general	79	40	16	8	8	6	4	3	1	1	1	167
		47,31%	23,95%	9,58%	4,79%	4,79%	3,59%	2,40%	1,80%	0,60%	0,60%	0,60%	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/01/2026 - 10:30

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Personas Fallecidas:	--		Personas heridas:	3
	Personas afectadas:	203		Personas damnificadas:	86
	Familias afectadas:	58		Familias damnificadas:	30

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	77		Viviendas destruidas:	4
---	----------------------	----	---	-----------------------	---

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (kilómetros)

	Primer Orden:	1,16
	Segundo Orden:	1,41
	Tercer Orden:	0,51
	Total Vías afectadas (kilómetros):	3,08

Bienes públicos y Privados

	Bienes públicos afectados:	8
	Bienes públicos destruidos:	--
	Bienes privados afectados:	3
	Bienes privados destruidos:	1

Puentes

	Puentes afectados:	-		Puentes destruidos:	1
---	--------------------	---	---	---------------------	---

Infraestructura Educativa

	Unidades Educativas afectados:	-		Unidades Educativas con daño funcional	1
---	--------------------------------	---	---	--	---

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/01/2026 - 10:30

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Detalle de afectaciones por provincias


La provincia con mayor impacto a la población es **Guayas**, con 107 personas impactadas y 20 eventos; seguido de: **Esmeraldas** con 54 personas impactadas y 8 eventos; **Azuay**, con 30 personas impactadas y 18 eventos; y **Pichincha**, con 27 personas impactadas y 32 eventos:

No.	Provincia	No de Evento	Personas Heridas	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectación	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Km. Lineales De Vías Afectadas
1	GUAYAS	20	2	107	49	14	58	23	34	3	0	0	0	0	0	0,005
2	ESMERALDAS	8	0	54	47	11	7	1	12	0	0	1	4	0	0	0,02
3	AZUAY	18	0	30	30	9	0	0	9	0	0	0	0	1	0	0,187
4	PICHINCHA	32	1	27	27	8	0	0	8	0	0	0	2	1	0	1,36
5	MANABÍ	5	0	20	13	3	7	2	5	0	0	0	0	0	0	0,08
6	IMBABURA	22	0	16	2	2	14	4	1	1	0	0	0	0	0	0,48
7	ORELLANA	3	0	11	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	4	0	8	8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0,00
9	NAPO	4	0	8	8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0,12
10	LOS RÍOS	5	0	6	6	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0,03
11	EL ORO	14	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,215
12	BOLÍVAR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0,055
13	CHIMBORAZO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
14	PASTAZA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
15	MORONA SANTIAGO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0,26
16	CARCHI	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,105
17	TUNGURAHUA	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,028
18	ZAMORA CHINCHIPE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
19	LOJA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,065
20	COTOPAXI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Total general	167	3	289	203	58	86	30	77	4	1	1	8	3	1	3,08

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/01/2026 - 10:30

Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

Recurrencia de Eventos vs Personas Impactadas



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/01/2026 - 10:30


Número de eventos vs Personas Impactadas por fecha:

Desde el 01/01/2026, a la fecha, los eventos por lluvias alcanzaron su **mayor recurrencia los días 25 y 26 de enero**; sin embargo, **los días 10 y 26 de enero se registró el mayor impacto a la población**.

Fecha del Evento	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
1/1/2026	1	0	0,60%	0,00%
2/1/2026	2	9	1,20%	3,11%
3/1/2026	3	13	1,80%	4,50%
4/1/2026	1	0	0,60%	0,00%
5/1/2026	2	0	1,20%	0,00%
6/1/2026	5	17	2,99%	5,88%
8/1/2026	2	0	1,20%	0,00%
9/1/2026	9	25	5,39%	8,65%
10/1/2026	6	47	3,59%	16,26%
11/1/2026	8	18	4,79%	6,23%
12/1/2026	14	13	8,38%	4,50%
13/1/2026	8	2	4,79%	0,69%
14/1/2026	4	0	2,40%	0,00%
15/1/2026	6	27	3,59%	9,34%
16/1/2026	4	0	2,40%	0,00%
17/1/2026	8	13	4,79%	4,50%
18/1/2026	1	0	0,60%	0,00%
19/1/2026	2	0	1,20%	0,00%
20/1/2026	5	0	2,99%	0,00%
21/1/2026	5	8	2,99%	2,77%
22/1/2026	9	0	5,39%	0,00%
23/1/2026	7	0	4,19%	0,00%
24/1/2026	11	22	6,59%	7,61%
25/1/2026	18	4	10,78%	1,38%
26/1/2026	21	71	12,57%	24,57%
27/1/2026	5	0	2,99%	0,00%
Total general	167	289	100,00%	100,00%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/01/2026 - 10:30

Recurrencia de Eventos vs Personas Impactadas por día



4. Alojamientos Temporales

Durante el 2026, por lluvias se activó 1 alojamiento temporal el 13/01/2026.

- Alojamientos temporales **activos:**

No.	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	TIPO	NOMBRE	FECHA DE APERTURA	# Familias	# Personas
1	Guayas	El Triunfo	El Triunfo	Refugio Temporal	Iglesia Evangélica "En el nombre de Jesús"	13/1/2026	1	7
Total general							1	7

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/01/2026 - 10:30

5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

La SNGR ha entregado a la población un total de **183** bienes de asistencia humanitaria:

No.	Provincia	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Camas	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Purificador de Agua	Total Bienes	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas
1	ESMERALDAS	19	0	19	19	0	31	2	12	102	54	12
2	GUAYAS	1	10	1	0	0	3	0	0	15	6	1
3	IMBABURA	8	0	8	2	2	3	5	0	28	16	6
4	MANABÍ	5	0	5	5	3	6	0	0	24	81	21
5	PICHINCHA	5	0	5	0	0	1	0	0	11	22	8
6	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	1	0	1	1	0	0	0	0	3	6	1
Total general		39	10	39	27	5	44	7	12	183	185	49

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/01/2026 - 10:30

El SNDGIRD ha entregado a la población un total de **110** bienes de asistencia humanitaria:

No.	Provincia	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	RA (24 horas)	Kit de Aseo Personal	Toallas de Baño	Kit de Limpieza	Frazadas	Colchones	Kit de Dormir	Kit de Cocina	Kit de Vajilla	Kit de Limpieza (almojuel)	Mosquiteras, Redes de Cama	Juego de Sábanas	Láminas de Zinc	Total Bienes	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas
1	GUAYAS	2	14	2	6	0	3	0	5	7	0	0	0	5	5	0	49	22	7
2	IMBABURA	1	5	0	7	0	0	0	0	2	1	1	4	0	0	0	21	8	3
3	PICHINCHA	2	0	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	2	40	48	8
Total general		5	19	2	25	12	3	12	5	9	1	1	4	5	5	2	110	78	18

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/01/2026 - 10:30

6. Declaratorias emitidas y COE activados

Declaratorias de niveles de alertas en todo el país:

Nivel de Gobierno	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de declaratoria	Nivel de Alerta	Descripción
Alerta Cantonal	Esmeraldas	Esmeraldas	-	23/01/2026	Amarilla	DECLÁRASE la Alerta Amarilla para el Cantón Esmeraldas, aplicable a todo su territorio, como medida preventiva frente al peligro hidrometeorológico inminente con el fin de salvaguardar la vida, integridad, bienes y derechos de los ciudadanos, especialmente de las personas y comunidades asentadas en zonas expuestas a mayor riesgo.

Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

Desde el 01 de enero de 2026 a la fecha se activaron **1 COE cantonal** y **1 parroquial**, lo cual se detalla a continuación:

- El 8 de enero de 2026 de reunió el COE cantonal de **El Chaco** de la provincia de Napo
- El 19 de enero de 2026 de reunió el COE parroquial de **Manuel Cornejo Astorga** en el cantón Mejía provincia de Pichincha

7. Eventos adversos de alto impacto

A continuación, se detalla los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Zona 1

- **Esmeraldas/Quinindé/La Unión/Recinto San Ramón**, el 25/01/2026 por lluvias intensas la madrugada, se suscitó el colapso estructural de un **punto de construcción mixta (caña y bambú)**. El punto se encontraba ubicado sobre el estero Cocola. Existen dos rutas alternas (por el recinto el Tambo y vía al recinto el Silencio).
 - 7 familias, 30 personas afectadas indirectamente.
 - 1 punto destruido (punto de caña y bambú).Cuerpo de Bomberos Quinindé confirmó el evento y brindó información. SNGR coordinó la atención del evento con el personal de GAD Cantonal Quinindé.
- **Esmeraldas/Esmeraldas/Majua/ Isla San Juan**, el 25/01/2026, por lluvias en las zonas altas, se registró incremento del **caudal del río Esmeraldas, una palizada se enredó en los cables de un poste de energía eléctrica**, lo que ocasionó la suspensión del servicio eléctrico en la parroquia Majua. El río Esmeraldas se encuentra con **tendencia a disminuir de nivel**. La parroquia se encuentra **sin servicio eléctrico**.
 - Servicio eléctrico afectado 100%
 - 4 bienes públicos afectados (2 postes de luz, 700 metros de cable, 1 transformador).CNEL movilizó recursos para la reposición de nuevos postes de luz y así restablecer el servicio eléctrico. GAD Parroquial de Majua se encuentra en sitio realizando inspección y seguimiento al evento.
- **Esmeraldas/Eloy Alfaro/ San José de Cayapas/ sector San Miguel de Cayapas**, por lluvias de la madrugada del 25/01/2026, se registró el **desbordamiento del río Cayapas afectando la parroquia, cabe indicar que el acceso al sector es vía fluvial**. El caudal del río Cayapas se encuentra en estado normal, y las familias se encuentran en sus propias viviendas. GAD Eloy Alfaro coordina recursos para realizar inspección y determinar si el evento amerita de la EVIN. SNGR realiza seguimiento al evento.
- **Imbabura/Cotacachi/Sagrario/Centro de la ciudad**, el 24/01/2026 por las últimas precipitaciones, **se reportó el colapso estructural de una vivienda**. La familia continuará en familia acogiente de manera indefinida, la cual recibió atención por parte de SNGR.
 - 3 familias, 8 personas damnificadas
 - 2 familias, 2 personas afectadas
 - 1 vivienda destruidaSNGR el 24 y 25/01/2026 realizó a entrega **de Asistencia Humanitaria**. GAD Cantonal Cotacachi realizó el **EVIN digital y la entrega de asistencia humanitaria**. Además, el GAD Cantonal Cotacachi realizó los trabajos de limpieza de escombros. SNGR Imbabura coordinó con el GAD Cantonal UGR el respectivo levantamiento de información. Cuerpo de Bomberos realizó la inspección y trabajos evacuación preventiva de personas del inmueble y remoción de escombros.

Zona 2

- **Pichincha / Mejía / Manuel Cornejo Astorga / Ingreso a Comunidad Peñas Blancas**. El 17/01/2026, por lluvias e inestabilidad de un talud se reportó un deslizamiento de tierra que obstaculiza totalmente una vía de tercer orden que comunica la **vía Alóag – Unión del Toachi** con la comunidad. La vía continúa **cerrada** a la circulación vehicular solo se puede transitar de manera peatonal y en motocicletas.
 - **100 metros lineales (aproximadamente)**El GAD Provincial de Pichincha informó que no es posible ejecutar trabajos de limpieza, debido a que la zona presenta alto riesgo de deslizamientos y no reúne las condiciones de seguridad necesarias para la operación de maquinaria ni para el personal. Se prevé la realización de una nueva reunión interinstitucional con el fin de definir alternativas de solución vial. La SNGR continúa con el monitoreo permanente del evento.

Zona 5

- **Guayas / Pedro Carbo / Valle de la Virgen / Barrio Chino**, por lluvias registradas la noche del 26/01/2026, **se incrementó el caudal de un canal sin nombre**, lo que ocasionó la acumulación de agua en varias viviendas. Las familias se mantienen en sus inmuebles.
 - 7 familias, 16 personas afectadas
 - 7 viviendas afectadaGAD Cantonal confirmó el evento y se movilizó a realizar el respectivo levantamiento de información
- **Guayas / Naranjal / Naranjal / Cooperativa Naranjal**, por las precipitaciones presentadas en la madrugada del 26/01/2026, **se produjo el incremento de caudal del río Jagua**, lo que ocasionó erosión y afectó a varias viviendas. Al momento las familias se encuentran en sus inmuebles. El río se encuentra en su cauce **normal**.
 - 8 familias, 24 personas afectadas
 - 2 familias, 7 personas damnificadas
 - 10 viviendas afectadasGAD Cantonal Naranjal confirmó el evento y realizó el respectivo levantamiento de información.
- **Guayas / Salitre/ General Vernaza / Recinto poza de Cacao**, por vientos fuertes registrados la mañana del **15/01/2026**, se reportó la caída de cubiertas de zinc, **lo que ocasionó la afectación en varias viviendas de construcción mixta**. Las familias afectadas se encuentran en sus inmuebles.

- 10 familias afectadas (25 personas).
- 10 viviendas afectadas.

SNGR en conjunto con GAD Cantonal realizaron la entrega de asistencia humanitaria. GAD Cantonal Salitre confirmó el evento y realizó el respectivo levantamiento de información


- **Bolívar/San Miguel/Balsapamba/ Cascada del Chofer, km 58, vía -Las Guardias-Balsapamba [E491].** Por lluvias registradas en la madrugada del 14/01/2026, se produjo un deslizamiento que **obstaculizó la vía de primer orden** y afectó a las mangueras de **agua, que dejó sin servicio a los sectores de Huilloloma Alto y Bajo**. La vía se encuentra **habilitada** al tránsito vehicular por la variante. Se restableció el servicio de líquido vital en todos los sectores.
 - 15 familias, 60 personas afectadas indirectamente
 - 40 metros lineales de vía afectada.

MIT Bolívar y GAD Provincial realizaron los trabajos de limpieza y **rehabilitación de la vía de los dos carriles**. GAD Parroquial y moradores de los sectores realizaron los arreglos **respectivos de las mangueras del agua**.

Zona 6

- **Azuay/Cuenca/Machángara/Ucubamba,** por lluvias suscitadas la tarde del 26/01/2026 se suscitó el **desbordamiento de una quebrada s/n**, lo que ocasionó el ingreso de agua a los patios de las viviendas de un condominio privado y la afectación de 1 vehículo con daño mecánico que se encontraba estacionado en la parte exterior de una de las viviendas. El caudal de la quebrada s/n al momento ha retornado a su cauce **normal**. El agua ha desfogado con normalidad, las familias realizarán la limpieza de sus viviendas.
 - 8 familias, 24 personas afectadas
 - 8 viviendas afectadas
 - 1 bien privado afectado (automóvil)
- ETAPA EP realizó la limpieza de sumideros, DGR Cuenca realizó levantamiento de información.

8. Mapa de Afectación por Lluvias



SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Javier Sarango - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

SitRep aprobado por:

Nombre: Stalin Jiménez - Director de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>