

SitRep No. 15 – Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL EL ORO

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 25.02.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- En la provincia de El Oro se han registrado 124 eventos adversos por precipitaciones de variable intensidad, acompañadas de fuertes vientos, que han impactado a la población, desde el 01 de enero hasta la fecha, con 56 deslizamientos, 51 inundaciones, 6 caídas de rocas, 3 hundimientos, 3 aluviones, 2 reptaciones, 2 erosiones hídricas y 1 lluvia intensa.
- Los cantones con mayor recurrencia de eventos adversos son Piñas (30), Machala (16) Santa Rosa (16), Atahualpa (13), Pasaje (13), Portovelo (12) y mientras que, el cantón Pasaje tiene el mayor número de personas impactadas (861).
- Mediante **RESOLUCIÓN Nro. SNGR-036-2026** emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió:
 - Mantener la declaratoria de **ALERTA NARANJA** a la provincia de El Oro.
- Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: 1 COE Nacional, 1 COE Provincial, 13 COE Cantonales y 4 COE Parroquiales y 1 declaratoria de emergencia territorial.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con
base al Manual del COE
2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.

De acuerdo al Pronóstico por Localidades del 25/02/2026:
Se prevén lluvias en el Litoral, con posibles tormentas.

REGIÓN LITORAL



MIÉRCOLES, 25 DE FEBRERO DE 2026

Localidad	Temperatura	Madrugada	Mañana	Tarde	Noche
Esmeraldas	T. Máx. 29.5°C T. Mín. 24°C	☁	☁	☁	☁
Santo Domingo	T. Máx. 30.5°C T. Mín. 22°C	☁	☁	☁	☁
Imbabura	T. Máx. 31°C T. Mín. 23°C	☁	☁	☁	☁
Manabí	T. Máx. 30.5°C T. Mín. 24°C	☁	☁	☁	☁
Sucumbi	T. Máx. 31°C T. Mín. 24.5°C	☁	☁	☁	☁
Juliana	T. Máx. 30.5°C T. Mín. 24.5°C	☁	☁	☁	☁
Santa Rosa	T. Máx. 32°C T. Mín. 23.5°C	☁	☁	☁	☁

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado con jefes y tenientes políticos, al momento de la publicación de este informe, no se registran cuerpos hídricos desbordados.

3. Eventos Adversos

Desde el 01 de enero a la fecha, por lluvias se han registrado **124 eventos adversos** que se detallan a continuación:

Nro.	Cantones	Nro. De eventos	Deslizamiento	Inundación	Caídas (Colapso)	Hundimiento	Aluvión (Flujos)	Erosión Hídrica	Reptación	Lluvias Intensas
1	PIÑAS	30	18	5	3	1	1	0	1	1
2	MACHALA	16	0	16	0	0	0	0	0	0
3	SANTA ROSA	16	2	13	0	0	0	1	0	0
4	ATAHUALPA	13	12	0	0	0	0	1	0	0
5	PASAJE	13	2	11	0	0	0	0	0	0
6	PORTOVELO	12	9	0	2	1	0	0	0	0
7	ZARUMA	10	9	0	0	0	1	0	0	0
8	CHILLA	5	1	0	1	1	1	0	1	0
9	MARCABELÍ	3	2	1	0	0	0	0	0	0
10	ARENILLAS	2	0	2	0	0	0	0	0	0
11	EL GUABO	2	0	2	0	0	0	0	0	0
12	HUAQUILLAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0
13	LAS LAJAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Total		124	56	51	6	3	3	2	2	1
Porcentaje		100%	45,16	41,13	4,84	2,42	2,42	1,61	1,61	0,81

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 25/02/2026 12:00

4. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero a la fecha).

Desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, en la provincia de El Oro se han registrado las siguientes afectaciones, donde el cantón Pasaje tiene el mayor número de personas impactadas y Piñas la mayor recurrencia de eventos.

Cantón	Población Impactada	Nro. De Evento	Familia Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Metros Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivos Afectados	Ha. Cultivos Perdidos
PASAJE	861	13	299	719	62	142	357	9	0	0	1	13	181,38	0
SANTA ROSA	709	16	171	684	8	25	175	13	1	0	1	45	120,05	20
MACHALA	462	16	132	440	18	22	150	37	0	0	0	0	37,13	0
EL GUABO	40	2	10	40	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0
PIÑAS	16	30	5	16	0	0	5	1	0	1	3	301	0	0
ZARUMA	12	10	4	12	0	0	5	0	0	0	0	277	0	0
MARCABELÍ	5	3	1	5	0	0	1	0	0	0	1	15	0	0
CHILLA	2	5	1	2	0	0	1	0	0	0	0	90	0	0
ARENILLAS	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
ATAHUALPA	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	315	0	0
HUAQUILLAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAS LAJAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
PORTOVELO	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0
Total	2107	124	624	1918	88	189	705	62	2	1	6	1241	338,56	20

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 25/02/2026 12:00

Resumen de afectaciones por sectores:

Afectación a Personas:			
	Familias afectadas:	624	 Personas afectadas: 1918
	Familias damnificadas:	88	 Personas Damnificadas: 189

Afectación a Viviendas:	
	Viviendas afectadas: 705

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (metros)		Bienes Públicos y Privados	
	Vías de primer orden (metros): 105		Bienes públicos afectados: 1
	Vías de segundo orden (metros): 657		Bienes privados afectados: 6
	Vías de tercer orden (metros): 479		Puentes Afectados: 2
	Total Vías afectadas (metros): 1241		

Infraestructura de Educación	
	Unidades Educativas con daño funcional: 62
Medios de Vida	
	Superficie agrícola (hectáreas):



Afectación parcial: 338,56

Afectación total o pérdida: 20

Total de superficie agrícola impactada 358,56

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 25/02/2026 12:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Alojamientos temporales activos.

Para la atención a las personas afectadas por eventos producidos por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se encuentra activo el siguiente alojamiento temporal.

Nro.	Cantón	Parroquia	Sitio	Familias	Personas
1	Santa Rosa	Santa Rosa	Refugio Casa Comunal Estero Medina	1	1
Total				1	1

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 25/02/2026 12:00

6. Asistencia humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

Institución	Cantón	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Total de Bienes
SNGR	Machala	60	30	30	120
SNGR	Pasaje	138	69	69	276
SNGR	Santa Rosa	90	41	41	172
Total		288	140	140	568

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 25/02/2026 12:00

7. COES Activados

Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

COE Nacional		
No.	Estado	Fecha de activación
1	Activo	20/02/2026

COE Provincial		
No.	Estado	Fecha de activación
1	Activo	08/02/2026

COE Parroquial				
No.	Cantón	Parroquia	Estado	Fecha de activación
1	Atahualpa	Cordoncillo	Activo	07/02/2026
2	Santa Rosa	Torata	Activo	22/02/2026
3	Santa Rosa	Victoria	Activo	23/02/2026
4	Marcabellí	El Ingenio	Activo	23/02/2026

DECLARATORIA DE EMERGENCIA			
No.	Cantón	Estado	Fecha de declaratoria
1	Santa Rosa	Activo	23/02/2026

COE Cantonal			
No.	Cantón	Estado	Fecha de activación
1	Piñas	Activo	08/02/2026
2	Pasaje	Activo	10/02/2026
3	Chilla	Activo	10/02/2026
4	Las Lajas	Activo	11/02/2026
5	Balsas	Activo	11/02/2026
6	Arenillas	Activo	11/02/2026
7	Portovelo	Activo	11/02/2026
8	Atahualpa	Activo	11/02/2026
9	Santa Rosa	Activo	12/02/2026
10	Machala	Activo	14/02/2026
11	Marcabellí	Activo	13/02/2026
12	Huaquillas	Activo	11/02/2026
13	Zaruma	Activo	24/02/2026

8. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

- **Zaruma/Abañin/Urpicachi**, debido a las lluvias del **24/02/2026** que se registró en el cantón, varias viviendas resultaron afectadas por el descenso de material lodoso.

AFECTACIONES:

- 3 familias afectadas (8 personas)
- 3 viviendas afectadas por ingreso de material lodoso.

ACCIONES DE RESPUESTA:

Comuneros realizaron la limpieza, retirando el material lodoso. **SNGR** monitorea el evento y coordina con **UGR del GADC** para atención al evento. **COE Cantonal** se reunió el 24/02/2026, mismo que se encuentra activo y en sesión permanente.

- Santa Rosa/Santa Rosa/Varios sectores, 10 de Agosto, 29 de Noviembre, Cristo del Consuelo**, debido a lluvias del **23/02/2026**, se registró el desbordamiento del río Santa Rosa y el canal 10 de Agosto, provocando **inundación** a varios sectores y se reportó afectación a viviendas, al tránsito vehicular en la vía de primer orden Santa Rosa - Machala [E 25], por el ingreso de agua y un puente vehicular; como medida de precaución se habilitó un carril para vehículos livianos y pesados, ruta alterna: **Vía Bellamaria - La Quebrada - La Victoria**

AFECTACIONES:

- 50 familias afectadas (200 personas)
- 50 viviendas afectadas por ingreso de agua,
- 20 metros lineales de vía afectada
- 120.05 hectáreas de cultivos afectados
- 20 hectáreas de cultivos perdidos
- 1 puente afectado

ACCIONES DE RESPUESTA:

SNGR realiza seguimiento a las acciones con **UGR del GADC** quien realizó recorrido constatando novedades. **OOPP del GAD Cantonal** realizó limpieza de alcantarillas.

- Santa Rosa/La Victoria/La Victoria**, debido a lluvias suscitadas el **23/02/2026**, se registró el desbordamiento del río Buenavista e **inundación** de varias viviendas.

AFECTACIONES:

- 60 viviendas afectadas por ingreso de agua,
- 60 familias afectadas (240 personas)

ACCIONES DE RESPUESTA:

SNGR instaló Puesto de Mando Unificado en conjunto con **GAD Santa Rosa. Cruz Roja y GAD Santa Rosa** realizó Evaluación Inicial de necesidades de los sectores afectados.

- Atahualpa/Cordoncillo/Los Pinos, vía Cordoncillo - Huertas [E-585]**, debido a lluvias del **21/02/2026**, se registró un **deslizamiento** en la vía de segundo orden, misma que se encuentra **parcialmente habilitada** al tránsito vehicular.

AFECTACIONES:

- 20 metros lineales de vía afectada

ACCIONES DE RESPUESTA:

SNGR mantiene seguimiento a las acciones con **GAD Atahualpa**, quien realiza limpieza constantemente habilitando el paso vehicular.

- Zaruma/Arcapamba/Arcapamba, vía Paccha - Zaruma [E-585]**, debido a lluvias en la madrugada del **19/02/2026**, se registró un **deslizamiento** de tierra en la vía de segundo orden, la cual se encuentra **parcialmente habilitada**.

AFECTACIONES:

- 100 metros lineales de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

SNGR mantiene seguimiento a las acciones con **OOPP del GAD Zaruma**, quienes realizaron limpieza y desalojo del material deslizado en la vía.

- Piñas/Capiro /Tahuarcocha, vía Tahuarcocha Los Amarillos**, por lluvias suscitadas el **16/02/2026**, se registró una **reptación**, la cual afecta la vía de tercer orden y amenaza con la caída de la mesa vial. Al momento la vía se encuentra **cerrada** al tránsito vehicular.

AFECTACIONES:

- 10 metros lineales de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

SNGR coordinó con **OOPP GAD Cantonal** y la **Prefectura** la ejecución de los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.

SitRep generado por la Unidad de Monitoreo El Oro de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: David Navarrete - Operador Provincial
Correo electrónico: luis.navarrete@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0969224723

SitRep aprobado por:

Nombre: Víctor Sánchez - Analista Dirección Monitoreo
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0984374917

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

