

SitRep No. 2 - Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL LOJA

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 09.02.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **22 eventos adversos por lluvias** afectando **7 cantones**. Los eventos más recurrentes corresponden a: Deslizamientos (45,45%), Hundimientos (13,64%), Aluvión (13,64%), Caídas (9,09%), Inundación (9,09%), Reptación (4,55%) y Lluvias intensas (4,55%).
- En lo que va de año 2026, el cantón con mayor impacto a la población es Loja


NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada
con base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.

FENÓMENO: LLUVIAS y TORMENTAS



Se prevé que en las siguientes horas y madrugada del 10 de febrero se presenten lluvias de variable intensidad en la región Costa, región Insular y zonas cercanas a cordillera Occidental.

Región Litoral: Santo Domingo, Los Ríos, EL Oro, Esmeraldas y Manabí

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, al momento **no** se presentan cuerpos de agua desbordados ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel en la provincia de Loja.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **22 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	Deslizamiento	Hundimiento	Aluvión (Flujos)	Caídas (Colapso)	Inundación	Reptación	Lluvias Intensas	Total general
1	LOJA	1	2	3	1	2	1	1	11
2	CHAGUARPAMBA	4	--	--	--	--	--	--	4
3	QUILANGA	3	--	--	--	--	--	--	3
4	PUYANGO	--	1	--	--	--	--	--	1
5	SOZORANGA	--	--	--	1	--	--	--	1
6	MACARÁ	1	--	--	--	--	--	--	1
7	PALTAS	1	--	--	--	--	--	--	1
Total general		10	3	3	2	2	1	1	22
Porcentaje		45,45%	13,64%	13,64%	9,09%	9,09%	4,55%	4,55%	100,00%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIR. 09/02/2026 - 19:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

4. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Afectación a Personas:					
	Personas afectadas:	25		Familias afectadas:	7
	Personas damnificadas:	9		Familias damnificadas:	2
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	7		Viviendas destruidas:	1
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (metros lineales):					
	Primer orden:	0,19		Unidades Educativas con daño funcional:	1
	Segundo orden:	0,04			
	Tercer orden:	0.04		Total de unidades impactadas:	1
	Total vías afectadas:	0,27		Bienes privados afectados:	2

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 09/02/2026 - 19:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero del año 2026 a la fecha).

Desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, en la provincia de Loja se han registrado las siguientes afectaciones:

No.	Cantón	No de Evento	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectación Fun.	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas
1	LOJA	11	33	24	7	9	2	7	1	1	0	0,095
2	CHAGUARPAMBA	4	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0,08
3	QUILANGA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,035
4	PUYANGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
5	SOZORANGA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
6	MACARÁ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
7	PALTAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,015
Total general		22	34	25	7	9	2	7	1	1	2	0,27

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 09/02/2026 - 19:00

6. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

- **Macará/Macará/San Roque, vía Cariamanga-Sozoranga**

Producto a lluvias suscitadas en la madrugada del **09/02/2026**, se registró un **deslizamiento** que obstaculizó en su totalidad la vía de primer orden

SITUACIÓN ACTUAL

- **Vía parcialmente habilitada.**

AFECTACIONES

- 10 metros de longitud de vía.

ACCIONES DE RESPUESTA

- **MIT Loja** en apoyo del **GAD Cantonal de Macará** realizan labores de limpieza y habilitación de la vía. **PPNN** verificó la novedad. **SNGR UMEVA** realiza constante monitoreo.

- **Chaguarpamba/Santa Rufina/ El Doblado, vía a la costa [E50]**

Producto a lluvias suscitadas en la madrugada del **07/02/2026**, se registró un **deslizamiento** en la vía de primer orden, obstaculizando la vía en su totalidad.

SITUACIÓN ACTUAL

- **Vía parcialmente habilitada.**
- Se encuentra habilitado un camino piloto por pérdida de la vía en el sector Guaduas.
- Vía alterna: Arenillas – Alamor – Celica – El Empalme – Velacruz

AFECTACIONES

- 20 metros de longitud de vía.

ACCIONES DE RESPUESTA

- **MIT Loja** continúa realizando labores de limpieza y habilitación del tramo vial. **Presidente del GAD Parroquial Santa Rufina** confirmó el evento. **SNGR UMEVA** realiza constante monitoreo.

SttRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Nacional de Gestión de Riesgos.

SttRep elaborado por:

Nombre: Jimmy Jumbo Lapo – Operador Provincial
Correo electrónico: jimmy.jumbo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0959414873

Para ser agregado o removido de esta lista de SttRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

SttRep aprobado por:

Nombre: Stalin Jiménez – Director de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: stalin.jimenez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603