

SitRep No. 2 - Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL Zamora Chinchipe

Este Informe cubre el periodo de 01.01.2026 al 09.02.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **10 eventos adversos por lluvias afectando 6 cantones.**
- Los eventos más recurrentes corresponden a: Deslizamientos (60,00%), Erosión Hídrica (20,00%), Reptación (10,00%) e Inundaciones (10,00%).**
- En lo que va de año 2026, **el cantón con mayor impacto a la población es: El Pangui.**
- Para la coordinación de las acciones de respuesta, se activó **2 COEs** cantonales de El Pangui y Paquisha, los cuales actualmente continúan **activos.**


NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada
con base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.

FENÓMENO: LLUVIAS y TORMENTAS



Se prevé que en las siguientes horas y madrugada del 10 de febrero se presenten lluvias de variable intensidad en la región Costa, región Insular y zonas cercanas a cordillera Occidental.
Región Interandina: Lluvias y lloviznas en zonas de estribación de cordillera.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, al momento **no** se presentan cuerpos de agua desbordados ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel en la provincia de Zamora Chinchipe.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **10 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	Deslizamiento	Erosión Hídrica	Reptación	Inundación	Total general
1	EL PANGUI	1	1	--	1	3
2	CHINCHIPE	1	--	1	--	2
3	YACUAMBI	2	--	--	--	2
4	PAQUISHA	--	1	--	--	1
5	CENTINELA DEL CÓNDOR	1	--	--	--	1
6	PALANDA	1	--	--	--	1
Total general		6	2	1	1	10
Porcentaje		60,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 9/02/2026 - 19:00

4. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Resumen de afectaciones por sectores, de no existir cifras los campos se deberán quitar del SITREP

Afectación a Personas:					
	Personas afectadas:	261		Familias afectadas:	87
	Personas damnificadas:	4		Familias damnificadas:	4
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	16			
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros lineales):					
	Primer orden:	0,06		Puentes afectados:	1
	Segundo orden:	0,08		Puentes destruidos:	4
	Tercer orden:	0,00			
	Total vías afectadas:	0,14		Porcentaje de Servicio de Agua Potable Afectado (%)	30%
	Porcentaje de servicio eléctrico afectado (%):	1%		Porcentaje de Servicio de Alcantarillado Afectado (%)	5%
Otras afectaciones					
	Bienes públicos afectados:	2		Bienes privados afectados:	3
	Bienes públicos destruidos:	1			

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 9/02/2026 - 19:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero del año 2026 a la fecha).

El cantón con mayor impacto a la población es **El Pangui**, con **244 personas impactadas y 3 eventos**.

No.	Canton	No de Evento	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas
1	EL PANGUI	3	244	240	80	4	4	9	1	2	1	0	2	0,05
2	CHINCHIPE	2	21	21	7	0	0	7	0	0	0	1	1	0
3	YACUAMBI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
4	PAQUISHA	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0,02
5	CENTINELA DEL CÓNDOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
6	PALANDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,025
Total general		10	265	261	87	4	4	16	1	4	2	1	3	0,14

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 09/02/2026 - 19:00

Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas.

6. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

COE Cantonales (Zamora Chinchipe)

No.	Cantón	Estado	Fecha de activación
01	El Pangui	Vigente	28/01/2026
02	Paquisha	Vigente	29/01/2026

7. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

• Chinchipe/Zumba/El Rejo

Por lluvias suscitadas en la noche y madrugada del **02/02/2026**, se produjo un **movimiento en masa** que afectó estructuras.

SITUACIÓN ACTUAL

- Las familias afectadas continúan habitando los inmuebles.

AFECTACIONES

- 6 familias conformadas por 17 personas afectadas.
- 6 viviendas afectadas.
- 1 bien privado afectado (Iglesia)
- 1 bien Público afectado (Centro de rehabilitación).

ACCIONES DE RESPUESTA

Técnico de UGR coordinó la intervención de **GAD Cantonal Chinchipe** a través del Departamento de Obras Públicas para un estudio técnico de los bienes afectados. **SNGR UMEVA** realiza constante monitoreo.

• El Pangui/Pachicutza/Varios sectores (San Roque, Buena Fé, La Delicia y Catacocha)

Producto a lluvias suscitadas en la noche del **27/01/2026**, se produjo una **inundación** en varios sectores de la parroquia Pachicutza; afectando a varias familias, servicios básicos, bienes públicos y privados y obstaculizando en su totalidad las vías de primer y tercer orden. COE Cantonal El Pangui se mantiene activo.

SITUACIÓN ACTUAL

Las familias reportadas como damnificadas retornaron a sus viviendas. Las familias afectadas culminaron los trabajos de limpieza y continúan habitando sus viviendas. Los servicios de energía eléctrica y transporte han sido reestablecidos. Las vías se encuentran **habilitadas** al tránsito vehicular.

AFECTACIONES

- 80 familias afectadas (240 personas)
- 4 familias damnificadas conformadas por 4 personas
- 9 viviendas afectadas
- 2 bienes públicos afectados (Puente vehicular: El Oasis y Planta de Tratamiento de Agua Residuales de San Roque)
- 1 bien público destruido (Puente vehicular del sector 8 de Diciembre)
- 2 bienes privados afectados (Hosterías privadas)
- 30% de servicio de agua potable afectado
- 5% de servicio de alcantarillado afectado
- 1% de servicio de energía eléctrica afectada
- 10% de servicio de transporte afectado
- 20 metros de la vía de tercer orden. (habilitada)
- 10 metros de la vía de primer orden. (habilitada)

ACCIONES DE RESPUESTA

MIT Zamora Chinchipe culminó los trabajos de limpieza sobre el puente El Oasis y está habilitada al tránsito vehicular. **COE Cantonal de El Pangui** se encuentra activado. **UGR El Pangui** realizó el levantamiento de información. **MIT Zamora Chinchipe** culminó los trabajos de limpieza vial. **GAD Cantonal de El Pangui** culminó los trabajos de limpieza vial el viernes 30/01/2026. **Cuerpo de Bomberos El Pangui**

realizó la evacuación de agua y lodo. **Policía Nacional** verificó la novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Jimmy Jumbo Lapo - Operador de Monitoreo
Correo electrónico: jimmy.jumbo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0959414873

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

SitRep aprobado por:

Nombre: Stalin Jiménez - Director de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: stalin.jimenez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603