

SitRep No. 3 - Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL LOJA

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 10.02.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes


- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **22 eventos adversos por lluvias** afectando **7 cantones**. Los eventos más recurrentes corresponden a: Deslizamientos (45,45%), Hundimientos (13,64%), Aluvión (13,64%), Caídas (9,09%), Inundación (9,09%), Reptación (4,55%) y Lluvias intensas (4,55%).
- En lo que va de año 2026, el cantón con mayor impacto a la población es Loja

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada
con base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, al momento **no** se presentan cuerpos de agua desbordados ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel en la provincia de Loja.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **22 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	Deslizamiento	Hundimiento	Aluvión (Flujos)	Caídas (Colapso)	Inundación	Reptación	Lluvias Intensas	Total
1	LOJA	1	2	3	1	2	1	1	11
2	CHAGUARPAMBA	4	--	--	--	--	--	--	4
3	QUILANGA	3	--	--	--	--	--	--	3
4	PUYANGO	--	1	--	--	--	--	--	1
5	SOZORANGA	--	--	--	1	--	--	--	1
6	MACARÁ	1	--	--	--	--	--	--	1
7	PALTAS	1	--	--	--	--	--	--	1
Total		10	3	3	2	2	1	1	22
Porcentaje		45,45%	13,64%	13,64%	9,09%	9,09%	4,55%	4,55%	100,00%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 10/02/2026 - 11:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

4. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Afectación a Personas:					
	Personas afectadas:	25		Familias afectadas:	7
	Personas damnificadas:	9		Familias damnificadas:	2
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	7		Viviendas destruidas:	1
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (metros lineales):					
	Primer orden:	0,19		Unidades Educativas con daño funcional:	1
	Segundo orden:	0,04			
	Tercer orden:	0.04		Total de unidades impactadas:	1
	Total vías afectadas:	0,27		Bienes privados afectados:	2

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNOGIRD. 10/02/2026 - 11:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero del año 2026 a la fecha).

Desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, en la provincia de Loja se han registrado las siguientes afectaciones:

No.	Cantón	No de Eventos	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectación Fun.	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas
1	LOJA	11	33	24	7	9	2	7	1	1	0	0,095
2	CHAGUARPAMBA	4	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0,08
3	QUILANGA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,035
4	PUYANGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
5	SOZORANGA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
6	MACARÁ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
7	PALTAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,015
Total general		22	34	25	7	9	2	7	1	1	2	0,27

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNOGIRD. 10/02/2026 - 11:00

6. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

- **Macará/Macará/San Roque, vía Cariamanga-Sozoranga**
Producto a lluvias suscitadas en la madrugada del **09/02/2026**, se registró un **deslizamiento** que obstaculizó en su totalidad la vía de primer orden
SITUACIÓN ACTUAL
Al momento la vía se encuentra **habilitada**.
AFECTACIONES
- 10 metros de longitud de vía.
ACCIONES DE RESPUESTA
MIT Loja en apoyo del **GAD Cantonal de Macará** realizó labores de limpieza y habilitación de la vía. **PPNN** verificó la novedad. **SNGR UMEVA** realizó constante monitoreo.
- **Chaguarpamba/Santa Rufina/ El Doblado, vía a la costa [E50]**
Producto a lluvias suscitadas en la madrugada del **07/02/2026**, se registró un **deslizamiento** en la vía de primer orden, obstaculizando la vía en su totalidad.
SITUACIÓN ACTUAL
Al momento la vía se encuentra **parcialmente habilitada**. Se encuentra habilitado un camino piloto (camino temporal habilitado para permitir el tránsito vehicular) por pérdida de la vía en el sector Guaduas. **Vía alterna:** Arenillas – Alamor – Celica – El Empalme – Velacruz
AFECTACIONES
- 20 metros de longitud de vía.
ACCIONES DE RESPUESTA
MIT Loja continúa realizando labores de limpieza y habilitación del tramo vial. Presidente del **GAD Parroquial Santa Rufina** confirmó el evento. **SNGR UMEVA** realiza constante monitoreo.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Jimmy Jumbo Lapo – Operador Provincial
Correo electrónico: jimmy.jumbo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0959414673

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

SitRep aprobado por:

Nombre: Victor Sánchez Parker – Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603