

SitRep No. 04 – Lluvias - desde el 01 de enero 2026 a la fecha-Bolívar

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 19.02.2026-16:45
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante

1. Puntos importantes


- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **31 eventos adversos por lluvias afectando 6 cantones**. Los eventos más recurrentes corresponden a: deslizamientos (74.19%), inundación (12.90%), hundimientos (9.68%) e entre los principales.
- Para la coordinación de las acciones de respuesta, se activó el COE provincial.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 028-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió Declarar: **ALERTA NARANJA**, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Azuay, **Bolívar**, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Guayas, Napo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Zamora Chinchipe, Carchi, Imbabura, Loja, Manabí, Morona Santiago y Sucumbios.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación
realizada con base
al Manual del COE

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según la advertencia meteorológica No. 12 emitido por el INAMHI, VIGENCIA: desde 15H00 del 19 hasta las 12H00 del 22 de febrero de 2026.

DESCRIPCIÓN: Se actualizan las localidades donde se presentarán los eventos de lluvia, tormentas y ráfagas de viento más intensos y probables, especialmente en la región Litoral durante las próximas 72 horas. Los eventos de mayor riesgo se desarrollarían en horas de la tarde, noche y primeras horas de la mañana especialmente entre los días 19-20, y 21-22 de febrero.

Zonas Afectadas:

Región Litoral: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro.

Región Amazónica: Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Napo.

Región Interandina: Loja, occidente de: Pichincha, **Bolívar**, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Azuay, Cañar y Chimborazo.

Estimación de la Precipitación Pronosticada

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 41	42 – 80
Interandina	8 – 11	12 – 27	28 – 50
Amazónica	22 – 31	32 – 60	–

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR Bolívar, al momento de la publicación de este informe no se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **31 eventos peligrosos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	No de Evento	Deslizamiento	Inundación	Hundimiento	Caidas (Colapso)
1	GUARANDA	15	11	--	3	1
2	SAN MIGUEL	7	6	1	--	--
3	CHIMBO	5	4	1	--	--
4	CHILLANES	2	2	--	--	--
5	LAS NAVES	1	--	1	--	--
6	ECHEANDIA	1	--	1	--	--
Total general		31	23	4	3	1
Porcentaje			74,19%	12,90%	9,68%	3,23%

Fuente: Unidad de Monitoreo Bolívar SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 19/02/2026 – 11:00

4. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (Kilómetros):



Primer orden:	0.30
Segundo orden:	0.24
Tercer orden:	0.14
Total vías afectadas:	0.68

Otras afectaciones



Unidades Educativas con afectación funcional:

3



Bienes públicos afectados:
(- 4 alcantarillas, - 1 tubería de líquido vital de EMAPA-Chimbo)

5



Unidades Educativas afectadas:

0



Bienes privados afectados:
(-1 manguera del líquido vital de la Junta de Agua)

1

Total de unidades impactadas:

3

Fuente: Unidad de Monitoreo Bolívar - Instituciones del SNDGIRD. 19/02/2026 - 11:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones

El cantón con mayores eventos es Guaranda seguido el cantón San Miguel que afecta la red vial de la provincia principalmente.

No.	Cantón	No de Evento	Est. Educativos Afectación Funcional	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas
1	GUARANDA	15	1	2	0	0,36
2	SAN MIGUEL	7	0	1	1	0,18
3	CHIMBO	5	0	2	0	0,11
4	CHILLANES	2	0	0	0	0,03
5	LAS NAVES	1	1	0	0	0
6	ECHEANDIA	1	1	0	0	0
Total, general		31	3	5	1	0,68

Fuente: Unidad de Monitoreo Bolívar - Instituciones del SNDGIRD. 13/02/2026 - 11:30

Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

6. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias el 03/02/2026 se ha activó el COE provincial Bolívar.

7. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

Guaranda

- Guanujo/ vía El Cortijo - Negro Yaco**, por lluvias registradas el 18/02/2026, se produjo la obstrucción de la alcantarilla y se originó el asentamiento de la vía de segundo orden. La vía se encuentra **habilitada** al paso vehicular para vehículos livianos.
- 50 metros lineales de vía afectada.
-1 bien público afectado(alcantarilla)

GAD Guaranda realizó trabajos de limpieza de la alcantarilla y de los canales de la zona afectada.

Chimbo

- Telimbela/vía Caluma - La Esmeralda**, por lluvias registradas la madrugada del 18/02/2026, se produjeron varios deslizamientos de tierra que obstaculiza a la vía de primer orden. La vía se encuentra **parcialmente habilitada** al paso vehicular.
- 25 metros lineales de vía afectada.

GAD Provincial coordina para la limpieza de la vía.

San Miguel

- Bilován/vía al recinto San Jorge**, por lluvias registradas la madrugada del 18/02/2026, se produjo la obstrucción de la alcantarilla y afectó a la vía de tercer orden. La vía se encuentra **cerrada** al paso vehicular.
- 15 metros lineales de vía afectada.
-1 bien público afectado(alcantarilla)

GAD Provincial coordina para la atención del evento.

- Balsapamba/Santa Lucia - vía El Torneado - El Cristal**, por lluvias registradas la madrugada del 19/02/2026, se produjo varios deslizamientos de tierra a lo largo de la vía que obstaculiza a la vía de primer orden. misma que se encuentra **parcialmente habilitada** al paso vehicular.
- 30 metros lineales de vía afectada.

MIT Bolívar coordina para la limpieza de la vía.

- **Bilován/ vía Las Guardias – Pailoma**, por lluvias registradas la madrugada del 19/02/2026, se produjo un deslizamiento de tierra que obstaculiza a la vía de tercer orden. La vía se encuentra **cerrada** al paso vehicular.
-25 metros lineales de vía afectada.
GAD Parroquial moviliza maquinaria para la limpieza de la vía.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Carlos Naranjo - Radio Operador de Monitoreo
Correo electrónico: carlos.naranjo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 032550002

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

SitRep aprobado por:

Nombre: Javier Sarango. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960