

SitRep No. 07 – Lluvias – del 01 de enero del 2026 a la fecha – Pichincha

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 25.02.2026 – 12:00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **120 eventos adversos por lluvias, que afectan a 7 cantones de la provincia**. Los eventos más recurrentes corresponden a: deslizamientos (59,17%), Inundaciones (17,50%), Lluvias intensas (16,67%) y aluvión (1,67%), entre los principales.
- Los cantones con mayor impacto son: **Quito con 54 personas impactadas y Cayambe con 17 personas impactadas**.
- Mediante **RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 036-2026**, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió mantener la declaratoria de ALERTA **ROJA**, a las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Los Ríos.
- Hasta el momento, en la provincia se ha activado el **COE parroquial de Manuel Cornejo Astorga**, en el cantón Mejía; el **COE cantonal de San Miguel de los Bancos**; y el **COE Provincial de Pichincha**. El **COE Nacional** se encuentra en sesión permanente y ha dispuesto a las Mesas Técnicas y Grupos de Trabajo Nacionales su activación inmediata para establecer y ejecutar el plan de acción orientado a la respuesta frente a los efectos de la época lluviosa.
- La SNGR ha entregado un total de 11 bienes de asistencia humanitaria a las familias impactadas.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con
base al Manual del COE
2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



De acuerdo al Pronóstico del tiempo de Pichincha emitido por INAMHI con vigencia del 07h00 del 25/02/2026 hasta las 07:00 del 26/02/2026, se prevee cielo nublado con claros a ocasional parcial nublado, lluvias o lloviznas ocasionales con probables tormentas ligeras

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo, al momento no se presentan cuerpos de agua desbordados en la provincia de Pichincha.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **120 eventos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	No. De Eventos	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Aluvión	Caldas (Colapso)	Hundimiento	Colapso en Infraestructura	Tormenta Eléctrica	Granizada
1	QUITO	89	54	13	17	2	0	1	1	0	1
2	MEJIA	22	13	7	0	0	1	0	0	1	0
3	CAYAMBE	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0
4	PEDRO VICENTE MALDONADO	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	RUMIÑAHUI	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
6	PEDRO MONCAYO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PUERTO QUITO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general		120	71	21	20	2	2	1	1	1	1
Porcentaje		100,00%	59,17%	17,50%	16,67%	1,67%	1,67%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha – Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 –12:00

4. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Heridos:	3		
	Personas afectadas:	83		Familias afectadas: 21

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	33
---	----------------------	----

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

	Vías afectadas (kilómetros):			Puentes destruidos: *1
	Primer orden:	0,59		
	Segundo orden:	1,80		
	Tercer orden:	0,25		
	Total, vías afectadas:	2,64		

* El puente destruido no pertenece a ninguna entidad pública ya que era una obra local realizada por la misma comunidad.

Otras afectaciones

	Bienes públicos afectados: 5 colapsos de alcantarillas, y un poste del sistema eléctrico.	6		Bienes privados afectados: 8 vehículos afectados, 2 tiendas, 1 transformador eléctrico	11
	Unidades Educativas con afectación funcional: Colegio Fray Jodoco Rike, Unidad Educativa 10 de Agosto y Unidad Educativa Liceo Policial	3			

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha - Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 -12:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.


5. Detalle de afectaciones

El cantón con mayor impacto a la población es Quito, con 54 personas impactadas y 89 eventos, seguido de Cayambe, con 17 personas impactadas y 3 eventos.

No.	Cantón	No. De Eventos	Personas Impactadas	Personas Heridas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Kilómetros Lineales De Vías Afectadas
1	QUITO	89	54	1	54	13	23	3	0	5	10	1	2,13
2	CAYAMBE	3	17	0	17	6	6	0	0	0	0	0	0,01
3	MEJIA	22	5	2	5	0	2	0	0	0	1	0	0,43
4	PEDRO VICENTE MALDONADO	2	4	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0,03
5	RUMIÑAHUI	2	3	0	3	1	1	0	1	1	0	0	0
6	PUERTO QUITO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
7	PEDRO MONCAYO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
	Total general	120	83	3	83	21	33	3	1	6	11	1	2,64

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha - Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 -12:00

Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.




Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.
Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha - Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 -12:00

Número de eventos vs Personas Impactadas por fecha:

Desde el 01/01/2026, a la fecha, los eventos por lluvias alcanzaron su **mayor recurrencia en el mes de febrero** registrando hasta el momento con el 65%, y mayor impacto a la población con 67,47%.

Mes del Evento	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de Recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
Enero	42	27	35,00%	32,53%
Febrero	78	56	65,00%	67,47%
Total general	120	83	100,00%	100,00%



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 - 12:00

6. Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, en la provincia de Pichincha se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- La SNGR ha entregado a la población afectada un total de **11** bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Dormir	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
CAYAMBE	5	5	1	11	22	8
Total general	5	5	1	11	22	8

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha - Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 -12:00

- Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres (SNDGIRD), han entregado un total de **59** bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Toallas de Baño	Kit de Limpieza	Frazadas	Cobijas / Frazadas	Kit de Limpieza (albergue)	Láminas de Zinc	Total Bienes	PERSONAS BENEFICIADAS	FAMILIAS BENEFICIADAS
QUITO	6	15	15	3	12	3	1	4	59	104	25
Total general	6	15	15	3	12	3	1	4	59	104	25

Fuente: Unidad de Monitoreo Pichincha - Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 -12:00

7. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

Declaratorias de niveles de alerta en todo el país:

Nivel de Gobierno	Provincia	Fecha de declaratoria	Nivel de alerta	Emisión
Regional	Pichincha	11/02/2026	Roja	Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 036-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió mantener la declaratoria de ALERTA ROJA, a las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Los Ríos.

Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

- El 19 de enero de 2026 se reunió el **COE parroquial de Manuel Cornejo Astorga** en el cantón Mejía provincia de Pichincha
- El 20 de febrero de 2026 se reunió el **COE Cantonal de San Miguel de los Bancos**
- El 19 de febrero de 2026 se reunió el **COE Provincial de Pichincha**

8. Detalle de eventos adversos más relevantes

A continuación, se detalla los eventos adversos más relevantes:

Quito

- **Puengasí / Av. Simón Bolívar y María Barreto.** El 24/02/2026, debido a las fuertes lluvias registradas en la zona, se presentó un deslizamiento que obstaculizó parcialmente una vía de primer orden. Posteriormente, el 25/02/2026, como consecuencia del mismo evento, se reportó el colapso de una cuneta de desfogue, lo que generó un nuevo deslizamiento sobre la vía. Al momento se realizaron labores de limpieza y remoción de material, logrando restablecer el tránsito en la vía y se encuentra en coordinación la reconstrucción de la estructura afectada para garantizar la estabilidad y seguridad de la vía.
 - **25 metros lineales**
 - **1 bien público afectado (cuneta)**AMT verificó el evento, GAD Cantonal EPMMOP realizó la limpieza de la vía así también coordina reparaciones en el lugar . SNGR realiza monitoreo del evento.
- **La Concepción/ San Carlos - Varios sectores.** Debido a las precipitaciones presentadas durante la tarde del 17/02/2026, se reportan inundaciones en varias viviendas del sector. Se realizará el estudio socioeconómico, para la posible activación del Fondo de reposición de enceres.
 - **3 familias - 8 personas afectadas**
 - **3 viviendas**COE-M y EP-EMSEGURIDAD realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas. EPMAFS realizó los trabajos de limpieza de sumideros en el sector afectado. SNGR realizó el monitoreo del evento.
- **Comité del Pueblo / Av. María Pinto y Camilo Cienfuegos.** En la madrugada del viernes 13 de febrero de 2026, ocurrieron precipitaciones de gran intensidad. La escorrentía pluvial originada tuvo un volumen y velocidades altas que descendieron por la calle Carlos Fortines hacia el barrio La Bota de la parroquia Comité del Pueblo, desbordándose de las cunetas debido a la presencia de rampas de concreto y acumulación de escombros y basura que obstruyeron su circulación, provocando que el flujo se desvíe hacia un área habitada afectando a viviendas e infraestructura vial del barrio, además se reportó un vehículo atascado en el lodo acumulado en la vía. El vehículo fue retirado, la vía se encuentra habilitada, se entregó primera asistencia humanitaria.
 - **6 familias afectadas (20 personas)**
 - **6 viviendas afectadas (2 con afectaciones en estructuras)**
 - **12 metros lineales afectados (habilitado)**
 - **1 bien privado afectado (vehículo)**GAD Cantonal EPMMOP y EPMAFS de acuerdo a las recomendaciones del informe técnico realiza reparación en tuberías, desfuegos y construcción de cunetas así también se encuentra en reparación las calzadas de las vías del sector que resultaron afectadas por el evento.

Mejía

- **Manuel Cornejo Astorga/ Km 45, vía Alóag – Unión del Toachi [E20]** Por lluvias de días anteriores se reporta un deslizamiento que obstaculiza parcialmente una vía de primer orden.
 - **Vía de primer orden parcialmente habilitada**
- PPNN verificó el evento y la SNGR coordinó con el GAD Provincial de Pichincha la limpieza de la vía.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Verónica Analuisa

Correo electrónico: veronica.analuisa@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 023800872

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

SitRep aprobado por:

Nombre: Javier Sarango. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1960