

SitRep No. 10 - Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL LOJA

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 20.02.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes


- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **46 eventos adversos por lluvias afectando 12 cantones**. Los eventos más recurrentes corresponden a: **Deslizamientos** (58.33%), **Aluvión** (13.89%), **Hundimiento** (8.33%), **Caidas** (5.56%), **Inundación** (5.56%), **Lluvias intensas** (5.56%), **Reptación** (2.78%)
- En lo que va de año 2026, **el cantón con mayor impacto a la población es Loja**.
- Mediante **RESOLUCIÓN Nro. SNGR-022-2026**, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió declarar: **ALERTA NARANJA**, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: **Zamora Chinchipe**, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro. **ALERTA AMARILLA**, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias de: Manabí, Los Ríos, **Loja**, Imbabura, Morona Santiago, Tungurahua, Carchi, Cañar, Pastaza, Sucumbios, Santa Elena

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada
con base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Del Jueves 19 al Domingo 22 de febrero, se esperan posibles lluvias intensas en distintas localidades de la región Litoral, además eventos de menor intensidad en Sierra, Amazonía e Insular.

Los eventos de mayor riesgo se desarrollarían en horas de la tarde, noche y primeras horas de la mañana especialmente entre los días 19 20, y 21-22 de febrero.

- Región Amazonía: Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, **Zamora Chinchipe** y Napo.
- Región Interandina: **Loja**, occidente de: Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Azuay, Cañar y Chimborazo.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, al momento **no** se presentan cuerpos de agua desbordados ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel en la provincia de Zamora Chinchipe.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **46 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	Deslizamiento	Aluvión (Flujos)	Hundimiento	Caidas (Colapso)	Inundación	Lluvias intensas	Reptación	Total general
1	LOJA	2	3	2	1	2	1	1	12
2	CHAGUARPAMBA	9	--	--	--	--	--	--	9
3	QUILANGA	3	--	--	--	--	--	--	3
4	CATAMAYO	2	--	--	--	--	--	--	2
5	PINDAL	1	1	--	--	--	--	--	2
6	SARAGURO	--	1	--	--	--	1	--	2
7	SOZORANGA	1	--	--	1	--	--	--	2
8	MACARÁ	1	--	--	--	--	--	--	1
9	PUYANGO	--	--	1	--	--	--	--	1
10	OLMEDO	1	--	--	--	--	--	--	1
11	PALTAS	1	--	--	--	--	--	--	1
Total general		21	5	3	2	2	2	1	36
Porcentaje		58,33%	13,89%	8,33%	5,56%	5,56%	5,56%	2,78%	100,00%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDG/RO. 20/02/2026 - 10:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

4. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Afectación a Personas:					
	Personas afectadas:	57		Familias afectadas:	20
	Personas damnificadas:	10		Familias damnificadas:	3
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	19		Viviendas destruidas:	2
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (metros lineales):					
	Primer orden:	0.37		Establecimientos de salud afectados:	1
	Segundo orden:	0.18		Bienes públicos afectados:	2
	Tercer orden:	0.11		Bienes privados afectados:	6
	Total vías afectadas:	0.66			
Otras afectaciones					
	Unidades Educativas con daño funcional:	2			
	Unidades Educativas con daño estructural:	1			
	Total de unidades impactadas:	3			

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 20/02/2026 - 10:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero del año 2026 a la fecha).

Desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, en la provincia de Loja, el cantón con mayor impacto a la población es **Loja** con **33 personas impactadas** y también es el **cantón con mayor recurrencia** con **12 eventos**. A continuación, se detalla las afectaciones ocurridas en toda la provincia:

No.	Canton	No de Evento	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectacion Funcional	Est. Educativos Afectados	Centros De Salud Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas
1	LOJA	12	33	24	7	9	2	7	1	1	0	0	0	0	0,15
2	CHAGUARPAMBA	9	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,16
3	PINDAL	7	6	6	2	0	0	2	0	0	0	1	0	4	0,09
4	PALTAS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06
5	QUILANGA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,04
6	SARAGURO	2	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0,03
7	SOZORANGA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
8	CATAMAYO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
9	PUYANGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
10	CELICA	1	25	25	10	0	0	10	0	0	0	0	2	0	0
11	MACARÁ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
12	OLMEDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
Total general		46	67	57	20	10	3	19	2	2	1	1	2	6	0,66

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 20/02/2026 - 10:00

6. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Declaratorias de niveles de alertas en todo el país.

Nivel de Gobierno	Provincia	Fecha de declaratoria	Nivel de Alerta	Descripción
Alerta Regional	Loja	11/02/2026	Amarilla	DECLARARSE el estado de ALERTA AMARILLA a fin de precautelar afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, con la finalidad de mantener el monitoreo y planear preparación para la respuesta.

Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

COE Cantonales Provincia de Loja			
No.	Cantón	Estado	Fecha de activación
01	Celica	Vigente	18/02/2026
02	Paltas	Vigente	18/02/2026
03	Chaguarpamba	Vigente	19/02/2026

7. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

- Celica/Celica/Tnte Maximiliano Rodríguez Loaiza(Algarrobbillo)/Algarrobbillo**

Debido a las lluvias intensas suscitadas la tarde del **18/02/2026** se produjo la acumulación de aguas lluvias en las calles provocando la **inundación** en el lugar.

SITUACIÓN ACTUAL: Las familias afectadas continúan habitando sus viviendas. COE Cantonal de Celica se declaró en sesión permanente y se acoge a la resolución Nro. SNGR-028-2026 y la Resolución Nro. SNGR -022-2026 suscritos por la SNGR ante la declaratoria de Alerta Naranja a la provincia de Loja; solicita la implementación de planes de contingencia a las MTT y GT y Activa el Plan de Respuesta por Época Lluviosa del cantón Celica.

AFECTACIONES:

- 10 familias afectadas conformadas por 25 personas
- 10 viviendas afectadas
- 2 bienes públicos afectados (Parque Central, Junta Parroquial de Algarrobbillo)

ACCIONES DE RESPUESTA:

Presidenta de Junta Parroquial de Algarrobbillos coordinó los trabajos de limpieza. **COE Cantonal de Celica** se declaró en sesión permanente. **UGR Celica** continúa con el levantamiento de información y daños. **Jefe Político de Celica y Presidenta de Junta Parroquial de Algarrobbillos** confirmaron la novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- Paltas/Varias Parroquias/Cangonamá, Lauro Guerrero, Orianga y Lourdes**

Debido a las fuertes lluvias suscitadas noche del **17/02/2026** se produjeron **varios deslizamientos** afectando parcialmente las vías de primer y tercer orden.

El 18/02/2026 se activó el COE Cantonal para brindar atención a las emergencias por época lluviosa

SITUACIÓN ACTUAL: Vías de primer y tercer orden **parcialmente habilitada**

AFECTACIONES:

- 10 metros de longitud de vía aproximadamente (Vía de primer orden)
- 15 metros de longitud de vía aproximadamente (Vía de tercer orden)

ACCIONES DE RESPUESTA:

UGR Paltas realiza el levantamiento de información y coordina la atención de la emergencia. **GAD Provincial de Loja** en coordinación con los **GADs Parroquial** realizan labores de limpieza vial. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Paulina Saritama - Operador de Monitoreo
Correo electrónico: paulina.saritama@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 073701242
Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

SitRep aprobado por:

Nombre: Víctor Sánchez Parker - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603