

SitRep No. 13- Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL LOJA

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 25.02.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **78 eventos adversos por lluvias afectando 14 cantones**. Los eventos más recurrentes corresponden a: **Deslizamientos** (60.26%), **Lluvias Intensas** (16.67%), **Hundimiento** (7.69%), **Aluvión** (7.69%), **Caidas** (2.56%), **Inundación** (2.56%), **Reptación** (1.28%) y **Erosión Hídrica** (1.28%)
- En lo que va de año 2026, **el cantón con mayor impacto a la población es Pindal**.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR-036-2026, emitida el 20/02/2026, por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió declarar:
Cambiar el nivel de ALERTA NARANJA a ALERTA ROJA en las siguientes provincias: Carchi, Esmeraldas, Guayas, **Loja**, Los Ríos y Pichincha.
- Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: **1 COE Nacional** y 7 COE Cantonales: **Celica, Paltas, Puyango, Chaguarpamba, Zapotillo, Pindal y Quilanga**.
- La SNGR ha entregado un total de **55 KCA 25 KIT DORMIR** a las familias impactadas.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada
con base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.

De acuerdo con el Pronóstico por Localidades del 25/02/2026: Se prevén lluvias en el Litoral y la Amazonía, con posibles tormentas. En la región Interandina, precipitaciones dispersas en la tarde y noche y en la región Insular condiciones variables con lluvias aisladas.

REGIÓN INTERANDINA



MIÉRCOLES, 25 DE FEBRERO DE 2026

Localidad	T. Máx.	T. Mín.	Condición	Mañana	Tarde	Noche
Tulcan	17.5°C	9°C	***	***	***	***
Baños	21.5°C	13°C	***	***	***	***
Quito	21°C	8.5°C	***	***	***	***
Latacunga	17.5°C	8.5°C	***	***	***	***
Jaén	19°C	11°C	***	***	***	***
El Cajas	21°C	10°C	***	***	***	***
El Cajas	19°C	11°C	***	***	***	***
El Cajas	21°C	11.5°C	***	***	***	***
Loja	26.5°C	12°C	***	***	***	***

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, al momento **no** se presentan cuerpos de agua desbordados ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel en la provincia de Zamora Chinchipe.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado **78 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	Deslizamiento	Lluvias Intensas	Hundimiento	Aluvión (Fujos)	Caidas (Colapso)	Inundación	Reptación	Erosión Hídrica	Total general
1	PINDAL	11	6	0	2	0	0	0	1	20
2	LOJA	2	1	2	3	1	2	1	0	12
3	CHAGUARPAMBA	10	0	0	0	0	0	0	0	10
4	PUYANGO	6	0	3	0	0	0	0	0	9
5	PALTAS	6	0	0	0	0	0	0	0	6

No.	Cantón	Deslizamiento	Lluvias Intensas	Hundimiento	Aluvión (Flujos)	Caidas (Colapso)	Inundación	Reptación	Erosión Hídrica	Total general
6	ZAPOTILLO	0	3	1	0	0	0	0	0	4
7	CELICA	2	2	0	0	0	0	0	0	4
8	QUILANGA	3	0	0	0	0	0	0	0	3
9	CATAMAYO	2	0	0	0	0	0	0	0	2
10	SOZORANGA	1	0	0	0	1	0	0	0	2
11	SARAGURO	0	1	0	1	0	0	0	0	2
12	OLMEDO	2	0	0	0	0	0	0	0	2
13	MACARÁ	1	0	0	0	0	0	0	0	1
14	CALVAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Total general		47	13	6	6	2	2	1	1	78
Porcentaje		60,26%	16,67%	7,69%	7,69%	2,56%	2,56%	1,28%	1,28%	100%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGGIRD. 25/02/2026 - 12:30

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

4. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Afectación a Personas:			
	Personas afectadas:	350	 Familias afectadas: 145
	Personas damnificadas:	14	 Familias damnificadas: 6
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	105	 Viviendas destruidas: 4
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (metros lineales):			
	Primer orden:	0.45	 Establecimientos de salud afectados: 1
	Segundo orden:	1.15	 Bienes públicos afectados: 10
	Tercer orden:	0.20	 Bienes privados afectados: 7
	Total vías afectadas:	1.80	 Puentes afectados: 1
Otras afectaciones			
	Unidades Educativas con daño funcional:	3	 Superficie agrícola (hectáreas): 12
	Unidades Educativas con daño estructural:	1	
	Total de unidades impactadas:	4	
Medios de Vida y Productividad			
	Hectáreas de cultivos afectados:	12	Animales muertos: 67

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGGIRD. 25/02/2026 - 12:30

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero del año 2026 a la fecha).

Desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, en la provincia de Loja, los cantones con mayor impacto a la población son: **Pindal con 143 personas impactadas con 20 eventos, seguido de Celica con 125 personas impactadas con 4 eventos.**

A continuación, se detalla las afectaciones ocurridas en toda la provincia:

No.	Cantón	No de Evento	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectación Fun	Est. Educativos Afectados	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Animales Muertos
1	PINDAL	20	143	143	67	0	2	37	2	1	0	1	0	2	0	5	0,4	0	0
2	CELICA	4	125	121	34	4	1	30	0	0	0	0	0	7	1	0	0,09	0	0
3	ZAPOTILLO	4	60	60	36	0	0	31	0	0	0	0	1	0	0	0	0,52	12	67
4	LOJA	12	33	24	7	9	2	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0
5	SARAGURO	2	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0
6	CHAGUARPAMBA	10	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0,18	0	0
7	PALTAS	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08	0	0
8	PUYANGO	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,16	0	0
9	QUILANGA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,04	0	0
10	CATAMAYO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0
11	SOZORANGA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0
12	MACARÁ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0
13	CALVAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0
14	OLMEDO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0
Total general		78	364	350	145	14	6	105	4	3	1	1	1	10	1	7	1,80	12	67

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIIRD. 25/02/2026 - 12:30

6. Asistencia Humanitaria.

Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, ha realizado la siguiente entrega:

Cantón	Parroquia	KCA	KIT DORMIR	Bienes entregados	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas
Pindal	Milagros	30	0	30	87	29
Celica	Celica	25	25	50	66	20
Total General		55	25	80	153	49

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIIRD. 25/02/2026 - 12:30

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Declaratorias de niveles de alertas en todo el país.

Nivel de Gobierno	Provincia	Fecha de declaratoria	Nivel de Alerta	Descripción
Alerta Regional	Loja	20/02/2026	Roja	DECLARARSE el estado de ALERTA ROJA a fin de precautelar afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, con la finalidad de mantener el monitoreo y planear preparación para la respuesta.

Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

COE Cantonales Provincia de Loja			
No.	Cantón	Estado	Fecha de activación
01	Celica	Vigente	18/02/2026
02	Paltas	Vigente	18/02/2026
03	Puyango	Vigente	18/02/2026
04	Chaguarpamba	Vigente	18/02/2026
05	Quilanga	Vigente	18/02/2026
06	Zapotillo	Vigente	20/02/2026
07	Pindal	Vigente	24/02/2026

Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han declarado en emergencia los siguientes cantones:

Declaratoria de Emergencia			
No.	Cantón	Estado	Fecha de activación
01	Pindal	Activo	24/02/2026

8. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

- **Pindal/Pindal/San Vicente.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del **23/02/2026** se produjo la saturación del suelo en zonas de pendiente, generando el **desprendimiento de tierra** afectando a varias viviendas y a la vía de segundo orden **Cerrada**
SITUACIÓN ACTUAL: UGR de Pindal realiza el levantamiento de información y daños.
AFECTACIONES:
 - 13 familias afectadas, evacuadas a casa de familias acogientes.
 - 2 familias damnificadas.
 - 11 viviendas afectadas.
 - 2 viviendas destruidas
 - 100 metros de longitud de vía aproximadamente. (Vía de segundo orden cerrada)**ACCIONES DE RESPUESTA:**
UGR de Pindal continúa con el levantamiento de información y daños. **Jefatura Política de Pindal** y **Cuerpo de Bomberos de Pindal** confirmaron el evento y apoyaron en la evacuación de las familias. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Pindal/12 de Diciembre/12 de Diciembre (Cabecera Parroquial).** Debido a las **lluvias intensas** suscitadas la madrugada del **22/02/2026** se produjo la acumulación de aguas lluvias, provocando la **inundación** del sitio. Vías de segundo orden **Cerradas**
SITUACIÓN ACTUAL: Las familias afectadas continúan habitando sus viviendas y GAD Parroquial de 12 de Diciembre coordinó las labores de limpieza y habilitación vial.
AFECTACIONES:
 - 20 familias afectadas. (Información preliminar)
 - 50 personas afectadas. (Información preliminar)
 - 15 viviendas afectadas. (Información preliminar)
 - 30 metros de longitud de vía aproximadamente. (Vías de segundo orden Cerradas)**ACCIONES DE RESPUESTA:**
GAD Parroquial de 12 de Diciembre confirmó afectaciones y realiza labores de limpieza y habilitación vial. **Tenencia Política de Pindal** confirmó el evento. **UGR de Pindal** continúa con el levantamiento de información y daños. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Pindal/Pindal/Casco Urbano.** Debido a las **lluvias intensas** suscitadas la madrugada del **22/02/2026** se produjo la acumulación de aguas lluvias, provocando la **inundación** en el lugar.
SITUACIÓN ACTUAL: UGR de Pindal continúa con el levantamiento de información y daños.
AFECTACIONES:
 - 2 familias afectadas (Información preliminar)
 - 2 viviendas afectadas (Información preliminar)
 - 1 bien público afectado (ingreso de agua a instalaciones de BanEcuador)
 - 5 metros de longitud de vía (Vía de tercer orden cerrada)**ACCIONES DE RESPUESTA:**
Alcalde de Pindal confirmó las afectaciones. **UGR de Pindal** continúa con el levantamiento de información y daños. **Cuerpo de Bomberos de Pindal** realiza labores de desalojo de agua y lodo. **PPNN** brinda seguridad. UGR de Pindal realiza el levantamiento de información y daños. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Zonal 7-Loja/Celica/Celica/Varios sectores (Confraternidad, Alborada, Reina del Cisne, Defensa Civil, Los Pinos, Parque La Madre y Nuestra Señora del Rosario)** Debido a las **lluvias intensas** suscitadas la noche del **22/02/2026** se produjo la acumulación de aguas lluvias en las calles provocando la **inundación** en el sector. El 18/02/2026 el COE Cantonal de Celica se declaró en sesión permanente.
SITUACION ACTUAL: Las familias afectadas continúan habitando sus viviendas mientras que la familia damnificada permanece en casa de familia acogiente.
AFECTACIONES:
 - 1 familia damnifica (4 personas)
 - 24 familias afectadas (96 personas)

- 14 viviendas afectadas
- 1 bien público destruido (Puente peatonal)
- 80% de servicio de agua potable afectado.
- 40% sistema del alcantarillado afectado
- 5 bienes públicos afectados (IEES, BAN Ecuador, Terminal Terrestre, BIMOT 19 Carchi y Parque de la Madre)
- 50 metros de longitud de vía aproximadamente. (Vía de tercer orden habilitada)

ACCIONES DE RESPUESTA:

Gobernación de Loja y SNGR C27 realizaron la entrega de Asistencia Humanitaria a familias afectadas y damnificadas. **Personal técnico de SNGR C27** coordinaron en sitio la atención de la emergencia y realizaron levantamiento de información y daños. **UGR de Celica** continúa realizando el levantamiento de información y daños. **GAD Cantonal de Celica** continúa realizando mantenimiento vial. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Pindal/ Milagros/Milagros (Cabecera Parroquial).** Debido a las **lluvias intensas** suscitadas en la madrugada del **21/02/2026**, se produjo la acumulación de aguas lluvias en el sector por desbordamiento de alcantarilla.

AFECTACIONES:

- 29 familias afectadas (87 personas)
- 6 viviendas afectadas. (Información preliminar)
- 1 bien público afectado (Cancha Sintética)
- 1 establecimiento educativo afectado funcionalmente
- 1 bien privado afectado (restaurante)
- 10 metros de longitud de vía de tercer orden (vía parcialmente habilitada)

ACCIONES DE RESPUESTA:

Subsecretario de Respuesta, Coordinador Zonal, y Técnicos de la **SNGR C27** realizaron la entrega de Asistencia Humanitaria. **Presidente del GAD Parroquial de Milagros** coordinó la atención de la emergencia. **Tenencia Política de la parroquia 12 de Diciembre** y **Comisaria de Pindal** realizaron confirmación de afectaciones. **GAD Parroquial** realiza labores de limpieza y habilitación vial. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Zapotillo/Cazaderos/Varios sectores (Chaguarhuayco - Gramadales -Progreso y Hacienda Vieja.)** Debido a las **lluvias intensas** suscitadas la madrugada del **20/02/2026** se produjo la acumulación de aguas lluvias, provocando varios **deslizamientos** en vías de segundo orden y afectando a varias viviendas.

SITUACIÓN ACTUAL: Las familias continúan habitando en las viviendas y GAD Provincial Loja coordina trabajos de limpieza y habilitación vial.

AFECTACIONES:

- 25 familias afectadas. (60 personas)
- 20 viviendas afectadas. (Información preliminar)
- 500 metros de longitud de vía aproximadamente. (Vías de segundo orden cerradas)
- 2 Bienes Públicos afectados (Pozo de agua potable y Pozo de aguas residuales-oxidación)
- 48 hectáreas de cultivos afectados
- 67 animales muertos

ACCIONES DE RESPUESTA:

UGR de Zapotillo continúa con el levantamiento de información y daños. **Personal técnico de MAG** realizó el levantamiento de información. **GAD Provincial** coordinó la movilización de recursos para realizar labores de limpieza y habilitación vial. **Personal técnico de SNGR C27** coordinaron en sitio la atención de la emergencia y realiza constante monitoreo.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Freddy Ramírez - Operador de Monitoreo
Correo electrónico: freddy.ramirez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0978804342

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

SitRep aprobado por:

Nombre: Victor Sánchez Parker - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603