

SitRep No. 01 – Lluvias, del 01/01/2026 a la fecha – Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2026 hasta el 13/01/2026- 18h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado 3 deslizamientos por lluvias la red vial estatal.
- Durante este periodo, los cantones que se ven afectados son: Cuenca, Girón, Santa Isabel.

NIVEL DE AFECTACIÓN


1

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

PREDICCIÓN Y VIGILANCIA DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Fecha y hora de emisión: martes 13 de enero de 2026 – 10H20 hora local



Durante la tarde del martes 13 de enero: Se prevén lluvias de intensidad leve y moderada en la Amazonia; y en menor frecuencia y distribución en la Sierra y Litoral.

Región Sierra: Precipitaciones dispersas en la región, con mayor incidencia en Carchi, Pichincha y Loja.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 3 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No. de Eventos	Deslizamiento
1	CUENCA	1	1
2	GIRON	1	1
3	SANTA ISABEL	1	1
Total		3	3

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 13/01/2026 - 18:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			Bienes Privados
Vías afectadas (kilómetros)			
	Primer Orden:	0,07	
	Segundo Orden:	0	
	Tercer Orden:	0	
Total Vías afectadas (kilómetros):		0,07	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 13/01/2026 - 18:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información

4. Detalle de afectaciones por cantones:

Se han reportado 3 deslizamientos que han afectado 0,07 km de la red vial Estatal.

No	Cantón	No. de Evento	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CUENCA	1	0,03
2	GIRON	1	0,02
3	SANTA ISABEL	1	0,02
Total		3	0,07

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 13/01/2026 - 18:00

5. Asistencia Humanitaria

- Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero a la fecha, no se ha entregado asistencia humanitaria:

6. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Desde el 01 de enero a la fecha no se ha declarado alertas:

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Desde el 1 de enero a la fecha no se han activado COEs.

A continuación, se detalla los eventos adversos de alto impacto que al momento se encuentran activos:

- LOCALIZACIÓN:** ZONA 6/Azuay/Cuenca/Molleturo/km 69- km 71, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582], el 12/01/2025 por causa de las lluvias suscitadas en horas de la madrugada se suscitó un deslizamiento de material pétreo que afectó la vía de primer orden. Al momento la vía se encuentra habilitada.
-30 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)
MIT realizó trabajos de limpieza del material, CTE colaboro con seguridad y tráfico en la vía. SNGR realizó monitoreo del evento.
- LOCALIZACIÓN:** ZONA 6/Azuay/Girón/Girón/km 44, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59], por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del 12/01/2026 se suscitó un deslizamiento de material pétreo que afectó parcialmente la vía de primer orden.
- 20 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
MIT informa que los trabajos de limpieza se realizaran el día 13/01/2026. SNGR coordinó con CTE señalización de la vía y mantiene monitoreo del evento.
- LOCALIZACIÓN:** ZONA 6/Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/km 68, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59], por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del 12/01/2026 se suscitó un deslizamiento de material pétreo que afectó parcialmente la vía de primer orden.
- 15 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
MIT informó que los trabajos de limpieza se realizaran el día 13/01/2026. SNGR coordinó con CTE señalización de la vía y mantiene monitoreo del evento.

SitRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Cristian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>