

SitRep No. 03 – Lluvias, del 01/01/2026 a la fecha – Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2026 hasta el 04/02/2026- 14h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado 33 eventos adversos por lluvias afectando a 7 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (66,67%), inundaciones (18,18%), (lluvias intensas (12,12), caídas (colapso) (3,03%).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Paute, Santa Isabel, Girón.


NIVEL DE AFECTACIÓN

1

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

Según el Boletín Meteorológico Nro. 8 de INAMHI, Estatus: advertencia, con vigencia desde: **desde las 16H00 del 3 de febrero hasta las 16H00 del 6 de febrero de 2026**, indica que el nivel de amenaza es: Medio y Alto con un fenómeno LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS. Entre el 3 al 6 de febrero del 2026 se prevé **lluvias de variable intensidad y algunas tormentas eléctricas aisladas** en la región Insular, siendo los días de mayor intensidad el 3 y 4 de febrero. Las áreas en tonalidades naranja presentan mayor probabilidad e intensidad de lluvias y tormentas.



ZONAS AFECTADAS

- Región Insular:** Se prevé lluvias de variable intensidad en todas las islas de la región
Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria.

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)	
	Nivel Medio	Nivel Alto
Insular	10 – 18	19 – 50
Interandina	—	—
Amazonia	—	—

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran **cuerpos de agua desbordados**, ni **cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel**.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 33 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No. de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Caídas (Colapso)
1	CUENCA	17	9	4	4	0
2	GIRON	5	5	0	0	0
3	PAUTE	5	2	2	0	1
4	SANTA ISABEL	3	3	0	0	0
5	SEVILLA DE ORO	1	1	0	0	0
6	OÑA	1	1	0	0	0
7	PUCARA	1	1	0	0	0
Total		33	22	6	4	1
			66,67%	18,18%	12,12%	3,03%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 04/02/2026 - 14:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

*1 persona fallecida por deslizamiento el 28/01/2026 en Paute sector Abdón Calderón

Afectación a Personas:

	Fallecidos:	*1		Heridos:	2
	Personas afectadas:	83		Familias afectadas:	27
	Personas damnificadas:	0		Familias damnificadas:	0

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	25		Viviendas destruidas:	0
	Viviendas en riesgo	0			

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (metros lineales):

	Primer orden:	0,33		Puentes afectados:	0
	Segundo orden:	0		Puentes destruidos:	0
	Tercer orden:	0			
	Total, vías afectadas:	0,33		Porcentaje de Servicio de Agua Potable Afectado (%)	0
	Porcentaje de servicio eléctrico afectado (%):	0		Porcentaje de Servicio de Alcantarillado Afectado (%)	0

Otras afectaciones

	Unidades Educativas con daño funcional:	0		Establecimientos Educativos destruidos:	0
	Unidades Educativas afectados:	1		Establecimientos de salud destruidos:	0
	Total, de unidades impactadas:	0			
	Bienes públicos afectados:	1		Bienes públicos destruidos:	0
	Bienes privados afectados:	2		Bienes privados destruidos:	3

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 04/02/2026 - 14:00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información

4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Cuenca** con 72 **personas impactadas** siendo el de mayor recurrencia con 17 **eventos**:

No	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Familias Afectadas	Personas Afectadas Directamente	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CUENCA	17	72	0	2	24	72	24	0	1	2	1	0,14
2	PAUTE	5	11	1	0	3	11	1	1	0	0	2	0,01
3	SANTA ISABEL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
4	OÑA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
5	SEVILLA DE ORO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
6	GIRON	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12
7	PUCARA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Total		33	83	1	2	27	83	25	1	1	2	3	0,33

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 04/02/2026 - 14:00



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 04/02/2026 - 14:00

A continuación, se detalla donde existió la persona fallecida:

No	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Personas Fallecidas	Descripción del evento
1	Paute	Paute	Abdón Calderón	Deslizamiento	28/1/2026	1	Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 28/01/2026 se registró un deslizamiento de lodo junto a una vivienda. Cuerpo de Bomberos Paute realizó recuperación del cadáver (masculino de 70 años de edad).

5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero a la fecha, se ha entregado asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 16 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir	Total, Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	PAUTE	5	5	5	1	16	11	3
Total		5	5	5	1	16	11	3

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 04/02/2026 - 14:00

6. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Desde el 01 de enero a la fecha no se ha declarado alertas:

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Desde el 1 de enero a la fecha no se han activado COEs.

A continuación, se detalla los eventos adversos de alto impacto que al momento se encuentran activos:

- Pucara/Pucara/Km-80 de la vía Minas-Tablón-Pucará**, por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del 03/02/2026 se suscitó un deslizamiento de material rocoso que afecta parcialmente la vía de primer orden.
-5metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la SNGR coordinó con MIT para la limpieza de la vía.
- Azuay/Cuenca/Machángara/ Ucubamba**, por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 02/02/2026, se suscitó el desbordamiento de una quebrada s/n, producto del evento el ingreso de agua a los patios de viviendas de un condominio privado (evento recurrente reportado el 26/01/2026). Las viviendas ya no se encuentran inundadas, las familias permanecen en las mismas. DGR Cuenca informó que, debido a las fuertes lluvias hubo arrastre de material lo que provocó la obstrucción de un paso de agua por sedimentos y el colapso de un cerramiento de malla generando las inundaciones. Adicional se reportaron tres personas evacuadas por precaución y han retornado a sus viviendas. SNGR informa que culminó la limpieza en la zona del evento, se realizará trámite para entrega de asistencia humanitaria
-12 familias afectadas, 36 personas afectadas
-12 viviendas afectadas
-1 bien privado destruido (cerramiento de malla)

Con fecha 03/02/2026 SNGR brindó apoyo en la coordinación para la limpieza de las viviendas, Fuerzas Armadas con apoyo de Guardia Ciudadana colaboró con la limpieza DGR Cuenca realizó levantamiento de información, maquinaria de Obras Públicas (OOPP), personal de la Prefectura y de ETAPA EP colaboraron en la limpieza de sedimentos en la entrada de paso de agua, retiro del cerramiento de malla colapsado y se restringe el camino peatonal al lado de río en donde colapsó dicho cerramiento. Cuerpo de Bomberos Cuenca colaboró en el punto, UMEVA de la SNGR realiza monitoreo del evento.

- Azuay/Paute/Paute/Abdón Calderón**, el 28/01/2026, por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 28/01/2026 se registró un deslizamiento de lodo junto a una vivienda y una parada de bus. Cuerpo de Bomberos Paute realizó remoción del material adicional informó que producto del deslizamiento una persona que se encontraba en la parada de bus es enterrada con el material, perdiendo la vida. Cuerpo de Bomberos Paute realizó remoción del material y recuperación del cuerpo, Policía Nacional realizó el levantamiento del cadáver. Técnico de la SNGR CZ6 realizó inspección en la zona del evento e informa de una pendiente muy alta (superior a 80°), lo que lo hace susceptible a procesos de inestabilidad. Sin embargo, no se evidencian fallas profundas, por lo que el evento se clasifica como un desprendimiento superficial. La principal causa identificada corresponde al inadecuado manejo de aguas superficiales, tanto de escorrentía pluvial como de descargas domiciliarias, las cuales se infiltran en el talud, generando sobresaturación del suelo y disminución de su resistencia. Adicionalmente, en la parte alta se evidenciaron desvíos artificiales y taponamientos parciales de una quebrada, lo que incrementa la concentración de agua hacia el talud. Se concluye que el evento tiene un origen principalmente hidrológico y antrópico, asociado a deficiencias en el sistema de drenaje. UGR Paute realizó levantamiento de información y solicitud de asistencia humanitaria.

-1 persona fallecida. (persona masculina de 70 años de edad aproximadamente)

SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria.

- Azuay/Cuenca/Molleturo/ km 71,75,91,96 Vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582]**, el 26/01/2026 por causa de las lluvias presentadas la madrugada se suscitó el deslizamiento de material rocoso sobre la vía de primer orden. CTE realiza recorrido y brinda seguridad al tránsito vehicular. La vía de primer orden continúa parcialmente habilitada

-20 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)

MIT informa que los trabajos en el km. 71 han concluido, la limpieza en los kilómetros restantes se realizará en los próximos días de acuerdo a la planificación establecida. CTE confirmó el evento y brinda seguridad al tránsito vehicular. UMEVA de la SNGR realiza monitoreo del evento.

SitRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Cristian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>