

SitRep No. 04 – Lluvias, del 1 de enero del 2026 a la fecha – Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2026 hasta el 05/02/2026 - 14h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado 35 eventos adversos por lluvias afectando a 7 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (65,71%), inundaciones (17,14%), lluvias intensas (11,43), y caídas (5,71%).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Paute.
- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 19 bienes de asistencia humanitaria
- El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: **ALERTA NARANJA** a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro
- Para coordinar las acciones de respuesta se realizó la activación del COE Provincial y el COE Cantonal de Girón.


NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

De acuerdo al Boletín Meteorológico Nro. 9 de INAMHI, Estatus: **advertencia**, con vigencia desde: desde las 19H00 del 05 de enero hasta las 19H00 del 8 de febrero de 2026, indica que el nivel de amenaza es: **Medio, Alto y Muy Alto** con un fenómeno **LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS**. Las próximas 72 horas (3 días) se esperan lluvias de variable intensidad, tormentas y ráfagas de viento en las regiones Litoral o Costa, estribaciones de cordillera occidental y oriental, región Interandina o Sierra, Amazonía u Oriente e Insular o Galápagos. Los días 6, 7 y 8 serían los días con mayor probabilidad e intensidad de los eventos. Las áreas en tonalidades roja y naranja presentan mayor probabilidad e intensidad de lluvias y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masa.



ZONAS AFECTADAS

- Región Litoral:** Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí.
- Región Amazonía:** Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbios, Pastaza y Orellana.
- Región Interandina:** Bolívar, Cotopaxi, Cañar, Azuay, Loja, Pichincha, Imbabura, Carchi, Tungurahua y zonas occidentales de Chimborazo

Estimación de la Precipitación Pronosticada

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 41	42 – 80
Interandina	8 – 11	12 – 30	30 – 50
Amazonia	22 – 31	32 – 54	—

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran **cuerpos de agua desbordados**, ni **cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel**.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 35 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No. de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Caídas (Colapso)
1	CUENCA	17	9	4	4	0
2	GIRON	6	6	0	0	0
3	PAUTE	6	2	2	0	2
4	SANTA ISABEL	3	3	0	0	0
5	SEVILLA DE ORO	1	1	0	0	0
6	OÑA	1	1	0	0	0
7	PUCARA	1	1	0	0	0
Total		35	23	6	4	2
			65,71%	17,14%	11,43%	5,71%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNGIRD. 05/02/2026 - 14:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:



Fallecidos:

*1



Heridos:

2

	Personas afectadas:	83		Familias afectadas:	27
	Personas damnificadas:	4		Familias damnificadas:	1
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	25		Viviendas destruidas:	--
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (metros lineales):					
	Primer orden:	0,34		Puentes afectados:	--
	Segundo orden:	0			
	Tercer orden:	0		Puentes destruidos:	--
	Total, vías afectadas:	0,34			
Otras afectaciones					
	Unidades Educativas afectados:	1		Establecimientos de salud destruidos:	--
	Bienes públicos afectados:	1		Bienes públicos destruidos:	--
	Bienes privados afectados:	2		Bienes privados destruidos:	3

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 05/02/2026 - 14:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información


4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Cuenca** con 72 personas impactadas siendo el de mayor recurrencia con 17 eventos:

No	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CUENCA	17	72	0	2	24	72	0	0	24	0	1	2	1	0,14
2	PAUTE	6	15	1	0	3	11	1	4	1	1	0	0	2	0,02
3	SANTA ISABEL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
4	OÑA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
5	SEVILLA DE ORO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
6	GIRON	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13
7	PUCARA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Total		35	87	1	2	27	83	1	4	25	1	1	2	3	0,34

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 05/02/2026 - 14:00

No. de Eventos Adversos Vs. Personas Impactadas



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 05/02/2026 - 14:00

A continuación, se detalla donde existió la persona fallecida:

No	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Personas Fallecidas	Descripción del evento
1	Paute	Paute	Abdón Calderón	Deslizamiento	28/1/2026	1	Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 28/01/2026 se registró un deslizamiento de lodo junto a una vivienda. Cuerpo de Bomberos Paute realizó recuperación del cadáver (masculino de 70 años de edad).

5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero a la fecha, se ha entregado asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 19 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza)	Kit de Dormir	Total, Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	PAUTE	6	6	6	1	19	15	4
Total		6	6	6	1	19	15	4

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 05/02/2026 - 14:00

6. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, el COE Provincial:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Azuay	4/02/2026	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, 1 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Girón	5/02/2026	Activo

7. Detalle de eventos adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Girón

- Girón/km. 50, Pichanillas, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias suscitadas la tarde y noche del 04/02/2026 se produjo el **hundimiento y pérdida parcial de la mesa de la vía**. Con fecha 05/02/2026 se activó el COE Cantonal, SNGR CZ6 brindó asesoramiento. La vía de primer orden se encuentra parcialmente habilitada. En reunión del COE Cantonal se tomaron las siguientes resoluciones:
 - 1.-Se procederá con relleno de la cuneta del canal de riego lateral para habilitar el paso vehicular de forma alternada mismo que será controlado por personal de la CTE
 - 2.-Se procederá con el cierre vial a partir de las 18:00 hasta las 05:00 durante la realización de trabajos

- 3.-Se dispondrá de 10 volquetas gestionadas por el MIT, 3 excavadoras pertenecientes al MIT, Elecaastro y GAD Municipal para la estabilización del talud, limpieza del paso de agua ubicado en Caledóneas y construcción de un badén de piedra en la zona de Caledóneas
- 4.-Por parte del MIT se gestionará un volumen de 100 m³ de piedra para escollera
- 5.-Por parte de la Prefectura del Azuay se gestionará el traslado de una excavadora
- 6.-El GAD Municipal realizará inspección en la zona de riesgo de una vivienda
- 7.-Se analiza la suspensión de la jornada presencial en las escuelas de Caledóneas y Rircay
- 8.-El COE Cantonal se mantendrá en sesión permanente

-30 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)

SNGR CZ6 de forma conjunta con GAD Cantonal se movilizan a realizar inspección en la zona del evento, Maquinaria del MIT y GAD Cantonal realizan trabajos para recuperación de la vía CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la SNGR realiza monitoreo del evento.

- **Girón/km. 33, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del 05/02/2026 se suscitó un **deslizamiento de material pétreo** que afectó parcialmente la vía de primer orden. La vía de primer orden continúa parcialmente habilitada

-10 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)

MIT informa que maquinaria se encuentra atendiendo otros puntos, cuando se tenga disponibilidad se realizará la limpieza CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la SNGR realiza monitoreo del evento.

Paute

- **Paute/Puente Chicti, vía Paute-Guarumales-Méndez [E-40]**, por causa de las lluvias suscitadas la noche del 04/02/2026 se **suscitó la caída de rocas** (caída/colapso), afectando parcialmente la vía de primer orden. La vía de primer orden continúa parcialmente habilitada

-5 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)

MIT informa que maquinaria se encuentra atendiendo otros puntos, cuando se tenga disponibilidad se realizará retiro de la roca CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la SNGR realiza monitoreo del evento.

Pucará

- **Pucará/Km-80 de la vía Minas-Tablón-Pucará**, por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del 03/02/2026 se suscitó un **deslizamiento de material rocoso** que afecta parcialmente la vía de primer orden.

-5 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)

MIT informa que maquinaria se encuentra atendiendo otros puntos, cuando se tenga disponibilidad se realizará la limpieza CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la SNGR realiza monitoreo del evento.

Cuenca

- **Machángara/ Ucubamba**, por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 02/02/2026, se suscitó el **desbordamiento de una quebrada s/n, producto del evento el ingreso de agua a los patios de viviendas de un condominio privado** (evento recurrente reportado el 26/01/2026). Las viviendas ya no se encuentran inundadas, las familias permanecen en las mismas. DGR Cuenca informó que, debido a las fuertes lluvias hubo arrastre de material lo que provocó la obstrucción de un paso de agua por sedimentos y el colapso de un cerramiento de malla generando las inundaciones. Adicional se reportaron tres personas evacuadas por precaución y han retornado a sus viviendas.

SNGR informa que culminó la limpieza en la zona del evento, se realizará trámite para entrega de asistencia humanitaria

-12 familias afectadas, 36 personas afectadas

-12 viviendas afectadas

-1 bien privado destruido (cerramiento de malla)

Con fecha 03/02/2026 SNGR brindó apoyo en la coordinación para la limpieza de las viviendas, Fuerzas Armadas con apoyo de Guardia Ciudadana colaboró con la limpieza DGR Cuenca realizó levantamiento de información, maquinaria de Obras Públicas (OOPP), personal de la Prefectura y de ETAPA EP colaboraron en la limpieza de sedimentos en la entrada de paso de agua, retiro del cerramiento de malla colapsado y se restringe el camino peatonal al lado de río en donde colapsó dicho cerramiento. Cuerpo de Bomberos Cuenca colaboró en el punto, UMEVA de la SNGR realiza monitoreo del evento.

- **Molleturo/ km 71,75,91,96 Vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582]**, el 26/01/2026 por causa de las lluvias presentadas la madrugada se suscitó el **deslizamiento de material rocoso** sobre la vía de primer orden. CTE realiza recorrido y brinda seguridad al tránsito vehicular. La vía de primer orden continúa parcialmente habilitada

-20 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)

MIT informa que los trabajos en el km. 71 han concluido, la limpieza en los kilómetros restantes se realizará en los próximos días de acuerdo a la planificación establecida. CTE confirmó el evento y brinda seguridad al tránsito vehicular. UMEVA de la SNGR realiza monitoreo del evento.

SttRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SttRep aprobado por:

Nombre: Cristian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SttRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>