

SitRep No. 05 – Lluvias, del 1 de enero del 2026 a la fecha – Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este informe cubre el período desde el 01/01/2026 hasta el 10/02/2026- 14h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado 38 eventos adversos por lluvias afectando a 7 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (63,16%), inundaciones (15,79%), lluvias intensas (10,53), caídas (7,89%), y Hundimiento (2,63).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Paute.
- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 34 bienes de asistencia humanitaria
- El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: **ALERTA NARANJA**, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro
- Para coordinar las acciones de respuesta se realizó la activación del COE Provincial y el COE Cantonal de Girón.
- Con fecha 10/02/2026 se realizó la reunión de la MTT4 Provincial para establecer acciones ante la época lluviosa.

NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

BOLETÍN METEOROLÓGICO ESPECIAL CONCENTRACIÓN DE LLUVIAS PREDICCIÓN Y VIGILANCIA DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Fecha y hora de emisión: martes 10 de febrero de 2026 -11:50 hora local




Fig. 1. Modelo ECMWF. Fuente: Meteologix

Durante la tarde del martes 10 de febrero: Se prevén lluvias más frecuentes en el Litoral interior y laderas occidentales de la Sierra, con focos más activos en el norte y centro-occidente. En el centro-sur andino habría eventos aislados intermitentes. En la Amazonía, precipitaciones dispersas, sobre todo hacia estribaciones.

Región Sierra: Mayor incidencia en Carchi, Imbabura y Pichincha; actividad dispersa en Azuay y Loja.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 38 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No. de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Caídas (Colapso)	Hundimiento
1	CUENCA	19	10	4	4	1	0
2	GIRON	7	6	0	0	0	1
3	PAUTE	6	2	2	0	2	0
4	SANTA ISABEL	3	3	0	0	0	0
5	SEVILLA DE ORO	1	1	0	0	0	0
6	OÑA	1	1	0	0	0	0
7	PUCARA	1	1	0	0	0	0
Total		38	24	6	4	3	1
			63,16%	15,79%	10,53%	7,89%	2,63%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 10/02/2026 - 14:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Fallecidos:	1		Heridos:	2
	Personas afectadas:	71		Familias afectadas:	24
	Personas damnificadas:	16		Familias damnificadas:	4

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	25		Viviendas destruidas:	--
--	----------------------	----	---	-----------------------	----

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (metros lineales):

	Primer orden:	0,42		Puentes afectados:	--
	Segundo orden:	0			
	Tercer orden:	0		Puentes destruidos:	--
	Total, vías afectadas:	0,42			

Otras afectaciones

	Unidades Educativas afectados:	1		Unidades Educativas con daño funcional:	2
	Bienes públicos afectados:	1		Bienes públicos destruidos:	--
	Bienes privados afectados:	2		Bienes privados destruidos:	3

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/02/2026 - 14:00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información

4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Cuenca** con 72 personas impactadas siendo el de mayor recurrencia con 19 eventos:

No	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Familias Afectadas	Personas Afectadas Directamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CUENCA	19	72	0	2	21	60	3	12	24	0	0	1	2	1	0,19
2	PAUTE	6	15	1	0	3	11	1	4	1	1	0	0	0	2	0,02
3	SANTA ISABEL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
4	OÑA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
5	SEVILLA DE ORO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
6	GIRON	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0,16
7	PUCARA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Total		38	87	1	2	24	71	4	16	25	1	2	1	2	3	0,42

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/02/2026 - 14:00



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/02/2026 - 14:00

A continuación, se detalla donde existió la persona fallecida:

No	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Personas Fallecidas	Descripción del evento
1	Paute	Paute	Abdón Calderón	Deslizamiento	28/1/2026	1	Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 28/01/2026 se registró un deslizamiento de lodo junto a una vivienda. Cuerpo de Bomberos Paute realizó recuperación del cadáver (masculino de 70 años de edad).

5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero a la fecha, se ha entregado asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 34 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CUENCA	4	4	4	1	2	15	12	3
2	PAUTE	6	6	6	1	0	19	15	4
Total		10	10	10	2	2	34	27	7

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/02/2026 - 14:00

6. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, el COE Provincial:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Azuay	4/02/2026	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, 1 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Girón	5/02/2026	Activo

7. Detalle de eventos adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Girón

- Girón/km. 50, Pichanillas, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias suscitadas la tarde y noche del 04/02/2026 se produjo el **hundimiento y pérdida parcial de la mesa de la vía**. Con fecha 05/02/2026 se activó el COE Cantonal, SNGR CZ6 brindó asesoramiento. La vía de primer orden se encuentra parcialmente habilitada y como ruta alterna se mantendrá la vía Asunción - San Fernando en caso de cierre por mal clima.
 - 30 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)
 - 2 unidades educativas afectadas (funcionalmente)
 MINEDEC informa que el día de mañana 10/02/2026 se reanudan las clases en las dos unidades educativas del sector. MIT y GAD/ Cantonal continúan realizando los trabajos para la recuperación de la vía, UMEVA de la SNGR realiza monitoreo del evento.

Cuenca

- **Molleturo/ km 89 Vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582]**, por causa de las lluvias presentadas la madrugada del 07/02/2026 se suscitó un deslizamiento de material rocoso que afectó parcialmente la vía de primer orden. La vía de primer orden se mantiene parcialmente habilitada

-10 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)

Maquinaria del MIT realiza la limpieza en el km 100, al concluir se movilizará la maquinaria para continuar con la limpieza en los km. restantes CTE confirmó el evento y brinda seguridad al tránsito vehicular. UMEVA de la SNGR realiza monitoreo del evento.

- **Machángara/ Ucubamba**, por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 02/02/2026, se suscitó el **desbordamiento de una quebrada s/n, producto del evento el ingreso de agua a los patios de viviendas de un condominio privado** (evento recurrente reportado el 26/01/2026). Las viviendas ya no se encuentran inundadas, las familias permanecen en las mismas. DGR Cuenca informó que, debido a las fuertes lluvias hubo arrastre de material lo que provocó la obstrucción de un paso de agua por sedimentos y el colapso de un cerramiento de malla generando las inundaciones. Adicional se reportaron tres personas evacuadas por precaución y han retornado a sus viviendas. SNGR informó que culminó la limpieza en la zona del evento, DGR Cuenca informa que de las 12 familias reportadas como afectadas 3 son damnificadas por pérdida total de bienes y enseres

-3 familias damnificadas, 12 personas damnificadas

-9 familias afectadas, 24 personas afectadas

-12 viviendas afectadas

-1 bien privado destruido (cerramiento de malla)

Con fecha 09/02/2026 SNGR CZ6 realizó entrega de asistencia humanitaria. SNGR realizó monitoreo del evento, con fecha 03/02/2026 SNGR brindó apoyo en la coordinación para la limpieza de las viviendas, Fuerzas Armadas con apoyo de Guardia Ciudadana colaboró con la limpieza DGR Cuenca realizó levantamiento de información, maquinaria de Obras Públicas (OOPP), personal de la Prefectura y de ETAPA EP colaboraron en la limpieza de sedimentos en la entrada de paso de agua, retiro del cerramiento de malla colapsado y se restringe el camino peatonal al lado de río en donde colapsó dicho cerramiento. Cuerpo de Bomberos Cuenca colaboró en el punto, UMEVA de la SNGR realiza monitoreo del evento.

Molleturo/ km 71,75,90,91,96 Vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582], el 26/01/2026 por causa de las lluvias presentadas la madrugada se suscitó el **deslizamiento de material rocoso** sobre la vía de primer orden. CTE realiza recorrido y brinda seguridad al tránsito vehicular. Debido a las lluvias permanentes en la zona se suscitó un deslizamiento en la vía de primer orden en el Km 90 la vía continúa parcialmente habilitada

-25 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)

SNGR coordina con MIT la limpieza de la vía misma que se realizará en los próximos días de acuerdo a la planificación establecida. CTE confirmó el evento y brinda seguridad al tránsito vehicular. UMEVA de la SNGR realiza monitoreo del evento.

SitRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Cristian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>