

SitRep No. 06 – Lluvias, del 1 de enero del 2026 a la fecha – Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2026 hasta el 11/02/2026- 12h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado 41 eventos adversos por lluvias afectando a 7 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (63,41%), inundaciones (14,63%), lluvias intensas (9,76%), caídas (7,32%), Hundimiento (2,44), Granizada (2,44).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Paute y Girón.
- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 39 bienes de asistencia humanitaria
- El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: **ALERTA NARANJA** a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro
- Para coordinar las acciones de respuesta se realizó la **activación del COE Provincial y el COE Cantonal de Girón.**
- Con fecha 10/02/2026 se realizó la reunión de la MTT4 Provincial para establecer acciones ante la época lluviosa.

NIVEL DE AFECTACIÓN


2

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

BOLETÍN METEOROLÓGICO ESPECIAL CONCENTRACIÓN DE LLUVIAS PREDICCIÓN Y VIGILANCIA DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Fecha y hora de emisión: martes 10 de febrero de 2026 -11:50 hora local



Durante la mañana del miércoles 11 de febrero: Se prevén lluvias en general bajas y dispersas, con mayor probabilidad a lo largo de la estribación oriental y sectores del centro-sur del país. En la Sierra, se esperarían chubascos aislados en laderas, mientras que en el Litoral la precipitación sería dispersa.

Región Sierra: Lluvias dispersas en el centro de la región, con focos aislados en Pichincha, Cotopaxi, este de Tungurahua y Bolívar.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran **cuerpos de agua desbordados**, ni **cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.**

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 41 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No. de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Caídas (Colapso)	Hundimiento	Granizada
1	CUENCA	22	12	4	4	1	0	1
2	GIRON	7	6	0	0	0	1	0
3	PAUTE	6	2	2	0	2	0	0
4	SANTA ISABEL	3	3	0	0	0	0	0
5	SEVILLA DE ORO	1	1	0	0	0	0	0
6	OÑA	1	1	0	0	0	0	0
7	PUCARA	1	1	0	0	0	0	0
Total		41	26	6	4	3	1	1
			63,41%	14,63%	9,76%	7,32%	2,44%	2,44%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 11/02/2026 - 12:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Fallecidos:	1		Heridos:	2
	Personas afectadas:	90		Familias afectadas:	29



Personas damnificadas:

16



Familias damnificadas:

4

Afectación a Viviendas:



Viviendas afectadas:

26



Viviendas destruidas:

--

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (metros lineales):



Primer orden:

0,45



Puentes afectados:

--

Segundo orden:

0

Tercer orden:

0



Puentes destruidos:

--

Total, vías afectadas:

0,45

Otras afectaciones



Unidades Educativas afectados:

1



Unidades Educativas con daño funcional:

2



Bienes públicos afectados:

1



Bienes públicos destruidos:

--



Bienes privados afectados:

2



Bienes privados destruidos:

3

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 11/02/2026 - 12:00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información

4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es Cuenca con 77 personas impactadas siendo el de mayor recurrencia con 22 eventos:

No	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CUENCA	22	77	0	2	22	65	3	12	25	0	0	1	2	1	0,22
2	PAUTE	6	15	1	0	3	11	1	4	1	1	0	0	0	2	0,02
3	GIRON	7	14	0	0	4	14	0	0	0	0	2	0	0	0	0,16
4	SEVILLA DE ORO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
5	SANTA ISABEL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
6	OÑA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
7	PUCARA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Total		41	106	1	2	29	90	4	16	26	1	2	1	2	3	0,45

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 11/02/2026 - 12:00



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 11/02/2026 - 12:00

A continuación, se detalla donde existió la persona fallecida:

No	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Personas Fallecidas	Descripción del evento
1	Paute	Paute	Abdón Calderón	Deslizamiento	28/1/2026	1	Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 28/01/2026 se registró un deslizamiento de lodo junto a una vivienda. Cuerpo de Bomberos Paute realizó recuperación del cadáver (masculino de 70 años de edad).

5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero a la fecha, se ha entregado asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 39 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CUENCA	4	4	4	1	2	15	12	3
2	GIRON	5	0	0	0	0	5	14	4
3	PAUTE	6	6	6	1	0	19	15	4
Total		15	10	10	2	2	39	41	11

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNOGIRD. 11/02/2026 - 12:00

6. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado la siguiente alerta:

Fecha de Declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
4/2/2026	Azuay	Naranja	• El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: ALERTA NARANJA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, el COE Provincial:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Azuay	4/02/2026	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, 1 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Girón	5/02/2026	Activo

8. Detalle de eventos adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Girón

- Girón/km. 50, Pichanillas, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias suscitadas la tarde y noche del 04/02/2026 se produjo el **hundimiento y pérdida parcial de la mesa de la vía**. Con fecha 05/02/2026 se activó el COE Cantonal, SNGR CZ6 brindó asesoramiento. La vía de primer orden se encuentra parcialmente habilitada y como ruta alterna se mantendrá la vía Asunción - San Fernando en caso de cierre por mal clima.

-4 familias afectadas (14 personas)

-30 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)

-2 unidades educativas afectadas (funcionalmente)

SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria a 4 familias afectadas quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad por situarse en zona de riesgo. MIT y GAD Cantonal continúan realizando los trabajos para la recuperación de la vía, UMEVA de la SNGR realiza monitoreo del evento.

Cuenca

- **Cumbe/km. 18, vía Cumbe - La Jarata - Oña [E-35]**, por causa de las lluvias registradas la madrugada del 11/02/2026, **se suscitó un deslizamiento** que afecta parcialmente la vía de primer orden.
-30 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)
CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la SNGR coordinó con MIT para la limpieza de la vía.
- **Molleturo/ km 89 Vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582]**, por causa de las lluvias presentadas la madrugada del 07/02/2026 se suscitó un **deslizamiento de material rocoso** que afectó parcialmente la vía de primer orden. La vía de primer orden se mantiene parcialmente habilitada
-10 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)
MIT realizará la limpieza en los próximos días, de acuerdo a la planificación establecida CTE confirmó el evento y brindó seguridad al tránsito vehicular. UMEVA de la SNGR realiza monitoreo del evento.
Molleturo/ km 71,75,90,91,96 Vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582], el 26/01/2026 por causa de las lluvias presentadas la madrugada se suscitó el **deslizamiento de material rocoso** sobre la vía de primer orden. CTE realiza recorrido y brinda seguridad al tránsito vehicular. Debido a las lluvias permanentes en la zona se suscitó un deslizamiento en la vía de primer orden en el Km 90 la vía continúa parcialmente habilitada
-25 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)
SNGR coordina con MIT la limpieza de la vía misma que se realizará en los próximos días de acuerdo a la planificación establecida. CTE confirmó el evento y brinda seguridad al tránsito vehicular. UMEVA de la SNGR realiza monitoreo del evento.

SitRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Cristian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>