

## SitRep No. 07 – Lluvias, del 1 de enero del 2026 a la fecha – Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este informe cubre el período desde el 01/01/2026 hasta el 13/02/2026- 14h00  
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

### 1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado 42 eventos adversos por lluvias afectando a 7 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (64,29%), inundaciones (14,29%), lluvias intensas (9,52), caídas (7,14%), Hundimiento (2,38), Granizada (2,38).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Paute y Girón.
- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 39 bienes de asistencia humanitaria
- El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: **ALERTA NARANJA** a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro
- Para coordinar las acciones de respuesta se realizó la activación del COE Provincial y el COE Cantonal de Girón y Pucará.
- Con fecha 10/02/2026 se realizó la reunión de la MTT4 Provincial para establecer acciones ante la época lluviosa.


NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al  
Manual del COE 2017

### 2. Situación Hidrometeorológica actual

De acuerdo al Boletín Meteorológico Nro. 10 de INAMHI, Estatus: **advertencia**, con vigencia desde: desde las 22H00 del 11 hasta las 15H00 del 15 de febrero de 2026, indica que el nivel de amenaza es: **Medio, Alto y Muy Alto** con un fenómeno **LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS**.



En los próximos días incrementará la intensidad y distribución de precipitaciones, acompañadas de tormentas y ráfagas de viento, con mayor énfasis en la región Litoral, norte y sur del Callejón Interandino, zonas de cordillera y Amazonía.

Los días de mayor relevancia tienden a enfocarse entre la tarde del jueves 12 y madrugada del 15 de febrero. Sin embargo, es posible que lluvias relevantes continúen después de esa fecha.

Las áreas en tonalidades naranja y roja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masa.

- **Región Litoral:** muy alta intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos y Guayas.
- **Región Amazonía:** mayor énfasis en Zamora Chinchipe y Morona Santiago.
- **Región Interandina:** mayor intensidad y persistencia en Loja, Pichincha, Bolívar, Imbabura, occidente de Imbabura y de Cotopaxi, así como zonas de cordillera oriental del centro y sur de la región.
- **Región Insular:** lluvias de variable intensidad en las Islas.

#### Estimación de la Precipitación Pronosticada

| REGIÓN      | Precipitación acumulada diaria (mm/24h) |            |          |
|-------------|-----------------------------------------|------------|----------|
|             | Nivel Medio                             | Nivel Alto | Muy Alto |
| Litoral     | 10 – 18                                 | 19 – 41    | 42 – 80  |
| Interandina | 8 – 11                                  | 12 – 27    | 28 – 50  |
| Amazonía    | 22 – 31                                 | 32 – 60    | -        |

#### ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

### 3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 42 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

| No    | Cantón         | No. de Eventos | Deslizamiento | Inundación | Lluvias Intensas | Caídas | Hundimiento | Granizada |
|-------|----------------|----------------|---------------|------------|------------------|--------|-------------|-----------|
| 1     | CUENCA         | 22             | 12            | 4          | 4                | 1      | 0           | 1         |
| 2     | GIRON          | 7              | 6             | 0          | 0                | 0      | 1           | 0         |
| 3     | PAUTE          | 6              | 2             | 2          | 0                | 2      | 0           | 0         |
| 4     | SANTA ISABEL   | 3              | 3             | 0          | 0                | 0      | 0           | 0         |
| 5     | PUCARA         | 2              | 2             | 0          | 0                | 0      | 0           | 0         |
| 6     | SEVILLA DE ORO | 1              | 1             | 0          | 0                | 0      | 0           | 0         |
| 7     | OÑA            | 1              | 1             | 0          | 0                | 0      | 0           | 0         |
| Total |                | 42             | 27            | 6          | 4                | 3      | 1           | 1         |
|       |                |                | 64,29%        | 14,29%     | 9,52%            | 7,14%  | 2,38%       | 2,38%     |

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 13/02/2026 - 14:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

|                                                                                   |                        |    |                                                                                   |                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
|  | Fallecidos:            | 1  |  | Heridos:               | 2  |
|  | Personas afectadas:    | 90 |  | Familias afectadas:    | 29 |
|   | Personas damnificadas: | 16 |  | Familias damnificadas: | 4  |

Afectación a Viviendas:

|                                                                                  |                      |    |                                                                                   |                       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
|  | Viviendas afectadas: | 26 |  | Viviendas destruidas: | — |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (metros lineales):

|                                                                                   |                               |             |                                                                                   |                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
|  | Primer orden:                 | 0,47        |  | Puentes afectados:  | — |
|                                                                                   | Segundo orden:                | 0           |                                                                                   |                     |   |
|                                                                                   | Tercer orden:                 | 0           |  | Puentes destruidos: | — |
|                                                                                   | <b>Total, vías afectadas:</b> | <b>0,47</b> |                                                                                   |                     |   |

Otras afectaciones

|                                                                                    |                                |   |                                                                                     |                                         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
|   | Unidades Educativas afectados: | 1 |   | Unidades Educativas con daño funcional: | 2 |
|  | Bienes públicos afectados:     | 1 |  | Bienes públicos destruidos:             | — |
|  | Bienes privados afectados:     | 3 |  | Bienes privados destruidos:             | 3 |

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNGIRD. 13/02/2026 - 14:00


**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información

#### 4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Cuenca** con **77 personas impactadas** siendo el de mayor recurrencia con **22 eventos**:

| El impacto a la población es cuantificado con 17 personas impactadas siendo el de mayor afectación con 22 óv |                |               |                     |                     |                  |                    |                    |                       |                       |                     |                                       |                                                  |                           |                           |                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| No                                                                                                           | Cantón         | No. de Evento | Personas Impactadas | Personas Fallecidas | Personas Heridas | Familias Afectadas | Personas Afectadas | Familias Damnificadas | Personas Damnificadas | Viviendas Afectadas | Establecimientos Educativos Afectados | Establecimientos Educativos Afectación Funcional | Bienes Públicos Afectados | Bienes Privados Afectados | Bienes Privados Destruídos | Kilómetros De Vías Afectadas |
| 1                                                                                                            | CUENCA         | 22            | 77                  | 0                   | 2                | 22                 | 65                 | 3                     | 12                    | 25                  | 0                                     | 0                                                | 1                         | 2                         | 1                          | 0,22                         |
| 2                                                                                                            | PAUTE          | 6             | 15                  | 1                   | 0                | 3                  | 11                 | 1                     | 4                     | 1                   | 1                                     | 0                                                | 0                         | 0                         | 2                          | 0,02                         |
| 3                                                                                                            | GIRON          | 7             | 14                  | 0                   | 0                | 4                  | 14                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                                     | 2                                                | 0                         | 0                         | 0                          | 0,16                         |
| 4                                                                                                            | SEVILLA DE ORO | 1             | 0                   | 0                   | 0                | 0                  | 0                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                         | 0                         | 0                          | 0,02                         |
| 5                                                                                                            | SANTA ISABEL   | 3             | 0                   | 0                   | 0                | 0                  | 0                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                         | 0                         | 0                          | 0,03                         |
| 6                                                                                                            | OÑA            | 1             | 0                   | 0                   | 0                | 0                  | 0                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                         | 0                         | 0                          | 0,01                         |
| 7                                                                                                            | PUCARA         | 2             | 0                   | 0                   | 0                | 0                  | 0                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                         | 1                         | 0                          | 0,03                         |
| Total general                                                                                                |                | 42            | 106                 | 1                   | 2                | 29                 | 90                 | 4                     | 16                    | 26                  | 1                                     | 2                                                | 1                         | 3                         | 3                          | 0,47                         |

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNGIRD. 13/02/2026 - 14:00



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 13/02/2026 - 14:00

A continuación, se detalla donde existió la persona fallecida:

| No | Cantón | Parroquia | Sector         | Evento        | Fecha del Evento | Personas Fallecidas | Descripción del evento                                                                                                                                                                                           |
|----|--------|-----------|----------------|---------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Paute  | Paute     | Abdón Calderón | Deslizamiento | 28/1/2026        | 1                   | Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 28/01/2026 se registró un deslizamiento de lodo junto a una vivienda. Cuerpo de Bomberos Paute realizó recuperación del cadáver (masculino de 70 años de edad). |

## 5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero a la fecha, se ha entregado asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 39 bienes de asistencia humanitaria:

| No    | Cantón | KCA (15 días - 4 personas) | Kit de Aseo Personal | Kit de Limpieza | Kit de Dormir | Kit de Vajilla | Total Bienes | Personas Beneficiadas | Familias Beneficiadas |
|-------|--------|----------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | CUENCA | 4                          | 4                    | 4               | 1             | 2              | 15           | 12                    | 3                     |
| 2     | GIRON  | 5                          | 0                    | 0               | 0             | 0              | 5            | 14                    | 4                     |
| 3     | PAUTE  | 6                          | 6                    | 6               | 1             | 0              | 19           | 15                    | 4                     |
| Total |        | 15                         | 10                   | 10              | 2             | 2              | 39           | 41                    | 11                    |

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 13/02/2026 - 14:00

- Desde el 01 de enero, la SNDGIRD ha entregado a la población afectada un total de 2 bienes de asistencia humanitaria:

| No    | Cantón | KPRH (para 3 días) | Total Bienes | Personas Beneficiadas | Familias Beneficiadas |
|-------|--------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | CUENCA | 2                  | 2            | 5                     | 1                     |
| Total |        | 2                  | 2            | 5                     | 1                     |

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 13/02/2026 - 14:00

## 6. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado la siguiente alerta:

| Fecha de Declaratoria | Provincia | Nivel de Alerta | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4/2/2026              | Azuay     | Naranja         | • El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: ALERTA NARANJA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro |

## 7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, el COE Provincial:

| No. | Cantón | Fecha de activación | Estado |
|-----|--------|---------------------|--------|
| 1   | Azuay  | 4/02/2026           | Activo |

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, 2 COE Cantonal:

| No. | Cantón | Fecha de activación | Estado |
|-----|--------|---------------------|--------|
| 1   | Pucará | 13/02/2026          | Activo |
| 2   | Girón  | 5/02/2026           | Activo |

## 8. Detalle de eventos adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

### Girón

- Girón/km. 50, Pichanillas, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]**, por causa de las lluvias suscitadas la tarde y noche del 04/02/2026 se produjo el **hundimiento y pérdida parcial de la mesa de la vía**. Con fecha 05/02/2026 se activó el COE Cantonal, SNGR CZ6 brindó asesoramiento. La vía de primer orden se mantiene parcialmente habilitada, y como ruta alterna se mantendrá la vía Asunción - San Fernando en caso de cierre por mal clima. MIT informa un avance en los trabajos del 80%, MINEDEC informa de una unidad educativa afectada (funcionalmente) adicional a las dos ya reportadas
  - 4 familias afectadas (14 personas)
  - 30 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)
  - 3 unidades educativas afectadas (funcionalmente)

MINEDEC realizó levantamiento de información MIT y GAD Cantonal continúan realizando los trabajos para la recuperación de la vía, los mismos se mantendrán durante el fin de semana. Con fecha 10/02/2026 SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria. SNGR Umeva Azuay realiza monitoreo del evento.

### Cuenca

- El Valle/San Miguel**, por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 10/02/2026 se registró un deslizamiento puntual al costado de una vivienda de una planta de construcción mixta (bloque y zinc) producto del evento el ingreso de agua y lodo a la vivienda. La familia permanece en la vivienda
  - 1 familia afectada (5 personas afectadas)
  - 1 vivienda afectada.DGR Cuenca realizó levantamiento de información y entrega de asistencia humanitaria, GAD Parroquial colaboró con la limpieza Cuerpo de bomberos Cuenca realizó trabajos manuales para encausar el agua y colaboró con la limpieza de la vivienda. SNGR Umeva Azuay realizó monitoreo del evento.
- Cumbe/km. 18, vía Cumbe - La Jarata - Oña [E-35]**, por causa de las lluvias registradas la madrugada del 11/02/2026, se suscitó un deslizamiento que afectó la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra totalmente habilitada
  - 30 metros de vía aproximadamente (**vía habilitada**)MIT realizó la limpieza de la vía CTE verificó el evento y colaboró con el tránsito vehicular, SNGR Umeva Azuay realizó monitoreo del evento.
- Molleturo/ km 89 Vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582]**, por causa de las lluvias presentadas la madrugada del 07/02/2026 se suscitó un deslizamiento de material rocoso que afectó parcialmente la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra totalmente habilitada
  - 10 metros de vía aproximadamente (**vía habilitada**)MIT realizó limpieza de la vía CTE confirmó el evento y brindó seguridad al tránsito vehicular, SNGR Umeva Azuay realizó monitoreo del evento.
- Gil Ramírez Dávalos/Unidad Educativa San Francisco**, debido a las lluvias suscitadas la mañana del 02/02/2026, se produjo el ingreso de agua y la afectación del techo del aula donde reciben clases niños y niñas de inicial I y II de la Unidad Educativa San Francisco.
  - 1 Establecimiento Educativo AfectadoMINEDEC realizó la intervención para los arreglos respectivos. SNGR Umeva Azuay realizó monitoreo del evento.
- Molleturo/ km 71,75,90,91,96 Vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582]**, el 26/01/2026 por causa de las lluvias presentadas la madrugada se suscitó el deslizamiento de material rocoso sobre la vía de primer orden. CTE realizó recorrido y brindó seguridad al tránsito vehicular. La vía de primer orden se encuentra totalmente habilitada
  - 25 metros de vía aproximadamente (**vía habilitada**)MIT realizó limpieza de la vía CTE confirmó el evento y brindó seguridad al tránsito vehicular, SNGR Umeva Azuay realizó monitoreo del evento.

#### SitRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 0997487409

#### SitRep aprobado por:

Nombre: Cristian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)  
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>