

SitRep No. 09 – Lluvias, del 1 de enero del 2026 a la fecha – Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2026 hasta el 20/02/2026- 14h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado 54 eventos adversos por lluvias afectando a 7 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (62,96%), inundaciones (20,37%), lluvias intensas (7,41), caídas (5,56%), Hundimiento (1,85), Granizada (1,85).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Paute y Girón.
- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 39 bienes de asistencia humanitaria
- El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: **ALERTA NARANJA** a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro
- Para coordinar las acciones de respuesta se realizó la activación del COE Provincial y el COE Cantonal de Girón y Pucará.
- Con fecha 10/02/2026 se realizó la reunión de la MTT4 Provincial para establecer acciones ante la época lluviosa.


NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

De acuerdo al Boletín Meteorológico Nro. 12 de INAMHI, Estatus: **advertencia**, con vigencia desde: **desde las 15H00 del 19 hasta las 12H00 del 22 de febrero de 2026**, indica que el nivel de amenaza es: **Medio, Alto y Muy Alto** con un fenómeno **LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS**.



Se actualizan las localidades donde se presentarán los eventos de lluvia, tormentas y ráfagas de viento más intensos y probables, especialmente en la región Litoral durante las próximas 72 horas. Los eventos de mayor riesgo se desarrollarían en horas de la tarde, noche y primeras horas de la mañana especialmente entre los días 19-20, y 21-22 de febrero.

Las áreas en tonalidades naranja y roja presentan mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos

Estimación de la Precipitación Pronosticada

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 - 18	19 - 41	42 - 80
Interandina	8 - 11	12 - 27	28 - 50
Amazonia	22 - 31	32 - 60	-

- Región Litoral:** Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro.
- Región Amazonia:** Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Napo.
- Región Interandina:** Loja, occidente de: Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Azuay, Cañar y Chimborazo.
- Región Insular:** Isabela, Fernandina y Santa Cruz.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran **cuerpos de agua desbordados**, ni **cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel**.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 54 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No. de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Caídas (Colapso)	Hundimiento	Granizada
1	CUENCA	30	16	8	4	1	0	1
2	GIRÓN	10	8	1	0	0	1	0
3	PAUTE	6	2	2	0	2	0	0
4	SANTA ISABEL	3	3	0	0	0	0	0
5	PUCARÁ	3	3	0	0	0	0	0
6	SEVILLA DE ORO	1	1	0	0	0	0	0
7	OÑA	1	1	0	0	0	0	0
Total		54	34	11	4	3	1	1
			62,96%	20,37%	7,41%	5,56%	1,85%	1,85%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 20/02/2026 - 14:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Fallecidos:	1		Heridos:	2
	Personas afectadas:	90		Familias afectadas:	29
	Personas damnificadas:	16		Familias damnificadas:	4

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	37		Viviendas destruidas:	--
---	----------------------	----	---	-----------------------	----

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (metros lineales):

	Primer orden:	0,64		Puentes afectados:	--
	Segundo orden:	0,36			
	Tercer orden:	0,02		Puentes destruidos:	--
	Total, vías afectadas:	1,02			

Otras afectaciones

	Unidades Educativas afectados:	2		Unidades Educativas con daño funcional:	3
	Bienes públicos afectados:	1		Bienes públicos destruidos:	--
	Bienes privados afectados:	5		Bienes privados destruidos:	3

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 20/02/2026 - 14:00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información

4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Cuenca** con **77 personas impactadas** siendo el de mayor recurrencia con **30 eventos**:

No	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Kilómetros de Vías Afectadas
1	CUENCA	30	77	0	2	22	65	3	12	36	1	0	1	4	1	0,65
2	PAUTE	6	15	1	0	3	11	1	4	1	1	0	0	0	2	0,02
3	GIRÓN	10	14	0	0	4	14	0	0	0	0	3	0	0	0	0,22
4	SEVILLA DE ORO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
5	SANTA ISABEL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04
6	OÑA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
7	PUCARÁ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,06
	Total	54	106	1	2	29	90	4	16	37	2	3	1	5	3	1,02

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 20/02/2026 - 14:00



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 20/02/2026 - 14:00

A continuación, se detalla donde existió la persona fallecida:

No	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Personas Fallecidas	Descripción del evento
1	Paute	Paute	Abdón Calderón	Deslizamiento	28/1/2026	1	Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 28/01/2026 se registró un deslizamiento de lodo junto a una vivienda. Cuerpo de Bomberos Paute realizó recuperación del cadáver (masculino de 70 años de edad).

5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero a la fecha, se ha entregado asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 39 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CUENCA	4	4	4	1	2	15	12	3
2	GIRON	5	0	0	0	0	5	14	4
3	PAUTE	6	6	6	1	0	19	15	4
Total		15	10	10	2	2	39	41	11

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 20/02/2026 - 14:00

- Desde el 01 de enero, la SNDGIRD ha entregado a la población afectada un total de 2 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KPRH (para 3 días)	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	CUENCA	2	2	5	1
Total		2	2	5	1

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 20/02/2026 - 14:00

6. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado la siguiente alerta:

Fecha de Declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
4/2/2026	Azuay	Naranja	El 04/02/2026 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SNGR-SGIAR-2026-001, por lo que se Declara: ALERTA NARANJA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, el COE Provincial:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Azuay	4/02/2026	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado, 2 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Pucará	13/02/2026	Activo
2	Girón	5/02/2026	Activo

8. Detalle de eventos adversos

A continuación, se detalla los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Girón

Girón/km. 50, Pichanillas, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59], por causa de las lluvias suscitadas la tarde y noche del 04/02/2026 se produjo el **hundimiento y pérdida parcial de la mesa de la vía**. Con fecha 05/02/2026 se activó el COE Cantonal, SNGR CZ6 brindó asesoramiento. La vía de primer orden se mantiene parcialmente habilitada, y como ruta alterna se mantendrá la vía Asunción - San Fernando en caso de cierre por mal clima. **MIT informa un avance del 90%** en trabajos de recuperación de la mesa y posterior se trabajará en la reposición de la capa asfáltica.

- 4 familias afectadas (14 personas)
- 30 metros de vía aproximadamente (**vía parcialmente habilitada**)
- 3 unidades educativas afectadas (funcionalmente)

MIT y GAD Cantonal continúan realizando los trabajos para la recuperación de la vía. **Con fecha 10/02/2026 SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria**. SNGR Umeva Azuay realiza monitoreo del evento.

Cuenca

- Turi/La Merced**, por causa de las lluvias registradas la tarde del 17/02/2026 se registró saturación del suelo ocasionando un **deslizamiento puntual**, adicional una vivienda se encuentra cerca del lugar del deslizamiento. DGR informa ser un mal manejo de conducción de aguas pluviales y grises, así como el taponamiento de cauces hídricos naturales y el desvío de escorrentías hacia el área afectada, la cual se encuentra en cotas inferiores, favoreciendo la concentración e infiltración de agua en el talud. No se registran viviendas ni infraestructura afectadas.
DGR Cuenca realizó inspección de las recomendaciones, SNGR realizó monitoreo del evento.
- Baños/Camino Viejo a Baños y Atanasio Oleas, Misicata**, por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 14/02/2026, se produjo el **colapso de alcantarillas ocasionando anegación de agua sobre las vías de segundo orden** dificultando el tránsito vehicular. SNGR CZ6 realizó recorridos en los diferentes sectores, el propietario de la vivienda realizó limpieza de su patio donde ingresó agua, sin afectaciones mayores
 - 1 vivienda afectada
 - 10 metros de vía aproximadamente (anegadas con agua y sedimentos)SNGR CZ6 realizó inspección en el lugar del evento, Cuerpo de Bomberos Cuenca colaboró en los diferentes sectores, GAD Cantonal (ETAPA EP) realizó limpieza de alcantarillas. SNGR Umeva Azuay realizó monitoreo del evento
- Sinincay/El Salado**, por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 14/02/2026, **se produjo el desbordamiento de la quebrada del salado causando anegación (agua y sedimentos) sobre las vías de segundo orden**. El caudal de la quebrada El Salado ha retornado a su cauce normal. SNGR CZ6 realizó recorridos en los diferentes sectores, los propietarios de las viviendas realizan limpieza de las mismas, sin afectaciones mayores
 - 4 viviendas afectadas
 - 15 metros de vía aproximadamente (anegadas con agua y sedimentos)SNGR CZ6 realizó inspección en el lugar del evento, C.B. Cuenca realizó labores de succión en los diferentes sectores, DGR Cuenca realizó levantamiento de información, GAD Cantonal realizó limpieza de los sedimentos de la vía. SNGR Umeva Azuay realizó monitoreo del evento
- San Joaquín/Tenis y Golf Club, El Alto, Centro de Retención EMOV, San José Barabón Chico, Cañaro, Pinchizana, Santa Teresita, Paraíso del Azuay y el Alto**, por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 14/02/2026, **se produjo el desbordamiento de una quebrada s/n causando anegación (agua y sedimentos) sobre las vías de primer y segundo orden**, adicional el ingreso de agua mínimo a viviendas del sector. El caudal de la quebrada s/n ha retornado a su cauce normal. **SNGR CZ6 realizó recorridos por los diferentes sectores** dando a conocer el ingreso de agua mínimo a una carpintería en el sector de Barabón, adicional en un acercamiento con la ciudadanía informan que se ha realizado la limpieza del agua que ingresó en los patios de las viviendas sin mayores afectaciones
 - 6 viviendas afectadas
 - 30 metros de vía aproximadamente (anegadas con agua y sedimentos) vía de segundo orden, habilitada.
 - 300 metros de vía aproximadamente (anegadas con agua y sedimentos) vía de primer orden, habilitada
 - 1 bien privado afectado (carpintería)

SNGR CZ6 realizó inspección en el lugar del evento, C.B. Cuenca realizó recorridos por los diferentes sectores, DGR Cuenca realizó levantamiento de información, GAD Provincial y GAD Parroquial realizaron limpieza de acequias y sedimentos arrastrados a la vías, SNGR Umeva Azuay realizó monitoreo del evento

- **Molleturo/Km100, 102, Vía Cuenca- Molleturo- Naranjal [E-582]**, por causa de las lluvias de la tarde del 16/02/2026 en la zona se produjo un deslizamiento que afecta parcialmente la vía de primer orden. La vía permanece parcialmente habilitada en el km. 102

-35 metros de vía aproximadamente **(vía parcialmente habilitada)**

MIT realizó limpieza en el km 100, la limpieza del km. 102 se realizará en los próximos días CTE colaboró con el tránsito vehicular,. SNGR Umeva Azuay realiza monitoreo del evento

SitRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Cristian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>