

SitRep 14 – Por lluvias, del 1 de enero de 2026 a la fecha

INFORME DE SITUACIÓN NACIONAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2026 hasta el 01/02/2026- 18:00
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **235 eventos adversos por lluvias** afectando a **21 provincias, 86 cantones y 159 parroquias**. Los eventos más recurrentes corresponden a: deslizamientos (44,26%), inundaciones (27,66%), lluvias intensas (8,51%), hundimiento (5,96%) y erosión hídrica (4,26%) entre los principales.
- En lo que va de año 2026, las provincias con mayor impacto a la población son: Zamora Chinchipe, Guayas, Esmeraldas, Chimborazo, Azuay, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Imbabura, Orellana y Morona Santiago.
- En total, los eventos reportados, impactaron a **651 personas**. Los días 26, 27 y 28 de enero concentraron el mayor impacto a la población; sin embargo, los días 25, 26, 27 y 28 de enero se registró la mayor recurrencia de eventos.
- Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: **2 COE cantonal** (cantón Paquisha en Zamora Chinchipe, cantón El Chaco en Napo) y **1 COE parroquial** (Manuel Cornejo Astorga en el cantón Mejía provincia de Pichincha).
- La SNGR ha entregado un **total de 346 bienes de asistencia humanitaria** en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Manabí, Pichincha, Azuay, Chimborazo y Santo Domingo De Los Tsáchilas.

NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. – Intensidad y distribución de lluvias durante el periodo de vigencia

De acuerdo al Boletín Meteorológico Nro. 07 **estatus advertencia**, emitido por el INAMHI, vigente desde 19H00 del **31 de enero hasta las 07H00 del 05 de febrero de 2026**. Para los próximos días se actualizan las localidades donde lluvias de variable intensidad, tormentas y ráfagas de viento tienen probabilidad de presentarse. La región Litoral o Costa, estribaciones de cordillera occidental, región Interandina o Sierra, y parte de la Amazonía u Oriente. Los días **31 de enero, 1, 3 y 4 de febrero**, serían los días con **mayor probabilidad e intensidad de los eventos**.

Las áreas en tonalidades naranja presentan mayor probabilidad e intensidad de lluvias y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masa.

Estimación de la Precipitación Pronosticada

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)	
	Nivel Medio	Nivel Alto
Litoral	10 – 18	19 – 50
Interandina	8 – 11	12 – 35
Amazonía	22 – 31	–

ZONAS AFECTADAS

- Región Litoral:** Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro e interior de Manabí.
- Región Amazonía:** Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbios y estribaciones de cordillera de Pastaza.
- Región Interandina:** Bolívar, Loja y zonas occidentales de: Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha Imbabura y Carchi.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, se registran **02 cuerpos hídricos con tendencia a subir de nivel**

02 Cuerpos hídricos con tendencia a subir de nivel

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
1	Imbabura	Cotacachi	Apuela	Apuela	Río Apuela	01/02/2026	Río con tendencia a umentar su nivel
2	Esmeraldas	San Lorenzo	San Lorenzo	barrios San José, Las Marías, Luis Cevallos y Nuevos San	Río Nadadero	01/02/2026	Río con tendencia a umentar su nivel

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01/01/2026 a la fecha, por lluvias se registró un **total de 235 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Provincia	Total general	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Hundimiento	Erosión Hídrica	Cargas (Colapso)	Aluvión (Fujos)	Vendaval	Granizada	Reptación	Tormenta Eléctrica
1	Pichincha	40	27	7	2	--	--	2	1	--	1	--	--
2	Azuay	26	18	3	4	--	--	1	--	--	--	--	--
3	Imbabura	25	21	1	1	2	--	--	--	--	--	--	--
4	Guayas	24	--	13	6	--	2	--	--	2	--	--	1
5	El Oro	15	11	1	1	--	--	1	--	--	--	1	--
6	Morona Santiago	13	3	5	--	1	3	--	1	--	--	--	--
7	Esmeraldas	12	2	8	2	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Tungurahua	11	3	6	1	1	--	--	--	--	--	--	--
9	Pastaza	10	2	5	--	3	--	--	--	--	--	--	--
10	Loja	9	2	--	1	3	--	1	1	--	--	1	--
11	Los Rios	7	1	3	--	3	--	--	--	--	--	--	--
12	Zamora Chinchipe	6	3	1	--	--	2	--	--	--	--	--	--
13	Carchi	6	5	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
14	Manabí	6	2	1	--	--	--	--	1	2	--	--	--
15	Orellana	6	2	3	--	--	1	--	--	--	--	--	--
16	Napo	5	--	3	--	--	2	--	--	--	--	--	--
17	Santo Domingo De Los Tsáchilas	5	--	3	--	1	--	--	--	1	--	--	--
18	Chimborazo	4	1	--	--	--	--	1	1	--	1	--	--
19	Bolívar	3	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--
20	Cañar	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	Cotopaxi	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Total General		235	104	65	20	14	10	7	5	5	2	2	1
Porcentaje		100%	44,26%	27,66%	8,51%	5,96%	4,26%	2,98%	2,13%	2,13%	0,85%	0,85%	0,43%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGGIRD. 01/02/2026 - 19:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:			
	Personas Fallecidas:	1	 Personas heridas: 5
	Personas afectadas:	542	 Personas damnificadas: 109
	Familias afectadas:	208	 Familias damnificadas: 41
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	130	 Viviendas destruidas: 7
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (kilómetros)		Bienes públicos y Privados	
	Primer Orden:	1,41	 Bienes públicos afectados: 16
	Segundo Orden:	2,61	 Bienes públicos destruidos: --
	Tercer Orden:	0,84	 Bienes privados afectados: 16
	Total Vías afectadas (kilómetros):	4,86	 Bienes privados destruidos: 3
Puentes			
	Puentes afectados:	1	 Puentes destruidos: 5
Infraestructura Educativa			
	Unidades Educativas afectados:	2	 Unidades Educativas con daño funcional: 1
Infraestructura Educativa			
	Animales Muertos:	69	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGGIRD. 01/02/2026 - 19:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.


Detalle de afectaciones por provincias

La provincia con mayor impacto a la población es **Zamora Chinchipe**, con **244 personas impactadas** y **6 eventos**; seguido de: **Guayas** con **122 personas impactadas** y **24 eventos**; **Esmeraldas** con **54 personas impactadas** y **12 eventos**; **Chimborazo**, con **50 personas impactadas** y **4 eventos**; **Azuay** con **35 personas impactadas** y **26 eventos**; y **Pichincha**, con **27 personas impactadas** y **40 eventos**:

Provincia	No de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educ. Afectación Funcional	Est. Educ. Afectados	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Km. Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
Zamora Chinchipe	6	244	0	0	240	80	4	4	9	0	0	0	0	1	4	2	0	2	0	0,11	0	0	0	0
Guayas	24	122	0	2	49	14	73	27	38	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,01	0	0	0	0
Esmeraldas	12	54	0	0	47	12	7	1	13	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0,02	0	0	0	0
Chimborazo	4	50	0	0	48	13	2	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0,01	0	0	0	0
Azuay	26	35	1	2	35	11	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0,27	0	0	0	0
Pichincha	40	27	0	1	27	8	0	0	8	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1,53	0	0	0	0
Los Ríos	7	26	0	0	26	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,04	0	0	0	0
Manabí	6	26	0	0	19	4	7	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08	0	0	0	0
Imbabura	25	17	0	0	2	2	15	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,56	0	0	0	0
Orellana	6	16	0	0	15	7	1	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0
Morona Santiago	13	12	0	0	12	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	1,38	0	0	0	60
Napo	5	8	0	0	8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0	0	0
Santo Domingo De Los Tsáchilas	5	8	0	0	8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Loja	9	4	0	0	4	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0
El Oro	15	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0	0	0	0
Bolívar	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,06	0	0	0	0
Cañar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Cotopaxi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Tungurahua	11	0	0	0	0	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0,08	0	0	0	9
Pastaza	10	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0	0	0	0
Carchi	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,11	0	0	0	0
Total General	235	651	1	5	542	208	109	41	130	7	1	2	0	1	5	16	0	16	3	4,86	0	0	0	69

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 01/02/2026 - 19:00

Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 01/02/2026 - 19:00


Número de eventos vs Personas Impactadas por fecha:

Desde el 01/01/2026, a la fecha, los eventos por lluvias alcanzaron su **mayor recurrencia los días 25, 26, 27 y 28 de enero**; sin embargo, **los días 26, 27 y 28 de enero se registró el mayor impacto a la población**.

Fecha del Evento	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de Recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
2026-01-01	1	0	0,43%	0,00%
2026-01-02	2	9	0,85%	1,38%
2026-01-03	3	13	1,28%	2,00%
2026-01-04	1	0	0,43%	0,00%
2026-01-05	2	0	0,85%	0,00%
2026-01-06	5	17	2,13%	2,61%
2026-01-08	2	0	0,85%	0,00%
2026-01-09	9	30	3,83%	4,61%
2026-01-10	6	47	2,55%	7,22%
2026-01-11	8	18	3,40%	2,76%
2026-01-12	14	13	5,96%	2,00%
2026-01-13	8	2	3,40%	0,31%
2026-01-14	4	0	1,70%	0,00%
2026-01-15	6	27	2,55%	4,15%
2026-01-16	4	0	1,70%	0,00%
2026-01-17	8	13	3,40%	2,00%
2026-01-18	1	0	0,43%	0,00%
2026-01-19	2	0	0,85%	0,00%
2026-01-20	5	0	2,13%	0,00%
2026-01-21	5	8	2,13%	1,23%
2026-01-22	10	3	4,26%	0,46%
2026-01-23	7	0	2,98%	0,00%
2026-01-24	11	28	4,68%	4,30%
2026-01-25	19	4	8,09%	0,61%
2026-01-26	21	71	8,94%	10,91%
2026-01-27	17	262	7,23%	40,25%
2026-01-28	21	54	8,94%	8,29%
2026-01-29	15	32	6,38%	4,92%
2026-01-30	6	0	2,55%	0,00%
2026-01-31	4	0	1,70%	0,00%
2026-02-01	8	0	3,40%	0,00%
Total general	235	651	100%	100%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 01/02/2026 - 19:00

Recurrencia de Eventos vs Personas Impactadas por día



A continuación, se detallan donde existieron personas fallecidas:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha Del Evento	Personas Fallecidas	Descripción General De Evento
1	Azuay	Paute	Paute	Abdón Calderón	Deslizamiento	28/01/2026	1	Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 28/01/2026 se registró un deslizamiento de lodo junto a una vivienda. Cuerpo de Bomberos Paute realizó recuperación del cadáver (masculino de 70 años de edad).
Total							1	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 01/02/2026 - 19:00

4. Alojamientos Temporales

Durante el 2026, por lluvias se activó 1 alojamiento temporal el 13/01/2026.

- Alojamientos temporales **cerrados**:

No.	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	TIPO	NOMBRE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
1	Guayas	El Triunfo	El Triunfo	Refugio Temporal	Iglesia Evangélica "En el nombre de Jesús"	13/1/2026	26/1/2026
Total general							

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 01/02/2026 - 19:00

5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

La **SNGR** ha entregado a la población un total de **346** bienes de asistencia humanitaria:

Provincias	SA - KCA (15 días - 4 personas)	SA - KPRH (para 3 días)	H - Kit de Aseo Persona	H - Kit de Limpieza	A R - Camas	A R - Kit de Dormir	A R - Kit de Vajilla	A DA - Purificador de Agua	Total Bienes	PERSONAS BENEFICIARIAS	FAMILIAS BENEFICIARIAS
Guayas	1	46	23	0	0	33	19	0	122	62	20
Manabí	5	0	5	5	3	6	0	0	24	81	21
Pichincha	5	0	5	0	0	1	0	0	11	22	8
Santo Domingo De Los Tsáchilas	1	0	1	1	0	0	0	0	3	6	1
Esmeraldas	19	0	19	19	0	31	2	12	102	54	12
Azuay	5	0	5	5	0	1	0	0	16	11	3
Chimborazo	10	0	10	10	0	4	6	0	40	100	45
Imbabura	8	0	8	2	2	3	5	0	28	16	6
Total general	54	46	76	42	5	79	32	12	346	352	116

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 01/02/2026 - 19:00

El **SNDGIRD** ha entregado a la población un total de **149** bienes de asistencia humanitaria:

Provincias	SA - KCA (15 días - 4 personas)	SA - KPRH (para 3 días)	SA - RA (24 horas)	H - Kit de Aseo Personal	H - Toallas de Baño	H - Kit de Limpieza	H - Frazadas	A R - Colchones	A R - Kit de Dormir	A R - Kit de Cocina	A R - Kit de Vajilla	A R - Kit de Limpieza (albergue)	A R - Mosquiteras, Redes de Cama	A R - Juego de Sábanas	R I - Láminas de Zinc	SA - Otro	Total Bienes	PERSONAS BENEFICIARIAS	FAMILIAS BENEFICIARIAS
Guayas	3	20	2	7	0	4	0	9	9	0	0	0	5	5	0	0	64	41	15
Pichincha	2	0	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	2	0	40	48	8
Imbabura	1	5	0	7	0	0	0	0	2	1	1	4	0	0	0	0	21	8	3
Orellana	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	8	24	14	6
Total general	6	25	2	26	12	4	12	9	19	1	9	4	5	5	2	8	149	111	32

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 01/02/2026 - 19:00

6. Declaratorias emitidas y COE activados

Declaratorias de niveles de alertas en todo el país:

Nivel de Gobierno	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de declaratoria	Nivel de Alerta	Descripción
Alerta Cantonal	Esmeraldas	Esmeraldas	-	23/01/2026	Amarilla	DECLÁRASE la Alerta Amarilla para el Cantón Esmeraldas, aplicable a todo su territorio, como medida preventiva frente al peligro hidrometeorológico inminente con el fin de salvaguardar la vida, integridad, bienes y derechos de los ciudadanos, especialmente de las personas y comunidades asentadas en zonas expuestas a mayor riesgo.

Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

Desde el 01 de enero de 2026 a la fecha se activaron **2 COE cantonal y 1 parroquial**, lo cual se detalla a continuación:

- El 29 de enero de 2026 de activó el COE cantonal de **Paquisha** en la provincia de Zamora Chinchipe.
- El 8 de enero de 2026 de reunió el COE cantonal de **El Chaco** de la provincia de Napo
- El 19 de enero de 2026 de reunió el COE parroquial de **Manuel Cornejo Astorga** en el cantón Mejía provincia de Pichincha

7. Eventos adversos de alto impacto

A continuación, se detallan los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Zona 1

- **Esmeraldas/Quinindé/La Unión/Recinto San Ramón**, el 25/01/2026 por lluvias intensas la madrugada, se suscitó el colapso estructural de un **punto de construcción mixta (caña y bambú)**. El punto se encontraba ubicado sobre el estero Cocola. Existen dos rutas alternas (por el recinto el Tambo y vía al recinto el Silencio).
 - **7 familias, 30 personas afectadas indirectamente.**
 - **1 punto destruido (punto de caña y bambú).**

Cuerpo de Bomberos Quinindé confirmó el evento y brindó información. SNGR coordinó la atención del evento con el personal de GAD Cantonal Quinindé.

- **Imbabura/Cotacachi/Sagrario/Centro de la ciudad**, el 24/01/2026, por causas de las últimas precipitaciones, se reportó el colapso estructural de una vivienda de construcción de adobe aportando la vetustez de la misma, debido al peso del desplome afectó a varias viviendas aledañas. Las familias impactadas continuarán en familiares de acogida de manera indefinida. Se espera la entrega del Bono de Contingencia por eventos adversos.
 - 3 familias damnificadas, 8 personas
 - 2 familias afectadas, 2 personas
 - 2 viviendas afectadas
 - 3 viviendas destruidas

GAD C Cotacachi UGR realizó el EVIN digital, SNGR envió al MDH para la validación y calificación en la entrega del Bono de Contingencia para las familias damnificadas. GAD Cantonal Cotacachi y SNGR realizaron la entrega de Asistencia Humanitaria a las familias impactadas. OOPP del GAD Cantonal Cotacachi culminó con los trabajos de limpieza de escombros. SNGR-UMEVA Imbabura coordinó con el GAD Cantonal UGR el respectivo levantamiento de información. **Cuerpo de Bomberos** realizó la inspección y trabajos evacuación preventiva de personas del inmueble y remoción de escombros. **ACT** brindó seguridad en el perímetro del evento.

Zona 2

- **Pichincha / Mejía / Manuel Cornejo Astorga / Ingreso a Comunidad Peñas Blancas**. El 17/01/2026, por lluvias e inestabilidad de un talud se reportó un deslizamiento de tierra que obstaculiza totalmente una vía de tercer orden que comunica la vía Alóag - Unión del Toachi con la comunidad la cual al momento se encuentra incomunicada. La vía continúa **cerrada** a la circulación vehicular, solo se puede transitar de manera peatonal y en motocicletas
 - **100 metros lineales (aproximadamente)**

GAD Provincial de Pichincha informó que no es posible ejecutar trabajos de limpieza, debido a que la zona presenta alto riesgo de deslizamientos y no reúne las condiciones de seguridad necesarias para la operación de maquinaria ni para el personal. Se prevé la realización de una nueva reunión interinstitucional con el fin de definir alternativas de solución vial. La **SNGR** continúa con el monitoreo permanente del evento.

Zona 3

- **Chimborazo / Riobamba / Licán / Barrio Nancy La Lolita**. Como consecuencia de las lluvias registradas la madrugada del 28/01/2026 se produjo un aluvión, generando afectaciones a viviendas y vehículos del sector. Se registra la afectación de una vía de segundo orden, debido a la acumulación de material pétreo en el lugar. Las familias afectadas pernoctan en sus viviendas, mientras las familias damnificadas pernoctarán con familias acogientes. Se reporta descenso de agua y lodo que podría afectar varias viviendas del sector. La vía de ingreso al barrio continúa **cerrada**, mientras se ejecutan trabajos de limpieza y mitigación.
 - **13 familias, 48 personas afectadas**
 - **2 familias, 2 personas damnificadas**
 - **15 viviendas afectadas**
 - **3 bienes privados afectados (2 vehículos y 1 camión)**
 - **1 vía de segundo orden afectada ingreso al barrio (cerrada)**

UGR Cantonal Riobamba está acudiendo al sitio a realizar una inspección, adicional indica que maquinaria del GAD Cantonal también está acudiendo para realizar trabajos en el sector. SNGR monitorea el evento.

Zona 6

- **Morona Santiago/Limón Indanza/General Leonidas Plaza/Siete Palmas, vía Plan de Milagro-Gualaeso**. Debido a que por las lluvias suscitadas durante la noche del 27/01/2026 y madrugada de hoy 28/01/2026 se produjo el incremento del caudal de la quebrada Siete Palmas y el posterior desbordamiento que generó el arrastre de piedras, lodo y material vegetal que provocó el cierre total de la vía de segundo orden, adicional informan que existen 4 vehículos atascados en el material deslizado. Al momento no se mantiene la presencia de lluvias en el sector y la vía se encuentra **parcialmente habilitada**.

- 1000 metros de vía afectado
- 4 bienes privados (1 bus, 2 camiones y 1 camioneta)

Maquinaria del GAD- Cantonal Limón Indanza se encuentra ejecutando labores de limpieza y evacuación de los vehículos de los cuales 2 ya han sido liberados. SNGR mantiene seguimiento al evento, de acuerdo con la información que se genere en territorio

Zona 7

- **Zamora Chinchipe/Paquisha/Paquisha/Bellavista, vía Paquisha-Bellavista.** Debido a las fuertes precipitaciones presentadas en la madrugada del 29/01/2026, se produjo el incremento de caudal de las quebradas La Chinguiata y Santa Cecilia, lo que ocasionó una erosión el cual generó el colapso de dos puentes carrozables y la afectación al sistema de agua potable Paquisha por ingreso de sedimentos y material arrastrado a las tuberías de conducción de agua.

El caudal de la quebrada se encuentra en su cauce normal. Se restableció el sistema de agua potable.

GAD Provincial habilitó el paso vehicular en la vía Paquisha - Bellavista y en el sector de Santa Cecilia se mantiene cerrado ya que aún se mantienen realizando trabajos de habilitación vial.

- 2 puentes destruidos (20 metros de longitud de vía)
- 964 familias afectadas indirectamente, conformadas por 3854 personas (afectadas en su medio de vida por incomunicación vial y por desabastecimiento de agua)
- 1 bien público afectado (sistema de abastecimiento de agua potable de Paquisha)

GAD provincial de Zamora Chinchipe realizó la construcción de un by pass en la vía Paquisha-Bellavista, en sector de Santa Cecilia realizan trabajos de habilitación vial. UGR Paquisha realiza levantamiento de información y coordina acciones de respuesta. GAD Cantonal realizó trabajos en la planta de abastecimiento de agua. El COE Cantonal de Paquisha se mantiene activado. Cuerpos de Bomberos de Paquisha con el apoyo de Cuerpos de Bomberos Zamora y Centinela del Cóndor realizaron abastecimiento de agua potable mediante tanqueros. PPNN confirmó el evento. SNGR UMEVA realiza constante monitoreo.

- **Zamora Chinchipe/El Pangui/Pachicutza/ Varios sectores (San Roque, Buena Fe, La Delicia y Catacocha),** producto a lluvias suscitadas en la noche del 27/01/2026, se produjo una inundación en varios sectores de la parroquia Pachicutza; afectando a varias familias, viviendas, servicios básicos, bienes públicos y privados y obstaculizando en su totalidad las vías de primer y tercer orden.

COE Cantonal se mantiene activo para continuar con la coordinación de acciones de respuesta. Las familias damnificadas reportadas se encuentran por seguridad en casas de familias acogientes.

- 80 familias afectadas. (240 personas)
- 4 familias damnificadas conformadas por 4 personas
- 9 viviendas afectadas.
- 2 bienes públicos afectados (Puente vehicular: El Oasis y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Roque)
- 1 bien público destruido. (Puente vehicular del sector 8 de Diciembre)
- 2 bienes privados afectados. (Hosterías)
- 30% de servicio de agua potable afectado.
- 5% de servicio de alcantarillado afectado.
- 1% de servicio de energía eléctrica afectada.
- 10% de servicio de transporte afectado.
- 20 metros de la vía de tercer orden. (habilitada)
- 10 metros de la vía de primer orden. (habilitada)

COE Cantonal de El Pangui se encuentra activado. UGR El Pangui continúa con el levantamiento de información. MIT Zamora Chinchipe culminó los trabajos de limpieza vial. GAD Cantonal de El Pangui culminó los trabajos de limpieza vial. Cuerpo de Bomberos El Pangui realizó la evacuación de agua y lodo. Policía Nacional verificó la novedad. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.


- **Zamora Chinchipe/El Pangui/El Pangui/El Pangui, vía El Pangui- El Oasis.** Producto de las precipitaciones presentadas en el transcurso de la tarde y noche del 25/01/2026, se registró el colapso del puente sobre el río Tundayme obstaculizando en su totalidad la vía de segundo orden. El caudal del río se encuentra en su cauce normal.

Se construye un badén provisional. Vía alterna: El Oasis- Santa Rita-El Pangui

- 1 puente destruido (15 metros de longitud de vía)
- 40 familias afectadas indirectamente.

GAD provincial de Zamora Chinchipe atiende la emergencia. Cuerpo de Bomberos El Pangui confirmó el evento. SNGR UMEVA realiza constante monitoreo.

8. Mapa de Afectación por Lluvias



SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Cristian Mazorra - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

SitRep aprobado por:

Nombre: Stalin Jiménez - Director de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>