

SitRep 17 – Por lluvias, del 1 de enero de 2026 a la fecha

INFORME DE SITUACIÓN NACIONAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2026 hasta el 04/02/2026 - 16:00
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **336 eventos adversos por lluvias** afectando a **21 provincias, 103 cantones y 209 parroquias**. Los eventos más recurrentes corresponden a: deslizamientos (47,02%), inundaciones (27,68%), lluvias intensas (7,14%), hundimiento (4,46%), erosión hídrica (4,17%) y aluviones (3,27%) entre los principales.
- En lo que va de año 2026, las provincias con mayor impacto a la población son: Zamora Chinchipe, Guayas, Orellana, Napo, Azuay, Esmeraldas, Chimborazo y Los Ríos.
- En total, los eventos reportados, impactaron a **1034 personas**. Los días 26, 27, 28, 29 y 30 de enero concentraron el mayor impacto a la población; sin embargo, los días 01, 02 y 04 de febrero, se registró la mayor recurrencia de eventos.
- Mediante **RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 022-2026**, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió Declarar: **ALERTA NARANJA**, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro.
- ALERTA AMARILLA**, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra en las provincias: Manabí, Los Ríos, Loja, Imbabura, Morona Santiago, Tungurahua, Carchi, Cañar, Pastaza, Sucumbíos, Santa Elena.
- Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: **3 COE cantonal** (cantones Paquisha y El Pangui en Zamora Chinchipe, y cantón El Chaco en Napo) y **1 COE parroquial** (Manuel Cornejo Astorga en el cantón Mejía provincia de Pichincha).
- La SNGR ha entregado un **total de 432 bienes de asistencia humanitaria** en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Azuay, Chimborazo e Imbabura.

NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza. - Intensidad y distribución de lluvias durante el período de vigencia

De acuerdo al **Boletín Meteorológico Nro. 07** **estatus advertencia**, emitido por el INAMHI, vigente desde 19H00 del **31 de enero hasta las 07H00 del 05 de febrero de 2026**. Para los próximos días se actualizan las localidades donde lluvias de variable intensidad, tormentas y ráfagas de viento tienen probabilidad de presentarse. La región Litoral o Costa, estribaciones de cordillera occidental, región Interandina o Sierra, y parte de la Amazonía u Oriente. Los días **31 de enero, 1, 3 y 4 de febrero**, serían los días con **mayor probabilidad e intensidad de los eventos**.


Las áreas en tonalidades naranja presentan mayor probabilidad e intensidad de lluvias y tormentas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas de cuerpos de agua y/o deslizamientos de masa.

Estimación de la Precipitación Pronosticada

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)	
	Nivel Medio	Nivel Alto
Litoral	10 – 18	19 – 50
Interandina	8 – 11	12 – 35
Amazonía	22 – 31	–

ZONAS AFECTADAS

- Región Litoral:** Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro e interior de Manabí.
- Región Amazonía:** Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbíos y estribaciones de cordillera de Pastaza.
- Región Interandina:** Bolívar, Loja y zonas occidentales de: Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha Imbabura y Carchi.



REGIÓN	Cantidad de precipitación diaria (mm/día)	
	NIVEL MEDIO	NIVEL ALTO
Insular	10 – 18	19 – 41
Interandina	–	–
Amazonía	–	–

Niveles



De acuerdo al **Boletín Meteorológico Nro. 08** de alerta por lluvias para la región Insular, fenómeno tormentas, emitido por el INAMHI, vigente **desde las 16H00 del 03 de febrero hasta las 16h00 del 06 de febrero de 2026**. Los días con lluvias más intensas 04 y 05 de febrero.

ZONAS AFECTADAS

- Región Insular:** Se prevé lluvias de variable intensidad en todas las Islas de la región.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, se registran **02 cuerpos hídricos desbordados** y **12 cuerpos hídricos con tendencia a subir de nivel**:

02 Cuerpos hídricos desbordados							
Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
1	Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	rccto. Roblecito	Pijullo	04/02/2026	Técnico de UGR de Urdaneta informa que debido a la presencia de fuertes lluvias el río Pijullo se desbordó provocando la rotura del muro de contención
2	Carchi	Espejo	El Goaltal	Las Juntas	Gualchán	04/02/2026	Debido a las intensas precipitaciones registradas la madrugada del 04/02/2026, se produjo el desbordamiento del río Gualchá

12 Cuerpos hídricos con tendencia a subir de nivel							
Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
3	El Oro	Chilla	Chilla	Pivir	Pivir	04/02/2026	Con tendencia aumentar su nivel
4	El Oro	Pasaje	Casacay	Sitio La Cocha	La Cocha	04/02/2026	Con tendencia aumentar su nivel
5	El Oro	Machala	La Providencia	Las Kathyas	El Macho	04/02/2026	Con tendencia aumentar su nivel
6	El Oro	Pasaje	Loma de Franco	Lizardo	El Burro	04/02/2026	Con tendencia aumentar su nivel
7	El Oro	Santa Rosa	Santa Rosa	Santa Rosa	Santa Rosa	04/02/2026	Con tendencia aumentar su nivel
8	El Oro	Atahualpa	Huertas	Huertas	El Salado	04/02/2026	Con tendencia aumentar su nivel
9	Esmeraldas	Rioverde	Rioverde, Cabecera Cantonal	Palestina	Palestina	04/02/2026	Con tendencia aumentar su nivel
10	Esmeraldas	San Lorenzo	San Lorenzo	Barrios San José, Las Marías, Luis Cevallos y Nuevos San	Nadadero	01/02/2026	Con tendencia aumentar su nivel
11	Guayas	Jujan	Jujan	Sector La Represa	Chilintomo	04/02/2026	Con tendencia aumentar su nivel
12	Los Ríos	Babahoyo	Babahoyo	Malecon	Babahoyo	04/02/2026	Con tendencia aumentar su nivel
13	El Oro	El Guabo	La Iberia	Puente La Iberia	Jubones	02/02/2026	Con tendencia aumentar su nivel
14	Imbabura	Cotacachi	Apuela	Apuela	Apuela	01/02/2026	Con tendencia aumentar su nivel

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01/01/2026 a la fecha, por lluvias se registró un **total de 336 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Provincia	Total general	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Hundimiento	Erosión Hídrica	Aluvión (Flujos)	Caidas (Colapso)	Vendaval	Reptación	Granizada	Tormenta Eléctrica	Colapso en Infraestructura
1	Pichincha	49	32	9	3	1	--	1	2	--	--	1	--	--
2	Imbabura	35	27	3	3	2	--	--	--	--	--	--	--	--
3	Azuay	33	22	6	4	--	--	--	1	--	--	--	--	--
4	Esmeraldas	31	12	15	2	--	--	--	--	1	--	--	--	1
5	Guayas	27	--	14	6	--	4	--	--	2	--	--	1	--
6	El Oro	22	15	4	1	--	--	--	1	--	1	--	--	--
7	Loja	19	7	2	1	3	--	3	2	--	1	--	--	--
8	Morona Santiago	16	4	5	--	1	5	1	--	--	--	--	--	--
9	Tungurahua	13	5	6	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
10	Pastaza	12	2	6	--	3	--	--	--	1	--	--	--	--
11	Chimborazo	11	4	3	--	--	--	2	1	--	--	1	--	--
12	Bolivar	10	8	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
13	Los Ríos	9	1	5	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--
14	Carchi	9	7	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	Santo Domingo De Los Tsáchilas	7	2	3	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--
16	Manabí	7	2	2	--	--	--	1	--	2	--	--	--	--
17	Napo	7	1	4	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
18	Zamora Chinchipe	6	3	1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
19	Orellana	6	2	3	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
20	Cotopaxi	4	--	--	1	--	--	3	--	--	--	--	--	--
21	Cañar	3	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total General		336	158	93	24	15	14	11	8	7	2	2	1	1
Porcentaje		100%	47,02%	27,68%	7,14%	4,46%	4,17%	3,27%	2,38%	2,08%	0,60%	0,60%	0,30%	0,30%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 04/02/2026 - 16:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas Fallecidas:	2		Personas heridas:	6
	Personas afectadas:	709		Personas damnificadas:	325
	Familias afectadas:	266		Familias damnificadas:	106
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	204		Viviendas destruidas:	8
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)			Bienes públicos y Privados		
	Primer Orden:	1,84		Bienes públicos afectados:	18
	Segundo Orden:	3,01		Bienes públicos destruidos:	1
	Tercer Orden:	1,14		Bienes privados afectados:	22
Total Vías afectadas (kilómetros):		5,99		Bienes privados destruidos:	4
Puentes					
	Puentes afectados:	3		Puentes destruidos:	5
Infraestructura Educativa					
	Unidades Educativas afectados:	2		Unidades Educativas con daño funcional	4
Afectación a Medios de Vida					
	Animales Muertos:*	94.084			

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 04/02/2026 - 16:00

* Corresponde a 94.000 truchas por aluvión en Cotopaxi (02/02/2026)

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.


Detalle de afectaciones por provincias

La provincia con mayor impacto a la población es Zamora Chinchipe, con 244 personas impactadas y 6 eventos; seguido de: Guayas con 159 personas impactadas y 27 eventos; Orellana con 126 personas impactadas y 6 eventos; Napo con 109 personas impactadas y 7 eventos; Azuay con 87 personas impactadas y 33 eventos; Esmeraldas con 56 personas impactadas y 31 eventos; Chimborazo, con 54 personas impactadas y 11 eventos; Los Ríos con 50 personas impactadas y 9 eventos; Loja con 34 personas impactadas y 19 eventos; y Pichincha, con 31 personas impactadas y 49 eventos;

Provincia	No de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educ. Afectación Funcional	Est. Educ. Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Km. Lineales De Vías Afectadas	Animales Muertos
Zamora Chinchipe	6	244	0	0	240	80	4	4	9	0	0	0	1	4	2	0	2	0	0,11	0
Guayas	27	159	0	2	49	14	110	43	52	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0,01	0
Orellana	6	126	0	0	57	17	69	26	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0
Napo	7	109	0	0	11	3	98	21	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0
Azuay	33	87	1	2	83	27	4	1	25	0	0	1	0	0	1	0	2	3	0,33	0
Esmeraldas	31	56	0	0	49	13	7	1	14	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0,04	0
Chimborazo	11	54	1	0	52	14	2	2	16	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0,03	0
Los Ríos	9	50	0	0	50	13	0	0	13	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0,04	0
Loja	19	34	0	0	25	7	9	2	7	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0,23	0
Pichincha	49	31	0	1	31	8	0	0	10	0	0	1	0	0	2	0	3	0	1,70	0
Manabí	7	26	0	0	19	4	7	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08	0
Imbabura	35	19	0	0	4	7	15	4	8	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0,80	0
Morona Santiago	16	18	0	0	18	2	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	4	0	1,40	60
El Oro	22	9	0	0	9	3	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,32	0
Santo Domingo De Los Tsáchilas	7	8	0	0	8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
Tungurahua	13	4	0	0	4	5	0	0	6	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0,10	24
Bolívar	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,18	0
Cañar	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0
Cotopaxi	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,07	94000
Pastaza	12	0	0	0	0	38	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0
Carchi	9	0	0	1	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,21	0
Total General	336	1034	2	6	709	286	325	106	204	8	4	2	3	5	18	1	22	4	5,99	94084

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 04/02/2026 - 16:00

Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.



Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 04/02/2026 - 16:00


Número de eventos vs Personas Impactadas por fecha:

Desde el 01/01/2026, a la fecha, los eventos por lluvias alcanzaron su mayor recurrencia los días 01, 02 y 04 de febrero; mientras que, los días 26, 27, 28, 29 y 30 de enero registraron el mayor impacto a la población.

Fecha del Evento	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de Recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
2026-01-01	1	0	0,30%	0,00%
2026-01-02	2	9	0,60%	0,87%
2026-01-03	3	13	0,89%	1,26%
2026-01-04	1	0	0,30%	0,00%
2026-01-05	2	0	0,60%	0,00%
2026-01-06	5	17	1,49%	1,64%
2026-01-08	2	0	0,60%	0,00%
2026-01-09	9	30	2,68%	2,90%
2026-01-10	6	47	1,79%	4,55%
2026-01-11	8	18	2,38%	1,74%
2026-01-12	14	13	4,17%	1,26%
2026-01-13	8	2	2,38%	0,19%
2026-01-14	4	0	1,19%	0,00%
2026-01-15	6	27	1,79%	2,61%
2026-01-16	4	0	1,19%	0,00%
2026-01-17	8	13	2,38%	1,26%
2026-01-18	1	0	0,30%	0,00%
2026-01-19	2	0	0,60%	0,00%
2026-01-20	5	0	1,49%	0,00%
2026-01-21	5	8	1,49%	0,77%
2026-01-22	10	3	2,98%	0,29%
2026-01-23	7	3	2,08%	0,29%
2026-01-24	11	28	3,27%	2,71%
2026-01-25	19	4	5,65%	0,39%
2026-01-26	21	103	6,25%	9,96%
2026-01-27	17	262	5,06%	25,34%
2026-01-28	22	98	6,55%	9,48%
2026-01-29	16	99	4,76%	9,57%
2026-01-30	6	110	1,79%	10,64%
2026-01-31	7	3	2,08%	0,29%
2026-02-01	26	37	7,74%	3,58%
2026-02-02	32	51	9,52%	4,93%
2026-02-03	16	1	4,76%	0,10%
2026-02-04	30	35	8,93%	3,38%
Total general	336	1034	100%	100%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 04/02/2026 - 16:00

Recurrencia de Eventos vs Personas Impactadas por día



A continuación, se detallan donde existieron personas fallecidas:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha Del Evento	Personas Fallecidas	Descripción General De Evento
1	Chimborazo	Chambo	Chambo	Caserío Airón	Deslizamiento	02/02/2026	1	Debido a las lluvias registradas en el sector y el desbordamiento de una acequia se produjo el deslizamiento sobre un terreno de propiedad privada, consecuencia de eso se reportó una persona atrapada la cual fue encontrada sin vida, estaba en el sitio realizando labores agrícolas.
2	Azuay	Paute	Paute	Abdón Calderón	Deslizamiento	28/01/2026	1	Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 28/01/2026 se registró un deslizamiento de lodo junto a una vivienda. Cuerpo de Bomberos Paute realizó recuperación del cadáver (masculino de 70 años de edad).
Total							2	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 04/02/2026 - 16:00

4. Alojamientos Temporales

Durante el 2026, por lluvias se activó 1 alojamiento temporal el 13/01/2026.

- Alojamientos temporales **cerrados**:

No.	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	TIPO	NOMBRE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
1	Guayas	El Triunfo	El Triunfo	Refugio Temporal	Iglesia Evangélica "En el nombre de Jesús"	13/1/2026	26/1/2026
Total general							

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 04/02/2026 - 16:00

5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

La SNGR ha entregado a la población un total de **432** bienes de asistencia humanitaria:

Provincias	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	RA (24 horas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Camas	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Purificador de Agua	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
Guayas	1	62	2	38	0	0	48	34	0	185	96	35
Manabí	5	0	0	5	5	3	6	0	0	24	81	21
Pichincha	5	0	0	5	0	0	1	0	0	11	22	8
Santo Domingo De Los Tsáchilas	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	6	1
Esmeraldas	19	0	0	19	19	0	31	2	12	102	54	12
Azuay	6	0	0	6	6	0	1	0	0	19	15	4
Chimborazo	10	0	0	10	10	0	4	6	0	40	100	45
Imbabura	8	0	0	8	2	2	3	5	0	28	16	6
Morona Santiago	6	0	0	5	5	0	4	0	0	20	69	15
Total	61	62	2	97	48	5	98	47	12	432	459	147

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 04/02/2026 - 16:00

El SNDGIRD ha entregado a la población un total de **177** bienes de asistencia humanitaria:

Provincias	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Otro	Kit de Aseo Personal	Toallas de Baño	Kit de Limpieza	Frazadas	Camas	Cochones	Kit de Dormir	Kit de Cocina	Kit de Vajilla	Kit de Limpieza (albergue)	Mosquiteras, Redes de Cama	Juego de Sábanas	Láminas de Zinc	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
Guayas	15	20	0	9	0	6	0	0	9	11	0	0	0	5	5	0	80	47	17
Pichincha	2	0	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40	48	8
Imbabura	1	5	0	7	0	0	0	0	0	2	1	1	4	0	0	0	21	8	3
Orellana	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	24	14	6
Morona Santiago	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	9	36	9
Tungurahua	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3
To	18	29	8	28	12	7	12	1	9	25	1	11	4	5	5	2	177	156	46

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 04/02/2026 - 16:00

6. Declaratorias emitidas y COE activados

Declaratorias de niveles de alertas en todo el país:

Nivel de Gobierno	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de declaratoria	Nivel de Alerta	Descripción
Alerta Regional	Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, El Oro.	--	--	04/02/2026	Naranja	DECLÁRASE el estado de ALERTA NARANJA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, con la finalidad de mantener el monitoreo y planear preparación para la respuesta.
Alerta Regional	Manabí, Los Ríos, Loja, Imbabura, Morona Santiago, Tungurahua, Carchi, Cañar, Pastaza, Sucumbios, Santa Elena.	--	--	04/02/2026	Amarilla	DECLÁRASE el estado de ALERTA AMARILLA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, con la finalidad de mantener el monitoreo y planear preparación para la respuesta.
Alerta Cantonal	Esmeraldas	Esmeraldas	--	23/01/2026	Amarilla	DECLÁRASE la Alerta Amarilla para el Cantón Esmeraldas, aplicable a todo su territorio, como medida preventiva frente al peligro hidrometeorológico inminente con el fin de salvaguardar la vida, integridad, bienes y derechos de los ciudadanos, especialmente de las personas y comunidades asentadas en zonas expuestas a mayor riesgo.

Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

Desde el 01 de enero de 2026 a la fecha se activaron **3 COE cantonales y 1 parroquial**, lo cual se detalla a continuación:

- El 29 de enero de 2026 se activó el COE cantonal de **Paquisha** en la provincia de Zamora Chinchipe.
- El 28 de enero de 2026 se activó el COE cantonal de **El Pangui** en la provincia de Zamora Chinchipe.
- El 8 de enero de 2026 de reunió el COE cantonal de **El Chaco** de la provincia de Napo
- El 19 de enero de 2026 de reunió el COE parroquial de **Manuel Cornejo Astorga** en el cantón Mejía provincia de Pichincha

7. Eventos adversos de alto impacto

A continuación, se detallan los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Zona 1

- Esmeraldas/Rioverde/Rioverde/ recinto Palestina**, por lluvias registradas la mañana del 04/02/2026 se suscitó el desbordamiento del estero Palestina inundando el sector.

Sr. Alcalde de Rioverde informa que existen varios sectores anegados en la parroquia, al momento el estero ya no se encuentra desbordado, y esta con tendencia a aumentar de nivel.

- 100 familias afectadas (dato preliminar).
- 100 viviendas afectadas (dato preliminar).

Sr. Alcalde de Rioverde informó los datos preliminares de las familias y viviendas afectadas. SNGR el 05/02/2026 se movilizará al sitio para apoyar a la UGR Rioverde con el levantamiento de información. Cuerpo de Bomberos Rioverde confirmó el evento.

- Imbabura / Cotacachi/Apuela/ Cazarpamba, Irubi, Guamirla**, Producto de las precipitaciones presentadas en la madrugada del 31/01/2026, se registraron deslizamientos de tierra y lodo en los sectores mencionados dejando incomunicado a tres comunidades.

Al momento la vía de tercer orden se encuentra **cerrada**.

- 200 familias y 800 personas afectadas indirectamente (incomunicadas por el deslizamiento, acceso a 3 comunidades)
- 50 metros lineales.

GAD Provincial Imbabura realizó un sobrevuelo con un dron (vehículo aéreo no tripulado) verificando el estado del evento. GAD Parroquial Apuela, representantes de las 3 comunidades, GAD Provincial, SNGR, Tenencia Política se realizó el día de hoy una reunión en donde se explicó los trabajos a realizarse por el GAD Provincial, adicional, se mencionó la situación actual del evento adverso siendo el deslizamiento un evento activo en el que se desprenderá material superficial del suelo, el mismo que se da por la presencia de un acuífero (ojo de agua o vertiente). Desde mañana GAD Provincial realizará la limpieza y habilitación de la vía. GAD Parroquial Apuela, conjuntamente con la Tenencia Política convocaron a una inspección in situ a los técnicos del GAD Provincial, GAD Cantonal y SNGR a las 09:00 am del 04/02/2026, para coordinar acciones de respuesta. UMEVA Imbabura coordinó con el GAD Parroquial y GAD Provincial la limpieza y habitación de la vía.

- Esmeraldas/Quinindé/La Unión/Recinto San Ramón**, el 25/01/2026 por lluvias intensas la madrugada, se suscitó el colapso estructural de un puente de construcción mixta (caña y bambú). El puente se encontraba ubicado sobre el estero Cocola. Existen dos rutas alternas (por el recinto el Tambo y vía al recinto el Silencio).
- 7 familias afectadas indirectamente (30 personas).
- 1 puente destruido (puente de caña y bambú).

Cuerpo de Bomberos Quinindé confirmó el evento y brindó información. SNGR coordinó la atención del evento con el personal de GAD Cantonal Quinindé.

- Imbabura/Cotacachi/Sagrario/Centro de la ciudad**, el 24/01/2026, por causas de las últimas precipitaciones, se reportó el colapso estructural de una vivienda de construcción de adobe aportando la vetustez de la misma, debido al peso del desplome afectó a varias viviendas aledañas. Las familias impactadas continuarán en familiares de acogida de manera indefinida. Se espera la entrega del Bono de Contingencia por eventos adversos.

- 3 familias damnificadas (8 personas)
- 2 familias afectadas (2 personas)
- 2 viviendas afectadas
- 3 viviendas destruidas

GAD Cotacachi realizó el EVIN digital, SNGR envió al MDH para la validación y calificación en la entrega del Bono de Contingencia para las familias damnificadas. GAD Cantonal Cotacachi y SNGR realizaron la entrega de Asistencia Humanitaria a las familias impactadas. OOPP del GAD Cantonal Cotacachi culminó con los trabajos de limpieza de escombros. SNGR-UMEVA Imbabura coordinó con el GAD Cantonal el respectivo levantamiento de información. Cuerpo de Bomberos realizó la inspección y trabajos evacuación preventiva de personas del inmueble y remoción de escombros. ACT brindó seguridad en el perímetro del evento.

Zona 3

- **Cotopaxi / Sigchos / Sigchos / Cerca de Cerro Azul.** Debido a las lluvias registradas la madrugada del 02/02/2026, se produjo un aluvión que afectó piscinas de truchas. Al momento no se reportan lluvias en el sector.
 - 2 familias afectadas.
 - 94.000 animales muertos (truchas).
 - 2 bienes privados afectados (piscinas de truchas).

Jefatura Política de Sigchos realizó inspección y determinó afectaciones preliminares. SNGR monitorea el evento y coordinó con el MAGP realice una evaluación por afectaciones.

- **Chimborazo / Riobamba / Licán / Barrio Nancy La Lolita.** Como consecuencia de las lluvias registradas la madrugada del 28/01/2026 se produjo un aluvión, generando afectaciones a viviendas y vehículos del sector. Se registra la afectación de una vía de segundo orden, debido a la acumulación de material pétreo en el lugar. Las familias afectadas pernoctan en sus viviendas, mientras las familias damnificadas pernoctarán con familias acogientes.

Se reporta descenso de agua y lodo que podría afectar varias viviendas del sector. La vía de ingreso al barrio continúa **cerrada**, mientras se ejecutan trabajos de limpieza y mitigación.

- 13 familias afectadas (48 personas)
- 2 familias damnificadas (2 personas)
- 15 viviendas afectadas
- 3 bienes privados afectados (2 vehículos y 1 camión)
- 1 vía de segundo orden afectada ingreso al barrio (**cerrada**)

SNGR participó en la reunión del COE Cantonal de Riobamba con la finalidad de articular acciones y activar las MTT para el trabajo coordinado entre el GAD Municipal y la Prefectura de Chimborazo, en atención a los eventos reportados en el cantón.

Maquinaria del GAD Cantonal realiza trabajos de apertura de una zanja con mayor profundidad para conducir el agua lluvia y evitar que el agua ingrese a las viviendas.

Zona 4

- **Manabí/Portoviejo/Río Chico/Las Chacras.** Debido a lluvias suscitadas la tarde del 04/02/2026, se produjo una inundación en el sector afectando a varias viviendas con ingreso de agua. Las familias afectadas permanecen en sus viviendas.
 - 15 familias afectadas (60 personas, Información preliminar)
 - 15 viviendas afectadas. (Información preliminar)

UGR GAD Cantonal realiza levantamiento de la información. SNGR-CZ4 UMEVA Manabí da seguimiento y monitoreo al evento.

Zona 5

- **Guayas / Naranjito / Naranjito/ Av., Jaime Ortiz y Miguel Paredes.** A causa de las lluvias registradas durante la noche del 03/02/2026 y la madrugada del 04/02/2026, se reportó el sector con acumulación de agua en varias calles y el ingreso de agua a una vivienda.
 - Calles con acumulación de agua
 - Vivienda afectada (acumulación de agua)

GAD cantonal confirmó la novedad y realiza el respectivo levantamiento de información. Dirección de Obras Públicas se movilizó con Maquinaria para realizar los trabajos respectivos. SNGR le da seguimiento al evento.

Zona 6

- **Azuay/Cuenca/Machángara/ Ucubamba.** Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 02/02/2026, se suscitó el desbordamiento de una quebrada s/n, producto del evento el ingreso de agua a los patios de viviendas de un condominio privado (evento recurrente reportado el 26/01/2026). El cauce de la quebrada ha retornado a la normalidad, el clima se encuentra nublado. Las viviendas ya no se encuentran inundadas, las familias permanecen en sus viviendas. SNGR realizó recorrido en el lugar del evento e informó que culminó la limpieza en la zona del evento, se realizará trámite para entrega de asistencia humanitaria.

- 12 familias afectadas, 36 personas afectadas
- 12 viviendas afectadas
- 1 bien privado destruido (cerramiento de malla)

Con fecha 03/02/2026 SNGR brindó apoyo en la coordinación para la limpieza de las viviendas, **Fuerzas Armadas** con apoyo de **Guardia Ciudadana** colaboró con la limpieza. SNGR realiza inspección de la zona afectada, se coordinó con **Fuerzas Armadas** apoyo para colaborar con la limpieza de las viviendas. **DGR Cuenca** mantiene monitoreo de la quebrada, adicional coordinó con **Guardia Ciudadana** apoyo con personal para la limpieza de las viviendas, maquinaria de **OOPP**, en conjunto con **Prefectura** y **ETAPA EP** realizaron labores de limpieza y encausamiento de la quebrada. **Cuerpo de Bomberos Cuenca** colaboró en el punto, SNGR Umeva Azuay realizó monitoreo del evento.

Zona 7

- **Zamora Chinchipe/Paquisha/Paquisha/Bellavista, vía Paquisha-Bellavista.** Debido a las fuertes precipitaciones presentadas en la madrugada del 29/01/2026, se produjo el incremento de caudal de las quebradas La Chinguiata y Santa Cecilia, lo que ocasionó una erosión el cual generó el colapso de dos puentes carrozables y la afectación al sistema de agua potable Paquisha por ingreso de sedimentos y material arrastrado a las tuberías de conducción de agua. El caudal de la quebrada se encuentra en su cauce normal. Se restableció el sistema de agua potable. GAD Provincial habilitó el paso vehicular en la vía Paquisha - Bellavista y en el sector de Santa Cecilia se mantiene cerrado ya que aún se mantienen realizando trabajos de habilitación vial. **AD Provincial** **habilitó** el paso vehicular en la vía Paquisha - Bellavista y en el sector de Santa Cecilia culminaron los trabajos de reforzamiento del puente vehicular.

- 964 familias afectadas indirectamente (3854 personas - afectadas en su medio de vida por incomunicación vial y por desabastecimiento de agua)
- 2 puentes destruidos (20 metros de longitud de vía)
- 1 bien público afectado (sistema de abastecimiento de agua potable de Paquisha)

UGR Paquisha verificó que finalizaron los trabajos de atención de la emergencia por lo que procederá a convocar al **COE Cantonal** para disponer su desactivación. **GAD provincial de Zamora Chinchipe** realizó la construcción de un by pass en la vía Paquisha-Bellavista, en sector de Santa Cecilia realizan trabajos de habilitación vial. **UGR Paquisha** realiza levantamiento de información y coordina acciones de respuesta. **GAD Cantonal** realizó trabajos en la planta de abastecimiento de agua. El **COE Cantonal de Paquisha** se mantiene activado. **Cuerpos de Bomberos de Paquisha** con el apoyo de **Cuerpos de Bomberos Zamora** y **Centinela del Cóndor** realizaron abastecimiento de agua potable mediante tanqueros. **PPNN** confirmó el evento. **SNGR UMEVA** realiza constante monitoreo.


- **Zamora Chinchipe/El Pangui/Pachicutza/ Varios sectores (San Roque, Buena Fe, La Delicia y Catacocha),** producto de las lluvias suscitadas en la noche del 27/01/2026, se produjo una inundación en varios sectores de la parroquia Pachicutza; afectando a varias familias, viviendas, servicios básicos, bienes públicos y privados y obstaculizando en su totalidad las vías de primer y tercer orden.

COE Cantonal se mantiene activo para continuar con la coordinación de acciones de respuesta. Las familias reportadas como damnificadas retornaron a sus viviendas. Las familias afectadas culminaron los trabajos de limpieza y continúan habitando sus viviendas. Los servicios de energía eléctrica y transporte han sido reestablecidos. Culminaron los trabajos de limpieza sobre el puente El Oasis y está **habilitada** al tránsito vehicular.

- 80 familias afectadas. (240 personas)
- 4 familias damnificadas (4 personas)
- 9 viviendas afectadas
- 2 bienes públicos afectados (Puente vehicular: El Oasis y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Roque)
- 1 bien público destruido. (Puente vehicular del sector 8 de Diciembre)
- 2 bienes privados afectados. (Hosterías)
- 30% de servicio de agua potable afectado.
- 5% de servicio de alcantarillado afectado.
- 1% de servicio de energía eléctrica afectada.
- 10% de servicio de transporte afectado.
- 20 metros de la vía de tercer orden. (habilitada)
- 10 metros de la vía de primer orden. (habilitada)

COE Cantonal de El Pangui se encuentra activado. **UGR El Pangui** continúa con el levantamiento de información. **MIT Zamora Chinchipe** culminó los trabajos de limpieza vial. **GAD Cantonal de El Pangui** culminó los trabajos de limpieza vial. **Cuerpo de Bomberos El Pangui** realizó la evacuación de agua y lodo. **Policía Nacional** verificó la novedad. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

8. Mapa de Afectación por Lluvias



SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Victor Sánchez Parker - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

SitRep aprobado por:

Nombre: Stalin Jiménez - Director de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec.
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>