

SitRep 34 – Por lluvias, del 1 de enero de 2026 a la fecha

INFORME DE SITUACIÓN NACIONAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2026 hasta el 25/02/2026- 14:00
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta la presente fecha se han registrado **1039 eventos adversos por lluvias afectando a 24 provincias, 174 cantones y 472 parroquias**. Los eventos más recurrentes corresponden a: deslizamientos (39,46%), inundaciones (34,26%), lluvias intensas (11,36%), hundimientos (3,27%), aluviones (2,98%), erosión hídrica (2,89%), vendavales (2,69%) y caídas (colapsos) (2,12%) entre los principales.
 - En lo que va del año 2026, las provincias con mayor impacto a la población son: Guayas, Esmeraldas, El Oro, Chimborazo, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Loja, Zamora Chinchipe, Pastaza, Napo, Orellana y Azuay.
 - En total, los eventos reportados, **impactaron a 14.207 personas**. En enero se **registraron 1.172 personas impactadas por 281 eventos**; mientras que, en lo que va febrero, **se registran 758 eventos** llegando las **personas impactadas a 13.035**
 - Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR-036-2026, emitida el **20/02/2026**, por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió declarar:
 - Mantener** la Declaratoria de **ALERTA AMARILLA**, en las siguientes provincias: Pastaza y Tungurahua.
 - Mantener** la Declaratoria de **ALERTA NARANJA**, en las siguientes provincias: Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbios, Zamora Chinchipe.
 - Mantener** la Declaratoria de **ALERTA ROJA**, en las siguientes provincias: Esmeraldas, Los Ríos y Pichincha.
 - Cambiar** el nivel de ALERTA AMARILLA a **ALERTA NARANJA**, en las siguientes provincias: Cañar, y Santa Elena.
 - Cambiar** el nivel de ALERTA NARANJA a **ALERTA ROJA**, en las siguientes provincias: Carchi, Guayas y Loja.
 - Para atención y coordinación de acciones de respuesta se encuentran activos: **1 COE Nacional, 10 COE provinciales; 42 COE cantonales y 6 COE parroquiales**.
 - La SNGR ha entregado un total de **7.217 bienes de asistencia humanitaria** a las familias impactadas en **21 provincias**.
- NIVEL DE AFECTACIÓN

4

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

NIVEL DE AFECTACIÓN


4

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017


2. Situación Hidrometeorológica actual

De acuerdo al Pronóstico por Localidades del 25/02/2026: Se prevén **lluvias** en el **Litoral** y la **Amazonía**, con posibles tormentas. En la **región Interandina**, **precipitaciones dispersas** en la tarde y noche y en la **región Insular** condiciones variables con **lluvias aisladas**.


REGIÓN LITORAL




REGIÓN INTERANDINA



REGIÓN AMAZONICA



REGIÓN INSULAR



Elaborado por: M

ICONOGRAFÍA MAPAS



ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, se registran **17 cuerpos hídricos desbordados** y **15 cuerpos hídricos con tendencia a subir de nivel**:

17 Cuerpos hídricos desbordados

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
1	Los Ríos	Babahoyo	Clemente Baquerizo	Universidad Agraria	San Pablo	25/02/2026	Río desbordado
2	Los Ríos	Urdaneta	Catarama, Cabecera Cantonal	La Irene	Catarama	25/02/2026	Río desbordado
3	Guayas	Milagro	Roberto Astudillo (Cab. En Cruce De Venecia)	Varios Sectores	San Miguel	24/2/2026	Río desbordado
4	Guayas	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Recinto La Carmencita	Congo	24/2/2026	Río desbordado
5	Guayas	Daule	Daule, Cabecera Cantonal	Varios Sectores	Pula	23/2/2026	Río desbordado
6	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	rcto. El Lechugal	El Lechugal	23/2/2026	Río desbordado
7	Guayas	Pedro Carbo	Pedro Carbo, Cabecera Cantonal	Varios Recintos (Mis Ensueños, San Jacinto, Dos Bocas)	Canaán	23/2/2026	Río desbordado
8	Los Ríos	Quinsaloma	Quinsaloma, Cabecera Cantonal	rcto. San Vicente	San Vicente	23/2/2026	Río desbordado
9	Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	Varios Sectores (Sector Los Amarillos, San Antonio y El Tránsito)	Los Amarillos	23/2/2026	Río desbordado
10	Guayas	Milagro	Milagro, Cabecera Cantonal	Varios Sectores	Milagro	23/2/2026	Río desbordado
11	Los Ríos	Montalvo	Montalvo, Cabecera Cantonal	rcto. La Ernestina	Cristal	23/2/2026	Río desbordado
12	Guayas	Salitre (Urbina Jado)	El Salitre (Las Ramas), Cabecera Cantonal	Varios Recintos	Vinces	19/2/2026	Río desbordado
13	Guayas	El Empalme	El Rosario	Recinto Pedro Vélez Moran	La Zapata	19/2/2026	Río desbordado
14	Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Gral. Vernaza (Dos Esteros)	Varios Recintos	Guachapeli	19/2/2026	Río desbordado
15	Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas)(Cab. en Mata de Cacao)	Piladora Don Eduardo	Chilintomo	18/2/2026	Río desbordado
16	Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	rcto. Colorado del río	Babahoyo	18/2/2026	Río desbordado
17	Los Ríos	Babahoyo	Caracol	rcto. Playas de hojarasca	Caracol	13/2/2026	Río desbordado

15 Cuerpos hídricos con tendencia a subir de nivel

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
18	Los Ríos	Palenque	Palenque, Cabecera Cantonal	Malecón de Palenque	La Reveza	24/2/2026	Con tendencia a aumentar de nivel
19	Los Ríos	Mocache	Mocache, Cabecera Cantonal	Malecón de Mocache	Mocache	24/2/2026	Con tendencia a aumentar de nivel
20	Los Ríos	Quevedo	San Camilo	Malecón de Quevedo	Quevedo	24/2/2026	Con tendencia a aumentar de nivel
21	Pichincha	Quito	Pacto	Rio Chirapi	Chirapi	23/2/2026	Con tendencia a aumentar de nivel
22	Pichincha	Puerto Quito	Puerto Quito, cabecera cantonal	Caoni	Caoni	24/2/2026	Con tendencia a aumentar de nivel
23	Guayas	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Recinto Chumbo	Estero Chumbo	24/2/2026	Con tendencia a aumentar de nivel
24	Esmeraldas	Eloy Alfaro	San Francisco De Onzole	varios sectores	Onzole	23/2/2026	Con tendencia a aumentar de nivel
25	Guayas	Naranjito	Naranjito, Cabecera Cantonal	Recinto Provenir	Milagro	21/2/2026	Con tendencia a aumentar de nivel
26	Esmeraldas	Eloy Alfaro	Santo Domingo De Onzole	varios sectores	Onzole	21/2/2026	Con tendencia a aumentar de nivel
27	Los Ríos	Vinces	Antonio Sotomayor (Cab. en Playas de Vinces)	Bahía Carrillo	Pula	19/2/2026	Con tendencia a aumentar de nivel
28	Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas)(Cab. en Mata de Cacao)	rcto. San Pedro	Las Juntas	18/2/2026	Con tendencia a aumentar de nivel
29	Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas)(Cab. en Mata de Cacao)	San Antonio	San Antonio	13/2/2026	Con tendencia a aumentar de nivel
30	Guayas	Pedro Carbo	Pedro Carbo, Cabecera Cantonal	Sector Santa Rosa de Petrillo	Inea	07/2/2026	Con tendencia a aumentar de nivel
31	Los Ríos	Vinces	Vinces, Cabecera Cantonal	Vinces	Vinces	04/2/2026	Con tendencia a aumentar de nivel
32	Los Ríos	Babahoyo	Babahoyo, Cabecera Cantonal Y Capital Provincial	Malecón	Babahoyo	04/2/2026	Con tendencia a aumentar de nivel

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01/01/2026 a la fecha, por lluvias se registraron un **total de 1039 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Provincia	Total general	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Hundimiento	Aluvión (Fujos)	Erosión Hídrica	Vendaval	Caidas (Colapso)	Reptación	Granizada	Tormenta Eléctrica
1	Guayas	181	5	126	33	--	--	10	6	--	--	--	1
2	El Oro	124	56	51	1	3	3	2	--	6	2	--	--
3	Pichincha	120	71	21	22	1	2	--	--	2	--	1	1
4	Loja	78	47	2	13	6	6	1	--	2	1	--	--
5	Azuay	63	39	12	4	1	--	2	--	4	--	1	--
6	Los Ríos	61	5	36	6	6	--	--	7	--	--	--	1
7	Esmeraldas	55	17	26	6	--	1	--	3	--	--	--	--
8	Bolívar	51	37	6	--	3	2	1	1	1	--	--	--
9	Chimborazo	44	20	3	3	3	8	--	1	5	--	1	--
10	Imbabura	41	34	1	4	2	--	--	--	--	--	--	--
11	Manabí	39	8	20	5	--	3	1	2	--	--	--	--
12	Santa Elena	24	2	13	7	1	--	1	--	--	--	--	--
13	Morona Santiago	21	7	5	--	1	1	5	1	1	--	--	--
14	Napo	19	6	6	--	--	2	3	2	--	--	--	--
15	Cotopaxi	18	10	--	2	1	3	--	1	1	--	--	--
16	Tungurahua	17	7	7	1	2	--	--	--	--	--	--	--
17	Carchi	17	11	--	5	--	--	--	1	--	--	--	--
18	Pastaza	16	3	7	1	3	--	--	2	--	--	--	--
19	Cañar	15	10	3	2	--	--	--	--	--	--	--	--
20	Zamora Chinchipe	13	7	3	--	--	--	2	--	--	1	--	--
21	Santo Domingo De Los Tsáchilas	12	5	4	--	1	--	1	1	--	--	--	--
22	Orellana	7	2	4	--	--	--	1	--	--	--	--	--
23	Sucumbios	2	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
24	Galápagos	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Total General		1039	410	356	118	34	31	30	28	22	4	3	3
Porcentaje		100%	39,46%	34,26%	11,36%	3,27%	2,98%	2,89%	2,69%	2,12%	0,38%	0,29%	0,29%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 – 14:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Personas fallecidas:	3		Personas heridas:	13
	Personas afectadas:	13.005		Personas damnificadas:	1.202
	Familias afectadas:	4.169		Familias damnificadas:	521

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	3.560		Viviendas destruidas:	49
---	----------------------	-------	---	-----------------------	----

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (kilómetros)

	Primer rodén:	6,40
	Segundo orden:	6,87
	Tercer orden:	4,96
Total Vías afectadas (kilómetros):		18,23

Bienes públicos y Privados

	Bienes públicos afectados:	72
	Bienes públicos destruidos:	4
	Bienes privados afectados:	59
	Bienes privados destruidos:	6

Puentes

	Puentes afectados:	10		Puentes destruidos:	10
---	--------------------	----	---	---------------------	----

Infraestructura sectorial

	Centros de salud afectados:	12		Unidades educativas afectadas:	39
	Centros de salud destruidos:	--		Unidades educativas con afectación funcional:	224

Afectación a Medios de Vida

	Ha. cultivos afectados:	615,31		Animales afectados:	0
	Ha. cultivo perdidos:	60,00		Animales muertos*:	94.181

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 - 14:00

* Corresponde a 94.000 truchas por aluvión en Cotopaxi (02/02/2026)

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.


4. Detalle de afectaciones por provincias

La provincia con mayor impacto a la población es **Guayas** con **4284 personas impactadas** en **181 eventos**, seguido de: **Esmeraldas** con **3.013 personas impactadas** en **55 eventos**; **El Oro** con **2.107 personas impactadas** en **124 eventos**; **Chimborazo** con **1098 personas impactadas** en **44 eventos**; **Los Ríos** con **1005 personas impactadas** en **61 eventos**; **Manabí** con **743 personas impactadas** en **39 eventos**, **Santa Elena** con **373 personas impactadas** en **24 eventos**, **Loja** con **364 personas impactadas** en **78 eventos**, **Zamora Chinchipe** con **265 personas impactadas** en **13 eventos** y **Pastaza** con **242 personas impactadas** en **16 eventos**:

No.	Provincia	No de Evento	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Km. Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivo Perdidos	Animales Muertos
1	Guayas	181	4284	0	2	4036	1008	248	112	1005	5	2	1	0	2	0	0	0	0,12	0,00	0	0
2	Esmeraldas	55	3013	0	0	2839	782	174	118	783	0	6	1	1	7	0	1	0	0,70	3,25	4	0
3	El Oro	124	2107	0	0	1918	624	189	88	705	0	0	2	0	1	0	6	0	1,38	338,56	20	0
4	Chimborazo	44	1098	1	4	1014	336	84	27	65	4	1	0	0	7	0	6	0	2,02	260,00	30	0
5	Los Ríos	61	1005	0	0	869	334	136	53	372	2	0	0	0	15	0	1	0	1,20	0,00	0	0
6	Manabí	39	743	0	0	658	190	85	25	199	13	0	0	1	0	1	4	1	0,16	0,00	0	0
7	Santa Elena	24	373	0	0	372	101	1	1	102	0	1	1	0	1	0	0	0	0,07	0,00	0	0
8	Loja	78	364	0	0	350	145	14	6	105	4	1	1	0	10	1	7	0	1,80	12,00	0	67
9	Zamora Chinchipe	13	265	0	0	261	87	4	4	16	0	0	1	4	2	1	3	0	0,18	1,50	1	0
10	Pastaza	16	242	0	0	242	428	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,00	4	0
11	Napo	19	158	0	0	53	15	105	23	21	10	0	0	0	2	0	0	0	0,47	0,00	0	0
12	Orellana	7	126	0	0	57	17	69	26	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,00	0	0
13	Azuay	63	111	1	2	95	30	16	4	38	0	0	2	1	1	0	6	3	1,21	0,00	0	0
14	Pichincha	120	83	0	3	83	21	0	0	33	0	0	0	1	6	1	11	1	2,64	0,00	0	0
15	Carchi	17	70	0	1	18	9	52	27	31	5	0	0	2	0	0	0	1	0,37	0,00	0	0
16	Imbabura	41	40	0	1	18	6	22	5	6	4	0	0	0	3	0	2	0	1,48	0,00	1	30
17	Bolívar	51	32	0	0	32	12	0	0	12	0	0	0	0	9	0	1	0	1,29	0,00	0	0
18	Morona Santiago	21	23	0	0	23	3	0	0	2	0	0	1	0	3	0	4	0	2,04	0,00	0	60
19	Cotopaxi	18	22	1	0	22	6	0	1	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0,29	0,00	0	94000
20	Cañar	15	21	0	0	21	6	0	0	6	0	1	0	0	0	0	1	0	0,24	0,00	0	0
21	Tungurahua	17	16	0	0	16	7	0	0	8	0	0	0	0	3	0	2	0	0,13	0,00	0	24
22	Santo Domingo De Los Tsáchilas	12	8	0	0	8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0,00	0	0
23	Sucumbios	2	3	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	Galápagos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
Total General		1039	14207	3	13	13005	4169	1202	521	3560	49	12	10	10	72	4	59	6	18,23	615,31	60	94181

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 - 14:00

Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.




Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 - 14:00

Número de eventos vs Personas Impactadas por fecha:

Desde el 01/01/2026, a la fecha, los eventos por lluvias alcanzaron su mayor recurrencia en el mes de febrero registrando hasta el momento el 72,95%, y mayor impacto a la población con 91,75%.

Mes	Número de Eventos	Personas Impactadas	% de recurrencia Eventos	% de Personas Impactadas
Enero	281	1172	27,05%	8,25%
Febrero	758	13035	72,95%	91,75%
Total general	1039	14207	100,00%	100,00%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 - 14:00



A continuación, se detallan donde existieron personas fallecidas:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha Del Evento	No. de fallecidos	Descripción general de evento
1	Cotopaxi	Pujilí	Zumbahua	Caserío Chicho.	Deslizamiento	13/02/2026	1	Un deslizamiento que afectó a una vivienda de construcción mixta, la cual colapso una de las paredes y producto de eso falleció un menor de aproximadamente 8 años.
2	Chimborazo	Chambo	Chambo	Caserío Airón	Deslizamiento	02/02/2026	1	Por desbordamiento de una acequia se produjo el deslizamiento, en el cual se reportó una persona atrapada. Posteriormente, fue encontrada sin vida, mientras realizaba labores agrícolas.
3	Azuay	Paute	Paute	Abdón Calderón	Deslizamiento	28/01/2026	1	Por un deslizamiento de lodo junto a una vivienda. Cuerpo de Bomberos Paute realizó recuperación del cadáver (masculino de 70 años de edad).
Total:							3	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 - 14:00

5. Alojamientos Temporales

En lo que va del 2026, por lluvias se activaron 4 alojamientos temporales, de los cuales 2 se encuentran abiertos y los otros 2 se encuentran cerrados.

Alojamientos temporales activos:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Tipo	Nombre del Alojamiento	Fecha de Apertura	# Familias	# Personas
1	El Oro	Santa Rosa	Santa Rosa	Refugio Temporal	Casa Comunal Estero Medina	23/2/2026	1	1
2	Guayas	Milagro	Ernesto Seminario	Albergue Temporal	Unidad Educativa 17 de Septiembre	23/2/2026	38	138
Total							39	139

Alojamientos temporales cerrados:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Tipo	Nombre del Alojamiento	Fecha de Apertura	Fecha de Cierre
1	Chimborazo	Alausí	Alausí	Albergue Temporal	UE San Francisco de Sales	18/2/2026	21/2/2026
2	Guayas	El Triunfo	El Triunfo	Refugio Temporal	Iglesia Evangélica "En el nombre de Jesús"	13/1/2026	26/1/2026

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 - 14:00

6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

La SNGR ha entregado a la población un total de **7.217** bienes de asistencia humanitaria:

No.	Provincias	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	PA (24 horas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Camas	Cobijas / Frazadas	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Mosquiteras, Redes de Cama	Otro	Purificador de Agua	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	Esmeraldas	155	1716	0	743	255	0	0	47	14	0	0	13	2943	2749	668
2	Guayas	178	753	2	428	0	0	0	78	39	0	0	0	1478	2015	493
3	El Oro	0	288	0	140	140	0	0	0	0	0	0	0	568	298	133
4	Manabí	87	0	0	87	87	3	0	115	0	0	0	0	379	837	313
5	Los Ríos	273	67	0	3	0	0	0	6	3	0	0	0	352	724	266
6	Chimborazo	79	0	0	79	79	0	0	32	75	0	0	0	344	1470	390
7	Pastaza	104	0	0	104	0	0	0	104	0	0	0	0	312	546	312
8	Carchi	38	0	0	37	36	30	46	46	37	0	0	2	272	74	37
9	Orellana	0	97	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	132	110	35
10	Santa Elena	42	21	0	26	0	0	0	8	2	0	0	0	99	227	59
11	Loja	55	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	80	183	53
12	Napo	0	47	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	61	105	23
13	Imbabura	10	0	0	12	6	2	0	3	7	0	0	0	40	30	8
14	Azuay	15	0	0	10	10	0	0	2	2	0	0	0	39	41	11
15	Cañar	4	3	0	6	6	0	0	7	4	0	0	0	30	20	5
16	Cotopaxi	3	2	0	5	5	0	0	8	2	3	1	0	29	78	24
17	Tungurahua	4	0	0	4	4	0	0	5	4	0	0	0	21	60	19
18	Morona Santiago	6	0	0	5	5	0	0	4	0	0	0	0	20	69	15
19	Pichincha	5	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	11	22	8
20	Sucumbios	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	4	3	1
21	Santo Domingo De Los Tsáchilas	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	6	1
Total		1060	2994	2	1708	670	35	46	389	294	3	1	15	7217	9667	2874

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 - 14:00

El SNDGIRD ha entregado a la población un total de **965** bienes de asistencia humanitaria:

No.	Provincias	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Otro	Kit de Aseo Personal	Toallas de Baño	Kit de Limpieza	Frazadas	Camas	Cobijas / Frazadas	Colchones	Kit de Dormir	Kit de Cocina	Kit de Vajilla	Kit de Limpieza (abergue)	Mosquiteras, Redes de Cama	Juego de Sábanas	Agua en Recipiente no Retornable (gal)	Saquillos Control de Inundaciones	Láminas de Zinc	Otro	Bono de Contingencia por Evento Natural o Antrópico	Total Bienes	Personas Beneficiadas	Familias Beneficiadas
1	Los Ríos	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	400	0	0	0	414	36	10
2	Guayas	36	126	0	27	0	17	0	0	0	9	16	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	241	359	114
3	Morona Santiago	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	15	50	0	74	46	11
4	Napo	11	0	0	0	0	7	0	3	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	67	112	25
5	Pichincha	6	0	0	15	15	3	12	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	57	104	25
6	Carchi	17	0	0	17	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	51	12
7	Imbabura	4	7	0	7	0	4	0	3	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	36	34	10
8	Orellana	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	24	14	6
9	Santa Elena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
10	Tungurahua	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
11	Azuay	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1
12	Cotopaxi	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	2
13	Chimborazo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Total		74	151	8	67	15	32	12	10	10	9	48	1	11	1	5	5	2	400	50	50	4	965	772	220

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 - 14:00

7. Declaratorias emitidas y COE activados

Declaratorias de niveles de alertas en todo el país:

Nivel de Gobierno	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de declaratoria	Nivel de Alerta	Descripción
Alerta Regional	Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas, Loja.	--	--	20/02/2026	Roja	DECLÁRASE el estado de ALERTA ROJA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, con la finalidad de mantener el monitoreo y planear preparación para la respuesta.
Alerta Regional	Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbios, Zamora Chinchipe.	--	--	20/02/2026	Naranja	DECLÁRASE el estado de ALERTA NARANJA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, con la finalidad de mantener el monitoreo y planear preparación para la respuesta.
Alerta Regional	Pastaza y Tungurahua.	--	--	20/02/2026	Amarilla	DECLÁRASE el estado de ALERTA AMARILLA, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, con la finalidad de mantener el monitoreo y planear preparación para la respuesta.
Alerta Cantonal	Esmeraldas	Esmeraldas	--	23/01/2026	Amarilla	DECLÁRASE la Alerta Amarilla para el Cantón Esmeraldas, aplicable a todo su territorio, como medida preventiva frente al peligro hidrometeorológico inminente con el fin de salvaguardar la vida, integridad, bienes y derechos de los ciudadanos, especialmente de las personas y comunidades asentadas en zonas expuestas a mayor riesgo.

Comités de Operaciones de Emergencias (COE) activados:

Desde el 01 de enero de 2026 a la fecha se han activado los siguientes COE:

- 1 COE Nacional (20/20/2026):
- 10 COE provinciales:

No.	Provincia	Estado	Fecha de Activación
1	Pichincha	Activo	19/2/2026
2	Cañar	Activo	18/2/2026
3	Cotopaxi	Activo	11/2/2026
4	Guayas	Activo	10/2/2026
5	El Oro	Activo	8/2/2026
6	Esmeraldas	Activo	5/2/2026
7	Azuay	Activo	5/2/2026
8	Tungurahua	Activo	4/2/2026
9	Bolívar	Activo	3/2/2026
10	Manabí	Activo	30/1/2026

- 42 COE cantonales:

No.	Provincia	Cantón	Estado	Fecha de Activación
1	El Oro	Zaruma	Activo	24/02/2026
2	Azuay	Camilo Ponce Enríquez	Activo	24/02/2026
3	Guayas	Milagro	Activo	23/02/2026
4	Morona Santiago	Huamboya	Activo	23/02/2026
5	Cañar	La Troncal	Activo	20/02/2026
6	Loja	Zapotillo	Activo	20/02/2026
7	Bolívar	Guaranda	Activo	20/02/2026
8	Pichincha	San Miguel de Los Bancos	Activo	20/02/2026
9	Chimborazo	Alausí	Activo	19/02/2026
10	Loja	Chaguarpamba	Activo	18/02/2026
11	Loja	Celica	Activo	18/02/2026
12	Loja	Quilanga	Activo	18/02/2026
13	Loja	Puyango	Activo	18/02/2026
14	Loja	Paltas	Activo	18/02/2026
15	Manabí	Junín	Activo	18/02/2026
16	El Oro	Machala	Activo	14/02/2026
17	El Oro	Marcabellí	Activo	13/02/2026
18	Santo Domingo De Los Tsáchilas	La Concordia	Activo	13/02/2026
19	Azuay	Pucara	Activo	13/02/2026
20	Guayas	Balao	Activo	12/02/2026
21	El Oro	Santa Rosa	Activo	12/02/2026
22	Chimborazo	Penipe	Activo	12/02/2026
23	El Oro	Balsas	Activo	11/02/2026
24	El Oro	Atahualpa	Activo	11/02/2026
25	El Oro	Las Lajas	Activo	11/02/2026
26	El Oro	Huauquillas	Activo	11/02/2026
27	Manabí	Bolívar	Activo	11/02/2026
28	El Oro	Portovelo	Activo	11/02/2026

No.	Provincia	Cantón	Estado	Fecha de Activación
29	El Oro	Arenillas	Activo	11/02/2026
30	El Oro	Pasaje	Activo	10/02/2026
31	Los Ríos	Babahoyo	Activo	10/02/2026
32	El Oro	Chilla	Activo	10/02/2026
33	Azuay	Girón	Activo	09/02/2026
34	El Oro	Piñas	Activo	08/02/2026
35	Cotopaxi	Sigchos	Activo	06/02/2026
36	Manabí	Portoviejo	Activo	06/02/2026
37	Manabí	Jipijapa	Activo	06/02/2026
38	Zamora Chinchipe	Paquisha	Activo	29/01/2026
39	Manabí	Santa Ana	Activo	29/01/2026
40	Zamora Chinchipe	El Pangui	Activo	28/01/2026
41	Napo	El Chaco	Activo	08/01/2026
42	Manabí	Tosagua	Activo	07/01/2026

- 6 COE parroquiales:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Estado	Fecha de Activación
1	El Oro	Santa Rosa	Victoria	Activo	23/2/2026
2	El Oro	Marcabelli	El Ingenio	Activo	23/2/2026
3	El Oro	Santa Rosa	Torata	Activo	22/2/2026
4	El Oro	Atahualpa	Cordoncillo	Activo	7/2/2026
5	Santo Domingo De Los Tsáchilas	Santo Domingo	Alluriquin	Activo	26/1/2026
6	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga	Activo	19/1/2026

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 25/02/2026 - 14:00

8. Eventos adversos de alto impacto

A continuación, se detallan los eventos adversos relevantes de los últimos 15 días:

Zona 3

- **Chimborazo / Alausí / Alausí / Barrios La Elegancia, Mullinquiz, Chitaquiz y Pacalud; Calle México, vía Alausí - Chunchi - Cuenca [E-35].** El 18/02/2026, debido a las lluvias registradas en el sector, se produjo un **aluvión** generando el descenso de material lodoso (flujo de lodo), que afectó infraestructura pública y vialidad, incluyendo tramos de la vía estatal E-35 y zonas del centro urbano.

COE Cantonal de Alausí se reunió el 18/02/2026 para la toma de acciones frente al evento. MIT informó el 19/02/2026 la suspensión del servicio del Tren Nariz del Diablo por afectación en la línea férrea.

Al momento, las familias afectadas permanecen en sus viviendas, sin registro de personas en alojamiento temporal. Se continúan las labores de limpieza y remoción de material en los barrios afectados. En el sector de Shushilcón, identificado como una de las zonas de origen del aluvión, se realizan trabajos de estabilización y manejo de material acumulado, con el fin de reducir el riesgo residual ante nuevas precipitaciones.

- 7 personas atendidas;
- 4 personas heridas con politraumatismos (estables).
- 3 personas afectadas (1 persona con crisis hipertensiva y 2 personas con crisis de ansiedad)
- 230 familias, 920 personas afectadas
- 25 familias, 82 personas damnificadas
- 43 viviendas afectadas
- 14 viviendas con necesidad de evaluación técnica
- 4 viviendas destruidas
- 5 bienes públicos afectados (cementerio municipal, canal de hormigón, unidad judicial, 2 postes de energía eléctrica).
- Vías de segundo orden afectadas (cerradas).
- 200 m vía de primer orden afectada (habilitada a partir de las 19:00)
- línea férrea afectada (en evaluación).
- Servicio de agua potable afectado (habilitado).
- 30 ha de cultivos destruidos (Chocho y Trigo)
- 260 ha de cultivos afectados (Chocho y Trigo)

UGIAR CZ3 realizó inspección técnica en el sector de Shushilcón, una de las zonas de origen del aluvión, para evaluar condiciones de inestabilidad y amenaza remanente. OOPP del Cantón de Alausí continúa con las labores de limpieza de las vías e interviene en el sector de Shushilcón. Cuerpo de Bomberos Riobamba realizó sobrevuelos con sus drones lo que permitió identificar el lugar y verificar la obstrucción de los canales de agua lluvia. SNGR CZ3 el 21/02/2026 realizó la entrega de asistencia humanitaria. SNGR, Desarrollo Social GADM Alausí habilitaron el alojamiento temporal San Francisco de Sales con 30 camas. GADM de Alausí, GAD Provincial y MIT realizan la limpieza de las vías afectadas. SNGR habilitó un centro de acopio en el que se tiene Asistencia Humanitaria en una de las aulas de la Unidad Educativa San Francisco de Sales. GAD municipal realizó la inspección de las viviendas afectadas. SNGR, GAD Cantonal y MDH realizan el levantamiento de afectaciones. Cuerpo de Bomberos de Alausí se activó desde las 6 am para la entrega de agua, apoyó con el desfogue de agua en viviendas,

además realizó inspecciones en el barrio La Elegancia y la E35, parte del personal realiza la limpieza de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, labores de limpieza e identificación de personas atrapadas. FFAA realizó el despliegue de 100 efectivos para cumplir labores de rescate, evacuación, limpieza y seguridad.

Zona 4

- **Manabí/Portoviejo/Andrés de Vera/La Libertad, Miraflores.** Debido a las lluvias presentadas el 16/02/2026 se produjo el deslizamiento de tierra en el sector, afectando a varias viviendas y varias familias. En la sesión de COE Cantonal de fecha 24/02/2026, mediante informe GADMP2025-CRACC-INF-014 se declaró el lugar como zona de emergencia, la misma que se mantiene hasta el momento. Se procederá con la apertura del AT en la UE Martha Bucaram ubicado en la calle Chimborazo.
 - 13 familias damnificadas (46 personas)
 - 11 viviendas destruidasUGR GAD Cantonal realiza en el sitio EVIN. SNGR CZ4 realiza seguimiento al evento.

Zona 5-8

- **Guayas / Salitre / General Vernaza / Recinto Rosa Elena.** A causa de las lluvias registradas la noche del 24/02/2026, y el incremento del caudal del río Vinces se produjo la ruptura del muro lo que ocasionó que la vía de tercer orden se viera afectada, dejando a tres comunidades incomunicadas. El río Vinces sigue **desbordado** y con tendencia a aumentar su caudal.
 - 100 familias afectadas directamente (datos de personas por confirmar)
 - 1 vía afectada (acumulación de agua)GAD Cantonal Salitre confirma la novedad y se movilizarán a realizar el respectivo levantamiento de información.
- **Los Ríos/Urdaneta/Catarama/La Irene - Manabí Chiquito - Río Catarama.** Debido a las fuertes lluvias suscitadas la madrugada del 25/02/2026 se reportó el **desbordamiento** del río Catarama con ingreso a varias viviendas. Actualmente el caudal continúa **desbordado** y las familias se mantiene en las viviendas.
 - 10 familias afectadas (40 personas)
 - 10 viviendas afectadas
 - 1 bien público afectado (muro de contención)UGR Urdaneta se mantiene en el sitio para realizar barrido en la zona afectada.
- **Guayas / Milagro / Milagro, Cabecera Cantonal Roberto Astudillo / Varios Sectores (Calle Bolívar, Mercado la Dolorosa, Bolívar y Olmedo, Gracias Moreno, Juan Montalvo, Av. 9 de Octubre, Av. Chile, Venecia Central, Chontilla y Las Cachotes, San Miguel 1, San Miguel, 2 y San Miguel 3).** A causa de las lluvias registradas la tarde y noche del 23/02/2026, se produjo el desbordamiento del río Milagro lo que ocasionó que varias viviendas se vieran afectadas con el ingreso de agua. GAD Cantonal indica que se activó el Alojamiento Temporal en la Unidad Educativa "17 de Septiembre", hasta el momento han ingresado 38 familias, 138 personas. Las viviendas siguen con acumulación de agua. IESS indica que el Hospital General Milagro, al momento no se encuentra operativo. El Río Milagro y Estero San Miguel se encuentran desbordados. Las vías de segundo orden cerradas son: Avenida Paquisha y río Napo, Sector San Miguel 1 y 2, ruta alterna Av. 17 de septiembre.
 - 38 familias albergadas (138 personas albergadas en La Unidad Educativa 17 de Septiembre)
 - 480 familias afectadas (1940 personas)
 - 450 viviendas afectadas (por acumulación e ingreso de agua)
 - 1 Centro de Salud afectado (ingreso de agua)
 - calles y avenidas con acumulación de aguaCOE Cantonal se encuentra activo desde la noche del 23/02/2026. GAD Cantonal realizó recorridos en los sectores afectados y en conjunto con FFAA realizaron la entrega de galones de agua y traslado de personas hasta el alojamiento temporal. IESS realiza la inspección de la novedad. SNGR se encuentra en territorio. La Coordinación Zonal en conjunto con VPC evalúa la situación en diversos sectores que levantó el informe técnico para atención por Excepcionalidad y entrega de asistencia humanitaria. Se mantiene monitoreo del seguimiento a la atención al evento. ACT realiza el control del tránsito vehicular.
- **Guayas / Samborondón / Samborondón / Recinto San Miguel.** A causa de las fuertes lluvias registradas la noche del 19/02/2026, se produjo acumulación de agua en varias viviendas del sector mencionado, como consecuencia del desbordamiento del río Babahoyo. UPREA indica que un aproximado de 35 familias damnificadas que siguen bajo evaluación permanecen en sus respectivos inmuebles y que el río mantiene su caudal en condiciones normales.
 - 35 familias afectadas (105 personas)
 - 35 viviendas afectadasSNGR confirmó el evento, realizó el informe técnico y posterior el levantamiento de información.

- **Guayas / Durán / Eloy Alfaro / Recinto La Unión.** Por lluvias registradas la noche del **19/02/2026**, se produjo acumulación de agua en varias viviendas del sector mencionado. UPREA indica que un aproximado de 250 familias afectadas que siguen bajo evaluación permanecen en sus respectivos inmuebles.
 - 250 familias afectadas (1300 personas)
 - 180 viviendas afectadas
 - 1 vía de tercer orden afectadaSNGR confirmó el evento, realiza el levantamiento de información y le da seguimiento al evento.
- **Guayas / Salitre / Junquillal / Recinto La Armenia 4.** vientos fuertes registrados la madrugada del 21/02/2026, se reportó la caída de varias láminas de zinc y colapso parcial de una pared de la vivienda de caña. GAD Cantonal indica que la familia damnificada se encuentra en casa de acogida.
 - 1 familias, 5 personas damnificadas
 - 1 vivienda afectadaGAD Cantonal Salitre confirmó el evento y realizó el respectivo levantamiento de información. SNGR dará seguimiento al evento.

Zona 7

- **El Oro/Zaruma/Abañin/Urpicachi.** Debido a las lluvias del **24/02/2026** que se registró en el cantón, varias viviendas resultaron afectadas por el **descenso de material lodoso**. Al momento instituciones de respuesta se encuentra en territorio realizando evaluación de necesidades.
 - 30 familias afectadas (70 personas preliminar).
 - 30 viviendas afectadas preliminarComuneros realizaron la limpieza, retirando el material lodoso. SNGR en conjunto con **Cruz Roja** realizan evaluación inicial de necesidades y participan del COE Parroquial la cual se encuentra activo y en sesión permanente. **Policía Nacional** brindó seguridad a la ciudadanía debido a que es una zona lejana y peligrosa. **COE Cantonal** se reunió el 24/02/2026, mismo que se encuentra activo y en sesión permanente.
- **Loja/Pindal/Pindal/Canguracas-Bellavista.** Por presencia de lluvias en la madrugada 23/02/2026, se produjo un deslizamiento de tierra que obstaculizó en su totalidad la vía de tercer orden. No existe vía alterna. Al momento la vía está **parcialmente habilitada**
 - 5 familias, 20 personas afectadas indirectamente. (Incomunicadas por falta de acceso vial)
 - 20 metros de longitud de vía aproximadamente.GAD Cantonal de Pindal coordinará labores de limpieza y habilitación vial. PPNN verificó la novedad. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Loja/Celica/Celica/Varios sectores (Confraternidad, Alborada, Reina del Cisne, Defensa Civil, Los Pinos, Parque La Madre y Nuestra Señora del Rosario).** Debido a las lluvias suscitadas la noche del **22/02/2026** se produjo la acumulación de aguas lluvias en las calles provocando la inundación en varias viviendas. El 18/02/2026 el COE Cantonal de Celica se declaró en sesión permanente. Al momento la SNGR entrega de asistencia humanitaria.
 - 1 familia, 4 personas damnificadas
 - 24 familias, 96 personas afectadas
 - 14 viviendas afectadas
 - 1 bien público destruido* (Puente peatonal)
 - 80% de servicio de agua potable afectado.
 - 40% sistema del alcantarillado afectado
 - 5 bienes públicos afectados* (IEES, BAN Ecuador, Terminal Terrestre, BIMOT 19 Carchi y Parque de la Madre)
 - 50 metros de longitud de vía aproximadamente. (Vía de tercer orden habilitada).Gobernación de Loja y SNGR CZ7 realizan la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas y damnificadas. Personal técnico de la SNGR CZ7 coordinó en sitio la atención de la emergencia y realiza levantamiento de información y daños. UGR de Celica continúa realizando el levantamiento de información y daños. GAD Cantonal de Celica continúa realizando mantenimiento vial. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- **Loja/Pindal/12 de Diciembre/12 de Diciembre (Cabecera Parroquial).** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del **22/02/2026** se produjo la acumulación de aguas lluvias, provocando **inundación** en el lugar.
 - 20 familias afectadas. (Información preliminar.)
 - 50 personas afectadas. (Información preliminar.)
 - 15 viviendas afectadas. (Información preliminar.)
 - 30 metros de longitud de vía aproximadamente. (Vías de segundo orden Cerradas)GAD Parroquial de 12 de Diciembre confirmó afectaciones y realiza labores de limpieza y habilitación vial. Tenencia Política de Pindal confirmó el evento. UGR de Pindal realizará el levantamiento de información y daños. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **El Oro/Santa Rosa/La Victoria/La Victoria.** Por lluvias suscitadas el **23/02/2026**, se registró el desbordamiento del río Buenavista provocando la **inundación** de varias viviendas.
Al momento el río Buenavista se encuentra con tendencia a disminuir de nivel y la parroquia aún continúa con calles anegadas.
 - 60 viviendas afectadas por ingreso de agua.
 - 60 familias afectadas (240 personas)**COE Cantonal** recomendó la declaratoria de Emergencia territorial al cantón Santa Rosa. **FFAA** colaboró con seguridad en la parroquia y evacuaron bienes para ponerlos a buen recaudo. **SNGR** mantiene seguimiento y apoyo con el **GAD Santa Rosa**, quienes realizan EVIN a los distintos sectores afectados.
- **El Oro/Pasaje/Buenavista/Buenavista.** Por lluvias suscitadas el **23/02/2026**, se registró el desbordamiento del río Buenavista provocando la **inundación** de varias viviendas.
Varios sitios de la parroquia continúan con calles anegadas, así como también bananeras. Adicional, actualizan cifras de afectaciones
 - 5 familias, 21 personas afectadas.
 - 3 familias, 8 personas damnificadas.
 - 1 bien privado afectado (vehículo).
 - 10 viviendas afectadas por ingreso de agua.
 - 163,38 hectáreas afectadas - (banano).**MAG** realizó recorridos y constató afectaciones agrícolas y coordinan acciones para atención a los productores afectados.
- **El Oro/Machala/El Retiro/Varios sectores.** Por lluvias suscitadas el **23/02/2026**, se registró la **inundación** de varias viviendas, al momento equipo EVIN realiza levantamiento de información.
 - 5 familias afectadas (datos en evaluación)
 - 5 viviendas afectadas por ingreso de agua.
 - Calles con acumulación de agua**UGR del GAD Cantonal** confirmó el evento y realiza recorrido en los sectores afectados. **Aguas Machala** realiza limpieza de alcantarillas para evacuación de aguas lluvias.
- **El Oro/Santa Rosa/Santa Rosa/Varios sectores, 10 de Agosto, 29 de Noviembre, Cristo del Consuelo.** Por lluvias del **23/02/2026**, se registró el **desbordamiento** del río Santa Rosa y el canal 10 de Agosto, ocasionando el cierre temporal a la vía de primer orden Machala - Santa Rosa [E-25], como así también a varias viviendas por el ingreso de agua de distintos sectores de la parroquia urbana. Asimismo, el desbordamiento del río provocó afectación parcial en la estructura del puente Eloy Alfaro. **GAD Santa Rosa** se declaró en situación de emergencia territorial. El puente Eloy Alfaro se mantiene parcialmente habilitado con un carril para vehículos livianos mientras que, para los vehículos pesados, se utilizará la ruta alterna: Vía Bellamaria - La Quebrada - La Victoria. El caudal del río Santa Rosa ha retornado a su causa habitual. Las aguas lluvias de calles y viviendas han evacuado en su totalidad en los distintos sectores
 - 50 familias de 200 personas afectadas. (1 familia de 1 persona en casa comunal Estero Medina)
 - 50 viviendas afectadas por el ingreso de agua.
 - 20 metros lineales de vía afectada.
 - 120,05 hectáreas afectadas - (banano y plátano)
 - 20 hectáreas de pérdida total - (banano y plátano)
 - 1 puente afectado. (un carril habilitado).**Empresa Municipal de Tránsito (EMOVTT)** brinda seguridad vial. **SNGR** mantiene seguimiento a las acciones con **GAD Cantonal de Santa Rosa** en atención a las familias afectadas. Equipo EVIN continúa con levantamiento de información. **SNGR** brinda asesoramiento técnico al equipo EVIN.
- **El Oro/Pasaje/Casacay/La Esperanza.** Por lluvias 13/02/2026, el **arrastre de palos, piedras y material vegetal provocó el colapso de la rejilla de captación**. Como medida preventiva, la Mancomunidad La Esperanza suspendió temporalmente el servicio de agua potable a los cantones: Pasaje, El Guabo y Machala que presentan afectación indirecta.
Gerente de la Mancomunidad La Esperanza indica que el servicio de agua potable se ha distribuido paulatinamente en los cantones, sin embargo, el 20/02/2026 se suspendió temporalmente el abastecimiento de agua debido a la rotura en el acueducto regional de agua potable en el tramo 2 suscitado en otra parroquia.
Luego de la reparación en el tramo 2 del acueducto, suscitado en otra parroquia, y el llenado de los bloques, el suministro de agua en el cantón Machala se restableció.
 - 1 bien público afectado. (sistema de captación)
 - Servicio de agua potable afectado - (100% restablecido)**AGUAS Machala** realizó recorrido por los distintos sectores confirmando el abastecimiento de agua. **Mancomunidad La Esperanza** rehabilitó el servicio de agua potable a los cantones de Pasaje y El Guabo; además, mantiene monitoreo al flujo del agua al sistema de captación constantemente.

- **Loja/Zapotillo/Mangahurco/Varios sectores (Chaguarhuayco - Gramadales -Progreso y Hacienda Vieja.).** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del **20/02/2026** se produjo la acumulación de aguas lluvias, provocando varios deslizamientos en vías de segundo orden y afectando a varias viviendas.

Las familias continúan habitando en las viviendas. GAD Provincial Loja coordina trabajos de limpieza y habilitación vial.

- 25 familias conformadas por 60 personas afectadas.
- 20 viviendas afectadas. (Información preliminar.)
- 500 metros de longitud de vía aproximadamente. (Vías de segundo orden Cerradas)
- 2 Bienes Públicos afectados (Pozo de agua potable y Pozo de aguas Residuales- Oxidación)
- 48 hectáreas de cultivos afectados
- 67 animales muertos

UGR de Zapotillo realiza el levantamiento de información y daños. Personal técnico de MAG realizó el levantamiento de información. GAD Provincial coordina la movilización de maquinaria para realizar labores de limpieza y habilitación vil. Personal técnico de la SNGR CZ7 coordinaron en sitio la atención de la emergencia y realiza constante monitoreo.


Zona 9

- **Pichincha / Quito / Comité del Pueblo / Av. María Pinto y Camilo Cienfuegos.** Debido a las precipitaciones registradas en la madrugada del **13/02/2026**, se produjo un **deslizamiento de tierra** que afectó una vía de segundo orden, dejando un vehículo atascado sobre la calzada y varias viviendas afectadas. La Vía se encuentra **habilitada** al tránsito vehicular.

- 6 familias afectadas (20 personas)
- 6 viviendas afectadas (Por ingreso de lodo y agua)
- 12 metros de vía de segundo orden afectada (parcialmente habilitada)
- 1 bien privado afectado (vehículo)

EPMMOP realizó los trabajos de limpieza y retiro de escombros de la vía, adicional realizó los trabajos de reparación de las cunetas del sector.

9. Mapa de Afectación por Lluvias



SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Victor Sánchez Parker - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

SitRep aprobado por:

Nombre: Stalin Jiménez - Director de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1602

