

SitRep No. 02 – Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL EL ORO

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 05.02.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- En la provincia de El Oro se han registrado 29 eventos adversos por precipitaciones de variable intensidad, acompañadas de fuertes vientos, que han impactado a la población, desde el 01 de enero hasta la fecha con 19 deslizamientos, 5 inundaciones, 3 caídas de rocas (colapso), 1 lluvias intensas y 1 reptación.
- Los cantones con más eventos adversos son Piñas y Portovelo, siendo el cantón Piñas donde existe la mayor recurrencia de eventos.


NIVEL DE
AFECTACIÓN

1

Calificación realizada con
base al Manual del COE
2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.

Mediante boletín de pronóstico meteorológico con fecha 05/02/2026, con vigencia de 13h00 a 19h00, se destaca las zonas donde pueden concentrarse los eventos de precipitación mas relevantes durante las próximas horas.



Durante la tarde del jueves 05 de febrero:

Se prevé mayor actividad lluviosa en el occidente, con una franja más activa desde el Litoral norte hacia las laderas occidentales de la Sierra norte-centro. Hacia el suroccidente también se observarían núcleos puntuales más intensos. En la Amazonía, los eventos serían más dispersos y aislados.

Región Litoral: Mayor incidencia en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y El Oro.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado con jefes y tenientes políticos, al momento de la publicación de este informe, no se reportan novedades en cuanto a desbordamientos de ríos.

3. Eventos Adversos

Desde el 01 de enero del 2026 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos adversos:

Cantón	Caidas (Colapso)	Deslizamiento	Inundación	Lluvias Intensas	Reptación	Total
Piñas	2	6	0	1	0	9
Portovelo	1	4	0	0	0	5
Atahualpa	0	4	0	0	0	4
Pasaje	0	1	3	0	0	4
Zaruma	0	3	0	0	0	3
Chilla	0	1	0	0	1	2
Machala	0	0	2	0	0	2
Total	3	19	5	1	1	29

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 05/02/2026 14:00

4. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero del año 2026 a la fecha).

Desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, en la provincia de El Oro se han registrado las siguientes afectaciones:

Cantón	Población Impactada	Nro. De Eventos	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Metros De Vías Afectadas
Pasaje	17	4	4	15	1	2	5	4	95
Zaruma	4	3	1	4	0	0	1	0	10
Chilla	2	2	1	2	0	0	1	0	0
Atahualpa	0	4	0	0	0	0	0	0	5
Machala	0	2	0	0	0	0	0	0	120
Piñas	0	9	0	0	0	0	0	0	75
Portovelo	0	5	0	0	0	0	0	0	80
Total	23	29	6	21	1	2	7	4	385

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 05/02/2026 14:00

Resumen de afectaciones por sectores:

Afectación a Personas:			
	Familias afectadas:	6	 Personas afectadas: 21
	Familias damnificadas:	1	 Personas Damnificadas 2
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	7	
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (metros)			
	Vías de primer orden (metros):	35	
	Vías de segundo orden (metros):	245	
	Vías de tercer orden (metros):	105	
	Total Vías afectadas (metros):	385	
Otras Afectaciones			
	Unidades Educativas con daño funcional	4	

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 05/02/2026 14:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Los eventos más relevantes durante del mes de enero y febrero podemos mencionar los siguientes:

- Zona 7/El Oro/Pasaje/Casacay/Huizho, vía Pasaje - Cuenca [E-59]**

Por lluvias suscitadas en la madrugada del 05/02/2026, se registra un deslizamiento en la vía de primer orden, la cual se encuentra **parcialmente habilitada** al tránsito vehicular.

AFECTACIONES:

- 5 metros de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

Jefe Político de Pasaje confirmó el evento y mantiene seguimiento a las acciones.

SNGR coordina con MIT para envío de personal y maquinaria para atención correspondiente.

- **Zona 7/El Oro/Atahualpa/San Juan de Cerro Azul/Km 17, vía Paccha - Pasaje [E-585]**

Por lluvias suscitadas en la madrugada del 05/02/2026, se registra un deslizamiento en la vía de segundo orden, la cual se encuentra **parcialmente habilitada** al tránsito vehicular.

AFECTACIONES:

- 25 metros de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

Jefa Política de Atahualpa confirmó el evento y mantiene seguimiento a las acciones.

SNGR coordina con MIT para envío de personal y maquinaria para atención correspondiente.

- **Zona 7/El Oro/Pasaje/Tres Cerritos/Tres Cerritos**

UGR GAD Cantonal informa que por lluvias suscitadas en la madrugada del 05/02/2026, se registró inundación en el sitio, ocasionando el ingreso de agua en una vivienda.

AFECTACIONES:

- 1 vivienda afectada por ingreso de agua.

- 1 familia de 7 personas afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

UGR GAD Cantonal Pasaje confirmó el evento gestiona acciones en atención a la familia.

- **Zona 7/El Oro/Piña/Piñas/Calera Chica, vía Piñas - Paccha**

Debido a lluvias registradas la noche del 04/02/2026, se suscitó la caída de rocas en la vía de tercer orden, la cual se encuentra **parcialmente habilitada**.

AFECTACIONES:

- 5 metros lineales afectados

ACCIONES DE RESPUESTA:

SNGR coordinó con GAD Provincial, quien realizará inspección en el sitio para posterior gestionar maquinarias para el desalojo de las rocas.

- **Zona 7/El Oro/Machala/Machala/Calles: 25 de junio y Tarqui, Marcel Laniado y Guayas, 10 de agosto y Klever Franco, Barrio Alcides Pedantes, Roldós, Florida 5, Vía Puerto Bolívar**

Debido a las precipitaciones registradas durante la madrugada del 02/02/2026, se registraron calles inundadas en distintos puntos de la ciudad. SITUACIÓN ACTUAL:

El caudal del canal El Macho ha retornado a su nivel normal. Asimismo, las aguas lluvias acumuladas en las calles se han evacuado en su totalidad.

AFECTACIONES:

- Calles con acumulación de agua.

ACCIONES DE RESPUESTA:

Aguas Machala EP realizó la limpieza de alcantarillas para la evacuación de las aguas lluvias

UGR del GAD Cantonal realizó recorrido para detectar afectaciones.

SNGR coordinó atención y realizó monitoreo a las acciones de respuesta.

- **Zona 7/El Oro/Chilla/Chilla/Shiquil**

SNGR indica que por movimientos de ladera y la humedad del suelo a causa de las lluvias, una vivienda de adobe presenta fisuras y grietas en sus paredes. Tras la inspección técnica, se determinó que no reúne condiciones de habitabilidad y se recomendó la reubicación de la familia.

Al momento la familia afectada se encuentra en su domicilio, hasta gestionar la reubicación de una nueva vivienda.

AFECTACIONES:

- 1 familia de 2 personas afectadas

- 1 vivienda afectada

ACCIONES DE RESPUESTA:

SNGR mantiene monitoreo constante con UGR del GAD de Chilla, quien realiza seguimiento al estado de la familia y a la evolución del evento.

SitRep generado por la Unidad de Monitoreo El Oro de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Israel Mora C. - Operador Provincial
Correo electrónico: israel.mora@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0987742503

SitRep aprobado por:

Nombre: Victor Sánchez - Analista Dirección Monitoreo
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0984374917

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>