

SitRep No. 12 – Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL EL ORO

Este Informe cubre el período de 01.01.2026 al 20.02.2026

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes


- En la provincia de El Oro se han registrado 102 eventos adversos por precipitaciones de variable intensidad, acompañadas de fuertes vientos, que han impactado a la población, desde el 01 de enero hasta la fecha, con 49 deslizamientos, 39 inundaciones, 5 caídas de rocas, 3 hundimientos, 2 aluviones, 2 reptaciones, 1 erosión hídrica y 1 lluvia intensa.
- Los cantones con mayor recurrencia de eventos adversos son Piñas (25), Portovelo (12), Pasaje (12), Machala (11), Santa Rosa (11) y mientras que, el cantón Pasaje tiene el mayor número de personas impactadas (826).
- Mediante **RESOLUCIÓN Nro. SNGR-028-2026** emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió declarar **ALERTA NARANJA** a la provincia de El Oro, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra.
- Por las emergencias de época lluviosa en la provincia de El Oro, desde el 08/02/2026 el COE Provincial se encuentra activo; también se activaron los COE Cantonales de Piñas, Balsas, Pasaje, Las Lajas, Chilla, Arenillas, Portovelo, Santa Rosa, Machala, Marcabelí, Huaquillas, Atahualpa y el COE Parroquial de Cordoncillo.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con
base al Manual del COE
2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



De acuerdo al boletín meteorológico N° 12 estatus advertencia, emitida por el HINAMI, vigente desde las **15:00 del 19 de febrero hasta las 12:00 del 22 de febrero del 2026**. Se presentarán los eventos de lluvia, tormentas y ráfagas de viento más intensos y probables, especialmente en la región Litoral durante las próximas 72 horas. Los eventos de mayor riesgo se desarrollarían en horas de la tarde, noche y primeras horas de la mañana especialmente entre los días **19-20, y 21-22 de febrero**.

- Región Litoral:** Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro.

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24h)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral	10 – 18	19 – 41	42 – 80
Interandina	8 – 11	12 – 27	28 – 50
Amazonía	22 – 31	32 – 60	-

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado con jefes y tenientes políticos, al momento de la publicación de este informe, no se registran cuerpos hídricos desbordados.

3. Eventos Adversos

Desde el 01 de enero a la fecha, por lluvias se han registrado **102 eventos adversos** que se detallan a continuación:

Nro.	Cantón	Nro. Eventos	Deslizamiento	Inundación	Caídas (Colapso)	Hundimiento	Aluvión (Flujos)	Reptación	Erosión Hídrica	Lluvias Intensas
1.	PIÑAS	25	14	4	3	1	1	1	0	1
2.	PASAJE	12	2	10	0	0	0	0	0	0
3.	PORTOVELO	12	9	0	2	1	0	0	0	0
4.	MACHALA	11	0	11	0	0	0	0	0	0
5.	SANTA ROSA	11	1	9	0	0	0	0	1	0
6.	ATAHUALPA	10	10	0	0	0	0	0	0	0
7.	ZARUMA	9	9	0	0	0	0	0	0	0
8.	CHILLA	4	1	0	0	1	1	1	0	0
9.	MARCABELÍ	3	2	1	0	0	0	0	0	0
10.	EL GUABO	2	0	2	0	0	0	0	0	0
11.	ARENILLAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0
12.	HUAQUILLAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0
13.	LAS LAJAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Total		102	49	39	5	3	2	2	1	1
Porcentaje		100%	48,04%	38,24%	4,90%	2,94%	1,96%	1,96%	0,98%	0,98%

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro – SNGR. 20/02/2026 12:00

4. Detalle de afectaciones por cantón (de 1 de enero a la fecha).

Desde el 01 de enero de 2026 a la fecha, en la provincia de El Oro se han registrado las siguientes afectaciones, donde el cantón Pasaje tiene el mayor número de personas impactadas y Piñas la mayor recurrencia de eventos.

Cantón	Población Impactada	Nro. Evento	Familias Afectadas	Personas Afectadas Directamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Metro Lineales Vías Afectadas	Ha Cultivo Afectados
PASAJE	826	12	292	693	58	133	346	9	0	0	13	18
SANTA ROSA	229	11	51	204	8	25	55	13	0	1	15	0
MACHALA	102	11	42	80	18	22	70	37	0	0	0	0
EL GUABO	40	2	10	40	0	0	10	1	0	0	0	0
PIÑAS	12	25	3	12	0	0	3	1	1	2	246	0
MARCABELÍ	5	3	1	5	0	0	1	0	0	1	15	0
ZARUMA	4	9	1	4	0	0	2	0	0	0	277	0
CHILLA	2	4	1	2	0	0	1	0	0	0	70	0
ARENILLAS	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ATAHUALPA	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0
HUAQUILLAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAS LAJAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
PORTOVELO	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0
Total	1220	102	401	1040	84	180	488	62	1	4	1071	18

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 20/02/2026 12:00

Resumen de afectaciones por sectores:

Afectación a Personas:			
	Familias afectadas:	401	
	Familias damnificadas:	84	
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	488	
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (metros)		Bienes Públicos y Privados	
	Vías de primer orden (metros):	60	
	Vías de segundo orden (metros):	597	Bienes públicos afectados:
	Vías de tercer orden (metros):	414	
	Total Vías afectadas (metros):	1071	Bienes privados afectados:
Infraestructura de Educación			
	Unidades Educativas con daño funcional:	62	
Medios de Vida			

Superficie agrícola (hectáreas):



Afectación parcial:

18

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 20/02/2026 12:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Asistencia humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

Institución	Cantón	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Total de Bienes
SNGR	Machala	60	30	30	120
SNGR	Pasaje	138	69	69	276
SNGR	Santa Rosa	90	41	41	172
Total		288	140	140	568

Fuente: Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. 20/02/2026 12:00

6. COES Activados

Por lluvias desde el 01/01/2026 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

COE Provincial		
No.	Estado	Fecha de activación
1	Activo	08/02/2026

COE Cantonal			
No.	Cantón	Estado	Fecha de activación
1	Piñas	Activo	08/02/2026
2	Pasaje	Activo	10/02/2026
3	Chilla	Activo	10/02/2026
4	Las Lajas	Activo	11/02/2026
5	Balsas	Activo	11/02/2026
6	Arenillas	Activo	11/02/2026
7	Portovelo	Activo	11/02/2026
8	Atahualpa	Activo	11/02/2026
9	Santa Rosa	Activo	12/02/2026
10	Machala	Activo	14/02/2026
11	Marcabellí	Activo	13/02/2026
12	Huaquillas	Activo	11/02/2026

COE Parroquial				
No.	Cantón	Parroquia	Estado	Fecha de activación
1	Atahualpa	Cordoncillo	Activo	07/02/2026

7. Detalle de eventos adversos

Entre los casos más relevantes en los último 15 días podemos mencionar los siguientes:

- **Atahualpa/Cordoncillo/Los Pinos, vía Cordoncillo - Huertas [E-585]**, debido a lluvias del **20/02/2026**, se registró un deslizamiento en la vía de segundo orden, misma que se encuentra **cerrada** al paso vehicular.

AFECTACIONES:

- 10 metros lineales de vía afectada

ACCIONES DE RESPUESTA:

Jefatura Política Atahualpa confirmó el evento. **SNGR** coordina con **MIT** los trabajos de limpieza en el sitio.

- **Zaruma/Arcapamba/Arcapamba, vía Paccha - Zaruma [E-585]**, debido a lluvias en la madrugada del **19/02/2026**, se registró un **deslizamiento** de tierra en la vía de segundo orden, la cual se encuentra **parcialmente habilitada**.

AFECTACIONES:

- 100 metros lineales de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

SNGR verifica las acciones de respuesta al evento constatando que maquinaria **GAD Cantonal** está realizando los trabajos de habilitación de la vía. **EMOVTA** (Empresa de Movilidad y Tránsito de Zaruma) se encuentra en el sitio brindando seguridad al tránsito.

- **Portovelo/Curtincapa/Balsones, vía Balsones - Curtincapac**, debido a lluvias suscitadas el **18/02/2026** se registró un **deslizamiento** de tierra en la vía de tercer orden, la cual se encuentra **parcialmente habilitada**.

AFECTACIONES:

- 10 metros lineales de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

Jefe Político de Portovelo confirmó el evento. **Policía Nacional** realizó recorrido. **SNGR** coordinó con **GAD Provincial** para los trabajos de limpieza de la vía.

- **Portovelo/Curtincapa/Loma larga, vía La Tira - Salati**, debido a lluvias suscitadas el **18/02/2026** se registró un **deslizamiento** de tierra en la vía de tercer orden, la cual se encuentra **parcialmente habilitada**.

AFECTACIONES:

- 10 metros lineales de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

Jefe Político de Portovelo confirmó el evento. **Policía Nacional** realizó recorrido. **SNGR** coordinó con **GAD Provincial** para los trabajos de limpieza de la vía.

- **Portovelo /Portovelo/Aguas Calientes, vía aguas Calientes**, debido a lluvias suscitadas el **16/02/2026** se registró la **caída de rocas** en la vía de tercer orden, la cual se encuentra **parcialmente habilitada**.

AFECTACIONES:

- 5 metros lineales de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

Jefe político confirmó el evento y coordinó seguridad vial en el sitio. **SNGR** coordinó con **OOPP del GAD** la ejecución de los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.

- **Piñas/Capiro /Tahuarcocha, vía Tahuarcocha Los Amarillos**, por lluvias suscitadas el **16/02/2026**, se registró una **reptación**, la cual afecta la vía de tercer orden y amenaza con la caída de la mesa vial. Al momento la vía se encuentra **cerrada** al tránsito vehicular.

AFECTACIONES:

- 10 metros lineales de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

GAD parroquial realizó recorrido y reconocimiento de afectaciones. **SNGR** coordinó con **OOPP GAD Cantonal** y la **Prefectura** la ejecución de los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.

- **Piñas/Piñas, la matriz/La Chuva, vía La Chuva - Piedra Blanca**, por lluvias suscitadas en la madrugada del **13/02/2026**, se registró un **deslizamiento** en la vía de tercer orden, la cual se encuentra **cerrada** al tránsito vehicular.

AFECTACIONES:

- 20 metros lineales de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

SNGR coordinó con **GAD Provincial** la ejecución de los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.

- **Chilla/Chilla/La Garganta, vía playas de San Tin Tin y Luz de América**, debido a las lluvias suscitadas del **08/02/2026**, se registró un **hundimiento** en la vía de tercer orden que compromete parte de la mesa vial. Al momento la vía se encuentra **parcialmente habilitada**.

AFECTACIONES:

- **Parroquia Chilla /Varios Sectores**

- 80 familias afectadas indirectamente (320 personas)
- 10 metros lineales de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

SNGR coordinó con **UGR GAD Cantonal** para dar seguimiento a las acciones de respuesta. **GAD Provincial** continúa realizando los trabajos de remediación en la vía.

- **Machala/Varias parroquias**, por lluvias suscitadas durante la madrugada del **07/02/2026**, se registraron **inundaciones** en varias parroquias del cantón Machala y a causa del evento varias viviendas fueron afectadas por el ingreso de agua.

AFECTACIONES:

- **Parroquia El Retiro, varios sectores:**

- 32 familias afectadas (45 personas)
- 18 familias damnificadas (22 personas.)
- 50 viviendas afectadas por ingreso de agua.
- 2 unidades educativas afectadas funcionalmente.

- **Parroquia La Providencia/Varios Sectores (Los Vergeles, Las Katyas)**

- 5 familias afectadas (15 personas)
- 5 viviendas afectadas por ingreso de agua.
- Acumulación de agua en las calles fue evacuada luego de limpieza de alcantarillas.

ACCIONES DE RESPUESTA:

GAD Cantonal coordina la asistencia complementaria para entrega de asistencia humanitaria. **MINEDEC** informó que las unidades educativas de la parroquia El Retiro fueron afectadas funcionalmente por ingreso de agua en su patio y pasillo, que fue evacuada permitiendo continuar con sus actividades normalmente. **COE Machala** se reunió el 14/02/2026, para analizar la situación actual de las afectaciones en el cantón, provocadas por la época lluviosa.

- **Pasaje/Varias parroquias**, por lluvias suscitadas durante la madrugada del **07/02/2026**, se registraron **inundaciones** en varias parroquias del cantón Pasaje, ocasionando afectaciones a viviendas por el ingreso de agua, así como también al sector agrícola.

AFECTACIONES:

- **Parroquia Ochoa León/Varios sectores (Deportista, 13 de Mayo, La Monca, Av. Jubones)**
 - 193 familias afectadas (418 personas)
 - 32 familias damnificadas (76 personas)
 - 225 viviendas afectadas por el ingreso de agua.
- **Parroquia Loma de franco/Varios sectores (Manantial, San Lizardo)**
 - 58 familias afectadas (137 personas)
 - 14 familias damnificadas (27 personas)
 - 68 viviendas afectadas por ingreso de agua.
- **Tres Cerritos/Varios sectores (23 de febrero)**
 - 2 familias afectadas (8 personas)
 - 2 viviendas afectadas por ingreso de agua.
- **Parroquia Buenavista/Varios Sectores (Macario Valarezo, Sitio Nuevo y Rosa Avelina)**
 - 26 familias afectadas (85 personas)
 - 5 familias damnificadas (13 personas)
 - 31 viviendas afectadas por ingreso del agua.
 - 4 hectáreas de cultivo de banano afectado.
- **Parroquia Progreso/Malvales, Rosa de Oro**
 - 2 familias afectadas (4 personas)
 - 3 familias damnificadas (8 personas)
 - 5 viviendas afectadas por ingreso de agua.
 - 4 hectáreas de cultivo de banano afectados.
- **Parroquia Cañaquemada/San Antonio**
 - 7 familias afectadas (25 personas).
 - 3 familias damnificadas (7 personas)
 - 10 viviendas afectadas por ingreso de agua.
 - 10 hectáreas de cultivo de banano afectados.

ACCIONES DE RESPUESTA:

SNGR mantiene seguimiento a la evolución del evento y **MAG** realizó evaluación y brindó asesoría técnica a productores afectados de la parroquia Malvales.

SitRep generado por la Unidad de Monitoreo El Oro de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Gissella Gonzalez - Operador Provincial
Correo electrónico: gissella.gonzalez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0980757191

SitRep aprobado por:

Nombre: Victor Sánchez - Analista Dirección Monitoreo
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0984374917

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>